



Nr. înreg.: 198690 / 03.08.2023

COMUNICARE

Ca urmare a constatării efectuate de către constructorul Parcării Subterane Decebal, la planșeul poziționat deasupra celor 2 Spații – etaj intermediar, s-au identificat probleme semnificative apărute în ceea ce privește starea acestuia, fiind afectate hidroizolația planșeului și termoizolația fapt ce a dus la apariția infiltrațiilor apelor pluviale în spațiile interioare existente sub acesta. Planșeul spațiului, cât și interiorul acestuia, 2 spații – etaj intermediar, necesită reparații semnificative din cauza infiltrațiilor de apă, a defectării sistemului de electricitate, cât și a blocării sistemului de aerisire. Condiția actuală a planșeului face imposibilă utilizarea corespunzătoare a spațiilor ce se află sub acesta și pune în pericol siguranța utilizatorilor acestuia.

Având în vedere cele menționate, vă aducem la cunoștință faptul că procedura de **acordare prin licitație a dreptului de utilizare a spațiilor edificate în parcarea subterană „DECEBAL”, cu altă destinație decât cea de parcare**, a fost anulată.

PREȘEDINTE DE COMISIE

BOGDAN ALEXANDRU SECARĂ