

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 3"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, întrunit în ședință ordinară azi 28.11.2019*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 722063...../CP/22.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 715526/19.11.2019, al Serviciului Control Intern - Compartimentul Situații de Urgență;
- Adresa de înaintare nr. 715631/19.11.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Situații de Urgență.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 10 lit. d), Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- Art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 3, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Situații de Urgență, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 722 063
Data 22.11.2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 3”

Având în vedere prevederile art.6 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, *„Planul de analiză și acoperire a riscurilor, se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial”*.

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor se întocmește în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populației, bunurilor materiale, activităților umane, precum și realizarea intervenției cu maximă eficiență.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește de Comitetul Local pentru Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Local al Sectorului 3.

Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor se face pe baza documentelor, datelor și informațiilor solicitate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență de la operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială, în conformitate cu prevederile art.10 alin.1 din OMAI nr.132/2007.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 715526/19.11.2019 al Serviciului Control Intern – Compartimentul Situații de Urgență, am inițiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.715526 /19.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

„Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 3 pentru anul 2019”

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 3, pentru anul 2019, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unității administrativ-teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor se întocmește în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populației, bunurilor materiale, activităților umane, precum și realizarea intervenției cu maximă eficiență.

Obiectivele PAAR sunt:

- a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
- b) amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
- c) stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;
- d) alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Având în vedere

prevederile art.6 alin. 2 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire



a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, "Planul de analiză și acoperire a riscurilor, se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial".

Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor se face pe baza documentelor, datelor și informațiilor solicitate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență de la operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială, în conformitate cu prevederile art.10 alin.1 din OMAI nr. 132/2007.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește de Comitetul Local pentru Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Local.

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

După elaborare și aprobare, P.A.A.R. se pune la dispoziție secretariatelor tehnice locale pentru situații de urgență, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planurilor și să le aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

Ținând seama de cele menționate mai sus, supunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 3, Proiectul de hotărâre privind aprobarea "Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 3, pentru anul 2019"

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cătăreanu

Întocmită
Tatiana Șincăi



Nr. 715631/19.11.2019

Către,

CABINET PRIMAR



De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOITA'

Prin prezenta, vă transmitem alăturat Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Primăriei Sectorului 3 pentru anul 2019 însoțit de Raportul de specialitate privind aprobarea „Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 3 pentru anul 2019” nr. 715526/19.11.2019.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment
Situatii de Urgenta
Tatiana Șincăi

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
SECTOR 3**



**DISCUTAT ȘI APROBAT
ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL
AL SECTORULUI 3**

DIN DATA DE _____

**SEMNEAZĂ
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ**

**PLANUL DE ANALIZĂ
ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR
AL SECTORULUI 3**

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Primar Robert Sorin NEGOIȚĂ



CONF. DISPOZIȚIEI
NR. 4229/2019
VICTORIAN
ELENA PEIRESCU

**BUCUREȘTI
2019**

CUPRINS

Capitolul I	DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea a 1	Definiție, scop, obiective
Secțiunea a 2-a	Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor
	<i>I.2.1 Acte normative de referință</i>
	<i>I.2.2 Structuri organizatorice implicate</i>
	<i>I.2.3 Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuțiuni în domeniu</i>
Capitolul II	CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
Secțiunea a 1	Amplasarea geografică și relief
	<i>II.1.1 Suprafață, vecinătăți</i>
	<i>II.1.2 Forme de relief, specificități, influențe</i>
	<i>II.1.3 Caracteristicile pedologice ale solului</i>
Secțiunea a 2-a	Caracteristici climatice
	<i>II.2.1 Caracteristici climatice, specificități, influențe</i>
	<i>II.2.2 Regimul precipitațiilor</i>
	<i>II.2.3 Temperaturi.</i>
	<i>II.2.4 Fenomene meteorologice extreme</i>
Secțiunea a 3-a	Rețeaua hidrografică
	<i>II.3.1 Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate – vârful istorice</i>
	<i>II.3.2. Bazinele hidrografice, lacuri de acumulare</i>
	<i>II.3.3. Amenajări hidrotehnice</i>
Secțiunea a 4-a	Populația – structura demografică pe naționalități
Secțiunea a 5-a	Căi de transport
	<i>II.5.1. Căi de transport rutiere</i>
	<i>II.5.2 Căi de transport feroviare</i>
	<i>II.5.3 Căi de transport subterane</i>
	<i>II.5.4 Căi de transport aeriene</i>
	<i>II.5.5 Rețele de conducte magistrale</i>
Secțiunea a 6-a	Dezvoltarea economică
	<i>II.6.1 Cadrul General</i>
	<i>II.6.2 Structura și evoluția agenților economici</i>
	<i>II.6.3 Turism / capacități de primire turistică</i>
Secțiunea a 7-a	Infrastructuri locale

	<i>II.7.1. Instituții publice</i>
	<i>II.7.2 Cultură</i>
	<i>II.7.3 Sănătate</i>
	<i>II.7.4 Educație</i>
	<i>II.7.5 Rețele de utilități, apă, canalizare, electrice, gaze</i>
	<i>II.7.6 Spațiile pentru cazarea evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării</i>
<u>Capitolul III</u>	ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENTĂ
Secțiunea a 1	Analiza riscurilor naturale
	<i>III.1.1 Inundații</i>
	<i>III.1.2 Incendii de pădure</i>
	<i>III.1.3 Cutremurele</i>
Secțiunea a 2-a	Analiza riscurilor tehnologice
	<i>III.2.1. Riscuri industriale</i>
	<i>III.2.2 Riscuri de transport</i>
	<i>III.2.3 Riscuri nuclear radiologic</i>
	<i>III.2.4 Muniție neexplodată</i>
Secțiunea a 3-a	Analiza riscurilor biologice
Secțiunea a 4-a	Analiza riscurilor de incendiu
Secțiunea a 5-a	Analiza riscurilor sociale
Secțiunea a 6-a	Analiza altor tipuri de riscuri
Secțiunea a 7-a	Zone cu risc crescut
<u>Capitolul IV</u>	ACOPERIREA RISCURILOR
Secțiunea a 1-a	Concepția desfășurării acțiunilor de protecție - intervenție
Secțiunea a 2-a	Etapele de realizare a acțiunilor
Secțiunea a 3-a	Faze de urgență a acțiunilor
Secțiunea a 4-a	Acțiunile de protecție – intervenție
Secțiunea a 5-a	Instruirea
Secțiunea a 6-a	Realizarea circuitului informațional - decizional și de cooperare
<u>Capitolul V</u>	RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE
<u>Capitolul VI</u>	LOGISTICA ACȚIUNILOR

ANEXE

Anexa nr. 1	Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorială
Anexa nr. 2	Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR
Anexa nr.3	Componența nominală a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, cu precizarea unității la care sunt încadrați membrii structurilor, funcției, adresei și a telefoanelor de la serviciu și de la domiciliu; responsabilități și misiuni
Anexa nr. 4	Riscuri potențiale în localități/județe vecine care pot afecta zona de competență a unității administrativ-teritoriale
Anexa nr. 5	Hărți de risc
Anexa nr. 6	Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri
Anexa nr. 7	Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice și de alarmare a populației în cazul evacuării
Anexa nr. 8	Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență (seism, inundație, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)
Anexa nr. 9	Proceduri de intervenție:
Anexa nr. 10	Schema fluxului informațional-decizional
Anexa nr. 11	Locuri/spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora;
Anexa nr. 12	Planificarea exercițiilor/aplicațiilor, conform reglementărilor
Anexa nr. 13	Rapoarte lunare de informare și analiză către prefect
Anexa nr. 14	Situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilități locale și cu sprijin de la Comitetul pentru situații de urgență ierarhic superior etc.
Anexa nr. 15	Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1.

Definiție, scop, obiective

Definiție

În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, schema cu riscurile teritoriale din zona de competență se elaborează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov pentru identificarea și evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competență, precum și pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii și intervenției. Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 3 întocmește și aprobă "Planul de analiză și acoperire a riscurilor" în unitatea administrativ-teritorială. Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice administrația publică locală cooperează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, unități ale armatei, servicii voluntare și private ale localităților învecinate, servicii descentralizate, filiala locală de Cruce Roșie, mass-media, precum și cu alte asociații, fundații și organizații neguvernamentale care activează în domeniul specific.

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR), reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivel de județ sau localitate componentă acesteia (reședință de județ, municipiu, oraș, comună), măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scop

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) are scopul de a asigura cunoașterea, de către toți factorii implicați, a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premurgător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de creare a unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populației, bunurilor materiale, activităților umane, precum și realizarea intervenției cu maximă eficiență.

Obiectivele PAAR sunt:

- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
- amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
- stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;
- alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Secțiunea a 2-a.

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

PAAR se întocmește de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 3 și se aprobă de Consiliul Local al Sectorului 3.

PAAR se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Prefectul, Primarul General și Primarii de Sector răspund de asigurarea condițiilor necesare elaborării PAAR.

Pentru sprijinirea activității de analiză și acoperire a riscurilor, Consiliul Local al Sectorului 3 poate comanda specialiștilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze și alte materiale de specialitate.

După elaborare și aprobare, PAAR este pus la dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, iar extras din documentul respectiv se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planurilor și să le aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București, prin Centrul Operațional, asigură pregătirea, organizarea și coordonarea acțiunilor de răspuns, precum și elaborarea procedurilor specifice de intervenție, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență.

Operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială au obligația de a pune la dispoziție comitetelor pentru situații de urgență toate documentele, datele și informațiile solicitate în vederea întocmirii Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor.

Documentele, datele și informațiile a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării ori este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor și măsurilor stabilite prin legislația privind protecția informațiilor clasificate.

I.2.1 Acte normative de referință

- Schema cu riscurile teritoriale de la nivelul sectorului 3;
- Legea nr. 481/2004 consolidată în 21.10.2016
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a “Planului de analiză și acoperire a riscurilor” și a Structurii-cadru a „Planului de analiză și acoperire a riscurilor”
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
- Hotărârea de Guvern nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice;

- Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, modificată și completată
- Ordonanța de urgență nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
- H.G. 94 din 12.02.2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- Ordonanța de urgență nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
- Hotărârea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, modificată prin H.G. nr. 557/2016;
- Hotărârea de Guvern nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, rectificată prin H.G. nr. 606/2016;
- H.G. nr.447 din 10.04.2003 privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații modificată prin H.G. nr.663/2013;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau urgență radiologică;
- Hotărârea de Guvern nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea și reducerea efectelor inundațiilor;
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural;
- Ordinul comun nr.1995/1.160/30.01.2006 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și al Ministerului Administrației și Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;
- Hotărârea de Guvern nr.372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic;
- Legea Nr.59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Ordinul ministrului afacerilor interne și al președintelui Comisiei naționale pentru Controlul Activităților nucleare nr. 61/113/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 735/2005 privind evidența, gestionarea, depozitarea și distribuirea ajutoarelor interne și internaționale destinate populației în situații de urgență;

- Hotărârea de Guvern nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste;
- ORDIN nr. 135/2015 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de muniții rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor;
- ORDIN nr. 1.475/551 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar – invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure;
- Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență;
- ORDIN nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure;
- Hotărâre de Guvern Nr. 741 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" – ROMATSA;
- Hotărâre de Guvern nr.762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;
- ORDIN Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
- ORDIN Nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administrației și Internelor.

1.2.2 Structuri organizatorice implicate

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Structurile organizatorice și instituțiile care au atribuții pe linia gestionării situațiilor de urgență la nivelul Municipiului București și Sectorul 3 sunt:

INSTITUTIE	FUNCTII DE SPRIJIN																	
	Ministere, Organe Centrale	Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora	Informarea, înștiințarea și avertizarea	Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor	Comunicații și informatică	Căutarea, descoperirea, salvarea persoanelor	Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate	Acordarea asistenței medicale de urgență	Prevenirea îmbolnăvirilor în masă	Localizarea și stingerea incendiilor	Neutralizarea efectelor materialelor periculoase	Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse	Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate	Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate	Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate	Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități	Efectuarea depoluării și decontaminării	Menținerea și restabilirea ordinii publice
Ministerul Afacerilor Interne	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Primărie Municipiului București, CMB	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primărie, CLSU	x	x	X			x	x	x				x	x	x	x		x	x
Consiliul Local Sector 3			X			x						x	x	x	x		x	x
Structuri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov	x	x	X			x	x	x		x	x			x			x	x
Serviciile Voluntare/Private pentru Situații de Urgență																		
Structuri ale Direcției Generale a Municipiului București și ale Inspectoratului de Poliție Ilfov	x	x	X			x						x					x	x
Structuri locale ale Serviciului de Evidență și Identificare a Persoanei						x						x						

I.2.3 Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuțiuni în domeniu

Comitetele și centrele operative pentru situații de urgență sunt organisme și structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competență și fac parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit în continuare Sistem Național.

(1) Comitetele pentru situații de urgență sunt:

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- Comitetele pentru situații de urgență, constituite la ministere și la alte instituții publice centrale, denumite în continuare comitete ministeriale;
- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență;
- Comitetele locale pentru situații de urgență, la nivelul sectoarelor.

(2) **Centrele operative pentru situații de urgență, denumite în continuare centre operative, sunt:**

a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor și al instituțiilor publice centrale;

b) centre operative cu activitate temporară la celelalte ministere și instituții publice centrale cu atribuții de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, precum și la sectoarele municipiului București.

Centrele operative cu activitate permanentă sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie în cadrul aparatului propriu al unor ministere și instituții publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin complexe în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și îndeplinesc funcțiile prevăzute privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în vederea îndeplinirii permanente a funcțiilor de monitorizare, evaluare, înștiințare, pre-alarmare, alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor în situații de urgență, în domeniile de competență ale ministerelor și instituțiilor publice centrale respective.

Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înființate în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situațiilor de urgență, precum și pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații.

Centrele se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere și instituții publice centrale, ori din personalul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, precum și la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea instituțiilor.

Centrele operative cu activitate temporară asigură și organizează secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situații de urgență, constituite de autoritățile publice centrale sau locale.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență este un organism interinstituțional de sprijin al managementului situațiilor de urgență.

Comitetul Municipiului București se constituie prin ordin al prefectului, iar comitetele locale se constituie prin dispoziție a primarului, cu avizul prefectului.

Comitetul local pentru situații de urgență Sector 3 are în componență un președinte, vicepreședinte cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției, membri și consultanți.

Președintele Comitetului local pentru situații de urgență Sector 3 este primarul, iar înlocuitorul său este viceprimarul (delegare atribuții).

Membrii Comitetului local pentru situații de urgență Sector 3 sunt: viceprimarul, secretarul general și reprezentanți ai serviciilor Primăriei Sectorului 3.

Consultanți în Comitetul local pentru situații de urgență Sector 3 sunt:

a) experți și specialiști din instituții și unități în subordine;

b) reprezentanți ai altor instituții și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competență respectiv.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale specialiștii cooptați în cadrul comitetului local se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții principale:

a) informează Comitetul Național, prin Inspectoratul General, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

- b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul municipiului București, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;
- c) declara, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă pe teritoriul municipiului București și propune instituirea stării de urgență;
- d) analizează și avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;
- e) informează Comitetul Național și Consiliul General al Municipiului București asupra activității desfășurate;
- f) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

Comitetul local pentru situații de urgență al Sectorului 3, are următoarele atribuții principale:

- a) informează prin centrul operațional al municipiului București, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;
- b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;
- c) declara, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;
- d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;
- e) informează comitetul municipiului București asupra activității desfășurate;
- f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

Atribuțiile centrului operativ de la nivelul municipiului București sunt exercitate de către Centrul Operațional din structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov.

Centrul operativ cu activitate permanentă al Sectorului 3, are următoarele atribuții principale:

- a) centralizează și transmite operativ la Centrul Operațional al Inspectoratului General date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;
- b) monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul General și celelalte centre operaționale și operative interesate;
- c) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;
- d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;
- e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și fac propuneri pentru asigurarea lor;
- f) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;
- g) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, prevăzute de lege și în regulamentul-cadru.

Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul funcționării lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute pentru centrul operativ cu activitate permanentă. Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităților respective.

Centrul operativ cu activitate permanentă organizează și asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3 și îndeplinește următoarele atribuții specifice:

- a) asigură convocarea membrilor și transmiterea ordinii de zi;
- b) primesc și pregătesc materialele pentru ședințele comitetului pentru situații de urgență și le prezintă președintelui și membrilor;
- c) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;
- d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;
- e) difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitet, respectiv privind activitatea preventivă și de intervenție;
- f) întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
- g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
- h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetului pentru situații de urgență;
- i) gestionează documentele comitetului pentru situații de urgență;
- j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
- k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitet, ale președintelui, ale șefului centrului operativ permanent respectiv.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor consultă specialiști și din alte domenii de activitate.

Secretariatul tehnic permanent este coordonat de șeful Centrului Operațional.

Coordonarea tehnică și de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional cu acestea.

Structuri organizatorice și funcționarea acestora

Comitetul pentru situații de urgență se întrunește semestrial și/ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui.

Ședințele comitetului pentru situații de urgență se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a supleanților desemnați prin dispoziție.

Hotărârile comitetului pentru situații de urgență se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei președintelui comitetului.

Consultanții nu au drept de vot.

Comitetele pentru situații de urgență își desfășoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Persoanele din componența comitetului pentru situații de urgență au următoarele obligații principale:

a) **președintele:** convoacă întrunirea comitetului, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative; îl informează operativ pe președintele comitetului ierarhic superior;

b) **vicepreședintele** îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) **membrii:** participă la ședințele comitetului; prezintă informări și puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituțiilor și unităților pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor adoptate și urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competență; mențin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) **consultanții:** participă la ședințele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice și de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.

Centrul operativ cu activitate permanentă se încadrează cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum și în comunicații, informatică și relații publice.

Activitatea operațională a centrului operativ se desfășoară permanent, pe criteriul "24h/24h", în ture sau pe schimburi. Prin excepție, în funcție de natura și tipul riscurilor gestionate, conducătorul instituției pe lângă care funcționează centrul operativ poate aproba ca activitatea operațională a acestuia să se desfășoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.

Dimensionarea centrului operativ cu activitate permanentă se face în raport cu natura, frecvența și gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionării, precum și cu complexitatea funcțiilor de sprijin îndeplinite de ministerul sau instituția publică centrală respectivă.

CAPITOLUL II

CARECTRISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE

Secțiunea 1. *Amplasarea geografică și relief*

II.1.1. Suprafață, vecinătăți

Situat în centrul Câmpiei Române, între Carpați și Dunăre, într-o zonă legată de întreaga istorie a neamului românesc, teritoriul Municipiului București a oferit condiții favorabile dezvoltării unei intense vieți social economice, care a determinat formarea unei mari aglomerări de populație.

Sectorul 3 se întinde din centrul Capitalei, din zona Pieței Universității, până la marginea estică a Bucureștiului și are o suprafață de 34 km², fiind cel mai populat dintre cele șase sectoare, cu o populație stabilă de 385.439 locuitori (conform Recensământului din 2011). Sectorul 3 se întinde de la intersecția B-dul. Carol și B-dul. Regina Elisabeta cu Calea Victoriei și are următoarele limite: • Limita de nord: B-dul. Carol până la B-dul. Hristo Botev, B-dul. Hristo Botev (ambele inclusiv) până la Str. Negustori, Str. Negustori până la intersecția cu Str. Mântuleasa, Str. Mântuleasa până la Str. Romulus, Str. Romulus (toate exclusiv) până la Calea Călărași, Calea Călărași până la intersecția cu Șos. Mihai Bravu, P-ța Muncii, în continuare B-dul. Muncii până la Str. Morarilor, Str. Morarilor (exclusiv) până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos. Vergului (exclusiv) până la Șos. Pantelimon, Șos. Pantelimon (exclusiv) până la râul Colentina, pe firul râului Colentina până la Str. Peleş (toate inclusiv) • Limita de est: Str. Peleş (inclusiv), pasajul C.F.R. Gara Cățelu, pe linia căii ferate București - Oltenița, Str. Ghețu Anghel până la limita de nord a satului Cățelu, comuna Glina.



Harta sectorului 3

II.1.2 Forme de relief, specificități, influențe

Bucureștiul se suprapune pe subunitatea Câmpiei Vlăsiei de sud, cunoscută sub numele de Câmpia Bucureștiului care are ca limită în vest malul luncii Argeș - Sabar, în est se extinde până la valea Pasărea, în nord până la câmpia de subsidență Titu iar în sud are o limită tranzitorie către câmpia mai fragmentată și mai înclinată a Călnăului.

Câmpia Vlăsiei s-a format prin umplerea zonei cu aluviuni aduse de râuri din Carpați și Subcarpați în timpul cuaternarului care au fost depuse fie ca sedimente fluvio-lacustre, fie sub formă de conuri piemontane.

Relieful predominant al Capitalei îl constituie câmpurile, separate de terase și luncile principalelor cursuri

Câmpia Bucureștiului are altitudini cuprinse între 100-115 m, în partea nord-vestică, și 50-60m, în cea sud-estică, în lunca Dâmboviței. Bucureștiul se află situat pe malurile râului Dâmbovița, ce se varsă în Argeș, afluent al Dunării.

II.1.3 Caracteristicile pedologice ale solului

Teritoriul municipiului București, situat pe un fundament alcătuit din formațiuni cristaline proterozoice ce aparțin Platformei Moesice, peste care se dezvoltă depozite sedimentare paleozoice, mezozoice și cuaternare de suprafață, se suprapune, în mare măsură, pe Câmpia Bucureștiului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei care face parte din Câmpia Română.

În arealul orașului densitatea mare a construcțiilor și diferitele amenajări urbanistice au determinat modificări, în general, a configurației inițiale a reliefului, valorile hipsometrice fiind puternic atenuate, astfel încât aspectele microreliefului se disting cu dificultate.

Relieful de câmpie este ușor vălurit, format din interfluvii largi (Sabar – Dâmbovița, Dâmbovița – Colentina, Colentina – Pasărea), netede, cu aspect de câmpuri (câmpurile Cotroceni, Băneasa, Filaret, Văcărești) cu pantă lină pe direcția nord nord vest – sud sud est.

Câmpia Bucureștiului, cuprinsă între văile Pasărea și Sabar, reprezintă una din subunitățile Câmpiei Vlăsiei având înălțimi care scad de la nord vest (115 – 100 m) către sud est (50 – 60 m). Văile principale care fragmentează câmpia sunt Dâmbovița și Colentina, ale căror lunci au înălțimi de sub 60 m, în vecinătatea lor înregistrându-se valori ale energiei de relief de 10 – 15 m. Cea mai mare parte a suprafeței înregistrează pante de sub 2°. În cadrul orașului, datorită construcțiilor și amenajărilor urbanistice, o mare parte a declivității naturale a fost modificată, remarcându-se o atenuare a valorilor sale.

Valea Dâmboviței străbate municipiul București în partea centrală., pe direcția nord vest – sud est având o luncă largă cu o lățime maximă de 2,5 km. Înainte de canalizare albia era puternic meandrată fiind fixată, în vecinătatea malului drept, până la Ciurel, lângă malul stâng până la Operă, apoi prin centrul luncii, între Operă și Piața Unirii și din nou pe partea stângă până în apropiere de confluența cu Colentina. Indicele de meandrare depășea valoarea de 1,5 în special în sectoarele Elefterie – Schitu Măgureanu și Dudești – Șulea.

În amonte de Roșu și aval de Văcărești – Titan se păstrează, încă, configurația luncii unde se mai pot urmări vechile meandre, profilul versanților, unele lacuri și sectoare cu exces de umiditate (Ochiul Boului). Între nivelul luncii și cel al câmpului apar terase joase (mai ales în partea stângă) la înălțimi de 3 – 6 m în oraș (Giulești, Victoria, Cățelu) și 8 – 12 m în aval de Glina.

În ceea ce privește natura solurilor, pe teritoriul municipiului București, în jumătatea sudică, pe interfluviul dintre Argeș și Dâmbovița, ca și în partea de nord, pe interfluviul Dâmbovița – Ialomița, bine drenate, preponderente sunt solurile brun roșcate asociate, în crovuri, cu soluri pseudogleice.

Textura mijlociu – fină sau fină a solurilor din câmpiile interfluviale, permeabilitatea redusă precum și drenajul slab pe mari suprafețe, datorită reliefului cu pantă mică, cu denivelări și fragmentare slabă, favorizează excesul de umiditate pe terenurile joase, inclusiv crovuri, în anotimpul ploios. Excesul de umiditate se accentuează și se extinde pe mari suprafețe în perioadele ploioase, în mare parte, datorită ridicării generale a nivelului hidrostatic al apei freatice.

În lunca Dâmboviței apar soluri aluvionare specifice, uneori gleizate, cu fertilitate, în general, bună, folosite, în mare parte, în legumicultură.

Sectorul	Suprafață de teren degradat (ha)
Sectorul 1	75
Sectorul 2	27,2
Sectorul 3	3,5
Sectorul 4	10,14
Sectorul 5	35
Sectorul 6	30
Total	180,84

Secțiunea a 2-a.

Caracteristici climatice

II.2.1 Caracteristici climatice, specificități, influențe

Bucureștiul, precum și Sectorul 3, se situează într-un climat temperat - continental cu ușoare nuanțe excesive și face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române.

Din punct de vedere al dinamicii generale a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine polar maritimă și continentală, urmate de cele de origine tropical-maritim și tropical-continental. Din această frecvență a maselor de aer rezultă influențe continentale, oceanice și mai estompat cele submediteraneene. Acest tip de climat se caracterizează prin patru anotimpuri cu particularități specifice. Se poate spune că este o zonă cu un climat de tranziție de la influențele oceanice și submediteraneene din V la cele de ariditate din E.

Influențele estice imprimă climei nuanțe de excesivitate, cu veri fierbinți și ierni uneori aspre, iar cele vestice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii.

Deși este așezat într-o zonă de clima temperata, Bucureștiul este afectat de masele de aer continental, provenite din zonele învecinate. Curenții de aer estici dau variații excesive de temperatura, de până la 70°C, între verile călduroase și iernile geroase.

II.2.2 Regimul precipitațiilor

Repartiția teritorială a acestora este foarte variată. Astfel, cele mai mari cantități medii anuale se produc deasupra orașului București, unde cantitatea de aerosoli este mai mare (Filaret 590.9mm). Acestea scad spre periferia orașului (Băneasa 568.5mm) și la limita cu Județul Ilfov (Afumați 538.9mm), după care cresc iarăși spre periferia nordică a acestuia (Periș 648.2mm).

În cursul anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu același regim de variație teritorială, valori mai mari în oraș (97,1 mm la Filaret) și mai reduse spre periferie (92mm la Băneasa și Afumați). Luna cu cele mai mici cantități de precipitații este luna februarie (33,3 mm la Filaret; 27,5 mm la Băneasa). Precipitațiile maxime în 24 de ore s-au înregistrat la București Filaret pe 7 iunie 1910

– 136 l/m², la București Băneasa pe 15 iulie 1954 – 107,7 l/m² și la București Afumați pe 20 august 1949 – 107,3 l/m².

În timpul verii, ploile au adesea un caracter torențial și uneori sunt însoțite de grindină (care se produc în medie în 1-3 zile pe an). De astfel, trebuie remarcat că în oraș, precipitațiile se repartizează neuniform, producându-se diferențiat sau numai pe unele areale.

II.2.3 Temperaturi

Mediile anuale au valori de peste 11°C spre centrul orașului și mai mici de 11°C spre periferie. Față de câmpia limitrofă, spre centrul orașului, temperatura medie anuală crește cu circa 1,5°C.

Datorită altitudinii și poziției sale geografice, în oraș în timpul iernii pot fi vânturi aspre, chiar dacă unele vânturi sunt atenuate de către clădirile înalte. Temperaturile din timpul iernii ajung sub 0°C, chiar dacă rar scad sub -10°C. Vara, temperatura medie pentru lunile iulie și august este de 23°C, cu toate că în ultimii ani temperaturile au depășit 40°C la orele după amiezei.

Diferențele termice dintre centrul orașului și periferie sunt cele mai evidente în luna august când depășesc 1°C. Temperaturile maxime absolute au fost atinse la 5 iulie 2000 la cele 3 stații meteorologice București Băneasa 42,4°C, București Filaret 42,2 °C și București Afumați 41,1°C, fiind doborât recordul din 20 august 1945, când atât la București Băneasa cât și la București Filaret, s-au înregistrat temperaturi maxime de 41,1°C. Asemenea valori determină fenomene de uscăciune și secetă relativ frecvente.

Minimele de temperatură lunare au de obicei valori negative din octombrie până în mai la periferia orașului și din noiembrie până în aprilie spre centrul orașului. În raport de temperaturile extreme amplitudinea absolută a atins valori de peste 70°C.

Media anuală a temperaturii în București este în jur de 10 - 11°C.

Cea mai înaltă temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963, de 13.1°C și cea mai mică, în anul 1875, de 8.3°C.

Din observațiile și analizele efectuate, rezultă că București are ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) și ridicate (1976, 1978, 1980).

Cea mai friguroasă lună este ianuarie, cu o medie de - 2,9° C iar cea mai călduroasă este iulie cu o medie de 22.8°C. În general, variațiile de temperatură dintre noapte și zi sunt de 34 - 35 ° C, iarna și de 20 - 30°C, vara.

Cea mai înaltă temperatură, de 41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 și cea mai joasă temperatură, de -30°C, în ianuarie 1888.

Zona centrală, având cea mai mare concentrare de clădiri, străzi înguste, largi bulevarde și câteva zone verzi, are o temperatura medie anuală de 11° C, vânt sub 2 m/s, umiditatea de 3-6 %, mai mica decât în alte zone și cea mai lungă perioadă de vegetație, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană care cuprinde vechea zonă industrială cu mici fabricuțe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceață, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 11° C și un volum de precipitații de 600 mm pe an.

Noua zonă rezidențială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Alba, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de 10,5° C, cu vânturi puternice uneori, cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariții ale ceții, și un volum de precipitații sub 550 - 600 mm pe an.

Zona periferică este influențată de construcțiile joase (1 - 2 nivele) cu suprafețe verzi și mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată și aer curat. Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an.

Nebulozitatea.

Datorită cantității mari de poluanți deasupra orașului, nebulozitatea este mai ridicată deasupra Bucureștiului, comparativ cu exteriorul lui. Cele mai ridicate valori ale nebulozității se remarcă din noiembrie până în martie, iar cele mai mici din iulie până în septembrie.

Regimul nebulozității influențează variația zilelor cu cer senin și cu cer acoperit. Astfel, ca urmare a poluării orașului București, aici, numărul zilelor cu cer senin este de cca. 55 anual, în timp ce în Județul Ilfov de cca. 60 de zile; zilele cu cer acoperit sunt de cca. 105 anual și, respectiv, mai reduse în restul teritoriului.

II.2.4 Fenomene meteorologice extreme

Scurt istoric al viiturilor

Municipiul București este amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeș, respectiv pe cursul inferior al râului Dâmbovița și Colentina, râuri care contribuie în principal la satisfacerea folosințelor de apă a Capitalei.

Din analiza genezei viiturilor și a inundațiilor din zona Capitalei rezultă că în condițiile de relief și de hidrologie, inundațiile produse de râul Dâmbovița și Colentina în București se doresc următoarele cauze:

- Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 mc/s și pe râul Colentina cu valori mai mari de 50 mc/s);
- Ploi extraordinare cauzate asupra orașului cu frecvențe mai mari de 1/3.

Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 mc/s și pe râul Colentina cu valori mai mari de 40 mc/s)

Debitele maxime pe râul Dâmbovița în București, pot proveni din suprapunerea a trei fenomene aleatorii:

- viituri pe râul Dâmbovița, amonte de NH Brezoaiele;
- viituri pe cursul inferior al râului Ilfov (aval de derivația Bolovani) și de pe cursul inferior al râului Dâmbovița (aval NH Brezoaiele), la viituri extraordinare - când capacitatea derivației Bolovani este depășită – pentru asigurarea $p = 0,5\%$ la care se adaugă și un spor al râului Ilfov, din amonte de derivația Bolovani;
- deversarea apelor mari ale râului Dâmbovița între localitatea Contești și NH Brezoaiele pe malul stâng și pe malul stâng al râului Ciorogârla între NH Brezoaiele și stația de tratare a apei Arcuda;
- viituri pe râul Colentina amonte de SH Colacu.

Din analiza celor 14 viituri mari produse în ultimii 150 de ani pe cursul râului Dâmbovița în București, se constată că numai una a provenit de pe Ilfov, 5 s-au datorat suprapunerii viiturilor de pe Ilfov și Dâmbovița iar 8 s-au format numai pe râul Dâmbovița.

Din punct de vedere al genezei, din cele 14 viituri 4 se datoresc topirii zăpezilor, una suprapunerii de ploi peste topirea zăpezii iar 9 au fost datorate exclusiv ploilor. Viiturile de pe râul Dâmbovița sunt atenuate parțial în acumulările situate pe cursul superior, dar pot atinge și depăși valorile caracteristice în secțiunea Lungulețu (ATENȚIE – 88 mc/s, INUNDAȚIE – 114 mc/s, PERICOL – mc/s) care, suprapuse peste viitura din râul Ilfov, pot inunda zona Slobozia Moară, îndreptându-se spre Capitală.

Datorită acumulărilor aflate în amonte pe râul Dâmbovița și, mai ales, datorită posibilităților de dirijare a viiturilor prin derivațiile existente *Ilfov – Dâmbovița (Răcari) și Dâmbovița – Argeș (Brezoaiele)*, parțial în râul Argeș și parțial în râul Ciorogârla, debitele la intrarea în acumularea Lacul Morii sunt afectate doar de viiturile generate corespunzător sectorului de râu dintre aceste derivații și acumulări.

Debitele la diverse asigurări sunt preluate din studiile de gospodărirea apelor întocmite de ICPGA.

Pentru râul Dâmbovița debitele la diverse asigurări sunt:

ASIGURAREA	Debit afluent mc/s	Debit defluent mc/s
Ipoteza fără derivația Răcari		
0.01%+20%	168	145
0.1%+20%	128	124
1%	77	58
5%	45	31
Ipoteza cu derivația Răcari		
0.01%+20%	136	124
0.1%+20%	116	82
1%	63	25
5%	39	24

Pentru râul Colentina debitele la diverse asigurări sunt:

Secțiuni/Debite mc/s	Asigurarea			
	0.1%	1%	5%	10%
SH Colacu	260	138	78	50
Buŧtea	302	109	90	67
Chitila	315	167	94	70
Cernica	355	188	106	78

Conform "Studiului de G.A. privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice din bazinul hidrografic Dâmbovița – Colentina" proiect 870/1980, este necesară pregolirea acumulării Buŧtea în următoarele situații:

- în momentul și pe durata pregolirii ac. Ilfoveni;
- în cazul în care debitul înregistrat la S.H. Colacu depășește 15 mc/s;
- în situațiile în care prognoza meteo de scurtă durată indică posibilitatea apariției unor precipitații cu caracter catastrofal în bazinul Ilfov – Colentina.

A. Ploi extraordinare căzute asupra orașului cu frecvențe mai mari de 1/3

Debitele maxime generate de ploi căzute asupra orașului în situația actuală la probabilitatea de 1:100 ani variază între 102 mc/s la podul Grozăvești și 217 mc/s la podul Vitan, iar la probabilitatea de 1:333 de ani, crește la 122 mc/s la podul Grozăvești și 259 mc/s la podul Vitan.

Pragurile de precipitații pentru Municipiul București sunt următoarele:

Atenție	Inundații	Pericol
15 l/mp/ 3 h	30 l/mp/ 1 h	40 l/mp/ 1 h
35 l/mp/ 2 h	52 l/mp/ 3 h	
37 l/mp/ 3 h	65 l/mp/ 6 h	
42 l/mp/ 6 h	80 l/mp/ 10 h	

Secțiunea a 3-a.
Rețeaua hidrografică

II.3.1 Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate – vârfuri istorice

Sectorul 3 este străbătut de următoarele râuri:

- Dâmbovița cu o suprafață de bazin de 2759 km² și o lungime de 266 km.

Singurul curs de apă ce tranzitează teritoriul Sectorului 4 este râul Dâmbovița, cu cote maxime de adâncime 3.5 metri și respectiv lățime de 40 metri, prezentând 6 Biefuri: Mărășești-1.112.000 mc, Timpuri Noi – 347.000, Bravu -523.000 mc, Vitan -1.506.000 mc, Popești – 2.810.000 mc, Sere - 490.000 mc, cu rolul de a asigura luciul de apă cu nivel controlat, microclimatul de agrement, tranzitarea debitelor de ape medii și mari.

II.3.2 Bazinele hidrografice, lacuri de acumulare

Nu este cazul.

Lacuri, iazuri

Pe raza Sectorului 3 sunt trei lacuri naturale (Pantelimon, Balta Albă și I.O.R.), situate în Parcurile Pantelimon, Titan și A.I. Cuza. Cel mai întins lac din sector este Lacul Titan ce cuprinde complexul Balta Albă și I.O.R. cu suprafața totală de 26 ha și o adâncime de 4- 6 m, amenajat în anul 1971. Lacul Pantelimon 2, este și limită de sector cu sectorul 2, are o suprafață totală de 260 ha cu o adâncime de 5 - 7,5m.

Lacul	Anul amenajării	Suprafața (ha)	Îm (mil. mc)
Cismigiu	1849	2.95	0.03
Carol	1906	2.00	0.02
National	1953	0.81	0.01
Tineretului	1960	13.50	0.27
Titan	1971	26.00	0.52
Drumul Taberei	1975	1.13	0.02
Morii	1986	256.00	14.20
Morarilor	natural	1.12	0.04
Herăstrău	natural	77.00	2.39
Vergului	natural	2.20	0.05
I.O.R.	natural	0.50	0.02

II.3.3 Amenajări hidrotehnice

Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a.
Populația

Conform Serviciului de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor București, Sectorul 3 avea la sfârșitul anului 2013 un număr de 472.179 locuitori, din care 52.903 persoane din Republica Moldova și Ucraina. Datele din ultimii 4 ani arată că Sectorul 3 a reprezentat o zonă atractivă a Capitalei, înregistrând o creștere a numărului de locuitori cu 24.376 între anii 2010 și 2013 (de la

446.761 la 471.137 de locuitori). Totodată, comparativ cu evoluția demografică generală națională și a Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului București se ridică la 1.883.425 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.926.334 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (85,95%), cu o minoritate de romi (1,27%). Pentru 11,68% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,31%), cu o minoritate de romano-catolici (1,17%). Pentru 11,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. Tot în 2011, populația stabilă a Sectorului 3 era de 385.439 locuitori, reprezentând 17 % din totalul populației municipiului București. Din populația sectorului, 46,15%, respectiv 177.885 persoane erau de sex masculin, iar 53,85%, respectiv 207.554 persoane, erau de sex feminin. Prin raportare la populația celorlalte sectoare, Sectorul 3 înregistrează cea mai numeroasă populație . Din punct de vedere al persoanelor înregistrate cu domiciliul în municipiului București, este de menționat că Sectorul 3 nu se înscrie în tendința de scădere a numărului de locuitori.

POPULAȚIA ȘI DENSITATEA POPULAȚIEI ÎN BUCUREȘTI LA RECENSĂMINTE

Anii	Populația	Densitatea populației - locuitori km.p -
1930	633355	2661,2
1948	1025180	4307,5
1956	1177661	4948,2
1966	1366684	5742,4
1977	1807239	7593,4
1992	2067545	8687,2
2002	1926334	8093,8
2011	1.883.425	7913,5

Notă: Datele sunt conforme recensământului din 20.10.2011.

POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI PE SECTOARELE ADMINISTRATIVE - DATE PROVIZORII -

	Populația la 1 ianuarie 2016	Suprafața - km ² -	Densitatea - loc/km ² -
București	2.106.144	238	8849,34
Sector 1	246.646	70	3523,51
Sector 2	374.647	32	11707,71
Sector 3	473.498	34	13926,41
Sector 4	321.763	34	9463,61
Sector 5	298.816	30	9960,53
Sector 6	390.774	38	10283,52

Sursa: INS

**POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ,
PENTRU SECTORUL 3**

Sectorul 3			
Total	473498	225011	248487
0 - 4 ani	21555	11074	10481
5 - 9 ani	23201	12005	11196
10 - 14 ani	18560	9709	8851
15 - 19 ani	15955	8128	7827
20 - 24 ani	18725	9284	9441
25 - 29 ani	38728	19053	19675
30 - 34 ani	44750	22350	22400
35 - 39 ani	50293	25541	24752
40 - 44 ani	39084	19170	19914
45 - 49 ani	42826	20451	22375
50 - 54 ani	26092	12385	13707
55 - 59 ani	32975	14542	18433
60 - 64 ani	32527	14639	17888
65 - 69 ani	22623	9895	12728
70 - 74 ani	14042	5569	8473
75 - 79 ani	13923	5118	8805
80 - 84 ani	9612	3361	6251
85 ani și peste	8027	2737	5290

Sursa: INS

Secțiunea a 5-a.

Căi de transport

II.5.1. Căi de transport rutiere

Numărul de străzi aflate în administrarea Primăriei Municipiului București este de 78 de artere și bulevarde iar de Primaria Sectorului 3 de 659 de străzi mari și medii și 790 alei între blocuri.

Rețeaua de transport în comun este bine dezvoltată și în continuă expansiune. Totuși reorganizarea și îmbunătățirea acesteia nu intră în competența primăriei de sector în mod direct ci în cea a municipiului, în colaborare cu Regia Autonomă de Transport București. Problema transportului de pasageri o constituie calitatea scăzută a mijloacelor de transport și dificultatea de asigurare a transportului periurban pe întreaga arie necesară. Afluxul de populație către București, în căutarea unui loc de muncă generează o creștere supradimensionată a utilizării neplătite a serviciilor și a facilităților comunale.

Există în plan o serie de proiecte de încurajare a folosirii transportului public cum ar fi construirea/amenajarea unor linii separate de traficul general, în scopul obținerii unor viteze și siguranțe superioare de către autobuze respectiv tramvaie.

Poziționarea Sectorului 3 în zona central-estică a Municipiului București cu legătură directă spre estul României prin Rețeaua Trans-europeană de Transport TEN-T, și anume Coridorul

Orient/Mediterana de Est (coridoarele rutiere și feroviare IV și IX) joacă un rol important în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

De asemenea, prin realizarea viitorului Canal Dunăre-București se poate realiza o conexiune cu o altă rețea primară TEN-T, Coridorul VII Rin-Dunăre. Conexiunile cu rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale se face prin A2 București-Constanța și DN3 către Ilfov, ambele legate prin Șoseaua de Centură a Bucureștiului. Din punctul de vedere al traficului, conform Recensământului General al Circulației Rutiere din 2010 elaborat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNANDR), s-a obținut un trafic mediu anual de 33.546 vehicule/24h. pe A1, 3918 vehicule/24h. pe DN3, respectiv 15.471 vehicule/24h. pe CB. Din analiza fluxurilor de trafic a rezultat faptul că drumul Centura Bucureștiului are un nivel de serviciu ridicat (nivel E) și rezerve de capacitate de circulație scăzute, ceea ce va conduce la o redirectionare a vehiculelor către interiorul Sectorului 3 cu efecte negative. Conform datelor INS în anul 2012 se observă o creștere a numărului de înmatriculări de vehicule rutiere la nivelul întregului București cu aproximativ 10% față de anul 2010.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele străzi ale **Sectorului 3**:

Nr./ Sect.	Tipul Arterei	Denumirea	Limite		Lungimea (ml)
			De la ...	Pâna la ...	
1	Str.	Baba Novac	Mihai Bravu	Str.Bucovina	1950
2	Str.	Basarab Matei	Bd.Mircea Voda	Calea Călărași	200
3	Str.	Băniei	Bd.Brătianu	Str.Cavafi Vechi	75
4	Str.	Blaga Lucian	Calea Dudești	Bd.Unirii	1050
5	Str.	Brâncuși Constantin	Str.Bucovina	Str.Lucrețiu Pătrășcanu	1050
6	Bd.	Brătianu C.I.	Bd.Regina Elisabeta	Bd.Corneliu Coposu	1050
7	Bd.	Burebista	P-ța Alba Iulia	Str.Unirii	500
8	Aleea	Barajul Dunării	Str.Liviu Rebreanu	Barajul Sadului	525
9	Str.	Botev Hristo	P-ța Rosetti	Bd.Corneliu Coposu	600
10	Calea	Călărași	P-ța Corneliu Coposu	Sos.Mihai Bravu	2900
11	Str.	Cavafi Vechi	Str.Băniei	Str.Lipscani	75
12	Str.	Câmpia Libertății	Bd.Basarabiei	Str.Liviu Rebreanu	300
13	Bd	Coposu Corneliu	Bd.I.C.Brătianu	P-ța Corneliu Coposu	500
14	Bd.	Decebal	P-ța Alba Iulia	Sos.Mihai Bravu	1050
15	Str.	Delea Noua	Calea Călărași	Bd.Dacia	400
16	Str.	Dristorului	Bd.Decebal	Bd.Camil Ressu	500
17	Calea	Dudești	Calea Vitan	Sos.Mihai Bravu	1100
18	Splai	Dudești	Calea Vitan	Limita sector	1625

19	Str.	Drum între Tarlale	Șos.Gării Cățelu	Bd.Th.Palady	2200
20	P-ța	21 Decembrie 1989	(fosta Universității)		
21	Bd.	Energeticienilor	Calea Vitan	Str.Releului	1000
22	Str.	Fizicienilor	Bd.Camil Ressu	Bd.Energeticienilor	1150
23	Șos.	Gara Cățelu	Șos.Pantelimon	Șos.Industriilor	3000
24	Str.	Goga Octavian	Splai Unirii	Calea Vitan	1100
25	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd.Basarabia	Bd.Th.Pallady	2500
26	Str.	Halelor	Splai Independenței	Bd.C.I.Brătianu	150
27	Str.	Industriilor	Șos.Dudești- Pantelimon	Halta Cernica	2700
28	Str.	Lipscani	Str.Cavafi Vechi	Bd.Brătianu	150
29	Bd.	Mircea Voda	P-ța Corneliu Coposu	Splai Unirii	1600
30	Str.	Nerva Traian	Splai Unirii	Bd.Unirii	1200
31	Str.	Pallady Theodor pictor	Bd.Nicolae Grigorescu	Limita administrativa	3700
32	Str.	Pătrășcanu Lucrețiu	Str.C-tin Brâncuși	Bd.Basarabia	800
33	Str.	Popa Nan	Calea Călărași	Str.Th.Speranția	650
34	Str.	Postavarului	Bd.Nicolae Grigorescu	Bd.1 Decembrie 1918	900
35	Bd.	Râmnicu Sărat	Bd.Camil Ressu	Calea Vitan	1200
36	Str.	Râmnicu Vâlcea	Bd.Camil Ressu	Bd.Râmnicu Sărat	800
37	Str.	Rebreanu Liviu	Bd.Camil Ressu	Bd.N.Grigorescu	1750
38	Bd.	Ressu Camil pictor	Sos.Mihai Bravu	Bd.N.Grigorescu	2200
39	Bd.	Regina Elisabeta	Calea Victoriei	P-ța Universității	200
40	Str.	Sf.Vineri	Calea Moșilor	Bd.Mircea Voda	675
41	P-ța	Sf.Gheorghe			
42	Str.	Traian	Calea Moșilor	Calea Călărași	600
43	Splai	Unirii	P-ța Unirii	Sos.Vitan - Bârzești	3200
44	Bd.	Unirii	P-ța Unirii	P-ța Alba Iulia	2000
46	Calea	Victoriei	Splai Independentei	Bd.Regina Elisabeta	
47	Calea	Vitan	Calea Dudești	Splai Unirii	3000

48	Str.	Vulturilor	Str.Romulus	Str.Ion Pilat	390
49	Bd.	Basarabia	Sos.Mihai Bravu	Sos.Vergului	1800
50	Sos.	Mihai Bravu	Sos.Colentina	Bd.Basarabia	2500

II.5.2 Căi de transport feroviare

Regionala C.F.R. București - Prin realizarea obiectului de activitate, Regionala C.F.R. București asigură efectuarea transporturilor publice feroviare de călători, bagaje, mărfuri și alte bunuri, pe bază de contract de transport, încheiat cu operatorii de transport feroviar, în scopul satisfacerii interesului public.

Căile Ferate din România au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul acestora, calea ferată a fost un motor al progresului tehnic și uneori, chiar economic al societății. De asemenea, a fost un factor de stabilitate care, în mare măsură, nu a putut fi influențat de curentele politice.

În anul 1869 se inaugurează linia de cale ferată București - Giurgiu, precum și Gara Filaret, *prima gară* din capitală (începând din 1960 va deveni autogară). De asemenea la 25 septembrie 1872 se inaugurează *Gara de Nord* (pe atunci "Gara Târgoviștii"), și se dă în exploatare linia ferată București - Ploiești.

Regionala CFR București cuprinde 3 divizii, după cum urmează:

- Divizia Linii din cadrul regionalei are în întreținere linie de cale ferată din 8 județe și municipiul București, în lungime totală de 2.818,699 km, din care 321,967 km în Capitală.
- Cea de-a doua divizie a Regionalei, Divizia Instalații, asigură întreținerea instalațiilor de siguranța circulației (semnalizare pentru circulație sau manevră, centralizare electrodinamică) și a instalațiilor care asigură tracțiunea trenurilor.
- Divizia Trafic a înregistrat rezultate pozitive prin creșterea numărului de trenuri circulate și scăderea indicatorului "întârzieri / 100 tren km³".

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă, "CFR Marfă"-SA a fost înființată la 1 Octombrie 1998, după reorganizarea prin diviziune a Societății Naționale a Căilor Ferate Romane și are statut de societate comercială pe acțiuni.

CFR Marfă este o companie, persoană juridică română, ce își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor și are ca principal obiect de activitate transportul public de marfă și bunuri pe calea ferată, în trafic intern și internațional. Astfel:

- utilizează infrastructura Căilor Ferate ca unic operator național de marfă;
- este proprietarul patrimoniului, posedă autonomie în administrarea bunurilor sale și beneficiază de rezultatele activității sale.

Cea mai importanta gară a României dar și a Bucureștiului este Gara de Nord.

Pe raza Sectorului 3 se află și funcționează *Gara Titan Sud*

GARA TITAN SUD este o gară mică terminus de călători din Sectorul 3, situată în zona Republica, pe bulevardul Basarabia, în imediata apropiere a stației de metrou Republica. Singurul operator care utilizează gara este Transferoviar Călători, cu 14 trenuri Regio circulând zilnic spre Oltenița. În perioada comunistă, gara s-a numit halta 23 August. Gara dispune de peroane laterale cu 2 linii, sală de așteptare și casă de bilete, fiind folosită în exclusivitate de navetiștii din comunele învecinate orașului.


II.5.3. Căi de transport subterane

Sectorul 3 este stăbătut de magistralele M1, M2, respectiv M3, stațiile:

-Anghel Saligny, Nicolae Teclu, 1 Decembrie 1918 (magistrala M3)

- Piața Muncii, Dristor, Nicolae Grigorescu (M1 și M3), Titan, Costin Georgian, Republica, Pantelimon (magistrala M1)
- Universitate (M2)

Pentru intervenția în situații de urgență METROREX dispune de un număr de 49 de pompieri salvatori cu sediul în stațiile PIAȚA UNIRII 1 și BASARAB 2 și un număr de 33 specialiști în diferite meserii (energeticieni, instalatori, electricieni).



Harta rețea metrou București

În anul 2008 METROREX a dat în folosință magistrala M3 între Nicolae Grigorescu 2 - Linia de Centură; cu lungimea de 4,75 km, și cuprinde 4 stații: - Nicolae Grigorescu 2, - 1 Decembrie 1918, - Nicolae Teclu - Anghel Saligny

Parc în exploatare: • 44 trenuri tip Bombardier • 33 trenuri tip IVA

Planul de Analiză și Acoperirea Riscurilor • Linii de metrou : 4; • Lungimea rețelei: 69,25 km cale dubla; • Număr depouri : 4; • Număr de stații : 51; • Distanța medie între două stații : 1.5 km; • Lungimea unei stații : 135 – 175 m; • Adâncimea medie a unei stații : 12 m; • Ecartament : 1432 mm; Linii de metrou:

- Linia de metrou M1: Republica – Nicolae Grigorescu – Eroilor – Gara de Nord – Piața Victoriei - Obor - Dristor 2 .
- Linia de metrou M2: Berceni - Piața Sudului - Piața Unirii - Piața Victoriei - Pipera

- Linia de metrou M3: Anghel Saligny – Nicolae Grigorescu - Eroilor - Politehnica - Preciziei .
- Linia de metrou M4: Gara de Nord - Basarab - Parc Bazilescu.
- Linia de metrou 1 : Pantelimon – Eroilor – Dristor 2
- Linia de metrou 3 : Anghel Saligny – Eroilor – Preciziei Linia de metrou 2 : Berceni - Pipera
- Linia de metrou 4 : Gara de Nord 2 – Parc Bazilescu Estimări : - Linia 4 de metrou, în viitorul apropiat, va fi extinsă cu încă două stații: Laminorului și Lac Străulești, iar în viitorul nu prea îndepărtat cu tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul.

- Linia 5 de Metrou: Drumul Taberei – Universitate – Pantelimon.

- Linia 6 de Metrou: legătura rețelei de metrou a Municipiului București cu Aeroportul Henri Coandă Otopeni pe traseul Gara de Nord – 1 Mai – Aeroportul Henri Coandă Otopeni. - Linia 7 de Metrou: Bragadiru – Rahova – Piața Unirii – Moșilor – Obor – Colentina – Voluntari.

Modernizarea rețelei aflată în prezent în exploatare, a echipamentelor și a instalațiilor din dotare (instalații de siguranță circulației, instalații energetice și de vitalitate, scări rulante, montajul ascensoarelor pentru toate categoriile de utilizatori, etc.), se constituie de asemenea într-o preocupare permanentă a managementului companiei în scopul creșterii siguranței și confortului călătorilor.

II.5.4. Căi de transport aeriene

Nu este cazul.

II.5.5. Rețele de conducte magistrale

În ceea ce privește conductele magistrale de transport gaze, petrol și produse petroliere putem preciza că pe teritoriul Sectorului 3 operatorul autorizat în acest sens este SC Distrigaz Sud Rețele, componentă a grupului de firme Engie România S.A., având în administrare 346771,53 m rețea cu un număr total de peste 50000 mii utilizatori branșați.

A. Rețeaua de apă potabilă:

Apa folosită pentru producerea apei potabile distribuită în București este captată din râurile Argeș și Dâmbovița și tratată în trei uzine de tratare și producere a apei potabile:

Procesul de tratare a apei dispune, pe lângă etapele clasice, de tratarea apei cu ozon și de posibilitatea îndepărtării micropoluantilor cu cărbune activ pulbere.

De la stațiile de tratare, apa este transportată prin apeducte către rezervoarele de apă potabilă și apoi distribuită, prin stațiile de pompare, către populație. Apa potabilă este pompată din rezervoare prin intermediul a 7 stații de pompare: Grozăvești, Sud, Drumul Taberei, Nord, Grivița, Preciziei, Uverturii.

Din cauza regimului de înălțime variat al construcțiilor din București, se impune ridicarea locală a presiunii. Stațiile de repompare și de hidrofor asigură regimul de înaltă presiune în zonele de blocuri.

Rețeaua de distribuție a Bucureștiului este o rețea inelară. Din 1847, rețeaua s-a dezvoltat continuu ajungând în 2015 la 2500 km. Rețeaua este compusă din: artere, conducte de serviciu, branșamente, vane, hidranți.

Sistemul de alimentare cu apă al orașului București dispune de:

- peste 250 km de apeducte
- peste 2.507,2 km de conducte principale și conducte de serviciu
- peste 129.104 de branșamente având lungimea însumată de aproximativ 981,1 km
- 16825 hidranți

Canalizare

Apa Nova București este operatorul responsabil de gestionarea resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice de pe teritoriul Municipiului București. Calitatea apei potabile distribuite prin sistemul de distribuție este controlată continuu și permanent, cu analizoare automate și prin analize complexe fizico-chimice, biologice și microbiologice și este prezentat lunar printr-un buletin de analiză a apei potabile conform unui program lunar din diferite zone ale Capitalei, clar definite, în funcție de numărul de locuitori. Șapte puncte din 49 sunt situate în raza Sectorului 3.

Din punctul de vedere al distribuției rețelei de alimentare cu apă pe suprafața Sectorului 3, sunt desfășurate aproximativ 486 m liniari de conductă, 21,59% din lungimea totală la Municipiului București, măsurați până la bransamentul beneficiarilor.

Această valoare include lungimea rețelei de distribuție apă potabilă, dar și a rețelei de distribuție apă industrială. Relevant pentru extinderea serviciului de apă-canal din Sectorul 3 este proiectul de Extindere și Reabilitare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul București finanțat Prelucrare proprie pornind de la Baza de date Tempo – Utilități publice de interes local, INS Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 75 prin POSMEDIU 2007-2013 aflat în implementare ce va acoperi străzile sectorului neracordate încă la rețea.

Colectarea apelor uzate se realizează prin rețeaua de canalizare construită preponderent în sistem unitar din București, care asigură colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în emisar, atât a apelor uzate, cât și a apelor meteorice. Deși discutăm de un sistem de canalizare cu o vechime de 50 de ani, pe 20% din rețeaua de canalizare nu au fost identificate probleme majore la nivelul întregului sector. Caseta colectoare de sub râul Dâmbovița proiectată pentru a colecta gravitațional toată apa uzată colectată din întreg orașul București are o lungime de 18 km.

Din punct de vedere al sistemului de colectare al apelor menajere și pluviale, pe suprafața Sectorului 3 sunt desfășurați aproximativ 412 km liniari de conductă, aproximativ 21,61% din lungimea totală la Municipiului București. Râul Dâmbovița străbate Capitala de la nord-vest către sud-vest, de-a lungul unei albie artificiale cu o lungime de aproximativ 18 km. Albia sa naturală a fost modificată pentru prima dată în anul 1985, pe o lungime de 10,6 km pe limita sudică a sectorului. R.A.D.E.T. București este unicul gestionar al sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice din Capitală. Sistemul de încălzire centralizată asigură 72% din necesarul de energie termică al orașului București prin sistemul centralizat de termoficare 68% și prin centrale termice de cvartal 4%, neexistând o raportare cu privire la distribuția sistemului pe sectoare.

Din analiza capacității termice instalată în surse și densitatea de consum a zonelor arondate, rezultă că CET București Sud, amplasat pe raza Sectorului 3, și-a extins arealele aferente de distribuție către partea nordică a municipiului București. Acest lucru conduce la creșterea rapidității gradului de uzură fizică a întregului sistem și la pierderi mari pe conductele de distribuție. Pentru dezvoltarea întregului sistem edilitar este necesară inventarierea tuturor zonelor din intravilanul Sectorului 3 lipsite de utilități publice și promovarea acestora către operatori de a fi incluse în programele anuale de modernizare și extindere. Chiar dacă în urma analizei reiese faptul că principalele zone neracordate la rețele, sau cu probleme în operare se regăsesc în partea de nord-est a sectorului, inventarierea nu trebuie realizată limitativ. În vederea coordonării activității primăriei de sector cu programele de implementare aferente rețelelor de utilități este necesară includerea acestora în Programul Coordonator Anual, respectând legislația în vigoare

B. Sistemul de transport și distribuție a energiei termice

RADET București este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România, detinând 43% din piață. Furnizează energie termică pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentând peste 8.500 de blocuri și imobile, în care trăiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum și pentru aproximativ 5.400 de instituții, obiective sociale și agenți economici.

RADET București este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Aproximativ 95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici)

Secțiunea a 6-a. *Dezvoltare economică*

II.6.1 Cadrul general

Analiza profilului economic al Sectorului 3 a vizat atât caracteristicile actuale ale mediului de afaceri, cât și potențialul acestuia de dezvoltare. Astfel, se poate observa o imagine de ansamblu încurajatoare a situației companiilor private înregistrate pe teritoriul Sectorului 3 al Capitalei, cu un număr semnificativ de companii înființate anual, ilustrând o dinamică de activitate sustenabilă și o tendință de regenerare economică.

Conform celor mai recente date disponibile, cifra de afaceri a companiilor din Sectorul 3 totalizează 35.905.530.021 RON, echivalentul a aproximativ 8 mld. €. Raportat la cifra de afaceri totală la nivelul Bucureștiului, de 384.483.764,159 RON, (aprox. 81 mld. €), activitatea agenților privați din Sectorul 3 reprezintă circa 10% din activitatea economică la nivel municipal. Dinamica economică din Sectorul 3 este în mod firesc influențată de performanța economică a principalilor agenți. Astfel, aproximativ 38% din cifra de afaceri totală la nivelul Sectorului 3 este generată de primele 43 de companii, ale căror cifre de afaceri depășesc 100 de milioane de RON fiecare. Ținând cont de faptul că la nivelul întregului sector activează 42.546 firme, se poate spune că 0,1% dintre companiile din această zonă sunt responsabile pentru 38% din cifra de afaceri totală. Acest tip de polarizare poate fi riscant, în măsura în care unele dintre aceste companii ar alege să se relocheze sau ar traversa perioade de dificultăți financiare. De aceea, pluralizarea activității economice este o direcție de urmărit pe termen mediu și lung.

Având în vedere domeniile și structura activităților economice din Sectorul 3, este de așteptat o pluralizare naturală a pieții în domeniile ITC, imobiliar și al industriilor creative care, deși înregistrează fiecare ponderi de aproximativ 3% din cifra de afaceri totală din sector (față de primele trei poziții care înregistrează 51,5% - activități comerciale, 15,6% - construcții și 5,85% - producția și distribuția produselor alimentare), au un potențial de creștere foarte ridicat în următorii ani.

6.2. Structura și evoluția agenților economici

Unul dintre principalele avantaje ale mediului de afaceri din Sectorul 3 este rata de regenerare a agenților privați. Astfel, în fiecare an ponderea companiilor nou-înființate o depășește pe cea a companiilor ce ies de pe piață. În manieră generală, această situație reflectă o reactivitate bună a agenților economici, în ansamblul lor, față de cererea de pe piață. Ponderea mare a firmelor funcționale din Sectorul 3 arată sustenabilitatea generală a mediului de afaceri. Este important totuși de observat numărul semnificativ al companiilor private ce se află în situație de dificultate financiară (faliment, insolvență sau lichidare), 4.050 de companii. De asemenea, o pondere relativ importantă o au firmele suspendate sau dizolvate – 12% dintre companiile înființate pe teritoriul Sectorului 3, în perioada de referință 1991-2014. Astfel, un total de 10.425 de firme au ieșit din jurisdicția Sectorului 3, în perioada studiată, majoritatea prin suspendare sau dizolvare.

Din punctul de vedere al dispersiei teritoriale în interiorul Sectorului 3, majoritatea agenților economici preferă poziționarea centrală, adiacentă Bulevardului Unirii. Astfel, se disting până la 9.815 puncte de lucru distribuite pe axa Unirii – Vitan. Din punct de vedere al împărțirii funcționale, este de remarcat că zona centrală nu conține multe clădiri de birouri, ci mai degrabă blocuri de locuințe. Astfel, dincolo de spațiile comerciale de la parterul imobilelor rezidențiale este frecventă înregistrarea sediilor sociale și chiar a punctelor de lucru în apartamente, respectiv în spații cu altă destinație inițială decât cea de desfășurare a activităților economice.

6.3 Turism / capacități de primire turistică

Sectorul 3 nu este doar sectorul cu cea mai mare populație din capitală, dar este și sectorul pe suprafața căruia se află Centrul Istoric al Bucureștiului, zonă cu o densitate mare de clădiri monument. În acest perimetru se afla inima vechiului București, care s-a ridicat începând cu veacul al XVI-lea în jurul Curții Domnești – reședința oficială a voievozilor munteni. Pornind de aici, ne este lesne să enumerăm câteva dintre cele mai importante elemente istorice, cu care se mândrește atât Sectorul 3, cât și Capitala României, fiind vizitate anual de mulți dintre turiștii cazați pe raza sectorului. Putem enumera: Hanul lui Manuc, Palatul Șușu, Banca Națională a României, Piața Universității, Biserica Rusă, Biserica Stavropoleos, Palatul Poștelor – Muzeul Național de Istorie al României, Biserica de Jurământ, Ministerul Agriculturii, Biserica Colțea, Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Biserica Buna Vestire, Strada Lipscani, Casa Eliad etc.

Concentrarea instituțiilor de cultură și prezența Centrului Vechi pe suprafața Sectorului 3 invită la o abordare din ambele sensuri a peisajului, atât din perspectiva evenimentelor culturale, cât și a celor destinate relaxării și agrementului.

Secțiunea a 7-a Infrastructuri locale

II.7.1. Instituții publice

INSTITUTII PUBLICE CENTRALE

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
- Tribunalul București
- Oficiul Național al Registrului Comerțului
- Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel București
- Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
- Administrația Domeniului Public Sector 3
- Agenția Națională Pentru Locuințe
- Apa Nova București
- Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
- Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul București
- Oficiul Stării Civile Sector 3
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Pubice Comunitare de Utilități Publice
- Agenția Națională Antidrog
- Centrul Militar București Sector 3

- Direcția Județeană de Statistică Ilfov
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
- Direcția Taxei și Impozite Sector 3
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
- Casa Locală de Pensii Sector 3
- Poliția Rutieră Sector 3
- Comisariatul București al Gărzii Naționale de Mediu
- Unitatea Specială 76 Jandarmi Pază și Protecție Instituții Bancare și Transport Valori București
- Inspectoratul Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov

II.7.2 Cultura

- Muzeul de Istorie al Evreilor din România
- Muzeul Palatul Voievodal-Curtea Veche
- Muzeul Municipiului București
- Muzeul Băncii Naționale a României
- Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Funică-Minovici,,
- Muzeul Holocaustului
- Muzeul Național Filatelic
- Muzeul Regiei Autonome de Transport București
- Future Museum
- Teatrul Arca
- Teatrul Coquette
- Teatrul Ion Creangă
- Teatrul Evreiesc de Stat
- Teatrul de Comedie

II.7.3 Sănătate

- Ambulatoriul de specialitate- Spitalul Clinic Colțea
- Centrul de Diagnostic și Tratament Titan
- Dispensarul TBC Sector 3 (Policlinica Vitan)
- Institutul de virusologie Ștefan S. Nicolau
- Spitalul Clinic Caritas
- Spitalul Clinic Colțea
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale prof. dr. Victor Babeș
- Spitalul Clinic prof. dr. Constantin Angelescu Spitalul de Psihiatrie Titan De. Constantin Gorgos
- Institutul Național de Recuperare, Medicină, Fizică și Balneoclimatologiei
- Spitalul Clinic Dermato-Venerice Prof. Dr. S. Longhin

II.7.4 Educație

Grădinițe

- Grădinița nr. 3
- Grădinița nr. 24

- Grădinița Floare de Colț
- Grădinița nr.68
- Grădinița nr. 69
- Grădinița nr. 70
- Grădinița nr. 71
- Grădinița nr. 154
- Grădinița nr. 160
- Grădinița Brândușa
- Grădinița nr. 187
- Grădinița nr. 191
- Grădinița nr. 196
- Grădinița nr. 211
- Grădinița nr. 216
- Grădinița nr. 231
- Grădinița nr. 232
- Grădinița nr. 239
- Grădinița nr. 240
- Grădinița Peștișorul de Aur
- Grădinița nr. 255

Școli

- Școala Gimnazială Mexic
- Școala Gimnazială Leonardo da Vinci
- Școala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab
- Școala Gimnazială Liviu Rebreanu
- Școala Gimnazială nr. 47
- Școala Gimnazială nr. 54
- Școala Gimnazială nr. 55
- Școala Gimnazială nr. 67
- Școala Gimnazială Cezar Bolliac
- Școala Gimnazială Barbu Delavrancea
- Școala Gimnazială nr. 78
- Școala Gimnazială nr. 80
- Școala Gimnazială nr. 81
- Școala Gimnazială nr. 82
- Școala Gimnazială nr. 84
- Școala Gimnazială nr. 86
- Școala Gimnazială nr. Mihai Botez
- Școala Gimnazială nr. 88
- Școala Gimnazială Nicolae Labiș
- Școala Gimnazială nr. 92
- Școala Gimnazială nr. 95
- Școala Gimnazială nr. 112
- Școala Gimnazială nr. 116
- Școala Gimnazială nr. 149

- Școala Gimnazială nr. 195 (Hamburg)
- Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca
- Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza
- Școala Gimnazială nr. 200
- Școala Gimnazială Specială nr. 5
- Școala Gimnazială de Arte nr. 5

Licee

Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

Aleea Barajul Dunarii Nr. 5

021 340 48 11

Liceul Teoretic Dante Alighieri

Aleea Fuiorului Nr. 9

021 348 19 50

Liceul Teoretic Decebal

Bd. Energeticienilor nr. 9-11

021 346 92 33

Liceul Teoretic „Beniamin Franklin”

Str. Pictor Gheorghe Tatarascu Nr. 1

021 324 48 90

Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu”

Str. Hristo Botev Nr. 17

021 313 90 82

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”

B-dul Theodor Pallady Nr. 26

021 345 09 20

Liceul Teoretic Nichita Stanescu

Str. Lucretiu Patrascanu Nr. 12

021 340 04 40

Colegiul Tehnic Anghel Saligny

B-dul Nicolae Grigorescu Nr. 12

021 340 26 54

Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu, Nr. 428

021 321 76 99

Liceul Tehnologic Elie Radu

B-dul Energeticienilor Nr. 5

021 346 60 40

Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu

B-dul Basarabia Nr. 256

021 256 00 83

Liceul Tehnologic Theodor Pallady

B-dul Theodor Pallady Nr. 250

021 345 30 80

Liceul Teologic Baptist „Logos”

B-dul Theodor Pallady Nr. 26

021 345 10 72

Colegiul National Matei Basarab

Matei Basarab Nr. 32

021 321 66 40

II.7.5 Rețele de utilități, apă, canalizare, electrice, gaze

LUNGIMEA SI STAREA PRINCIPALELOR REȚELE TEHNICO-EDILITARE

1. Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei

Rețeaua propriu-zisă de distribuție a apei – 2.507,2 km, din care:

Conducte de branșament – 981,1 km

2. Lungimea totală a componentelor rețelei de canalizare, la sfârșitul anului 2015:

- 2,348.9 km rețea propriu-zisă canale colectoare principale (DN>150 mm) – 250 km
- racorduri de canal – 930,9 km
- racorduri ale gurilor de scurgere – 248,3km

Administrator: S.C. APA NOVA

3. S.C. "DISTRIGAZ-SUD" S.A. – Sucursala București și-a propus îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din municipiul București și a realizat, din surse proprii, înlocuiri de conducte și branșamente gaze naturale, protecții, extinderi și alimentări cu gaze naturale.

REȚEAUA ȘI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE

Lungimea simplă a conductelor de distribuție (la sfârșitul anului)- km	1995,7
Gaze distribuite - mil.m.c.	2633
din care: pentru uz casnic	375

4. Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) are în exploatare 790 puncte termice, 48 centrale termice, 1357 km rețele de transport, care asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru 1.500.000 locuitori.

Programul din bugetul propriu RADET a propus realizarea în procent de 100% a obiectivelor de modernizări și reparații: modernizări rețele termice, puncte și centrale termice; contorizare consumatori; reparații rețele termice primare și secundare și avarii la rețelele de termoficare.

Rețeaua de termoficare are o lungime totală de 1 357 km (80% dintre rețele au peste 25 ani vechime), din care:

- 514 km canale principale
- 843 km canale secundare

5. S.C. ENEL S.A. – S.D.F.E.E.B. Sucursala de Distribuție București gestionează un număr de instalații de 110 kV, medie și joasă tensiune: 31 stații de transformare; cca. 4.000 posturi și puncte de alimentare; 170 km rețea subterană 110 kV; 21.600 km rețea subterană medie și joasă tensiune; 3.700 km rețea aeriană de joasă tensiune pe stâlpi de lemn, beton și metal; 855.600 puncte de măsură.

Din volumul instalațiilor existente, cca. 55% au durată de viață depășită, realizate cu tehnologii învechite ce nu asigură securitatea personalului de exploatare și nici siguranța și calitatea energiei electrice livrate consumatorilor.

În privința consumului de energie electrică se constată o tendință de creștere.

Deși starea instalațiilor este cea menționată anterior, E.D.F.E.E. București a asigurat totuși alimentarea cu energie electrică a consumatorilor fără întreruperi frecvente și de durată. Prin programele de investiții și reparații s-au urmărit atât menținerea în funcțiune a instalațiilor existente, cât și modernizarea și amplificarea lor.

6. Rețeaua de telefonie are o lungime de 13 796,698 km, din care:

- 4 519,928 km canal subteran
- 2 856,825 km canal aerian
- 6 419,945 km canalizații telefonice

Administrator: TELEKOM

Lungimea totală a rețelelor tehnico-edilitare în municipiul București este de 42 330,659 km din care:

- 35 123 km - în subteran
- 7 207, 659 km - la suprafață

II.7.6 Spațiile pentru cazarea evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării SECTORULUI 3

SPAȚIILE PENTRU CAZAREA EVACUAȚILOR ȘI PREPARAREA HRANEI ÎN CAZUL EVACUĂRII

SPATII DE CAZARE DESTINATE SINISTRATILOR

Nr. Crt.	DENUMIREA INSTITUȚIEI DE INVĂȚĂMÂN T	ADRESĂ	NR. SĂLI DE CLASĂ*	POSSIBILITĂȚI CAZARE		POSSIBILITĂȚI HRĂNIRE	
				SĂLI DE SPORT **	INTER NATE ***	SĂLI DE FESTIV ITATI ****	SĂLI DE MESE *****
1.	Școala Voievod Neagoe Basarab	Intr. Constantin Brâncuși Nr. 7	35/50MP	În construcți e 800mp			
2.	Școala nr. 20	Str. Prevederii nr.19	23/50MP	1335mp			
3.	Școala Liviu Rebreanu	Aleea Barajul Rovinari nr.1	21/50MP	1/50mp			
4.	Școala Mexic	Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34	16/57MP	1/1047 mp			
5.	Școala nr. 47	Șos. Gării Cățelu nr.130	14/30MP	1/60mp			
6.	Școala nr. 54	Str. Istriei nr.19	16/51MP	1/539 mp			
7.	Școala nr. 55	Șos. Industriilor nr. 46	18/48MP	Sală sport 50			

8.	Școala nr. 67	Str. Magnetului nr.1 – 3	14/48MP				
9.	Școala Cezar Bolliac	Str. Țiglina nr. 37	24/48MP	2/48MP Cni-1270mp			
10.	Școala Barbu Delavrancea	Str. Matei Basarab nr. 28 – 30	16/43.2MP				
11.	Școala Leonardo Da Vinci	Str. Pictor Gh. Petrașcu nr. 55	24/51MP	1/162MP			
12.	Școala nr. 78	Șos. Gării Cățelu nr. 50	9/48MP				
13.	Școala nr. 80	Calea Dudești nr. 191	28/56.25MP	1/820MP			1/28MP
14.	Școala nr. 81	Str. Nerva Traian nr. 33	18/53MP	782mp			
15.	Școala nr. 82	Str. Jean Steriadi nr. 17	1/300MP 1/480MP				
16.	Școala nr. 84	Calea Vitan nr. 135	24/48MP	1/1020 mp 2/148 mp	2/20PE RS	1/160MP	1/70PER S
17.	Școala nr. 86	Intr. Reconstrucției nr. 6 A	25/51 mp	52mp			
18.	Școala Mihai Botez	Str. Râmnicul Vlcea nr. 32	24/49MP	900mp			
19.	Școala nr. 88	Str. Odobești nr. 3	30/100MP	1/1500 mp			
20.	Școala Nicolae Labiș	Str. Firidei nr. 2	16/51mp 32/48mp	591mp			
21.	Școala nr. 92	Aleea Vlăhița nr. 1 A	24/50MP				
22.	Școala nr. 95	Str. Foișorului nr. 111 – 113	17/50MP	1/80MP		1/80MP	1/50MP
23.	Școala nr. 112	Str. Pătulului nr. 2	24	53.5MP			
24.	Școala nr. 116	Str. Gura Ialomiței nr. 20	18	1480mp			1
25.	Școala nr. 149	Aleea Perișoru nr. 4	21/50MP	1/56MP			
26.	Scoala nr. 195	Aleea Lunca Bradului nr. 2	Complex multifuncțional P+ 1	2 săli de sport 993mp			
27.	Scoala F.G.Lorca	Str. Cozla nr. 1	16/54MP				
28.	Scoala Alexandru Ioan Cuza	Bd Nicolae Grigorescu nr.14	14/54 2lab/54mp 2 cab/54mp				

29.	Scoala nr.200	Str. Postavarul nr.13	13/54mp				
30.	Școala Specială nr. 5	Str. Turturelelor nr. 13	18/45mp	1/70mp			
31.	Liceul teoretic „Al.I.Cuza”	Str.Barajul Dunarii nr.5	16/30 mp	1/555.46 mp			1/106MP
32.	Liceul teoretic „Decebal”	B-dul Energeticienilor nr.9-11	36				1/60MP
33.	Liceul teoretic „Dante Alighieri”	Str. Fuiorului nr.9	4 21/50	1/430mp			
34.	Colegiul Național „Matei Basarab”	Str. Matei Basarab nr.32	16/70mp	1/200 mp			
35.	Școala Sup. Com. „N.Kretzulescu”	Str. Hristo Botev nr.17	30/60 mp	1/160 mp			1
36.	Colegiul Tehnic „A. Saligni”	B-dul Nicolae Grigorescu nr.12	34	1/100mp 1/1500mp		1/135 PERS	1/96MP
37.	Colegiul Tehnic „M. Bravu”	Sos. Mihai Bravu nr.428	25/1350mp	1/288mp			
38.	Liceul Tehnologic „E. Radu”	B-dul Energeticienilor nr.5	19/220 mp	2580mp defășurare 3655 mp			
39.	Liceul Teoretic „N. Stănescu”	Str. Lucretiu Patrascanu nr.12	30/1200 mp		1/108mp	100 PERS.	
40.	Liceul Tehnologic Theodor Pallady	B-dul Theodor Pallady nr.250	19/65 mp		595 mp		
41.	Liceul Teoretic „B. Franklin”	Str. Pictor Gh. Tătărescu nr.1	18/55 mp				
42.	Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu	B-dul Basarabia nr.256	23/55 mp	1/40 mp	56/228		
43.	Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu”	B-dul Theodor Pallady nr.26	34/1632 mp		1/700		
44.	Liceul Teologic Baptist „Logos”	B-dul Theodor Pallady nr.26	5/55 mp				

De la Instituția Prefectului Municipiului București - Comisia Mixtă de Rechiziții Serviciul Probleme Speciale București, ne-a fost transmis extrasul rezultat din "Planul de rechiziții de bunuri și prestări servicii publice în interes public al municipiului București prin care ne este comunicat că: Sala de sport a Colegiului Tehnologic Theodor Pallady din B-dul Theodor Pallady nr.250 și Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” din B-dul Theodor Pallady nr.26, în conformitate cu prevederile Legii nr.132/1997, privind rechizițiile de bunuri și prestări de servicii în interes public, modificată cu legea

nr. 410/2004 și a H.G. nr. 219/2005, cele două obiective vor fi supuse rechiziționării în momentul declalării stării de mobilizare sau de război.

Spații de Cazare și de servit masa în hoteluri din Sectorul 3

Nr. crt.	Denumirea instituției/ unității hoteliere	Adresa	Nr. de camere	Nr. de paturi	Capacitatea de cazare/ nr. de persoane	Capacitate a de servit hrană
1	Hotel Rembrandt (S.C. Rembrandt Hotel S.R.L.)	Str. Smârdan nr. 11, sector 3, București	16	31	31	31
2	Hostel Miorița (SC Restaurant Miorița SA)	Str. Lipscani nr. 12, sector 3, București	6	6	12	-
3	Hotel Confort Traian (SC Rin Hotel Management SRL)	Str. Traian nr. 55, sector 3, București	107	140	140	140
4	Hotel Bliss (Bliss Hotel Restaurant)	Str. Șapte Drumuri nr. 4C, sector 3, București	15	22	30	40
5	Hotel Bucharest City Unirii Square (S.C. Vis 7 Import Export S.R.L.)	Str. Nerva Traian nr. 3A, sector 3, București	88	102	153	120
6	Pensiunea Maragast	Str. Anton Pann nr. 12, sector 3, București				
7	Hotel Tiny Club	Str. Căuzași nr. 27, sector 3, București	70	129	140	60
8	Hotel Funnytime	Calea Vitan nr. 275, sector 3, București	18	38	38	

CAPITOLUL III.

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competență

Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere/ manifestare a situațiilor de urgență, amploarea și efectele posibile ale acestora.

Secțiunea 1.

Analiza riscurilor naturale

III.1.1 Inundații

Municipiul București nu este expus riscului de inundații din revărsare de râu, datorită amenajărilor hidrotehnice existente în cele trei linii de apărare împotriva inundațiilor.

Banda de inundabilitate a râului Dâmbovița este trasată conform studiului ICPGA (1987) de rupere a barajului acumulării Lacul Morii și propagarea undei de viitură în capitală, până la Vitan.

Tabel cu străzile din banda de inundabilitate

Străzile afectate în caz de revărsare a râului Dambovița inundabilitate 0,1%

NR. CRT.	DENUMIREA STRĂZII
1	Str. Halelor
2	Str. Ion Minulescu
3	Splaiul Unirii
4	Str. Morilor
5	Str. Octavian
6	Str. Doamna Chiajna
7	Str. Vasile Voiculescu
8	Str. Mirăslău
9	Str. Călugăreni
10	Str. Foișorului -Grădinița Răsărit nr.2
11	Str. Moșilor până în Peneș Curcanul
12	Intrarea Scorțeni
13	Șoseaua Mihai Bravu până în Calea Vitan
14	Str. Pătlaginei
15	Str. Pelinului
16	Str. Vrejului
17	Str. Vântului
18	Str. Troscotului
19	Gura Călnăului
20	Str. Eșarfei
21	Aleea Tândală

22	Aleea Păcală
23	Str. Chiciurei
24	Str. Știrbei
25	Str. Doliei
26	Str. Niță Elinescu
27	Loc. Scarlat Mareș
28	Str. Voineasa
29	Str. Drumeagului
30	Str. Văilor
31	Str. Drumeșului
32	Str. Discului
33	Str. Mărtinești
34	Str. Maria Marin
35	Str. Serg. Ion. Rotaru
36	Str. Invenției
37	Bulevardul Energeticienilor 80%
38	Str. Lăcrămioarei
39	Str. Soldat Iosif Ion
40	Str. Danubiu 10%
41	Str. Marin Bonea
42	Locotenent Petre Lăzărescu
43	Soldat Constantin Teodorescu
44	Str. Dor Mărunt
45	Intrarea Lianeii
46	Str. Dumitru Z. Nicolae 46
47	Str. Eterului
48	Str. Ținutului
49	Str. Releului 50%
50	Str. Lunca Dunării

**OBIECTIVE DIN ZONA INUNDABILA
A RÂULUI DAMBOVIȚA**

**Agenții economici afectați pe raza Sectorului 3
în caz de revărsare a Râului Dâmbovița cu probabilitate 0.1%
(o dată la o mie de ani)**

Nr. crt.	DENUMIRE AGENT ECONOMIC	DENUMIRE STRADĂ
1.	Zitec Com SRL	Splaiul Unirii Nr.165 Cladirea TNO2, Etajul 6 Tel. 031 710 0114
2.	Tremend Software Consulting	Splaiul Unirii,nr. 165, Timpuri Noi Square, Tel. 021 223 7700
3.	Impact Hub Bucharest	Splaiul Unirii 165, Timpuri Noi Square, clădirea 2, etaj 1, Tel.0735 228 472
4.	Adn Birou de arhitectură SRL	Strada Ion Minulescu 46, Tel. 021 326 7954

5.	Luxor Beauty SRL	Strada Ion Minulescu 49A, Tel. 0760 140 709
6.	Mega Image Shop and GO	Str. Ion Minulescu nr. 49A
7.	Triumph Dance Academy	Str. Brândușelor nr. 2-4, 0725195005
8.	Flaros SA	Strada Ion Minulescu 67-93 Tel 021 323 2868
9.	Modulex Group SRL	Str. Octavian 2-4, 0213265000
10.	Sitraco Intern Ambient Construct	Str. Doamna Chiajna, 1-3, Bucuresti-Sector 3 ,Tel 021 327 0171
11.	Colantum. ro	Doamna Chiajna, 33, 0765445820
12.	Pentagon Bussines Com SRL	Strada Octavian 18, Tel 0744 575 728
13.	PSG Insurance Broker S.R.L.	Splaiul Unirii 189 021.331.31.77
14.	Ira Test Consult S.R.L.	Strada Mirăslău 24, Tel 021 323 4570
15.	B-Team Consult and Services S.R.L.	Strada Vasile Voiculescu 26, Tel 0745 030 240
16.	Graco cărucioare copii	Splaiul Unirii nr. 49, 0771561035
	Autorex SRL	Str. Calugareni 8 Bis, Tel 0722 729 414
17.	Auto BodyShop Pelicanul Grup	Intrarea Scorțeni 7-5,
	GViTown Residence	Str. Vântului 4-6, București Tel 0722 602 384
18.	Mihai Bravu Rezidential	Str. Vântului 4-6, București
	Xtreme Party	Str. Pelinului 10,Tel. 0723 640 240
19.	Baby Spa	Str. Pelinului nr. 26, 0372706506
20.	PSP Advertising	Str. Pelinului nr. 8-12, 0213469188
21.	Bio Terra Med - HIFU Centre	Str. Pelinului 22,Tel 021 344 0040
22.	BellagioVilla	Str. Vrejului nr.21, Tel. 0729 005 599
23.	Bacos Trading	
24.	Kid Toys Shop	Str. Troscotului 15 Tel. 0721 323 333
25.	Grădinița Just 4 Kids	Str. Vântului 27, Tel. 0721 885 465
26.	Popescu Silvia II	Str. Niță Elinescu 33
27.	Stadionul Olimpia	Strada Drumeagului 49 Tel. 021 250 4031
28.	BeautySupply Store	Barajul Lotru, nr 2 bloc nr 7 ap 3 , Tel. 0768 274 699
29	Shop Unirii ro.	Bulevardul Unirii 1 TEL. 021 311 6166
30	Complex Rezidential Orhideea	Șoseaua Orhideelor 1 Tel. 021 528 0660
31	Military Line Army &Nervy Shop	Str. Știubei 45, Tel. 0734 323 032

32.	Delta ACM 93SRL	Str. Chiciurei 39-45, București 31872 Tel: 021 346 8092
33.	Decori Impex	Strada Traian Popovici 77, Tel: 021 322 7079
34.	SC Accesorii- Usi LTD	Strada Piscul Răchitei Tel. 021 322 7079
35.	Gradinariu Import Export	Str. Chiciurei 47, Tel: 021 344 1489
36.	Alpha Bank	Tel. 021 455 9657
36.	Toyota Dealer	Splaiul Unirii 281-283, Tel 021 346 4991
37.	EvoMAG.ro	Splaiul Unirii 257-259, Tel 0372 173 600
38	Alpha Omega Confexim S.R.L.	Spl. Unirii, 271-273, Tel. 021 346 8856
39.	Dormakaba romania	Splaiul Unirii 243-245, Tel. 021 321 0882
40.	Falcon Electronics Prod. S.R.L.	Splaiul Unirii Nr. 247-251, Mansardă, Birou Nr. 1, Tel. 021 410 9558
41	BMW Auto Cobălcescu	Splaiul Unirii 311, Tel. 0374 102 410
42	Nissan AutoCobălcescu	Splaiul Unirii 311, Tel. 0755 033 672
43	Politia Romana - Brigada Rutiera Buc. - Biroul Accidente Usoare Sector 2, 3, 4, 5	Splaiul Unirii 311 Tel.0374 102 360
44	Euro Glass S.R.L	Strada Drumețului 58, Tel. 0722 375 740
45	Reparații alternatoare	Bulevardul Energeticienilor 86 Tel.0766 748 211
46	Tu Estilo Beauty Studio	Drumul Între Vii nr. 12 Tel. 0765 206 080
47	Auchan	Calea Vitan 236 Tel 0374 857 395
48	Gynecoland Royal Hospital Bucharest	Splaiul Unirii 313, Tel. 031 005 1318
49	Icpe	Clădirea ICPE, Splaiul Unirii 313, Tel. 021 589 3300
50	HS Hydro&Spa SRL,	Splaiul Unirii 313, Tel. 021 344 8949
51	VW-Audi car service Eral Auto - Service auto Vw-Audi	Calea Vitan 242, Tel. 0733 301 010
52	Auto Gilex	Calea Vitan 242, Tel. 0757 066 669
53	Orkla Foods Romania	Calea Vitan,
54	Nordic Import-Export Co S.R.L.	Calea Vitan 240A,

		Tel. 021 346 4557
55	Squash4all	Calea Vitan 289, Tel. 0737 600 297
56	Carpat Sport SRL	Calea Dudești nr. 156, Tel. 0731 131 120
57	Top Jet Service	Strada Eterului Nr 48, Tel. 0722 323 643
58	DAB Auto Suzuki DAB Auto Serv - Suzuki	Splaiul Unirii, nr. 355 – 369, Tel. 021 9793
59	Parbrize Vitan	Splaiul Unirii 454, București C43W+6R Bucharest Tel. 0724 584 021
60	CET Sud Vitan 10%	Bulevardul Nicolae Grigorescu 159, Tel. 0372 757 080
61	Direct Line Inox Impex	Bulevardul Energeticienilor 15, Tel. 021 256 2242
62	Intersport	Bulevardul Ion C. Brătianu 35, Tel. 021 313 7188
63	Karo Grup Service S.R.L.	Str. Fizicienilor nr.15 Tel. 021 348 1100
64	EHG Steel Metal	Bulevardul Energeticienilor 15,
65	Autobaza by VW Classic Club	Bulevardul Energeticienilor Tel. 0744 504 998
66	Salon Anastasia Garden	Bulevardul Energeticienilor 15, Tel. 0737 353 240
67	Liceul Tehnologic Elie Radu	Bulevardul Energeticienilor Vitan Tel. 021 346 6040

Străzile afectate în caz de rupere la barajul Lacul Morii

NR. CRT.	DENUMIREA STRĂZII
1	Str. Halelor
2	Str. Ion Minulescu
3	Splaiul Unirii
4	Str. Morilor
5	Str. Octavian
6	Str. Doamna Chiajna
7	Str. Vasile Voiculescu
8	Str.Mirăslău
9	Str. Călugăreni

10	Str. Foișorului -Grădinița Răsărit nr.2
11	Str. Moșilor până în Peneș Curcanul
12	Intrarea Scorțeni
13	Șoseaua Mihai Bravu până în Calea Vitan
14	Str. Pătlaginei
15	Str. Pelinului
16	Str. Vrejului
17	Str. Vântului
18	Str. Troscotului
19	Gura Călnăului
20	Str. Eșarfei
21	Aleea Tândală
22	Aleea Păcală
23	Str. Chiciurei
24	Str. Știrbei
25	Str. Doliei
26	Str. Niță Elinescu
27	Loc. Scarlat Mareș
28	Str. Voineasa
29	Str. Drumeagului
30	Str. Văilor
31	Str. Drumetului
32	Str. Discului
33	Str. Mărtinești
34	Str. Maria Marin
35	Str. Serg. Ion. Rotaru
36	Str. Invenției
37	Bulevardul Energeticienilor 80%
38	Str. Lăcrămioarei
39	Str. Soldat Iosif Ion
40	Str. Danubiu 10%
41	Str. Marin Bonea
42	Locotenent Petre Lăzărescu
43	Soldat Constantin Teodorescu
44	Str. Dor Mărunt
45	Intrarea Lianeii
46	Str. Dumitru Z. Nicolae 46
47	Str. Eterului
48	Str. Ținutului
49	Str. Releului 50%
50	Str. Lunca Dunării
51	Str. Franceză 15%
52	Șelari 10%
53	Căldărari
54	B-dul. Corneliu Coposu 10%
55	Intrarea Tarcău

56	Str. Vitejilor
57	Str. Peneş Curcanul
58	Str. Nucului
59	Str. Țândărei
60	Str. Fizicienilor
61	CET 100%
62	Bulevardul Nicolae Grigorescu 20%
63	Str. Malul cu Flori
64	Drumul Lunca Merilor
65	Str. Malva
66	Drumul Lunca Cetății 100%
67	Str. Viilor
68	Str. Nicolae Tonitza
69	Drumul Lunca Dodiei
70.	Drumul Lunca Priporului

**Agenții economici afectați de pe raza Sectorului 3
în caz rupere la barajul Lacul Morii**

Nr. crt.	DENUMIRE AGENT ECONOMIC	DENUMIRE STRADĂ
1.	Zitec Com SRL	Splaiul Unirii Nr.165 Cladirea TNO2, Etajul 6 SECTOR 3 Tel. 031 710 0114
2.	Tremend Software Consulting	Splaiul Unirii,nr. 165, Timpuri Noi Square, Tel. 021 223 7700
3.	Impact Hub Bucharest	Splaiul Unirii 165, Timpuri Noi Square, clădirea 2, etaj 1, Tel.0735 228 472
4.	Adn Birou de arhitectură SRL	Strada Ion Minulescu 46,Tel. 021 326 7954
5.	Luxor Beauty SRL	Strada Ion Minulescu 49A,Tel. 0760 140 709
6.	Mega Image Shop and GO	Str. Ion Minulescu nr. 49A
7.	Triumph Dance Academy	Str. Brândușelor nr. 2-4, 0725195005
8.	Flaros SA	Strada Ion Minulescu 67-93 Tel 021 323 2868
9.	Modulex Group SRL	Str. Octavian 2-4, 0213265000
10.	Sitraco Intern Ambient Construct	Str. Doamna Chiajna, 1-3, Bucuresti-Sector 3 ,Tel 021 327 0171
11.	Colohaun. ro	
12	Pentagon Bussines Com SRL	Strada Octavian 18, Tel 0744 575 728
13.	PSG Insurance Broker S.R.L.	Splaiul Unirii 189 021.331.31.77
14.	Ira Test Consult S.R.L.	Strada Mirăslău 24, Tel 021 323 4570
15.	B-Team Consult and Services S.R.L.	Strada Vasile Voiculescu 26, Tel 0745 030 240
16.	Graco cărucioare copii	Splaiul Unirii nr. 49, 0771561035
	Autorex SRL	Str. Calugareni 8 Bis Sectorul 3, Tel 0722 729 414
17.	Auto BodyShop Pelicanul Grup	Intrarea Scorțeni 7-5,
	GViTown Residence	Str. Vântului 4-6, București Tel 0722 602 384

18.	Mihai Bravu Rezidential	Str. Vântului 4-6, București
	Xtreme Party	Str. Pelinului 10, Tel. 0723 640 240
19.	Baby Spa	Str. Pelinului nr. 26, 0372706506
20.	PSP Advertising	Str. Pelinului nr. 8-12, 0213469188
21.	Bio Terra Med - HIFU Centre	Str. Pelinului 22, tel 021 344 0040
22.	Bellagio Villa	Str. Vrejului nr.21, Tel. 0729 005 599
23.	Bacos Trading	Str. Pelinului nr. 24
24.	Kid Toys Shop	Str. Troscotului 15, tel. 0721 323 333
25.	Grădinița Just 4 Kids	Str. Vântului 27, tel. 0721 885 465
26.	Popescu Silvia II	Str. Niță Elinescu 33
27.	Stadionul Olimpia	Strada Drumeagului 49, tel. 021 250 4031
28	BeautySupply Store	Barajul Lotru, nr 2 bloc nr 7 ap 3 , Tel. 0768 274 699
29	Shop Unirii ro.	Bulevardul Unirii 1 TEL. 021 311 6166
30	Complex Rezidential Orhideea	Șoseaua Orhideelor 1, tel. 021 528 0660
31	Military Line Army & Navy Shop	Str. Știubei 45, tel. 0734 323 032
32	Delta ACM 93 SRL	Str. Chiciurei 39-45, București 31872 Tel: 021 346 8092
33	Decor Impex	Strada Traian Popovici 77, Tel: 021 322 7079
34	SC Accesorii- Usi LTD	Strada Piscul Răchitei Tel. 021 322 7079
35	Grădinariu Import Export	Str. Chiciurei 47, Tel: 021 344 1489
36	Alpha Bank	Tel. 021 455 9657
37	Toyota Dealer	Splaiul Unirii 281-283, Tel 021 346 4991
38	EvoMAG.ro	Splaiul Unirii 257-259, Tel 0372 173 600
39	Alpha Omega Confexim S.R.L.	Spl. Unirii, 271-273, Tel. 021 346 8856
40	Dormakaba romania	Splaiul Unirii 243-245, Tel. 021 321 0882
41	Falcon Electronics Prod. S.R.L.	Splaiul Unirii Nr. 247-251, Mansardă, Birou Nr. 1, Tel. 021 410 9558
42	BMW Auto Cobălcescu	Splaiul Unirii 311, Tel. 0374 102 410
43	Nissan Auto Cobălcescu	Splaiul Unirii 311, Tel. 0755 033 672
44	Politia Romana - Brigada Rutiera Buc. - Biroul Accidente Usoare Sector 2, 3, 4, 5	Splaiul Unirii 311 Tel. 0374 102 360
45	Euro Glass S.R.L	Strada Drumeșului 58, Tel. 0722 375 740
46	Reparații alternatoare	Bulevardul Energeticienilor 86 Tel. 0766 748 211
47	Tu Estilo Beauty Studio	Drumul Între Vii nr. 12 Tel. 0765 206 080

48	Auchan	Calea Vitan 236 Tel 0374 857 395
49	Gynecoland Royal Hospital Bucharest	Splaiul Unirii 313, Tel. 031 005 1318
50	Icpe	Clădirea ICPE, Splaiul Unirii 313, Tel. 021 589 3300
51	HS Hydro&Spa SRL,	Splaiul Unirii 313, Tel. 021 344 8949
52	VW-Audi car service Eral Auto - Service auto Vw-Audi	Calea Vitan 242, Tel. 0733 301 010
53	Auto Gilex	Calea Vitan 242, Tel. 0757 066 669
54	Orkla Foods Romania	Calea Vitan,
	Nordic Import-Export Co S.R.L.	Calea Vitan 240A, Tel. 021 346 4557
55	Squash4all	Calea Vitan 289, Tel. 0737 600 297
56	Carpat Sport SRL	Calea Dudești nr. 156, Tel. 0731 131 120
57	Top Jet Service	Strada Eterului Nr 48, Tel. 0722 323 643
58	DAB Auto SuzukiDAB Auto Serv - Suzuki	Splaiul Unirii, nr. 355 – 369, Tel. 021 9793
59	Parbrize Vitan	Splaiul Unirii 454, București Tel. 0724 584 021
60	CET Sud Vitan 10%	Bulevardul Nicolae Grigorescu 159, Tel. 0372 757 080
61	Direct Line Inox Impex	Bulevardul Energeticienilor 15, Tel. 021 256 2242
62	Intersport	Bulevardul Ion C. Brătianu 35, Tel. 021 313 7188
63	Karo Grup Service S.R.L.	Str. Fizicienilor nr.15 Tel. 021 348 1100
64	EHG Steel Metal	Bulevardul Energeticienilor 15,
65	Autobaza by VW Classic Club	Bulevardul Energeticienilor Tel. 0744 504 998
66	Salon Anastasia Garden	Bulevardul Energeticienilor 15, Tel. 0737 353 240
67	Liceul Tehnologic Elie Radu	5 Bulevardul Energeticienilor Vitan Tel. 021 346 6040
68	CET 100%	Bulevardul Nicolae Grigorescu 159, Tel. 0372 757 080
69	Atelierul Autohut	Bulevardul Nicolae Grigorescu 110, Tel. 0377 100 946
70	Auto Smart	Bulevardul Nicolae Grigorescu 110, Tel 0766 309 126

71	Grădinița Ștrumfișor	Bulevardul Nicolae Grigorescu 105 Tel. 0744 709 237
72	Energomontaj S.A.-I.E.A.	Strada Ilieara 54, Tel. 021 346 4613
73	Shoppin Mall Grigorescu	Bulevardul Nicolae Grigorescu 143 Tel. 0720 940 567
74	Midocar Vitan	Splaiul Unirii 643 – 673, Tel. 0374 236 400
75	Tekso Frig Romania	Splaiul Unirii 703, Tel. 021 335 3706
76	Imobilul Adriatica	Splaiul Independenței 2K,
77	Oktoberfest Pub	Strada Franceză, Tel. 0763 233 333
78	Biserica Sfântul Anton	Str. Franceză nr. 33, Tel. 0722 607 103
79	Piața Sfântul Anton	Strada Șepcari
80	Unirea Shopping Center	Bulevardul Unirii 1, Tel. 021 311 6166
81	Piața Unirii	Strada Halelor 7
82	Lidl	Intrarea Tarcău 13, Tel. 0800 896 622
83	Motilor Residence	Strada Moșilor 11
84	Petrom	Șoseaua Mihai Bravu nr. 566, Tel. 0372 160 193
85	Party Factory	Intrarea Monolitului nr 12, Tel. 0770 677 450
86	UNIX București III.	Intrarea Lobodei 2 Tel. 0374 206 696
87	Creative Art Holding	Strada Nerva Traian nr. 3, Tel. 0767 504 263
88	Elsaco Electronic - Filiala București	Șoseaua Mihai Bravu 500, Tel. 021 326 1550
89	Vitan Estates	Strada Moșilor 15
90	Muntenia IAMSAT S.A.	Splaiul Unirii 235-237,
91	SC Gerom International Srl ProdimeX GEROM INTERNATIONAL	Șoseaua Mihai Bravu 531-533, Tel. 021 346 7076
92	Biserica lui Hristos	Șoseaua Mihai Bravu 519-523
93	Belu A. Elena	Str. Iosif Ion, Sold., 7 Tel. 0740 108 635
94	Blagoi M. Mihaela Diana	Strada Danubiu 13, Tel. 0730 545 811
95	Salon Beauty Play și loc de joaca	Strada Câmpia Libertății 39, Tel. 0768 694 063
96	Lidl	Strada Fizicienilor 15, Tel. 0800 896 622
97	Metal Business Work	Aleea Fizicienilor nr. 61-63,

		Tel. 0730 074 501
98	Dialogue - Social Bar	Bulevardul Hristo Botev 1 Tel. 0751 555 355
99	Stil Service Auto S.R.L.	Incinta Bega Utilaje, Strada Locotenent Nicolae Pascu 61-63, Tel. 021 344 0138
100	DoubleTree by Hilton Hotel Bucharest - Unirii Square	Strada Nerva Traian 3A, Tel. 021 200 6270
101	Ronyn World Events	Strada Siminocului 34, Tel. 0733 769 386
102	Queen Events	Splaiul Unirii, Nr. 749, 0723 154 564,
103	DMG Group - piese si service auto	Str. Matei Basarab nr. 80
104	Miakys Auto Serv SRL	Splaiul Unirii 865k Tel. 0754 469 747
105	Flo Auto Lease SRL	Splaiul Unirii nr. 955-963, Tel. 0765 434 725
106	Auto Cover SRL	Splaiul Unirii 969 Tel. 0721 213 567

Banda de inundabilitate a râului Colentina este trasată conform studiului SC AQUAPROIECT SA (1994) de rupere a barajului acumulării Buftea și propagarea undei de viitură prin salba de lacuri de pe râu, până la Cernica. Polderul Dragomirești situat în județul Ilfov este trasat conform studiului SC AQUAPROIECT SA, Reabilitarea lucrărilor hidrotehnice de apărare la inundații a Municipiului București situate pe sectorul de acumulare Lacul Morii - ținând cont de stadiul actual al acestora și de restricțiile generate de gradul de dezvoltare urbană - 2009.

Tabel cu străzile din banda de inundabilitate

Sistemul de canalizare al Capitalei este conceput și realizat astfel încât apele uzate menajere, industriale și pluviale să fie colectate în comun și apoi evacuate din București prin intermediul casetei de ape uzate amplasate sub râul Dâmbovița.

Rețeaua de canale colectoare principale și secundare se află în patrimoniul Primăriei Generale a Municipiului București și în administrarea S.C. APA NOVA S.A. în baza contractului de concesiune încheiat între părți. Aceste canale colectoare preiau apele uzate și pluviale atât de pe teritoriul Municipiului București, cât și de pe teritoriul localităților: Pantelimon, Voluntari, Otopeni, Chitila, Jilava, Popești Leordeni și Bragadiru din județul Ilfov.

Caseta de ape uzate, ca parte componentă a „Amenajării complexe a râului Dâmbovița în București” este în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”.

Apele uzate neepurate sunt evacuate direct în râul Dâmbovița, deoarece capitala nu deține, în prezent, stație de epurare ape uzate, aceasta fiind investiție în derulare, aparținând Primăriei Generale a Municipiului București.

Întregul sistem de canalizare a fost proiectat să preia debitele de ape uzate și pluviale provenite din ploii cu o frecvență de apariție de 1 la 3 ani (1:3), respectiv 30 l/mp în 4 ore.

Cantitățile de precipitații căzute în septembrie 2005, au avut intensități care au depășit 30 l/mp în 4 ore, fapt ce a condus la depășirea capacității de preluare și transport a sistemului de canalizare (canale colectoare și caseta) generând fenomene de băltire, preponderent în zonele depresionare din capitală.

La nivelul municipiului București au fost identificate mai multe scenarii: ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița;

- rupere baraj Mogoșoaia;
- rupere baraj Străulești;
- rupere baraj Grivița;
- rupere baraj Herăstrău;
- rupere baraj Floreasca;
- precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

III.1.2 Incendii de pădure

Pe raza Sectorului 3 nu există riscul unor apariții unor incendii de pădure.

III.1.3 Cutremure

Cutremurul reprezintă un tip de risc atipic întrucât atunci când se manifestă, în funcție de intensitatea acestuia, poate produce declanșarea tuturor celorlalte tipuri de risc.

Evaluarea hazardului seismic datorat sursei Vrancea, în București a devenit din ce în ce mai importantă odată cu trecerea implacabilă a timpului.

Planificarea răspunsului și a resurselor necesare intervenției în cazul producerii unui cutremur impune o evaluare cât mai realistă a efectelor pe care le poate genera riscul seismic în municipiul București.

Seismul reprezintă factorul de risc major pentru capitala țării. Luând drept bază de comparație cutremurul din 1977, se poate constata că pierderile umane și cele materiale au reprezentat 90% respectiv 70% din totalul acestora pe întreaga țară. Ținând cont de faptul că în municipiu se concentrează circa 10% din populația țării, mai mult de 15% din producția industrială, o mare pondere a activităților prestatoare de servicii, precum și principalele componente ale structurilor de stat și private, se poate afirma că riscul seismic s-a mărit în ultimii ani.

Pentru a argumenta această afirmație, enumerăm principalele vulnerabilități ale orașului în caz de cutremur:

- circa 400 clădiri de locuit înalte – peste 8 nivele – realizate din cadre de beton armat în perioada 1925 – 1940, fără măsuri antiseismice;
- populația cuprinsă în grupele de vârstă cele mai expuse la efectele mișcării seismice (circa 800000 persoane cuprinse în grupa 0-19 ani și grupa peste 60 ani);
- rețeaua de gaze naturale, în lungime de circa 910 km, realizată din conducte de oțel;
- rețeaua unităților de învățământ de toate gradele cu peste 450 obiective;
- rețeaua unităților sanitare cu circa 562 unități din care 55 sunt spitale;
- rețeaua de termoficare, în lungime de 437 km, cuprinzând magistralele subterane de abur și punctele termice colective ale blocurilor de locuit;
- rețeaua de alimentare cu apă, în lungime de peste 2050 km;
- rețeaua turistică ce cuprinde peste 45 hoteluri mari;
- rețeaua unităților culturale cu circa 27 instituții de teatru, operă, muzică, film etc. ;
- rețeaua de metrou , din care circa 35 km prezintă o vulnerabilitate medie.

Rezultatele unui scenariu de cutremur, atrag atenția asupra următoarelor aspecte :

- numărul de clădiri de locuit care ar suferi avarii semnificative (peste gradul 3 de avariere) în condițiile de scenariu date, este de ordinul a 23.000; dintre acestea, cca. 50% sunt clădiri de înălțime

P... P + 1, din materiale de slabă calitate peste 40% sunt P...P + 4, clădiri din zidărie cu elemente din beton armat, lemn etc., iar cca. 10% sunt clădiri înalte, din beton armat și zidărie;

- dintre cele 23.000 clădiri, pot suferi avarii grave – nivel de colaps parțial sau total (gradul de avariere 5) cca. 1.000 clădiri dintre care peste 10% sunt înalte, cca. 4.100 clădiri pot suferi avarii la nivel condamnare, dintre care 9% sunt clădiri înalte;

- în scenariul de cutremur pe timp de noapte (ora 21), peste 450.000 locuitori se pot afla în clădiri care pot depăși gradul 3 de avariere (în clădiri construite până în 1977);

- dintre aceștia, pot fi considerați (în funcție de caracteristicile clădirii) captivi în clădiri un total de cca. 95.000 persoane, dintre care cca. 54% în clădiri înalte, se pot produce peste 6.500 pierderi de vieți și peste 16.000 răniți grav, cca. 10.500 spitalizați și cca. 13.000 răniți ușor, concentrați în clădirile înalte realizate până în 1977. Termenul „captivi” (în engleza „entrapment”) este dificil, dar nu înseamnă, neapărat victime ci doar incapacitatea ocupanților unui spațiu construit de a pleca de acolo (din cauză că sunt la etaje superioare și nu pot pleca, nici dacă ar dori, deoarece s-a blocat ușa, a căzut casa scării, sunt prinși sub o mobilă etc.). Sensul acestui demers statistic este că dintre acei „captivi” pot fi selectați în calcule cei cărora li se pot întâmpla efecte mai grave, inclusiv să fie prinși sub ruine, din acele categorii evaluând apoi numărul de răniți sau morți.

- cutremurul de scenariu pe timp de zi (ora 13⁰⁰) a condus la efecte asupra locatarilor reduse la 54% față de cele care corespund cutremurului pe timp de noapte.

Fără a uita ipotezele specifice, chiar dacă ne-am referit numai la o localitate, mărimea și caracterul efectelor conferă cutremurului simulat caracterul *de dezastru seismic major, de interes național, cu o concentrare deosebită în cea mai mare localitate, vitală, a țării*, impunând măsuri speciale de management preventiv al dezastrelor.

Situația clădirilor de locuit expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic se actualizează permanent și poate fi accesată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.primariabucuresti.ro (anexa nr. 8).



Harta seismică a municipiului București

În cazul producerii unui seism de mare intensitate este necesar o analiză a situațiilor de urgență ce pot fi generate de avariarea clădirilor înalte și foarte înalte din Municipiul București și a modului de intervenție la aceste imobile.

**SITUAȚIA CLĂDIRILOR ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE
DIN SECTORUL 3 CARE DEȚIN AVIZ / AUTORIZAȚIE
(construite după 1990)**

Nr. crt	Denumirea societății	Domeniu de activitate	Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)
1	ECOSYSTIMA CONSTRUCT - S.R.L.	IMOBIL 2S + P + 12E + 13E _{retas} + 14E _{retas} - locuințe colective, parcaj - 45 auto, S _d = 5560 m ²	Str. Lt.col. Dumitru Papazoglu nr. 79-79A, sector 3
2	DELENCO CONSTRUCT - S.R.L.	MODIFICĂRI INTERIOARE IMOBIL 2S + P + 10E - birouri, S _d = 12532,27 m ²	Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3

Nr crt	Denumirea societății	Domeniu de activitate	Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)
3	ART DIAMOND REAL ESTATE - S.R.L.	IMOBIL 5S + P + 12E + Eth - birouri, parcaj - 66 auto, $S_d = 11853,38 \text{ m}^2$	Str. Sfânta Vineri nr. 33, sector 3
4	MEDGAZ - S.R.L.	IMOBIL 2S + P + 9E + Eth - hotel, parcaj - 29 auto, $S_d = 9097,04 \text{ m}^2$	Calea Vitan nr. 58, sector 3
5	BOGART - S.R.L.	ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI - 3S + P + M + 15E/16E _{retras} , $S_d = 26271,75 + 67687 \text{ m}^2$	Calea Dudești nr. 124, sector 3
6	PLATINUM VITAN TOWERS - S.R.L.	IMOBIL 2S + P + 15E + Eth - CORP A (C1) - locuințe, $S_d = 7849,51 \text{ m}^2$	Str. Peneș Curcanul nr. 14, sector 3
7	CANTABRIA IMPEX S.R.L.	IMOBIL S + P + M + 8E hotel, $S_d = 3693 \text{ m}^2$	B-dul Mircea Voda, nr. 21
8	MANASRA MOHD	IMOBIL 2S + P + 10E + Et, spații cazare, alimentare publică, $S_d = 99617,34 \text{ m}^2$	Str. Ion Minulescu, nr. 3 - 5, Sector 3
9	CAELUM DEVELOPMENT SRL	IMOBIL 2S + P + 19E ansamblu locuințe, $S_d = 222781,48 \text{ m}^2$	Str. Liviu Rebreanu, nr. 4, sector 3
10	ARISTON PROPERTIES SRL	IMOBIL 2S + P + M + 15E + Et locuințe, spații comerciale, spații parcare $S_d = 35614,08 \text{ m}^2$	Str. Ion Agarbiceanu, nr. 3 - 11, sector 3
11	ATHENAEUM GROUP SRL	IMOBIL S + D + P + 11E birouri $S_d = 5904 \text{ m}^2$	Str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3
12	3C INVEST TOWER PLUS SRL	IMOBIL 2S + P + 12E birouri $S_d = 4321,3 \text{ m}^2$	Str. Cauzasi, nr. 25A, sector 3
13	D.B.D. EXPERT IMOBILIAR SRL	IMOBIL 3S + P + M + 16E + Et locuințe, birouri, spații parcare $S_d = 28390,08 \text{ m}^2$	Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 29 - 35, sector 3
14	KULAK CONSTRUCTION	IMOBIL 2S + P + 16E locuințe, spații parcare $S_d = 22890, \text{ m}^2$	Aleea Fizicienilor, nr. 1, sector 3

Nr crt	Denumirea societății	Domeniu de activitate	Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)
15	RAM WEST INVESTITII	IMOBIL 2S + P + E1 + E2+ 17E+ 18 E retras + Et locuințe, servicii $S_d = 99628, m^2$	B-dul Theodor Pallady, nr. 43, sector 3
16	TARTU – SRL / OTEPPA SRL	ANSAMBLU LOCUINȚE – 3S+P+14E+15T, $S_d = 25200 m^2$	Str. Fizicienilor nr.15B, sector 3
17	BRC BUSINESS GROUP - SRL	2 IMOBILE S+P+15E-locuințe, $S_d = 17980,20 m^2$	Str. Col. Iosif Albu nr.88, sector 3
18	CAD REALTY - SRL	IMOBIL 4S+P+14E – locuințe, $S_d = 13988,89 m^2$	Calea Călărașilor nr.313, sector 3
19	TAMAR IMOB INVESTIȚII - SRL	ANSAMBLU LOCUINȚE – 3 IMOBILE – 2S+P+12E+13Eretras+Eth-locuințe, $S_d = 9930 m^2$	Str. Mircea Vodă nr. 1-3A, sector 3

Urmare a producerii unui cutremur cu pagube materiale și umane, pentru întreaga suprafață a Sectorului 3, am stabilit 6 zone îmbarcare/evacuare/tabere de sinistrați după cum urmează:

- **pentru zona 1- Splaiul Independenței-Calea Victoriei-B-dul Regina Elisabeta(vest)**
 - B-dul Carol- calea Călărașilor(nord)
 - B-dul Octavian Goga(sud)
 - B-dul Mihai Bravu(est), punct Unirea și Biblioteca Națională- esplanada
- **pentru zona 2- B-dul Octavian Goga(nord zona 1)**
Dâmbovița-Splai (sud)
 - B-dul Mihai Bravu(est) punct Prosper/Titan
- **pentru zona 3 – B-dul Basarabia (nord)**
 - B-dul Mihai Bravu(vest)
 - B-dul camil Ressu(sud)
 - B-dul Nicolae Grigorescu (est) punct parcare Lunca Bradului
- **pentru zona 4 – B-dul Mihai Bravu(vest)**
 - B-dul Camil Ressu(nord)
 - Splai Unirii-Dâmbovița(sud)
 - B-dul Nicolae Grigorescu(est)- platoul Parc Titan
- **pentru zona 5 – B-dul Basarabia-Dudești Pantelimon-Lacul Pantelimon(nord)**
 - B-dul Nicolae Grigorescu(vest)
 - B-dul Th.Pallady-B-dul 1 Decembrie 1918- Jean Steriadi-Brățării-Col.Iosif Albu
 - Drumul Între Tarlare- punct parcare parcul Titanii și Cartierul 23 cu Parcul Pantelimon
- **pentru zona 6 – B-dul Nicolae Grigorescu- B-dul 1 Decembrie 1918- până la Jean Steriadi- col.Iosif Albu- Brățării- Drumul Între Tarlare- punct parcare Auchan. Ikea, Careffour**

Secțiunea a 2-a.
Analiza riscurilor tehnologice

III.2 Riscuri tehnologice (accidente, avarii, explozii și incendii)

2.1. Industriale

Operatorii economici care desfășoară activități ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, care se supun prevederilor Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase conform **anexei nr.8.1** (Obiective care se supun prevederilor legii 59/2016).

2.2 De transport și depozitare produse periculoase

Operatori economici sursă de risc chimic și care nu se supun prevederilor Legii 59/2016;

Transporturi

Transportul rutier

Transportul materialelor periculoase se realizează, în principiu, pe șoseaua de centură, dar pot fi folosite și principalele artere din Sectorul 3.

Substanțele transportate sunt în special deșeuri sub formă de uleiuri uzate, baterii uzate cu conținut ridicat de plumb și acizi, deșeuri din activități medicale .

- în cazul producerii accidentelor în care sunt implicate cisterne ce transportă substanțe periculoase, alte cauze pot fi defecțiunile la instalațiile aferente care determină scurgeri sau scăpări în atmosferă și astfel, inițierea de incendii, explozii, contaminare chimică.

Transportul Aerian

Accidente aviatice pot surveni la Aeroportul Internațional Băneasa, dar nu putem exclude posibilitatea unui dezastru ce poate afecta sectorul 3

Transportul Subteran

Metroul bucureștean transportă în medie 800.000 de călători pe zi și cca. 8-9 milioane călători într-o lună.

Pentru intervenția în situații de urgență METROREX dispune de un număr de 47 de pompieri salvatori cu sediul în stațiile PIAȚA UNIRII 1, aceasta regăsindu-se pe raza sectorului 3, și BASARAB 2 aceasta având 33 specialiști în diferite domenii (energeticieni, instalatori, electricieni).

2.3 Nucleare / Radiologice

În zona de competență nu există operatori economici care să prezinte risc nuclear în exploatare și nici nu se află în zona de planificare la urgență pentru orice alt obiectiv nuclear.

Riscurile radiologice la nivelul Sectorului 3 (**anexa nr. 8.4**) pot fi generate de:

a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt implicate surse radioactive, eliberări accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;

b) transport de combustibil nuclear, surse și/sau materiale radioactive pe căile de comunicații rutiere și aeriene;

c) reintrarea în atmosferă a sateliților cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiații la bord;

d) accidente în care sunt implicate arme nucleare;

e) amenințări sau atacuri teroriste cu dispozitive nucleare sau radioactive, sau orice eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca o urgență radiologică.

Pierderea controlului asupra materialelor radioactive poate duce la accidente cu consecințe letale asupra persoanelor, chiar dacă nu sunt intenționate, ca de exemplu recuperarea unor surse pierdute de către persoane care nu sesizează pericolele la care se expun. Pe lângă riscurile radiologice, există și consecințe financiare considerabile date de asigurarea decontaminării radioactive, închiderea unor capacități productive contaminate sau prăbușirea economică în zona respectivă, asociată cu relocarea populației de pe suprafețe însemnate, aceste costuri fiind acompaniate și de cele necesare gestionării unor mari volume de deșeuri radioactive (de la colectare până la depozitarea finală).

f) Poluări de ape

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență. Instalațiile hidraulice de acționare stavile din cadrul barajului Lacul Morii și nodurilor hidrotehnice au rezervoare de uleiuri hidraulice pentru acționarea mecanismelor. Uleiurile hidraulice speciale sunt stocate în rezervoare cu volume între 200 și 400 litri, amplasate în sălile servomotoarelor din cadrul fiecărui nod hidrotehnic. Rezervoarele sunt metalice, amplasate în cuve betonate vizitabile, cu vase de colectare a eventualelor pierderi de ulei. Această soluție constructivă nu permite pierderea nici unei cantități de ulei care să ajungă în apa din cuva Dâmboviței sau în colectorul casetat.

g) Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență

La nivelul Municipiului București, implicit al sectorului 3, riscul prăbușirilor de construcții, instalații sau amenajări este strâns legat de riscul de cutremur. În urma mișcărilor seismice, pot apărea zone de fluidizări, surpări, fisurări, modificări ale scoarței terestre, având ca rezultat modificarea consistenței stratului de loess, ceea ce poate duce la afectarea fundațiilor construcțiilor și prăbușirea acestora.

Evaluarea nivelului de protecție a construcțiilor existente în vederea reducerii riscului seismic (cuprinzând inclusiv determinarea valorii gradului de asigurare la acțiuni seismice – clasa de risc) se face de către un expert tehnic atestat MLPAT (MTCT) și trebuie să constituie o preocupare sistematică și permanentă a tuturor deținătorilor de clădiri.

h) Eșecul utilităților publice

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență

Eșecul utilităților publice la nivelul Sectorului 3 este un risc de care trebuie să se țină seama, datorită extinderii dezvoltate a rețelelor de apă, gaze, canalizare și electrice. Acesta poate fi generat de calamități naturale sau accidente tehnologice. De asemenea, acest risc poate antrena după sine și riscuri biologice.

Pot fi afectate rețelele de distribuție a apei, energiei electrice, gazelor, energiei termice (în anotimpul rece). Aceste dereglări pot apărea inopinat, ca urmare a unei defecțiuni sau programat, ca urmare a unor revizii executate de furnizor/utilizator.

Un alt risc mai poate fi întreruperea comunicațiilor speciale, a comunicațiilor populației – operatori telefonie mobilă și fixă, internet, mass-media audiovizuală etc. În principiu, pot fi afectate zone delimitate a cartierelor.

Defecțiunile pot apărea la rețelele de distribuție și ca urmare a unei situații de urgență (inundații, cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, fenomene meteo periculoase etc.). În această situație, intervenția se realizează de echipele specializate ale operatorului economic ce deservește aceste rețele de distribuție.

i). Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență

Sursele de energie nucleară utilizate în spațiu pot suferi diferite tipuri de accidente.

Căderea accidentală, a uneia dintre ele, poate apărea ca rezultat al pierderii controlului navei spațiale, conducând la intersecția traiectoriei ei cu atmosfera terestră, astfel încât satelitului suferă o revenire neplanificată și prematură și impactul cu suprafața pământului. Accidentul unui satelit cu propulsare nucleară poate fi prevăzut cu câteva săptămâni sau luni înainte, dar se poate întâmpla ca anumite astfel de accidente să poată fi prevăzute doar cu câteva ore înainte. Deși nu se poate determina exact locul impactului, se poate face o determinare a zonei unde se așteaptă să aibă loc impactul. Zona tipică de impact este de 100.000 km². Un satelit poate conține materiale radioactive sub formă de reactor nuclear sau de generator termic. Riscul iradierii dat de aceste materiale poate varia de la foarte mic la foarte mare. Din resturile de sateliți au fost înregistrate nivele ale radiațiilor de până la 5.000 mSv/h.

În cazul producerii unei situații de urgență de această natură, un rol important revine unităților și subunităților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații etc.

Atribuțiile de intervenție ale structurilor care participă la astfel de evenimente sunt prevăzute în Planul Operațional de intervenție în caz de accident de aviație civilă.

2.4. Muniție rămasă neexplodată

Deoarece municipiul București a cunoscut în anii 1970-1990 o dezvoltare puternică riscul apariției muniție neexplodate din timpul celor două războaie mondiale este scăzut, dar anul se descoperă un număr de 8-14 cazuri de muniție sau fragmente neexplodate.

Secțiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

III.3 Riscurile biologice

Pe raza sectorului 3 funcționează foarte multe instituții care, în anumite situații, pot genera epidemii. Cele mai importante situații generatoare ar putea fi:

- calamități naturale în zona de amplasare a instituției;
- acte teroriste în legătură cu/și cu instituția;

nerespectare măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile față de sursa de infecție sau față de calea de transmitere a agenților patogeni.

Instituțiile posibil generatoare de epidemii, inclusiv unitățile de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase sunt prezentate în **anexa nr. 8.5**.

A. Instituțiile medicale specializate din sectorul 3 și capacitatea de spitalizare

Nr crt	Denumirea spitalului, adresă, telefon	Profil	Secții specializate	Capacitate specializare /secție (nr. paturi)	Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)
0	1	2	3	4	5
1	Spitalul clinic "Colțea" - B-dul I.C. Brătianu nr. 1,	Spital clinic	A.T.I.	15	Da
			Cardiologie	38	
			Chirurgie generală	55	

Nr crt	Denumirea spitalului, adresă, telefon	Profil	Secții specializate	Capacitate specializare /secție (nr. paturi)	Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)
0	1	2	3	4	5
	sector 3, tel.: 021 314 24 77		Hematologie	55	
			Medicină internă	40	
			Oncologie	30	
			O.R.L.	48	
			Radioterapie	34	
2	Spitalul de psihiatrie Titan - "Dr. Constantin Gorgos" - B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3, tel. 021 341 20 32	Spital de specialitate (psihiatrie)	Psihiatrie	60	Nu
3			Psihiatrie pediatrică	20	
4	Spitalul clinic de boli infecțioase "Dr. Victor Babeș" - Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, tel.: 021 323 41 10; 021 321 49 59	Spital de specialitate (boli infecțioase), clinic	Boli infecțioase	296	
			Pneumologie	84	
			Pneumologie TBC	70	
			Cardiologie	25	
			Chirurgie generală	20	
			Chirurgie plastică	25	
			Ortopedie	30	
			A.T.I.	35	
			U.P.U.	22	
			Recuperare	35	

B. Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase – sursa de date – Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București

Nr. crt.	Unitatea	Tipul	Adresa	Riscul potențial
1	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”	Spital de boli infecțioase și tropicale	Șos. Mihai Bravu nr. 381, sector 3	Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni infecțio-contagioase

În unitatea de cercetare-producție a serurilor și vaccinurilor sunt stocate tulpini microbiene de referință necesare atât producției de vaccinuri cât și diagnosticelor bacteriologice. Toate deșeurile cu potențial periculos rezultate din activitatea acestor unități sunt total neutralizate înainte de evacuare.

În unitatea sanitară de tip spitalicesc se asigură izolarea și tratarea surselor eliminatoare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate înainte de evacuare atât prin stațiile de epurare cât și prin sistemele locale de autoclavare.

C. Spitale/Institute (atât cele de stat cât și cele private) care au laborator de microbiologie și Laboratoarele de microbiologie autonome (atât cele de stat cât și cele private) – sursa de date – Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București

În aceste unități, laboratoarele de microbiologie nu dețin și nu stochează tulpini bacteriene de referință și nu fac studii de cercetare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate conform legislației în vigoare.

Spitale/Institute

Nr. crt.	Denumire unitate	Adresa
1	Spitalul Clinic „Colțea”	B-dul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3
2	Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu”	B-dul Basarabiei nr. 21, sector 3
3	Fundația „Dr. Victor Babeș”	Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3
4	DSVSA București	Str. Ilieșilor nr. 16Y, sector 3

Laboratoare microbiologie

Nr. crt.	Denumire unitate	Adresa
1	SC „TELEMEDICA” SRL	Str. Traian nr. 29, sector 3
2	SC „Centrul Medical ROMAR” SRL	Str. Unității nr. 79-91, sector 3
3	Centrul de Testare Forță de Muncă	Str. Traian nr. 29, sector 3
4	SC „FOCUS LAB PLUS” SRL	Calea Călărașilor nr. 88, sector 3
5	SC „ENDOCENTER MEDICINA INTEGRATIVĂ” SRL	Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3
6	SC „Centrul de Sănătate SF. ALEXE” SRL	Str. Cezar Boliac nr. 52, sector 3
7	SC „Centrul Medical MATEI BASARAB” SRL	Str. Matei Basarab nr. 47, sector 3
8	Centrul de Diagnostic și Tratament Titan	B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3
9	CMI- Dr. Țărmurean Cristina	Str. Pictor Tătărașcu nr. 2, sector 3
10	SC „MEDICOVER ROMBEL” SRL	B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3
11	SC „INTERNATIONAL MEDICAL CENTER” SRL	Str. Brăilița nr. 48B, sector 3

Unități cu profil veterinar – risc potențial de epidemii prin antropozoonoze

C.1. Informații de la Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor București:

Pe raza municipiului București funcționează unități de diagnostic și tratament, private și de stat, magazine pentru comercializarea animalelor de companie, grădina zoologică și unități de

adăpostire a animalelor fără stăpân. Nu sunt aprobate sanitar-veterinar și nu funcționează unități de sacrificare a animalelor (mamifere și păsări).

Nr. crt.	Unitatea	Tipul unității sau profilul de activitate	Considerentele DSV asupra riscului biologic potențial
1	DSVSA Sector 3	Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat. Investigații de laborator pentru stabilirea diagnosticului la animale, expertiza alimentelor și a furajelor	Dotat cu toate mijloacele de prevenire și combatere a bolilor la animale și a zoonozelor
2	Cabinete medicale veterinare (109)	Efectuarea de investigații pentru stabilirea diagnosticului, intervenții chirurgicale și tratamente recuperatorii	Activitatea de diagnostic și tratament a bolilor animalelor se desfășoară cu respectarea condițiilor de biosecuritate
3	Magazine pentru comercializarea animalelor de companie (16)	Unitate pentru adăpostirea și prezentarea, în vederea comercializării a animalelor de companie, a păsărilor și peștilor exotici	Magazinele se aprovizionează cu animale sănătoase, sunt însoțite de documente sanitare veterinare, examinate clinic de personal de specialitate
4	Grădina zoologică (1)	Adăpostirea animalelor domestice și sălbatice pentru a fi expuse publicului	Nu există riscuri biologice potențiale
5	Adăposturi pentru câini fără stăpân (3)	Adăpostirea și hrănirea câinilor fără stăpân sau a celor supranumerari, în vederea recuperării, adoptării sau eutanasierii	Nu există riscuri biologice potențiale

Administrația pentru Supravegherea Animalelor deține un singur adăpost de câini pe raza Sectorului 3, restul amplasamentelor existente sunt în proprietatea fundațiilor pentru protecția animalelor. Cu una dintre aceste fundații administrația are protocol de colaborare.

Nr. crt.	Unitatea	Tipul unității și profilul de activitate	Adresa	Riscul biologic potențial	Are/ nu are cabinet veterinar propriu
1	Administrația pentru Supravegherea Animalelor	Instituție publică; Gestionarea câinilor fără stăpân	B-dul Theodor Pallady nr. 262, sector 3	Transmiterea zoonozelor la personalul angajat	Da, cu toate dotările necesare desfășurării activității

Secțiunea a 4-a.

Analiza riscurilor de incendiu

Riscul de incendiu definit ca un criteriu de performanță care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor determinată de interacțiunea proprietăților specifice materialelor și substanțelor combustibile cu sursele potențiale de aprindere se determină pentru spații, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri sau instalații tehnologice. Analizarea nivelului riscului de incendiu se face diferențiat pe categorii de obiective utilizând metodologii și proceduri specifice de identificare și evaluare a acestuia.

Ca o caracteristică generală, prin identificarea și evaluarea riscului de incendiu se poate stabili deci niveluri de risc de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcții de producție și depozitare), în anumite împrejurări, în același timp și spațiu pe baza următorilor parametri:

- densitatea sarcinii termice și destinația/funcțiunea, la clădirile civile;
- proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic și densitatea sarcinii termice, pentru construcțiile de producție și depozitare.

În raport de acești parametri există niveluri distincte de risc de incendiu:

- **Risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu asociat pericolului de explozie;**
- **Risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice >840 mj/mp; ex. Spații pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc), având densitatea sarcinii termice >105 mj/mp;**
- **Risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 mj/mp $<$ densitatea sarcinii termice < 840 mj/mp), ex. Centrale termice, oficii pentru prepararea mâncărilor calde etc.;**
- **Risc redus de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 mj/mp).**

Analiza condițiilor (împrejurărilor) care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu, scoate în evidență cele mai semnificative cauze generatoare de risc de incendiu:


- instalații și echipamente electrice defecte ori improvizate;
- receptori electrice lăsați sub tensiune, nesupravegheați;
- sisteme și mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
- reacții chimice necontrolate, urmate de incendiu;
- folosirea unor echipamente neadecvate;
- defecțiuni tehnice de construcții montaj;
- nereguli organizatorice;
- explozii urmate de incendiu;
- acțiune intenționată („arson“).

Analiza numărului de incendii:


La nivelul inspectoratului, în anul 2018 în municipiul București, s-au înregistrat 1513 incendii (în medie 4,2 pe zi), în creștere față de anul 2017 când s-au înregistrat aproximativ 1450.

Pe timpul intervențiilor la incendii au fost salvate 1933 persoane și au fost protejate bunuri în valoare de peste un miliard de lei.

Repartiția incendiilor pe domenii de activitate:



Situația comparativă a cauzelor de incendiu:



Incendii produse la locuințe: 870 incendii la locuințe (în medie 2 pe zi)

Secțiunea a 5-a. Analiza riscului social

Prin riscuri sociale se înțeleg riscuri majore care afectează un mare grup uman, acestea putând fi HAZARDE sau CREATE DE ACTIVITATEA UMANĂ (proteste, boicoturi, schimbări regimuri politice etc.) și care au consecințe sociale (schimbări în viața omului) cu potențial catastrofic și sever. În vederea intervenției pentru contracararea și diminuare acestora trebuie cunoscută populația expusă, trebuie să existe măsuri de acțiune imediată și trebuiesc cunoscute efectele riscurilor sociale.

La nivelul Municipiului București populația activă reprezintă 49,7 % din care :

- 46,7% lucrează în industrie;
- 7,9% lucrează în comerț;
- 8,5% lucrează în construcții;
- 8,5% sunt funcționari publici;
- 5,8% lucrează în educație și învățământ;
- 4% lucrează în sănătate;
- 5,3% lucrează în cercetare;
- 13,3% în alte domenii.

În Sectorul 3 „Riscul Social” poate apare în următoarele cazuri :

- Pe timpul marilor aglomerări de persoane:
- **Festivaluri, spectacole și competiții sportive** organizate în piețe și în parcuri.
- Pe timpul manifestărilor sociale de protest datorate stărilor de frustrare, nemulțumiri sociale și incertitudini salariale care se pot desfășura în următoarele locații:
 - În zona Palatului Cotroceni, Palatului Parlamentului, Palatului Victoria;
 - Pe marile bulevarde (B-dul. Unirii, B-dul. Gh. Magheru, B-dul Lascăr Catargiu);
 - În zona ministerelor și ambasadelor.

Secțiunea a 6-a.

Analiza altor tipuri de riscuri

Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul capitalei, colectivitățile umane, bunurile materiale și valorile culturale și de patrimoniu, activitățile culturale, sociale, economice și politice pot fi și următoarele:

- blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene etc.;
- blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situații de urgență specifice;
- inundarea subsolurilor clădirilor ce aparțin operatorilor economici, instituțiilor publice, precum și a populației;
- punerea în pericol a vieții animalelor – blocări/căderi a acestora în lacuri, puțuri etc., suspendarea acestora în copaci sau la înălțimi etc.;

În anul 2018 serviciile S.M.U.R.D. au intervenit în 75731 cazuri (în medie 200/zi), acordând asistență medicală la 80073 persoane.

Structurile I.S.U.B-IF. au participat la un număr de 2054 intervenții la alte situații de urgență (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundațiilor, avarii la utilități publice etc.) și de protecția comunității (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulație și pe timpul desfășurării de evenimente publice, protecția mediului, salvări de animale etc.).

Secțiunea a 7-a.
Zonele cu risc crescut

Zonele cu risc crescut la nivelul municipiului București sunt:

- a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicații: Grivița, Pajura, Băneasa, Pantelimon, Colentina, Pipera, Berceni;
- b) Instalații tehnologice: Pajura (S. C. Butan Gaz), Trapezului (S.C. Chimopar), Sălăjan (C.E.T. SUD);
- c) Zone inundabile: zona în aval de Barajul Lacul Morii, Berceni, Alexandriei;
- d) Zone cu risc seismic ridicat: Centrul Istoric.

Zonele de activitate de la punctul a) și instalațiile tehnologice de la punctul b) sunt rezultatul analizei riscului tehnologic.

Zona inundabilă de la punctul c) este rezultatul analizei riscului natural la inundații.

Zonele cu risc seismic de la punctul d) sunt rezultatul analizei riscului natural la cutremure și alunecări de pământ.

Deasemenea aceste zone sunt evidențiate în Hărțile de risc la nivelul Sectorului 3.

CAPITOLUL IV ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea 1.

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție - intervenție

Municipiul București, precum și sectorul 3, prin particularitățile geografice, demografice, economic și sociale este expus următoarelor tipuri de riscuri:

- a) Cutremur;
- b) Inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
- c) Incendii;
- d) Accidente tehnologice;
- e) Accidente pe căile de comunicații;
- f) Explozii;
- g) Accidente aviatice.

Acțiunile de protecție - intervenție se vor desfășura având la bază următoarele principii și reguli de intervenție:

- pregătirea și conducerea într-o concepție unitară a acțiunilor de intervenție;
- întrebuintarea judicioasă și eficientă a forțelor și mijloacelor potrivit scopului, destinației și misiunile acestora;
- concentrarea și intensificarea efortului pentru salvarea oamenilor, bunurilor materiale și valorilor culturale mai importante și la obiectivele de maximă importanță;
- organizarea și menținerea unei strânse cooperări între forțele care participă la intervenție;
- conducerea continuă, fermă, suplă și operativă a acțiunilor;
- repartizarea în timp scurt a misiunilor în raport cu înzestrarea, capacitatea și posibilitățile de acțiune ale forțelor și mijloacelor la dispoziție;
- libertatea de acțiune;
- luarea tuturor măsurilor de asigurare a acțiunilor de intervenție a forțelor și mijloacelor participante;

- logistica acțiunilor de intervenție potrivit situației create;
- constituirea unei rezerve de forțe și mijloace pentru intensificarea efortului și realizarea manevrei.

Urmare a producerii unor situații de urgență se vor desfășura următoarele activități:

a) în cazul producerii inundațiilor:

- evacuarea populației și a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii inundațiilor;
- relocarea persoanelor sinistrate;
- acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;
- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;
- serviciile profesionale pentru situații de urgență vor interveni, în cooperare cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență și cu alte formațiuni specializate pentru limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;

b) în cazul alunecărilor de teren:

- evacuarea populației și a bunurilor materiale;
- relocarea de urgență a persoanelor sinistrate;
- măsuri de căutare salvare a eventualelor victime;
- acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;
- evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experți.

c) în cazul producerii unui seism:

- cercetarea raionului și delimitarea zonelor (construcțiilor) cu grad ridicat de pericol de către formațiunile de cercetare;
- amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea și evacuarea populației (salariaților) și a bunurilor materiale;
- participarea la amenajarea și asigurarea funcționării punctelor de adunare sinistrați;
- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;
- acțiuni ale subunităților specializate pentru localizarea și înlăturarea urmărilor avariilor la rețelele de utilitate publică și stingerea incendiilor precum și reabilitarea zonei;
- pe timpul intervenției se va avea în vedere permanent existența pericolului apariției unui dezastru complementar.

d) în cazul producerii de înzăpeziri

- închiderea temporară a sectorului de drum;
- salvarea persoanelor;
- intervenția cu mijloace specializate a proprietarului infrastructurii rutiere
- acordarea ajutorului medical calificat persoanelor afectate;

e) în cazul accidentelor chimice

- executarea cercetării raionului contaminat, identificarea naturii și concentrației substanțelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentrații ridicate și grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă, de către formațiunile de cercetare;
- izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialiști, echipate cu costume de protecție, aparate izolante și scule necesare remedierii avariei;
- realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricție a circulației și limitarea accesului în zonă;
- aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, într-un loc special amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanță mai mare de 100 m de sursa toxică și în direcție opusă celei în care bate vântul;
- luarea măsurilor de protecție a personalului de intervenție;
- limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de apă;

- decontaminarea se va executa din partea opusă vântului;
- punctele de decontaminare vor fi amenajate în afara zonelor contaminate;
- utilajele care au fost folosite pentru acțiuni de intervenție în interiorul raionului contaminat vor executa decontaminarea totală după ce se scot din raion și au executat decontaminarea inițială;
- personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după terminarea misiunii.

f) în cazul producerii unor incendii:

- pe timpul intervenției se va ține cont de direcția de propagare a incendiilor avându-se în vedere pericolul apariției unor noi incendii;
- participarea în cooperare cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență pentru:
 - ✓ stingerea incendiilor;
 - ✓ salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol;
 - ✓ acordarea primului ajutor medical, trierea și evacuarea populației precum și a bunurilor materiale;
 - ✓ limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;
 - ✓ asigurarea asistenței medicale de urgență.

Pe timp de normalitate Comitetul Local Pentru Situații de Urgență dispune de forțe și mijloace de prevenire, protecție și intervenție prevăzute în anexa nr. 15.

Conducerea acțiunilor de prevenire, protecție și intervenție la nivelul Sectorului 3 se realizează de către CLSU S3, în foarte strânsă colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov.

Secțiunea a 2-a.

Etapele de realizare a acțiunilor

Principalele etape de realizare a acțiunilor în gestionarea situațiilor de urgență sunt:

Prevenirea:

- Urmărirea evitării efectelor distructive și a apariției unor situații de urgență complementare;
- Urmărirea realizării unor măsuri și acțiuni de minimizare a vulnerabilității zonelor de risc;
- Urmărirea realizării unor măsuri și acțiuni de corectare a caracteristicilor și condițiilor de funcționare-exploatare în vederea diminuării și eliminării vulnerabilității;
- Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc;
- Planificarea acțiunilor de protecție-intervenție;
- Stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acțiunilor de protecție-intervenție, pe etape;
- Asigurarea instruirii-pregătirii personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniu și a populației.

Protecția:

- Asigurarea instiințării, alarmării și informării;
- Asigurarea protecției individuale și familiale;
- Urmărirea asigurării măsurilor de protecție colectivă (de grup);
- Urmărirea asigurării acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, bunurilor și valorilor materiale prin evacuare-relocare;
- Urmărirea asigurării acțiunilor și măsurilor de profilaxie în zona de risc, în vederea împiedicării și declansării unor epidemii și/sau epizootii;

- Asigurarea asistentei medicale si a asistentei medicale de urgenta, a asistentei psihologice in zona de risc;

- Asigurarea supravegherii si controlului situatiei de pericol si urgenta in zona de risc;

- Asigurarea actiunilor de cercetare-cautare;

- Urmărirea realizării măsurilor de protecție pentru animale și bunurile din gospodărire;

- Urmărirea realizării unor acțiuni de restricții și interdicții necesare în zonele de risc și de distrugeri;

- Urmărirea respectării unor reguli de comportare specifice în zonele de risc și de distrugeri.

Intervenția:

- Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Centrul Operațional cu Activitate Temporară, sunt factorii decizionali, aceștia au reponsabilitatea conducerii acțiunilor de intervenție în vederea gestionării situațiilor de urgență produse;

- Activitatea se realizează fără o înștiințare în prealabil, aceștia prin atribuțiile lor din inițiativă proprie se vor prezenta la sediul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, atunci când situația o impune;

- Primirea informațiilor despre producerea alunecărilor de teren, notificarea informației către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și agenților economici interesați și alarmarea publică;

- Organizarea intervenției;

- Desfășurarea intervenției, prin executarea acțiunilor planificate în etapa de prevenire.

Reabilitarea-restabilirea:

- evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;

- nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență;

- efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate.

Menținerea condițiilor de siguranță:

- acordarea asistenței medicale de urgență;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă;

- paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație;

- asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate;

- acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă.

Secțiunea a 3-a.

Fazele de urgență a acțiunilor

Operațiunile de intervenție sunt executate pe faze de urgențe a acțiunilor, astfel:

a) În urgența I sunt cuprinse misiunile ce se execută de către structurile specializate dispuse pe raza municipiului București, în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acestora, și se referă la:

1. deblocarea căilor de acces;

2. limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbușire a unor construcții;

3. salvarea victimelor;

4. acordarea asistenței medicale de urgență;

5. evacuarea oficialităților și cetățenilor aflați în zonele supuse riscurilor;

6. stingerea incendiilor;

b) În urgența a II-a se continuă acțiunile din urgența I, concentrându-se în zona/zonele în care s-au produs situația/situațiile de urgență, forțe și mijloace de intervenție, și se îndeplinesc toate celelalte misiuni specifice, până la terminarea acțiunilor de intervenție. Acestea se referă la:

1. dispersarea personalului și bunurilor proprii în afara zonelor supuse riscurilor complementare;

2. evacuarea și protejarea persoanelor surprinse de eveniment;
3. asigurarea suportului logistic;
4. constituirea rezervei de mijloace de protecție individuală și colectivă;
5. controlul și stabilirea măsurilor pentru asigurarea viabilității unor căi de comunicație, pentru transportul și accesul forțelor și mijloacelor de intervenție;

În cadrul urgențelor a III-a, asigurată de două sau mai multe unități limitrofe, și a IV-a, asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă durată, continuă să se execute acțiunile din primele două urgențe, în funcție de momentul în care s-au declarat, cu forțe și mijloace sporite.

Secțiunea a 4-a **Acțiunile de protecție-intervenție**

A) Informarea:

Informarea președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență despre iminenta apariției/ producere a unei situații de urgență .

Informarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF prin dispeceratul 112 și/sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

B) Înștiințarea:

Înștiințarea se realizează cu scopul de a activa:

- Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF
- Comitetul Local pentru Situații de Urgență;
- Organismele și agenții economici implicați în acțiune;
- Formațiunile destinate să intervină.

Înștiințarea se realizează la ordinul prefectului.

Înștiințarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF prin dispeceratul 112 și/sau agenții economici conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice

C) Avertizarea populației

În scopul prevenirii instalării **panicii** și pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecție și respectarea regulilor de comportare, populația va fi informată despre situația creată prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică .

Sistemele și mijloacele tehnice de avertizare și alarmare publică se pun în funcțiune parțial din dispeceratul 112 și/sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

Informarea se realizează la ordinul Președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt și relații cu mass-media din prefectură.

D) Căutarea, cercetarea și evaluarea efectelor negative .

Acțiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea situației de urgență și urmările acestuia.

Se execută de către formațiunile specializate, regiile autonome, poliție, unitățile militare și agenții economici.

Datele obținute sunt centralizate la Secretariatul Tehnic Permanent care informează Comitetul Local pentru Situații De Urgență și raportează Centrului Operațional Național din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

E) Notificarea

Activitatea de notificare se desfășoară în scopul de a informa eșalonul superior despre producerea și urmările situației de urgență.

Activitatea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent al comitetului, transmitându-se date despre situația de urgență și, eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de altă natură.

F) Deblocare, descarcerare și salvarea persoanelor .

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul:

- salvării victimelor din locurile care au rămas blocate
- deblocarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare;
- asigurarea condițiilor de supraviețuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor);
- limitarea avariilor;
- salvarea bunurilor materiale și animalelor;

Acțiunea se desfășoară de către formațiuni specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină la fiecare funcție de sprijin conform prevederilor HG nr. 2288 din 09.12.2004

G) Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate :

Acțiunea de evacuare se execută din zonele afectate în locațiile stabilite .

Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere :

- asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate și a pazei noilor sedii de lucru, precum și a reședințelor puse la dispoziție

- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare
- evidența populației evacuate
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate
- instalarea taberelor de sinistrați
- recepția și depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii)
- evacuarea animalelor
- evacuarea valorilor culturale importante și a bunurilor de patrimoniu;
- evacuarea valorilor de tezaur
- evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni și penitenciarelor
- securitatea și paza zonelor evacuate și a taberelor de sinistrați
- controlul și dirijarea circulației
- evacuarea fondului arhivistic național

Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată , la persoanele ale căror locuințe au fost avariate și nu mai pot fi locuite până la refacere.

Acțiunea de evacuare se desfășoară în cămine, hoteluri, complexe sportive sau alte spații în care se pot asigura condiții de cazare și hrănire, asistență medicală și socială.

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin, repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

H) Acordarea asistenței medicale de urgență

Prim-Ajutor Medical

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în urma situației de urgență pentru salvarea victimelor și transportul răniților.

Participă formațiuni specializate conform repartiției funcțiilor de sprijin. Acestea amenajează puncte de adunare răniți.

Pe timpul acestei activități se va urmări cu precădere:

- suplimentarea capacității de spitalizare - fiecare unitate spitalicească de urgență va urmări să externeze pacienții care pot continua tratamentul acasă, pacienții la care îngrijirile pot continua în alte unități spitalicești vor fi evacuați;
- instalarea spitalelor de campanie
- asigurarea asistenței medicale pentru structurile de intervenție operativă;
- acordarea asistenței medicale de urgență (SABIF, UPU-SMURD București etc.)
- acordarea primului ajutor premedical (echipajele de prim ajutor de pe unitățile de descarcerare ale subunităților de pompieri);

- triaj în focar și la PAR efectuate de medici de la SABIF și UPU-SMURD București;
- asigurarea de medicamente și instrumentar medical

Acțiunea se desfășoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoșirea) victimelor, prin:

- primirea și trierea răniților aduși de formațiunile specializate care au acordat ajutorul premedical;
- completarea ajutorului medical al răniților sosiți de la p.a.r.;
- tratamentul medico-chirurgical de urgență în focar (p.a.r) și la spital;
- spitalizarea.

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

I) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă

Se desfășoară în zona afectată cât și în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea apariției unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenței cadavrelor, reziduurilor menajere și altor factori de pericol, și constă în: dezinsecție, dezinsecție și deratizare, vaccinări și administrarea unor antidoturi, controlul și supravegherea calității surselor de apă, de alimentare și a factorilor de mediu; interdicții sau restricții de consum; declararea stării de **carantină**.

Acțiunea se desfășoară de către formații de specialitate ale inspectoratului de poliție sanitară și medicină preventivă, protecției mediului înconjurător și ale societății Apa Nova.

J) Prevenirea și stingerea incendiilor.

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul de a asigura:

- prevenirea apariției unor incendii, ca urmare a avarierii/ distrugerii /suprasolicitării instalațiilor electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile;
- localizarea și stingerea incendiilor apărute.

Acțiunea se organizează și conduce de către forțele specializate ale pompierilor

K) Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;
- stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgență;
- realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență;
- asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;
- supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;
- controlul și evidența auto-evacuării;
- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenție operativă și asigurarea logistică a acestora

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

L) Paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație

Acțiunea se desfășoară în zonele afectate și în afara acestora, în locurile de adunare și cazare ale sinistratilor pe itinerariile de deplasare a forțelor de intervenție, în zona de carantină, în scopul de a asigura:

- deplasarea fluentă și rapidă a forțelor și mijloacelor de intervenție;
- desfășurarea eficientă a acțiunilor de transport și evacuare a răniților și sinistratilor;
- interzicerea accesului în zona de restricție a persoanelor și mijloacelor neautorizate sau neimplicate în acțiuni de intervenție;

- evitarea pericolelor de accidente de circulație;
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare;
- evitarea desfășurării unor acțiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol.

Acțiunile se desfășoară la ordinul Comitetului Local pentru Situații de Urgență și se organizează și conduce de către : Direcția Generală de Poliție a Sectorului 3, Direcția Generală de Jandarmi a Sectorului 3 și comandanții unităților militare primite în sprijin.

M) Efectuarea lucrărilor publice și ingineresti de reabilitare la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

Acțiunea se desfășoară în zona afectată, astfel:

- evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;
- nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență;
- efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină, conform funcțiilor de sprijin, repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

N) Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei , astfel:

- asigurarea apei și hranei pentru persoane
- asigurarea apei și hranei pentru animale
- verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

O) Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilități critică de răspuns la urgență, pentru minimum 72 ore
- asigurarea energiei electrice;
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

P) Efectuarea depoluării și decontaminării

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenție
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăstierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție
- efectuarea depoluării și decontaminării
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului
- stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării
- asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării și depoluării populației, căilor rutiere și clădirilor
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației
- efectuarea decontaminării populației
- realizarea decontaminării animalelor și produselor vegetale și animale

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

Q) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel

- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populația afectată
- asigurarea asistenței umanitare de urgență pentru un număr de până la 10.000 victime, prin resursele și infrastructura proprie, și peste 10.000 victime prin Mișcarea Internațională de Cruce Roșie.
- acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populație, agenți economici, instituții și unități administrativ-teritoriale afectate
- stabilirea și aplicarea măsurilor de asistență socială
- acordarea asistenței religioase și sociale
- acordarea asistenței psihologice

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituțiilor prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice

**Secțiunea a 5-a
Instruirea**

Pregătirea continuă a personalului în perioada analizată a constituit o obligație de serviciu pentru întreg personalul și a avut un caracter permanent, organizându-se în timpul programului de lucru, pe baza planurilor anuale întocmite la nivelul fiecărui sector de activitate, potrivit diagramei relațiilor de subordonare, și a planurilor de studiu individual, întocmite în raport cu particularitățile specifice structurii funcționale a compartimentului de muncă și a nevoilor reale de pregătire a fiecărui cadru în parte, având ca principal scop creșterea competenței profesionale, a eficienței îndeplinirii atribuțiilor funcționale, a corectitudinii în aplicarea legilor, hotărârilor de guvern și a celorlalte acte normative, în vederea rezolvării oportune a problemelor complexe ce caracterizează activitatea inspectoratelor pentru situații de urgență.

**Secțiunea a 6-a
Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare**

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situații de urgență ierarhic superioare asupra locului producerii unei situații de urgență specifică, evoluției acesteia, efectelor negative produse, precum și asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.

Primarii, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și comitetele locale -de sector- pentru situații de urgență, precum și conducerile operatorilor economici și instituțiilor amplasate în zone de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile meteorologice centrale, locale și centrul operațional a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

Circuitul Informațional Decizional se realizează conform schemei Fluxului Informațional - Decizional prevăzut în anexa nr. 10.

CAPITOLUL V

RESURSE: UMANE, MATERIALE, FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale și financiare necesare activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează conform H.G. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea *Planului național de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență*, și se elaborează anual de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

Consiliul local al Sectorului 3 prevăde anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de producere/manifestare, amploarea și efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel:

- a) inspecții de prevenire;
- b) servicii profesionale/voluntare/private pentru situații de urgență;
- c) formațiuni de asistență medicală de urgență și descarcerare;
- d) formațiuni de protecție civilă: echipe căutare-salvare, NBC și pirotehnice;
- e) alte formațiuni de salvare: Crucea Roșie, scafandri profesioniști ș.a.;
- f) grupe de sprijin.

Pe lângă tipurile de forțe precizate mai sus, mai pot acționa, după caz, în condițiile legii: unitățile poliției și jandarmeriei, structurile poliției locale, unitatea specială de aviație a Ministerului Afacerilor Interne, unitățile specializate/detașamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, unitățile pentru asistență medicală de urgență ale Ministerului Sănătății Publice, organizațiile neguvernamentale specializate în acțiuni de salvare, unitățile și formațiunile sanitare și de inspecție sanitar-veterinară, formațiuni de pază a persoanelor și a bunurilor, precum și detașamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și societăților comerciale specializate, incluse în planurile de apărare și dotate cu forțe și mijloace de intervenție, formațiunile de voluntari ai societății civile specializați în intervenția în situații de urgență și organizați în ONG-uri cu activități specifice.

Forțele auxiliare se stabilesc din rândul populației și salariaților, formațiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situații de urgență, care acționează conform sarcinilor stabilite pentru formațiunile de protecție civilă organizate la operatorii economici și societățile comerciale în planurile de apărare specifice, elaborate potrivit legii

CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACȚIUNILOR

Sistemul logistic este format din elementele specializate care asigură condițiile materiale necesare pentru exercitarea actului de conducere și desfășurarea intervenției.

Logistica acțiunilor de intervenție cuprinde măsurile și activitățile organizate, planificate și desfășurate în scopul asigurării la timp și fără întrerupere cu resurse materiale necesare îndeplinirii misiunilor, menținerii în permanență a stării de sănătate a personalului operativ, a stării de funcționare a tehnicii de luptă și de comunicații.

Organizarea logisticii ține seama de înzestrarea agențiilor de intervenție, a forțelor participante, de normele de consum, nivelul stocurilor, situația sanitar - epidemiologică a efectivelor, gradul de

solicitare a personalului pe timpul îndeplinirii misiunii, caracteristicile zonei și de sursele de aprovizionare.

Logistica acțiunilor de intervenție vizează:

- asigurarea echipamentului de protecție;
- asigurarea mijloacelor și a tehnicii de intervenție atât pentru subunitățile proprii ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București cât și pentru celelalte forțe participante cu care se cooperează;
- asigurarea punctelor de asistență tehnică, realizarea rezervelor de carburanți și materiale consumabile;
- asigurarea aprovizionării și distribuirii antidoturilor și echipamentelor precum și a altor materiale;
- realizarea și menținerea legăturilor cu personalul de la locul intervenției, cu forțele cu care se cooperează, cu unitățile, subunitățile, autoritățile locale precum și cu eșalonul superior;
- asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare și farmaceutice, prevenirea apariției îmbolnăvirilor și acordarea ajutorului medical de urgență.

Logistica acțiunilor se asigură de către Consiliul Local al Sectorului 3, pentru acțiunile și măsurile desfășurate de la sediul propriu, precum și de către autoritățile, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții și responsabilități în domeniu.

Asigurarea populației sinistrate cu materiale de cazarmament, igienă personală, îmbrăcăminte, alimente, apă, etc., se va realiza prin grija Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și a serviciului de asistență socială, prin punctele de distribuire a ajutoarelor umanitare organizate în raioanele de adunare sinistrați.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu



Întocmit,
Tatiana Șircaș



ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ȘI RESPONSABILILOR CUPRINȘI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUCUREȘTI-ILFOV		Fișa nr. 1
I. GESTIONAREA RISCURILOR		
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la autoritățile competente;	La primirea avertizărilor hidrologice/meteorologice, acestea se retransmit CLSU, și centrelor operative	
- centralizarea datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a elementelor negative ale acestora;	Se centralizează datele și informațiile privitoare la tipurile de risc specifice și potențialele pericole pe care le poate genera acestea	
- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;	Periodic se verifică viabilitatea planurilor de urgență externă ale operatorilor economici sursă de risc chimic	
- monitorizarea obiectivelor economice, sursă de risc la incendii și explozii;	Periodic se verifică viabilitatea planurilor de intervenție, prin controale și aplicații	
- evaluarea efectelor negative ale situațiilor de urgență care s-au produs și ale stărilor potențial generatoare de situații de urgență;	Constituirea de comisii mixte pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse	
- informarea și educarea preventivă a populației;	Periodic se desfășoară activități de informare și de educare a populației privind modul de comportare pe timpul producerii unor situații de urgență	
- înștiințarea autorităților administrației publice asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență;	Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a conținutului Catalogului local de clasificare a unităților administrativ teritoriale din punct de vedere al protecției civile	
- avertizarea populației prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică;	Transmiterea semnalelor de avertizare autorităților administrației publice locale	
- planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor pentru intervenții operative;		
- căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor prin structuri operative specializate;		
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;		
- localizarea, limitarea propagării, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă;	Executarea intervenției operative de către echipele de intervenție	
- asigurarea apei și hranei pentru persoane și animalele afectate sau evacuate;	Activitatea se desfășoară la solicitarea autorităților publice locale	
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierei substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;		
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea;		
- asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor;		
II. RESURSE NECESARE		
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la autoritățile competente;	Aparatura de comunicații și informatică existentă în dispeceratul inspectoratului	
- centralizarea datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a elementelor negative ale acestora;		
- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;	Planurile de urgență externă ale obiectivelor sursă de risc	
- monitorizarea obiectivelor economice, sursă de risc la incendii și explozii;	Planurile de intervenție întocmite în acest scop	
- evaluarea efectelor negative ale situațiilor de urgență care s-au produs și ale stărilor potențial generatoare de		

situații de urgență;	
- informarea și educarea preventivă a populației;	Materiale informative/documentare, planuri de urgență, pliante, mass-media, campanii informative
- înștiințarea autorităților administrației publice asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență;	
- avertizarea populației prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică;	Mijloacele de avertizare și înștiințare aflate în dotarea autorităților administrației publice locale
- planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor pentru intervenții operative;	
- căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor prin structuri operative specializate;	Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;	Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție
- localizarea, limitarea propagării, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă;	Autospeciale de intervenție și materialele aflate în dotarea subunităților
- asigurarea apei și hranei pentru persoane și animalele afectate sau evacuate;	
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștiilor substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;	
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea;	
- asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor;	Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție
III. INTERVENȚIE	
- alarmare	
- acțiuni de căutare/salvare/descarcerare	
- asistență medicală	
- acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	
- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI		Fișa nr. 2
I.-GESTIONAREA RISCURILOR		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;		asigură informarea populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora.
d.-exerciții și aplicații		se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, în toate cazurile de manifestare a situațiilor de urgență generate de riscurile specifice zonei de competență.
II.- RESURSE NECESARE		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;		asigurarea fondurilor necesare executării materialelor informative / documentare, pliantelor, materiale în mass-media, filme, etc.
d.-exerciții și aplicații		asigurarea fondurilor pentru achiziționarea materialelor necesare specifice situației de urgență pentru care se desfășoară exercițiile sau aplicațiile.

III.-INTERVENTIE	
a.-alarmare	asigură în cel mai scurt timp alarmarea populației de pe raza localității cu mijloacele din dotarea CMBSU/C.L.S.U 3 , funcție de riscurile specifice din zonă
b.-acțiuni de cautare / salvare /descarcerare .	asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de intervenție pentru căutare, salvare sau descarcerare prin intermediul S.V.S.U.
c.-asistență medicală .	asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de asistență medicală de urgență prin intermediul capacităților existente la nivel local
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .	asigură măsurile pentru prevenirea manifestării unui pericol prin respectarea condițiilor impuse pentru construcții în zone derisc
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	asigură prin CMBSU/C.L.S.U. 3 și S.V.S.U. intervenția în prima urgență pentru limitarea consecințelor unui pericol

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ A SECTORULUI 3 BUCUREȘTI		Fișa nr. 3
I. GESTIONAREA RISCURILOR		
- evaluarea riscurilor specifice privind asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;	Întocmirea planurilor specifice privind protecția persoanelor cu funcții de conducere	
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitare		
- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;		
- evidența populației evacuate;	Organizarea activității de evidență a persoanelor evacuate/sinistrate	
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;	Asigurarea măsurilor de siguranță și ordine publică	
- controlul circulației;	Asigurarea accesului mijloacelor de intervenție în zona afectată și respectarea restricțiilor de circulație	
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a populației;		
- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acestora;	Întocmirea planurilor specifice privind variantele de deplasare a demnitarilor	
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;		
- supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;		
- controlul și evidența auto – evacuării;	Organizarea evidenței persoanelor evacuate și care se auto – evacuează	
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierei substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;		
- menținerea și restabilirea ordinii publice;	Organizarea activităților specifice de menținere și restabilire a ordinii publice	
- restabilirea stării provizorii de normalitate;		
II. RESURSE NECESARE		
- evaluarea riscurilor specifice privind asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;		
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitare		

- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;	
- evidența populației evacuate;	
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;	
- controlul circulației;	
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a populației;	
- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia;	
- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării;	
- supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;	
- controlul și evidența auto – evacuării;	
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăstierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;	
- menținerea și restabilirea ordinii publice;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate;	
III. INTERVENȚIE	
- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	
- acțiuni de menținere și restabilire a ordinii publice	
- acțiuni de restricție a circulației autovehiculelor în zona afectată	

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A SECTORULUI 3 BUCUREȘTI		Fișa nr. 4
I. GESTIONAREA RISCURILOR		
- evaluarea riscurilor specifice privind asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;	Întocmirea planurilor specifice privind protecția persoanelor cu funcții de conducere	
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;		
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;		
- instalarea taberelor de evacuați;		
- securitatea și paza zonelor evacuate;	Se organizează paza și controlul accesului în zona taberelor de sinistrați	
- evacuarea fondului arhivistic național;	Se organizează paza transportului fondului arhivistic, precum și a noii locații de depozitare a acestuia	
- securitatea și paza perimetrului zonelor de carantină;		
- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective;		
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a populației;		
- menținerea și restabilirea ordinii publice;	Organizarea și aplicarea măsurilor specifice pentru menținerea și restabilirea ordinii publice	
II. RESURSE NECESARE		
- evaluarea riscurilor specifice privind asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;		
- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;		
- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;		
- instalarea taberelor de evacuați;		
- securitatea și paza zonelor evacuate;	Se organizează paza și controlul accesului în zona taberelor de sinistrați	
- evacuarea fondului arhivistic național;		
- securitatea și paza perimetrului zonelor de carantină;		
- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective;		
- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a		

populației;	
- menținerea și restabilirea ordinii publice;	
III. INTERVENȚIE	
- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	
- acțiuni de menținere și restabilire a ordinii publice	
- acțiuni de restricție a circulației autovehiculelor în zona afectată	

COMANDAMENTUL GARNIZOANEI SECTORULUI 3 CENTRUL MILITAR ZONAL		Fișa nr. 5
I.-GESTIONAREA RISCURILOR		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo , seismici , de mediu , hidrografici , etc și transmiterea datelor la autoritățile competente ;		
b.-controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență ;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale și asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol ;		
d.-exerciții și aplicații		
II.- RESURSE NECESARE		
a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo ,seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente ;		
b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta ;		
c.- informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol ;		
III.-INTERVENTIE		
a.-alarmare		
b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .		
c.-asistenta medicala .		
d.-actiuni de indepartare a manifestarii pericolului produs .		
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol		

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI		Fișa nr. 6
I. GESTIONAREA RISCURILOR		
- monitorizarea siguranței alimentelor;		Se execută prin intermediul laboratoarelor de analiză a produselor de origine animală și nonanimală
- evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;		
- stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de carantină;		
- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;		La apariția epizootiilor/zoonozelor, se notifică STP al CMBSU, convocare CLCB-MB(Consiliul Local de Combaterea Bolilor)
II. RESURSE NECESARE		
- monitorizarea siguranței alimentelor;		Se execută prin intermediul personalului(inspectorilor) de specialitate și al laboratoarelor specifice

- evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;	
- stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de carantină;	
- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate;	Notificare PMB
III. INTERVENȚIE	
- acțiuni de depistare a cauzelor producerii epizootiilor/zoonozelor	
- acțiuni de instituire a carantinei	
- executarea vaccinărilor profilactice	

S.C. DISTRIGAZ - SUD REȚELE S.R.L. Direcția Regională București	Fișa nr. 7
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate.	
II. RESURSE NECESARE	
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate.	
III. INTERVENȚIE	
- înlăturarea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale	

- S.C. DISTRIBUȚIE Muntenia	Fișa nr. 8
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;	Transmiterea informațiilor conform fluxului informal – decizional
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilități critică la răspuns de urgență	
- asigurarea energiei electrice;	Asigurarea unor trasee ocolitoare de transport a energiei electrice
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice;	Organizarea de echipe de intervenție și asigurarea de componente de schimb
II. RESURSE NECESARE	
- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;	
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilități critică la răspuns de urgență	
- asigurarea energiei electrice;	
III. INTERVENȚIE	
- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice;	

APA NOVA	Fișa nr. 9
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă;	Se monitorizează viteza de curgere și debitul cursurilor de apă codificate și se informează CMBSU despre atingerea pragurilor critice
- monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice;	Periodic se verifică starea de întreținere a lucrărilor hidrotehnice și se monitorizează volumul de apă acumulat
- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;	Se execută periodic analiza calității apei
- informarea și educarea preventivă a populației;	
- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;	Transmiterea informațiilor conform fluxului informațional stabilit
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;	Se execută periodic analiza calității apei
- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenția operativă la lucrările de gospodărire a apelor;	

- efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;	Lucrările de întreținere a lucrărilor hidrotehnice în regie proprie
- efectuarea depoluării și decontaminării;	
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare;	
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate.	
II. RESURSE NECESARE	
- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă;	Mijloacele și aparatura de măsurare existentă la posturile hidrologice și pluviometrice
- monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice;	
- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;	
- informarea și educarea preventivă a populației;	
- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;	
- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;	
- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenția operativă la lucrările de gospodărire a apelor;	
- efectuarea lucrărilor publice și ingineresti la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;	
- efectuarea depoluării și decontaminării;	
- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare;	
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă;	
- restabilirea stării provizorii de normalitate.	
III. INTERVENȚIE	
- acțiuni de limitare și lichidare a manifestării pericolului produs	
- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	
- acțiuni de alarmare	Se alarmează populația din localitățile situate în aval de lucrările hidrotehnice, cu ajutorul sirenelor instalate la baraje

Crucea Roșie filiala Sectorului 3		Fișa nr. 10
I-GESTIONAREA RISCURILOR		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol;		
d.-exerciții si aplicații		se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, în toate cazurile de manifestare a situațiilor de urgență generate de riscurile specifice zonei de competență.
II.- RESURSE NECESARE		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc și transmiterea datelor la autoritățile competente;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitații administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol;		asigurarea resursele necesare informării populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de risc și a regulilor de conduit în cazul manifestărilor acestora
d.-exerciții și aplicații		asigurarea resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor

	și exercițiilor
III.-INTERVENTIE	
a.-alarmare	asigură alarmarea personalului propriu în situația producerii unei situații de urgență
b.-acțiuni de cautare / salvare /descarcerare .	Sprijină cu mijloacele materiale din dotare acțiunile de intervenție pentru căutare, salvare
c.-asistență medicală .	Sprijină cu mijloacele materiale necesare acțiunii de prim ajutor
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .	asigură măsurile pentru prevenirea manifestării unui pericol prin respectarea condițiilor impuse pentru construcții în zone derisc
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	Participă la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru populația afectată de situațiile de urgență
f.- acțiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment	Participă la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru populația afectată de situațiile de urgență

Direcția de Evidența Persoanelor Sector 3		Fișa nr. 11
I.-GESTIONAREA RISCURILOR		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu , hidrografici , etc si transmiterea datelor la autoritățile competente ;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol ;		
d.-exerciții si aplicații		
II.- RESURSE NECESARE		
a.- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritățile competente ;		
b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competență;		
c.- informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unitații administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol ;		
d.-exerciții și aplicații	asigurarea resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor	
III.-INTERVENTIE		
a.-alarmare	asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului propriu	
b.-acțiuni de cautare / salvare /descarcerare .		
c.-asistență medicală .		
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .	asigură asigurarea activității de evidență a persoanelor evacuate/sinistrate	
e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol	asigură prin CMBSU/C.L.S.U. 3 și S.V.S.U. intervenția în prima urgență pentru limitarea consecințelor unui pericol	

UAT / SECTOR AL MUN. BUCUREȘTI		COD SIRUTA	TIPUL DE RISC																								
			Furtuni și viscol	Inundații	Căderi masive de zăpadă	Tornado	Secetă	Temperaturi extreme	Incendii de pădure	Avalanșe	Alunecări de teren	Cutremure de pământ	Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatarea miniere sau alteactivități tehnologice	Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase	Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport	Accidente, avarii, explozii și incendii în activități nucleare	Poluare de ape	Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări	Eșecul utilităților publice	Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos	Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare	Epidemii	Epizootii / zoonoze	Risc radiologic - indus de radiații ionizante	Incendii		
SECTOR 1	179141	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SECTOR 2	179150	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SECTOR 3	179169	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SECTOR 4	179178	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SECTOR 5	179187	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SECTOR 6	179196	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**HARTA CU ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**




HARTA CU ZONELE DE RISC SEISMIC ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI





METROREX

HARTA REȚELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI



Linii de metrou în exploatare:

Orisior - Pantelimon

Berceni - Pipera

Preciziei - Anghel Saligny

Gara de Nord - Lac Strâulești

Linii de metrou în execuție:

Râul Doamnei - Pantelimon

Linii de metrou în pregătire:

Parc Bazilescu - Lac Strâulești

Gara de Nord - Aeroport Henri Coandă Otopeni

LEGENDĂ SEMNE:

Stație de corespondență între linii de metrou

Corespondență cu CFR

Autostrada A1/A2

LEGENDĂ ZONE:

Zona 1: Centru

Zona 2: Cartierul Berceni

Zona 3: Cartierul Mihail Bravu și Vitan

Zona 4: Cartierul Titan

Zona 5: Cartierul Pantelimon

Zona 6: Cartierul Colentina

Zona 7: Cartierul Lacul Tei și Floreasca

Zona 8: Cartierul Aviatorilor și Aviației

Zona 9: Cartierul Griviza și Bucureștii Noi

Zona 10: Cartierul Glăvești

Zona 11: Cartierul Mălari

Zona 12: Cartierul Drumul Taberei

Zona 13: Cartierul Rahova

Zona 14: Cartierul Ferentari


Copyright Metrorex S.A. 2011
Toate drepturile rezervate


**HARTA CU ZONELE CU RISC DE INUNDAȚII
ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI**



AMPLASAREA OBIECTIVELOR SURSĂ DE RISC TEHNOLOGIC ZONE PLANIFICARE LA URGENȚĂ

SC ISOVOLTA SA





Condițiile de simulare

Viteza vântului: 2 m/s

Temperatura atmosferică: 20 °C

Umiditatea relativă: 70 %

Aria suprafeței cuvei: 5300 m²

Cantitatea de păcură în incendiu: 24500 tone

■ Zonă cu radiație de căldură mai mare de 5 kW/m², zonă unde pot apărea leziuni ireversibile.

■ Zonă cu radiație de căldură mai mare de 12,5 kW/m², zonă cu mortalitate ridicată.

■ Conturul cuvei de retenție, considerat circular

ZONE PLANIFICARE LA URGENȚĂ

SC ISOVOLTA SA



INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

Se disting mai multe situații :

- ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița;
- rupere baraj Mogoșoaia;
- rupere baraj Străulești ;
- rupere baraj Grivița ;
- rupere baraj Herastrau ;
- rupere baraj Floreasca
- precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

1. Întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.
2. Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție de către Comitetul Local Sector 3 pentru Situații de Urgență. Operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, deținătorii de lucrări hidrotehnice, precum și utilizatorii de apă potențiali poluatori au obligația de a organiza și asigura apărarea acestor obiective cu forțe și mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condițiile concrete care pot apărea.
3. Echipajele de intervenție vor fi instruite de către specialiști din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.
4. Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condițiilor tehnice și funcționale corespunzătoare ale acestora.
5. Se va verifica funcționalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsură și control, a comportării construcțiilor, precum și buna funcționare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicație și a surselor de energie de rezervă. De asemenea, se vor verifica existența materialelor și mijloacelor de intervenție potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace și materiale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale din Ordinul nr. 638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, precum și modul în care sunt depozitate și se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcții.

MĂSURI DE LIMITARE A CONSECINTELOR

În cazul prognozării atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestivă a acestora, se i-au următoarele măsuri:

- se asigură permanența la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului Local Sector 3 București pentru Situații de Urgență și pentru transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate și măsurilor suplimentare necesare;

- se folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populației și a obiectivelor aflate în zonele de risc la inundații din revărsări de cursuri de apă și accidente la construcții hidrotehnice, așa cum sunt ele delimitate în Planurile locale de apărare de la nivelul Sectorului, precum și a populației aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase și a poluărilor accidentale;
- se declanșează acțiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:
 - supravegherea permanentă a zonelor de risc;
 - dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție;
 - supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime prognozate;
 - evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor și punerea în siguranță a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;
- se i-au măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori și ghețuri, în special în zonele podurilor rutiere și de cale ferată, prizele de apă, de evacuare a apei din incinte;
- se asigură participarea forțelor de intervenție alcătuite din localnici la acțiunile operative desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor;
- se localizează apele revărsate, precum și pe cele provenite din infiltrații și le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitațional sau prin pompare; se asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populației în perioadele deficitare.

Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor :

- a) aplică regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari și pentru perioadele deficitare;
- b) supraveghează continuu barajele, digurile și instalațiile de evacuare a apelor mari și alte lucrări hidrotehnice și urmăresc aparatura de măsură și control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice și luarea măsurilor preventive care se impun;
- c) execută lucrări de intervenție în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice;
- d) limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii;
- e) anunță obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcțiile hidrotehnice și care pot produce pagube în zonele de influență;
- f) i-au măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influență, în caz de pericol iminent de avariere a construcțiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
- g) asigură funcționarea fluxului informațional decizional de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, măbind frecvența transmițerilor de informații, prognoze și avertizări către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare;
- h) transmit informații referitoare la efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase precum și măsurile luate.

Persoanele juridice utilizatori de apă și ai celorlalte folosințe în legătură cu apa, care au produs o poluare accidentală i-au măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora și informează imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor. Cheltuielile generate de acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor poluarilor accidentale sunt suportate de către poluatori, conform principiului "poluatorul plătește".

Unitățile de gospodărire a apelor au obligația să i-a în considerare orice informație legată de poluări accidentale și să identifice poluantul, precum și cauzele poluării. În caz de poluări accidentale, unitățile

de gospodărire a apelor avertizează imediat utilizatorii și autoritățile administrației publice din aval pentru a lua măsuri de protecție a apelor și de evitare sau diminuare a pagubelor.

Deținătorii de mijloace specifice de intervenție în caz de poluare accidentală sunt obligați să le utilizeze indiferent de cauza apariției fenomenului de poluare, din dispoziția Comitetului Local sector 3 București pentru Situații de Urgență.

MĂSURI DE REABILITARE

După trecerea perioadelor de inundații, fenomenelor meteorologice periculoase, sau după accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, în vederea restabilirii situației normale, se i-au următoarele măsuri:

- a) repunerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale și menajere care au fost afectate, precum și evacuarea apelor din inundații și bălțiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere și prin instalarea de agregate de pompare mobile;
- b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
- c) stabilirea pagubelor fizice și valorice determinate de inundații, fenomene meteorologice periculoase și poluări accidentale și a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
- d) refacerea căilor de comunicații și a podurilor, refacerea instalațiilor de pompare a apelor;
- e) refacerea liniilor de telecomunicații și de transport al energiei electrice;
- f) repararea și punerea în funcțiune a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
- g) repunerea în funcțiune a obiectivelor social-economice afectate;
- h) sprijinirea populației pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate personală, avariate sau distruse;
- i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică desfășurarea normală a activităților și recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.

CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

1. Elaborarea planurilor de protecție și intervenție;
2. Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție de către Comitetul local și operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate;
3. Acumularea cunoștințelor asupra cauzelor naturale de risc (poziția geografică și adâncimea zonelor de sursă seismică, recurența mișcărilor seismice cu diferite caracteristici, zone de interdicție a amplasării construcțiilor) și elementele supuse la risc (construcții, rețele, populație, operatori economici, instituții publice);
4. Stabilirea de măsuri de limitare a riscului care afectează căile de transport rutiere și feroviare, rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și combustibil și rețelele purtătoare de informații;
5. Adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc, create de om (chimic, biologic, explozii, incendii) de așa natură încât să se limiteze riscul de afectare a aglomerărilor umane;
6. Protecția consumatorilor cu diferite destinații;
7. Protecția populației și a grupurilor de oameni cu atribuții speciale;
8. Protecția bunurilor de valoare (clădiri, lucrări ingineresti, dotări tehnologice diverse, valori culturale artistice);
9. Protecția capacităților productive și funcționale;
10. Protecția infrastructurii urbane;

11. Protecția sistemelor suport necesare serviciilor curente de interes social (rețeaua medico-sanitară, infrastructura sistemului de apărare contra incendiilor și a altor accidente, infrastructura sistemului de apărare a ordinii publice, infrastructura sistemului de conducere și administrație, și infrastructura sistemului informațional);
12. Protecția capacităților de reacție în situația de dezastre (echipe cu atribuții speciale, unități cu atribuții speciale din rețeaua medico-sanitară, din rețeaua de păstrare a ordinii publice, servicii voluntare, sisteme funcționale, dotări, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spații de acces și evacuare, spații de adăpostire a răniților și sinistraților, rezerve de alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie electrică, combustibil);
13. Protecția lucrărilor și instalațiilor care includ surse de mare risc pentru colectivitățile urbane;
14. Educarea și informarea populației și a grupurilor de persoane cu atribuții speciale;
15. Dezvoltarea structurilor de conducere, coordonare și control;
16. Constituirea unor sisteme de urmărire, avertizare și alarmare; sprijinirea activității de cercetare de specialitate.

MĂSURI DE LIMITARE A CONSECINTELOR

1. Culegerea și transmiterea oportună a datelor semnificative necesare pentru elaborarea deciziei de intervenție în vederea limitării și înlăturării urmărilor seismului și/sau alunecărilor de teren;
2. Analiza și interpretarea datelor, elaborarea deciziei și transmiterea urgentă a dispozițiilor forțelor și mijloacelor destinate pentru intervenție;
3. Organizarea și menținerea unei cooperări stabile cu toate forțele care au atribuții de apărare pe toată durata intervenției;
4. Corelarea permanentă a activităților cu organizațiile cu caracter umanitar care au atribuții de apărare împotriva dezastrelor.
5. Pentru transmiterea de comunicate pentru populație se vor folosi mijloacele de informare în masă (mass-media), inclusiv rețelele de televiziune prin cablu existente pe teritoriul sectorului, conform protocoalelor încheiate.

MĂSURI DE REABILITARE

1. Colectarea, stocarea, interpretarea și sintetizarea informației punerea în siguranță provizorie a elementelor expuse pe baza unor priorități;
2. Refacerea bunurilor, capacităților funcționale și a capacităților operaționale afectate;
3. Revizuirea planului pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismelor și alunecărilor de teren pe baza experienței acumulate.
4. Evacuarea populației din imobilele avariate se va organiza și executa prin grija Comitetului Local Sector 3 București pentru Situații de Urgență.

EPIDEMII, EPIZOOTII

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

Operatorii economici și instituțiile publice sursă de risc:

1. Elaborează studii de evaluare a riscului de epizootii și de contaminare R.B.C. a produselor vegetale și animale;
2. Asigură sistemul propriu de supraveghere și control;
3. Elaborează strategii de realizare a acțiunilor de prevenire, protecție și intervenție;

4. Elaborează planuri proprii de protecție-intervenție în cazul unor epizootii și contaminare R.B.C. a produselor vegetale și animale;
5. Constituie fondul de mijloace materiale necesare executării acțiunilor de intervenție și le mențin în stare de operativitate.
6. Organizează înștiințarea-alarmarea salariaților pentru apărare în cazul epidemiilor/epizootiilor;
7. Asigură informarea Comitetului local, despre apariția unor situații critice și declanșarea bolii.
8. Respectă normele specifice de prevenire a îmbolnăvirii colectivităților de animale și a contaminării R.B.C. a produselor vegetale și animale, norme și normative emise de către organele competente.
9. Exploatează, întreține și utilizează instalațiile și mijloacele proprii de strictă igienă sanitar-veterinară, respectând normele și normativele specifice.
10. Organizează sistemul propriu de supraveghere și control specific epizootiilor și epidemiilor.

Populația:

1. Asigură respectarea strictă a condițiilor de creștere numai în bunuri permise și de igienă sanitară veterinară pentru activitățile de creștere a animalelor și amenajărilor specifice acestor activități.
2. Asigură apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de boli între animale și de la acestea la om.
3. Asigură realizarea acțiunilor de protecție a produselor vegetale și animale împotriva unor eventuale contaminări.
4. Asigură sacrificarea animalelor numai în locuri permise și sub control sanitar-veterinar.
5. Asigură desfacerea produselor de origine animală și circulația animalelor numai cu avizul organelor sanitar-veterinare.
6. Își însușește metodele de asigurare a prevenirii apariției unei îmbolnăviri de animale, a modului de realizare a protecției și a unor reguli specifice, obligatorii, de comportare în cazul unei epizootii/epidemii.
7. Participă cu programele de înștiințare-educare organizate și desfășurate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 3, Inspectoratul Poliției Sanitar-Veterinare și alte organisme sanitare-veterinare autorizate.
8. Elaborarea planurilor anuale de instruire-pregătire;
9. Instruirea structurilor organizatorice realizate;
10. Instruirea - educarea populației;
11. Elaborarea, tipărirea și difuzarea unor materiale didactice necesare instruirii populației.
12. Utilizarea mijloacelor de informare în masă: presă, radio, televiziunea pentru asigurarea instruirii-educării populației;

ÎNȘTIINȚAREA, NOTIFICAREA, INFORMAREA

Înștiințarea se referă la avertizarea asupra pericolului apariției unei epizootii, zoonoze, toxiinfecții sau contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale și animale, în sector sau asupra declanșării unor asemenea dezastre.

Înștiințarea se realizează prin dispoziție a primarului sectorului - președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, la propunerea șefului Grupului de suport tehnic pentru Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale.

Înștiințarea se realizează prin Centrul operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului, cu mijloacele existente în dotarea acestuia.

Înștiințarea se adresează:

1. Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului;
2. Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale;
3. Agenția pentru protecția consumatorilor a Sectorului 3 București;
4. Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a Sectorului 3 București;
5. Laboratoarelor sanitar-veterinare;
6. Laboratoarelor de control și supraveghere a mediului înconjurător;
7. Formațiunilor de intervenție;

Notificarea se adresează:

- Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 3;
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov;
- Organismelor specializate ale municipiului și sectoarelor vecine, când este nevoie de cooperare și ajutor. Această acțiune se realizează cu aprobarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului sau direct de către acest comitet.

Informarea se adresează:

- salariaților și populației din zona de risc și se va referi la : situația creată și evoluția acesteia; acțiunile care s-au realizat și trebuie să se realizeze; restricțiile introduse; respectarea regulilor de comportare în zona de risc.

Alarmarea:

Alarmarea se referă la avertizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului, Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale formațiunilor subordonate și populației despre declanșarea epizootiei la instalarea carantinei și la producerea accidentului tehnologic care crează contaminarea radioactivă, chimică sau biologică a produselor vegetale și animale.

Alarmarea se realizează cu ajutorul sistemului de sirene al Serviciilor de Prevenire pentru Situații de Urgență de la nivelul Sectoarelor, acționat centralizat și/sau manual, pentru zonele de risc, la ordinul primarului - președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului, ca urmare a propunerii Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale.

În etapa predezastru se asigură toate acțiunile de menținere în stare de operativitate a întregului sistem de alarmare din sector.

Protecția animalelor, produselor vegetale și animale.

Protecția animalelor se realizează la descoperirea semnalelor **specifice declanșării unei epizootii**, în momentul declanșării acesteia și **pericolul de contaminare radioactivă, chimică sau biologică** a animalelor.

Protecția se realizează prin:

- **izolarea** animalelor;
- **retragerea** de la pășunat;
- introducerea animalelor în **adăposturile** specifice (grajduri) și aplicarea măsurilor de siguranță;
- respectarea **regulilor de întreținere și hrană** în locul de adăpostire;
- introducerea **carantinei** în zonele de risc;
- asigurarea acțiunilor de **asistentă sanitar-veterinară, tratament**.

Protecția surselor de apă prin acoperirea cu sisteme special realizate adecvate fiecărui tip de instalație, cu folii de materiale plastice, etc.

Protecția produselor vegetale și animale împotriva contaminării radioactive, chimice sau biologice se realizează prin:

- retragerea produselor vegetale și animale în spații de congelare: depozite, hale, magazine, încăperi, etc.;
- asigurarea etanșării spațiilor de congelare;
 - acoperirea produselor în vrac și a celor din clăi, stive, etc, cu folii de material plastic, țesături textile, rogojini, etc.

Protecția prin evacuare:

Acțiunea de evacuare a animalelor se realizează în mod excepțional din zonele de risc, în special din zonele de contaminare radioactiv, chimic sau biologic, pentru valori ale nivelurilor de intervenție și condiții care impun executarea acestei acțiuni. În faza predezastru se evaluează nivelurile probabile de intervenție și se elaborează, dacă este cazul, planuri de evacuare.

Profilaxia:

Acțiunile profilactice se desfășoară permanent în etapa predezastru și se intensifică la apariția semnelor sau culegerea informațiilor despre posibilitatea declanșării unei epidemii/ epizootii și se realizează prin:

- vaccinări periodice și obligatorii a oamenilor și pentru toate categoriile de animale și păsări;
- controlul respectării regulilor de creștere, circulație, sacrificare și valorificare a animalelor și păsărilor;
- controlul respectării regulilor de igienă sanitar-veterinară;
- controlul și supravegherea stării de sănătate a animalelor și păsărilor;

Controlul și supravegherea:

Acțiunile de supraveghere și control se referă la :

- controlul și supravegherea calității factorilor de mediu;
- controlul și supravegherea produselor destinate hrănirii animalelor, respectiv a furajelor, nutrețurilor combinate, etc.
- controlul și supravegherea produselor animale destinate alimentației populației;
- controlul și supravegherea stării de sănătate a animalelor și a produselor alimentare de origine animală propuse și a celor din import.

MASURI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR

În această etapă acțiunile de intervenție se realizează cu scopul de a înlătura urmările epidemiilor/ epizootiilor.

Trebuie asigurate:

- Executarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, de neutralizare a substanțelor toxice industriale și de decontaminare a produselor vegetale și animale;
- Desfășurarea acțiunilor de tratament al animalelor bolnave din zona de risc;
- Sacrificarea animalelor netratabile, înhumarea cadavrelor sau incinerarea în locurile și instalațiile stabilite;

- Continuarea acțiunilor de supraveghere și control;
- Decontaminarea surselor de apă, a furajelor și a instalațiilor de fabricație a nutrețurilor combinate.
- Interdicția de consum a produselor vegetale și animale, a furajelor și nutrețurilor, a surselor de apă care nu se pot decontamina.
- Menținerea acțiunilor de intervenție și interdicții în zona carantinei.

MĂSURI DE REABILITARE

În această etapă acțiunile se referă la crearea condițiilor de revenire la situația inițială și trebuie să asigure:

- Restabilirea condițiilor de creștere a animalelor și de asigurare a produselor vegetale și animale;
- Reabilitarea fondului (populației) de animale și a activităților legate de creșterea, sacrificarea și valorificarea produselor vegetale și animale;
- Se desfășoară acțiuni globale de asigurare a revenirii la situația inițială.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A FONDULUI DE ALARMARE, SIRENE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

(Populație, operatori economici și instituții publice) DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1. Sirene electronice										
Nr. crt.	Mun. București						Total		Amplasare	Câte sunt centralizate
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Operative	Neoperative		
1.	12	11	3	25	1	5	S1 – 12	S1 – 0	S1 – 11 op.ec./ 1-inst.pub.	S1 – 12
							S2 – 11	S2 – 0	S2 – 4-pop/ 7-op.ec./	S2 – 11
							S3 – 3	S3 – 0	S3 – 2-op.ec./ 1-inst.pub.	S3 – 3
							S4 – 25	S4 – 0	S4 – 21-pop./ 3-op.ec./ 1-inst.pub.	S4 – 25
							S5 – 1	S5 – 0	S5 – 1-op.ec.	S5 – 1
							S6 – 5	S6 – 0	S6 – 1-pop./ 3-op.ec./ 1-inst.pub.	S6 – 5
							Total - 57	Total - 0	Total – 26-pop./ 27-op.ec./ 4-inst.pub.	Total - 57
2. Sirene electrice										
Nr. crt.	Mun. București						Total		Amplasare	Câte sunt centralizate
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Operative	Neoperative		
2.	62	61	72	28	41	68	S1-54	S1-8	S1-29-pop./ 11-inst.pub./ 30-op.ec.	S1-41
							S2-31	S2-30	S2-36-pop./ 16-op.ec./ 9-inst.pub.	S2-31
							S3-25	S3-47	S3-51-pop./ 16-op.ec./	S3-32

									3-inst.pub.	
							S4-22	S4-6	S4-18-pop./ 9-op.ec./ 1-inst.pub.	S4-11
							S5-33	S5-8	S5-23-pop./ 10-op.ec./ 8-inst.pub.	S5-21
							S6-45	S6-23	S6-45-pop./ 14-op.ec./ 9-inst.pub.	S6-27
							Total - 210	Total - 122	Total - 202-pop./ 95-op.ec./ 41 -inst.pub.	Total - 136

3. F 1001 B

Nr. crt.	Mun. București						Total		Amplasare	Responsabilitatea acțiunii
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Operative	Neoperative		
3.	1	1	1	1	1	1	S1-1	S1-0	Poliție Locală Sector 1	CLSU S1
							S2-1	S2-0	Primăria sectorului 2	CLSU S2
							S3-1	S3-0	Poșta Vitan	CLSU S3
							S4-1	S4-0	Primăria sectorului 4	CLSU S4
							S5-1	S5-0	Primăria sectorului 5	CLSU S5
							S6-1	S6-0	Primăria sectorului 6	CLSU S6
							Total - 6	Total - 0	-	-

4. Centrale alarmare

Nr. crt.	Mun. București						Total		Amplasare	Responsabilitatea acțiunii
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Operative	Neoperative		
4.	1	2	1	1	1	1	S1-1	S1-0	Punct de comandă sector 1	CLSU S1
							S2-2	S2-0	Primăria sectorului 2 Punct de comandă de rezervă –Pantelimon, nr. 301	CLSU S2
							S3-1	S3-0	Punct de	CLSU S3

									comandă sector 3	
							S4-1	S4-0	Primăria sectorului 4	CLSU S4
							S5-1	S5-0	Primăria sectorului 5	CLSU S5
							S6-1	S6-0	Primăria sectorului 6	CLSU S6
							Total - 7	Total - 0		-

- Notă:**
- pentru calculul acoperirii ($Suprafața_{MB}=228 \text{ km}^2$)
 - o sirenă electrică: $R_A=400 \text{ m}$
 - o sirenă electronică: $R_A=200 \text{ m}$ ($S_C=\pi R^2$)
 - zona de acoperire acustică: Municipiul București: 97 km^2 din 228 km^2 (acoperire $\approx 43\%$);

**Echipamente de înștiințare-alarmare instalate, proprietarul,
starea de operativitate și modul de acționare, conform bazei de date SISTEM 1A
LA NIVELUL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

Sect	ID Localit.	Adresa	Loc. amplasare	Proprietar	Loc. acțion.	Cant.	Echip. alarmare	Acționare	Stare Operativ.
3	146	Al. Baraj Sadului nr.3-5	bl. N 12-13, sc. A	Prim.Mun.Buc	PC Sector 3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Al.Baraj Dunarii nr.2	bl.M30,sc.A	Prim.Mun.Buc	PC Sector 3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu Functioneaza
3	146	Al.Bucovina nr.4	SC IOR SA	Prim.Mun.Buc	PC Sector 3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Basarabia nr. 78	bl. 36, sc. A	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Basarabia nr.254	S.C. G.I.Titan S.A.	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Bd. Basarabia nr.256	S.C. REPUBLICA SA	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 3,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Bd. Basarabia nr.256	S.C. FAUR S.A.2	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Basarabia nr.256	S.C. REPUBLICA SA	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Bd. Camil Ressu nr.47	bl. N 9, sc. A	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Camil Ressu nr.57A	bl. Y 2, Sc. Z	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Energeticienilor nr.8	S.C. ICMENERG S.A.	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Bd. N.Grigorescu nr.35	bl. B3, Sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.50	S.C. CHIMOPAR S.A	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.51	S.C. POLICOI. OR (ICEPAI.V)	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.51	S.C. I.O.R. S.A. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.63	S.C. S.I.N. SA	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	NU

nr.7

									Functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.77	bl. V10, sc.5	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd. Th. Pallady nr.86	bl. A-11, Sc. A	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Bd.1Dec.1918 nr.35	bl. L14, sc. 11	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	NU Functioneaza
3	146	Bd.1Dec.1918 nr.64	bl. U21, sc.1	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 3,5 kw	Centralizat	NU Functioneaza
3	146	Bd.1Dec.1918 nr.64	bl. U21, sc.1	Prim.Mun.Buc.	Prim.Mun.Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	NU Functioneaza
3	146	Cal.Dudesti nr.101	C.T.A. S-E Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	F1001B	Centralizat	Functioneaza
3	146	Cal.Dudesti nr.101	C.T.A. S-E Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Rd.Tlf. Fixe	Centralizat	Functioneaza
3	146	Cal.Dudesti nr.101	C.T.A. S-E Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	14	Rd.Tlf. Portabile		Functioneaza
3	146	Cal.Dudesti nr.101	C.T.A. S-E Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electronica 600w	Centralizat	Functioneaza
3	146	Cal.Dudesti nr.101	C.T.A. S-E Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	2	Centrala alarmare	Centralizat	Functioneaza
3	146	Calea Dudesti nr.101	C.T.A S-E Posta Vitan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Calea Dudesti nr.188	S.C. I.C.C.F. S.A.	S.C. I.C.C.F.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Calea Victoriei nr.12C	bl. A, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Calea Vitan nr.12	bl. V42 C, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Calea Vitan nr.211	bl. 30	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Intr. Ciucea nr.5	bl. 19 L, sc.2	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	P-ta Unirii nr.1	S.C. DMAI UNIREA S.A	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Sos. Dudesti-Pantel nr.44	S.C. ANTILOPA S.A	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Sos. M. Bravu nr.286	bl. 2, sc. C	Prim.Mun.Buc.	PC.Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Splaiul Unirii nr.313	S.C. ICPE S.A	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Aurel Botea nr.2	bl. 29, sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Baba Novac nr.16	bl. 23, sc. 6	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza

nr.7

3	146	Str. Baba Novac nr.17	bl. G13, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Baba Novac nr.2	bl. U1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Baia Mare nr.4	bl. 5, sc. A	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Barajul Sadului nr.4	bl. T 2	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Câmpia Libertatii nr.40	bl. B 1, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Str. Codrii Neamtului nr.13	bl. NB1, sc. 4	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Ctin Brâncusi nr.9-11	bl. D-16, sc. 7	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Str. Dristor nr.112	bl. 13, sc. B	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Emil Gârleanu nr.11	bl. A 8, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Fizicienilor nr.9	bl. D4, Sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Gabroveni nr.61	bl. B, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Gara Catelu nr.50	Sc.Generala nr.78	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Str. I. Minulescu nr.2	S.C. TIMPURI NOI SA	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Str. I. Minulescu nr.67-93	S.C. FLAROS S.A	S.C. FLAROS	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu Functioneaza
3	146	Str. Ion Ghica nr.1	Bloc, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Întretarile nr.42	I.C.M.E-E.C.A.B S.A. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Învingătorilor nr.22	Bloc	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. L. Patrascanu nr.13	bl. G1, sc.1	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. L. Rebreanu nr.39	bl. PM 22	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. L. Rebreanu nr.10	Magazin Titan	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electronica 600w	Centralizat	Functioneaza
3	146	Str. Laborator nr.123	bl. V 14 ,sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza

3	146	Str. Moise Nicoara nr.39	bl. A-3, sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Nicolae Pascu nr.10	bl. 5, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Str. Odobesti nr.11	bl. T1, sc. A	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Papazoglu nr.84	Bloc-camin	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Parfumului nr.28	Bloc vechi	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Functioneaza
3	146	Str. Parfumului nr.4-6	Prim Sect.3	Prim Sect.3	Prim Sect.3	1	Sirena electronica 400w	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Parfumului nr.4-6	Prim Sect.3	Prim Sect.3	Prim Sect.3	1	Centrala alarmare	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Părului nr.30	bl. 59 bis, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. pl. P.Ionescu nr.7	bl. X-2, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Prevederii nr.4	bl. D8, sc. 2	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Prisaca Dornei nr.4	bl. D4, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	P.C Sect.3	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. R. Vâlcea nr.21	bl. 22-A, Sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Râmnicu Sarat nr.1	gradinita 64	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Râmnicu Sarat nr.17	bl. 20, sc. 2	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Râmnicu Sarat nr.9-12	bl. 22	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Rotunda nr.2	bl. Y1, sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Str. Schitului nr.16	bl. 43. sc. 1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Ticusi nr.3	bl. M 31-B, sc.2	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza
3	146	Str. Traian nr.77-79	Bloc, sc.1	Prim.Mun.Buc.	PC. Mun. Buc.	1	Sirena electrica 5,5 kw	Centralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Trapezului nr.3	bl. C4- C2, sc.3	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Nu functioneaza
3	146	Str. Valea Buzaului nr.14	bl. G, 26 bis, sc.1	Prim.Mun.Buc.	Local	1	Sirena electrica 5,5 kw	Necentralizat	Functioneaza

Situația cu operatorii economici care desfășoară activități ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, care se supun prevederilor Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Județ	Cod național de activitate (conform inventarului SIFRS)	Denumirea societății	Adresa sediului						Cod CAEN	Activitatea principală (conform listei de activități SIFRS)	Activități secundare	Statut Revenit (2 / 3)	Valabilitatea planșelor de urgență		Substanțe periculoase		Substanțe periculoase în depozit				Observații
			Localitate	Strada	Nr.	Cod poștal	Latitudinea	Longitudinea					Nr. de înregistrare Plan de urgență internă	Nr. de înregistrare Plan de urgență externă	Denumire substanță	Capacitate de stocare (t)	Categoria de substanță	Denumirea substanței	Numele CAE	Capacitate de stocare (t)	
București	ROB003	S.C. Luvata S.A.	Sector 3	Drumul între Luvata	290	31982	44.64.56	25.71.03	2730	Produsii și alte componente electrice Căminare electrolizante		2	8822/01.11.2011 Revizuit 734859/13.08.2014		Metanol	50	P5a	Rășini tip Novolac	108-93-2 50-00-0 67-56-1	20	
																	P5b	Wagon poliesterice nematizate Debelon FT 3085	108-88-3	5	
																	P5b	Polimeri benzici în solvent Draz 37026	78-93-3	65	
																	P5b	Aceton	67-64-1	30	
																	P5b	2-propiloxolan Metilmetiloxolan (MREK)	78-93-3	40	
																	H1	Hidroxid de amoniu Amoxian (sol.25%)	1336-21-6	4	
																	H1	Fenol tehnic cal.1	108-95-2	115	
																	H1	Alchidide formice	50-00-0	40	
																	P5a	1- butanol Butanol	71-36-3	16	

[illegible]

		P3a	Apil eu butanol (produs secundar)	71-36-3	24
		P5b	Epilanol A epoxid Araldite GY 250 Epilox A 19-00 Epilox 828,828 R3d, 828 EL Astarur 1571BD (pastil)	25068-38- 6	70
		P5c	Lacuri speciale	78-93-3 25068-38-6 28064-14-4	7
		P5h	Lacuri termice de impregnare	108-95-2 67-56-1	5
		E2	Resini solide epoxy novolac ARALDIT GT 7220	28064-14-4	3
		P5i	Resin NEPPN- 659K80	28064-14-4 78-93-3	15
		P5a	SFC 450AB0	26265-08-7 67-64-1	8
		B3	Borci de Zn Firm bruci	138265-88- 0	5
		P5b	Hexametilen tetramin teratologică Urotopina	100-97-0	4
		P5b	Resini melaminice modificate	67-56-1 71-36-3 50-00-0	8
		P5b	Solvent TBA (toluen)	108-88-3	2
		P5b	Alcool izopropilic	67-63-0	2
		P5b	SILRBS VP 64558	108-88-3	2
		P5b	Nigrosin black	107-98-2	2
P5euri	83100		Ulei turbină și de testare formativ	161316-70- 5 68649-42-3 161316-72- 7 64742-53-6 64742-46-7 64742-32-5	150
Hidrogen	0.1	B3	Ammoniac 25%	1336-21-6	5
Hidroliz hidroxizil 24%	400 litri	E2	Hidroxid de sodiu 45%	1310-73-2	156
Acid clorhidric 33%	222				

Situația cu operatorii economici cu risc chimic și care nu intră sub incidența Legii 59/2016

Denumire amplasament	Adresă amplasament						Cod CAEN	Activitate principală	Substanțe prezente				
	Localitate	Strada	Nr.	Cod poștal	Latitudine	Longitudine			Categoria de substanță	Denumire substanță	Număr CAS	Capacitate de stocare (t)	Cantitate existentă (t)
S.C. Cardinal S.R.L.	Sector 3, București	Str. Drumul Lunca Cetății	475M	032361	44/40/04.15	26/20/75.4	2221	fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilurilor din material plastic	P1a	azodicarbonamida	123-77-3	1.5	1
									H1	DOP (di -2 etilhexil- flatat)	117-81-7	45	32
									E2	REAGENTS SL748	26544-23-0	3	3
										REATINOR 801/D	19372-44-2	1	0.8
									E1	LASTAB CE 471 k		10	8
										oxid de zinc	215-222-5	4	2
										parafina clorurată	85535-85-9	40	38
										NAFTOSAFE	80-05-7	2	1.7
										PKX/GKX	58446-52-9		
									P8	LUPEROX DC-40 P	80-43-3	2.5	2

									HI	NEGRU DE FUM POWCARBON 5319 F	1333-86-4	1.5	1.4
										REAGENTS CL/358	26544-23-0 108-95-2/604- 001-00-2	1.5	1.1
										REAPAK B- CV(GCV)/3037	80-05-7 1305-62-0	2	1
										REAPAK B- NT/8002	80-05-7	1.5	1.03
									III	REAPAK G- AV/2672	19372-44-2 14024-63-6	2.5	2.15
										REAPAK G- IN/4044/1	19372-44-2	1	0.9
										trioxid de stibiu	1309-64-4	1.5	1.2
S.C. ICME ECAB S.A.	Sector 3, București	Str. Drumul Între Tarlale	42	032982	44/25/20,78	26/13/06,25	2732	producție de fire și cabluri electrice și optice (fabricarea de cabluri, conductori și substanțe electrice)	H I	trioxid de stibiu	1309-64-4	3	2.6
										acid metan sulfonic	75-75-2	5	4.2
										derivat de hidrochinonă	123-31-9	3	1.8
										trialil cianurat	101-37-1	5	4
										derivat de difenil amine	101/74-4	3	2.6
									E1	parafină clorurată	63449-39-8	3	1.5
									P5a	vinil trimetoxi silan	2678-02-07	5	4.8
									E2	motorină	68334-30-5	15	10
S.C. Policolor S.A.	Sector 3, București	B-dul Theodor Pallady	51	032266	44/24/31,44	26/11/50,48	2030	fabricare vopsea, lac, cerneală tipografică și masticuri	P5a	butanol	71-36-3	60	56
										xilen	1330-20-7	60	51
										whitespirite	9072-35-9	200	182
										izopropanol	67-63-0	58	33
										toluen	108-88-3	90	79
									P5b	metil-izobutil- cetonă	108-10-1	25	21
										solveso 100	64742-95-6	60	55
									E2	solveso 150	64742-94-5	35	24
S.C. Interstar Chim S.A.	Sector 3, București	B-dul Basarabia	256	030352	44/25/44,04	26/11/07,70	2041	fabricarea substanțelor și produselor chimice	P5b	Alcool Etilic	64-17-5	2	1.9
									P5a	Dowanol PM-E/ metoxipropanol	107-98-2	15	13
										Tetranvl AT 7590	111-76-2	17.29	17
										Tickled pink 168396		1	0.87

--	--	--	--	--	--	--	--

		E2	Ammonix LO		1.4	1.3
			Akipo rox RLM80V	500-213-3	0.8	0.6
Pesguard EG 092			1.6	1.4		
Hidroxid de sodiu	1310-73-2		4	3.7		
Labasa	85536-14-7 27176-87-0		10	8.9		
Hidroxid de potasiu	1310-58-3		0.4	0.34		
Euxil K 120	55965-84-9		0.4	0.31		
Metasilicat de sodiu	6834-92-0 7732-18-5		0.4	0.35		
Hipoclorit de sodiu	7681-52-9		42.5	42		
			H1	Empipearl XA 300/ Euperlan		2.4
		Hostapur SAS		85711-69-9	3	2.8
Betaină	61789-40-0	16		10		
Emal	7732-18-5 68891-38-3	53		44		
Crodastat 200	69029-44-3	1.85		1.8		
Berol 522		1.2		1.1		
Acid lactic	79-33-4	1		0.17		
Cocamida DEA/Rokamid KAD/ Misa DC	8051-30-7	10		9.1		
Deriphat 160C	14960-06-6	2		1.6		
Dowanol	5131-66-8	4.5		4		
PNB/Arcosolv						
Lutensol XP80		12		8		
Primasurf SC50		3.8		3		
Edenor K8-18		1.44		1.32		
Rewoteric AM CAS	68139-30-0	1		0.85		
Uvasorb S5	4065-45-6	1		0.38		
Silicon emulsion E22		0.4		0.1		
Tego Sorb conc 50		0.6		0.4		
Edenor K12-18		1.44		1		
fosfat trisodic	7601-54-9	0.1		0.1		
Alfanox 46	270-407-8	1.2		1.1		
Dequest 2066/ cublen D3217N		1.4		1		
Premix 4-711		1	0.22			

									HI	Crodasmic LS30/Secosyl/Ora mix L30	137-16-6	2	1.9
										Akypo-LF-2		0.4	0.38
										Dequest 2000/ cublen AP5		1.2	1
										Clear green sol 8506/01		0.2	0.15
										LF 1806A		0.4	0.36
										Basacid yellow 099		0.06	0.02
S.C. Chimtitian S.R.L.	Sector 3, București	B-dul Basarabia	248 A	030352	44/26/05,91	26/10/35/54	2030	producție lacuri și vopseluri	P5a	Acetat de butil	123-86-1	28	20
										Arcosolv PM-INT (metoxipropanol)	107-98-2	17	12
										Azalchid S 63 80% VR	64742-88-7	14	10
										Azastral 60		4	3
										Balkyd 380-FA- 60X		45	35
										Balkyd 640S- 80WS		19	15
										Bayhydrol A145		0.025	0.02
										Metoxipropilacetat	108-65-6	10	7
										N-Butanol	71-36-3	12	10
										Solvent XBA 95 (xilen)	1330-20-7	50	45
										Ciclohexanonă		0.25	0.22
										Crayamid 115*70		14	11
										Diluant D 605 (stiren)		0.6	0.6
										Diluant S 715 Reactiv 190/220 (stiren)		0.275	0.12
										Diluant S6000 (white spirit)		18	7.5
										Epikote 1001*75		15	8
										Kathon 930 30PC		0.7	0.2
										Octoat de calciu 5%		1	0.2
										Octoat de cobalt 10%		1	0.8
										Synocure 854 BA 80		17	15

--	--	--	--	--	--	--	--

		Synthalat ETH 419		3	1
		Tego Dispers 670		1.4	1.1
		Tego Dispers 700		1	0.6
		Rășină Alchidică modificată Stiren CA(S-SX30- 46/55)55%		25	20
		Rășină Alchidică Alfakyd X46X60		50	38
		Rășină Aly 40 TK 65		3	1.5
		Rășină Aly 65 W 60		4	3
		Rășină Epoxy SM601-75	25068-38-6	3.5	3
	P5a	Rășină Poliesterică RP 830		2	1.7
		Azastral 60	100-851-5	4	2.9
	P5b	Acetat de etil		0.7	0.5
		Acetonă	67-44-1	10	9
		Metiletiletetonă (MEK)	78-93-3	1.2	1
		Diluant C6000 TB (toluen)	108-88-3	55	45
		Triethilamin wasserfrei	0.45	0.45	0.4
		Viacryl VSC 9481	6	6	4
		Estal 19-55% TB	25068-38-6	3	1
		Nitroceluloză	141-78-6	2.5	2
		Solvent TBA 95 (toluen)	108-88-3	50	38
		alcool etilic	64-17-5	0.1	0.1
		alcool izopropilic	67-63-0	0.6	0.2
	H1	Amoniac sol. 25%	1336-21-6	0.15	0.1
		Ancamide 221*70		0.5	0.3
		Chrome Yellow	3	3	2
		Vestanat HT 2500/LV	2.1	2.1	2
		Basaonat LR 9046	1	1	0.4
		Octoat de zinc 8%	0.11	0.11	0.1
		Octoat de zirconiu 18%	1.2	1.2	1.1

									H1	Oxid cupros	0.6	0.6	0.4
									P1a	Peroxid de Benzoil	0.3	0.3	0.1
										Tert Butil per Benzoat	0.09	0.09	0.07
									E1	Tego Dispers 651	0.4	0.4	0.2
										Nubirox 215	4	4	2
									E2	Rășină Epoxy SM8132		0.75	0.7
										Rășină EPOXY SM 828		0.55	0.5
S.C. Zentiva S.A.	Sector 3, București	B-dul Theodor Pallady	50	032266	44/24/24,59	26/11/26,97	2120	fabricarea de produse farmaceutice	P5b	alcool izopropilic	67-63-0	0.8	0.5
										2-propanolol	67-63-0	0.8	0.6
										acetat de etil	141-78-6	0.009	0.005
										acetona	67-64-1	1.275	1.262
										1,2 diclor etan	107-06-2	0.0058	0.005
										1,2 diclor etan	107-06-2	0.0058	0.0042
										1,4 dioxane	123-91-1	0.005	0.0025
									H1	not available	7681-57-4	0.04	0.03
										2,2,2-tricloracetat a piperazine	76-03-9	0.103	0.1
									E2	ethanthioamida	62-55-5	0.195	0.175
									E1	clorură de potasiu	7789-00-6	0.165	0.1
									P5a	acetyl acetate	108-24-7	0.038	0.028
									H1	hydrogen chloride	7647-01-0	0.007	0.003
										sodium sulfite	7631-90-5	0.005	0.0038
										1-5 nitrofurfurylidene amino hydrantion	67-20-9	0.1	0.05
										4-nitrophenol	100-02-7	0.007	0.0034
										acid formic	64-18-6	0.105	0.1
										hidroxid de sodiu	1310-73-2	0.053	0.038
S.C. GTH GAZE INDUSTRIALE S.A.	Sector 3, București	B-dul Theodor Pallady	319	032267	44/26/39/79	26/12/35/15	2011	fabricarea gazelor industriale (butelii CO2, O2, reparații butelii, depozitare, distribuție butelii gaze industriale)	P8	oxigen	7782-44-7	11	11
									P1a	argon	7440-37-1	2	2
										acetilenă	74-86-2	1.2	1.2
									P1b	azot	7727-37-9	0.7	0.7
										dioxid de carbon lichid	000124-38-9	15	15
										amestec argon/CO2		3	3

S.C. RASIN S.R.L.	Sector 3, București	Str. Drumul între Tarlale	45 D	032982	44/5/25,49	26/13/04,83	2016	producție rășini, lacuri și vopsele	P5b	acetona	67-44-1	0.17	0.1
										diluant C 6000 TB	108-88-3	14	11
										nitroceluloza	141-78-6	0.1	0.1
									P5a	diluant S 600 WHISPIRITE	9072-35-9	14	10
										rășină alchilică	64742-82-1 1330-20-7	30	28
										rășină melaminică		1	0.5
										rășină poliesterică		1	0.3
										solvent XBA (conține 95% xilen)	1330-20-7	8	7
										acetat de butil	123-86-1	0.2	0.1
										N-butanol	71-36-3	0.8	0.6
									H1	silicat de sodiu		2	1.8
										hidroxid de sodiu fulgi	1310-73-2	5	3.5
										acid benzoic	65-85-0	2	1
										anhidridă ftalică	108-31-6	1	0.9
										anhidridă maleică	108-31-6	5	4.8
S.C. Arca Mondo Chim S.R.L.	sector 3	Str. Illoara	15	050801	44/41/14,47	26/15/88,33	2041	fabricare săpunuri, detergenți și produse de întreținere	H3	cocamidă propil betaină	61789-40-0	0.2	0.1
										trietanolamină	102-71-6	0.6	0.4
										cocamidă dietanolamină	68603-42-9	0.4	0.2
									H1	perborat de sodiu	11138-47-9	7	5
										carbonat de sodiu	497-19-8	4	2.8
									P5a	propilen glicol monometil eter	107-98-2	0.2	0.1
									H1	SLOVASOL - Alcool C12-C15 polietoxilat	68131-39-5	0.4	0.2
										Hidroxid de sodiu	1310-73-2	4	2
										tripolifosfat de sodiu	7758-29-4	0.1	0.1
									P5b	alcool etilic tehnic	64-17-5	0.75	0.7
										acetonitril	75-05-8	0.5	0.3
										alcool izopropilic	67-63-0	0.4	0.2
									H1	octanol		0.4	0.2
										alcool benzilic	100-51-6	0.75	0.7
										clorura de benzil	68391-01-5	0.1	0.1
										monoctanol amină	141-43-5	0.2	0.1
										monoetilen glicol	107-21-1	0.5	0.3
										dietanolamină	11-42-2	0.4	0.3

		H1	Hidroxid de sodiu	1310-73-2	0.5	0.4
			benzoat de sodiu	10124-56-8	0.08	0.06
			acid fosforic	7664-38-2	1	0.5
		P8	persulfat de sodiu	7775-27-1	0.15	0.1
		P1a	Apa oxigenata	7722-84-1	0.02	0.01
		P5a	White spirts, mineral spirits	8052-41-3	0.1	0.1
			esterquat (diesterul trictanol aminei cu acizi grași naturali)	91995-81-2	0.2	0.1

Spitale/Institute (atât cele de stat cât și cele private) care au laborator de microbiologie și Laboratoarele de microbiologie autonome

Spitale/Institute

Nr. crt.	Denumire unitate	Adresa
1	Spitalul Clinic „Colțea”	B-dul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3
2	Spitalul Clinic Dermato-Venerologie „Prof. Dr. Scarlat Longhin”	Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3
3	Fundația „Dr. Victor Babeș”	Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3
4	DSVSA București	Str. Ilieoara 16 Y Sector 3

Laboratoare microbiologie

Nr. crt.	Denumire unitate	Adresa
1	SC „TELEMEDICA” SRL	Str. Traian nr. 29, sector 3
2	SC „Centrul Medical ROMAR” SRL	Str. Unității nr. 79-91, sector 3
3	Centrul de Testare Forță de Muncă	Str. Traian nr. 29, sector 3
4	SC „FOCUS LAB PLUS” SRL	Calea Călărașilor nr. 88, sector 3
5	SC „ENDOCENTER MEDICINA INTEGRATIVĂ” SRL	Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3
6	SC „Centrul de Sănătate SF. ALEXE” SRL	Str. Cezar Boliac nr. 52, sector 3
7	SC „Centrul Medical MATEI BASARAB” SRL	Str. Matei Basarab nr. 47, sector 3
8	Centrul de Diagnostic și Tratament Titan	B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3
9	CMI- Dr. Țărmurean Cristina	Str. Pictor Tătărașcu nr. 2, sector 3
10	SC „MEDICOVER ROMBEL” SRL	B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3
11	SC „INTERNATIONAL MEDICAL CENTER” SRL	Str. Brăilița nr. 48B, sector 3

Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase – sursa de date – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Nr. crt.	Unitatea	Tipul	Adresa	Riscul potențial
1	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”	Spital de boli infecțioase și tropicale	Șos. Mihai Bravu nr. 381, sector 3	Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni infecțio-contagioase



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Adresa: Piața Unirii nr. 1, etaj 5, sector 5, municipiul București
Punct de lucru: Piața Unirii nr. 1, etaj 5, sector 5, municipiul București



LISTELE IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC – actualizate la 13.8.2019

LISTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL art.4 alin.(9) lit.a2) DIN ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1994 PRIVIND MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018
PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr.676/03.08.2018

1. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC
2. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC
3. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC
4. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE
5. LISTA IMOBILELOR CONSOLIDATE

- 6*. LISTA IMOBILELOR ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENȚĂ, NEÎNCADRATE ÎN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
- 7*. LISTA IMOBILELOR NEÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENȚĂ SAU ÎN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

* Codul de evaluare antisismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadrează construcțiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanții asociațiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAȚIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de schiză publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3 / neîncadrate nici în categorii de urgență, nici în clase de risc seismic.



LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC

[art.1 alin.(2) lit.a) din ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1984 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018:
"Clasa R(s) I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime"]

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Sector	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construcției	Anul ultimei expertizate tehnice	Suprafața construită	Expertul tehnic atestat pentru cerința esențială de calitate rezistență mecanică și stabilitate de către M.D.R.A.J.	Observații
1	Strada	ACADEMIEI	1	3	2	S+P+2E	1995	1998	1.385	Ion VARSĂ	
2	Strada	ACADEMIEI	15	1	10	S+P+3E	1999	1995	1.240	Mircea IEREMIA	
3	Strada	ACADEMIEI (Hotel "MUNTENIA")	18+21 (corp A+B)	1	0	S+P+M+SE S+P+4E	1935	2005	1.074	Ion NEGEȘCU	Încadrare în clasa de risc seismic în anul 2005
4	Strada	ACADEMIEI (mobili cu destinație de birouri - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)	3+5	1	0	2S+P+3E	1906	2012	7.162	Mihai URSĂCHESCU	
5	Strada	ALEXANDRU BELDIMAN	1	11	82	S+P+4E	1940	1993	9.082	Radu DIAMANDOPOL	
6	Bulevardul	ALEXANDRU IOAN CUZA	5	1	8	S+P+2E+Ma	1921	1993	915	Eugeniu IORDACHESCU	
7	Plăcu	ALEXANDRU LAHOVARI	5A	1	18	P+7E	1935	1997	2.855	Stelian PICULESCU	
8	Strada	ALEXANDRU XENOPOL	3	1	37	S+P+8E	1940	1994	4.259	Gabriel NICULESCU	
9	Strada	ARCULUI	4	2	28	S+P+7E	1932	2009	929	Nicolae NEER	
10	Strada	ARMINEASCĂ	17A	2	11	S+P+3E+Ma	1932	1995	1.439	Armand NEFIAN	
11	Strada	ARMINEASCĂ	28	2	20	P+5E+Ma	1935	1999	3.945	Mariana STORNIȘTEA	
12	Strada	ARMINEASCĂ	28A	2	20	P+5E	1935	1999	3.945	Dinu CIABOTARIU	
13	Strada	AUREL VLĂSCU	35	2	11	S+P+4E	1949	1993	990	Dan STANCIULESCU	
14	Strada	BĂCĂNI	3+5	3	26	S+P+M+2E+Ma	1993	1993	3.005	Stelian PICULESCU	
15	Strada	BAA DE FIER	1	3	3	S+P+1E+Ma	1995	1993	448	Laurențiu SPOIALA	
16	Strada	BAA DE FIER	1A	3	4	S+P+1E+Ma	1993	1993	447	Laurențiu SPOIALA	
17	Strada	BAA DE FIER	4	3	3	S+P+2E	1992	1995	158	Laurențiu SPOIALA	
18	Strada	BAA DE FIER	6	3	11	S+P+2E+Pod	1990	1993	971	Laurențiu SPOIALA	
19	Strada	BALTAĞULUI	17	5	12	P+2E	1999	2018	1.113	Bogdan GULEAC	Reîncastrare în clasa de risc seismic în anul 2018 (imobilul a fost încadrat inițial în R(s) de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan POPESCU)
20	Strada	BĂNEI (fosta Strada SPĂNTUL GHEORGHE MOU)	1	3	10	S+P+5E+Ma	1935	2014	1.038	Nicolae TEODOR	Încadrare în clasa de risc seismic în anul 2014
21	Strada	BĂRĂȚIE	28	1	3	S+P+2E+Ma	1910	1993	154	Laurențiu SPOIALA	
22	Strada	BĂRĂȚIE	31	1	3	S+P+1E+Ma	1909	1993	2.322	Mircea CONDURU	
23	Strada	BĂRĂȚIE	41	1	3	S+P+1E	1995	1993	696	Ion LUNGU	
24	Strada	BĂRĂȚIE	42B	1	1	S+P+2E+Pod	1990	1999	296	Laurențiu SPOIALA	
25	Strada	BĂRĂȚIE	44	1	7	S+P+M+2E+Ma	1935	1992	598	Laurențiu SPOIALA	
26	Strada	BĂRĂȚIE	50	1	1	S+P+1E+Pod	1934	1993	393	Laurențiu SPOIALA	
27	Strada	BĂȚIȘTE	1	2	28	2S+P+10E	1933	1993	3.095	Emilian TITARU	
28	Strada	BĂȚIȘTE (Sediu "ARCUS" Restaurant "BUREȘTIA")	14	1	0	2S+D+P+P+3E+Pod	1932+1994	2016	3.266	Tudor ANDRIȘCU	
29	Strada	BIBESCU VOIĂ	24 (corp A)	4	4	S+P+2E+Ma	1929	1994	1.470	Traian VINTILĂ, Ion POPESCU	
30	Strada	BISERICA AMZEL	4	1	20	P+4E+Ma	1935	1997	2.091	Ionuț NICULA	
31	Strada	BISERICA ENEL	14	1	25	S+P+9E	1939	1993	3.949	Eugeniu IORDACHESCU	
32	Strada	BLĂNARI	7	3	0	S+P+2E+Ma	1995	2012	756	Mihai URSĂCHESCU	
33	Strada	BLĂNARI	9	3	0	S+P+2E+Ma	1954	1993	358	Armand NEFIAN	
34	Strada	BLĂNARI	10	3	1	S+P+2E	1975	2012	764	Mihai URSĂCHESCU	
35	Strada	BLĂNARI	11	3	14	S+P+8E	1947	1994	2.990	Dan STANCIULESCU	
36	Strada	BLĂNARI	13	3	2	S+P+2E+Pod	1900	2015	528	Andrada CAZACULU	
37	Strada	BLĂNARI (CLUB A "GODOT CAFÉ-TEATRU")	14 (3 corpuri principale + 1 corp secundar)	3	40	(S+P+4E+1E+terasă) S+P+1E	1934+1997	2018	2.645	Ion Mihai PAUL	Reîncastrare în clasa de risc seismic în anul 2018 (Inițial imobilul a fost încadrat inițial în R(s) de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Mircea CONDURU, ulterior a fost reîncastrat în anul 2018 - pentru o perioadă de 2 ani - de expertul tehnic dl Ing. I
38	Strada	BLĂNARI (col) cu Strada BĂCĂNI	3 (3)	3	28	S+P+M+2E+Ma	1993	1993	3.005	Stelian PICULESCU	
39	Strada	BOCȘA	3	2	29	P+5E	1992	1995	2.875	Marin TEODOR	
40	Strada	BOTANU	2A+3B	1	60	S+P+3E+Ma S+P+7E	1995	1993	10.593	Alexandrina PRETORIAN Dan GHIOCEL Ionuț NICULA	
41	Strada	BRAZILIA	98	1	11	S+P+1E+Ma	1930	1998	810	Armand NEFIAN	
42	Strada	BUCUREȘTI	38A	1	1	S+P+3E	1938	1994	434	Horia DUGAN	
43	Strada	BUCUREȘTI	48	1	3	S+P+2E	1999	2007	993	Vladimir AMBROZIE	Încadrare în clasa de risc seismic în anul 2007
44	Strada	C. A. ROSETTI	17	2	4	S+P+2E	1900	1993	735	Ion LUNGU	
45	Strada	C. A. ROSETTI	42	1	8	S+P+3E	1927	1993	780	Adina SIMION	
46	Strada	C. A. ROSETTI	43	2	8	S+P+5E+Ma	1993	2007	795	Dragos BADEA	
47	Strada	C. A. ROSETTI	43A	2	11	S+P+4E	1933	1994	790	Adina SIMION	
48	Strada	CĂDEREA BASTILIEI	5	1	41	S+P+7E	1938	1994	3.457	Gabriel NICULESCU	
49	Strada	CĂDEREA BASTILIEI	16	1	7	S+P+3E+Ma	1937	1995	1.377	Vladimir AMBROZIE	
50	Strada	CĂMĂȚIE	16	2	19	P+5E	1939	1998	2.073	Radica VASELESCU	
51	Calea	CĂLĂRAȘOARA	68 (corp A)	3	1	S+P	1922	1993	824	Adina SIMION	Imobil propus pentru demolare
52	Strada	CĂLUSEI	4	2	8	S+P+3E+Ma	1937	1997	1.200	Nicolae CONSTANTINESCU	

53	Strada	CAMARU	1	4	20	S-P-1E	1970	1983	145	Constantin ARBESCU
54	Strada	CAMARU	1	4	20	S-P-1E	1970	1983	114	Constantin ARBESCU
55	Strada	CAMARU	1	3	2	S-P-1E	1970	1983	242	Constantin ARBESCU
56	Strada	CAMARU	1	7	2	S-P-1E	1970	1983	451	Mihail CONDRUT
57	Strada	CAMARU	1	12	1	S-P-1E	1970	1983	1702	Nicolas TEODOR
58	Strada	CAMARU	1	2	3	S-P-1E	1970	1983	755	Ion LUNGU
59	Strada	CAMARU	1	23	1	S-P-1E	1970	1983	1394	Nicolas TEODOR
60	Strada	CAMARU	1	31	2	S-P-1E	1970	1983	5105	Grigore ARBESCU
61	Strada	CAMARU	1	18	2	S-P-1E	1970	1983	1798	Nicolas TEODOR
62	Strada	CAMARU	1	18	2	S-P-1E	1970	1983	1394	Dan POPESCU
63	Strada	CAMARU	1	0	0	S-P-1E	1970	1983	603	Dan POPESCU
64	Strada	CAMARU	1	2	2	S-P-1E	1970	1983	270	Constantin ARBESCU
65	Strada	CAMARU	1	3	3	S-P-1E	1970	1983	170	Leonid NEACU
66	Strada	CAMARU	1	5	5	S-P-1E	1970	1983	888	Amir NEACU
67	Strada	CAMARU	1	0	0	S-P-1E	1970	1983	875	Constantin ARBESCU
68	Strada	CAMARU	1	4	4	S-P-1E	1970	1983	261	Constantin ARBESCU
69	Strada	CAMARU	1	0	0	S-P-1E	1970	1983	690	Acute Dragoi MANCU
70	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	1280	Dan STANULESCU
71	Strada	CAMARU	1	3	3	S-P-1E	1970	1983	429	Ion BEGU
72	Strada	CAMARU	1	2	2	S-P-1E	1970	1983	840	Adina SAMON
73	Strada	CAMARU	1	44	44	S-P-1E	1970	1983	4570	Emilian TITULESCU
74	Strada	CAMARU	1	6	6	S-P-1E	1970	1983	124	Valeriu GORGOLESCU
75	Strada	CAMARU	1	17	17	S-P-1E	1970	1983	1455	Herman IONESCU
76	Strada	CAMARU	1	23	23	S-P-1E	1970	1983	2271	Constantin ARBESCU
77	Strada	CAMARU	1	0	0	S-P-1E	1970	1983	1280	Nicolas TEODOR
78	Strada	CAMARU	1	12	12	S-P-1E	1970	1983	1220	Pavel VERNESCU
79	Strada	CAMARU	1	44	44	S-P-1E	1970	1983	1280	Adina SAMON
80	Strada	CAMARU	1	44	44	S-P-1E	1970	1983	6229	Dan STANULESCU
81	Strada	CAMARU	1	4	4	S-P-1E	1970	1983	711	Tristan POPA
82	Strada	CAMARU	1	12	12	S-P-1E	1970	1983	1704	Constantin ARBESCU
83	Strada	CAMARU	1	12	12	S-P-1E	1970	1983	2441	Leonid NEACU
84	Strada	CAMARU	1	12	12	S-P-1E	1970	1983	1222	Emilian GORGOLESCU
85	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	1490	Vasile DORDEA
86	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	3280	Galina NICULESCU
87	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	1280	Madalina ALBESCU
88	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
89	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
90	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
91	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
92	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
93	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
94	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
95	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
96	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
97	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
98	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
99	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
100	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
101	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
102	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
103	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
104	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
105	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
106	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
107	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
108	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
109	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
110	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU
111	Strada	CAMARU	1	20	20	S-P-1E	1970	1983	2441	Galina NICULESCU

176	Strada	LIPSCANI	78	3	4	P+1E	1980	2018
177	Strada	LIPSCANI	12	3	44	S+P+4E	1998	1999
177	Strada	LIPSCANI	21	3	58	S+P+2E	1994	1999
178	Strada	LIPSCANI	29	3	2	S+P+7E	1934	1993
179	Strada	LIPSCANI	31+33	3	2	S+P+4E	1984	1993
180	Strada	LIPSCANI	45	3	2	S+P+1E+Ma	1980	1993
181	Strada	LIPSCANI	47	5	2	S+P+1E	1999	1993
182	Strada	LIPSCANI	57	3	1	S+P+2E	1990	1999
183	Strada	LIPSCANI	61	3	2	S+P+2E	1994	1993
184	Strada	LIPSCANI	84	3	18	P+5E	1930	1993
185	Strada	LIPSCANI (Lătrime „GEORGE COȘBUC”)	28	3	1	S+P+2E+Ma	1994	1993
186	Strada	LIZEANU	19	2	0	S+P	1910	1999
187	Strada	LIZEANU	18A	2	7	S+P+2E	1930	1993
188	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	1	2	17	S+P+8E	1949	1993
189	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	7	2	1	P	1932	1993
190	Strada	LONDRA	18+20	1	104	S+P+4E+Ma	1924	1993
191	Strada	LUNII	8	2	3	S+P+2E	1934	1993
192	Strada	LUNII	42	2	3	S+P+2E	1929	1993
193	Strada	MĂNTULEASA	8	2	30	P+7E	1932	1993
194	Strada	MARIA ROSETTI	14	2	34	S+P+7E	1945	1999
195	Strada	MARIA ROSETTI	53	2	7	S+P+2E	1914	1997
196	Strada	MĂTĂSARI	12 (corp A+B)	2	4	S+P+1E+Ma, S+P	1932	1993
197	Strada	MĂTĂSARI	44	2	7	S+P+1E	1994	2018
198	Strada	MATE BASARAB	31 (corp A+B)	3	3	S+P	1930	1993
199	Strada	MATEI VOIEVOID	18	2	3	S+P+2E+Ma	1943	1993
200	Strada	MIHAI EMINESCU	37 (corp B)	1	9	S+P+2E	1928	1993
201	Strada	MIHAI EMINESCU	15B	2	6	S+P+3E	1933	1993
202	Strada	MIHAI EMINESCU	17B	2	7	S+P+2E+Ma	1995	1993
203	Strada	MIHAI VOIĂ	13	2	14	P+4E	1935	1993
204	Strada	MIHAI VOIĂ	19	2	15	S+P+6E	1914	1997
205	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	15+17	3	8	S+P+3E+Ma	1920	1990
206	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	23-77	3	10	S+P+2E+Ma	1990	1999
207	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	28-83	5	22	S+P+3E+Ma	1935	2011
208	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	30 (corp A+B)	3	37	S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma	1922	1993
209	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	43	3	18	P+7E	1937	1999
210	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	48	3	83	P+7E	1917	1999
211	Bulevardul	MIHAIL KOGĂLNICEANU	94	3	49	S+P+7E	1929	1999
212	Strada	MIHAIL MOXA	7	1	0	S+P+Mz+1E+Ma	1920	1993
213	Strada	MIHAIL MOXA	14	1	0	S+P+Ma	1990	1993
214	Strada	MIHAIL MOXA	18	1	9	S+P+1E	1980	1990
215	Strada	MIRCEA VULCĂNESCU	12	1	3	S+P+2E+Pod	1917	2017
216	Strada	MIRCEA VULCĂNESCU	32A	1	5	S+P+2E+Ma	1930	1994
217	Strada	MIRCEA VULCĂNESCU	61	1	5	S+P+2E+Ma	1930	1999
218	Strada	MIRCEA VULCĂNESCU	74	1	8	S+P+3E+Ma	1935	1995
219	Allee	MODROGAN (MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE)	14 (troncon I)	1	8	S+P+3E+Pod	1949+1928	2011
220	Calcea	MOȘILOR	96	2	11	S+P+5E+Ma	1900	1993
221	Calcea	MOȘILOR	131	2	29	S+P+5E+Ma	1938	1993
222	Calcea	MOȘILOR	148	2	12	S+Dz+P+4E	1934	2003
223	Intersec	NESTOREL	1	4	1	S+P+1E	1914	1993
224	Bulevardul	NICOLAE BĂLCESCU	9	1	15	S+P+6E	1933	1999
225	Bulevardul	NICOLAE BĂLCESCU	21 (corp A+B)	1	0	S+P+7E	1929+1940	2014
226	Bulevardul	NICOLAE BĂLCESCU	30	1	26	S+P+8E+Ma	1939	1999
227	Bulevardul	NICOLAE BĂLCESCU	32+34	1	45	S+P+8E	1935	1999
228	Strada	NICOLAE GOLESCU	9	1	21	P+8E	1939	1999
229	Bulevardul	NICOLAE GRIGORESCU (Centrul de Diagnostic și Tratamente „TITAN”)	41 (corp A)	3	0	Dz+P+8E	1971	1999
230	Strada	NICOLAE IORGA	29	1	31	S+P+8E+Ma	1939	1995
231	Strada	NICOLAE MAVROGHENI	15	3	1	S+P+1E+Ma	1906	1993
232	Strada	NICOLAE TONITZA	3	3	16	S+P+2E	1904	1993
233	Strada	NICOLAE TONITZA	11	3	67	S+P+8E	1940	1993
234	Intersec	NICOLAE VERMONT	9	2	4	S+P+2E	1930	1993
235	Strada	OSTAȘILOR	4 (corp A+B)	1	18	P+6E+Ma; P+4E+Ma	1927	1997
236	Bulevardul	PACHE PROTOPOEȘCU	68 (corp C)	2	1	S+P+2E	1910	1993
237	Bulevardul	PACHE PROTOPOEȘCU	81 (corp B)	2	5	S+P+2E	1940	1993
238	Bulevardul	PACHE PROTOPOEȘCU	113	2	7	S+P+2E+Ma	1920	1994

147 Ionel BELGUN
3.889 Radu PETROVICI
3.171 Dan POPESCU
3.438 Ion VARSA
3.438 Ion VARSA
2.700 Dan POPESCU
520 Dan POPESCU
795 Șerban ALTENIU
600 Ion VARSA
2.017 Stelian ALTENIU
2.371 Mariana STOENESCU
181 Constantin DALBAN
545 Eugeniu IORDACHESCU
2.375 Radu PETROVICI
206 Constantin BALAN
10.322 Alexandru PROGRESANU Mariana STOENESCU
439 Ion LUNGU
614 Mirosaa CONDRIUT
4.232 Gabriel NICULESCU
2.738 Nicolae CONSTANTINESCU
1.887 Gheorghe ARSENI
310 Ion LUNGU
347.38 Ionel BELGUN
185 Mirosaa CONDRIUT
738 Ion LUNGU
848 Eugeniu IORDACHESCU
890 Alexandru NEFUS
485 Dan STANCIULESCU
1.824 Dan STANCIULESCU
1.876 Nicolae TUDOSE
1.330 Dan STANCIULESCU
1.100 Silvia CARAMAN

2.070 Nicolae GHITA Incadrare în clasă de nec academic în anul 2011

4.501 Gabriel NICULESCU
1.748 Mihai URSACHESCU
2.398 Mihai URSACHESCU
7.353 Corneliu NICUT
1.582 Constantin ARIENESCU
785 Constantin ARIENESCU
780 Constantin ARIENESCU
382 Dinu CÎRIBOTARIU
858 Radu DIAMANDOPOL
520 Nicolae CONSTANTINESCU
836 Ovidiu GEORGESCU
3.240 Traian POPP
1.803 Ion VARSA
3.388 Dan STANCIULESCU
1.034 Rodica VASILESCU
295 Rodica ANGELESCU
2.730 Alexandrina PRETORIAN
5.952 Mihai URSACHESCU
2.736 Mihai URSACHESCU
6.996 Alexandrina PRETORIAN
1.788 Alexandrina PRETORIAN

Incadrare în clasă de nec academic în anul 2014

6.584 Dan STANCIULESCU
3.140 Adina SIMION
230 Lucianțu SPITALA
2.886 Radu DIAMANDOPOL
3.700 Dan POPESCU
469 Mirosaa CONDRIUT
2.832 Alexandrina PRETORIAN
715 Mirosaa CONDRIUT
420 Ion LUNGU
540 Vasile DORDĖA

230	Male	POACHE PROTOPROSCU	11	2	10	S-P-P-SE-Ma	1599	1603	1,216	Ion UNGHEU
230	Boysen	PANDURI	20	5	11	S-P-P-SE	1599	2004	602	Răduș VASILESCU
241	Boysen	PANDURI (UNIVERSITATEA DE BUCUREȘTI - Facultatea de Chimie)	20 (comp A)	5	0	De-P-P-TE-Ma	1599-1605-2015		2,550	Constantin PETRE
242	Boysen	PARENTILE STRĂMOȘNE (fosta Școală CERNICA)	2 (comp A+B)	2	0	S-P-P-P-TE	1599	1999	800	Mircea CONDURUT
243	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	7 (comp parțial comp secundar)	3	4	Se-De-P-SE Se-P-SE	1600	2014	910 597	Mihai URSACHESCU
244	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	5	3	4	S-P-P-TE-Ma-Pd	1601	1603	500	Laurențiu ȘPOCILA
245	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	1	2	3	S-P-P-SE	1600	1603	420	Adrian SĂMION
246	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	1	2	4	S-P-P-SE-Pd	1601	1603	230	Laurențiu ȘPOCILA
247	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	1	26	1	P-SE-Ma	1603	1997	2,222	Dan CĂRĂȚIA
248	Boysen	PATRIȘCU VODĂ	1	50	1	P-SE-Ma	1603	1997	4,539	Dan CĂRĂȚIA
249	Boysen	PLĂTEȘTOR	45 (comp A)	2	3	S-P-P-TE-Ma	1605	1997	740	Nicolae CONSTANTINESCU
250	Boysen	PLĂTEȘTOR	1	2	3	S-P-P-TE-Ma	1605	1997	407	Mihai URSACHESCU
251	Boysen	PLEANE	18-14	4	52	S-P-P-SE	1607	1993	5,337	Doruș BUDEA
252	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	P-P-TE	1607	1993	2,613	Alexandru PRETORIAN
253	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-TE	1607	1993	2,613	Constantin TARIHON
254	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	P-SE-Ma	1605	1995	3,314	Alexandru PRETORIAN
255	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE	1605	1995	2,109	Văclav NENIȚA
256	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Armand NERȚAN
257	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	510	Nicolae TÂMBULESCU
258	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE	1605	1995	0	Zăbă ARCOȘTEI
259	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE	1605	1995	440	Armand NERȚAN
260	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	18,044	Laurențiu ȘPOCILA
261	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	820	Mircea CONDURUT
262	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Mircea CONDURUT
263	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,307	Mircea CONDURUT
264	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
265	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
266	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
267	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
268	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
269	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
270	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
271	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
272	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
273	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
274	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
275	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
276	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
277	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
278	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
279	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
280	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
281	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
282	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
283	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
284	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
285	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
286	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
287	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
288	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
289	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
290	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
291	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
292	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
293	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
294	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
295	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
296	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
297	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
298	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
299	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
300	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
301	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
302	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
303	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
304	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
305	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
306	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
307	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
308	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
309	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
310	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
311	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
312	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
313	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
314	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
315	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
316	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
317	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
318	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
319	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
320	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
321	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
322	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
323	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
324	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
325	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
326	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
327	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
328	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
329	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
330	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
331	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
332	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
333	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
334	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
335	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
336	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
337	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
338	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
339	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
340	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
341	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
342	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
343	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
344	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
345	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
346	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
347	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Alexandru BRĂNĂZEI
348	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,250	Costel BRĂNĂZEI
349	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,440	Adrian SĂMION
350	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	3,821	Doruș BUDEA
351	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Adrian SĂMION
352	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	0	Alexandru BRĂNĂZEI
353	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	1,082	Costel BRĂNĂZEI
354	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	810	Dan STANCIULESCU
355	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	304	Dan STANCIULESCU
356	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE-Ma	1605	1995	2,613	Eugeniu DROACHESCU
357	Boysen	POENARU BORDEA	16	4	24	S-P-P-SE				

298	Intersec	SLOBOZIA	5 (corp A+B)	0	1	S+P+S+P+1E	1930	1940	1930
299	Strada	SMĂRDAN	18	3	31	S+P+7E	1940	1934	
300	Strada	SMĂRDAN	28	3	0	S+P+1E+ Pod	1910	1931	
301	Strada	SPĂTARULUI	1	2	17	P+6E	1935	1993	
302	Strada	SPĂTARULUI	38	3	11	S+P+3E+Ma	1934	1993	
303	Strada	SPERANȚEI	34	2	11	S+P+6E	1940	1997	
304	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	81 (bloc 2B, tronsoa D- de capăt, scară 5)	2	33	S+P+9E	1993	1993	1997
305	Strada	ȘTEFAN LUCHIAN	3	3	19	D+P+5E	1945	1993	
306	Strada	ȘTEFAN LUCHIAN	12C	2	11	S+P+4E+Ma	1933	1993	
307	Strada	ȘTEFAN MIHĂILEANU	5	2	6	S+P+2E	1940	1993	
308	Strada	ȘTELEA SPĂTARU	17	3	52	S+P+6E	1937	1994	
309	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	19	1	23	P+7E	1934	1994	
310	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	20	1	33	S+P+6E+Ma	1935	2001	
311	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	22	1	6	D+P+2E+Ma	1938	2010	
312	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	12B	1	6	S+P+3E	1935	1994	
313	Drumul	TABEREI	30 (bloc COȘ pe 1+2+3+4+5)	6	180	S+P+6E	1994	1994	
314	Strada	TACHE IONESCU	3	1	19	S+P+6E	1935	1993	
315	Strada	TEPEȘ VODĂ	64C	2	8	S+P+S+P+3E+Ma	1935	1993	
316	Strada	TITU MAIORESCU	18	2	8	S+P+3E	1925	1993	
317	Strada	TUDOR ARGHEZI	54	2	19	S+P+7E	1924	1996	
318	Strada	TUDOR ARGHEZI (colț cu Strada SATISTIE)	28 (17)	2	78	S+P+8E	1939	1993	
319	Splaiul	UNIRII	66+68	4	2	S+P+1E	1908	1993	
320	Splaiul	UNIRII	76	4	5	S+P+1E	1936	1993	
321	Splaiul	UNIRII	66	4	2	S+P	1936	1993	
322	Strada	VĂNĂTORI	1A	2	17	S+P+6E+Ma	1996	2012	
323	Strada	VĂNĂTORI	3+3A	5	18	S+P+3E+Ma	1991	1995	
324	Strada	VĂNĂTORI	17	1	8	P+5E	1938	1995	
325	Strada	VASELOR	33	7	9	S+P+2E+Ma	1913	1993	
326	Strada	VASELOR	44	2	54	S+P+3E	1928	1993	
327	Strada	VASILE LASCĂR	16	1	35	S+P+6E	1935	1997	
328	Strada	VASILE LASCĂR	26+28	2	28	P+6E	1937	1993	
329	Strada	VASILE LUCACIU	15	3	3	S+P+2E+Ma	1930	1993	
330	Strada	VASILE LUCACIU	16	3	6	S+P+3E	1934	1993	
331	Strada	VASILE LUCACIU	90 (corp A+B)	8	6	S+P+1; S+P+2E+Ma	1930	1993	
332	Strada	VASILE PĂRVAN	2+4 (corp B)	1	3	S+P+1E	1925	1993	
333	Intersec	VICTOR LITVINU	9	1	66	S+P+6E	1935	1994	
334	Calea	VICTORIE	31	1	29	S+P+4E	1939	1995	
335	Calea	VICTORIE	67	1	31	S+P+3E	1950	1995	
336	Calea	VICTORIE	67+68	1	23	S+P+2E+Ma	1990	1993	
337	Calea	VICTORIE	65	1	37	S+P+1E	1938	1993	
338	Calea	VICTORIE	101 (corp A+B)	1	95	S+P+10E	1999	1994	
339	Calea	VICTORIE	112	1	27	S+P+M+6E	1978	1995	
340	Calea	VICTORIE	124	1	28	S+P+5E+Ma	1900	1993	
341	Calea	VICTORIE	136	1	30	S+P+7E	1942	1998	
342	Calea	VICTORIE	208	1	64	P+7E+Ma	1940	1994	
343	Calea	VICTORIE	209	1	0	2E+P+4E	1936+1945	2014	
344	Strada	VITORULUI	114	2	5	S+P+3E	1931	1993	
345	Strada	VITORULUI	116	1	5	S+P+2E+Ma	1920	1993	
346	Strada	VITORULUI	139	2	6	S+P+2E	1936	1993	
347	Strada	VIȘNIOAR	13 (corp A+B+C)	3	14	S+P+2E+P+3+M	1950	1993	
348	Strada	VIȘNIOAR	25 (corp A+B+C)	3	20	P+5E	1935	1994	
349	Strada	WASHINGTON	17	1	15	S+P+2E+Ma	1929	1995	
350	Strada	ZECCE MESE	12	1	11	S+P+3E	1994	1993	
351	Strada	ZECCE MESE	21	2	3	S+P+2E+Ma	1949	1993	

165	Rodica VASILESCU	
7.273	Dan POPESCU	
110	Mihai URSACHESCU	Inscriere în clasă de risc seismic în anul 2014
2.788	Gabriel NICULESCU	
2.131	Adina SIMION	
1.600	Sore CARACOTI	
2.170	Maria TEODOR	
2.120	Maria TEODOR; Valentin GEORGESCU	

854	Dan STANCIULESCU	CONSOLIDAT PARTIAL I
533	Ion LUNGU	
4.125	Maria TEODOR	
4.414	Mihai NAVODARIU	
4.250	Gabriel NICULESCU	
1.521	Mihai URSACHESCU	
800	Emil COROBU	
14.888	Mihai URSACHESCU	
2.210	Zafir APOSTOL	
784	Ion LUNGU	
800	Mihai NAVODARIU	
2.612	Helmuth KOBER	
7.870	Emilian TITARU	
163	Dan STANCIULESCU	
230	Dan STANCIULESCU	
145	Dan STANCIULESCU	

1.235	Horie DUGAN	Inscriere în clasă de risc seismic în anul 2012
2.378	Mihail IEREMIA	
918	Ioan NICULA	
815	Ion LUNGU	
3.694	Adina SIMION	
5.041	Emilian TITARU	
3.080	Miroslav DABUJA; Paul VERNESCU	
694	Adina SIMION	
694	Adina SIMION	
1.152	Dan POPESCU	
904	Constantin ARIENESCU	

7.304	Nicolae TEMELCU	
4.545	Mihai URSACHESCU	Inscriere în clasă de risc seismic în anul 2008
3.447	Eugeniu IORDACHESCU	
4.452	Emilian TITARU	
4.167	Dan CARATINA	
7.570	Eugeniu IORDANESCU	
5.212	Dan POPESCU	
7.377	Valentin GEORGESCU	
1.290	Rodica ANGELESCU	
5.280	Mihai NAVODARIU	

2.200	Mihail VOICULESCU	Inscriere în clasă de risc seismic în anul 2014
817	Dragoș BADEA	
217	Silvia PICULESCU	
869	Dragoș BADEA	
1.342	Constantin ARIENESCU	
2.061	Adina SIMION	
1.597	Constantin TARHON	
997	Miroslav CONDRIUT	
517	Ion LUNGU	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC ÎNCADRATE ÎN CLASA a II-a DE RISC SEISMIC

[art.1 alin.(2) lit.b) din ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1994 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018:

"Clasa R(s) II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă"]

Nr.	Tip imobil	Adresa	Nr.	Sector	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construirii	Anul elaborării expertizei tehnice	Anul reabilitării	Expertul tehnic atestat pentru corectarea esențiale a calculelor rezistenței seismice și stabilității de către M.D.R.A.P.	Observații
1	Strada	11 Iunie	15	4	8	P+SE	1950	1997	390	Martin TEODOR	
2	Strada	11 Iunie	16	4	8	S+P+SE+Ma	1925	1995	754	Octavian MANOIU	
3	Strada	11 Iunie	67	4	18	S+P+SE	1990	1993	291	Dan STANCIULESCU	
4	Strada	ACADEMIEI	4+6	3	74	S+P+SE+Ma	1990	1994	4.494	Stelian PICULESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2008
5	Strada	AGRICULTORI	43	2	8	S+P+2E	1900	1997	995	Nicolae CONSTANTINESCU	
6	Strada	AGRICULTORI	74 (corp A)	2	4	S+P+3E	1945	1993	1.200	Radu PETROMICI	
7	Strada	AGRICULTORI	75	2	7	S+P+2E	1925	1997	800	Nicolae CONSTANTINESCU	
8	Strada	AGRICULTORI	76	2	4	S+P+1E+Ma	1994	1997	626	Nicolae CONSTANTINESCU	
9	Bulevardul	ALEXANDRU AVERESCU	25+26	1	13	S+P+3E	1937	1998	1.298	Bogdan IORDACHESCU	
10	Strada	ALEXANDRU DEPARATEANU	19	1	3	S+P+2E	1925	1997	258	Martin TEODOR	
11	Strada	ALEXANDRU DEPARATEANU	22	1	4	S+P+2E	1900	1997	239	Nicolae CONSTANTINESCU	
12	Strada	ALEXANDRU DONICI	30	2	25	S+P+4E+Ma	1938	2000	1.414	Rodica VASILESCU	
13	Strada	ALEXANDRU DONICI	5	2	4	S+P+2E+Ma	1994	1993	434	Adina SIMION	
14	Bulevardul	ALEXANDRU IOAN CUZA	10	1	82	S+P+7E	1936	1998	3.049	Nicolae CONSTANTINESCU	
15	Bulevardul	ALEXANDRU IOAN CUZA	80	1	8	S+P+3E	1948	1995	850	Vladimir AMERIOZE	
16	Bulevardul	ALEXANDRU IOAN CUZA	97	1	2	S+P+1E	1940	1993	198	Grigore ARSENIIE	
17	Bulevardul	ALEXANDRU OBREGIA	30 (bloc R4)	4	89	S+P+10E	1999	2000	6.896	Zefir APOSTOL	
18	Bulevardul	ALEXANDRU OBREGIA	32 (bloc R5)	4	88	S+P+10E	1999	2000	6.896	Gabriel NICULESCU	
19	Bulevardul	ALEXANDRU OBREGIA	34 (bloc R6)	4	88	S+P+10E	1999	2000	6.896	Zefir APOSTOL	
20	Bulevardul	ALEXANDRU OBREGIA	40 (bloc R8)	4	88	S+P+10E	1999	2000	6.896	Zefir APOSTOL	
21	Strada	ANASTASIE SIMU	8	1	32	S+P+7E	1936	2016	5.760	Șerban PĂUNESCU	Imobilul a fost încastrat inițial în Rsi de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Valentin GEORGESCU. S-a realizat muntenia "col" cu Bulevardul GHEORGHE MAGHERU nr.5 conform Deciziei civile nr.8895/2018 a Curții de Apel București.
22	Strada	ARCULUI	26	2	12	S+D+P+4E	1939	2014	1.090	Faneta MAZILU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2014
23	Strada	ARDELENI	16	2	8	D+P+P+SE+Ma	1940	2016	980	Șerban PĂUNESCU	Reîncastrare în clasă de risc seismic în anul 2016 + acordul majorității proprietarilor (Imobilul a fost încastrat inițial în Rsi de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Adina SIMION)
24	Strada	ARISTIDE PASCAL	14	3	3	S+P+1E	1920	1993	113	Valentin GEORGESCU	
25	Strada	ARMENEAȘCĂ	12	2	5	S+P+SE+Pod	1935	1993	1.780	Adina SIMION	
26	Strada	ARMENEAȘCĂ	43	2	17	S+P+SE	1937	2001	1.898	Mircea CONDUT	
27	Strada	AUREL VLAICU	39	2	39	P+6E	1950	1993	5.041	Emilian TITARU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2012
28	Strada	AUSTRULUI	14	2	5	S+P+3E+Ma	1920	1997	590	Martin TEODOR	
29	Strada	BĂLCUȘTI ("BOIER HOSTELU MUCAREȘTI" S.R.L.)	9 (corp A)	3	0	S+P+Ma	1917	2016	634	Nicolae GHÎȚĂ	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2016 + declarație autentificată notarial ale proprietarilor și expertul tehnic
30	Strada	BALTAGULUI	13+15	5	24	P+2E	1990	2011	1.830	Dan POPESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2011
31	Strada	BANULUI	3A	1	30	S+P+SE+Ma	1938	1998	2.114	Nicolae CONSTANTINESCU	
32	Strada	BARBU ISCOVESCU	25	1	8	S+P+3E	1935	1993	572	Silvia CARAMAN	
33	Bulevardul	BASARABIA	28 (bloc 31)	2	100	S+P+11E+12E	1992-1993	2010	7.308	Dan POPESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2010
34	Strada	BATȘTE	35	2	32	S+P+8E	1946	2013	3.725	Barbu VIERESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2013
35	Strada	BENJAMIN FRANKLIN	9	1	12	S+P+SE+Ma	1920	1998	1.574	Rodica VASILESCU	
36	Strada	BIBESCU VODĂ	18+20 (corp A+B+C)	4	41	S+P+SE+Ma S+P+4E+Ma	1935	1993	4.874	Alexandra BRANZE	
37	Strada	BIBESCU VODĂ	24 (corp B)	4	2	S+P+1E	1938	2018		Trăian POPP	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2018
38	Încălzire	BISERICA ALBĂ	3	1	5	S+P+4E+Ma	1938	1997	417	Ion NICULA	
39	Strada	BISERICA AMZIEI	27	1	24	S+P+M+2+SE+Ma	1920	1998	3.008	Maria DARIE	
40	Strada	BISERICA AMZIEI (col cu Calea VICTORIEI)	2+4 (136)	1	0	P+7E	1958	2000	0	Maria DARIE	
41	Calea	CĂLĂRAȘILOR	124 (corp A+B)	3	4	S+P+1E+Ma	1910	1993	265	Dan POPESCU	
42	Calea	CĂLĂRAȘILOR	1 (corp A)	3	20	S+P+6E	1926	2014	2.401	Dan POPESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2014
43	Calea	CĂLĂRAȘILOR	1 (corp C)	3	20	S+P+6E	1926	2014	2.401	Dan POPESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2014
44	Calea	CĂLĂRAȘILOR	39 (corp A)	3	20	S+P+6E	1930	1998	2.401	Rodica VASILESCU	
45	Strada	CĂMINULUI	22+24	2	64	S+P+4E+Ma	1932	1997	8.437	Mihail URSACHESCU	
46	Strada	CÂMPIA LIBERTĂȚII	8 (bloc PM82 scara A+B+C+D)	3	208	P+10E+1E tehnic	1979	2013	18.067	Gheorghe DOBRESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2013 (documentație tehnică economică elaborată pentru corectarea eficienței energetice a construcției)
47	Strada	CÂMPIA LIBERTĂȚII	31 (bloc 6A tranșon la 8)	3	118	S+P+6E	1963	2013	7.249	Gabriel NICULESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2013 (documentație tehnică economică elaborată pentru corectarea eficienței energetice a construcției)
48	Strada	CÂMPIA LIBERTĂȚII	40	3	120	S+P+9E	1992	2001	7.240	Mircea CONDUT	
49	Bulevardul	CĂROLI	28	2	10	S+P+4E	1932	2017	0	Trăian POPP	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2017
50	Bulevardul	CĂROLI	48	2	5	S+P+1E	1900	1993	618	Radu PETROMICI	
51	Strada	CĂZAR BOLLAC	11C	3	8	S+P+2E; S+P+1E+Ma	1930	1993	540	Adina SIMION	

52	Strada	CORINAI FORUMESCU	4	1	3	S-P-1E-Ma	1882	411	Armed NEFTAN
53	Strada	CORINAI FORUMESCU	8	1	4	S-P-1E	1884	460	Silvia CARMAN
54	Strada	CORINAI FORUMESCU	10	1	3	S-P-2E-Ma parol	1884	543	Adrian PAVELISCU
55	Strada	CORINAI	25	2	4	S-P-2E	1818	573	Maria TEODOR
56	Strada	CULOERU LUDICANI	125a	3	4	D-P-2E	1888	530	Maria URSAACHESCU
57	Strada	CULOERU	5 (loc F27)	2	68	S-P-1E	1888	2000	Dean POPESCU
58	Strada	CULOERU	7 (loc D-4)	2	44	S-P-1E	1888	2000	Adina SIMON
59	Strada	CULOERU	9 (loc D-58)	2	44	S-P-1E	1888	2000	Adina SIMON
60	Strada	CULOERU	11 (loc R2)	2	88	S-P-1E	1888	1988-2007	Mihail CONDILUT
61	Strada	CULOERU	21 (loc R2)	2	88	S-P-1E	1888	2000	Dean POPESCU
62	Strada	CULOERU	31 (loc R4)	2	88	S-P-1E	1888	2000	Mihail CONDILUT
63	Strada	CULOERU	33 (loc D-4)	2	44	S-P-1E	1888	2000	Mihail CONDILUT
64	Strada	CULOERU	33 (loc R1)	2	44	S-P-1E	1888	2000	Dean POPESCU
65	Strada	CULOERU	7	4	5	S-P-2E-Ma	1888	2000	Dean POPESCU
66	Strada	CULOERU	22	1	4	S-P-2E-Ma	1887	1887	Maria TEODOR
67	Strada	CULOERU	22	1	4	S-P-2E-Ma	1887	1887	Armed NEFTAN
68	Strada	CULOERU	3	1	4	S-P-2E-Ma	1884	1887	Valentin GEORGESCU
69	Strada	CULOERU	14-16 (comp A, B)	1	0	S-P-2E-Ma	1888-1889	2017	Maria URSAACHESCU
70	Strada	CULOERU	4	2	20	S-P-2E	1884	1887	Adina DREAG MARCU
71	Strada	CULOERU	7	2	25	S-P-2E	1887	1887	Rodica VALISCU
72	Strada	CULOERU	8	2	9	S-P-2E-Ma	1887	1887	Maria URSAACHESCU
73	Strada	CULOERU	65	1	7	S-P-2E	1888	1888	Rodica VALISCU
74	Strada	CULOERU	37	2	9	S-P-2E-Ma	1888	1887	Adina SIMON
75	Strada	CULOERU	37	2	9	S-P-2E-Ma	1888	1887	Adina SIMON
76	Strada	CULOERU	10	3	14	S-P-2E	1888	2016	Adina SIMON
77	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Maria URSAACHESCU
78	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
79	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
80	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
81	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
82	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
83	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
84	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
85	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
86	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
87	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
88	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
89	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
90	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
91	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
92	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
93	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
94	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
95	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
96	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
97	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
98	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
99	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
100	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
101	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
102	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
103	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
104	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
105	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
106	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
107	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
108	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
109	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
110	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
111	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
112	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU
113	Strada	CULOERU	14	3	5	S-P-2E	1888	2016	Adina DREAG MARCU

281	Strada	SPINȚII APOSTOL	40	8	20	S+P+6E	2002	1,750	Rodica VASILESCU	
282	Strada	SPINȚII APOSTOL	1	1	11	S+P+2E	1997	1,350	Emilian TITARU	
283	Strada	SPINȚII VOIEVOZI	29	1	28	S+P+4E+Ma	1940	1,848	Mihai URSACHESCU	
284	Strada	SPINȚII VOIEVOZI	65	1	4	S+P+1E+Ma	1920	572	Cristian IONESCU	
285	Strada	SIFIDELOR	4	5	27	S+P+7E	1939	2,080	Maria DARIU	
286	Strada	SOARELUI	3+5	3	3	S+P+1E+Pod	1900	1,492	Adina SIMION	
287	Strada	SPĂTARU PREDĂ (ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C1)	5	0	S+P+1E	1939+1939	4,416	Aurelian PAVELESCU	
288	Strada	SPĂTARU PREDĂ (ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C2)	5	0	P	1979+1980	2,915	Dinu CIOBOTARU	
289	Strada	SPĂTARU PREDĂ (ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C3)	5	0	P+1E	1979+1977	1,800	Dinu CIOBOTARU	
300	Strada	SPĂTARUL NICOLAE MILESCU	6	2	8	S+P+3E	1933	1,000	Nicolae CONSTANTINESCU	
301	Strada	SPĂTARULUI	1A	2	15	S+P+7E	1942	2,807	Nicolae TUDOSE	
302	Intersec	SPĂTARULUI	3	2	8	S+P+3E+Ma	1939	1,933+1987	1,378	Martin TEODOR
303	Strada	SPERANȚEI	13	2	11	S+P+5E+Ma	1940	1,060	Stela CARACOTI	
304	Strada	SPERANȚEI	26	2	28	S+P+6E	1941	1,255	Martin TEODOR	
305	Strada	SPIRU HARȘET	8	1	-	D+P+1E	1886	2,016	Coman Brin FIEREA	
306	Intersec	ȘTAFETEI	2A	3	8	S+P+3E	1920	630	Adina SIMION	
307	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	5	2	134	S+P+8E	1962	1,073	Martin TEODOR	
308	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	18	2	21	S+P+6E	1957	1,782	Adina SIMION	
309	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	20	2	6	P+3E	1936	1,180	Mihai URSACHESCU	
310	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	27	2	69	S+P+6E	1980	3,430	Rodica VASILESCU	
311	Șoseaua	ȘTEFAN CEL MARE	42	2	24	S+P+6E	1980	3,299	Rodica VASILESCU	
312	Strada	ȘTEFAN MIHAILEANU	7	2	1	S+P+1E+Ma	1981	238	Nicolae CONSTANTINESCU	
313	Strada	ȘTEFAN MIHAILEANU	11A (corp A)	2	4	S+P+1E+Ma	1939+1940	360	Eugeniu DUMITRACHE	
314	Strada	ȘTEFAN PROTOPOESCU	1 (bloc C6)	1	6	S+P+1E	1992	4,676	Dan POPOESCU	
315	Strada	ȘTELEA SPĂTARU	12	3	0	D+P+1E+Ma	1906+1910	1,109	Mihai URSACHESCU	
316	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	23	1	25	S+P+7E+Ma	1941	1,580	Martin TEODOR	
317	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	122 (corp A+B)	1	4	S+P+1E+P	1920	132	Elvira CARAMAN	
318	Strada	ȘTIRBEI VODĂ	129	1	8	S+P+3E	1926	960	Vicentina AMBRICIE	
319	Strada	STRĂDUINȚEI	8 (bloc B)	4	82	S+P+9E	1984	5,820	Gabriel NICULESCU	
320	Drumul	TABEREI	20 (bloc C2)	6	218	S+P+8E	1982	15,993	Miroslav CONDRIUT	
321	Strada	TACHE GHÉORGHE	13 (bloc 17 tr. I-VIII)	4	320	S+P+9E	1965	24,123	Corneanu MUDRACENCO	
322	Strada	TACHE IONESCU	3	1	51	S+P+11E	1938	4,979	Anastasia CAZACU	
323	Strada	TARGU NEAMȚ	2 (bloc A7)	8	88	S+P+10E	1971	8,896	Zafir APOSTOL	
324	Strada	TELEAJEN	42	2	0	B+P+3E	1967	515	Adina SIMION	
325	Strada	TELEAJEN	72 (corp A+B)	2	6	S+P+1E+P+1E+Ma	1964+1936	414	Dan POPOESCU	
326	Strada	TEODOSIE RUDEANU	70	1	1	S+P+1E	1914	59	Nicolae CONSTANTINESCU	
327	Strada	TOAMNEI	8	2	27	S+P+5E	1942	2,224	Mihai URSACHESCU	
328	Strada	TOAMNEI	121	2	3	S+P+1E+Ma	1933	357	Stela CARAMAN	
329	Strada	TOAMNEI	125	2	5	S+P+3E	1921	326	Adina SIMION	
330	Strada	TOAMNEI	36+58	2	4	S+P+2E+Pod	1922	526	Stela CARAMAN	
331	Strada	TRAI SCAUNE	15	2	1	S+P+Ma	1937	120	Nicolae TUDOSE	
332	Strada	TUDOR ARGHEZI	23	2	0	S+P+2E	1890	957	Ovidiu MANOIU	
333	Strada	TUDOR ARGHEZI	32	2	48	P+Mz+P+Ma P+Mz+B+Ma	1938	3,750	Miroslav NICOLU, Grigore ARBENIE	
334	Strada	VALERIU BRANIȘTE	23	3	10	S+P+2E+Ma	1928	585	Alexandru KRISTOFOROV	
335	Strada	VALERIU BRANIȘTE	80A	3	8	S+P+3E	1938	980	Alexandru KRISTOFOROV	
336	Strada	Vasile Alecsandri	5	1		S+P+2E+Ma	1930	2018	Mihai Volcovescu	
337	Strada	VASILE CONȚA	14	2	7	S+P+1E	1920	729	Adina SIMION	
338	Strada	VASILE CONȚA	3+5 (corp A+B+C)	2	86	S+P+5E+Ma	1940	6,184	Alexandrina PRETORIAN	
339	Strada	VASILE CONȚA	7+9 (corp D+E+F)	2	99	S+P+9+10E	1941	8,184	Alexandrina PRETORIAN	
340	Strada	VASILE LASCĂR	8	2	0	S+D+P+5E+Ma	1935	3,200	Rodica VASILESCU	
341	Strada	VASILE LASCĂR	10	2	10	S+P+4E+Ma	1925	767	Adina SIMION	
342	Strada	VASILE LASCĂR	23+25	2	64	S+P+8E	1938	6,210	Dan POPOESCU	
343	Strada	VASILE LASCĂR	46	2	14	S+P+6E+Ma	1947	1,508	Gabriel NICULESCU	
344	Strada	VASILE LASCĂR	100	2	22	S+P+5E+Ma	1938	2,144	Horia DUGAN	
345	Strada	VASILE LASCĂR	111	2	17	S+P+3E+Ma	1936	1,232	Adina SIMION	
346	Strada	VASILE LUCACIU	4 (corp A+B+C)	3	4	S+P+1E+Ma	1900	498	Adina SIMION	
347	Strada	VASILE LUCACIU	101	3	13	S+P+3E	1940	983	Adina SIMION	
348	Strada	VICTOR BABEȘ	7	5	7	S+P+2E+Ma	1940	816	Mihai URSACHESCU	
349	Calcea	VICTORIEI	1+5 (corp A+B+C+D)	3	148	S+P+9E+P+8E+Mz+P+G S+P+Mz+P+P+G	1981	18,116	Dan POPOESCU	
350	Calcea	VICTORIEI	2+4	3	72	S+P+8E	1928	11,782	Mihai VOICULESCU	

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2016

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2008

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2008

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2016

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2007

Incastrare in clasa de risc seismic in anul 2017

Reincastrare in clasa de risc seismic in anul 2017 + acordul asociat al proprietarilor (imobilul a fost incastrat in clasa de risc seismic in anul 2017)

351	Calcea	VICTORIEI	22+24	3	0	2S+P+3E	1936	2012	636
352	Calcea	VICTORIEI	25	3	40	2S+P+12E	1936	1993	9.071
353	Calcea	VICTORIEI	103+105 (comp A+B)	1	81	S+P+10E, S+P+7E	1959	1984	16.121
354	Calcea	VICTORIEI	1288	1	22	S+P+3E+Ma	1935	2000	1.810
355	Calcea	VICTORIEI	138	1	54	S+P+7E	1935	2000	4.878
356	Calcea	VICTORIEI	143	1	82	S+P+5E+Ma	1921	1995	11.400
357	Calcea	VICTORIEI	214	1	60	S+P+9E	1941	2016	4.250
358	Calcea	VILOR	95 (bloc 102)	5	182	S+P+7E	1962	2001	12.542
359	Strada	VIȘOAREI	2	1	12	S+P+2E+Ma	1932	1987	1.361
360	Strada	VITORULUI	107	2	6	S+P+2E+Ma	1935	1997	810
361	Strada	VISARION	3	1	9	S+P+2E+Ma	1928	1987	736
362	Strada	VULTURILOR	48	3	8	S+P+2E+Ma	1939	1987	1.210
363	Strada	WASHINGTON	2	1	13	S+P+4E+Ma	1945	1986	1.005
364	Strada	WASHINGTON	4	1	5	S+P+2E	1945	1985	872

Adina SIMION	Reincastrare în clasă de risc seismic în anul 2012
Mihail STANESCU	Reincastrare în clasă de risc seismic în anul 2012 + acordul asociației proprietarilor (imobilul a fost încastrat inițial în ReI de expertul tehnic ales la M.D.R.A.P. Mircea MIRONESCU)
Dragoș BADEA	
Nicoleta TUDOSE	
Mihail URSACHESCU	
Horia DUHAN	
Dan POPESCU	Reincastrare în clasă de risc seismic în anul 2018 + acordul asociației proprietarilor (imobilul a fost încastrat inițial în ReI de expertul tehnic ales la M.D.R.A.P. Dragoș BADEA)
Ion LUNGU	
Vladimir AMBROZIE	
Nicolae CONSTANTINESCU	
Alexandru HRISTOFOROV	
Dan POPESCU	
Alexandru HRISTOFOROV	
Armand NEFIAN	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC ÎNCADRATE ÎN CLASA a III-a DE RISC SEISMIC

[art.1 alin.(2) lit.c) din ORDONANTA GUVERNULUI nr.20/1994 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN LEGEA nr.223/2018;

— „Clasa R(s) III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante”]

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Sector	Numarul de apartamente	Regimul de incalzire	Anul construirii	Anul elaborării expertizei tehnice	Artă de la suprafață	Expertiză tehnică pentru cartrele coșurilor de căldură-rețenție mecanică și stabilitate de către M.D.R.A.P.	Observații
1	Strada	ADRIAN POP	16	1	16	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
2	Strada	ADRIAN POP	17	1	17	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
3	Strada	ADRIAN POP	18	1	18	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
4	Strada	ADRIAN POP	19	1	19	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
5	Strada	ADRIAN POP	20	1	20	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
6	Strada	ADRIAN POP	21	1	21	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
7	Strada	ADRIAN POP	22	1	22	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
8	Strada	ADRIAN POP	23	1	23	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
9	Strada	ADRIAN POP	24	1	24	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
10	Strada	ADRIAN POP	25	1	25	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
11	Strada	ADRIAN POP	26	1	26	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
12	Strada	ADRIAN POP	27	1	27	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
13	Strada	ADRIAN POP	28	1	28	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
14	Strada	ADRIAN POP	29	1	29	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
15	Strada	ADRIAN POP	30	1	30	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
16	Strada	ADRIAN POP	31	1	31	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
17	Strada	ADRIAN POP	32	1	32	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
18	Strada	ADRIAN POP	33	1	33	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
19	Strada	ADRIAN POP	34	1	34	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
20	Strada	ADRIAN POP	35	1	35	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
21	Strada	ADRIAN POP	36	1	36	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
22	Strada	ADRIAN POP	37	1	37	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
23	Strada	ADRIAN POP	38	1	38	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
24	Strada	ADRIAN POP	39	1	39	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
25	Strada	ADRIAN POP	40	1	40	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
26	Strada	ADRIAN POP	41	1	41	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
27	Strada	ADRIAN POP	42	1	42	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
28	Strada	ADRIAN POP	43	1	43	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
29	Strada	ADRIAN POP	44	1	44	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
30	Strada	ADRIAN POP	45	1	45	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
31	Strada	ADRIAN POP	46	1	46	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
32	Strada	ADRIAN POP	47	1	47	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
33	Strada	ADRIAN POP	48	1	48	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
34	Strada	ADRIAN POP	49	1	49	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
35	Strada	ADRIAN POP	50	1	50	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
36	Strada	ADRIAN POP	51	1	51	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
37	Strada	ADRIAN POP	52	1	52	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
38	Strada	ADRIAN POP	53	1	53	S.P. 10	1980	2010	1.100	Expertiză tehnică	
39	Strada	ADRIAN POP	54	1	54	S.P. 10	1980	2010			

[illegible]

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC ÎNCADRATE ÎN CLASA a IV-a DE RISC SEISMIC

[art.1 alin.(2) lit.d) din ORDONANȚA GUVERNULUI nr.20/1994 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA nr.223/2018:

"Clasa R(s) IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare"]

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Sector	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construcției	Anul elaborării expertizei tehnice	Suprafața construită	Expertul tehnic atestat pentru ocazia semnării de calitate rezistenței mecanice și stabilității de către M.D. P.A.P.	Observații
1	Strada	AUREL VILAGU	186	2	5	S+P+3E	1938	2009	525	Dan CĂPĂȚÂNĂ	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2009
2	Sosseau	COLENTINA	288 (Nod 18-RTA)	2	55	S+P+11E	1977	2010	8.000	Mihail URSADESCU	
3	Strada	CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	30	1	3	S+P+3E	2004	2018	543,37	Iorgu NICULA	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2018 AC nr. 1074/R/24661/2002 AC nr. 851/274/26664/2004 PVRTL nr. 24/2014
4	Strada	GABROVENI	16	3	0	S+P+1E	1964	2015	400	Constantin PAVEL	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2015
5	Bulevardul	HRISTO BOTEV	9	3	4	S+P+3S+Ma	1913	2010	717	Gheorghe RUSU CONSTANTIN	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2010
6	Sofale	INDEPENDENTEI (Imobil birouri și servicii "SEMA PARC OFFICE")	319L	8	8	Sp+P+2E P+1E	1965+1988	2016	38.108	Dan GREȚU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2016, AC nr. 800/2014 AC nr. 98/2016 PVRTL nr. 79/2016
7	Bulevardul	ION MIHALACHE	315 (corp F)	1	12	S+P+3E	1963	1965	1.288	Vladimir AMBROZIE	
8	Splaiul	UNIRII (Imobil birouri și servicii "STELLMANN VESTIG" S.R.L.)	78	4	3	S+P+M+3E	1971	2018	2.489	Dan POPESCU	Încadrare în clasă de risc seismic în anul 2018 AC nr. 875/1999 AC nr. 218/2000 PVRTL nr. 1/2005
9	Strada	VALERIU CRANIȘTE	54 (corp A)	3	20-30	S+P+1E S+P+3E	1989	1997	1.002-3.005	Alexandru HRISTOFOROV	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC – CONSOLIDATE

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Sector	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construit	Anul elaborării expertizei tehnice	Arta deosebită	Expertul tehnic responsabil pentru cararea și asamblarea de calcule rezistenței mecanice și stabilitate de către M.D.R.A.P.	Categorie de urgență / Observații
1	Bulevardul	AVATORILOR	66 (corp A)	1	4	S+P+2E+Ma	1993	1997	149	Radu AGENT	AC nr.835/106408/2012 PVRTL nr.1227803/2014
2	Strada	BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	5	13	0	S+P+2E+Ma	1920	1993	900	Mihai PERJESCU	AC nr.401/025788/2012 PVRTL nr.3/2014
3	Strada	BARĂTIEI	35	3	2	S+P+1E+Pod	1980	1993	1.273	Laurențiu SPOIALA	AC nr.510/2005 PVRTL nr.381/2008
4	Strada	BARBU MUMULEANU	111	2	3	De+P+2E+Ma	1984	1999	431	Mihai URSACHESCU	PVRTL nr.651/7/2009
5	Strada	BLĂNARI (col) cu Strada LIPSCANI	121 (43)	3	0	S+P+1E+Ma	1980	2008	2.700	Dan POPESCU	AC nr.7286250/4/2008 PVRTL nr.38852/10010
6	Strada	BUSOLEI	10	2	16	De+P+2E+1Etraz	1900	1993	204	Constantin DALBAN	AC nr.74054/1/2013 AC nr.751/52/6/2013 PVRTL nr.29005/2015
7	Strada	C. A. ROSETTI	25	2	38	S+P+2E	1933	1999	4.013	BIMBA CARAMAN; Dragos BADEA	PVRTL nr.439/2007
8	Strada	C. A. ROSETTI	44	2	10	S+P+3E+Ma	1993	1993	1.030	Adina SIMION	PVRTL nr.7675/2004
9	Bulevardul	CAROLI	117	2	-	S+P+3E	-	-	4.649	-	AC nr.977/11/20/2004; PVRTL nr.3632/148076/2008
10	Strada	COLȚEI	44	3	7	S+P+2E+Ma	1908	1999	1.776	Mircea MIRONESCU	AC nr.55/782742/2008 PVRTL nr.867900/2009
11	Strada	COLȚEI (col) cu Strada NICOLAE MAVROGHENI	16 (13)	3	0	S+P+1E+Ma	1930; 1980	1993	70; 188	Mihai URSACHESCU; Laurențiu SPOIALA	AC nr.475/1844582/2014, PVRTL nr.40/2014
12	Strada	COVACI	11	3	5	S+P+1E+Ma	1980	1993	911	Ioan VÂRSA	PVRTL 2009
13	Strada	COVACI	6	3	0	S+P+1E+Ma	1980	1993	576	Emil COROIU	AC nr.44C/2001 PVRTL nr.414905/2005
14	Strada	COVACI	119	3	0	S+P+1E+Ma	1910	1998	921	Mircea NEICU	AC nr.518/2003 PVRTL nr.384/2011
15	Strada	COVACI ("CAFENEAUA VECHE")	18	3	0	S+P+Ma	1900	2011	980	Mircea MIRONESCU	AC nr.426/1007/199/2011 PVRTL nr.1084/2011
16	Strada	D. I. MENDELEEV	12	1	0	S+P+4E+Ma	1928	1993	875	Eugeniu IORDACHESCU	AC nr.782/1081/10/2012 PVRTL nr.1181/992/2013
17	Bulevardul	DACIA	65	2	11	S+P+2E	1935	2001	1.949	Adina SIMION	AC nr.530/2011 PVRTL nr.2179/2016
18	Cală	FLOREASCA	112	1	5	S+P+2E+Ma+Pod	1938	1994	749	Adina SIMION	AC nr.425/18/11/49/2013 PVRTL nr.29/2014
19	Strada	FRANCEZA	111	3	0	S+P+1E	1985	1993	924	Valter BOGDAN	AC nr.712/270235/2014 PVRTL nr.576/2016
20	Strada	FRANCEZA	122	3	0	P+4E+Ma	1930	1993	2.657	Valeriu DORDEA	AC nr.254/1998 și nr.135/1999 PVRTL nr.1/1998
21	Strada	FRANCEZA	138+42	3	5	S+P+2E+Ma+Pod	1970	1993	1.870	Laurențiu SPOIALA	AC nr.45/755741/2008 AC nr.21/119794/2013 PVRTL nr.23/2014
22	Strada	FRANCEZA	154	3	0	S+P+1E+Pod	1770	2012	836	Constantin PAVEL	AC nr.53/120538/2014 PVRTL nr.1/2016
23	Strada	FRANCEZA	160	3	0	S+P+2E	1980	1993	1.162	Emil COROIU	AC nr.679/2008; PVRTL nr.412/2011
24	Strada	GABROVENI	55	3	0	S+P+2E	1940	1993	295	Alexandru PROGRESANU	AC nr.887/2009 PVRTL nr.102/2010
25	Strada	GHEORGHE MANEA	115	3	0	S+P+2E	1936	1993	1.672	Alexandru PROGRESANU	PVRTL nr.233/2007
26	Bulevardul	GHEORGHE MARINESCU	3	2	20	S+P+2E	1940	1997	1.730	Analetia CAZACLIU	PVRTL nr.1/2004
27	Strada	GHIOCEI	25	2	0	S+P+2E+Ma	1940	1994	388	Ramiro SOFRONIE	AC nr.104712/3/2015 PVRTL nr.40705/2016
28	Strada	GRIGORE ALEXANDRESCU	78	1	8	S+P+3E	1925-1930	2005	1.016	Paul DAN	AC nr.5/11/16/2012/2006 PVRTL nr.1/2008
29	Cală	GRMITEI (Hotel "NORD")	143	1	0	S+P+Mz+7E	1985	1999	13.100	Trifan POPP	AC nr.583/1998 PVRTL nr.1/2001
30	Strada	HALELOR	15	3	0	S+P+2E	1908	1993	3.008	Dan POPESCU	AC nr.5/1/1999, nr.275/2003, nr.1379/2005, nr.4/2008 PVRTL nr.414/2010
31	Strada	HALELOR	7	3	7	S+P+3E	1930	1993	1.835	Dan POPESCU	AC nr.854/2006 PVRTL nr.289/2006
32	Strada	HALELOR	13+15	3	5	S+P+2E	1980	1993	640	Dan POPESCU Mihai URSACHESCU Octavian MÂNDIU	CONSOLIDAT PARȚIAL I (lucri de consolidare executate la subterul și parterul imobilului) AC nr.225/2004 și nr.24/2008 PVRTL nr.189/2004 și nr.506/2008
33	Strada	HALELOR	117	3	8	S+P+2E+Ma	1930	2001	1.160	Valeria BERBECI	AC nr.230/2006 PVRTL nr.405/2010
34	Bulevardul	I. C. BRĂTIANU	5	3	201	S+P+2E	1936	1993	2.335	Gheorghe AFANASENCO	PVRTL nr.170/2014
35	Strada	HENACHITA VĂCĂRESCU	36	4	3	S+P+1E	1995	1993	590	Cristian BALAN	AC nr.472/2011 AC nr.687/2012 PVRTL nr.1112533/2012
36	Strada	ION BREZOIANU	44	1	29	P+9	1907	1997	2.892	Alexandrina PRETORIAN	PVRTL nr.4348/508/10/2007
37	Strada	ION FLORESCU	118 (corp A+B)	3	14	S+P+2E+S+P+3E	1918	1993	1.744	-	AC nr.7/1/1994 PVRTL nr.605/1/1998
38	Bulevardul	ION MIHALACHE	168 (corp A+B)	1	4	S+P+3E	1938	1993	1.525	Mircea CONDUT	AC nr.841/1081284/2012 PVRTL nr.1/2017
39	Bulevardul	ION MIHALACHE	181	1	2	S+P+2E+Ma	1937	2005	2430	Mariana STOENESCU	AC nr.36827/11/10/2011; PVRTL nr.01/2017
40	Strada	ION NEDULCE	174 (corp A+B)	1	20	P+2E+Ma	1940	1993	354	Horlie DUGAN	AC nr.12/12/2001 AC nr.27/12/2001 PVRTL nr.2109/2005
41	Strada	IULIU BARASCH	112	3	16	S+P+2E+Ma	1936	1994	1.840	Dan STANGULESCU	PVRTL nr.17/2003
42	Bulevardul	LASCAR CATARGIU	15A	1	17	S+P+2E+Pod	1934	1998	2.511	Mariana STOENESCU	PVRTL nr.8/2004
43	Bulevardul	LASCAR CATARGIU	143	1	7	S+P+1E+Ma	1980	1993	716	Dan POPESCU	AC nr.479/53/2002 PVRTL nr.1/2009
44	Strada	LIPSCANI	156	3	0	S+P+2E	1912	2009	1.460	Nicolae GORPODINOV	AC nr.853/1208228/2014 PVRTL din 2015
45	Strada	LIPSCANI	77	3	0	S+P+1E	1975	1993	380	Mircea NEICU	AC nr.35/2004 PVRTL nr.19/4394/2008
46	Strada	LIPSCANI	79	3	0	S+P+3E+Ma	1975	1993	1.676	Mircea NEICU	AC nr.448/2004 PVRTL nr.89/2007
47	Strada	LIPSCANI (col) cu Strada GABROVENI	40 (3)	3	2	S+P+Mz+1E+Ma; S+P+1E+Ma	1920; 1920	1993; 1993	212	Alexandru PROGRESANU; Mircea NEICU	AC nr.1901228/22/2014; PVRTL nr.1/2015
48	Strada	LIPSCANI (col) cu Strada GABROVENI	40 (9)	3	0	S+P+2E	1980	1993	125,83	Mircea NEICU; Mircea MIHAILESCU	CONSOLIDAT PARȚIAL I (lucri de consolidare executate la subterul și parterul imobilului) AC nr.14/1/1999 PVRTL nr.1/2001
49	Strada	LIPSCANI (col) cu Strada GABROVENI	78 (39)	3	3	S+P+1E+2E	1980	1993	982	Laurențiu SPOIALA	AC nr.81/11/25/2011 PVRTL nr.153/2011
50	Strada	LIPSCANI (col) cu Strada BELARU	136 (1)	3	12	S+P+2E	1980	1993	730	Constantin CARP	AC nr.779/102593/2011 PVRTL nr.1/2015
51	Strada	LOUIS PASTEUR	30	5	8	S+P+3E+Ma	1996	1997	1.293	Emilian TITARU	AC nr.787/2004 PVRTL din 2008
52	Strada	MARIA ROSETTI	65	2	20	P+2E+Ma	1934	1997	2.105	Alexandrina PRETORIAN	PVRTL nr.2728/2013
53	Strada	MARIA ROSETTI	8A	2	0	S+P+5	-	1993	10	Mircea NEICU	AC nr.3/10/2003/1998; PVRTL nr.1/04/02/2000
54	Strada	MIHAI EMINESCU	117	1	40	S+P+7E+Ma	1937	1998	18.050	Horlie DUGAN	PVRTL nr.3582/2006
55	Strada	MIHAI EMINESCU	37 (corp A)	1	3	S+P+1E	1900	1993	600	Eugeniu IORDACHESCU	AC nr.804/107487/2012 PVRTL din 2014
56	Cală	MOȘILOR	21	2	0	S+P+3E	1940	1993	1.522	Stefan PICULESCU	AC nr.367/96/683/2013 PVRTL nr.1154863/2013

[illegible]

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENȚĂ
[conform Normativului de proiectare P100-92]

NEÎNCADRATE ÎN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
[conform Codului de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare]

NOTA: Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadrează construcțiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanții asociațiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAȚIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3.

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Sector	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construit	Anul elaborării expertizei tehnice	Aria de acoperire	Expertul tehnic atestat pentru cerințe esențiale de calitate rezistență mecanică și stabilitate de către M.D.H.A.P.	Observații
1	Strada	11 Iunie	1 (corp A+B)	4	2	S+P; S+P+1E	1911	1993	110	Traian POPP	U3
2	Strada	11 Iunie	1A	4	2	S+P+1E	1910	1993	110	Dan STANCIULESCU	U3
3	Strada	11 Iunie	7	4	4	S+P+3E	1939	1993	0	Dan STANCIULESCU	U1
4	Strada	11 Iunie	9	4	8	S+P+1E+Ma	1925	1993	120	Corneliu NICUT	U3
5	Strada	11 Iunie	12	4	2	S+P+3E+Ma	1933	1993	1.360	Nicolai TOPA	U3
6	Strada	11 Iunie	117	4	2	S+P+1E+Ma	1928	1993	110	Dan STANCIULESCU	U2
7	Strada	11 Iunie	27 (corp A+B)	4	2	S+P+1E+Ma; S+P+1E	1929	1993	110	Eugeniu IORDACHESCU	U3
8	Strada	11 Iunie	34 (corp A+B)	4	2	S+P+1E+Ma; S+P	1930	1993	120	Eugeniu IORDACHESCU	U3
9	Strada	11 Iunie	35	4	5	S+P+4E+Ma	1940	1993	310	Dan STANCIULESCU	U3
10	Strada	11 Iunie	39+38	4	2	S+P+1E	1925	1993	90	Eugeniu IORDACHESCU	U3
11	Strada	11 Iunie	38 (corp A+B)	4	4	S+P; S+P+1E	1920	1993	200	Traian POPP, Univ. VINTILA LIVIU	U3
12	Strada	11 Iunie	40 (corp A+B)	4	1	S+P	1920	1993	90	Rodica ANGELESCU	U3
13	Strada	11 Iunie	43	4	2	S+P+1E+Ma	1937	1993	100	Rodica ANGELESCU	U2
14	Strada	11 Iunie	44+46	4	1	S+P	1926	1993	70	Rodica ANGELESCU	U3
15	Strada	11 Iunie	48 (corp A+B)	4	2	S+P; S+P+1E	1925	1993	110	Rodica ANGELESCU	U3
16	Strada	11 Iunie	45 (corp A+B+C)	4	1	S+P	1936	1993	80	Rodica ANGELESCU	U3
17	Strada	11 Iunie	53 (corp A+B+C)	4	1	S+P	1933	1993	80	Rodica ANGELESCU	U3
18	Strada	11 Iunie	55	4	3	S+P+2E+Ma	1930	1993	190	Eugeniu IORDACHESCU	U3
19	Strada	11 Iunie	57 (corp A+B)	4	2	S+P; S+P+2E	1921	1993	100	Cristian BALAN	U2
20	Strada	11 Iunie	59	4	2	S+P+1E	1930	1993	120	Rodica ANGELESCU	U2
21	Strada	11 Iunie	61 (corp A+B+C)	4	2	S+P+1E	1910	1993	100	Eugeniu IORDACHESCU	U3
22	Strada	11 Iunie	65 (corp A+B+C+D)	4	3	S+P+1E; S+P+2E	1923	1993	180	Cristian BALAN	U3
23	Strada	11 Iunie	70	4	0	S+P+1E	1930	1993	0	Rodica ANGELESCU	U3
24	Strada	11 Iunie	71	4	3	S+P+2E+Ma	1925	1993	190	Eugeniu IORDACHESCU	U3
25	Strada	11 Iunie	73	4	4	S+P+4E	1929	1993	290	Cristian BALAN	U3
26	Strada	11 Iunie	75	4	9	S+P+3E+Ma	1925	1993	300	Eugeniu IORDACHESCU	U2
27	Strada	11 Iunie	75A	4	2	S+P+1E+Ma	1914	1993	110	Rodica ANGELESCU	U2
28	Strada	11 Iunie	181	4	2	S+P+1E	1993	1993	120	Cristian BALAN	U2
29	Strada	ACADEMIEI	2	3	12	S+P+4E	1976	1993	4.006	Maria DABUA	U3
30	Strada	ACADEMIEI	25	1	11	S+P+2E+Ma	1970	1993	1.030	Mircea NICU	U1
31	Strada	ACADEMIEI	27	1	5	S+P+2E+Ma	1900	1993	541	Mircea NICU	U2
32	Strada	ADY ENDRE	113	1	7	S+P+2E+Ma	1951	1993	1.015	Mircea NICU	U1, U3
33	Strada	AGRICULTORI	52	2	3	S+P+2E	1908	1993	795	Dan POPESCU	U3
34	Strada	AGRICULTORI	96	0	2	S+P+1E+Ma	1938	1993	624	Nicolae TUDOSE	U3
35	Strada	AGRICULTORI	93 (corp A)	2	3	S+P+1E+Ma	1974	1993	305	Mircea VASILIU	U1
36	Strada	ALECU RUSSO	7	2	0	S+P+2E+Pod	1934	1993	541	Adina SIMON	U2
37	Strada	ALECU RUSSO	8 (corp A+B+C)	2	0	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma	1900	1993	196, 348	Adina SIMON	U2, U3
38	Strada	ALECU RUSSO	21	2	0	S+P+4E	1939	1993	905	Eugeniu IORDACHESCU	U1
39	Strada	ALECU RUSSO	24+25	2	0	S+P+6E	1947	1993	1.211	Dan DUMITRESCU	U3
40	Scara	ALEXANDRIE	76 (bloc FCB)	5	0	S+P+11E	1975	1993	0	Cristian ENESCU	U3
41	Atena	ALEXANDRU	46	1	7	S+P+1E+Ma	1940	1993	331	Mircea NICU	U2
42	Strada	ALEXANDRU BALASANU	3	4	0	S+P	1902	1993	257	Cristian BALAN	U2
43	Strada	ALEXANDRU BALASANU	5	4	0	S+P+1E	1900	1993	320	Cristian BALAN	U3

64	Strada	ALEXANDRU CONSTANTINESCU	21	1	0	S	Ma	1935	1995
65	Strada	ALEXANDRU DEPARTEANU	15	1	0	S+P+1E+Ma		1932	1994
46	Strada	ALEXANDRU DONICI	12	2	0	S+P+2E+Ma		1930	1993
47	Strada	ALEXANDRU DONICI	9	2	0	S+P+2E		1930	1993
48	Strada	ALEXANDRU DONICI	10	2	0	S+P+2E+Ma		1925	1993
49	Strada	ALEXANDRU DONICI	20	2	0	S+P+3E		1935	1994
50	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	19	1	0	S+P+1E		1940	1993
51	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	40	1	7	S+P+4E		1932	1993
52	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	57	1	2	S+P+1E		1920	1993
53	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	69	1	10	S+P+1E+Ma		1940	1993
54	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	80	1	0	S+P+2E		1945	1995
55	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	99	1	4	S+P+1E+Ma		1935	1993
56	Bulevard	ALEXANDRU IOAN CUZA	105	1	0	S+P+3E		1925	1995
57	Strada	ALEXANDRU IPSILANTI	2 (bloc 290a)	2	0	S+P+10E		1974	1993
58	Plaza	ALEXANDRU LAHOVARI	1 (corp A)	1	0	S+P+4E		1929	1993
59	Strada	ALEXANDRU MACEDOANSKI	10	1	0	S+P+8E		1936	1993
60	Bulevard	ALEXANDRU OBREGIA	2 (corp B)	4	0	S+P+10E		1979	1995
61	Bulevard	ALEXANDRU OBREGIA	4 (bloc OD 1)	4	220	S+P+10E		1971	1996
62	Bulevard	ALEXANDRU OBREGIA	5+7 (bloc R14)	4	0	S+P+9E		1966	1999
63	Bulevard	ALEXANDRU OBREGIA	27 (bloc A18)	4	44	S+P+10E		1965	1995
64	Strada	ALEXANDRU PAULESCU	5A	2	0	S+P+1E		1938	1993
65	Strada	ALEXANDRU PHILIPIDE	1	2	0	S+P+3E		1935	1993
66	Strada	ALEXANDRU ROMANO	18	2	0	S+P+3E+Ma		1938	1993
67	Strada	ALEXANDRU SIHLEANU	4	3	0	S+P+1E		1929	1993
68	Strada	ALEXANDRU XENOPOL	15	1	0	S+P+3E		1929	1993
69	Strada	ANTON PANN	12	2	0	S+P+3E+Ma		1937	1994
70	Strada	ARCULUI	3	2	23	S+P+8E		1940	1995
71	Strada	ARCULUI	14	2	0	S+P+2E		1932	1993
72	Strada	ARCULUI	18	2	10	S+P+2E+Ma		1925	1993
73	Strada	ARDELENI	12	2	0	S+P+2E+Ma		1925	1993
74	Strada	ARDELENI	32	2	0	S+P+1E+Ma		1933	1993
75	Strada	ARGENTINA	25	1	11	S+P+2E		1922	1993
76	Strada	ARINI DORNEI	10 (bloc M3D)	5	0	S+P+9E		1974	1995
77	Strada	ARISTIDE PASCAL	24	3	0	S+P+1E		1936	1993
78	Strada	ARMENEASCA	10	2	0	S+P+5E		1932	1993
79	Strada	ARMENEASCA	14	2	0	S+P+3E		1937	1993
80	Strada	ARMENEASCA	115	2	0	S+P+3E		1932	1993
81	Strada	ARMENEASCA	16	2	0	S+P+2E+Ma		1934	1993
82	Strada	ARMENEASCA	117	2	0	S+P+2E		1935	1993
83	Strada	ARMONIEI	9	2	0	S+P+1E		1910	1993
84	Strada	ARMONIEI	13	2	0	S+P+3E		1929	1993
85	Strada	ARON FLORIAN	16	2	0	S+P+3E		1929	1993
86	Strada	ATENA	22	1	12	S+P+2E+Ma		1943	1993
87	Strada	AUREL VLAICU	34	2	16	S+P+4E		1934	1994
88	Strada	AUREL VLAICU	38	2	0	S+P+3E		1937	1993
89	Strada	AUREL VLAICU	46 (corp I)	2	0	S+P+3E+Ma		1930	1993
90	Strada	AUREL VLAICU	102	2	0	S+P+1E		1915	1993
91	Strada	AUREL VLAICU	146	2	10	S+P+2E		1935	1993
92	Strada	AUREL VLAICU	154	2	0	S+P		1915	1993
93	Strada	AUSTRULUI	120	2	0	S+P+3E+Ma		1938	1995
94	Strada	AUSTRULUI	28	2	0	S+P+1E		1930	1993
95	Strada	AVALANSEI	5 (corp A+B+C)	4	10	S+P		1996	1993
96	Strada	AVALANSEI	7+70a	4	0	S+P+1E+Ma		1930	1993
97	Strada	AVALANSEI	18	4	0	S+P+1E+Ma		1920	1993
98	Bulevard	AVATORILOR	5	1	11	S+P+2E		1934	1993
99	Bulevard	AVATORILOR	18	1	0	S+P+3E		1935	1994
100	Strada	AVRAM IANCU	14 (corp A+B+C)	2	0	S+P+1E; S+P		1910	1993
101	Alina	AVRIG	10 (bloc P5)	2	0	S+P+10E		1963	1993
102	Alina	AVRIG	14 (bloc P6)	2	0	S+P+10E		1993	1993
103	Strada	AVRIG	21+31 (bloc U2)	2	0	S+P+10E		1962	1993
104	Alina	AVRIG (corp cu Șoseaua MIHAIL IURAVU)	18 (bloc P4; 37)	2	0	S+P+10E		1963	1993
105	Strada	BĂGANI	14	3	0	S+P+1E		1975	1993
106	Strada	BADEA CĂRTAN	11 (corp A)	2	10	S+P+2E+Ma		1920	1993
107	Strada	BADEA CĂRTAN	111 (corp B)	2	0	S+P		1920	1993
108	Strada	BADEA CĂRTAN	160 (corp A+B+C)	2	0	S+P+2E		1912; 1924	1993
109	Strada	BAIA DE FIER	5	3	0	S+P+1E		1997	1993

668	Dragos BADEA	U1
367	Radu PETROVICI	U3
0	Alexandru PROGRESEANU	U2
784	Alexandru PROGRESEANU	U2
690	Miroasa NEICU	U2
763	Dan CAPATINA	U3
170	Eosterina BALL	U3
1,036	Grigora ARSENI	U3
254	Grigora ARSENI	U3
424	Grigora ARSENI	U3
738	Nicolas CONSTANTINESCU	U2
1,223	Eosterina BALL	U2
820	Horia DUGAN	U2
8,544	Viorel CONSTANTINESCU	U3
2,607	Dan POPESCU	U2
830	Gabriel NICULESCU	U2
7,164	Armand NEFIAN	U3
20,582	Armand NEFIAN	U3
5,157	Gabriel NICULESCU	U2
3,540	Dan STANCIULESCU	U3
204	Niculae TUDOSE	U3
720	Miroasa NEICU	U3
1,390	Aurel COMANESCU	U2
212	Alexandru PROGRESEANU	U1
786	Radu PETROVICI	U2
1,095	Radu PETROVICI	U3
1,438	Marin TEDDOR	U3
1,335	Alexandru PROGRESEANU	U2
831	Alexandru PROGRESEANU	U2
447	Cristian BALAN	U1
410	Adina SIMION	U2
940	Miroasa NEICU	U2
3,520	Mariana SUCEVEANU	U3
144	Miroasa CONDRIUT	U2
2,800	Dan POPESCU	U2
1,078	Alexandru PROGRESEANU	U2
710	Miroasa NEICU	U3
2,144	Miroasa NEICU	U2
544	Adina SIMION	U2
0	Constantin DALBAN	U1
0	Dan STANCIULESCU	U2
0	Cristian BALAN	U3
1,836	Miroasa NEICU	U3
1,820	Miroasa NEICU	U1
1,218	Miroasa NEICU	U2
10	Leonid NEAGOE	U2
0	Miroasa NEICU	U2
837	Miroasa NEICU	U2
950	Miroasa NEICU	U2
2,570	Mihai URSACHESCU	U2
0	Niculae TUDOSE	U2
0	Dan STANCIULESCU	U3, U2
836	Adina SIMION	U2
294	Adina SIMION	U2
1,062	Gabriel NICULESCU	U2
865	Miroasa NEICU	U2
254 94	Miroasa CONDRIUT	U1
0	Dan POPESCU	U3
0	Dan POPESCU	U3
0	Dan POPESCU	U2
4,378	Dan POPESCU	U3
534	Niculae TUDOSE	U2
344	Constantin DALBAN	U1
94	Constantin DALBAN	U1
0	Adina SIMION	U2
1,217	Miroasa CIOCIULESCU	U3

236	Strada	CLUCERU UDRICANI	12	3	0	+Ma	1895	1993
237	Scoseaua	COLENTINA	5 (bloc SS)	7	0	S+P+10E	1967	1993
238	Scoseaua	COLENTINA	37 (bloc OD43)	2	44	S+P+10E	1968	1993
239	Scoseaua	COLENTINA	51 (bloc H11)	12	88	S+P+10E	1992	1993
240	Strada	COLTEI	1	3	0	S+P+2E+Ma	1910	1993
241	Strada	COLTEI	12	3	0	S+P+1E	1885	1993
242	Strada	COLTEI	14	3	0	S+P+2E+Ma	1930	1993
243	Strada	COLTEI	5	3	0	S+P+1E+Ma	1930	1993
244	Strada	COLTEI	17	3	0	S+P+1E+Ma	1931	1993
245	Strada	COLTEI	19	3	0	S+P+5E+Ma	1931	1993
246	Strada	COLTEI	15A	3	0	S+P+1E	1910	1993
247	Strada	COLTEI	21	3	0	S+P+1E+Ma	1896	1993
248	Strada	COLTEI	22	3	0	S+P+1E	1870	1993
249	Strada	COLTEI	23	3	0	S+P+8E	1957	1994
250	Strada	COLTEI	25	3	0	S+P+8E	1933	1994
251	Strada	COLTEI	26	3	0	S+P+1E+Ma	1890	1993
252	Strada	COLTEI	34	3	0	S+P+2E	1890	1993
253	Strada	COLTEI	38	3	0	S+P+1E+Ma	1900	1993
254	Strada	COLTEI	38	3	0	S+P+2E	1900	1993
255	Strada	COLTEI	46 (corp A)	3	0	S+P+2E+Ma	1910	1993
256	Strada	COLTEI	48	3	0	S+P	1907	1993
257	Alsea	COMPOZITORILOR	5 (bloc G9)	18	0	S+P+10E	1972	1995
258	Alsea	COMPOZITORILOR	11 (bloc G12)	18	0	S+P+10E	1972	1995
259	Alsea	COMPOZITORILOR	30 (bloc OD19)	18	0	S+P+8E	1983	1996
260	Strada	CONCORDIEI	5	4	0	S+P	1820	1993
261	Strada	CONCORDIEI	11	4	0	S+P	1828	1993
262	Strada	CONSTANTIN BALESCU	31	1	5	S+P+3E	1930	1993
263	Strada	CONSTANTIN BONEA	16	5	0	S+P+1E+Ma	1936	1993
264	Strada	CONSTANTIN BOSIANU	10	4	0	S+P+M2+2E	1935	1993
265	Strada	CONSTANTIN BRANCUSI	3 (bloc D12)	3	0	S+P+8E	1992	1996
266	Strada	CONSTANTIN BRANCUSI	8 (bloc D13)	3	0	S+P+8E	1992	1996
267	Strada	CONSTANTIN BRANCUSI	7 (bloc D14)	3	0	S+P+8E	1992	1996
268	Strada	CONSTANTIN COANDA	27	1	0	S+P+1E+Ma	1940	1993
269	Strada	CONSTANTIN CRISTESCU	12	1	0	S+P+3E+Ma	1935	1994
270	Strada	CONSTANTIN CRISTESCU	13	1	0	S+P+2E+Ma	1939	1995
271	Strada	CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	17	1	0	S+P+2E	1930	1993
272	Strada	CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	38	1	0	S+P+2E	1935	1993
273	Strada	CONSTANTIN F. ROBESCU	2	3	0	S+P+2E+Ma	1935	1993
274	Strada	CONSTANTIN F. ROBESCU	16	3	0	S+P+2E+Ma	1900	1995
275	Strada	CONSTANTIN MICULESCU	20+22	15	0	S+P+1E	1921	1993
276	Strada	CONSTANTIN MICULESCU	32	15	0	S+P+1E	1908	1993
277	Strada	CONSTANTIN NACU	5	2	8	S+D2+P+3E	1937	1993
278	Strada	CONSTANTIN SANDU ALDEA	40	1	0	S+P+2E	1930	1993
279	Strada	CONSTANTIN STAHU	3	1	0	S+P+2E+Ma	1910	1994
280	Strada	CONSTANTIN STERE	25	1	0	S+P+1E	1925	1993
281	Bulevardul	CONSTRUCTORILOR	3 (bloc C13)	8	0	S+P+4E	1961	1993
282	Bulevardul	CONSTRUCTORILOR	11	8	0	S+P+4E	1961	1996
283	Bulevardul	CONSTRUCTORILOR	16	8	0	S+P+4E	1961	1996
284	Strada	CORBENI	35	2	0	S+P+3E+Ma	1930	1993
285	Strada	CORNELIA	3	4	0	S+P+1E	1936	1993
286	Strada	CORNELIA	5	4	0	S+P+1E	1936	1993
287	Strada	CORNELIA	12 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E	1922	1993
288	Strada	CORNELIA	17	4	0	S+P	1920	1993
289	Strada	CORNELIA	19	4	0	S+P+1E	1920	1993
290	Strada	CORNELIA	28	4	0	S+P+1E	1930	1993
291	Strada	CORNELIA	38	4	0	S+P+1E+Ma	1925	1993
292	Intersectie	COSTACHE NEGRI	4	5	0	S+P+1E+Ma	1933	1993
293	Strada	COSTACHE NEGRI	113	5	0	S+P+1E+Ma	1929	1993
294	Strada	COSTACHE NEGRI	28 (corp A)	5	0	S+P+1E+Ma	1930	1993
295	Scoseaua	COTROCENI	9	6	0	S+P+4E+Ma	1922	1993
296	Scoseaua	COTROCENI	18	6	0	S+P+4E+Ma	1925	1995
297	Strada	COVACI	2 (corp A+B)	3	0	S+P+2E; S+P+1E+Ma	1897; 1979	1993
298	Strada	COVACI	3	3	0	S+P+2E	1899	1993
299	Strada	COVACI	4	3	0	S+P+2E+Ma	1897	1993
300	Strada	COVACI	5	3	0	S+P+1E	1893	1993
301	Strada	COVACI	8	3	0	S+P+4E+Ma	1890	1993

0	Dan POPESCU	U1
12,320	Adina SIMION	U3
3,025	Mihai NAVODARIU	U3
6,520	Adina SIMION	U1
380	Mirocea MIRONESCU	U3
160	Mirocea PERJESCU	U1
128	Mirocea MIRONESCU	U3
320	Mirocea PERJESCU	U1
348	Armand NEFIAN	U2
878	Armand NEFIAN	U2
142	Nicoleta ALEMAN	U3
828	Mirocea MIRONESCU	U3
96	Mirocea MIRONESCU	U3
3,628	Gabriel NICULESCU	U3
1,710	Emil COROIU	U2
74	Mihai URSACHESCU	U1
62	Mirocea MIRONESCU	U2
112	Mirocea POPESCU	U1
192	Mirocea MIRONESCU	U3
548	Mirocea MIRONESCU	U3
88	Mirocea MIRONESCU	U1
3,157	Dan STANCIULESCU	U3
3,157	Dan STANCIULESCU	U3
14,770	Cristian BALAN	U3
140	Traian POPP	U3
174	Traian POPP	U3
928	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
2,300	Traian POPP	U3
5,500	Alexandrina PRETORIAN	U3
5,500	Alexandrina PRETORIAN	U3
5,500	Alexandrina PRETORIAN	U3
578	Gabriel NICULESCU	U2
1,058	Eugeniu IORDACHESCU	U2
440	Octavian MANOIU	U2
800	Gabriel NICULESCU	U2
680	Eugeniu IORDACHESCU	U2
121	Valcu PORDEA	U1
781	Nicoleta GHITA	U3
222	Mirocea NEICU	U2
584	Mirocea NEICU	U3
910	Corneliu NICUT	U3
228	Eugeniu IORDACHESCU	U3
508	Eugen ANTONESCU	U3
304	Shelton ALTENLIU	U2
2,985	Viorel CONSTANTINESCU	U3
2,985	Mirocea NEICU	U3
4,475	Dan GHIOGEL	U3
2,908	Dan POPESCU	U2
350	Eugeniu IORDACHESCU	U3
350	Eugeniu IORDACHESCU	U3
128	Eugeniu IORDACHESCU	U3
128	Eugeniu IORDACHESCU	U3
286	Eugeniu IORDACHESCU	U3
286	Eugeniu IORDACHESCU	U3
450	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Armand NEFIAN	U1
750	Nicoleta TUDOSE	U2
0	Nicoleta TUDOSE	U2
1,341	Mihai URSACHESCU	U2
1,380	Mihai URSACHESCU	U2
1,512	Leonid NEAGOE	U3
1,120	Leonid NEAGOE	U2
807	Ion VARSA	U3
828	Mihai URSACHESCU	U1
878	Emil COROIU	U1

302	Strada	COVACI	13	3	0	S	1935	1939
303	Strada	COVACI	21	3	0	S+P+2E	1920	1934
304	Strada	COVACI	23	3	0	S+P+2E	1931	1935
305	Strada	COVASNA	15 (bloc A3)	4	0	S+P+10E	1936	1935
306	Strada	COVASNA	27 (bloc A7)	4	0	S+P+10E	1935	1935
307	Strada	COZLA	2A (bloc 13)	3	0	S+P+10E	1973	1935
308	Strada	CRACIUN	8	1	0	S+P+2E+Ma	1931	1934
309	Strada	CRINUL DE PADURE	2 (bloc 27)	8	0	S+P+4E	1935	1935
310	Strada	CRINULUI	3+15 (bloc A3)	1	0	S+P+10E	1935	1935
311	Strada	CRISANA	3	1	0	S+P+2E+Ma	1923	1933
312	Strada	CRISANA	35	1	0	S+P+1E+Ma	1913	1933
313	Strada	CRIZANTEMELOR	2 (bloc 211)	5	0	S+P+4E	1970	1933
314	Strada	CRIZANTEMELOR	4 (bloc 210)	5	0	S+P+4E	1970	1933
315	Strada	CRIZANTEMELOR	6 (bloc 214)	5	0	S+P+4E	1970	1933
316	Strada	CRIZANTEMELOR	8 (bloc 218)	5	0	S+P+4E	1970	1933
317	Strada	CRIZANTEMELOR	16 (bloc 214)	5	0	S+P+4E	1970	1933
318	Strada	CRIZANTEMELOR	20 (bloc 22)	5	0	S+P+4E	1970	1933
319	Strada	CULMEA VECHIE	5	13	0	S+P+3E	1920	1933
320	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	18 (corp A+B)	4	0	S+P	1930	1933
321	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	19	4	0	S+P+1E	1935	1933
322	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	28 (corp 13+C)	4	0	S+P+1E; S+P+1E	1927	1933
323	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	32+32A	4	0	S+P+2E	1940	1933
324	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	64 (corp A+B+C)	4	0	S+P	1930	1933
325	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	68 (corp A+B)	4	0	S+P+2E+Ma; S+P	1933	1933
326	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	72A	4	0	S+P+2E	1930	1933
327	Strada	CUȚIȚUL DE ARGINT	74	4	0	S+P+1E	1933	1933
328	Strada	CUZA VOIĂ	63 (corp A+B)	4	0	S+P+1E; S+P+2E+Ma	1930	1933, 1934
329	Strada	CUZA VOIĂ	78	4	0	S+P+1E	1910	1933
330	Strada	CUZA VOIĂ	99	4	0	S+P+2E	1932	1934
331	Strada	CUZA VOIĂ	99 (corp A+B)	4	0	S+P+1E; S+P	1930	1933
332	Strada	CUZA VOIĂ	99 (corp A+B)	4	0	S+P	1930	1933
333	Strada	CUZA VOIĂ	99 (corp A+B+C+D+E)	4	0	S+P+1E	1929	1933
334	Bulevard	DACIA	32 (fost 2)	1	0	S+P+2E+Ma	1912	1933
335	Bulevard	DACIA	37 (fost 11)	1	0	S+P+4E	1920	1934
336	Bulevard	DACIA	45 (fost 1A)	1	0	S+P+7E	1940	1933
337	Bulevard	DACIA	64 (fost 38)	1	0	S+P+2E	1925	1933
338	Bulevard	DACIA	80 (fost 52A)	2	0	S+P+7E+Ma	1947	1933
339	Bulevard	DACIA	101 (fost 47)	2	7	S+P+2E+Ma	1928	1933
340	Bulevard	DACIA	103 (tr. vechi)	2	0	S+P+4E	1935	1933
341	Bulevard	DACIA	103 (fost 75A)	2	0	S+P+3E	1934	1933
342	Bulevard	DACIA	104 (fost 74)	2	0	S+P+2E+Ma	1933	1935
343	Bulevard	DACIA	114 (fost 84)	2	0	S+P+2E+Ma	1936	1933
344	Bulevard	DACIA	116 (fost 85)	2	0	S+P+3E+Ma	1934	1933
345	Bulevard	DACIA	131 (fost 101)	2	0	S+P+2E+Ma	1929	1933
346	Bulevard	DACIA	148 (fost 119)	2	0	S+P+2E; S+P+1E	1920	1933
347	Bulevard	DACIA	153 (fost 123)	2	0	S+P	1938	1933
348	Bulevard	DACIA	159 (fost 123, corp A+B)	2	0	S+P; S+P+2E	1922, 1930	1933
349	Bulevard	DACIA	160 (fost 130, corp A+B)	2	0	S+P; S+P	1934	1933
350	Bulevard	DACIA	168 (fost 138)	2	13	S+P+3E+Ma	1930	1933
351	Bulevard	DACIA	172 (fost 142)	2	0	S+P+1E; S+P+2E	1934	1933
352	Strada	DAVID PRAPOROSCU	29	2	0	S+P+2E	1930	1933
353	Allee	DEALUL MITROPOLIEI	15	4	0	S+P+3E	1927	1933
354	Allee	DEALUL MITROPOLIEI	17	4	0	S+P+3E	1936	1933
355	Allee	DEALUL MITROPOLIEI	11	4	0	S+P+2E	1930	1933
356	Allee	DEALUL MITROPOLIEI	17	4	0	S+P+1E+Ma	1928	1933
357	Allee	DEALUL MITROPOLIEI	19	4	0	S+P+2E+Ma	1926	1933
358	Strada	DEJ	78	1	0	S+P+1E	1945	1933
359	Strada	DESPOT VOIĂ	38	12	0	S+P	1930	1933
360	Strada	DIVNE	13	2	0	S+P+2E	1925	1933
361	Strada	DIDITEL	14	4	0	S+P+1E+Ma	1915	1933
362	Strada	DIDITEL	18	4	0	S+P+1E	1930	1933
363	Strada	DIMITRIE BOLINTINEANU	2	3	0	S+P+4E	1928	1933
364	Strada	DIMITRIE BOLINTINEANU	13	13	0	S+P+7E+Ma	1948	1934
365	Bulevard	DIMITRIE CANTEMIR	3 (bloc 4)	4	0	S+P+10E	1932	1933
366	Bulevard	DIMITRIE CANTEMIR	4 (bloc 3C)	4	0	S+P+8E	1933	1933
367	Bulevard	DIMITRIE CANTEMIR	6 (bloc 5)	4	0	S+P+10E	1932	1933

426	Mirocea PERJESCU	:U1
160	Dan CAPATINA	:U3
462	Emil COROIU	:U1
3.287	Dan STANCIULESCU	:U3
3.086	Dan STANCIULESCU	:U3
2.916	Dan STANCIULESCU	:U3
381	Armand NEFIAN	:U2
5.160	Dan STANCIULESCU	:U3
3.380	Dan POPESCU	:U3
720	Constantin ARIENESCU	:U2
445	Constantin ARIENESCU	:U1
2.375	Gabriel NICULESCU	:U3
2.375	Gabriel NICULESCU	:U3
2.375	Gheorghe DUMITRESCU	:U3
2.375	Gabriel NICULESCU	:U3
2.375	Gabriel NICULESCU	:U3
2.375	Gheorghe DUMITRESCU	:U3
616	Alexandru PROGRESIE NU	:U3
0	Cristian BALAN	:U2
0	Cristian BALAN	:U2
0	Cristian BALAN	:U1
508	Cristian BALAN	:U2
933	Cristian BALAN	:U2
244	Cristian BALAN	:U1
456	Cristian BALAN	:U2
372, 286	Traian POPP, Hora DU SAN	:U3
135	Traian POPP	:U3
597	Traian POPP	:U1
144, 50	Corneliu NICUT	:U2
218	Traian POPP	:U2, U3
140	Traian POPP	:U3
5.384	Mihai URSACHESCU	:U2
987	Mirocea NEICU	:U2
2.998	Armand NEFIAN	:U2
628	Eugeniu IORDACHESCU	:U2
0	Mirocea NEICU	:U2
621	Stefan NICULESCU	:U2
0	Alexandru PROGRESIE NU	:U2
0	Dan POPESCU	:U3
0	Radu AGENT	:U3
0	Dan DUMITRESCU	:U3
0	Dan DUMITRESCU	:U3
0	Theodor MARIN	:U2
0	Alexandru PROGRESIEANU	:U2
0	Constantin DALBAN	:U1
0	Alexandru PROGRESIEANU	:U1
0	Constantin DALBAN	:U1
1.078	Constantin ARIENESCU	:U2
0	Adina SIMION	:U3
270	Dan POPESCU	:U2
840	Alexandru BRANZEI	:U1
1.347	Dan CAPATINA	:U2
1.040	Alexandru BRANZEI	:U1
456	Cristian BALAN	:U2
890	Corneliu NICUT	:U2
186	Mirocea MIRONESCU	:U1
0	Constantin DALBAN	:Imobil propus pentru demolare
11.256	Traian POPP	:U2
310	Traian POPP	:U2
118	Traian POPP	:U3
1.046	Nicolae TUDOSE	:U2
1.440	Theodor MARIN	:U3
6.766	Valentin GEORGESCU	:U3
4.867	Alexandru BRANZEI	:U3
6.766	Valentin GEORGESCU	:U3

366	Bulevard	DIMITRIE CANTEMIR	9 (bloc 7)	4	0		1982	1986	8,765	Valentin GEORGESCU	U3
369	Strada	DIMITRIE GIURESCU	4	1	0	S+P+2E+Ma	1990	1993	318	Gabriel NICULESCU	U2
370	Strada	DIMITRIE GIURESCU	7	1	0	S+P+2E+Ma	1995	1999	820	Dan POPOESCU	U2
371	Strada	DIMITRIE GIURESCU	9	1	0	S+P+1E+Ma	1910	1993	408	Gabriel NICULESCU	U2
372	Strada	DIMITRIE GIURESCU	10	1	0	S+P+1E+Ma	1900	1993	806	Gabriel NICULESCU	U2
373	Strada	DIMITRIE GUSTI	19	1	0	S+P+1E	1929	1993	105	Miroasa PERJESCU	U4
374	Strada	DIMITRIE ONGIUL	112	2	0	S+P+3E	1934	1993	800	Radu PETROVICI	U2
375	Strada	DIMITRIE ONGIUL	16	2	0	S+P+3E+Pod	1936	1994	843	Mihail URSACHESCU	U2
376	Strada	DIMITRIE ONGIUL	37	2	0	S+P+Ma	1900	1993	280	Tristan POPP	U3
377	Strada	DIMITRIE ORBESCU	8	2	0	S+P+2E+Ma	1991	1993	0	Leonid NEAGOE	U3
378	Strada	DIMITRIE ORBESCU	11	2	0	S+P+4E	1937	1993	0	Miroasa NEICU	U3
379	Strada	DIMITRIE ORBESCU	12	2	0	DS+P+1+M	1930	1993	943	Miroasa NEICU	U3, U2
380	Strada	DIMITRIE RACOVITA	85	2	0	S+P+3E	1939	1993	885	Tristan POPP	U2
381	Strada	DIMITRIE RACOVITA	130A	2	0	S+P+2E+Ma	1948	1993	485	Mihail URSACHESCU	U2
382	Strada	DIMITRIE RACOVITA	41	2	0	S+P+3E	1936	1993	2,100	Miroasa CONDRIUT	U2
383	Strada	DIMITRIE SALMEN	20	2	0	S+P+2E+Ma	1934	1993	1,240	Dan POPOESCU	U1
384	Strada	DIMITRIE SALMEN	30 (corp A+B)	2	0	S+P+3E; S+P+1E+Ma	1934	1993	530, 536	Dan POPOESCU	U1
385	Bulevard	DINICU GOLESCU	1A	1	0	S+D+P+3E	1930	1993	752	Dan POPOESCU	U2
386	Bulevard	DINICU GOLESCU	13 (corp A+B)	1	0	S+P+2E; S+P+M+3E	1930	1993	680, 243	Miroasa PERJESCU	U2
387	Strada	DIONISIE LUPU	31	2	13	S+P+4E	1931	1993	2,481	Miroasa NEICU	U3
388	Strada	DIONISIE LUPU	74	1	36	S+P+3E	1941	1994	303	Dan POPOESCU	U2
389	Strada	DOAMNEA GHICA	125 (corp A+B)	2	0	S+P+1E; S+P	1923	1993	130, 60	Constantin DALBAN	U1
390	Strada	DOAMNEA	7	3	0	S+P+2E+Ma	1935	1993	5,040	Voicu DORDEA	U2
391	Strada	DOAMNEA	7	3	0	S+P+1E	1910	1993	1,482	Emilian TITARU	U1
392	Strada	DOAMNEA	11	3	0	S+P+1E	1912	1993	148	Paul VERNESCU	U1
393	Strada	DOAMNEA	21	3	0	S+P+1E	1930	1993	916	Voicu DORDEA	U3
394	Strada	DOAMNEA	23	3	0	S+P+1E+Ma	1934	1993	942	Voicu DORDEA	U3
395	Strada	DOAMNEA	27+28 (corp A+B+C)	3	0	S+P+3E; S+P+6E; S+P+7E	1939; 1993	1994	3,010, 2,800	Dan POPOESCU	U2
396	Strada	DOBROGEI	12	1	0	S+P+1E	1925	1993	130	Nicolae ALFMAN	U3
397	Strada	DOINA	11 (bloc 1)	5	0	S+P+2E	1960	1993	0	Constantin PAVEL	U3
398	Strada	DOINA	13 (bloc 2)	5	0	S+P+2E	1960	1993	0	Constantin PAVEL	U3
399	Strada	DOINA	15 (bloc 3)	5	0	S+P+2E	1960	1993	0	Constantin PAVEL	U3
400	Strada	DOMNIȚA ANASTASIA	10	5	11	S+P+4E	1935	1993	1,352	Mihail POPOESCU	U2
401	Strada	DOMNIȚA ANASTASIA	11	16	0	S+P+2E	1930	1995	264	Iorgu NICULA	U1
402	Strada	DOMNIȚA ANASTASIA	17	16	0	S+P+7E	1930	1993; 1995	1,730	Gabriel NICULESCU	U3
403	Strada	DOMNIȚA ANCIUTA	9	1	0	S+P+1E+Ma	1920	1993	548	Stelian NICULESCU	U2
404	Calea	DOROBANȚILOR	51	1	0	S+P+4E	1938	1994	1,375	Miroasa NEICU	U1
405	Calea	DOROBANȚILOR	85	1	0	S+P+2E+Ma	1937	1994	1,258	Radu PETROVICI	U3
406	Calea	DOROBANȚILOR	70 (corp A+B)	1	7	S+P+1E+Ma	1912	1993	703	Miroasa NEICU	U3
407	Calea	DOROBANȚILOR	75	1	0	S+P+2E+Ma	1939	1994	727	Adina SIMION	U3
408	Calea	DOROBANȚILOR	184 (bloc 11)	1	0	S+P+M+2+10E	1976	1993	8,010	Mihail NAVODARIU	U3
409	Strada	DRAGOȘ VODĂ	3	2	0	S+P+2E+Ma	1932	1993	444	Dan DUMITRESCU	U3
410	Intersec	DRAGUȘA	15	4	0	S+P+1E+Ma	1938	1993	284	Tristan POPP	U1
411	Intersec	DRAGUȘA	8	4	0	S+P+1E+Ma	1935	1993	240	Tristan POPP	U2
412	Intersec	DRAGUȘA	15	4	0	S+P+2E+Ma	1937	1993	330	Tristan POPP	U1
413	Strada	DRISTORULUI	73	3	0	S+P+1E+Ma	1940	1993	252	Viorica CONSTANTINESCU	U3
414	Strada	DRISTORULUI	104 (bloc 16B)	3	0	S+P+10E	1977	1995	7,021	Dan CAPATINA	U2, U3
415	Strada	DRUMEA RADULESCU	12	4	0	S+P+1E+Ma	1900	1993	252	Tristan POPP	U2
416	Calea	DUDEȘTI	37	3	0	S+P+2E	1930	1993	0	Dan POPOESCU	U2
417	Calea	DUDEȘTI	51	3	0	S+P	1900	1993	0	Miroasa NEICU	U3
418	Calea	DUDEȘTI	138	3	0	S+P+2E	1930	1993	321	Dan POPOESCU	U3
419	Calea	DUDEȘTI	141	3	0	S+P+1E	1930	1993	159	Dan POPOESCU	U2
420	Strada	DUMBRAVA ROȘIE	5	2	0	S+P+2E+Ma	1914	1993	980	Miroasa MIRONESCU	U3
421	Strada	DUMBRAVA ROȘIE	12 (corp A+B+C)	2	0	S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma	1915	1993	1,316	Radu PETROVICI	U2
422	Strada	DUMBRAVA ROȘIE	16	2	0	S+P+2E+Ma	1928	1993	1,370	Dan DUMITRESCU	U2
423	Strada	DUMBRAVA ROȘIE	20	2	0	S+P+2E+Ma	1936	1994	744	Mihail STEFANESCU	U3
424	Strada	DUMBRAVA ROȘIE	28	2	0	S+P+2E+Ma	1937	1993	584	Adina SIMION	U2
425	Intersec	DUMITRU LEMNEA	11	1	0	S+P+3E	1934	1993	750	Horita DUGAN	U3
426	Intersec	DUMITRU LEMNEA	12	1	0	S+P+2E+Ma	1934	1995	600	Horita DUGAN	U3
427	Intersec	DUMITRU LEMNEA	16	1	3	S+P+3E	1939	1995	485	Leonid NEAGOE	U3
428	Intersec	DUMITRU LEMNEA	17	1	0	S+P+2E+Ma	1939	1995	504	Gheorghe DUMITRU	U2
429	Intersec	DUMITRU LEMNEA	19	1	0	S+P+2E	1935	1993	652	Dan POPOESCU	U2
430	Intersec	DUMITRU LEMNEA	118	1	0	S+P+2E+Ma	1930	1993	0	Nicolae ROȘCA	U2
431	Strada	DUMITRU PAZAOGLU	108 (corp A+B)	3	0	S+P+1E+Ma	1930	1993	582	Dan POPOESCU	U3

432	Strada	DUNAREA ALBASTRA	2 (corp A+B)	9	2	S-P-P	1930	1933	493	NICOLAE TEMELDU	U3
433	Strada	DUZLON	2	2	0	S-P-SE	1935	1933	305, 288	Trilain POPP	U3
434	Strada	DUZLON	9 (corp A+B)	2	0	S-P-S-P	1910	1933	62	Dan POPESCU	U1
435	Strada	DUZLON	23	2	0	S-P-SE-Ma	1938	1933	193	Adina SIMON	U3
436	Strada	ECATERINA TEBODOROU	7	1	0	S-P-SE-Ma	1930	1933	423	Ovidiu GEORGESCU	U1
437	Strada	ECATERINA TEBODOROU	16	1	0	S-P-SE-Ma	1932	1933	300	Silvan PETRILESCU	U1
438	Strada	ECATERINA TEBODOROU	8	1	0	S-P-SE-Ma	1930	1934	512	Mircea NEICU	U3
439	Strada	ECATERINA TEBODOROU	2	3	0	S-P-SE-Ma	1947	1933	8,349	Constantin TARIION	U2
440	Strada	ELENA GUZA	5 (corp A+B)	15	0	S-P-SE-Ma	1938	1933	221, 168	Alexandru BRANZEI	U2
441	Strada	ELENA GUZA	15	4	0	S-P	1910	1930	286	Alexandru BRANZEI	U3
442	Strada	ELENA GUZA	25 (corp A+B+C+D)	4	0	S-P	1930	1933	221	Trilain POPP	U3
443	Strada	ELENA GUZA	77 (corp A)	4	0	S-P	1930	1933	463	Trilain POPP	U3
444	Strada	ELENA GUZA	35	14	3	S-P-SE	1937	1933	245	Alexandru BRANZEI	U3
445	Strada	ELENA GUZA	40 (corp A+B+C)	4	0	S-P	1940	1933	113	Alexandru BRANZEI	U3
446	Strada	ELENA GUZA	48 (corp A+B+C)	1	0	S-P	1940	1933	290	Alexandru BRANZEI	U3
447	Strada	ELENA GUZA	45	1	0	S-P	1910	1930	47	Alexandru BRANZEI	U3
448	Strada	ELENA GUZA	47 (corp A+B)	4	0	S-P	1930	1933	38	Alexandru BRANZEI	U3
449	Strada	ELENA GUZA	13	4	0	S-P	1931	1933	127	Alexandru BRANZEI	U2
450	Strada	EVANIL POKUMBARI	7	1	0	S-P-IE	1940	1934	0	Mihai URSACHESCU	U2
451	Strada	EVANIL POKUMBARI	2	1	0	S-P-SE	1933	1935	710	Mircea KONESCU	U2
452	Strada	EVANIL POKUMBARI	5	1	0	S-P-SE-Ma	1933	1934	426	Eugen ANTONIYESCU	U3
453	Strada	EVANIL POKUMBARI	19	1	0	S-P-IE-Ma	1930	1933	307	Mircea NEICU	U3
454	Strada	EVANIL POKUMBARI	16	2	0	S-P-IE	1934	1933	146	Andrada CAZACU	U2
455	Strada	EVANIL POKUMBARI	15	2	0	S-P-IE	1935	1933	744	Dan DUMITRU	U3
456	Strada	EVANIL POKUMBARI	40	2	0	S-P-SE	1933	1934	475	Mircea NEICU	U2
457	Strada	EVANIL POKUMBARI	16	3	0	S-P-IE-Ma	1933	1933	420	Nicolas TUDOSE	U3
458	Strada	EVANIL POKUMBARI	22	3	0	S-P-IE	1930	1933	294	Nicolas TUDOSE	U3
459	Strada	EVANIL POKUMBARI	38	2	0	S-P-IE-Ma	1930	1933	459	Nicolas TUDOSE	U3
460	Strada	EVANIL POKUMBARI	147	3	0	S-P-SE	1933	1934	2,700	Mihai URSACHESCU	U3
461	Strada	EVANIL POKUMBARI	7	2	0	S-P-IE	1930	1933	1,046	Mircea NEICU	U2
462	Strada	EVANIL POKUMBARI	16 (corp A+B)	2	0	S-P-IE-Ma S-P	1934	1933	479	Adina SIMON	U3
463	Strada	EVANIL POKUMBARI	45 (corp A+B)	2	0	S-P-IE-Ma	1937	1933	0	Adina SIMON	U2 U3
464	Strada	FANTAMICA	16	2	0	S-P-IE	1930	1933	0	Nicolas TUDOSE	U2
465	Strada	FANTAMICA	7	5	0	S-P-SE-Ma	1933	1935	188	Grigore PANICON	U2
466	Strada	FANTAMICA	8	2	0	S-P-SE	1930	1933	0	Nicolas TUDOSE	U1
467	Strada	FANTAMICA	17	2	0	S-P-SE	1934	1930	843	Nicolas TOPA	U3
468	Strada	FANTAMICA	29	2	0	S-P-SE-Ma	1934	1933	532	Ion VARSA	U2
469	Strada	FANTAMICA	30	2	0	S-P-SE-Ma	1933	1933	0	Trilain POPP	U1
470	Strada	FANTAMICA	41	2	0	S-P-SE-Ma	1933	1933	1,210	Radu PETROVICI	U2
471	Strada	FANTAMICA	44	2	0	S-P-SE	1947	1933	853	Radu PETROVICI	U3
472	Strada	FANTAMICA	47	2	0	S-P-SE	1930	1933	306	Nicolas TUDOSE	U3
473	Strada	FANTAMICA	40	2	0	S-P-SE	1932	1933	1,179	Trilain POPP	U1
474	Strada	FANTAMICA	51 (corp A+C)	2	4	S-P-IE S-P-IE	1931 1933	1933	238, 388	Nicolas TUDOSE	U1
475	Strada	FANTAMICA	50	2	0	S-P-SE	1935	1933	185	Ion VARSA	U1
476	Strada	FANTAMICA	50	2	0	S-P-SE	1935	1933	692	Ion VARSA	U1
477	Strada	FANTAMICA	76	2	0	S-P-SE S-P-SE	1930 1932	1933	728	Trilain POPP	U3 U2
478	Strada	FANTAMICA	41	2	0	S-P-SE	1940	1933	0	Radu PETROVICI	U3
479	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
480	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
481	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
482	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
483	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
484	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
485	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
486	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
487	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
488	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
489	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
490	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
491	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
492	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
493	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
494	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2
495	Strada	FANTAMICA	72 (corp A)	5	0	S-P-SE	1940	1933	2,700	Nicolas KONESCU	U2

486	Strada	FEROVIAILOR	35B	1	0		1980	1983	215	Gheorghe AFANASENCO	U3
487	Strada	FEROVIAILOR	37	1	0	S+P+1E	1920	1993	163	Gheorghe AFANASENCO	U2
488	Strada	FEROVIAILOR	47+48	1	0	S+P+2E	1928	1993	1.200	Gheorghe DRUGEA	U3
489	Strada	FEROVIAILOR	51	1	0	S+P+3E	1936	1993	1.116	Maria DARIE	U2
500	Strada	FEROVIAILOR	62+64	1	0	S+P+1E	1930	1993	546	Miron CONDRIU	U3
501	Strada	FEROVIAILOR	78+84A	1	0	S+P+1E	1930	1993	562	Gheorghe DRUGEA	U3
502	Strada	FLOARE ROȘIE	7 (Bloc 51)	0	0	S+P+9E	1965	1993	0	Anatolie CAZACIU	U3
503	Strada	FLOREA LAZAR	3 (Bloc 95)	2	0	S+P+10E	1975	1993	8.088	Dan MIHAILESCU	U2
504	Calce	FLOREASCA	11	1	0	S+P+2E	1924	1993	5.577	Radu DIAMANDOPOL	U2
505	Calce	FLOREASCA	16	1	0	S+P+2E+Ma	1926	1993	643	Dan POPESCU	U2
506	Strada	FOȘORUL DE FOC	1	2	0	S+P+5E	1928	1993	6.256	Ion VARSA	U1
507	Strada	FRANCEZA	7 (corp A+B)	3	0	S+P+1E	1979	1993	0	Evel CORGIU	U3 (nu în)
508	Strada	FRANCEZA	12	3	0	S+P+2E	1970	1993	273	Mirona MIRONESCU	U1, U2
509	Strada	FRANCEZA	13	3	0	S+P+2E+Pod	1966	1993	1.371	Armand NERIAN	U1
510	Strada	FRANCEZA	16	3	0	S+P+1E	1950	1993	322	Maria CRACIUN	U3
511	Strada	FRANCEZA	17	3	0	S+P+2E+Ma	1990	1993	624	Dan MIHAILESCU	U3
512	Strada	FRANCEZA	18 (corp A+B)	3	0	S+P+2E; S+P+Ma+2E	1993	1993	40	Valter BOGDAN	U1
513	Strada	FRANCEZA	19	3	0	S+P+1E	1990	1993	762	Valcu DORDEA	U3
514	Strada	FRANCEZA	34	3	0	S+P+1E+Ma	1940	1993	317	Mirona MIRONESCU	U2
515	Strada	FRANCEZA	48	3	0	S+P+2E+Ma	1925	1993	561	Radu PETROVICI	U3
516	Strada	FRANCEZA	56	3	0	S+P+1E	1970	1993	788	Valter BOGDAN	U2
517	Strada	FRANCEZA	58	3	0	S+P+3E	1990	1993	2.210	Mirona MIRONESCU	U2
518	Strada	FRANCEZA	64	3	0	S+P+3E	1970	1993	0	Mirona MIRONESCU	U1
519	Strada	FRANCEZA	68	3	0	S+P+4E+Ma	1970	1993	0	Niculae TUDOSE	U1
520	Strada	FRUMOSA	112	1	0	S+P+1E	1900	1993	290	Silvia CARAMAN	U2
521	Strada	FRUMOSA	20	1	0	S+P+1E	1990	1993	880	Valter BOGDAN	U3
522	Strada	FRUMOSA	23	1	0	S+P+1E+Ma	1940	1993	645	Radu AGENT	U2
523	Strada	FRUMOSA	33	1	0	S+P+1E+Ma	1912	1993	507	Valter BOGDAN	U3
524	Strada	FRUMOSA	35 (corp A)	1	0	S+P	1993	1993	222	Valter BOGDAN	U3
525	Strada	FRUMOSA	47	1	0	S+P+1E+Ma	1910	1993	267	Valter BOGDAN	U3
526	Strada	FUNDENI	2 (Bloc 11B)	2	0	S+P+14E	1975	1993	4.467	Mirona NEICU	U3
527	Strada	GABROVENI	10 (corp A+B)	3	0	S+P+2E+Ma; S+P+2E	1993; 1993	1993	281, 180	Radu PETROVICI	U1, U2
528	Strada	GABROVENI	18	3	0	S+P+1E+Ma	1985	1993	388	Dan POPESCU	U1
529	Strada	GABROVENI	20	3	0	S+P+1E+Ma	1950	1993	476	Ion VARSA	U2
530	Strada	GABROVENI	57	3	0	S+P+2E	1993	1993	1.611	Dan POPESCU	U1
531	Strada	GABROVENI	61 (corp A1+A2+B)	3	0	S+P+7E; S+P+7E; S+P+4E	1959	1994	7.088	Dan POPESCU	U2
532	Strada	GALA GALACTION	34	1	0	S+P+1E	1924	1993	160	Sorban AENLIU	U3
533	Strada	GALA GALACTION	54	1	0	S+P+Ma	1942	1993	116	Sorban AENLIU	U3
534	Strada	GARBALDI	26A	2	0	S+P+2E	1960	1997	1.264	Corneliu NIGUT	U3
535	Drumul	GAZARULUI	125	4	0	S+P	1900	1993	34	Alexandru BRANZEI	U3
536	Strada	GAZELE	30 (corp A+B)	4	0	S+P+1E; S+P	1931; 1910	1993	333, 109	Eugeniu IORDACHESCU	U3
537	Strada	GAZELE	32 (corp A+B+C+D)	4	0	S+P+1E; S+P+1E+Ma	1910	1993	129	Eugeniu IORDACHESCU	U3
538	Strada	GAZELE	35 (corp A+B+C)	4	0	S+P+1E; S+P+1E; S+P	1900	1993	0	Alexandru BRANZEI	U2
539	Strada	GAZELE	47	4	0	S+P+1E	1930	1993	504	Eugeniu IORDACHESCU	U3
540	Strada	GEORGE MURGOCI	8 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E	1915	1993	152, 101	Valentin SEVCENCO	U3
541	Strada	GEORGES BIZET	9	2	0	S+P+2E	1950	1996	1.044	Maria TEODOR	U3
542	Strada	GHEORGHE BRĂTANU	26	1	0	S+P+2E	1926	1993	0	Mirona NEICU	U3
543	Strada	GHEORGHE CANTACUZINO	3	2	0	S+P+3E+Ma	1934	1993	0	Leonid NEAGOE	U2
544	Bulevardul	GHEORGHE I. DUCA	2 (corp A+B)	1	0	S+P+7E; S+P+5E	1993; 1997	1993	1.512	Mariana SUCEVEANU	U3
545	Strada	GHEORGHE LAZAR	9A+9B	1	0	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma	1929; 1995	1994	220, 270	Radu AGENT	U3
546	Bulevardul	GHEORGHE MAGHERU	9	1	182	S+P+9E	1991	1999	17.792	Nicolae ALEMAN	U3
547	Strada	GHEORGHE MANEA	13	3	0	S+P+1E+Ma	1995	1993	420	Alexandru PROGRESANU	U2
548	Strada	GHEORGHE MANU	16	1	0	S+P+3E+Ma	1905	1994	776	Mirona NEICU	U2
549	Strada	GHEORGHE MANU	112	1	0	S+D+P+4E	1948	1994	1.425	Leonid NEAGOE	U3
550	Intersectie	GHEORGHE MANU	1	1	0	S+D+P+3E	1935	1994	0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
551	Bulevardul	GHEORGHE MARINESCU	15	1	0	S+P+2E+Ma	1992	1993	1.067	Andrei NEAGU	U3
552	Strada	GHEORGHE NEGUL	38+43 (Bloc G15)	5	0	S+P	1961	1992	200	Gheorghe DRUGEA	U3
553	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	1	2	0	S+P+2E	1999	1993	426	Ion LUNGU	U2
554	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	6	2	0	S+P+2E	1928	1993	606	Niculae TUDOSE	U2
555	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	13	2	0	S+P+2E	1930	1993	440	Dan POPESCU	U2
556	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	21	2	0	S+P+2E+Ma	1932	1993	334	Niculae TUDOSE	U1
557	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	32	2	0	S+P+2E	1935	1993	468	Cristian BALAN	U1
558	Strada	GHEORGHE POP DE BASEȘTI	56	2	0	S+P+2E	1935	1993	725	Dan POPESCU	U2
559	Strada	GHEORGHE PREOTESCU	13	4	0	S+P+1E	1910	1993	228	Trăian POPP	U3
560	Strada	GHEORGHE PREOTESCU	18 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+2E	1948	1993	279	Trăian POPP	U3

627	Strada	HOREI	71a	2	5	Ma	1923	1930	0	Viorel CONSTANTINESCU	U2
628	Strada	HOREI	8	2	0	S+P+SE+Ma	1935	1935	0	Nicolae TUDOSE	U2
629	Strada	HOREI	16	2	0	S+P+SE+Ma	1910	1935	0	Nicolae TUDOSE	U2
630	Strada	HOREI	30 (corp A)	2	0	S+P+1E	1940	1930	0	Mircea VASILIU	U1
631	Strada	HRISOVULUI	14	1	0	S+P+SE	1957	1935	0	Vințel FIERRINTEANU	U3
632	Bulevard	HRISTO BOTEV	2	3	4	S+P+SE	1900	1935	402	Nicola GOSPODINOV	U1
633	Bulevard	HRISTO BOTEV	4	3	0	S+P+SE+Ma	1930	1933	0	Alexandru PROGRESANU	U1
634	Bulevard	HRISTO BOTEV	7	3	0	S+P+SE+Ma	1920	1934	0	Dan GHIOCEL	U3
635	Bulevard	HRISTO BOTEV	13	3	0	S+P+SE+Ma	1938	1935	0	Dan POPESCU	U1
636	Bulevard	HRISTO BOTEV	22	3	0	S+P+7E	1936	1934	0	Gabriel NICULESCU	U3
637	Bulevard	HRISTO BOTEV	24	3	0	S+P+SE	1935	1934	0	Dan GHIOCEL	U3
638	Bulevard	HRISTO BOTEV	26	3	0	S+P+SE	1930	1933	0	Alexandru PROGRESANU	U2
639	Bulevard	HRISTO BOTEV	27	3	0	S+P+SE+Ma	1937	1934	0	Dan GHIOCEL	U3
640	Bulevard	HRISTO BOTEV	29	3	0	S+P+Ma	1900	1930	0	Nicolas ALEMAN	U3
641	Bulevard	HRISTO BOTEV	34	3	0	S+P+SE	1934	1934	0	Dan GHIOCEL	U3
642	Bulevard	HRISTO BOTEV	44 (corp A)	3	10	S+P+1E+Ma	1903	1933	0	Sarban PALINESCU	U2
643	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	2	3	0	S+P+1E+Ma	1940	1933	0	Paul VERNESCU	U1
644	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	5	3	0	S+P+SE	1937	1934	0	Alexandru PROGRESANU	U1
645	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	14	3	10	S+P+2E	1980	1933	0	Emil COROIU	U2
646	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	34	3	0	S+P+SE+Ma	1948	1933	0	Radu PETROVICI	U3
647	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	35	3	0	S+P+7E	1935	1934	0	Valentin GEORGESCU	U2
648	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	38	3	0	S+P+7E	1938	1934	0	Mihai NAVODARIU	U3
649	Bulevard	L. C. BRĂTIANU	44	3	0	S+P+7E	1938	1934	0	Alexandru PROGRESANU	U3
650	Strada	IACOB FELIX	72	1	0	S+P+1E+SE+Ma	1935	1933	0	Anastasia CAZACIU	U2
651	Strada	IACOB NEGRUZZI	28 (corp C)	1	0	S+P+1E	1928	1933	0	Vălcă Bogdan	U1
652	Strada	IACOB NEGRUZZI	30	1	0	S+P+1E+Ma	1938	1933	0	Rodica VASILESCU	U1
653	Strada	IANGU CAVALER DE FLONDOH	7	2	0	S+P+SE+Ma	1925	1933	0	Dan STANCIULESCU	U1
654	Bulevard	IANGU DE HUNEDARA	37 (corp A+B)	1	0	S+P+SE	1930	1934	11,554	Valentin SEVGENCO	U3
655	Sosauza	IANGULUI	47 (bloc 102C)	2	10	S+P+10E	1976	1933	0	Ion LUNGU	U3
656	Sosauza	IANGULUI	57 (bloc 101B)	2	0	S+P+SE	1978	1933	0	Ion LUNGU	U3
657	Sosauza	IANGULUI	58 (bloc 101A)	2	0	S+P+10E	1979	1933	0	Ion LUNGU	U3
658	Sosauza	IANGULUI	63 (bloc 102B)	2	0	S+P+10... 11E	1977	1933	0	Mircea CONDUT	U3
659	Sosauza	IANGULUI	68 (bloc 103A)	2	10	S+P+9... 10E	1977	1933	0	Ion LUNGU	U3
660	Sosauza	IANGULUI	128 (bloc G)	2	0	S+P+10E	1978	1933	0	Mircea CONDUT	U3
661	Strada	ICOANE	38+38A (corp B+C)	2	0	S+P+SE	1934; 1938	1933	0	Dan STANCIULESCU	U3
662	Strada	ICOANE	40	2	0	S+P+SE	1924	1930	0	Rodica VASILESCU	U2
663	Strada	ICOANE	57	2	0	S+P+1E+Ma	1938	1933	0	Dan POPESCU	U3
664	Strada	IENACHITA VACARESCU	3	4	0	S+P+SE	1931	1934	0	Trăian POPP	U1
665	Strada	IENACHITA VACARESCU	9	4	0	S+P+1E	1940	1933	0	Alexandru BRANZEI	U2
666	Strada	IENACHITA VACARESCU	14	4	0	S+P+1E+Ma	1938	1933	0	Alexandru BRANZEI	U3
667	Strada	IENACHITA VACARESCU	19	4	0	S+P+2E	1935	1933	0	BALAN I. CRISTIAN	U3
668	Strada	IENACHITA VACARESCU	20 (corp A+B+C+D+E+F)	4	0	S+P+1E+S+P+1E; S+P	1918; 1933	1933	800	Radu PETROVICI	U3
669	Strada	IENACHITA VACARESCU	41	4	0	S+P+1E	1920	1933	0	Corneiu NICUT	U3
670	Strada	IENACHITA VACARESCU	45	4	0	S+P+2E	1932	1933	0	Dan STANCIULESCU	U3
671	Strada	IENACHITA VACARESCU	46 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E	1932	1933	0	Corneiu NICUT	U1, U2
672	Strada	IENACHITA VACARESCU	47	4	0	S+P+1E+Ma	1935	1933	0	Dan STANCIULESCU	U3
673	Strada	IENACHITA VACARESCU	48 (corp A+B+C)	4	0	S+P; S+P+1E	1909	1933	0	Alexandru BRANZEI	U3
674	Strada	IENACHITA VACARESCU	50 (corp A+B)	4	0	S+P+1E+Ma	1935	1933	0	Cristian BALAN	U3
675	Strada	ILARIE CHENDI	44	2	10	S+P+SE	1940	1930	0	Nicolae TUDOSE	U1
676	Strada	ILFOV (ad. cu strada MIHAI VOINA)	12 (I)	5	10	S+P+2E+Ma	1894	1895	0	Mircea NEICU	U2
677	Spital	INDEPENDENTE	56	5	0	S+P+SE	1933	1935	0	Nicolae TEMELCU	U2
678	Spital	INDEPENDENTE	59	5	0	S+P+1E	1940	1933	0	Mircea NEICU	U2
679	Strada	INISOR	19	5	0	S+P+1E	1936	1933	0	Nicolae TUDOSE	U3
680	Intrare	INTRE GARLE	19	4	0	S+P+SE	1923	1934	0	Trăian POPP	U1
681	Intrare	INTRE GARLE	13	4	0	S+P+SE	1946	1934	0	Trăian POPP	U1
682	Strada	INVIATORILOR	22 (corp A+B)	3	10	S+P+SE	1930	1933	0	Marian ELEFTERESCU	U3
683	Strada	IOAN BUDAI DELEANU	15	4	0	S+P+1E+Ma	1935	1933	0	Trăian POPP	U2
684	Strada	IOAN FILITI	5	3	0	S+P+SE	1890	1933	0	Valcu DORDEA	U1
685	Strada	IOAN FILITI	8	3	10	S+P+2E+Ma	1916	1933	0	Valcu DORDEA	U3
686	Strada	IOAN FILITI	10	3	0	S+P+SE	1902	1933	0	Valcu DORDEA	U1
687	Strada	IOAN VODA CARAGEA	2	1	0	S+P+SE	1920	1934	1,245	Eugeniu IORDACHESCU	U3
688	Strada	IOAN VODA CARAGEA	3	1	0	S+P+2E+Ma	1920	1933	867	Armand NEFAN	U1
689	Strada	IOAN VODA CARAGEA	27	1	10	S+P+SE	1938	1933	1,035	Rodica ANGELESCU	U3
690	Strada	ION ANDRESCU	1	2	30	S+P+M+SE+Ma	1942	1934	2,170	Nicolae TUDOSE	U2
691	Strada	ION ANDRESCU	4 (corp A+B+C+D)	2	0	S+P+1E+Ma; S+P; S+P+1E	1925	1933	1,035	Dan POPESCU	U3

692	Strada	ION ANDRESCU	16 (corp A+B+C+D)	2	6	1E, S+P+Ma	1920	1993
693	Strada	ION ANDRESCU	10 (corp A+B+C+G+P)	2	0	S+P+2E+Ma	1925	1993
694	Strada	ION ANDRESCU	11 (corp A+B)	2	1	S+P+1E+Ma+S+P	1925	1993
695	Strada	ION ANDRESCU	17	2	8	S+P+3E+Ma	1944	1993
696	Strada	ION ANDRESCU	28 (corp A+B)	2	5	S+P+2E, S+P	1925	1993
697	Strada	ION BREZOIANU	8	3	0	S+P+1E	1980	1993
698	Strada	ION BREZOIANU	9	5	0	S+P+3E	1932	1993
699	Strada	ION BREZOIANU	10	3	0	S+P+3E	1972	1993
700	Strada	ION BREZOIANU	51 (bloc B)	11	70	S+P+2E, S+P+10E	1940	1993
701	Intravilan	ION CALIN	2	2	0	S+P+2E+Ma	1939	1994
702	Strada	ION CALIN	3	2	0	S+P+2E+Ma	1934	1993
703	Strada	ION CALIN	20	2	0	S+P+2E	1939	1993
704	Strada	ION CALIN	35	2	0	S+P+1E	1906	1993
705	Strada	ION CAMPINEANU	2	7	0	S+P+Mz+2E	1940	1993
706	Strada	ION FLORESCU	2	3	0	S+P+4E	1939	1993
707	Strada	ION FLORESCU	3	3	0	S+P+2E+Ma	1900	1993
708	Strada	ION FLORESCU	17 (corp A+B)	3	0	S+P+2E, S+P+1E	1978	1993
709	Strada	ION FLORESCU	18 (corp A+B+C)	3	0	S+P+1E+Pod	1978	1993
710	Strada	ION GHICA	1	3	0	S+P+3E	1936	1994
711	Strada	ION LUCA CARAGIALE	1A	2	0	S+P+5E	1937	1993
712	Strada	ION LUCA CARAGIALE	3	2	0	S+P+4E	1933	1993
713	Strada	ION LUCA CARAGIALE	8	2	0	S+P+1E+Pod, S+P+4E	1913, 1933	1993, 1997
714	Strada	ION LUCA CARAGIALE	18	2	0	S+P+2E	1910	1993
715	Strada	ION LUCA CARAGIALE	22	2	0	S+P+4E	1924	1993
716	Strada	ION MAJORESCU	17	2	0	S+P+3E+Ma	1929	1993
717	Strada	ION MAJORESCU	20	2	0	S+P+4E	1925	1993
718	Strada	ION MAJORESCU	58 (corp A+B+C)	2	0	S+P+2E+N+M	1927	1993
719	Strada	ION MAJORESCU	61 (corp A+B+C)	2	0	S+P, S+P+1E S+P+2E+Ma	1920	1993
720	Bulevard	ION MIHALACHE	18	1	0	S+P+3E	1930	1995
721	Bulevard	ION MIHALACHE	65	1	11	S+P+2E+Mz, S+P	1934	1993
722	Bulevard	ION MIHALACHE	98	1	0	S+P+3E+Ma	1940	1993
723	Bulevard	ION MIHALACHE	70+84	1	80	S+P+10E	1975	1995
724	Bulevard	ION MIHALACHE	84	1	1	S+P+2E+Ma	1929	1993
725	Bulevard	ION MIHALACHE	285+297	1	2	S+P+1E	1930	1993
726	Bulevard	ION MIHALACHE	329	1	0	S+P+10E	1993	1995
727	Bulevard	ION MIHALACHE	333	1	44	S+P+10E	1993	1995
728	Strada	ION MINCU	27	1	8	S+P+1E	1940	1993
729	Strada	ION NECULCE	38	1	0	S+P+1E	1912	1993
730	Strada	ION NECULCE	74 (corp C)	1	0	S+P+2E	1923	1993
731	Strada	ION NISTOR	2	3	0	S+P+Mz+3E	1942	1993
732	Strada	ION NISTOR	6	3	0	2S+P+10E	1978	1994
733	Strada	ION OTETULESANU	6	1	0	S+P+2E+Ma	1942	1994
734	Strada	ION PUSCARIU	9	4	0	S+P+2E	1930	1993
735	Strada	ION RACOTEANU	2	3	0	S+P+4E	1925	1993
736	Strada	ION RADOWICI	10	5	0	S+P+1E+Ma	1928	1993
737	Strada	IRIMICULUI	2 (bloc T)	2	70	S+P+11E	1976	1993
738	Strada	ITALIANA	1	2	0	S+P+2E+Ma	1925	1994
739	Strada	ITALIANA	23	2	0	S+P+2E+Ma	1925	1993
740	Strada	IULIA HASDEU	1	1	0	S+P+2E+Ma	1910	1994
741	Bulevard	IULIU MANIU	58 (bloc 10A)- fost Bld. Pacii nr. 9	8	0	S+P+3E+11E	1970	1993
742	Bulevard	IULIU MANIU	23 (bloc S)	6	0	S+P+10E	1976	1993
743	Bulevard	IULIU MANIU	128 (bloc 20)	6	0	S+P+6E	1966	1993
744	Strada	IVAN PETROVICI PAVLOV	129+31	1	0	S+P+1E	1948	1993
745	Strada	IVAN PETROVICI PAVLOV	133+35	1	0	S+P+1E	1946	1993
746	Strada	IVO ANDRIC	16	3	5	S+P+1E	1987	1993
747	Strada	IVO ANDRIC	10	3	20	S+P+4E	1921	1993
748	Strada	JEAN LOUIS CALDERON	14 (corp A+B)	2	0	S+P+2E+Mz S+P+3E+Ma	1940	1993
749	Strada	JEAN LOUIS CALDERON	20	2	0	S+P+3E+Ma	1930	1994
750	Strada	JEAN LOUIS CALDERON	30	2	0	S+P+1E+Pod	1900	1993
751	Strada	JOSEPH LISTER	5 (corp B)	16	0	S+P+1E+Pod	1923	1993
752	Strada	JUDETULUI	22	2	2	S+P+1E	1928	1993
753	Strada	LANARIEI	144	4	0	S+P+1E	1920	1993
754	Strada	LANARIEI	144A (corp A+B)	4	0	S+P, S+P+1E	1946	1993

788	Dan POPESCU	U3
0	Constantin DALBAN	U2 U1
0	Dan POPESCU	U3
466	Niculae TUDOSE	U3
802	Dan POPESCU	U2
0	Mircea NEICU	U3
0	Ramiro SOFRONIE	U3
0	Dan CAPATINA	U3
8,500	Niculae CONSTANTINESCU	U2
0	Eugen ANTONESCU	U2
0	Corneili NICUT	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Adina SIMION	U3
5,118	Emilian TITARU	U1
0	Mircea MIRONESCU	U3
0	Niculae TUDOSE	U2
0	Dan POPESCU	U1
0	Velcu DORDEA	U3
0	Alexandru PROGRESANU	U1
0	Mircea CONDUT	U3
0	Dan POPESCU	U2
0	Maria DABUA, Grigore ARSENI	U2
0	Dan POPESCU	U2
0	Maria DABUA	U2
0	Dan POPESCU	U1
0	Mircea NEICU	U3
0	Niculae TUDOSE	U2 U3
0	Dan POPESCU	U2
0	Niculae CONSTANTINESCU	U1
780	Mircea CONDUT	U1 U3
0	Emilian TITARU	U1
11,044	Moses DIRMER	U3
1,050	George AFANASENCO	U2
570	Mircea CONDUT	U3
0	Stefan PICULESCU	U2
3,833	Stefan PICULESCU	U2
1,115	Mircea NEICU	U3
0	Serban ALTENULU	U1
0	Horia DUGAN	U2
0	Ivett DORDEA	U2
0	Alexandru PROGRESANU	U3
1,889	Niculae TEMELDU	U2
0	Eugen IORDACHESCU	U2
0	Dan POPESCU	U2
0	Laur AGAPI	U2
0	Gabriel NICULESCU	U2
1,644	Ionu NICULA	U3
0	Radu PETROVICI	U3
0	Eugen ANTONESCU	U3
0	Ion LUNGU	U3
0	Ion LUNGU	U3
0	Anatolie CAZACIU	U3
0	George AFANASENCO	U3
0	George AFANASENCO	U3
841	Mihail PERJESCU	U1
2,043	Radu PETROVICI	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Alexandrina PRETORIAN	U1
0	Leonid NEAGOE	U3
0	Radu DIAMANDOPOL	U1
1,662	Emilian TITARU	U2
0	Traian POPP	U1
0	Traian POPP	U3

755	Strada	LĂNĂRIE	146	14	0	S	1936	1993
756	Strada	LĂNĂRII	1+1B (corp A+B)	5	0	S+P+ma+P+3E	1940	1993
757	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	7	1	7	S+P+3E+Ma	1935	1993
758	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	9	1	17	S+P+3E+Pod	1939	1993
759	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	9A	1	0	S+P+2E+Ma	1900	1993
760	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	24+25	1	0	S+P+3E	1937	1994
761	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	27	1	18	S+P+3E	1939	1993
762	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	28	1	18	S+P+4E	1935	1993
763	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	41	1	15	S+P+3E+Ma	1939	1993
764	Bulevardul	LASCĂR CATARGIU	45	1	0	S+P+4E+Ma	1939	1993
765	Strada	LĂTINA	14	2	0	S+D+P+3E+Ma	1940	1993
766	Strada	LEON VODĂ	15	14	0	S+P+1E+Ma	1900	1993
767	Strada	LEON VODĂ	15 (corp A+I)	4	0	S+P+S+P+1E+Ma	1920	1993
768	Strada	LEONIDA VARNALI	15	1	0	S+P+1E+Ma	1913	1993
769	Strada	LUCURIG	2	02	0	S+P+1E+Ma	1910	1993
770	Intersec	LUCURICI	2	13	0	S+P+2E+Ma	1934	1994
771	Intersec	LUCURICI	4	13	0	S+P+2E+Ma	1934	1994
772	Strada	LIPSCANI	3	3	0	S+P+4E+Ma	1921	1995
773	Strada	LIPSCANI	19	3	0	S+P+2E+Ma	1938	1994
774	Strada	LIPSCANI	29	3	0	S+P+2E	1930	1993
775	Strada	LIPSCANI	39	3	0	S+P+2E	1973	1993
776	Strada	LIPSCANI	48+50	3	0	S+P	1900	1993
777	Strada	LIPSCANI	152	3	0	S+P+2E+Pod	1900	1993
778	Strada	LIPSCANI	154	3	0	S+P+2E+Pod	1900	1993
779	Strada	LIPSCANI	156	3	0	S+P+3E+Pod	1900	1993
780	Strada	LIPSCANI	72	3	0	S+P+1E	1920	1993
781	Strada	LIPSCANI (od) cu Strada GABROVENI	80 (43)	3	0	S+P+2E	1975	1993
782	Strada	LIREI	20 (corp A+I)	2	0	S+P+2E+Ma	1935	1993
783	Strada	LIVENI	3	4	0	S+P+2E+Ma	1920	1994
784	Strada	LIZEANU	12	2	0	S+P+2E+Ma	1938	1993
785	Strada	LIZEANU	22+24	2	7	S+P+2E+Ma	1958	1993
786	Strada	LIZEANU	23	2	0	S+P+2E+Ma	1938	1993
787	Strada	LOCOTENENT IUE CÎMPEANU	72	5	0	S+P+2E	1933	1993
788	Strada	LOGOFĂTUL OAN	2 (bloc 522)	2	0	S+P+10E	1973	1993
789	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	3	2	0	S+P+2E+Ma	1930	1994
790	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	11	2	0	S+P+4E+Ma	1935	1993
791	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	115	2	0	S+P+1E+Ma	1921	1993
792	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	17	2	4	P+1E+Ma	1939	1994
793	Strada	LOGOFĂTUL LUCA STROICI	22	2	8	S+P+3E	1929	1993
794	Strada	LOTRU	59	1	7	S+P+1E+Ma	1947	1993
795	Strada	LOUIS PASTEUR	123	3	0	S+P+2E	1929	1993
796	Strada	LOUIS PASTEUR	38	5	0	S+P+2E	1935	1993
797	Strada	LOUIS PASTEUR	61	5	0	S+P+2E+Pod	1937	1993
798	Strada	LUCEAFĂRULUI	12	5	0	S+P+2E+Ma	1923	1993
799	Strada	LUDWIG VAN BEETHOVEN	12	2	0	S+P+4E	1980	1997
800	Strada	LUGI CAZZAVILLAN	115	1	0	S+P+3E	1922	1993
801	Allee	LUNGULETU	18	2	0	S+P+10E	1993	1994
802	Strada	LUNU	18	2	9	S+P+2E+Ma	1930	1993
803	Strada	LUNTREI	6	2	348	S+P+10E	1974	1993
804	Strada	LUNTREI	9 (bloc 10)	2	0	S+P+10E	1975	1993
805	Strada	MACARIE CÂNTĂREȚUL	4	17	4	S+P+3E	1938	1995
806	Strada	MĂGURA VULTURULUI	31	2	0	S+P+1E+Ma	1990	1993
807	Strada	MAICA DOMNULUI	48	2	0	S+P+2E+Ma	1937	1994
808	Strada	MAICA DOMNULUI	52	2	0	S+P+2E+Ma	1934	1993
809	Strada	MAIOR ALEXANDRU CÎMPEANU	10	1	13	S+P+2E+Ma	1933	1995
810	Strada	MAIOR ALEXANDRU CÎMPEANU	38	1	0	S+P+3E+Ma	1938	1995
811	Strada	MAIOR ALEXANDRU CÎMPEANU	38	1	0	S+P+2E+Ma	1930	1995
812	Strada	MĂLTOPOI	17	1	0	S+P+3E	1935	1995
813	Allee	MĂNTULEASA	12	2	0	S+P+1E	1936	1993
814	Strada	MĂNTULEASA	32	2	0	S+P+2E+Ma	1927	1996
815	Strada	MĂNTULEASA	34	2	0	S+P+2E	1932	1993
816	Strada	MĂNTULEASA	33	2	0	S+P+2E+Pod	1924	1993
817	Strada	MĂNTULEASA	37	2	0	S+P+2E	1922	1993
818	Strada	MĂNTULEASA	38	2	0	S+P+4E+2E+Ma	1934	1993
819	Bulevardul	MĂRĂȘEȘTI	29 (corp A+B+C)	4	0	S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E	1934	1993

0	Trăian POPP	U3
0	Alexandru BRANZEI	U2
1.096	Armand NERIAN	U1
1.303	Dan POPESCU	U2
1.841	Adina SIMION	U3
7.816	Mirocea NEICU	U2
1.419	Eugeniu IORDACHESCU	U3
1.630	Armand NEPTAN	U2
1.194	Eugeniu IORDACHESCU	U2
1.370	Mihail URSACHESCU	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Trăian POPP	U3
0	Trăian POPP	U2
0	Radu PETROVICI	U2
0	Anastolie CAZACIU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Drăgăș BADEA	U2
0	Mirocea MIRONESCU	U2
0	Alexandru CISMIGIU	U2
0	Dan MIHAILESCU	U3
90	Nicolae GOSPODINOV	U1 (La cererea proprietarilor aparturii a rămas, în anul 2016, în încălzirea imobilului în categoriile de urgență)
0	Nicolae GOSPODINOV	U3
0	Nicolae GOSPODINOV	U1
0	Nicolae GOSPODINOV	U1
0	Nicolae GOSPODINOV	U1
0	Nicolae ALEMAN	U1
0	Mirocea CONDRUT	U1, U2
0	Horăe DUGAN	U3
0	Nicolae TUDOSE	U3
1.297	Dan POPESCU	U2
0	Radu PETROVICI	U2
0	Radu PETROVICI	U3
0	Dinu CIOBOTARU	U2
0	Mirocea NEICU	U2
0	Radu PETROVICI	U3
0	Emil COROIU	U3
838	Ramona SOFRONIE	U2
1.215	Eugeniu IORDACHESCU	U2
576	Stelian PICULESCU	U1
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Radu PETROVICI	U3
0	Gabriel NITU	U2
0	Vasile SEVCENCO	U2
0	Helmut KÖBER	U1
1.366	Maria DABLA	U1
30.071	Dan ANASTASIU	U2
830	Ion LUNGU	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Adina SIMION	U2
525	Ramona SOFRONIE	U3
0	Dan POPESCU	U3
0	Mirocea NEICU	U2
0	Dan STANCIULESCU	U2
618	Silvia CARAMAN	U2
846	Eugen ANTONESCU	U3
406	Eugen ANTONESCU	U3
0	Silvia CARAMAN	U1
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Nicolae TUDOSE	U1
0	Nicolae TUDOSE	U1
0	Dan POPESCU	U2
0	Dan POPESCU	U2
10	Dan POPESCU	U2
0	Eugeniu IORDACHESCU	U2

1820	BULEVARDI/MAIȘTI	141	1	10	5	2	1925	1926	0	MIHAI IONESCU	U2
1821	Strada	11 (loc 25)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1822	Strada	9 (loc 26)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1823	Strada	5 (loc 27)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1824	Strada	7 (loc 28)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1825	Strada	19 (loc 29)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1826	Strada	11 (loc 30)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1827	Strada	19-21	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1828	Strada	12	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1829	Strada	13	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1830	Strada	15	2	14	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1831	Strada	17	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1832	Strada	18	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1833	Strada	20	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1834	Strada	38	2	31	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1835	Strada	39	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1836	Strada	40	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1837	Strada	10	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1838	Strada	20	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1839	Strada	22	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1840	Strada	23 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1841	Strada	41	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1842	Strada	14 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1843	Strada	22 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1844	Strada	38	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1845	Strada	39	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1846	Strada	40	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1847	Strada	17	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1848	Strada	33	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1849	Strada	4 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1850	Strada	6	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1851	Strada	18	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1852	Strada	13	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1853	Strada	22A	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1854	Strada	25 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1855	Strada	102 (cop A+B+C+D)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1856	Strada	103A-113 (loc 0)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1857	Strada	115A-123 (loc 0)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1858	Strada	26	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1859	Strada	21 (cop A+B)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1860	Strada	5-7	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1861	Strada	84A-86	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1862	Strada	87-89	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1863	Strada	90-92	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1864	Strada	93-95	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1865	Strada	96-100 (loc D)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1866	Strada	147-150 (loc D)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1867	Strada	28 (loc 1)	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1868	Strada	37	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1869	Strada	46-48	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1870	Strada	57-59	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1871	Strada	1	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1872	Strada	22	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1873	Strada	28	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1874	Strada	38	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1875	Strada	57	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1876	Strada	75A	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1877	Strada	77A	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1878	Strada	127	2	5	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1879	Strada	132	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1880	Strada	140	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1881	Strada	150	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1882	Strada	153	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1883	Strada	166	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1884	Strada	170	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2
1885	Strada	173	2	0	0	0	1974	1980	0	MIHAI IONESCU	U2

[illegible]

943	Calcea	MOȘILOR	105 (corp A+B+C)	2	0	12	A+C; S+P	1832	1933	1933
950	Calcea	MOȘILOR	106 (corp A+B)	2	0		S+P+1E	1900		1933
951	Calcea	MOȘILOR	106 (corp A+B)	9	0		S+P+1E	1920		1933
952	Calcea	MOȘILOR	115	2	0		S+P+3E+Ma	1934		1933
953	Calcea	MOȘILOR	120 (corp A+B+C)	2	0		S+P+1E+Ma	1900		1933
954	Calcea	MOȘILOR	122	2	0		S+P+1E+Ma	1900		1933
955	Calcea	MOȘILOR	122	2	0		S+P+4E+Ma	1933		1933
956	Calcea	MOȘILOR	124	2	0		S+P+2E+Ma	1910		1933
957	Calcea	MOȘILOR	126	2	0		S+P+4E	1934		1933
958	Calcea	MOȘILOR	134+134A	2	0		S+P+1E	1900		1933
959	Calcea	MOȘILOR	138+138	2	0		S+P+1E+Ma	1900		1933
960	Calcea	MOȘILOR	203	2	0		S+P+4E+Ma	1933		1933
961	Calcea	MOȘILOR	223 (bloc 31C)	2	0		S+P+3E	1961		1933
962	Calcea	MOȘILOR	251 (bloc 51bis)	2	0		S+P+3E	1935		1933
963	Calcea	MOȘILOR (pozi cu Bulevardul CANOL)	113 (54)	2	0		S+P+3E	1934		1933
964	Drumul	MURGULUI	40 (bloc 54)	2	0		S+P+10E	1965		1933
965	Strada	MUZELOR	5	4	0		S+P+2E	1935		1933
966	Strada	MUZELOR	19	4	0		S+P+2E+Ma	1930		1933
967	Plața	MAJUNILE UNITE	13+5	4	0		S+P+17E	1960		1933
968	Strada	NEGRENI	37	2	0		S+P+1E	1940		1933
969	Alsea	NEGRENI	32 (corp A+B)	4	0		S+P+1E+Ma; S+P	1910		1933
970	Alsea	NEGRENI	8	4	0		P+1+M	1920		1933
971	Alsea	NEGRENI	8	4	0		S+P+1E	1910		1933
972	Alsea	NEGRENI	8	4	0		S+P+1E	1920		1933
973	Alsea	NEGRENI	17	4	0		S+P+1E+Ma	1925		1933
974	Alsea	NEGRENI	18	4	0		S+P+1E	1915		1933
975	Alsea	NEGRENI	19	4	0		S+P+1E	1925		1933
976	Alsea	NEGRENI	22	4	0		S+P+1E	1915		1933
977	Strada	NEGUSTORI	30	2	0		S+P+1E	1924		1933
978	Strada	NEGUSTORI	14	2	0		S+P+3E+Pod	1937		1933
979	Strada	NEGUSTORI	19	2	0		S+P+3E+Ma	1934		1933
980	Strada	NEGUSTORI	24	2	0		S+P+2E+Ma	1920		1933
981	Bulevardul	NICOLAE BĂLCESCU	16	2	0		S+P+3E	1925		1934
982	Strada	NICOLAE DROSSU	26	2	0		S+P+2E+Ma	1934		1934
983	Strada	NICOLAE FIUMON	1	2	0		S+P+2E	1920		1933
984	Strada	NICOLAE FILIPESCU	32	2	0		S+P+2E+Ma	1985		1933/1934
985	Strada	NICOLAE FILIPESCU	34 (corp A+B+C)	2	0		S+P+2E+Ma; S+P+1E S+P+1E	1955		1933
986	Strada	NICOLAE FILIPESCU	50	2	0		S+P+4E	1930		1933
987	Strada	NICOLAE FILIPESCU	50	2	0		S+P+1E	1935		1933
988	Strada	NICOLAE GOLESCU	7	1	0		S+P+3E+Ma	1920		1933
989	Strada	NICOLAE IORGA	15A	1	0		S+P+3E	1933		1933
990	Strada	NICOLAE STADONICI	37	2	0		S+De+P+P	1930		1933
991	Soseaua	NICOLAE TITULESCU	58	1	0		S+P+1E	1920		1933
992	Soseaua	NICOLAE TITULESCU	58 (corp A)	1	0		S+P+3E	1935		1933
993	Strada	NICOLAE TONITZA	10 (corp A+B)	3	0		S+P+1E; S+P	1940		1933
994	Strada	NICOLAE TURNESCU	1 (corp A)	3	0		S+P+2E	1910		1933
995	Strada	NICOLAE TURNESCU	15	2	0		S+P+3E+Ma	1927		1933
996	Intersectie	NICOLAE VERMONT	1	2	0		S+P+4E	1935		1933
997	Intersectie	NICOLAE VERMONT	3	2	0		S+P+2E+Ma	1935		1933
998	Intersectie	NICOLAE VERMONT	7	2	0		S+P+2E+Ma	1936		1933
999	Strada	OCCIDENTULUI	1	1	0		S+P+1E	1910		1933
1000	Strada	OCCIDENTULUI	13 (corp A+B)	1	0		S+P+3E	1940		1933
1001	Strada	OCCIDENTULUI	24	1	0		S+P+3E	1940		1933
1002	Strada	OCCIDENTULUI	34	1	0		S+P+3E	1940		1933
1003	Strada	OCCIDENTULUI	43 (corp A+B)	1	0		S+P+3E	1940		1933
1004	Strada	OCCIDENTULUI	45 (corp B)	1	1		S+P+3E+Ma	1935		1933
1005	Strada	OCCIDENTULUI	48 (corp A+B+C)	1	0		S+P+1E	1930		1933
1006	Strada	OCOBESTI	7 (bloc N12)	3	0		S+P+10E	1935		1933
1007	Strada	OLARI	14	2	0		S+P+2E	1935		1933
1008	Strada	OLARI	30	2	0		S+P+2E+Ma	1970		1933
1009	Strada	OLIMPUULUI	1	4	0		S+P	1935		1933
1010	Strada	OLIMPUULUI	3	4	0		S+P+2E	1930		1933
1011	Strada	OLIMPUULUI	8 (corp A+B+C)	4	0		S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma	1935		1933
1012	Strada	OLIMPUULUI	7A	4	0		S+P+Ma	1900		1933
1013	Strada	OLIMPUULUI	9 (corp A+B+C)	4	0		S+P; S+P+1E	1912		1933

0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Mircea VASILIU	Imobil propus pentru demolare
0	Mircea VASILIU	Imobil propus pentru demolare
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Mircea VASILIU	U1
0	Mircea VASILIU	U1
0	Dan POPOESCU	U2
0	Nicolae TUDOSE	U2
0	Dan POPOESCU	U2
0	Mircea VASILIU	U1
0	Mircea VASILIU	U1
0	Dan POPOESCU	U1
0	Stefan MIHAILESCU	U3
0	Valentin GRIGORESCU	U1
0	Stefan MIHAILESCU	U2
12.562	Alexandrina PRETORIAN	U3
0	Iorgu NICULA	U3
0	Adrian SIMION	U2
0	Mircea CONDUT	U2
0	Serban ALTENIU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U2
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Emil COROIU	U3
0	Radu PETROVICI	U3
0	Nicolae TUDOSE	U2
3.127	Gheorghe NICULESCU	U2
267	Mihai URSACHESCU	U3
0	Martin TEOCOR	U2
0	Dan GHIOCEL	U3
0	Valentin GEORGESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U2
0	Alexandru BRANZEI	U1
0	Armand NEFIAN	U2
471	Eugeniu IORDACHESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Mircea NECIU	U3
0	Mircea NECIU	U3
0	Mircea PERJESCU	U3, U2
0	Mircea NECIU	U1
0	Armand NEFIAN	U1
0	Mircea PERJESCU	U1
0	Nicolae TUDOSE	U2
0	Ion VARSA	U3
0	Mihai HOTINCEANU	U1
0	Mihai HOTINCEANU	U2
0	Mihai HOTINCEANU	U3
0	Mihai HOTINCEANU	U3
0	Mihai HOTINCEANU	U3
0	Dan MIHAILESCU	U2
1.140	Radu AGENT	U2
0	Alexandrina PRETORIAN	U3
0	Traian POPP	U1
0	Nicolae TUDOSE	U1
0	Traian POPP	U3
0	Cristian BALAN	U3
0	Traian POPP	U2, U3
0	Adrian SIMION	U3
0	Traian POPP	U3

1014	Strada	OLIMPULUI	10 (corp A+B)	4	0	S+P+1E	1890	1993
1015	Strada	OLIMPULUI	13	4	0	S+P+Ma	1914	1993
1016	Strada	OLIMPULUI	14 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E	1924	1993
1017	Strada	OLIMPULUI	21 (corp A+B)	4	0	S+P	1903	1993
1018	Strada	OLIMPULUI	24 (corp A+B+C+D)	4	0	S+P+1E+Ma; S+P	1940	1993
1019	Strada	OLIMPULUI	27	4	0	S+P+1E+Ma	1931	1993
1020	Strada	OLIMPULUI	29	4	0	S+P	1955	1993
1021	Strada	OLIMPULUI	32	4	0	S+P+1E+Ma	1989	1993
1022	Strada	OLIMPULUI	34	4	0	S+P+2E+Ma	1900	1993
1023	Strada	OLIMPULUI	37 (corp A+B)	4	0	S+P	1990	1993
1024	Strada	OLIMPULUI	39 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E+Ma	1923	1993
1025	Strada	OLIMPULUI	46 (corp A+B+C)	4	0	S+P	1900	1993
1026	Strada	OLIMPULUI	52 (corp A+B)	4	0	S+P	1899	1993
1027	Strada	OLIMPULUI	58A	4	0	S+P+1E	1920	1993
1028	Strada	OLIMPULUI	61	4	0	S+P+1E	1920	1993
1029	Strada	OLIMPULUI	66 (corp A+B+C)	4	0	S+P+1E; S+P	1914	1993
1030	Strada	OLIMPULUI	64	4	0	S+P	1909	1993
1031	Strada	OLIMPULUI	68 (corp A+B)	4	0	S+P; S+P+1E	1930	1993
1032	Strada	OLIMPULUI	70	4	0	S+P	1900	1993
1033	Strada	OLIMPULUI	74	4	0	S+P+Ma	1900	1993
1034	Strada	OLIMPULUI	72 (corp A+B)	4	0	S+P	1913	1993
1035	Strada	OLIMPULUI	76	4	0	S+P+1E+Ma	1930	1993
1036	Strada	OLIMPULUI	80 (corp A+B+C)	4	0	S+P+1E+Ma; S+P+Ma	1915	1993
1037	Strada	OLIMPULUI	82	4	0	S+P+Ma	1910	1993
1038	Sosaua	OLTENITEI	46 (bloc 7)	4	40	S+P+SE	1954	1996
1039	Sosaua	OLTENITEI	65 (bloc 2)	4	144	S+P+SE	1962	1996
1040	Sosaua	OLTENITEI	57 (bloc 8)	4	40	S+P+SE	1963	1996
1041	Sosaua	OLTENITEI	65 (bloc 8)	4	40	S+P+SE	1963	1996
1042	Sosaua	OLTENITEI	69 (bloc 4)	4	144	S+P+SE	1962	1996
1043	Sosaua	OLTENITEI	61 (bloc 6)	4	144	S+P+SE	1962	1996
1044	Strada	ORZARI	15+17 (corp A+B+C+D+E+H)	2	0	S+P; S+P+1E; S+P	1890	1993
1045	Strada	ORZARI	58B	2	0	S+P+2E	1934	1993
1046	Strada	OSTASILOR	12 (corp A+B)	1	0	S+P+2E	1823	1993
1047	Strada	OSTASILOR	6	1	0	S+P+1E+Ma	1884	1993
1048	Strada	OSTASILOR	19	1	0	S+P+2E	1924	1993
1049	Strada	OSTASILOR	31	1	10	S+P+1E	1940	1993
1050	Strada	OTETARI	6	2	0	S+P+2E+Ma	1933	1994
1051	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	21	2	0	S+P+Ma+SE+Ma	1925	1993
1052	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	24	2	0	S+P+2E+Ma	1900	1993
1053	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	27	2	30	S+P+2E+Ma	1924	1993
1054	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	29	2	0	S+P+2E+Ma	1932	1993
1055	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	30 (corp A+B)	2	0	S+P+1E+Ma	1914	1993
1056	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	31	2	10	S+P+2E	1920	1993
1057	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	36	2	0	S+P+2E	1910	1993
1058	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	42	2	0	S+P+1E; S+P	1934; 1899	1993
1059	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	43	2	0	S+P+1E+Ma	1928	1994
1060	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	46	2	0	S+P+4E+Ma	1957	1993
1061	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	47	2	0	S+P	1955	1994
1062	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	48	2	0	S+P+2E+Ma	1926	1993; 1995
1063	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	51 (corp A+B)	2	0	S+P	1933	1994
1064	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	52	2	13	S+P+SE	1950	1994
1065	Bulevardul	PACHE PROTOPOPESCU	103	2	7	S+P+4E	1940	1994
1066	Plaza	PACHE PROTOPOPESCU (fostul Bulevardul REPUBLICII)	13 (90)	2	0	S+P+2E+Ma	1925	1993
1067	Strada	PALEOLOGU	2	2	0	S+P+3E	1936	1993
1068	Strada	PALEOLOGU	5 (corp A)	2	0	S+P+3E	1939	1994
1069	Strada	PALEOLOGU	7	2	0	S+P+4E	1930	1993
1070	Strada	PALEOLOGU	22	2	0	S+P+1E+Ma	1920	1993
1071	Strada	PAMFIL NASTASE	122 (corp B)	2	0	S+D+P+2E	1940	1995
1072	Strada	PANAIT ISTRATI	104 (corp A+B+C)	1	2	S+P	1912	1993
1073	Sosaua	PANDURI	10	6	0	S+P+2E+Ma	1935; 1936	1993
1074	Sosaua	PANDURI	24	6	0	S+P	1926	1993
1075	Sosaua	PANTELMON	33	2	0	S+P+1E	1914	1993
1076	Sosaua	PANTELMON	144 (bloc 102A)	2	0	S+P+10 ... 11E	1977	1993
1077	Sosaua	PANTELMON	237 (bloc 4B)	2	0	S+P+10E	1976	1993

0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U2
0	Cristian BALAN	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U1
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U2
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U2
0	Traian POPP	U1, U2, U3
0	Traian POPP	U3
0	Traian POPP	U3
0	Adina SIMION	U3
0	Traian POPP	U1
0	Adina SIMION	U3
0	Adina SIMION	U2
0	Adina SIMION	U2
3,544	Niculae TUDOSE	U2
3,513	Marin TEODOR	U3
3,544	Niculae TUDOSE	U2
3,544	Niculae TUDOSE	U2
3,513	Marin TEODOR	U3
3,513	Marin TEODOR	U3
0	Constantin DALBAN	U1, U2, U2
0	Niculae TUDOSE	U3
0	Mihail PERJESCU	U1
0	Mireasa PERJESCU	U1
0	Mireasa PERJESCU	U1
0	Radu AGENT	U2
0	Petru IOAN	U2
0	Dan POPESCU	U1
0	Niculae TUDOSE	U3
0	Dan POPESCU	U1
0	Dan POPESCU	U2
0	Radu PETROVICI	U2
0	Niculae TUDOSE	U3
0	Dan POPESCU	U2
0	Niculae TUDOSE	U3
0	Nicolas ALEMAN	U3
0	Radu PETROVICI	U2
0	Nicolas ALEMAN	U3
0	Gorneliu MUDRACENCU	U2
0	Nicolas ALEMAN	U2
1,080	Volcu DORDEA	U3
1,086	Volcu DORDEA	U3
0	Niculae TUDOSE	U1
0	Niculae TUDOSE	U2
893	Dan POPESCU	U2
0	Niculae TUDOSE	U2
0	Adina SIMION	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U2
154	Constantin ARIENESCU	U1
0	Niculae TUDOSE	U2
0	Cristian BALAN	U3
0	Niculae TUDOSE	U2
0	Mireasa CONDRIUT	U3
0	Mireasa CONDRIUT	U3

1078	Soseaua	PANTELMON	254 (traseu 1 + B + II)	2	189	...	12E
1079	Soseaua	PANTELMON	255 (bloc 11A)	2	0	S+P+9	11E
1080	Soseaua	PANTELMON	256 (bloc 41)	2	0	S+P+10E	
1081	Soseaua	PANTELMON	330 (bloc 51)	2	0	S+P+10E	
1082	Soseaua	PANTELMON	332 (bloc 32)	2	0	S+P+10E	
1083	Soseaua	PANTELMON	334 (bloc 30)	2	0	S+P+10E	
1084	Soseaua	PANTELMON	334 (bloc 2)	2	320	S+P+10E	
1085	Strada	PARFUMULUI	39	3	0	S+P	
1086	Strada	PĂRINTELE STĂNILOAE (fostă Strada CERNICA)	58	2	0	S+P+3E	
1087	Strada	PARIS	9	1	0	S+P+3E+Ma	
1088	Strada	PATRASCU VODA	1	3	10	S+P+3E+Ma	
1089	Strada	PATRASCU VODA (colț cu Strada SFÂNTUL GHEORGHE NOU)	10 (15)	3	10	S+P+1E+Ma	
1090	Strada	PATRIE	13	4	0	S+P+M+3E+Pod	
1091	Strada	PAUL GRECEANU	7 (corp A+B)	2	0	S+P+2E+P+1E	
1092	Strada	PAUL GRECEANU	25	2	0	S+P+2E+Ma	
1093	Strada	PAUL IONESCU	15	1	0	S+P+2E	
1094	Soseaua	PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF	25+37	1	0	S+P+Ma	
1095	Strada	PETRE CRETU	77	1	0	S+P+2E+Ma	
1096	Strada	PETRU CERCEL	9	4	10	S+P+2E	
1097	Strada	PEYRU PONI	1+3	1	30	S+P+3E	
1098	Strada	PETRU PONI	6	1	3	S+P+2E+Ma	
1099	Strada	PETRU PONI	16	1	7	S+P+3E+Ma	
1100	Strada	PETRU RARES	1	1	0	S+P+1E+Ma	
1101	Strada	PETRU RARES	21	1	0	S+P+3E+Pod	
1102	Strada	PETRU RARES	32	1	0	S+P+3E	
1103	Strada	PLANTELOR	23	2	0	S+P+2E+Ma	
1104	Strada	PLANTELOR	50	2	0	S+P+2E+Ma	
1105	Strada	PLANTELOR	70	2	0	S+P+2E+Ma	
1106	Strada	PLANTELOR	74	2	0	S+P+1E+Ma	
1107	Strada	PLANTELOR	78	2	0	S+P+2E+Ma	
1108	Strada	PLANTELOR	80	2	0	S+P+1E+Ma	
1109	Calea	PLEVNE	11 Ma (corp B+C)	1	0	S+P+2E+Ma	
1110	Calea	PLEVNE	15	1	0	S+P+3E	
1111	Calea	PLEVNE	22 (corp A+B+C+D)	1	0	S+P+1E	
1112	Calea	PLEVNE	26A	1	0	S+P+2E	
1113	Calea	PLEVNE	40	1	0	S+P+1E	
1114	Calea	PLEVNE	48-48 (corp A+B, C+D, G)	1	0	S+P+2E	
1115	Calea	PLEVNE	54 (corp A+B)	1	0	S+P+1E+Ma	
1116	Calea	PLEVNE	56 (corp A+B)	1	0	S+P+1E+Ma	
1117	Calea	PLEVNE	57	1	0	S+P+1E+Ma	
1118	Strada	POENARU BORDEA	8	4	0	S+P+7E	
1119	Strada	POENARU BORDEA	8+10	4	0	S+P+8E	
1120	Strada	POENARU BORDEA	4	4	0	S+P+8E	
1121	Strada	POIANA FLORILOR	27	4	0	S+P+4E+Ma	
1122	Strada	POIANA NARCISELOR	8	2	58	S+P+8E	
1123	Strada	POIANA NARCISELOR	10	1	0	S+P+3E+Ma	
1124	Strada	POLDNA	23 (corp A)	1	11	S+P+4E	
1125	Strada	POLDNA	23C	1	0	S+P+3E	
1126	Strada	POLDNA	90	1	0	S+P+2E+Ma	
1127	Strada	POPA MARIN	13	1	4	S+D+P+3E	
1128	Strada	POPA NAN	2	2	0	S+P+3E	
1129	Strada	POPA NAN	11	2	0	S+P+3E	
1130	Strada	POPA NAN	49	2	0	S+P+2E	
1131	Strada	POPA NAN	80	2	0	S+P	
1132	Strada	POPA NAN	88	2	0	S+P+2E	
1133	Strada	POPA NAN	98	2	0	S+P+1E+Ma	
1134	Strada	POPA NAN	115B (corp A+B)	2	0	S+P+1E+Ma+S+P	
1135	Strada	POPA PETRE	15	2	0	S+P+2E+Ma	
1136	Strada	POPA PETRE	28	2	0	S+P+4E	
1137	Strada	POPA PETRE	42	2	0	S+P+4E	
1138	Strada	POPA RUSU	8 (corp A+B+C)	2	0	S+P+3E+Ma	
1139	Strada	POPA RUSU	12	2	0	S+P+1E	
1140	Strada	POPA RUSU	17	2	0	S+P+1E	
1141	Strada	POPA RUSU	23	2	11	S+P+1E+Ma	
1142	Strada	POPA SOARE	9	3	10	S+P+1E+Ma	
1143	Strada	POPA SOARE	20	3	0	S+P+2E	

1974	1995	0	Gristan BALAN	U3
1976	1993	0	Miroa CONDUT	U3
1972	1993	0	Dan POPESCU	U3
1974	1993	0	Dan POPESCU	U2
1974	1993	0	Dan POPESCU	U2
1974	1993	0	Dan POPESCU	U2
1974	1993	0	Dan POPESCU	U2
1974	1993:1995	27,864	Nicolae TEMELCU, Miroa CONDUT	U3
1910	1993	0	Dan POPESCU	U3
1937	1994	1,298	Miroa CONDUT	U1
1934	1994	0	Miroa NAGU	U2
1928	1994	0	Nicolae TUDOSE	U2
1900	1993	441	Nicolae TUDOSE	U2
1994	1994	0	Mihai URSACHESCU	U2
1918	1993	0	Dan POPESCU	U1
1940	1993	0	Nicolae TUDOSE	U1
1938	1996	0	Ovidiu GEORGESCU	U2
1930	1993	0	Georgiu NICULESCU	U2
1935	1995	775	Mihai IONESCU	U3
1933	1993	0	Dan STANCIULESCU	U3
1958	1995	2,840	Armand NEFIAN	U2
1929	1995	899	Anatolie CAZACIU	U3
1928	1995	1,080	Anatolie CAZACIU	U3
1930	1993	0	Miroa PERJESCU	U1
1913	1993	0	Miroa PERJESCU	U1
1930	1993	0	Miroa PERJESCU	U1
1936	1993	0	Tristan POPP	U2
1930	1993	0	Dan POPESCU	U1
1935	1993	0	Dan POPESCU	U2
1928	1993	0	Nicolae TUDOSE	U3
1933	1993	0	Dan POPESCU	U1
1935	1993	0	Adina SIMION	U3
1900	1993	0	Armand NEFIAN	U1, U2
1958	1995	0	Virgil FIERBINTEANU	U3
1970	1993	0	Miroa MIRONESCU, Nicolae ROSCA	U3
1910	1993	0	Mihai URSACHESCU	U3
1930	1993	0	Mihai URSACHESCU	U3
1910	1993	0	Aurel COMANESCU	U3
1920	1993	0	Aurel COMANESCU	U3
1900	1993	0	Constantin ARINESCU	U1
1935	1993	0	Constantin ARINESCU	U2
1933	1993	0	Tristan POPP	U2
1961	1996	2,033	Nicolae ALEMAN	U1
1935	1993	0	Gristan BALAN	U2
1939	1995	0	Mihai URSACHESCU	U2
1960	1996	0	Constantin TARHON	U3
1938	1993	0	Leonid NEAGOE	U2
1932	1993	899	Radu DIAMANDOPOL	U3
1940	1994	0	Radu AGENT	U3
1932	1993	0	Armand NEFIAN	U2
1936	1993	0	Eugeniu IORDACHESCU	U3
1939	1993	0	Ion VARSA	U3
1935	1993	0	Tristan POPP	U1
1938	1993	0	Nicolae TUDOSE	U3
1936	1993	0	Nicolae TUDOSE	U1
1929	1993	0	Nicolae TUDOSE	U3
1933	1993	0	Dan POPESCU	U2
1925	1993	218	Adina SIMION	U3
1933	1993	0	Anatolie CAZACIU	U3
1924	1993	0	Elena DRAGOMIRESCU	U1, U2
1926	1996	0	Grigore ARSENE	U3
1930	1993	0	Emil COROILU	U3
1890	1993	0	Ion LUNGU	U2
1925	1993	0	Constantin DALBAN	U1
1930	1993	672	Anatolie CAZACIU	U3
1930	1993	1,425	Radu AGENT	U2
1900	1993	0	Nicolae TUDOSE	U1

1144	Strada	POPA STEFAN	9+11	5	0	S+P	1934	1993
1145	Strada	POPA TATU	1+3	1	0	S+P+1E+Ma	1980	1993
1146	Strada	POPA TATU	29A	1	0	S+P+1E	1925	1993
1147	Strada	POPA TATU	37A	1	0	S+P+3E	1980	1994
1148	Strada	POPA TATU	42	1	0	S+P+1E	1940	1993
1149	Strada	POPA TATU	48	1	0	S+P+2E+Ma	1940	1993
1150	Strada	POPA TATU	5E (corp A+ B)	1	0	S+P+1E	1940	1993
1151	Strada	POPA TATU	7C	1	0	S+P+2E+Ma	1938	1994
1152	Strada	POPA TATU	72	1	0	S+P+1E	1925	1993
1153	Strada	POTERAS	13 (corp A+ D+C)	4	0	S+P	1910	1993
1154	Strada	POTERAS	13	4	0	S+P+Ma	1901	1993
1155	Strada	POTERAS	22	4	0	S+P+2E	1921	1993
1156	Strada	POTERAS	20A	4	0	S+P+1E+Ma	1932	1993
1157	Strada	POTERAS	36 (corp A+C)	4	0	S+P+Ma, S+P	1910	1993
1158	Strada	POTERAS	37	4	0	S+P+1E	1910	1993
1159	Strada	POTERAS	39	4	0	S+P	1916	1993
1160	Strada	POTERAS	41	4	0	S+P+1E	1916	1993
1161	Strada	POTERAS	45	4	0	S+P	1916	1993
1162	Strada	POVERNEI	7	1	5	S+P+3E	1932	1994
1163	Strada	POVERNEI	110 (corp A+D+C)	1	0	S+P+2E	1922	1993
1164	Strada	PRECUPETII VECHI	44	2	0	S+P+1E+Ma	1934	1993
1165	Strada	PRECUPETII VECHI	50	2	0	S+P+1E+Ma	1937	1993
1166	Strada	PRECUPETII VECHI	61	2	0	S+P+1E	1900	1993
1167	Alsea	PRICOPAN	4 (bloc 12)	5	40	S+P+4E	1998	1993
1168	Alsea	PRICOPAN	5 (bloc 16)	5	40	S+P+4E	1999	1993
1169	Alsea	PRICOPAN	6A (bloc 18)	5	40	S+P+4E	1999	1993
1170	Alsea	PRICOPAN	8 (bloc 19)	5	40	S+P+4E	1999	1993
1171	Alsea	PRICOPAN	12 (bloc 20)	5	40	S+P+4E	1999	1993
1172	Strada	PRINCIPATELE UNITE	2 (via A+K)	4	3	S+P+1E+Ma, S+P+1E	1930	1993
1173	Strada	PRINCIPATELE UNITE	2 (via B)	4	2	S+P+1E	1930	1993
1174	Strada	PRINCIPATELE UNITE	36	4	0	S+P, S+P+1E	1925	1993
1175	Strada	PRINCIPATELE UNITE	64 (corp C+D)	4	0	S+P, S+P+1E, S+P	1910	1993
1176	Strada	PRINCIPATELE UNITE	70	4	0	S+P+1E	1930	1993
1177	Strada	PRINCIPATELE UNITE	71	4	0	S+P+1E, S+P	1930	1993
1178	Strada	PROFESORILOR	4	4	0	S+P+1E+Ma	1940	1993
1179	Strada	PROFESORILOR	18	4	0	S+P+1E+Ma	1940	1993
1180	Intrare	PROGRESULUI	17C	1	0	S+P+2E+Ma	1920	1993
1181	Strada	PROGRESULUI	3	1	0	S+P+2E+Ma	1930	1993
1182	Strada	PROGRESULUI	4	1	0	S+P+3E+Ma	1930	1993
1183	Strada	PROGRESULUI	16	4	0	S+P+1E	1910	1993
1184	Strada	PUSCASULUI	18	1	0	S+P+Ma	1915	1993
1185	Strada	RADU BELLER	25	1	0	S+P+4E	1948	1993
1186	Strada	RADU CALOMFIRESCU	1	13	0	S+P+1E	1995	1993
1187	Strada	RADU CALOMFIRESCU	3	2	0	S+P+2E+Ma	1923	1993
1188	Strada	RADU CALOMFIRESCU	11	2	0	S+P+1E	1967	1993
1189	Strada	RAFAEL	32	2	0	S+P+3E	1920	1993
1190	Calcea	RAHOVEI	51	4	0	S+P	1930	1993
1191	Calcea	RAHOVEI	63	4	0	S+P+2E	1910	1993
1192	Calcea	RAHOVEI	65 (corp A+B+T)	4	0	S+P	1914; 1926	1993
1193	Calcea	RAHOVEI	69	4	0	S+P+3E+Ma	1932	1995
1194	Calcea	RAHOVEI	71 (corp A+B)	4	0	S+P+1E, S+P+2E	1995	1993
1195	Calcea	RAHOVEI	72 (corp A+B)	4	0	S+P	1915	1993
1196	Calcea	RAHOVEI	74+76	4	0	S+P+1E+Ma	1900	1993
1197	Calcea	RAHOVEI	185 (corp A+B+C)	4	0	S+P+1E	1900	1993
1198	Calcea	RAHOVEI	192	4	0	S+P+2E+Ma	1930	1993
1199	Strada	RASPANTILOR	29	2	0	S+P+2E	1934	1993
1200	Strada	RAUREANU	5	5	0	S+P+3E+Ma	1927	1995
1201	Bulevard	REGINA MARIA	30	4	0	S+P+1E	1919	1993
1202	Bulevard	REGINA MARIA	47	4	0	S+P+2E+Ma	1910	1993
1203	Bulevard	REGINA MARIA	57	4	0	S+P+2E+Ma	1930	1994
1204	Bulevard	REGINA MARIA	62	4	0	S+P+3E	1930	1994
1205	Bulevard	REGINA MARIA	74	4	0	S+P+1E	1930	1993
1206	Bulevard	REGINA ELISABETA	15+19	3	0	S+P+7E	1979	1994
1207	Bulevard	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	30 (10)	5	0	S+P+3E+Ma	1900	1993

0	Radu PETROVICI	U2
0	Gheorghe AFANASESCO	U1
0	Dan ANASTASIU	U3
0	Horis DUGAN	U1
0	Nicolae TEMELCU	U3
0	Nicolae TEMELCU	U2
0	Nicolae TEMELCU	U3
0	Horis DUGAN	U3
0	Ion LUNGU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Eugeniu IORDACHESCU	U2
0	Dan STANCIULESCU	U2, U3
0	Dan STANCIULESCU	U3, U2
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U2
0	Dan STANCIULESCU	U3
0	Dan STANCIULESCU	U3
1,155	Rodica VASILESCU	U3
0	Gabriel NICULESCU	U2, U3
0	Anastolie CAZACIU	U2
0	Anastolie CAZACIU	U3
0	Constantin DALBAN	U1
2,244	Gabriel NICULESCU	U3
2,244	Gabriel NICULESCU	U3
2,244	Gabriel NICULESCU	U3
2,244	Milcea CONDRIUT	U3
2,244	Milcea CONDRIUT	U3
573	Dan STANCIULESCU	U3
375	Dan STANCIULESCU	U2
0	Valentin SEVGENCO	U3
0	Valentin SEVGENCO	U3
0	Valentin SEVGENCO	U3
0	Valentin SEVGENCO	U1
0	Adina SIMION	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Emil COROIU	U1
0	Gabriel NICULESCU	U2
0	Eugeniu IORDACHESCU	U2
0	Gabriel NICULESCU	U3
0	Dan ANASTASIU	U3
833	Gabriel NICULESCU	U2
0	Vasile BOGDAN	U1
0	Rodica ANGELESCU	U1
0	Mihai COJULESCU	U1
0	Adina SIMION	U3
0	Adina SIMION	U3
0	Alexandro BRANZEI	U2
0	Dan STANCIULESCU	U2
0	Cristian BALAN	U2
1,164	Nicolae YOPA	U3
0	Cristian BALAN	U2
0	Alexandro BRANZEI	U3
0	Corneliu NICUT	U2
0	Cristian BALAN	U2
0	Dan STANCIULESCU	U2
0	Niculae TUDOSE	U3
539	Iorgu NICULA	U3
0	Cristian BALAN	U3
0	Gabriel NICULESCU	U2
0	Traian POPP	U1
0	Traian POPP	U1
0	Adina SIMION	U3
8,148	Radu DIAMANDIDOL	U3
0	Gabriel NICULESCU	U2

1208	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	39 (13)	5	0	S
1209	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	36 (18)	5	0	S+P+SE
1210	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	41 (21)	5	0	S+P+SE+Ma
1211	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	54 (34)	5	0	S+P+Mz+SE+Ma
1212	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	61 (41)	5	0	S+P+AE+Ma
1213	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	71 (51)	5	0	S+P+2E+Ma
1214	Bulevardul	REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGĂLNICEANU)	73 (53)	5	0	S+P+2E+Ma
1215	Bulevardul	REGINA MARIA	30	4	0	P+1E
1216	Bulevardul	REGINA MARIA	35	4	0	P+1E+Ma
1217	Bulevardul	REGINA MARIA	47	4	0	P+2E+Ma
1218	Bulevardul	REGINA MARIA	57	4	0	P+2E+Ma
1219	Bulevardul	REGINA MARIA	62	4	0	P+2E
1220	Bulevardul	REGINA MARIA	74	4	0	P+1E
1221	Strada	IRIFICENI	12	2	0	S+P+10E
1222	Strada	IRITORIDE	14	5	0	S+P+1E+Pod
1223	Strada	ROBERT KOCH	8	5	0	S+P+1E
1224	Strada	ROMA	41	1	3	S+P+1E+Ma
1225	Strada	ROMULUS	12	2	0	S+P+2E+Ma
1226	Strada	ROMULUS	6	2	0	S+P+2E
1227	Strada	ROMULUS	16	2	0	S+P+3E+Ma
1228	Strada	ROMULUS	79	5	0	S+P+1E
1229	Strada	ROMULUS	85+85	3	0	S+P+2E
1230	Strada	RONDA	24	2	0	S+P+2E+Ma
1231	Strada	ROYASULUI	4 (corp A+13+C)	1	0	S+P+1E+S+P
1232	Strada	RUMEDARA	125	2	0	S+P+2E
1233	Strada	RUMEDARA	129	2	0	S+P+1E+Ma
1234	Strada	RUMEDARA	130	2	0	S+P+2E+Ma
1235	Strada	RUMEDARA	135	2	0	S+P+3E+Ma
1236	Strada	RUSETU	10 (bloc 10)	5	0	S+P+4E
1237	Strada	SACHELARIE VISARION	16	2	0	S+P+10E
1238	Strada	SAGETI	11 (corp A+1)	2	0	S+P+2E+Ma+S
1239	Strada	SAGETI	5	2	0	S+P+1E+Ma
1240	Strada	SAGETI	9	2	0	S+P+3E
1241	Strada	SALCĂMILOR	7	2	0	S+P+1E+Ma
1242	Strada	SĂPIENTE	2 (corp A)	5	0	S+Dz+P+3E
1243	Strada	SĂPIENTEI	16	5	0	S+P+3E+Ma
1244	Strada	SĂRMISEGETUZA	3	3	0	S+P+1E+Ma
1245	Strada	SĂRMISEGETUZA	16	3	0	S+P+1E+Ma
1246	Strada	SĂRMISEGETUZA	18	2	0	S+P+2E+Ma
1247	Strada	SCĂRLAT OTULESCU	14	5	20	S+P+4E
1248	Strada	SCĂRLĂTESCU	26	1	0	S+P
1249	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	15	1	0	S+P+2E
1250	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	17	1	0	S+P+1E
1251	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	19	1	4	S+P+1E+Ma
1252	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	20	1	0	S+P+3E
1253	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	21	1	0	S+P+1E
1254	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	41	1	0	S+P+2E+Ma
1255	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	41B	1	0	S+P+1E
1256	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	51 (corp A+B+C)	1	0	S+P+1E
1257	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	57	1	16	S+P+3E
1258	Strada	SELARI	15	3	0	S+P+2E
1259	Strada	SELARI	17	3	0	S+P+2E
1260	Strada	SELARI	18	3	0	S+P+2E
1261	Strada	SELARI	20	3	0	S+P+2E+Ma
1262	Strada	SELARI	24	3	0	S+P+2E
1263	Strada	SEMICERCULUI	1	1	18	S+P+4E+Ma
1264	Strada	SEMICERCULUI	2	1	0	S+P+2E+Ma
1265	Strada	SEMILOINE	14	2	0	S+P
1266	Strada	SEMILOINE	17	2	0	S+P+1E
1267	Strada	SEPCARI	19	3	0	S+P+7E

1885	1888	0	Marin TEODOR	U2
1875	1883	0	Arca GRIGORAS	U3
1920	1983	1.558	Dan STANCIULESCU	U1
1880	1983	0	Helmut KOBER	U2
1927	1983	0	Nicolae TUDOSE	U3
1900	1983	0	Radu PETROVICI	U3
1900	1983	0	Vladimir AMERDZIE	U1
1919	1983	0	Constantin BALAN	U3
1900	1983	0	Dan STANCIULESCU	U3
1910	1983	0	Gabriel NICULESCU	U2
1980	1984	0	Tristan POPP	U1
1930	1984	0	Tristan POPP	U1
1930	1983	0	Adina SIMION	U3
1978	1983	0	Gabriel NICULESCU	U2
1922	1983	0	Alexandru NEAGU	U1
1938	1983	0	Gabriel TOMESCU	U3
1927	1985	540	Valentin SEVCHENCO	U2
1932	1983	0	Aurel COMANESCU	U3
1942	1983	0	Ion VARSA	U3
1930	1983	0	Dan POPESCU	U1
1935	1983	0	Adina SIMION	U3
1900	1983	0	Adina SIMION	U2
1930	1983	0	Adina SIMION	U1
1930	1983	0	Dan POPESCU	U2
1930	1983	0	Dan POPESCU	U2
1908	1983	0	Dan GEORGESCU	U1
1938	1983	0	Eugen ANTONESCU	U3
1929	1983	0	Dan POPESCU	U1
1981	1983	0	Mircea NEICU	U3
1975	1984	0	Mircea NEICU	U3
1985; 1985	1983	0	Liliana BALTATEANU	U1
1980	1983	0	Adina SIMION	U2
1931	1983	0	Leonid NEAGHE	U3
1901	1983	0	Stelian PICULESCU	U1
1927	1983	0	Cristian ENESCU	U2
1921	1985	0	Armand NEFIAN	U2
1978	1983	0	Mircea MIRONESCU	U3
1983	1983	10	Mircea MIRONESCU	U3
1910	1983	0	Mircea MIRONESCU	U3
1980	1985	1.194	Adina SIMION	U3
1920	1983	0	Mircea PERJESCU	U1
1890	1985	0	Mihai URSACHESCU	U1
1940	1983	0	Nicolae TEMELCU	U3
1930	1985	400	Eugen ANTONESCU	U2
1923	1983	0	Dan ANASTASIU	U3
1980	1983	0	Dan ANASTASIU	U3
1940	1983	0	Gheorghe APANASENCO	U2
1921	1983	0	Dan ANASTASIU	U3
1910	1983	0	Esterina BALL	U1, U2
1920	1983	1.829	Gheorghe DRUGEA	U1
1910	1983	0	Mihai URSACHESCU	U1
1980	1983	0	Mihai URSACHESCU	U1
1930	1983	0	Mihai URSACHESCU	U1
1988	1983	0	Mihai URSACHESCU	U1
1980	1983	0	Mihai URSACHESCU	U1
1919	1985	2.723	Nicolae ALEMAN	U2
1891	1983	0	Mircea MIRONESCU	U3
1987	1983	0	Constantin DALBAN	U1
1927	1983	0	Mircea NEICU	U3
1930	1983	0	Alexandru PROGRESANU	U2

1324	Strada	ISMARDIAN	13	15	0	15	1920	1920	0	Mircea PERLESU	U1
1325	Strada	ISMARDIAN	15	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1326	Strada	ISMARDIAN	16	15	0	15	1920	1920	0	Mircea NEGU	U3
1327	Strada	ISMARDIAN	17	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1328	Strada	ISMARDIAN	18	15	0	15	1920	1920	0	Ion PETROVICI	U1
1329	Strada	ISMARDIAN	19	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1330	Strada	ISMARDIAN	20	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1331	Strada	ISMARDIAN	21	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1332	Strada	ISMARDIAN	22	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1333	Strada	ISMARDIAN	23	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1334	Strada	ISMARDIAN	24	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1335	Strada	ISMARDIAN	25	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1336	Strada	ISMARDIAN	26	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1337	Strada	ISMARDIAN	27	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1338	Strada	ISMARDIAN	28	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1339	Strada	ISMARDIAN	29	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1340	Strada	ISMARDIAN	30	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1341	Strada	ISMARDIAN	31	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1342	Strada	ISMARDIAN	32	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1343	Strada	ISMARDIAN	33	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1344	Strada	ISMARDIAN	34	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1345	Strada	ISMARDIAN	35	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1346	Strada	ISMARDIAN	36	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1347	Strada	ISMARDIAN	37	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1348	Strada	ISMARDIAN	38	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1349	Strada	ISMARDIAN	39	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1350	Strada	ISMARDIAN	40	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1351	Strada	ISMARDIAN	41	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1352	Strada	ISMARDIAN	42	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1353	Strada	ISMARDIAN	43	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1354	Strada	ISMARDIAN	44	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1355	Strada	ISMARDIAN	45	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1356	Strada	ISMARDIAN	46	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1357	Strada	ISMARDIAN	47	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1358	Strada	ISMARDIAN	48	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1359	Strada	ISMARDIAN	49	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1360	Strada	ISMARDIAN	50	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1361	Strada	ISMARDIAN	51	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1362	Strada	ISMARDIAN	52	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1363	Strada	ISMARDIAN	53	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1364	Strada	ISMARDIAN	54	15	0	15	1920	1920	0	Mihai URSACHESCU	U1
1365	Strada	ISMARDIAN	55	15</							

1399	Strada	ȘTRIBEI VODĂ	36	1	0	S-	1990	1995
1399	Strada	ȘTRIBEI VODĂ	61	1	0	S+P+3E	1990	1994
1400	Strada	ȘTRIBEI VODĂ	66	1	0	S+P+7E	1946	1999
1401	Strada	ȘTRIBEI VODĂ	71	1	0	S+P+3E+Ma	1925	1999
1402	Strada	ȘTIOAN MILITARU	53 (corp A)	4	0	S+P+1E	1926	1996
1403	Strada	ȘTRADIUNTEI	4 (blo. A5)	4	44	S+P+10E	1969	1995
1404	Strada	ȘTUPILOR	3 (blo. A13)	3	0	S+P+10E	1965	1995
1405	Strada	SUVENIR	10	12	0	S+P+2E+Ma	1926	1993
1406	Strada	TABACARIȚOR	22 (corp A+B)	4	0	S+P+1E; S+P	1900	1999
1407	Strada	TABACARIȚOR	24 (corp A+B)	4	0	S+P	1900	1993
1408	Strada	TABACARIȚOR	25 (corp A+B)	4	0	S+P+1E; S+P	1930	1993
1409	Strada	TABACARIȚOR	27 (corp A+B)	4	0	S+P	1940	1993
1410	Strada	TABACARIȚOR	30	4	0	S+P	1990	1993
1411	Strada	TABACARIȚOR	33 (corp A+B)	4	0	S+P	1920	1993
1412	Drumul	TABEREI	59 (blo. TL46)	6	0	S+P+11E	1973	1995
1413	Strada	TACHE GHEORGHE	13 (blo. 14)	4	40	S+P+8E	1992	1995
1414	Strada	TACHE IONESCU	1	1	0	S+P+7E	1938	1993
1415	Strada	TACHE IONESCU	5	1	0	S+P+5E+Ma	1995	1995
1416	Strada	TEHERAN	21+23	1	0	S+P+2E	1992	1993
1417	Strada	TEIUȚU DOAMNEI	2	2	0	S+P+10E	1976	1993
1418	Strada	TEIUȚU DOAMNEI	92	2	0	S+P+3E	1943	1994
1419	Strada	TEIUȚU DOAMNEI	96 (corp A+B)	2	0	S+P+1E; S+P+1E	1997	1993
1420	Strada	TEIUȚU DOAMNEI	98	2	0	S+P+2E	1945	1993
1421	Strada	TEMISANA	7	1	0	S+P+3E	1994	1993
1422	Strada	TEODORESCU G. DEM	208	3	0	S+P+4E	1941	1994
1423	Strada	TEPEȘ VODA	16	2	0	S+P+1E	1936	1993
1424	Strada	TEPEȘ VODA	72	2	0	S+P+1E	1937	1993
1425	Strada	TEPEȘ VODA	76	2	0	S+P+1E	1937	1993
1426	Strada	TEPEȘ VODA	146C	2	0	S+P+1E; S+P+1E	1927	1993
1427	Strada	THEODOR D. SPERANȚA	14A	3	0	S+P+3E+Ma	1998	1993
1428	Strada	THOMA IONESCU	6	5	0	S+P+2E+Ma	1933	1995
1429	Strada	THOMA IONESCU	16	5	0	S+P+1E+Ma; S+P+1E	1933	1993
1430	Strada	TOAMNEI	29	2	0	S+P+4E+Ma	1939	1993
1431	Strada	TOAMNEI	30 (corp A+B)	2	0	S+P+2E; S+P	1926; 1990	1993
1432	Strada	TOAMNEI	45	2	0	S+P+2E	1920	1993
1433	Strada	TOAMNEI	48A	2	0	S+P+1E+Ma	1995	1993
1434	Strada	TOAMNEI	89	2	0	S+P+4E	1993	1995
1435	Strada	TOAMNEI	119	2	0	S+P+2E	1932	1993
1436	Strada	TRAIAN	54 (corp A)	3	0	S+P+1E	1920	1993
1437	Strada	TRAIAN	71	2	0	S+P+1E	0	1993
1438	Strada	TRAIAN	161	2	0	S+P+4E	1940	1993
1439	Strada	TRAIAN	181	2	0	S+P+2E+Ma	1999	1993
1440	Strada	TRAIAN	183	2	0	S+P+2E+Ma	1999	1993
1441	Strada	TRAIAN	187	2	0	S+P+2E+Ma	1936	1993
1442	Strada	TRAIAN	202	2	0	S+P+3E	1910	1993
1443	Strada	TRAIAN	206	2	0	S+P+6E	1940	1994
1444	Strada	TRAIAN	218	2	0	S+P+2E+Ma	1912	1993
1445	Strada	TRAIAN	222	2	0	S+P+4E+Ma	1942	1993
1446	Strada	TRAIAN	254	2	0	S+P+3E+Ma	1900	1993
1447	Strada	TRAIAN VASILE	65	1	6	S+D+P+2E	1938	1993
1448	Strada	TRAIAN VASILE	71	1	6	S+P+1E	1939	1993
1449	Strada	TRANSILVÂNIEI	28	1	0	S+P+2E+Ma	1900	1993
1450	Strada	TREI SCAUNE	67	2	0	S+P+1E+Ma	1942	1994
1451	Strada	TUDOR ARGHEZI	12	2	0	S+P+2E+Ma	1935	1993
1452	Strada	TUDOR ARGHEZI	11	2	25	S+P+7E	1946	1993
1453	Strada	TUDOR ARGHEZI	16	2	0	S+P+6E	1934	1993
1454	Strada	TUDOR ARGHEZI	17	2	0	S+P+4E	1951	1993
1455	Strada	TUDOR ARGHEZI	19	2	0	S+P+3E	1910	1993
1456	Strada	TUDOR ARGHEZI	24	2	0	S+P+1E+Ma	1922	1993
1457	Strada	TUDOR ARGHEZI	25	2	0	S+P+2E	1911	1993
1458	Strada	TUDOR VIANU	33	1	0	S+P+1E+Ma	1930	1993
1459	Strada	TUNARI	6	2	0	S+P+7E	1940	1993
1460	Strada	TUNARI	45	2	0	S+P+1E	1934	1993
1461	Strada	TUNARI	79	2	0	S+P+2E+Ma	1936	1993
1462	Strada	TUNARI	81	2	0	S+P+2E+Ma	1938	1993
1463	Strada	TUNARI	85	2	0	S+P+2E	1936	1993

0	Radu AGENT	U1
0	Emil GOROU	U1
0	Mihail URSACHESCU	U2
1.142	Murelian PAVLESCU	U2
0	Nicolae TUDOSE	U1
3.540	Dan STANCIULESCU	U3
3.540	Dan STANCIULESCU	U3
0	Uliana BALTATEANU	U3
0	Alexandru BRANZEI	U2
0	Alexandru BRANZEI	U2
0	Alexandru BRANZEI	U2
0	Alexandru BRANZEI	U3
0	Alexandru BRANZEI	U2
0	Alexandru BRANZEI	U2
-4.984	Constantin PAVEL	U3
3.544	Marin TEODOR	U2
2.690	Viorel CONSTANTINESCU	U2
2.857	Gabriel NICULESCU	U3
0	Mihail NAVODARIU	U3
0	Mirocea NEICU	U3
0	Mirocea NEICU	U3
0	Rodica VASILESCU	U3
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Constantin PAUN	U1
0	Ioan STOICOVICI	U1
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Nicolae TUDOSE	U3
0	Viorel CONSTANTINESCU	U3
0	Dan POPESCU	U3
0	Armand NERIAN	U1
0	Armand NERIAN	U2
0	Rodica ANGELESCU	U2
0	Nicolae TUDOSE	U2
0	Mirocea NEICU	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Grigore ARSENI	U3
0	Nicolae TUDOSE	U2
0	Dan POPESCU	U2
0	Dan POPESCU	U2
0	Anastasia NICULESCU	U2
0	Alexandru PROGRESSEANU	U2
0	Ion LUNGU	U2
0	Alexandru PROGRESSEANU	U2
0	Alexandru PROGRESSEANU	U2
0	Sofronie RAMIRO	U2
0	Alexandru PROGRESSEANU	U3
0	Nicolae TUDOSE	U2
0	Mirocea CONDUT	U3
611	Dan POPESCU	U2
247	Dan POPESCU	U3
0	Mirocea MIROMANESCU	U3
0	Mirocea NEICU	U3
0	Adina SIMION	U2
3.002	Cristian BALAN	U3
0	Rodica ANGELESCU	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Mirocea NEICU	U3
0	Mirocea NEICU	U3
0	Mirocea NEICU	U1
0	Victor NEDRITA	U2
0	Radu PERJESCU	U3
0	Adina SIMION	U3
0	Adina SIMION	U2
0	Adina SIMION	U2
0	Adina SIMION	U3

1500	Strada	MITORULUI	10-12	2	0	S-P-2E	1925	1925	0	Lucian NEGODE	U6
1501	Strada	MITORULUI	28A	2	0	S-P-2E-Ma	1912	1924	0	Ion LUNGU	U3
1502	Strada	MITORULUI	38	2	0	S-P-1E-Ma	1920	1923	0	Lucian NEGODE	U1
1503	Strada	MITORULUI	70	2	0	S-P-2E	1920	1923	0	Mircea NECU	U3
1504	Strada	MITORULUI	117+119	2	0	S-P-2E	1920	1923	0	Mircea NECU	U1
1505	Strada	MITORULUI	152+155	2	0	S-P-2E-Ma	1920	1923	0	Emil COROICI	U3
1506	Strada	VIȘANION	13	1	0	S-P-2E	1922	1923	0	Victor NEBRITA	U3
1507	Strada	VIȘANION	19	1	0	S-P-2E	1924	1925	0	Eugeniu DORCHESCU	U3
1508	Strada	VIȘANION	25	1	0	S-P-1E-Ma	1910	1925	0	Gabriel NICULESCU	U3
1509	Strada	VIȘANION	3A	1	0	S-P-2E-Ma	1925	1925	0	Dan POPESCU	U1
1510	Strada	VIȘANION	1	0	0	S-P-2E	1924	1925	0	Radu PETROVICI	U2
1511	Strada	VIȘANION	8 (corp A+B)	1	0	S-P-1E-Ma	1947	1925	0	Adina SIMON	U1 (corp A); U3 (corp B)
1512	Strada	VIȘANION	16	1	0	S-P-1E	1940	1925	0	Adina SIMON	U2, U3
1513	Strada	VIȘANION	2	0	0	S-P-2E	1927	1925	0	Nicolasă TUDOSE	U3
1514	Strada	VIȘANION	12	2	0	S-P-2E	1927	1925	0	Nicolasă TUDOSE	U3
1515	Strada	VIȘANION	12	2	0	S-P-1E	1910	1925	0	Dan POPESCU	U2
1516	Strada	VIȘANION	31	3	0	S-P-2E	1925	1926	0	Andrada CAZACULI	U2
1517	Strada	VIȘANION	35 (corp A+B)	1	0	S-P-1E	1920	1925	0	Adina SIMON	U3
1518	Strada	VIȘANION	5	1	0	S-P-2E	1925	1924	0	Mircea NECU	U2
1519	Strada	VIȘANION	25	1	0	S-P-2E	1924	1924	0	Ion LUNGU	U2
1520	Strada	VIȘANION	49	1	0	S-P-2E	1920	1924	0	Mircea NECU	U2
1521	Strada	VIȘANION	1 (corp A+B)	2	0	S-P-1E	1974	1923	0	Lucian NEGODE	U2
1522	Strada	VIȘANION	3 (corp A+B)	2	0	S-P-1E	1974	1923	0	Lucian NEGODE	U2
1523	Strada	VIȘANION	11	1	0	S-P-1E	1940	1923	0	Lucian NEGODE	U1
1524	Strada	VIȘANION	19A	2	0	S-P-2E-Ma	1925	1923	0	Dan POPESCU	U1
1525	Strada	VIȘANION	19	2	0	S-P-2E	1912	1923	0	Nicolasă TUDOSE	U3
1526	Strada	VIȘANION	11	2	0	S-P-2E-Ma	1928	1923	0	Nicolasă TUDOSE	U3
1527	Strada	VIȘANION	19	2	0	S-P-1E-Ma	1928	1923	0	Nicolasă TUDOSE	U3

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC NEÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENȚĂ SAU ÎN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE

[conform Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare]

NOTĂ: Codul de evaluare antiseismică P100-3/2008 – normativul de proiectare în vigoare – încadrează construcțiile în clase de risc seismic. Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.20/1994, reprezentanții asociațiilor de proprietari / reprezentanții proprietarilor se pot prezenta la punctul nostru de lucru din B-dul NAȚIUNILE UNITE nr.1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 5, municipiul București (telefon: 021 371 50 50) pentru a ridica spre completare anexele nr.5, 6 și 7 la Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994, documente necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publică de servicii – expertizarea tehnică din punct de vedere al riscului seismic al construcțiilor neîncadrate nici în categorii de urgență, nici în clase de risc seismic.

Nr	Tip strada	Adresa	Nr	Blocuri	Numărul de apartamente	Regimul de înălțime	Anul construirii	Anul elaborării expertizei tehnice	Artă rețeauată	Expertul tehnic statal pentru cariera esențială de calitate rezistență mecanică și stabilitate de cârm M D R A P	Observații
1	Strada	ALEXANDRU BALASANU	9 (corp A+B)	14	0	S+P	1999	1999	0	Corneliu NICUT	
2	Bulevardul	ALEXANDRU OBREGIA	33 (bloc C3)	14	0	S+P+SE	1996	1996	0	Corneliu MUDRAGENCO	
3	Strada	ALEXANDRU RADOVICI	10	12	0	S+D+P+SE+M	1998	1993	1995	Dragos BADEA	
4	Strada	ALICUULUI	7 (bloc A8)	4	0	S+P+10E	1997	1993	0	Mihail POPESCU	
5	Sosaua	ANDRONACHE	105	12	0	S+P	1997	1997	0	Horia DUGAN	
6	Strada	APOLDOR	3	16	11	S+P+4E+Ma	1990	1994	1.051	Iorgu NICULA	
7	Strada	ARINI DORNEI	4 (bloc 28)	8	0	S+P+11E	1973	1995	0	Nicolae ALEMAN	
8	Strada	AUREL VLAICU	169	2	0	S+P+SE	1998	1995	0	Grigore ARSENI	
9	Strada	AVALANSEI	13 (corp A+B)	14	0	S+P	1994	1993	0	Alexandru BRANZEI	
10	Strada	BABA NOVAC	21 (bloc G11)	8	0	S+P+10E	1995	1996	0	Nicolae CONSTANTINESCU	
11	Strada	BALADEI	8 (bloc 73)	4	0	S+P+9E	1994	1993	0	Mihail POPESCU	
12	Strada	BANAT	25a	11	14	S+P+1E+Ma	1990	1993	385	Radu AGENT	
13	Bulevardul	BANUL MANTA	28	4	0	S+P+2E	1990	1993	435	Nicolae ROSCA	
14	Bulevardul	BANUL MANTA	30 (corp A)	11	5	S+P+2E+Ma	1990	1998	890	Nicolae ROSCA	
15	Bulevardul	BANUL MANTA	30 (corp B)	11	5	S+P+2E	1990	1993	300	Nicolae ROSCA	
16	Strada	BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA	20 (bloc 39C)	11	0	S+P+10E	1978	1996	236	Radu AGENT	
17	Strada	BARBU VADARESCU	44	12	0	S+P+7E+Ma	1991	1993	0	Miroslav NEICU	
18	Strada	CALUSEI	48	2	0	S+P+1E+Ma	1990	1993	0	Ivan LUNGU	
19	Bulevardul	CAROLI	23 (corp A+B)	13	0	S+P+10E	1990	1994	0	Emilian TITARIU	
20	Sosaua	COLENTINA	1 (bloc 34)	2	320	S+P+10E	1972	1991	3.740	Mihai NAVODARIU	
21	Sosaua	COLENTINA	81 (bloc 34)	2	0	S+P+10L+11E	1992	1993	0	Mariane SUCEVEANU	
22	Sosaua	COLENTINA	95 (bloc 33)	12	0	P+10	1977	1993	0	Mariane SUCEVEANU	
23	Strada	COLTEI	6	3	0	S+P+1E	1990	1993	0	Alexandru POTACHE	
24	Strada	COLTEI	24	13	0	S+P+1E+Ma	1990	1993	0	Miroslav MIRORESCU	
25	Strada	CORBENI	14	2	0	S+P	1995	1993	0	Adina SIMON	
26	Strada	CUZA VODA	98	14	0	S+P	1990	1993	0	Corneliu NICUT	
27	Bulevardul	DACIA	72	2	0	S+P+2E+Ma	1993	1993	0	Dan DUMITRESCU	
28	Bulevardul	DACIA	99 (fost 69)	2	0	S+P+3E+Ma	1995	1993	0	Dan DUMITRESCU	
29	Bulevardul	DACIA	125 (fost 171)	2	0	S+P+2E+Ma	1991	1993	0	Dan DUMITRESCU	
30	Strada	DEALUL TUGULEA	8+12 (bloc B)	16	0	S+P+9L+10E	1990	1993	0	Constantin CIOVEE	
31	Bulevardul	DIMITRIE CANTEMIR	8	14	0	S+P+8E	1993	1995	0	Armand NEFIAN	
32	Bulevardul	DIMITRIE CANTEMIR	25 (bloc 2)	4	0	S+P+7E	1991	1998	0	Dan CAPATINA	
33	Strada	DIMITRIE GUSTI	1	10	0	S+P+1E	1990	1993	0	Miroslav PERJESCU	
34	Alina	DRAGOS MLADINOVICI	2+4 (bloc R11)	4	181	S+P+8E	1995	1998	12.100	Armand NEFIAN	
35	Alina	DRAGOS MLADINOVICI	5 (bloc R16)	4	80	S+P+8E	1995	1998	6.820	Nicolae CONSTANTINESCU	
36	Alina	DRAGOS MLADINOVICI	7 (bloc R17)	4	80	S+P+8E	1995	1998	6.800	Armand NEFIAN	
37	Strada	DUMBRAVA ROSIE	19	2	0	S+P+2E+Ma	1998	1993	0	Dan DUMITRESCU	
38	Strada	DUMITRESCU PROCOPIE	16	12	0	S+P+2E	1995	1993	0	Corneliu NICUT	
39	Strada	ELENA CUZA	1 (corp A+B+C)	4	0	S+P	1990	1993	0	Alexandru BRANZEI	
40	Strada	ELENA CUZA	16	4	0	S+P	1990	1993	0	Alexandru BRANZEI	
41	Strada	EMANAIL IONESCU	21+23	11	0	S+P+1E	1990	1993	0	Nicolae TEMELCU	
42	Strada	EMANAIL IONESCU	25+37	11	0	S+P+1E	1990	1993	0	Nicolae TEMELCU	
43	Strada	EPUSCOPUL RADU	19	12	0	S+P+2E	1990	1993	0	Miroslav NEICU	
44	Strada	FRUMOSA	14 (corp B)	1	0	S+P+1E	1970	1993	0	Vasile BOGDAN	
45	Strada	GABROVENI	14	3	0	S+P+1E	1990	1993	0	Vasile BOGDAN	
46	Strada	GABROVENI	27	13	0	S+P+2	1990	1993	0	Miroslav NEICU	
47	Strada	GABROVENI	29	13	0	S+P+2	1990	1993	0	Miroslav NEICU	

48	Strada	GEORGE MURGOCI	1	4	0	S+P	1900	1993	0	Valentin SEVGENCO
49	Strada	GEORGE MURGOCI	5	4	0	S+P	1900	1993	0	Valentin SEVGENCO
50	Strada	GEORGE MURGOCI	7	4	0	S+P	1900	1993	0	Valentin SEVGENCO
51	Strada	GHIRLANDEI	5 (bloc 48)	15	100	S+P+4E	1995	1993	5,250	Ion LUNGU
52	Strada	GHIRLANDEI	9 (bloc 48)	15	0	S+P+4E	1995	1993	0	Miroasa CONDRIUT
53	Strada	GHIRLANDEI	9A (bloc 44)	0	0	S+P+4E	1995	1993	0	Miroasa CONDRIUT
54	Strada	GRIGORE COBALCESCU	34	1	0	S+P+2	1993	1993	0	Miroasa NEICU
55	Strada	GRIGORE COBALCESCU	46	11	0	S+P+2E+Ma	1929	1993	0	Nicolae TOPA
56	Calcea	GRINITEI	23A	1	99	S+P+7E	1961	1996	15,548	Alexandru HRISTOPOROV
57	Strada	HAGA	10	1	0	S+P+2E	1925	1993	0	Miroasa NEICU
58	Strada	HARALAMBIE BOTESCU	15	5	0	S+P	1920	1994	0	Miroasa NEICU
59	Strada	HORATIU	5	1	0	S+P+1E+Ma	1928	1993	0	Radu PETROVICI
60	Strada	HRISOVULUI	5	1	0	S+P+3E	1991	1998	0	Alexandru HRISTOPOROV
61	Bulevardul	L.C. BRATIANU	22	5	0	S+P+1E	1933	1993	0	Miroasa NEICU
62	Bulevardul	L.C. BRATIANU	48A	5	0	S+P+9E	1998	1994	7,684	Alexandru PROGRES
63	Strada	LOANEI	19 (corp D)	2	0	S+P	1990	1993	0	Dan DUMITRESCU
64	Strada	ILICI PIOTR CEAIKOVSKI	7	2	0	S+P+3E	1950	1993	0	Marin TEODOR
65	Spatiu	INDEPENDENTE	368	5	0	S+P+3E	1934	1995	0	Mihai IONESCU
66	Strada	IOAN BUDA DULEANU	7	4	0	S+P+1E+Ma	1935	1993	0	Cristian BALAN
67	Bulevardul	ION MIHALACHE	40	1	42	S+P+10E	1978	1995	15,444	Radu AGENT
68	Intrearea	ITALIANA	22	2	0	S+P+2E+Ma	1984	1993	0	Dan DUMITRESCU
69	Bulevardul	LACUL TEI	77	2	0	S+P+2E	1992	1993	0	Emil COROIU
70	Strada	LATINA	11 (corp A)	2	0	S+P+1E+Pod	1930	1994	0	Marian STEFANESCU
71	Strada	LIPSCANI	76	3	0	S+P+2E	1900	1990	0	Nicolae GOSPODINOV
72	Strada	LIVIU REBREANU	37 (bloc M2)	3	0	S+P+4E	1995	1995	0	Cristian BALAN
73	Strada	LOGOFATUL LICA STROICI	5	2	0	S+P+2E	1995	1993	0	Dan STANGULESCU
74	Strada	LOUIS PASTEUR	43	15	0	S+P+1E+Ma	1927	1993	1905	Dan STANGULESCU
75	Strada	MARIA ROSETTI	51	2	0	S+P+1E+Ma	1918	1993	0	Dan DUMITRESCU
76	Strada	MASINA DE PAINE	37 (bloc 2)	12	44	S+P+10E	1978	1993/1995	0	Marin TEODOR
77	Soseaua	MICHAEL BRAVU	125	2	0	S+P+4E	1995	1995	0	Miroasa NEICU
78	Intrearea	MICHAEL EMINESCU	3	2	0	S+P+2E+Ma	1992	1993	0	Radu PETROVICI
79	Strada	MICHAEL EMINESCU	8A	1	0	S+P+7E+Ma	1999	1998	2,618	Miroasa CONDRIUT
80	Strada	MICHAEL EMINESCU	183	2	0	S+P+1E	1903	1998	0	Cristian BALAN
81	Plaza	MICHAEL KOGALNICEANU	7	5	0	S+P+2E	1933	1996	0	Alexandru HRISTOPOROV
82	Strada	MIRCEA VULCANESCU	96	11	4	S+P	1970	1993	237	Radu AGENT
83	Strada	MIRCEA VULCANESCU	107 (corp A+B+C)	11	0	S+P+2E	1970	1993	0	Radu AGENT
84	Strada	MITROPOLIT ANTIM MIREANU	48A	5	0	S+P+4E+Ma	1925	1994	0	Dan GHIOCEL
85	Strada	MITROPOLIT NIFON	12A	4	0	S+P+1E; S+P	1950	1993	0	Dan STANGULESCU
86	Strada	NICOLAE RAGOTA	8	1	0	S+P+10E	1978	1994	0	Tristan POPP
87	Soseaua	NICOLAE TITULESCU	48 (corp A)	1	0	S+P+2	1993	1993	0	Miroasa NEICU
88	Soseaua	NICOLAE TITULESCU	80 (bloc 1A)	11	0	S+P+12E	1978	1995	0	Dan POPESCU
89	Strada	NICOLAE VELESCU	3	1	0	S+P+1E	1924	1993	0	Miroasa NEICU
90	Strada	NIFON BALASESCU	14	2	0	S+P+2E	1930	1993	0	Adina SIMION
91	Strada	NITU VASILE	42 (bloc 2)	4	0	S+P+4E	1993	1995	0	Miroasa NEICU
92	Strada	OCCIDENTULUI	21	1	0	S+P	1990	1993	0	Miroasa MIRONESCU
93	Strada	OSTASILOR	23A	1	0	S+P	1900	1993	0	Miroasa PERJESCU
94	Bulevardul	PACHE PROTOPOEESCU	57	2	0	S+P+Ma	1990	1994	0	Nicolae ALEMAN
95	Alenea	PANTELMON	7	3	0	P+4	1999	1993	0	Miroasa NEICU
96	Calcea	PLEVNEI	131A	1	0	S+P+2E	1931	1993	0	Miroasa MIRONESCU
97	Strada	POLONA	40	11	0	P	1993	1993	0	Miroasa NEICU
98	Strada	POPATATU	18	1	0	S+P+Ma	1999	1993	0	Miroasa NEICU
99	Strada	POPATATU	18	1	0	S+P+1E	1925	1993	0	Dan ANASTASIU
100	Strada	POPATATU	33	1	0	S+P+1E	1997	1993	0	Dan ANASTASIU
101	Strada	POPATATU	80	1	0	S+P+3E+Ma	1940	1993	885	Radu AGENT
102	Strada	POPATATU	85	1	0	S+P+2E	1995	2010	0	Radica VASILESCU
103	Strada	POSTANARUL	22 (bloc 12)	3	43	S+P+10E	1998	1995	2,798	Dan CAPATINA
104	Strada	PRICUPETI VECI	54	2	0	S+P+2E	1915	1993	0	Anastolie CAZACIUI
105	Strada	PRINCIPATELE UNITE	48	4	0	S+P+1E; S+P+1E	1920	1993	0	Valentin SEVGENCO
106	Strada	PRINCIPATELE UNITE	47C (corp A+B+C)	4	0	S+P	1934	1993	0	Valentin SEVGENCO
107	Strada	PRINCIPATELE UNITE	56+26	4	0	S+P+1E	1920	1993	0	Valentin SEVGENCO
108	Strada	PRINCIPATELE UNITE	61	4	0	S+P	1925	1993	0	Valentin SEVGENCO
109	Calcea	RAHOVEI	48 (corp A+B)	4	0	S+P+2E+Ma	1923	1993	0	Alexandru BRANZEI
110	Calcea	RAHOVEI	50	4	8	S+P+2E+Ma	1995	1995	12,598	Nicolae TOPA
111	Calcea	RAHOVEI	392+198 (bloc 43A+B)	5	0	S+P+9E	1990	1993	0	Vlad DUMITRESCU
112	Strada	IRASNOV	3	2	0	S+P+4E	1970	1993	0	Adina SIMION

expertul probeaza demolarea imobilului

113	Allee	RAUL SADIULUI	8 (bloc 7)	14	0	S+P+SE	1993	10	Trăian POPP	
114	Bulevardul	REGINA MARIA	21	4	0	S+P+1E+Ma	1993	10	Dan STANCIULESCU	
115	Bulevardul	REGINA MARIA	75+70	14	52	S+P+3E+Ma	1994	1995	3.228	Nicolae TOPA
116	Strada	RESITA	1 (bloc 8)	4	0	S+P+10E	1970	1993	10	Constantin LAVRIC
117	Strada	RIPICIENI	6 (bloc 9)	12	110	S+P+10E	1975	1993	10	Adina SIMION
118	Strada	RIPICIENI	6 (corp A)	12	0	S+P+10E	1974	1993	10	Adina SIMION
119	Strada	RIPICIENI	6 (corp B)	12	0	S+P+10E	1973	1993	10	Constantin CIOVEIE
120	Strada	ROMA	21	1	0	S+P+2E	1990	1996	10	Eugeniu IORDACHESCU
121	Bulevardul	SCHITU MAGUREANU	46	1	0	S+P+3E	1937	1995	10	Nicolae CONSTANTINESCU
122	Allee	SECUILOR	2 (bloc 31)	14	107	S+P+8E	1996	1993	15.657	Nicolae CONSTANTINESCU
123	Strada	SFANTUL SPIRIDON	4	12	0	S+P+SE+Ma	1998	1993	10	Radu PETROVICI
124	Allee	SINAIA	18	12	0	S+P+10E	1973	1993	10	Adina SIMION
125	Strada	SPATARULUI	8	12	0	S+P+1E+Ma	1998	1993	10	Dan DUMITRESCU
126	Strada	SPINENI	10 (corp A+B+C)	4	0	S+P	1912	1993	10	Cristian BALAN
127	Strada	STRIBEI VOIA	98	11	0	S+P+2E	1905	1993	10	Mihai URSACHESCU
128	Strada	STRADUITEI	2 (bloc D4)	14	240	S+P+9E	1995	1993, 1995	18.044	Constantin CIOVEIE
129	Strada	TACHE GHEORGHE	13 (bloc 16)	4	40	S+P+10E	1963	1998	3.544	Nicolae TUDOSE
130	Intersectie	TELUL DOAMNEI	1 (bloc 10)	12	0	S+P+10E	1974	1993	10	Elena DRAGONIRESCU
131	Strada	TELUL DOAMNEI	108	12	0	S+P+10E	1974	1993	10	Mircea NEICU
132	Strada	TERMOPILE	2	12	0	S+P+2E	1910	1993	10	Mircea NEICU
133	Strada	THOMAS MASARYK	6	12	0	S+P	1965	1993	10	Dan DUMITRESCU
134	Bulevardul	TIMISOARA	19 (bloc D6)	6	180	S+P+8E	1963	1998	14.500	Sorben PAUNESCU
135	Strada	TOHANI	1 (bloc 30)	14	0	S+P+10E	1974	1993	10	Gabriel NICULESCU
136	Strada	TURNU MAGURELE	11 (bloc A16)	4	0	S+P+10E	1967	1993	10	Mihaila POPESCU
137	Strada	TURNU MAGURELE	15 (bloc A17)	14	0	S+P+10E	1967	1993	10	Mihaila POPESCU
138	Strada	TURNU MAGURELE	123 (bloc A14)	14	0	S+P+10E	1967	1993	10	Mihaila POPESCU
139	Strada	VASILE LASCAR	11	12	0	S+P+1E	1902	1993	10	Mircea NEICU
140	Strada	VASILE LASCAR	20	12	0	S+P+1E+Ma	1993	1993	10	Iorgu NICULA
141	Strada	VASILE LASCAR	35	12	0	S+P+1E+Ma	1911	1993	10	Dan DUMITRESCU
142	Strada	VETERANILOR	6 (bloc 7)	16	0	S+P+9...10E	1990	1993	10	Constantin CIOVEIE
143	Strada	VISARION	15	11	0	S+P+2E	1914	1999	10	Stelian PICULESCU
144	Strada	ZABLOVSKI	21	11	0	S+P+1E	1912	1993	10	Dan ANASTASIU
145	Strada	ZEFIRULUI	3A	12	0		1993	1994	10	Adina SIMION

Expertul conchiziunea că nu este necesară consolidarea imobilului

PROCEDURI DE INTERVENȚIE

I. Proceduri specifice de intervenție și coordonarea acțiunilor de răspuns în caz

cutremure și prăbușiri de teren

a) Definiție:

Alunecare de teren - deplasare a rocilor și/sau a masivelor de pământ care formează versanții unor munți sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroameliorații sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane și pagube materiale.

Cutremur - mișcare vibratoare a scoarței terestre, generată de o ruptură brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane și distrugeri materiale.

b)Caracteristicile zonei de competență:

Din evidența Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții București-Ilfov rezultă următoarele date privind localitățile, gospodăriile și persoanele ce pot fi afectate de alunecările de teren (tratate la capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență, Secțiunea 1 – Riscuri naturale, punctul 3.1.5. Alunecări de teren)

c)Acte normative care reglementează activitatea I.G.S.U. în caz de alunecări, cutremure și prăbușiri de teren:

- Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001
- O.U.G. 21 din 15 aprilie 2004
- O.M.A.I. nr. 1134 din 13 ianuarie 2006
- O.M.A.I. nr. 1184 din 6 februarie 2006
- O.M.A.I. nr. 1160 din 30 ianuarie 2006

d) Efectele negative ale alunecărilor de teren:

- blocarea totală sau parțială a accesului;
- sistarea furnizării utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă);
- imposibilitatea desfășurării unor acțiuni de aprovizionare;
- sistarea activităților la obiectivele socio- economice;
- afectarea unor construcții civile, operatori economici.

e) Monitorizarea pericolelor, riscurilor specifice și efectelor negative:

- 1) centralizarea datelor
- 2) monitorizarea pericolelor
- 3) evaluarea riscurilor
- 4) evaluarea efectelor negative

f) Managementul intervenției la alunecările de teren:

- concentrarea forțelor și mijloacelor;
- organizarea dispozitivului de acțiune;

- realizarea/ dislocarea căilor de acces;
- identificarea persoanelor afectate, izolate;
- organizarea salvării și evacuării persoanelor și animalelor afectate.
- organizarea salvării bunurilor de patrimoniu.

g) Acțiuni/măsurile/competențe ale forțelor de intervenție

În funcție de natura dezastrului sau a substanțelor periculoase implicate se solicită intervenția de urgență a altor structuri specializate de la : CNCAN - Comisia Națională a Controlului Activității Nucleare; ARR - Autoritatea Rutieră Română; AFER - Autoritatea Feroviară Română; ANSPCP- Autoritatea Națională a Substanțelor și Preparatelor Chimice Periculoase; D.S.P- Direcția de Sănătate Publică; A.N.M.- Agenția Națională a Mediului; S.G.A- Serviciul de Gospodărire a Apelor ; Crucea Roșie.

h) Cronologia de angajare a forțelor, mijloacele disponibile și timpul de răspuns sunt prevăzute mai jos.

La timpul de punere în alertă a subunităților trebuie adăugat timpul consumat pe durata deplasării de la sediile subunităților la locurile de intervenție.

CRONOLOGIA DE ANGAJARE A FORTELOR

Nr crt			Activitatea ce se desfășoară	Mijloace la dispoziție	
	Plecării din loc dispunere	Ajungerii în raion		Efective	Tehnică
1	C+5	C+10	Ordinul inspectorului șef pentru intervenție (transmiterea la subunități)	Șef CO, ofițer operativ/dispecerat	Telefon fix, mobil, IC, Fax
2	C+5	C+15	Faza I – Intervenția subunității în al cărei raionul de intervenție s-a produs situația de urgență	Anexa 11	Anexa 11
3	C+10	C+20	Faza II – Intervenția subunității(lor) din raioanele de intervenție vecine celui afectat	Anexa 11	Anexa 11
4	C+12	C+22	Faza III – Intervenția altor subunități din zona de competență a ISUBIF	Anexa 11	Anexa 11
5	C+60	C+90	Intervenția SVSU din zona afectată și limitrofe	Anexa 11	Anexa 11
6	C+60	C+90	Intervenția SVSU din zona afectată și limitrofe	Anexa 11	Anexa 11
7	C+60	C+80	Intervenția grupării operative a ISUBIF	6 persoane	..1.. autoturism de teren ..1..punct de comanda mobil
8	Intervenția forțelor structurilor cu care se cooperează (MAI, MAN):				
	C+5	C+15	- Direcția Generala de Poliție a Sectorului 3 București	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului	
	C+5	C+15	- Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului	
	C+180	C+220	- Comandamentul Centrului Militar Sector 3 București	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului	
9	Intervenția structurilor din Municipiul București cu funcții de sprijin:				
	C+100	C+140	- Direcția de sănătate publică,	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului	
	C+100	C+140	- Direcția Sanitar – Veterinară și pentru siguranța alimentelor a municipiului București	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului	

	C+100	C+140	- Agenția regional pentru protecția mediului.	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului
	C+100	C+140	- Crucea roșie	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului
	C+100	C+140	• A.R.R. – Autoritatea Rutieră Română • A.F.E.R. – Autoritatea Feroviară Română • A.N.S.P.C.P.–Autoritatea Națională a Substanțelor și Preparatelor Chimice Periculoase • I.S.C.– Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții București-Ilfov - S.G.A. – Serviciul de Gospodărire a Apelor București-Ilfov	Echipe specializate în funcție de amploarea accidentului
10		C+270	Intervenția grupărilor de sprijin de la județele limitrofe	Cu aprobarea IGSU, în funcție de amploarea accidentului
11		C+24 h	Intervenția grupărilor de sprijin din alte județe	La solicitarea autorităților
12			Acordarea ajutoarelor persoanelor implicate în accident.	Comisie mixtă
13			Participarea la evaluarea pagubelor	
14			Rapoarte operative către IGSU (începera și terminarea intervenției, zilnic la orele 07.00, 14.00, 20.00, la ordin, ori câte ori situația impune acest lucru)	Șef CO Local Sector 3, ofițer operativ/dispecerat Fax Rapoarte de la subunități

2. Proceduri specifice de intervenție și coordonarea acțiunilor de răspuns în caz de inundații

a) Proceduri de intervenție în cazul situației de atenție

Situația de atenție - are semnificația unei situații deosebite și nu reprezintă neapărat un pericol.

Consecințele intrării în situația de atenție sunt:

- îndesirea observațiilor și măsurărilor care se fac pentru urmărirea fenomenului și pentru prognoza evoluției sale;
- verificarea construcțiilor cu rol de apărare și urmărirea asigurării condițiilor de scurgere a apelor mari;
- informarea despre posibilitatea producerii unei poluări accidentale.

Pentru toate evenimentele (inundații, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creșterii debitelor sau blocajelor produse de ghețuri, plutitori, aluviuni; inundații provocate de accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice; fenomene meteorologice periculoase: ploi torențiale, ninsori abundente, furtuni și viscole, depuneri de gheață, chiciură, polei, înghețuri timpurii sau târzii, grindină și secetă hidrologică; poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafață și subterane), la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov se vor lua următoarele măsuri:

1. Informarea structurilor proprii cu privire la „Situația de atenție”;
2. Informarea structurilor cu care se cooperează, cu privire la „Situația de atenție”, în vederea verificării proprii a capacității de intervenție;
3. Verificarea și pregătirea tehnicii de luptă, a mijloacelor și accesoriilor specifice de intervenție pentru a asigura în permanență funcționarea și menținerea în stare operativă;
4. Identificarea tuturor zonelor cu potențiale riscuri, din fiecare sector al capitalei;
5. Confruntarea bazei de date de la nivelul Serviciilor de prevenire pentru situații de urgență a Sectoarelor 3, referitoare la tehnica și mijloacele de intervenție în astfel de situații, de care dispun Comitetele locale precum și operatorii economici de la sectoare (cu responsabili : nume și nr. de telefon), care pot fi folosite, cu situația la zi a acestora;
6. Menținerea permanentă a legăturii cu organele administrației centrale și locale, în vederea informării operative privind starea drumurilor și a tuturor căilor de acces din zona de competență / responsabilitate / raionul de intervenție.

NOTĂ : Unitățile și subunitățile subordonate Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov vor pune accent pe verificarea tehnică a A.Sp.F.G.I.-urilor, motopompelor,

ejectoarelor pentru ape mici, pompelor submersibile, bărcilor, vestelor de salvare, etc. și a modalităților de încadrare operativă, în vederea asigurării intervenției în cazul apariției unor evenimente în zona de competență / responsabilitate / raionul de intervenție.

b) Proceduri de intervenție în cazul situației de alarmă

Situația de alarmă - este caracterizată printr-o evoluție a fenomenelor în direcția în care poate conduce la un anumit pericol (de exemplu: creșterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apă, creșterea debitelor infiltrate prin construcțiile hidrotehnice de retenție și a antrenării de materiale din corpul acestora, creșterea intensității precipitațiilor sau a vitezei vântului, poluări accidentale confirmate care necesită intervenții și altele).

Declanșarea stării de alarmă conduce la intrarea în situația operativă a comitetelor pentru situații de urgență. Activitățile desfășurate sunt atât activități menite să stăpânească fenomenul, cât și activități pregătitoare pentru eventualitatea declanșării situației de pericol.

A. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov:

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii;

NOTĂ: În funcție de evoluția evenimentelor, se vor trimite forțe și mijloace (pe cât este posibil din raionul de intervenție/zona de responsabilitate/zona de competență), conform anexei nr.11.

Prin intermediul **Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3**, se va apela și la operatorii economici din zona evenimentului care dispun de forțe și mijloace necesare acestui tip de intervenție.

B. Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii;
- participă împreună cu celelalte forțe la salvarea, evacuarea și transportul sinistraților.

NOTĂ: Numărul forțelor și mijloacelor se vor stabili de comandantului acțiunii, în funcție de evoluția evenimentelor.

C. Direcția Generală de Poliție a Sectorului 3, București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii, pentru oprirea circulației (dacă este cazul);
- participă împreună cu celelalte forțe la salvarea, evacuarea și transportul sinistraților.

NOTĂ: Numărul forțelor și mijloacelor se vor stabili de comandantului acțiunii, în funcție de evoluția evenimentelor.

D. Direcția de Sănătate Publică a Sectorului 3 București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, execută triajul, acordă primul ajutor, transportă victimele la spital, etc;
- în funcție de situația de la fața locului, anunță spitalele de urgență pentru primirea și repartizarea răniților.

E. Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3, în funcție de situația de la locul evenimentului, activează formațiunile proprii de intervenție pentru evacuarea, transportul, cazarea și hrănirea persoanelor sinistrate.

F. Agenția Regională pentru Protecția Mediului București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, execută măsurători în vederea stabilirii poluării (dacă este cazul), pericolul pentru mediu (poluare apă, aer, sol) și stabilesc măsurile care se iau pentru aducerea la parametrii normali a factorilor de mediu;
- prelevează probe din rețeaua de canalizare, în vederea stabilirii gradului de contaminare.

NOTĂ: În funcție de situația de la fața locului, de estimarea evoluției ulterioare și consecințelor probabile ale evenimentului, comandantul acțiunii poate dispune luarea măsurilor de evacuare a populației (dacă este cazul).

Proceduri de intervenție în cazul situației de pericol

Situația de pericol - este declanșată în momentul în care pericolul devine iminent și este necesară luarea unor măsuri excepționale pentru limitarea efectelor inundațiilor (evacuarea populației, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, restricții de circulație pe unele drumuri și poduri, precum și pe căile navigabile), precum și pentru combaterea poluărilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei și ihtiofaunei, a mediului înconjurător și altele, sau care depășesc teritoriul de competență).

A. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov:

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii, pentru oprirea circulației (dacă este cazul);
- participă împreună cu celelalte forțe la salvarea, evacuarea și transportul sinistraților.

NOTĂ: În funcție de evoluția evenimentelor, se vor trimite forțe și mijloace (pe cât posibil din raionul de intervenție / zona de responsabilitate).

Prin intermediul **Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 3**, se va apela și la operatorii economici din zona limitrofă evenimentului care dispun de forțe și mijloace necesare unei asemenea intervenții.

B. Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii;
- participă împreună cu celelalte forțe la salvarea, evacuarea și transportul sinistraților.

Notă: Numărul forțelor și mijloacelor se vor stabili de comandantului acțiunii în funcție de evoluția evenimentelor.

C. Direcția Generală de Poliție a Sectorului 3 București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, vor intra în dispozitiv, în conformitate cu ordinul comandantului acțiunii, pentru oprirea circulației, (dacă este cazul).
- participă împreună cu celelalte forțe la salvarea, evacuarea și transportul sinistraților.

NOTĂ: Numărul forțelor și mijloacelor se vor stabili de comandantului acțiunii în funcție de evoluția evenimentelor.

D. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, execută triajul, acordă primul ajutor, transportă victimele la spital, etc.
- în funcție de situația de la fața locului, anunță spitalele de urgență pentru primirea și repartizarea răniților.

E. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 3, în funcție de situația de la locul evenimentului, activează formațiunile proprii de intervenție pentru evacuarea, transportul, cazarea și hrănirea persoanelor sinistrate.

F. Agenția regională pentru Protecția Mediului București

- în funcție de situația de la locul evenimentului, execută măsurători în vederea stabilirii poluării (dacă este cazul), pericolul pentru mediu (poluare apă, aer, sol) și stabilesc măsurile care se iau pentru aducerea la parametri normali a factorilor de mediu;
- prelevează probe din rețeaua de canalizare, în vederea stabilirii gradului de contaminare.

NOTĂ: În funcție de situația de la fața locului, de estimarea evoluției ulterioare și consecințelor probabile ale evenimentului, comandantul acțiunii poate dispune luarea măsurilor de evacuare a populației (dacă este cazul), în conformitate cu normele în vigoare.

Acțiuni pe termen lung

În perioada care succede evenimentul, se vor executa activități pentru menținerea măsurilor aplicate anterior și se vor desfășura acțiuni de intervenție, localizare și înlăturare a urmărilor evenimentului, salvare a oamenilor și diminuare a pierderilor. În paralel cu activitățile specifice de conducere, Comitetul Local Sector 3 București pentru Situații de Urgență realizează, potrivit planului, acțiuni care vizează:

- informarea populației prin folosirea mijloacelor mass media;
- cercetarea – căutarea și salvarea persoanelor afectate;
- întreruperea alimentării cu gaze și energie electrică a zonelor afectate pentru evitarea producerii unor incendii sau a altor evenimente;
- deblocarea și salvarea răniților (supraviețuitorilor);
- degajarea căilor de acces;
- acordarea primului ajutor, asigurarea ajutorului medical de urgență, transportul persoanelor vătămate și spitalizarea acestora;
- remedierea avariilor la rețelele afectate;
- evacuarea eventualilor sinistrați;
- organizarea transportului și distribuției apei potabile, alimentelor și altor produse de strictă necesitate;
- supravegherea și controlul zonelor afectate – stabilirea priorităților acțiunilor de răspuns;
- realizarea măsurilor de ordine, pază și îndrumare a circulației;
- supravegherea factorilor de mediu, surselor de risc complementare și neutralizarea acestora, dacă este cazul;
- organizarea unor puncte de primire, evidență și identificare a persoanelor decedate, precum și înhumarea lor.

Activitățile de mai sus sunt o continuare a acțiunilor de localizare și înlăturare a urmărilor evenimentului și au drept scop restabilirea vieții economico – sociale și reabilitarea zonelor afectate. În afara măsurilor specificate, se vor desfășura activități pe termen lung care vor avea în vedere:

- deblocarea căilor de acces (circulație) și curățirea locurilor afectate;
- consolidarea unor construcții avariate și refacerea infrastructurii;
- remedierea avariilor la toate rețelele utilitare existente;
- decontaminarea (dacă este cazul);
- evaluarea evenimentului, a consecințelor acestuia și a modului în care s-a intervenit și formularea unor concluzii și propuneri care se impun.

3. Proceduri specifice de intervenție și coordonarea acțiunilor de răspuns în caz de accidente chimice

a) Definiție:

Accidentul chimic – reprezintă eliberarea în mediu, ca urmare a unor cauze antropice sau naturale, a unor substanțe toxice industriale în asemenea cantități încât depășesc mult nivelele maxim admise și pot afecta sănătatea populației (pot cauza intoxicarea sau moartea).

Accidentul chimic – reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor substanțe toxice industriale la concentrații mai mari decât concentrațiile maxim admise, punând astfel în pericol sănătatea populației.

Spațiul în care substanța toxică industrială își manifestă acțiunea vătămătoare, ca urmare a unui accident chimic, se numește *focar chimic*.

Zona letală este considerată zona de acțiune a norului toxic în care concentrația substanței toxice (concentrația de intoxicare) poate produce moartea unei persoane într-un timp de cel mult 15 minute prin inhalare.

Zona de intoxicare este considerată zona de acțiune a norului toxic în care concentrația substanței toxice (concentrația de intoxicare) poate produce intoxicarea organismului timp de 1-5 minute, fiind necesar tratamentul medical (limita de suportabilitate).

Accidentul chimic este un eveniment imprevizibil!

b) Se vor avea în vedere caracteristicile zonei de competență.

Introducerea agenților economici care dețin SCTI

c) Se studiază actele normative care reglementează activitatea I.S.U. în caz de accident chimic.

d) Efectele negative ale accidentelor chimice:

- necesitatea intervenției cu forțe și mijloace cu funcții de sprijin la nivel județean din partea unor servicii și instituții publice;
- afectarea sănătății sau pierderea de vieți omenești, poluarea mediului;
- provocarea de distrugeri colaterale;
- disfuncționalitatea și / sau blocarea căilor de transport.

e) Se monitorizează pericolele, riscurile specifice și efectele negative.

Planuri de urgență internă, planuri de urgență externă, rapoarte de securitate.

f) Managementul intervenției la accidente chimice.

- asistența de urgență în cazul accidentelor chimice va fi coordonată de Agenția pentru protecția Mediului București, Garda Națională de Mediu;

- serviciile publice de urgență prespitalicească intră cu toate funcțiile planificate sub comanda unică a I.S.U.;

g) Acțiuni/măsurile/competențe ale forțelor de intervenție.

Principalele operațiuni de desfășurare în caz de poluări ale factorilor de mediu:

- recunoașterea zonei;
- asigurarea/balizarea/paza și protecția bunurilor din zonă—Forțele de poliție și jandarmi;
- protejarea și evacuarea la nevoie a colectivităților aflate în pericol;
- prezența și/sau identificarea substanțelor periculoase;
- dispunerea măsurilor de protecție a personalului de intervenție cât și a persoanelor din zona afectată;
- participarea cu specialiști în comisiile de stabilire a cauzelor, împrejurărilor producerii evenimentului precum și evaluarea consecințelor accidentului;
- înlăturarea efectelor și restabilirea situației anterioare.

Forțe participante:

În funcție de natura accidentului sau a substanțelor periculoase implicate se solicită intervenția de urgență a altor structuri specializate de la:

- **A.R.R.** – Autoritatea Rutieră Română
- **A.F.E.R.** – Autoritatea Feroviară Română
- **A.N.S.P.C.P.** – Autoritatea Națională a Substanțelor și Preparatelor Chimice Periculoase
- **D.S.P.** – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
- **D.S.V.** – Direcția Sanitar Veterinară și pentru siguranța alimentelor a municipiului București
- **A.N.M.** – Agenția Națională de Mediu
- **I.S.C.** – Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții București-Ilfov
- **S.G.A.** – Serviciul de Gospodărire a Apelor
- **Crucea Roșie**
- **M.Ap.N.**
- **Direcția Generală de Poliție a Municipiului București**
- **Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București**

4. Proceduri specifice de intervenție și coordonarea acțiunilor de răspuns în caz de de îmbolnăviri în masă, epidemii, pandemii, epizootii și zoonoze

I. Monitorizarea pericolelor, riscurilor specifice și efectelor negative:

- 1) centralizarea datelor
- 2) monitorizarea pericolelor
- 3) evaluarea riscurilor
- 4) evaluarea efectelor negative

II. Managementul intervenției:

- concentrarea forțelor și mijloacelor; constituirea unui centru de criză la nivelul Municipiului București;
- organizarea dispozitivului de acțiune; furnizarea unei liste a centrelor locale de control al bolii;
- măsurile aplicate în caz de suspiciune sau confirmare a îmbolnăvirii în masă:
 - * realizarea carantinei zonei afectate;
 - * identificarea persoanelor afectate, izolate;
 - * organizarea evacuării persoanelor afectate;
 - * organizarea eutanasierii animalelor afectate;
 - * organizarea decontaminării personalului.

III. Acțiuni/măsuri/competențe ale forțelor de intervenție:

Se vor utiliza măsurile de profilaxie sanitară:

- izolarea strictă a focarelor;
- curățarea și dezinfecția riguroasă a adăposturilor și a tuturor spațiilor de cazare;
- controlul traficului de persoane, distrugerea tuturor animalelor bolnave;
- ecarisarea și procesarea carcaselor și a tuturor surselor posibile de contaminare;
- controlul vectorilor în populațiile de păsări;
- interzicerea contactului cu păsări cu un status de sănătate necunoscut.

În cazul unui focar se aplică:

- tăierea sau uciderea integrală a păsărilor în efectivul afectat;
- ecarisarea carcaselor și a produselor provenite de la acestea;
- curățirea și dezinfecția.

Pentru o bună gestionare a situației de urgență apărute, se impune o conducere/coordonare unitară la locul producerii situației de urgență.

5. Proceduri specifice de intervenție și coordonarea acțiunilor de răspuns în caz de accidente aviatice civile

Forțele participante, după alarmare, se vor deplasa în zona de intervenție în cel mai scurt timp.

În zona producerii accidentului, până la numirea de către prefect a unui comandant al acțiunii, responsabil cu conducerea intervenției va fi primul ofițer care ajunge în perimetrul intervenției, celelalte forțe respectând ordinele acestuia.

Comandantului acțiunii va avea puse la dispoziție, de către instituțiile implicate în gestionarea situației de urgență generate de un accident aviatic, forțele și mijloacele de intervenție prezentate în *Situația forțelor și mijloacelor de intervenție* din Anexa 3.

În urma evaluării situației din teren, comandantul acțiunii, la nevoie va solicita, în sprijin, forțe și mijloace Comitetul Local Sector 3 București pentru Situații de Urgență.

Zona accidentului se va împărți astfel:

✓ Zona I - de intervenție;

- sectoare de intervenție;
- puncte de lucru;
- puncte control acces în zona de intervenție;

✓ Zona II, în care se regăsesc următoarele:

- Punctul de triere răniți;
- Punctul de preluare a supraviețuitorilor;
- Punct depunere persoane decedate;
- Punctul de așteptare a ambulanțelor;
- Punct de adunare a obiectelor și bunurilor care au aparținut pasagerilor și membrilor echipajului;
- Punct de adunare a documentelor, actelor de identitate și valorilor;
- Punct de adunare a componentelor aeronavei distruse sau avariate;
- Punct de conducere în teren;
- Punct de comandă al acțiunii;

Dacă în urma accidentului s-a produs contaminare chimică sau radioactivă, în zonă se vor instala puncte de decontaminare personal și tehnică.

✓ Zona III, în care se regăsesc următoarele:

- Punctul de reconciliere a rudelor cu supraviețuitorilor;

- Rezerva forțelor de intervenție;
- Punctul de logistică a intervenției;
- Punct de Informare Publică (PR);
- Centrul de presă;
- Punct(e) control acces în zona accidentului.

Se stabilesc, astfel, echipele care au acces în zona de intervenție, pentru: stingerea incendiilor, descarcerare, salvare și limitarea distrugerii de probe, în vederea efectuării identificării persoanelor decedate și a începerii anchetei, de către instituțiile acreditate în acest sens.

Comandantul acțiunii va stabili accesul în cele trei zone a echipajelor, în funcție de nivelul de acces și de gravitatea accidentului, astfel:

- ZONA I

- echipele de pompieri, participante la stingerea incendiului și la activitățile de descarcerare;
- echipele SMURD, SABIF și ASVSU, în vederea acordării primului ajutor, la locul accidentului (ambulantele SMURD și SABIF nu au acces în această zonă, transportul răniților la Punctul de Triere Răniți efectuându-se pe brancardă);
- echipele Institutului de Medicină Legală, care vor preleva probe în vederea identificării persoanelor decedate;
- echipa de investigatori desemnați cu ancheta accidentului;
- echipe de decontaminare;
- echipe pentru dezasamblarea și evacuarea elementelor aeronavei avariate sau distruse.

- ZONA II

- echipele de la Crucea Roșie;
- echipele de la Direcția Generală de Poliție a Sectorului 3 București;
- echipele de la Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;
- echipele de la Poliția Locală;
- echipele de la Comandamentul Centrului Militar Sector 3 București;

- ZONA III

- echipele de intervenție a celorlalte structuri de intervenție pentru remedierea avariilor apărute la utilitățile din zonă.

Închiderea, limitarea și accesul în cele trei zone se va face prin puncte control-acces organizate de către Direcția Generală de Poliție a Sector 3 București, Direcția de Jandarmi a Municipiului București și Poliția Locală Sector 3 București;

- echipe de logistica intervenției;

- alți factori cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență generate de un accident aviatic.

Procedura se aplică de către forțele participante în următoarele situații:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Deplasarea la locul intervenției se execută imediat după primirea mesajului de alertare a subunității, sub comanda:

- șefului G.I.S. pentru alertarea eșalonului I al gărzii de intervenție (intervențiile proprii ale subunității)

- unui comandant de echipaj nominalizat de către Șeful G.I.S., în cazul în care se solicită forțe în sprijin din eșalonul II.

Deplasarea la locul intervenției se execută la ordinul de marș (deplasare) al șefului gărzii de intervenție, în care se va preciza:

- obiectivul unde se intervine (locația exactă);
- itinerariul de deplasare;
- forțele și mijloacele ce se deplasează,
- ordinea acestora în coloană.

Deplasarea la locul acțiunii se face în coloană, pe itinerariul ordonat, respectând regulile de siguranță în traficul rutier, folosindu-se mijloacele de avertizare sonoră și optică, astfel încât să se ajungă la locul intervenției în timpul cel mai scurt și cu capacitatea de acțiune completă.

Pe timpul deplasării, servanții pregătesc pentru intervenție accesoriile ce se află în cabină.

Dacă din diferite motive autospeciala nu poate ajunge la locul intervenției, toți servanții din grupă, mai puțin șoferul, continuă deplasarea cu un alt autovehicul sau pe jos, dacă distanța este scurtă. Felul și cantitatea accesoriilor ce se iau vor fi stabilite de șeful gărzii de intervenție, în funcție de natura intervenției și de posibilitățile de acțiune existente la obiectivul respectiv. Ajungând la locul intervenției, șoferul oprește autospeciala pe locul ordonat, astfel încât să nu stânjenească circulația altor autovehicule și să permită manevrarea ulterioară a acestora.

Intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție;

Intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție se face imediat după sosirea la locul intervenției sub comanda nemijlocită a șefului G.I.S., ținând cont de următoarele principii:

Amplasarea autospecialelor și utilajelor de intervenție se va face pe cât posibil circular față de locul accidentului aviatic, lăsându-se spațiu de manevră între ele (pentru realizarea alimentării,

întinderii furtunelor, etc.) evitându-se blocarea căilor de acces și concentrarea pe o latură (stradă, arteră, etc.) „bară la bară” a autospecialelor.

Amplasarea servanților în dispozitiv se va face ținând cont de direcția și viteza vântului care favorizează propagarea rapidă a incendiului. Se va acționa pe cât posibil circular, cu jeturi între-tăiate de apă/spumă astfel încât pe direcția principală de propagare a incendiului servanții să aibă vântul „în față”.

Se va ține cont de precipitațiile (ploi, zăpadă) existente – cantitatea și intensitatea lor.

Se va încerca primordial izolarea focarului de incendiu pentru oprirea propagării și nu stingerea efectivă a acestuia.

Înainte începerii operațiunilor de stingere se vor opri toate utilitățile – curent, gaze, ventilație, apă. etc.

Recunoașterea începe imediat după sosirea la locul acțiunii și se continuă pe toată durata intervenției, trebuie să se desfășoare într-un ritm rapid și cu eficiență maximă.

Executarea recunoașterilor constă în cercetarea directă a locului și împrejurărilor evenimentului, în scopul cunoașterii situației și obținerii datelor necesare pentru luarea hotărârii.

Recunoașterea este condusă de comandantul acțiunii și se execută pe mai multe direcții, prin observare și cercetare nemijlocită de către acesta, șeful grupei operative, șefii sectoarelor de intervenție sau alte cadre, împreună cu specialiștii din obiectivul afectat și în mod obligatoriu comandantul echipajului care acționează pe direcția unde se execută recunoașterea.

La recunoaștere se stabilesc:

- gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele și procedeele de salvare, evacuare;
- persoanele surprinse de accident care nu se pot salva/evacua și a căror viață este pusă în pericol;
- locul, natura, proporțiile, posibilitățile și direcțiile de propagare ale incendiului, precum și urmările avariei, accidentului sau dezastrului;
- pericolul de explozie, prăbușire, intoxicare sau electrocutare;
- dispunerea obstacolelor împotriva incendiilor, a instalațiilor fixe de stingere, starea acestora și eficiența lor pentru limitarea propagării;
- existența golurilor, instalațiilor de ventilație sau de altă natură, ce pot favoriza propagarea incendiului;
- existența bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor, a protejării împotriva focului, apei și fumului;
- necesitatea desfacerii, dislocării sau demolării elementelor de construcție, ce pot contribui la propagarea incendiului;

- sursele de apă, dispunerea, capacitatea și posibilitățile de folosire ale acestora pentru alimentarea autospecialelor și utilajelor.
- pericolele iminente pentru personalul propriu de intervenție cât și pentru populație și/sau mediu înconjurător – existența substanțelor explozive și/sau inflamabile în zona sau vecinătatea zonei de ardere, pericol iminent de explozie, prăbușiri ale construcției, alunecări de teren, deversări ale unor substanțe periculoase, etc.
- localizarea focarului principal al incendiului

Analiza situației, luarea hotărârii și darea ordinului de intervenție se execută de șeful gărzii de intervenție/comandantul intervenției în toate situațiile, în scopul coordonării acțiunii și întrebuințării forțelor și mijloacelor la dispoziție într-o concepție unitară, potrivit situației concrete evaluată în urma executării recunoașterilor.

Pe baza documentului de organizare a intervenției, sau în funcție de complexitatea situației și a datelor obținute, șeful gărzii de intervenție/comandantul intervenției poate analiza situația, elabora hotărârea și transmite ordinul de intervenție odată cu ordinul de marș (deplasare), pe timpul deplasării sau după sosirea la locul acțiunii.

Sucesiunea hotărârilor șeful gărzii de intervenție/comandantul intervenției și a ordinelor de intervenție va fi strict legată de evoluția, în timp și spațiu, a situației de la locul acțiunii.

Analiza situației, luarea deciziei și darea ordinului de intervenție se face de către șeful G.I.S/comandantul intervenției imediat după executarea recunoașterii.

Evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută concomitent cu operațiunile de stingere a incendiului, sau de limitare și înlăturare a efectelor avariei, accidentului sau dezastrului, de către personalul stabilit și pregătit/specializat în acest scop.

Limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută când acestea sunt amenințate direct de incendiu sau efectele avariei, accidentului sau dezastrului.

În celelalte situații bunurile se evacuează, în prima urgență materialele și substanțele cu pericol de explozie, precum și bunurile de valoare.

Dispozitivul de intervenție se realizează, se adaptează și se finalizează în raport cu situația concretă, gradul de cunoaștere al obiectivului și variantele pentru care este organizată acțiunea, din mișcare, la sosirea gărzii de intervenție la locul acțiunii, sau după executarea recunoașterilor.

În orice situație, dispozitivul de intervenție trebuie să corespundă:

- misiunii primite;
- concepției de acțiune;
- situației în care se realizează dispozitivul;
- posibilităților de acțiune;

- dimensiunilor obiectivului și proporțiilor incendiului, avariei, accidentului sau dezastrului
- vitezei și direcțiilor de propagare ale incendiului și efectelor avariei, accidentului sau dezastrului;
- caracteristicilor obiectivului (terenului);
- compunerii și dotării /forțelor proprii și ale celor cu care se cooperează.

Ca urmare, **structura dispozitivului de intervenție** va fi:

- echipe de cercetare;
- echipe de recunoaștere;
- echipe de intervenție (descarcerare, stins incendiul, sanitari-brancardieri, tehnice pentru dezmembrarea aeronavei, de decontaminare etc.);
- echipe de investigare;
- echipe de pază, ordine și îndrumarea circulației;
- puncte de prim ajutor;
- puncte de adunare-triere răniți;
- puncte de adunare decedați;
- puncte de adunare bunuri, documente și valori;
- puncte de decontaminare;
- puncte de conducere și de comandă;
- puncte de informare publică;
- puncte de logistică;
- raion de adunare a forțelor după îndeplinirea misiunilor de intervenție.

Manevra de forțe reprezintă regrouparea forțelor și mijloacelor, reorganizarea parțială sau totală a dispozitivului de intervenție și se execută atunci când apar schimbări importante în evoluția incendiului sau noi misiuni, cum sunt:

- necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru salvarea oamenilor și evacuarea bunurilor materiale;
- propagarea cu rapiditate a incendiului la întreaga construcție, instalație sau obiectivele învecinate;
- crearea unor condiții avantajoase, care permit urgentarea stingerii incendiului;
- apariția unor factori care pun în pericol personalul, tehnica și materialele de prevenire și stingere a incendiilor din dispozitiv.

Manevra de forțe se hotărăște numai de comandantul intervenției.

După stingerea incendiului, limitarea și înlăturarea urmărilor avariilor, accidentelor, sau dezastrelor, în raport de situație, se execută activitatea de regrupare a forțelor și mijloacelor și se asigură supravegherea clădirilor, instalațiilor sau zonelor afectate.

De regulă, în acest scop, se desemnează forțe și mijloace aparținând subunităților din subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov, care au competențe în raionul de intervenție în care s-a produs accidentul aviatic.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov:

În funcție de numărul de persoane afectate, de suprafața afectată și de timpul cât acționează echipele de salvare acestea se împart în:

Gradul 1 — mici;

Gradul 2 — medii;

Gradul 3 — mari.

În acest plan sunt cuprinse atribuțiile întregului personal pe structuri profesionale și nivel de competență.

Ca urmare a primirii alertării medicul coordonator de tură este informat imediat despre acest apel și va trimite în regim de urgență în focarul respectiv 2-4 ambulante bine dotate care vor informa și vor ține legătura permanent cu dispeceratul SAMB și medical coordonator asupra naturii accidentului, numărul de victime, necesarul de personal, de ambulanțe, material sanitar și medicamente.

Concomitent medicul coordonator anunță:

- Directorul SABIF și în funcție de amploarea acțiunii, ceilalți factori responsabilitate;
- Ministerul Sănătății;
- Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Instituția Prefectului, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

În focarul respectiv medicul coordonator desemnează un medic șef de focar, dirijând în continuare echipaje în funcție de necesități și de gradul evenimentului.

- Evenimentele de grad I se rezolvă cu echipaje aflate în program
- Evenimentele de grad II - echipajele turei respective vor lucra și după terminarea programului și sunt mobilizați și cei din tura următoare astfel ca jumătate din efectivul SABIF să lucreze 16 - 24 de ore.
- Evenimentele de grad III — se folosesc toate resursele instituției și se pot cere sprijin și de la alte unități sanitare.

Medicul coordonator alertează spitalele de urgență și dacă este cazul și celelalte spitale. Medicul șef de focar organizează și răspunde de întreaga acțiune medicală din focar, păstrează legătura cu dispeceratul SABIF, colaborează cu celelalte echipe de salvare implicate (Pompieri, Poliție, etc.).

În funcție de amploarea dezastrului atitudinea este următoarea:

Dezastre de grad I - se acordă primul ajutor medical calificat și transportul de urgență la spital.

Dezastre de grad II - se stabilesc locurile de amplasare a punctelor de prim ajutor medical unde se transportă inițial victimele:

- se realizează triajul victimelor și măsurile medicale de prim ajutor calificat;
- se organizează transportul medicalizat sau nemedicalizat al victimelor.

Dezastre de grad III — în afară de măsurile anterioare intervine și temporizarea transporturilor unor victime datorită stării lor clinice sau numărul insuficient de mijloace de transport, distanța mare față de spitale, drumuri greu practicabile. În aceasta situație sunt necesare mai multe puncte de prim ajutor și cu sprijinul autorităților locale, clădiri pentru adăpostirea și tratarea victimelor ce urmează a fi transportate mai târziu.

La încheierea acțiunii medicul șef de focar și medicul coordonator întocmesc **raportul de informare** cu următoarele date:

- natura acțiunii numărul victimelor (asistate pe loc, internate, decedate specificându-se în limita posibilităților numele, vârsta, adresa) numărul și tipul echipajelor participante la acțiune;
- durata acțiunii.

Raportul de informare v-a fi trimis DSPMB, MS și autorităților locale Primărie, Prefectura, Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Victimele sunt scoase și aduse la echipajele ambulantelor sau la punctele de acordare a primului ajutor medical calificat de către echipajele de intervenție ale I.S.U.

În situația existenței mai multor victime, succesiunea acțiunilor de intervenție este:

- punct de adunare răniți, victime;
- triajul victimelor;
- acordarea primului ajutor medical calificat;
- transportul în ordinea priorităților medico chirurgicale.

Direcția Generală de Poliție Sector 3 București

În situația preluării apelului unic de urgență 112 de către Dispeceratul Poliției Sector 3, cu privire la producerea accidentului de aviație pe teritoriul Sectorului 3, acesta va retransmite sesizarea subunităților poliției competente teritorial conform indexului național 112 ce cuprinde obligațiile operatorului de poliție în astfel de cazuri, care vor întreprinde următoarele măsuri:

- după primirea datelor necesare intervenției, efectivele de poliție alertate se vor deplasa în cel mai scurt timp la locul producerii accidentului;
- după prezentarea la locul evenimentului semnalat și lămurirea situației acestuia, vor comunica ofițerului de serviciu al subunității din care fac parte dacă evenimentul se confirmă sau nu. Dacă se confirmă, acesta va comunica conducerii D.G.P.M.B., I.G.P.R. și M.A.I. situația creată;
- după confirmare, în mod operativ desfășoară activități de protecție a zonei în care s-a produs accidentul, folosind în mod obligatoriu banda de împrejmuire și contactează forțele cu care se cooperează (Pompieri, Ambulanță, Jandarmi etc.) pentru asigurarea sincronizării intervenției, direct sau prin ofițerul de serviciu și acționează ca unitate de sprijin în coordonarea comandantului acțiunii la fața locului;
- se iau măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice în zona afectată și nu permit accesul în zona de protecție a persoanelor neautorizate; totodată, se asigură fluenta autovehiculelor de intervenție specializate spre locul producerii accidentului, oprirea, dirijarea celorlalte autovehicule pe rute ocolitoare zonei de protecție.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

Detașamentele de jandarmi, se vor deplasa în zona unde s-a produs accidentul de aviație civilă, aplicând procedurile proprii de intervenție urmărind executarea următoarelor activități:

- Limitarea accesului în zonă;
- Cooperarea cu poliția la respectarea restricțiilor de circulație în zonă impuse de situația respectivă;
- Participarea la evacuarea populației din zona afectată, dacă situația o impune;
- Participarea la acțiunile de căutare și salvare a răniților;
- Participarea la acțiunile de însoțire a transporturilor spre punctele de acordare a primului ajutor;
- Asigurarea pazei și protecția bunurilor evacuate;
- Participarea cu forțele și mijloacele disponibile la limitarea și înlăturarea efectelor produse de accidentul aviatic.

Poliția Locală Sector 3 București

Echipajele de poliție locală se vor deplasa în zona în care s-a produs, aplicând propriile proceduri de intervenție pentru:

- Participă la deblocarea căilor de acces spre locul (zona) de producere a accidentului, pentru a

se creează condițiile operative de intervenție :

- Anunță riveranii despre iminența propagării incendiului sau a existenței riscului unei explozii care poate afecta zona adiacentă locului accidentului;
 - Participă la evacuarea cetățenilor surprinși în apropierea accidentului, expuși unor potențiale stări de pericol;
 - Participă, împreună cu agenții de circulație la instituirea și menținerea restricțiilor de circulație pe arterele rutiere convergente zonei accidentului;
- Asigură circulația spre locul accidentului a autovehiculelor autorităților (Parchet, Prefectură, Autoritatea Aeronautică, Primărie, etc.) și a autospecialelor de intervenție (I.S.U., serviciul de ambulanță, Institutul de Medicină. Legală), precum și a echipajelor furnizorilor de servicii publice pentru întreruperea acestora sau remedierea, unor avarii cauzate de accidentul aviatic (Distrigaz-sud, APA NOVA, S. C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. – Unitatea Teritorială București, Termoelectrica, Apele Române, etc.);
- Conlucrează cu Jandarmii sosiți la fața locului în vederea asigurării pazei perimetrului zonei accidentului pentru a da posibilitatea derulării activităților de salvare a victimelor și bunurilor acestora, precum și alte operațiuni prevăzute de lege în astfel de situații;
 - Participă la salvarea victimelor și bunurilor acestora aflate în pericol;
 - Efectuează alte activități stabilite de Primarul General la cererea Prefectului Capitalei.

S.C. Apa Nova București S.A

- Declararea alarmei pentru anunțarea salariaților și informarea de îndată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, a Prefecturii și a celorlalte organe de stat abilitate;
- Se va desemna de la fiecare centru operațional o persoană de contact responsabilă cu preluarea situațiilor create în teren și luarea măsurilor ce se impun;
- Un echipaj se va deplasa în zona de producere a evenimentului și va executa următoarele activități conform cu procedurile de intervenție interne:
 - Verificarea instalației de apă potabilă;
 - Verifică rețeaua de hidranți stradali și mărește presiunea în funcție de solicitări;
 - Aprovizionarea populației cu apă potabilă, în cazul în care rețeaua de apă potabilă este avariată;
 - Remediază rețeaua de apă potabilă avariată.

S. C. Distrigaz – Sud – Rețele București

Un echipaj de intervenție se va deplasa în zona producerii situației de urgență generată de un accident aviatic, dacă situația o impune, aplicând procedurile proprii va urmări următoarele:

- verificarea instalațiilor pentru distribuirea gazelor naturale și remediază defecțiunile apărute;.
- anunță și colaborează cu Dispeceratul ISUMB în cazul defecțiunilor majore ce sunt urmate de incendii (alte cazuri de forță majoră) ;
- acționează pentru întreruperea distribuirii gazelor naturale în zonele în care acționează forțele de intervenție.

S. C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S. A. – Unitatea Teritorială București

Dacă situația o impune, un echipaj de intervenție se va deplasa în zona producerii accidentului de aviație civilă și va aplica procedurile proprii pentru:

- întreruperea furnizării energiei electrice în perimetrul afectat;
- verificarea instalației de înaltă tensiune;
- remedierea defectelor în cel mai scurt timp.

RADET

RADET are echipe specializate cu personal calificat în remedierea avariilor, care funcționează non-stop pe raza celor 6 sectoare ale capitalei. Echipa de intervenții este compusă dintr-un autoatelier deservit de o echipă formată din 5 muncitori dotat cu grup electrogen și de sudură care comunică cu Dispeceratul Central prin stație de emisie-recepție. Timpul de reacție al acestora este de 30 de minute în condiții normale de trafic ei acționând la cel mai apropiat cămin (canal cu vane) care deservește zona în care s-a produs accidentul (menționăm că nu întotdeauna canalele cu vane se află în apropierea zonei unde se produce avaria).

6. Procedura de înștiințare și alarmare a forțelor participante în cazul unei situații de urgență

Serviciul de Transmisiuni Speciale, prin Sistemul Național pentru apeluri de urgență – 112 va informa dispeceratele Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București-SMURD, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Dispeceratele enumerate anterior vor alarma forțele și mijloacele aflate în apropierea zonei în care s-a produs situația de urgență.

După identificarea situației de urgență creată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov. va informa operativ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență,

Secretariatul Tehnic Permanent va aplica procedura Comitetului Local Sector 3 pentru Situații de Urgență privind gestionarea tipului de risc apărut, astfel:

- înștiințarea primarului, în calitatea sa de președinte al Comitetului Local Sector 3 pentru Situații de Urgență;
- convocarea membrilor Comitetului Local Sector 3 pentru Situații de Urgență și a grupului de suport tehnic;
- înștiințarea dispeceratului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov asupra situației de urgență creată și punerea în aplicare a planurilor de acțiune.

La ordinul Primarului, membrii Comitetului Local Sector 3 vor înștiința și alarma forțele proprii cu atribuții în gestionarea situației de urgență generată create, și deplasarea în zona respectivă în cel mai scurt timp a acestora pentru limitarea efectelor produse de această situație.

**SPAȚIILE PENTRU CAZAREA EVACUAȚILOR ȘI PREPARAREA
HRANEI ÎN CAZUL EVACUĂRII**

SPATII DE CAZARE DESTINATE SINISTRATILOR

Nr. Crt.	DENUMIREA INSTITUȚIEI DE INVĂȚĂMÂNT	ADRESĂ	NR. SĂLI DE CLASĂ*	POȘIBILITĂȚI CAZARE		POȘIBILITĂȚI HRĂNIRE	
				SĂLI DE SPORT **	INTER NATE ***	SĂLI DE FESTIV ITATI ****	SĂLI DE MESE *****
1.	Școala Voievod Neagoe Basarab	Intr. Constantin Brâncuși Nr. 7	35/50MP	În construcți e 800mp			
2.	Școala nr. 20	Str. Prevederii nr.19	23/50MP	1335mp			
3.	Școala Liviu Rebreanu	Aleea Barajul Rovinari nr.1	21/50MP	1/50mp			
4.	Școala Mexic	Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34	16/57MP	1/1047 mp			
5.	Școala nr. 47	Șos. Gării Cățelu nr.130	14/30MP	1/60mp			
6.	Școala nr. 54	Str. Istriei nr.19	16/51MP	1/539 mp			
7.	Școala nr. 55	Șos. Industriilor nr. 46	18/48MP	Sală sport 50			
8.	Școala nr. 67	Str. Magnetului nr.1 – 3	14/48MP				
9.	Școala Cezar Bolliac	Str. Țiglina nr. 37	24/48MP	2/48MP Cni- 1270mp			
10.	Școala Barbu Delavrancea	Str. Matei Basarab nr. 28 – 30	16/43.2MP				
11.	Școala Leonardo Da Vinci	Str. Pictor Gh. Petrașcu nr. 55	24/51MP	1/162MP			
12.	Școala nr. 78	Șos. Gării Cățelu nr. 50	9/48MP				
13.	Școala nr. 80	Calea Dudești nr. 191	28/56.25MP	1/820MP			1/28MP
14.	Școala nr. 81	Str. Nerva Traian nr. 33	18/53MP	782mp			
15.	Școala nr. 82	Str. Jean Steriadi nr. 17	1/300MP 1/480MP				
16.	Școala nr. 84	Calea Vitan nr. 135	24/48MP	1/1020 mp 2/148 mp	2/20PER S	1/160MP	1/70PER S
17.	Școala nr. 86	Intr. Reconstrucției nr. 6 A	25/51 mp	52mp			

18.	Școala Mihai Botez	Str. Râmnicul Vlcea nr. 32	24/49MP	900mp			
19.	Școala nr. 88	Str. Odobești nr. 3	30/100MP	1/1500 mp			
20.	Școala Nicolae Labiș	Str. Firidei nr. 2	16/51mp 32/48mp	591mp			
21.	Școala nr. 92	Aleea Vlăhița nr. 1 A	24/50MP				
22.	Școala nr. 95	Str. Foișorului nr. 111 – 113	17/50MP	1/80MP		1/80MP	1/50MP
23.	Școala nr. 112	Str. Pătulului nr. 2	24	53.5MP			
24.	Școala nr. 116	Str. Gura Ialomiței nr. 20	18	1480mp			1
25.	Școala nr. 149	Aleea Perișoru nr. 4	21/50MP	1/56MP			
26.	Scoala nr. 195	Aleea Lunca Bradului nr. 2	Complex multifuncțional P+ 1	2 săli de sport 993mp			
27.	Scoala F.G.Lorca	Str. Cozla nr. 1	16/54MP				
28.	Scoala Alexandru Ioan Cuza	Bd Nicolae Grigorescu nr.14	14/54 2lab/54mp 2 cab/54mp				
29.	Scoala nr.200	Str. Postavarul nr.13	13/54mp				
30.	Școala Specială nr. 5	Str. Turturelelor nr. 13	18/45mp	1/70mp			
31.	Liceul teoretic „A.I.I.Cuza”	Str.Barajul Dunarii nr.5	16/30 mp	1/555.46 mp			1/106MP
32.	Liceul teoretic „Decebal”	B-dul Energeticienilor nr.9-11	36				1/60MP
33.	Liceul teoretic „Dante Alighieri”	Str. Fuiorului nr.9	4 21/50	1/430mp			
34.	Colegiul Național „Matei Basarab”	Str. Matei Basarab nr.32	16/70mp	1/200 mp			
35.	Școala Sup. Com. „N.Kretzulescu”	Str. Hristo Botev nr.17	30/60 mp	1/160 mp			1
36.	Colegiul Tehnic „A. Saligni”	B-dul Nicolae Grigorescu nr.12	34	1/100mp 1/1500mp		1/135 PERS	1/96MP
37.	Colegiul Tehnic „M. Bravu”	Sos. Mihai Bravu nr.428	25/1350mp	1/288mp			
38.	Liceul Tehnologic „E. Radu”	El-dul Energeticienilor nr.5	19/220 mp	2580mp defășurare 3655 mp			
39.	Liceul Teoretic „N. Stanescu”	Str. Lucretiu Patrascanu nr.12	30/1200 mp		1/108mp	100 PERS.	

40.	Liceul Tehnologic Theodor Pallady	B-dul Theodor Pallady nr.250	19/65 mp		595 mp		
41.	Liceul Teoretic „B. Franklin”	Str. Pictor Gh. Tătărescu nr.1	18/55 mp				
42.	Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu	B-dul Basarabia nr.256	23/55 mp	1/40 mp	56/228		
43.	Colegiul Tehnic „C. D. Nenitescu”	B-dul Theodor Pallady nr.26	34/1632 mp		1/700		
44.	Liceul Teologic Baptist „Logos”	B-dul Theodor Pallady nr.26	5/55 mp				

- * Nr. / suprafata aproximativa a uneia;
- ** Nr. / suprafata totală
- *** Nr. / nr. de persoane ce pot fi cazate
- **** Nr. / suprafata
- ***** Nr. / nr. de persoane ce pot servi masa într-o serie

De la Instituția Prefectului Municipiului București Comisia Mixtă de Rechiziții Serviciul Probleme Speciale București, a transmis extrasul rezultat din "Planul de rechiziții de bunuri și prestări servicii publice în interes public al municipiului București prin care ne este comunicat că : Sala de sport a Colegiului Tehnologic Theodor Pallady din B-dul Theodor Pallady nr.250 și Colegiul Tehnic „C. D. Nenitescu” din B-dul Theodor Pallady nr.26, în conformitate cu prevederile Legii nr.132/1997, privind rechizițiile de bunuri și prestări de servicii în interes public, modificată cu legea nr. 410/2004 și a H.G. nr. 219/2005, cele două obiective vor fii supuse rechiziționării în momentul declalării stării de mobilizare sau de război

SITUATIA CU CARACTERISTICILE SPATIILOR DE ADAPOSTIRE LA METROU

Nr. crt.	Spatii Subterane	Acoperire Pamant	Căi de acces	Capacitate de adăpostire (nr.pers.)	Nr. capacitati	Spatii Medicale / (m.p.)	Sector
0	1	2	3	4		5	6
1	REPUBLICA (Rebrusment)	2.70	1	1000	1	0	3
2	REPUBLICA	2.70	2	3000	1	115	3
3	C.GEORGIAN	1,20 - 2,00	2	3000	1	115	3
4	TITAN	2,00 – 2,70	2	2400	1	155	3
5	N.GRIGORESCU	1,50 – 2,00	2	3000	1	115	3
6	DRISTOR 1	2.20	2	3000	1	115	3
7	MIHAI BRAVU	2.00	2	2400	1	115	3
8	DRISTOR 2	1,20 – 2,00	2	1200	1	115	3

PASAJE SI PARCAJE CE POT FI FOLOSITE CA ADAPOSTURI IN CAZ DE NECESITATE IN SECTORUL 3

Nr.crt.	Sector	DENUMIRE OBIECTIV	TIP	Destinatie	SUPRAFATA CONSTRUITA (mp)	SUPRAFATA UTILA (mp)	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3	Piata MUNCII	pasaj	rutier	4,715	4,265	
2	3	LIPSCANI	pasaj	pietonal	663.70	606.10	
3	3	LIPSCANI	pasaj	st.pompare	6.00	4.00	
4	3	LIPSCANI	pasaj	camera IDEB	16.50	14.10	
5	3	MĂRĂȘEȘTI	pasaj	rutier	4,405	4,042	
6	3	VICTORIA	pasaj	rutier	10,220	9,925	
7	3	REPUBLICA-FAUR	pasaj A	pietonal	335	330	
8	3	REPUBLICA-FAUR	pasaj B	pietonal	270	265	

Direcția Generală de Asistență Socială a Sectorului 3

Nr. crt.	INSTITUTIE		Adresa		Nr. Locuri
	DGASPC SECTOR 3	Centrul de urgență pentru persoane adulte	b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3	persoane adulte fara adăpost cu ultimul domiciliu pe raza sect 3	20 locuri

RAPORT LUNAR DE ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ CĂTRE INSTITUȚIA PREFECTULUI

În luna _____ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a executat următoarele activități de prevenire și intervenție, astfel:

A. Pentru prevenirea riscului de _____ s-au executat:

- _____ controale tematice de prevenire la _____ operatori economici, _____ instituții și _____ localitate;
- _____ acțiuni de prevenire a incendiilor la _____ operatori economici cu activitate de comerț _____ și pentru verificarea lăcașurilor de cult premergător sărbătorilor de iarnă în zona _____.

Pe timpul acestor acțiuni au fost depistate _____ deficiențe din care _____ au fost soluționate operativ aplicându-se _____ sancțiuni contravenționale, constând în _____ avertismente și _____ amenzi în valoare de _____ lei(RON).

Primirea a _____ de documentații tehnice de avizare-autorizare-securitate la incendiu pentru care s-au eliberat _____ avize, _____ autorizații și _____ adrese scrise.

Pe linie instructiv educativă și de informare a cetățenilor și salariaților s-au realizat _____ de analize cu factorii de conducere din obiectivele controlate, _____ de cursuri și instruirii cu _____ - participanți și apariția a _____ articole în presa locală, _____ reportaje la posturile de televiziune și _____ emisiuni la radio.

În luna _____ serviciul de prevenire a incendiilor a primit și soluționat _____ - reclamații privind nerespectarea condițiilor de autorizare P.S.I. sau a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Pe linie de protecție civilă :

Pe linia Protecției Civile s-au îndeplinit sarcinile și măsurile stabilite prin programul trimestrial și Planul anual al activităților de prevenire al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ordinele M.A.I. și ale I.G.S.U. Activitățile principale desfășurate pe această linie în luna _____ au fost direcționate pe linia pregătirii în domeniul situațiilor de urgență.

În acest sens personalul inspecției de prevenire a desfășurat următoarele activități :

- întocmirea și înaintarea la IGSU a documentelor ordonate;
- întocmirea sintezei lunare a evenimentelor pe linie de dezastre;
- executarea Bilanțului _____
- realizarea evaluărilor anuale, finalizarea diagnozei de pregătire și organizarea următorului an de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
- executarea activităților de pregătire continuă a personalului SPC conform planificării;

- realizarea instructajului lunar de specialitate cu responsabilii de protecție civilă de la localități și operatorii economici clasificați.

În această lună :

- au fost avizate ___ transporturi de deșeuri periculoase în cantitate totală de ___ tone de la ___ operatori economici și au fost monitorizate ___ transporturi de deșeuri periculoase;
- au fost acordate două avize pentru execuție de lucrări în construcție prevăzute cu adăposturi de protecție civilă încasându-se suma de ___ lei RON la Trezoreria Statului;

În perioada analizată Serviciul Protecție Civilă a întocmit și înaintat la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență rapoarte, situații, propuneri și sinteze în termenele ordonate.

B. În luna _____ Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost solicitat pentru a interveni la ___ evenimente, din care: ___ incendii, ___ intervenții descarcerare, ___ asistență persoane și prim ajutor, ___ alte intervenții.

Cele ___ incendii s-au produs în:

- ___ – industrie;
- ___ – comerț și reparații bunuri;
- ___ – instituții publice;
- ___ – transporturi;
- ___ – alte servicii;
- ___ – la gospodării cetățenești.

C. Pentru luna _____ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov întreprinde următoarele măsuri:

- continuarea activității de acordare a asistenței tehnice de specialitate în vederea operaționalizării SPSU/SVSU;
- acțiuni de prevenire a incendiilor la operatorii economici cu activitate de comerț din municipiul _____
- controale tematice la unitățile sanitare și de asistență a copiilor instituționalizați și persoanelor cu handicap(spitale, policlinici, case de copii, cămine de bătrâni și persoane cu handicap);
- control de fond la _____ în perioada _____ pentru verificarea nivelului de securitate la incendiu și de protecție civilă a construcțiilor și instalațiilor specifice și a posibilităților de intervenție în situații de urgență;
- instruirea șefilor SVSU din localitățile județului asupra atribuțiilor și responsabilităților ce decurg din prevederile legale în data de _____ - întocmirea și înaintarea la IGSU a următoarelor documente: _____
- planificarea inspecțiilor la obiectivele economice clasificate conform L 59/2016;

- planificarea exercițiilor de protecție civilă și intervenție în caz de dezastre;
- planificarea exercițiilor de accident nuclear sau urgență radiologică;
- întocmirea situației trimestriale a avizelor acordate pentru transportul deșeurilor periculoase;
- întocmirea sintezei anuale a evenimentelor pe linie de dezastre;
- planificarea ședințelor de pregătire cu personalul prevăzut în „Procedurile generice pentru evaluare și răspuns în timpul unei urgențe radiologice”;
- realizarea instructajului lunar de specialitate cu șefii SVSU de la localități
- verificarea modului de constituire și funcționare a CLSU, COAT și a Serviciilor publice voluntare pentru situații de urgență;
- neutralizarea muniției găsite neexplodate;
- avizarea documentațiilor în construcții și a transportului de deșeurile periculoase;
- realizarea instructajului lunar de specialitate cu responsabilii de protecție civilă de la localități și operatorii economici clasificați;
- sprijin și îndrumare acordat CLSU ale sectoarelor mun. București și localităților județului Ilfov;
- activități de identificare a operatorilor economici sursă de risc;
- executarea activităților de pregătire continuă a personalului SPC conform planificării;
- rezolvarea unor sesizări și reclamații

REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECTIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR SI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

A) REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ ÎN CLĂDIRILE ȘI SPAȚIILE ÎN CARE LOCUIM SAU LUCRĂM

1. Culegerea de informații referitoare la evenimentele seismice precedente și acțiunile lor asupra clădirii;
2. Executarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru a menține caracteristicile de rezistență pe întreaga durată de exploatare/serviciu a clădirii;
3. Conștientizarea riscurilor la care utilizatorii s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz privind proiectul intervenției și autorizațiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se înscriu în cartea tehnică a construcției;
4. Efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat conform prevederilor legale;
5. Executarea lucrărilor de consolidare, refacere și reparații atât la clădire cât și la instalațiile aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare, etc. numai pe baza raportului de expertiză și a proiectelor autorizate;
6. Respectarea unor principii simple și sigure pentru execuția de clădiri rezistente în localități rurale, respectiv a cerințelor legale privind calitatea construcțiilor în zone urbane, precum și luarea măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale;
7. Interzicerea intervenției asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereților, practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivnițe sau garaje etc., fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări și toate autorizațiile necesare, deoarece altfel, se pot declanșa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii, care pot periclita viața;
8. Întocmirea proiectelor de consolidare și execuția acestora precum și recepția lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și ale regulamentelor în vigoare;
9. Cunoașterea de către asociațiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecție antiseismică, precum și pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materiale combustibile, toxice și chimice. În aceste spații se interzice depozitarea de materiale pe planșee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în locuința personală cu 1-2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de protecție pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanșarea de explozii, incendii etc.;

10. Interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanțe toxice etc. în clădiri de locuit; amplasarea și fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist;
11. Fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul unui cutremur să se evite căderea lor și producerea de accidente;
12. Cunoașterea măsurilor necesare prevenirii și stingerii incendiilor și aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc;
13. Cunoașterea planului subsolului clădirii tip bloc și a rețelelor de conducte din subsolul clădirii, precum și cunoașterea locurilor de amplasare a robineților și vanelor de închidere a diferitelor utilități pe diferite ramificații;
14. Cunoașterea și verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperișului, balcoanelor, cornișelor, calcanelor, coșurilor, terasei și învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, țiglelor, olanelor, jardinierei, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale vecinilor;
15. Consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuințe sau sediu de firmă, asupra evaluării rezistenței antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării expunerii la un potențial risc.

B) PROTECȚIA ANTISEISMICĂ ÎN INTERIORUL LOCUINȚEI SAU LOCULUI DE MUNCĂ

Măsurile de pregătire a locului de muncă sau locuinței pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:

1. evitarea aglomerării spațiilor de la locul de muncă sau din locuință cu piese de mobilier sau aparatură instabile la seism și amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează de obicei familia, sau în spațiul de lucru;
2. asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse și înalte, între ele și prin prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;
3. amplasarea echipamentelor tehnice și aparatelor casnice mai grele sau a celor pe roți - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, mașini de spălat, frigider etc., astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieșirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;
4. fixarea aparatelor în așa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
5. amplasarea obiectelor fragile și valoroase într-un loc mai jos și sigur;
6. amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuiește și nu există pericolul de contaminare și de incendiu;
7. asigurarea ușilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente;

8. procurarea în locuință a cel puțin unui extingtor și amplasarea acestuia într-un loc cunoscut și accesibil în orice moment, lângă sursele potențiale de incendiu; învățați utilizarea acestuia;
9. reținerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranțelor, robinetelor generale și locale pentru apă, gaze și electricitate și a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteți lua măsurile minime de intervenție de urgență - închidere/deschidere;
10. păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.

Dacă locuim într-o clădire multifamilială tip bloc, ne informăm personal sau prin administrația asociației despre îndeplinirea obligațiilor legale privind:

- evaluarea rezistenței antiseismice actuale a structurii clădirii;
- reparațiile și consolidările necesare;
- proiectarea și executarea lucrărilor necesare;
- asigurarea pentru daune seismice, forme și taxe necesare.

Reținem particularitățile localității, cartierului și împrejurimile locuinței, ale drumului pe care ne deplasăm zilnic la serviciu, școală sau cumpărături, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:

- căderea unor elemente de construcție nestructurale: tencuielii, cărămizi etc.;
- spargerea și căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte;
- căderea unor obiecte, mobilier etc.;
- căderea unor stâlpi și linii electrice;
- incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalații de încălzire etc.;
- alunecări de teren, avalanșe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.

C) REGULI DE COMPORTARE RAȚIONALĂ, INDIVIDUALE ȘI DE GRUP: LOC DE MUNCĂ, FAMILIE, PE STRADĂ, ÎN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI

1. Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți-i și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu vă speriați de zgomotele din jur.
2. Preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința, deoarece faza seismică inițială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mișcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomerație și panică, conducând la accidente grave, nedorite.

Atenție! Scările sunt elemente de construcții foarte sensibile la deplasările diferențiate ale etajelor și, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilației seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuință parter ar fi în principiu posibilă și fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane și coșuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.

3. Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilități vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi

și coate, cu fața în jos iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaștere prealabilă a acelor elemente de construcție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.

4. Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.
5. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideți ușa locuinței spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice.
6. Nu alergați în stradă.
7. Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur.
8. Acordați prim ajutor persoanelor rănite.
9. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea; ulterior veți căuta să alarmați prin diferite metode vecinii cât și echipele de salvare-intervenție de prezența dvs.

D) COMPORTAREA DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR

1. Nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de seism. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.
2. Ajutați pe cei răniți sau prinși sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții, să se degajeze. Nu mișcați răniții grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniți suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. Îngrijiți-vă de siguranța copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanșat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuință sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.
4. Nu utilizați telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privința intervenției post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Dacă s-a declanșat un incendiu, căutați să-l stingeți prin forțe proprii.
6. Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apă, canal, verificați vizual starea construcției în interior. În cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală și anunțați unitatea pentru intervenție. Nu folosiți foc deschis.
7. Părăsiți cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara și drumul spre ieșire spre a nu vă expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniți rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieșirea din clădire utilizând o cască de protecție sau în lipsa

- acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărți groase etc.
9. Dacă la ieșire întâlniți uși blocate, acționați fără panică pentru deblocare. Dacă nu reușiți, iar acestea au vitraje, procedați cu calm la spargerea geamului și curățirea ramei și a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniștiți-le, mai întâi, după care solicitați concursul persoanelor autorizate.
 10. Evitați clădirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate și fără riscuri inutile. Evitați să fiți confundat cu răufăcătorii pătrunși în astfel de clădiri, nu aglomerați fără rost zonele calamitate.
 11. Ajutați echipele de intervenție pentru ajutor sau salvare.
 12. Ascultați numai anunțurile posturilor de radioteleviziune naționale și recomandările de acțiune imediată ale organelor în drept.
 13. Fiți pregătiți psihic și fizic pentru eventualitatea unor șocuri ulterioare primei mișcări seismice - așa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu dați crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de așa-ziși specialiști!
 14. La evacuare dați prioritate celor răniți sau copiilor, bătrânilor, femeilor și ascultați întocmai recomandările salvatorilor.
 15. Experiența cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveți cunoștințe necesare supraviețuirii până la intervenția echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ați fi surprinși sub niște dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înțepenirea ușilor sau din alte cauze.
 16. În primul rând trebuie să fiți calmi, să îi liniștiți pe cei șocați, să nu permiteți reacții de panică, să acordați primul ajutor celor răniți iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mișcare să faceți un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutățește situația - de exemplu prin mișcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.
 17. O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateți la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereții incintei, iar dacă ați stabilit contactul verbal, furnizați informațiile cerute și cereți primul ajutor necesar. Inspectoratul județean/local pentru Situații de Urgență va concentra personal specializat și aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.
 18. Nu vă preocupați de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiții, deși timpul pare nesfârșit, corpul uman își mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de rezistență de sute de ore în condiții de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în țara noastră în 1977 și în mod similar în întreaga lume.

E) MĂSURI DE VERIFICARE A STĂRII CLĂDIRII, LOCUINȚEI

1. Dați concursul dvs. organizațiilor de intervenție post-seismică pentru analiza stării construcțiilor, precum și pentru celelalte activități întreprinse de organele în drept.
2. Verificați mai întâi afară și apoi cu precauții și în interior starea locuinței, a clădirii pentru a vedea avariile. După primele observații proprii, este bine să vă adresați unui specialist-expert autorizat în construcții pe care îl cunoașteți din timp, sau cu care aveți o înțelegere sau un contract pentru astfel de situații - în cazul instituțiilor sau firmelor.
3. Dacă starea structurii construcției prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit încă, solicitați instituțiilor abilitate evaluarea de către specialiști a stării post-seismice a structurii clădirii și aveți în vedere continuarea ulterioară a operațiunilor de proiectare și execuție a reparațiilor și consolidărilor, cu concursul asociației de proprietari sau locatari.
4. În cazul în care clădirea în care locuiți este într-o stare de avariere a structurii evaluată de specialiștii abilitați legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să respectați dispozițiile legale și să vă adaptați la condițiile de sinistru. În acest sens organele administrației publice locale vor lua măsurile de relocare.
5. Dacă ați contractat o asigurare la o societate de profil, informați-vă cum trebuie să procedați pentru înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor.

F) MĂSURI DE REVENIRE ÎN NORMAL A ACTIVITĂȚII UMANE DIN ZONA AFECTATĂ DE CUTREMUR

După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autoritățile publice locale împreună cu organismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activităților umane din zona sinistruată sau calamitată.

Autoritățile publice locale vor întocmi pe baza investigațiilor și a expertizelor tehnice listele de priorități ale clădirilor afectate pentru execuția intervențiilor/consolidărilor și reabilitării construcțiilor de locuit.

În acest sens investitorii, proprietarii și/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaște situația acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate, și elaborarea de proiecte de intervenție/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislației în vigoare.

REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZ DE INCENDIU

- Dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceti prin încăperi incendiate, puneți pe cap o patură umedă;
- Deschideți cu prudență ușile, deoarece aflusul rapid de aer, provoacă creșterea rapidă a flăcărilor;
- Prin încăperile cu fum dens deplasați-vă târâș sau aplecați;
- Strigați victimele, găsiți-i și salvați-i;

- Dacă vi se aprinde îmbracamintea nu fugiti, culcati-va pe pamant si rostogoliti-va;
- Asupra oamenilor carora li s-a aprins îmbracamintea, aruncati un palton, o patura sau ceva care îi acopera etans;
- In cazul stingerii incendiului folositi stingatoare, apa, nisip, pamant, invelitori etc.;
- Dacă arde suprafata verticala, apa se arunca de sus in jos;
- Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pamant, cuverturi grele;
- Instalatiile electrice se sting numai dupa intreruperea prealabila a sursei de energie;
- Iesiti din zona incendiara în directia dinspre cara bate vantul;
- Bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperire cu pamant sau prin scufundare in butoaie cu apa;
- Picaturile de napalm cazute pe îmbracaminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbracaminte subtire, lut sau nisip;
- Amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul inconjurator prin acoperire cu pamant, nisip, acoperiri etanse;
- Aplicati pe partile afectate pansament uscat si curat si prezentati-va la punctele medicale.

PROCEDURI COMPORTAMENTALE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC SI POLUARE ACCIDENTALĂ

Accidentul chimic este un eveniment imprevizibil. Ca urmare există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalații, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanțe toxice care pot avea impact atât asupra mediului cât și asupra populației.

Aceasta impune realizarea unor măsuri și acțiuni de **prevenire și protecție**.

Populația trebuie să cunoască:

- care este unitatea sursă de pericol chimic;
- tipul de substanță toxică industrială pe care îl deține;
- caracteristicile și modul de acțiune al substanței toxice;
- zona de risc în care s-ar putea afla;
- măsurile de protecție specifice zonei;
- locul în care se asigură protecția prin adăpostire sau izolare;
- locurile de dispunere și itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire-izolare pentru populație trebuie asigurate măsurile de siguranță prin:

- procurarea materialelor de etanșare (chit, bandă izolantă, bureți izolatori, purfix etc.);
- asigurarea mijloacelor de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate;
- realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;
- pregătirea unei rezerve permanente de apă și alimente;
- asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Populația trebuie să-și însușească:

- cunoștințele necesare în vederea realizării măsurilor de protecție;
- regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Măsurile de protecție ce se iau în caz de accident chimic sunt:

- Înștiințarea și alarmarea populației despre pericolul chimic;
- Asigurarea protecției cu mijloace individuale de protecție;
- Asigurarea protecției prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară;
- Introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor etc., contaminate;
- Introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic;
- Organizarea cercetării chimice, a controlului și supravegherii zonei de acțiune a norului toxic și a contaminării;
- Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate;
- Aplicarea măsurilor de neutralizare și împiedicare a răspândirii substanțelor toxice. Colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate.

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar și continuu și se împarte în acțiuni:

- pre-dezastru
- în timpul dezastrului
- post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru:

- Informați-vă asupra sursei de risc, substanțele toxice industriale folosite, zonele de pericol;
- Participați la exercițiile privind situațiile de urgență, procurați-vă materiale cu reguli de comportare și acțiune în caz de dezastru și însușiți-vi-le;
- Evitați amplasarea locuințelor în apropierea unor instalații cu procese de risc;
- Procurați-vă materiale de etanșare;
- Asigurați-vă mijloace de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate;
- Pregătiți-vă o rezervă permanentă de apă și alimente;
- Procurați-vă un radioreceptor cu baterii.

Faza de Dezastru:

- Urmăți întocmai anunțurile făcute de protecția civilă prin intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare;
- Anunțați-vă vecinii și prietenii despre pericolul chimic (de preferință prin telefon);

- Adăpostiți-vă în locul stabilit și etanșați toate intrările și ieșirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic! Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanșați toate ușile și ferestrele și rămâneți într-o cameră cu cât mai puține uși și ferestre;
- Închideți toate instalațiile cu pericol (gaze, apă, curent electric);
- Opriți toate ventilatoarele și instalațiile de aer condiționat;
- Țineți la îndemână mijloacele de protecție respiratorie și folosiți-le dacă este cazul;
- Asigurați-vă că aveți acces la rezerva de apă și alimente și că nu sunt afectate de accidentul chimic;
- Țineți radioreceptorul deschis și fiți atenți la anunțurile care se fac;
- Nu părăsiți locul de adăpostire până nu se anunță că acest lucru este posibil.

Dacă sunteți surprins în afara locuinței:

- Nu intrați în panică, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populației civile au apărut ca urmare a panicii;
- Acoperiți-vă căile respiratorii superioare cu o batistă și îndreptați-vă spre adăpostul cel mai apropiat adăpost;
- Respectați restricțiile de circulație și acces;
- Evitați deplasarea pe direcția vântului, deplasați-vă perpendicular pe direcția lui.

Faza Post-Dezastru:

- Nu părăsiți adăpostul sau locuința chiar dacă pericolul a trecut, riscați să încurcați intervenția forțelor specializate;
- Ascultați cu atenție mesajele către populație transmise prin mass media;
- Verificați dacă vecinii și prietenii au probleme, în cazul în care există probleme acordați-le primul ajutor și chemați ambulanța;
- Respectați restricțiile de circulație și consum;
- Reveniți la activitățile cotidiene, remediind eventualele pagube;
- Rețineți învățămintele trase din aceste situații și pregătiți-vă continuu pentru a putea face față unor alte eventuale asemenea evenimente;

REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE LA INZAPEZIRI

- Informați-vă permanent asupra condițiilor atmosferice folosind radioul si televizorul;
- Fiti pregătit pentru a rezista acasa; pregătiți rezerva de alimente, apă și combustibil și asigurați-vă mijloacele diferite pentru încălzit și preparat hrana;
- Pregătiți mijloace de iluminat independente de rețeaua electrică;
- Păstrați la îndemână unelte pentru degajarea zăpezii;
- Evitați absolut orice fel de călătorie dacă nu este necesară;
- Dacă totuși este necesar să plecați luați-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuși;
- Călătoriți numai ziua și folosiți soselele principale;
- Nu fiți cutezatori și temerari; opriți, întorceți-vă sau cereți ajutorul;
- Dacă plecați cu mașina, asigurați-o cu lanțuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de remorcare, benzina de rezervă și asigurați-vă că știe cineva încotro plecați;


- Dacă mijlocul de transport se strică, nu intrați în panică și pastrați-vă calmul, dați semnale de alarmă, aprindeți luminile, ridicați capota mașinii și așteptați ajutorul;
- Nu părăsiți mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteți rătăci;
- Evitați suprasolicitarea.

Situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilități locale și cu sprijin de la Comitetul pentru situații de urgență ierarhic superior etc.

(în format electronic, accesând link-ul de mai jos)

Registru riscuri si capabilitati Bucuresti-Ilfov 2016.xls

SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL-DECIZIONAL



Instituția/ Localitatea	Subunitatea/ Structura subordonata	Localitatea în care este amplasată	Capabilitatea/ nivel de codificare/timp operaționalizare				Localitatea în care se intervine (UAT)	Cod SIRUTA superior	Obiectiv/e sursă de risc	Riscuri	Obs.	
			Tip resursă	BRAVO (persoană numeric)	BRAVO (măloc numeric)	Timp de operaționalizare BRAVO (min)						
ISU BIF	Detasamentul de Pompieri Mihai Voda	București	AT 9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ASERV	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			AMOP	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ABUZ	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			AUTL	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACTM	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			FGI	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR Novus	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			BP10	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			RPER	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Palatul Victoria	București	ASERV	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Obor	București	A 9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACTM	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			AT 5003	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			A2003	4	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			B1	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			FGI	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ASERV	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			AUTL	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Vitan	București	A9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			APA10000	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			AFIR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Apărătorii Patriei	București	A9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			TRUT U 650	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			S98	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Damaroala	București	FGI	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect	
			DESC	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			B1/B2	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACI	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			BP10	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			BP10	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Bujoreni	București	FGI	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			DESC	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACI	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		0	Scos din intervenție	
			BM10	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Garda de Intervenție Pacii	București	MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Burfes	Burfes	Desc	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			Barca 10 pers cu peridoc	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Garda de intervenție Magurele	Magurele	AMB	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Punct de lucru Dragomirești	Dragomirești Vale	B1/B2	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Sectia de Pompieri Expoziție	București	BP10	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACI	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPT	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			MPR	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Chimigilor	București	A9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ACI	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Morarilor	București	AT9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			A9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Otopeni	Otopeni	AT9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			DESC	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			ASERV	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			APIC	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
			APIC	1	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Garda de intervenție Afumați	Afumați	B2	3	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		
	Detasamentul de Pompieri Băneasa	București	A9000	5	1	150	Toate localitățile din zona de competență	-		1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23		

		B2	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		P5000	4	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ACI	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		APIC	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Detasamentul de Pompieri Fundeni	Bucuresti							
		A9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		A9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ACI	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		APIC	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AUTL	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Sectia de Pompieri Snagov	Ghermanesti							
		AT9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		DESC	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		APIC	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BM	4	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		B2	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Punctul de Lucru Moara Viâsiei	Căciulați							
		B2	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Detasamentul de Pompieri 13 Septembrie	Bucuresti							
		A 9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		A5000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AICI	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defect
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defect
		DESC	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPT 520	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Detasamentul de Pompieri Grozavesti	Bucuresti							
		APIC	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defect
		A 9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defect
		AT 9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
		A 9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
		ACI	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defect
		ACTM	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		B2	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPT 7000	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPT 1100	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPT 1100			150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
		MPR 2000	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPR 5600	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP 10	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP 10	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
		BP 8	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
		BP 2	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	defecta
	Detasamentul de Pompieri Pleptanari	Bucuresti							
		AUTOSTATION DACIA 1301 Li	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		A9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AT 9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AT 10000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		A.Sp.P.A. -P5000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		AICI	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		ACTM	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		DESC	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		B2	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AT 10000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPT 1300	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		MPT PTG 208	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		MPT	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		MPR 2200	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		MPR 2200	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
		BP 10	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP 10	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	Defect
	Detasamentul Special de Salvatori	Bucuresti							
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		Asp Transport aparate de respirat Drager	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		SCAF	4	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		BP	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Detasamentul Terapie Intensivă Mobilă	Bucuresti							
		MU	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MU	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MU	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		C1	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		DESC	3	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Detasamentul de Pompieri "Palatul Parlamentului"	Bucuresti							
		ASERV	1	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
	Sectia de Protectie CBRN	Bucuresti							
		AT9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		AT9000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		A1000	5	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPR2000	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	
		MPR2000	2	1	150	Toate localitatile din zona de competenta	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,24	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,25	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,26	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,27	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,28	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,29	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,12,15,18,19,20,21,30	
CIOLPANI	SVSU	CIOLPANI	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23	
			Barca pneumatică cu remor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23	
			ASAS	4	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23	
CIOROGARLA	SVSU	CIOROGARLA	Autospecială Volvo	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,10,11,12,15,18,19,20,21,23	
COPĂCENI	CLSU	COPĂCENI	Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,22	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
CORBEANCA	CLSU	CORBEANCA	Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
CORNETU	CLSU	CORNETU	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
DĂRĂȘTI-ILFOV	CLSU	DĂRĂȘTI-ILFOV	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
DRAGOMIREȘTI VALE	CLSU	DRAGOMIREȘTI VALE	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
			Incarcator frontal	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,7,10,11,15,18,19,20,21,23	
GLINA	SVSU	GLINA	Buldoexcavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Tractor cu remorcă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Tractor cu remorcă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Tractor cu remorcă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Microbuz	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Metapompă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Motopompă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
GRĂDIȘTEA	CLSU	GRĂDIȘTEA	Incărcător	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
JILAVA	CLSU	JILAVA	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
MĂGURELE	CLSU	MĂGURELE	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Incărcator frontal	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
MOARA VLĂSIEI	CLSU	MOARA VLĂSIEI	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
MOGOȘOAIA	CLSU	MOGOȘOAIA	Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
NUCI	CLSU	NUCI	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Incărcator frontal	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
OTOPENI	CLSU	OTOPENI	Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Autocamion	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Incărcator frontal	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
PANTELIMON	CLSU	PANTELIMON	Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
			Incărcator frontal	1	1	80	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
PERIȘ	SVSU	PERIȘ	Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,5,6,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23	
PETRĂCHIOAIA	SVSU	PETRĂCHIOAIA	Autospecială pompieri	5	1	100	Toate localitățile din zona de competență			23	
			Buldoexcavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Autoturism	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Microbuz	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Metopompă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
POPEȘTI LEORDENI	CLSU	POPEȘTI LEORDENI	Autocamion	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
SNAGOV		SNAGOV	Excavator	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
ȘTEFĂNEȘTI DE JOS	CLSU	ȘTEFĂNEȘTI DE JOS	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
TUNARI	CLSU	TUNARI	Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Autocamion	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Incărcator frontal	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,3,6	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
VIDRA			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			ASAS	4	1	60	Toate localitățile din zona de competență			23	
VOLUNTARI	SVSU	VOLUNTARI	Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,23	
			Buldozer	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,24	
			Tractor	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,25	
			Autocamion remorca	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,26	
			Grup electrogen	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,27	
			Barca fibră de sticlă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,28	
			Barca fibră de sticlă	1	1	60	Toate localitățile din zona de competență			1,2,3,5,6,7,10,15,18,19,20,21,29	

Nota 1: Pentru codul de alertare BRAVO se vor avea în vedere capacitățile de intervenție stabilite la nivel de unitate (ISU), IUJ, IPJ etc./județ

Nota 2: Începând de la Gruparea Mobilă de Jandarmi până la Localitatea A (exclusiv) se va completa doar BRAVO

Nota 3: Legendă riscuri

- 1. Furtuni și viscol;
- 2. Inundații;
- 3. Căderi masive de zăpadă;
- 4. Tornade;
- 5. Secetă;
- 6. Temperaturi extreme;
- 7. Incendii de pădure;
- 8. Avalanșe;

- 9. Alunecări de teren;
- 10. Cutremure de pământ;
- 11. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie,
- 12. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități
- 13. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități
- 14. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități
- 15. Poluare de apă;
- 16. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări;

- 17. Eșecul utilităților publice;
- 18. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos;
- 19. Muniție neexplodată sau nedeactivată rămasă din timpul conflictelor militare;
- 20. Epidemii;
- 21. Epizootii/zoonoze;
- 22. Risc radiologic - indus de radiații ionizante;
- 23. Incendii.