

DASP 13755/ 27.12.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 5342 / 1435291 / 1512 .2016

C Ă T R E,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public
intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Spre știință:

- **DI Stuparu Andei-** str. Câmpia Libertății nr 33, bloc 21, sc 3, ap 106, sector 3

Referitor la cererea d-lui Stuparu Andrei, înregistrată la P.M.B cu nr. 1435291/07.07.2016 și la Direcția de Mediu cu nr. 5342/08.07.2016, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui înclinat, situat în spațiul verde față, scările 3-4, aferent *blocului 21 din str. Câmpia Libertății nr 33, sector 3*, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.07.2016, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø=40cm, h=12-13m, *dreapta scara 3*, la cca 0,5m de bloc, înclinat spre carosabil- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu echilibrarea sa, pentru ușurarea masei vegetative

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public, tel. 0759 990 305, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar


aplicându-se sancțiuni conform art. -6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex

**Director Executiv
Oana GRIGORE**



Întocmit: inspector Mihaela Bararu

Red: M.B./ 3 ex/ 05.12.2016

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 5.12.2016