



DADP 6146 / 27.06.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUÇUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 2357 / 1512873/ 22.06.2017

CĂTRE,

Primăria Sectorului 3

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Administrarea Domeniului Public

intr. Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la adresa d-vs nr. 41136/18.05.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1512873/22.05.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 2357/23.05.2017, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în locațiile din tabelul anexat, vă comunicăm că la verificările efectuate pe teren, în perioada 26.05-07.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Aleea Textiliștilor nr 1, bloc MY1- în spațiul pentru câini :

- 1 ex Morus sp (dud) Ø=10-15cm, h=9-10m, înclinat- reducerea cu 2-3m a înălțimii, pentru ușurarea masei vegetative și echilibrare pom

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și menținerea alveolei (unde este cazul) :

Aleea Bucovina nr. 4- alveolă lângă spațiul pentru câini și pistă de biciclete :

- 1 ex Aesculus sp (castan) Ø=50-55cm, h=13-14m, cu scorbură deschisă și profundă, lungă de cca 2-3m la baza trunchiului, cu cilindrul central putred/lipsă- prezintă pericol de frângere și prăbușire

Intr. Horbotei :

- 1 ex Cerasus avium (cireș) Ø=30cm, h=8-9m, **bloc M2/ nr. 3- față bloc, dreapta scara - uscat 100%**
- 1 ex Prunus sp (corcoduș) Ø=25cm, h=3m, *spate bloc, dreapta scara A*, cu trunchi afectat de scorbură, răni și ciuperci saprofite- uscat cca 80%
- 1 ex Robinia sp (salcâm) Ø=10-12cm, h=9m, **bloc 4T/ nr. 6, lateral dreapta bloc- uscat 100%**
- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø=40cm, h=12-13m, **bloc M1/ nr. 1, față bloc, dreapta scara 3- uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija d-vs în calitate de administrator legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :



- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Aneșa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna-primăvara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora;
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 10 arbori tineri** (cu diametrul de min. 7cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiile verzi aferente blocurilor respective sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, aparținând speciilor tradiționale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arțar, salcâm, mesteacăn, stejar, carpen), în toamna anului 2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

De asemenea, potrivit prevederilor **HCGMB nr. 114/2011** privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, aveți obligația acoperirii (amenajării) suprafeței alveolei cu material dendrologic.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Pentru celelalte poziții din tabel, **menționăm următoarele :**

- *intr. Bădeni nr. 7, bloc M61, spate bloc, stânga scara 6-* s-au identificat 2 ex Acer platanoides (arțar) Ø=35cm, h=7-10m, care nu sunt uscați și au fost recent toaletați, astfel încât, la această dată, nu prezintă elemente generatoare de pericol. Întrucât arborii prezintă semne de început de declin biologic, vor rămâne în atenția d-vs, urmând ca la modificarea stării lor de sănătate în sensul necesității defrișării, să reveniți cu solicitare în acest sens ;
- *aleea Barajul Rovinari nr. 1A, bloc M7A, spate bloc, stânga scară-* s-a identificat 1 ex Ulmus sp (ulm) Ø=35-40cm, h=12-13m, uscat 100%, aprobat spre defrișare cu **avizul nr. 1439/2017.**

Toaletare – 1 ex

Defrișare- 5 ex, din care 4 ex uscate 80-100%



Șef Serviciu Avize și Acorduri
Insp. Cristina ENACHE

Cristina Enache

Întocmit: inspector Mihaela Bararu

M. Bararu

Red: M.B.// 2 ex/ 08.06.2017

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

[http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ppt](http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia%20mediu/avize%20arbori%20in%20consultare/avize%20arbori%20in%20consultare.ppt)
ho, pe data de 16.06.2017

