



Nr 100883/04.06.2018
FACTURA Dir. Ec. Nr. 1576/13.06.2018
 Numar: SDP 201802383
 Data: 31/05/2018
 Data scadenta: 30/06/2018
 Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL
 Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994
 CIF: RO 6708759
 Capital social: 2.000.000 RON
 Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu
 Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 /
 021.461.0063
 Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI,
 CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCURESTI
 Nr.Reg.Com.: .
 CIF/CNP: RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3
 Judetul: ROMANIA
 Banca:
 Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,436.05	1,436.05		272.85

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **ADMINISTRATIV**
 Cuactiuni: legabilitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
 Scopul: a asigura eficienta verificării privind recepționarea bunurilor /
 evaluarea muncii/prețurilor serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Nume: _____ Semnatură: _____
 Data: _____

61-20.01.09-537,29
 61-20.01.06-1171,61

- DACIA LOGAN Asigurator: ; Nr. dosar dauna: Masina: Intocmit:		PLATA : OP	
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	1,436.05 RON
			272.85 RON
		Semnatura	Total factura
			1,708.90 RON





Nr 100862 / 04.06.2018

FACTURA

Dir. Ec. Nr. 1577 / 13.06.2018

Numar: SDP 201802350

Data: 29/05/2018

Data scadenta: 28/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com : J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta : BUCURESTI, Str. Turmu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	879.28	879.28		167.06

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
 Conțin legea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declarați că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 executiilor lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Cap. Serv. Contract nr.
 Nr.
 Data:

61-20.01.09-70,80
 61-20.01.06-975,54

- DACIA LOGAN		Asigurator: ; Nr. dosar dauna:	
Masina: [redacted]		PLATA : OP	
Intocmit: [redacted]			
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	879.28 RON
[redacted]	[redacted]	[redacted]	167.06 RON
[redacted]	[redacted]	Total factura	1,046.34 RON





FACTURA

Nr 100860/04.06.2018
Dir. de CDR, 1578/13.06.2018

Numar: SDP 201802348
Data: 29/05/2018
Data scadenta: 28/06/2018
Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL
Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994
CIF: RO 6708759
Capital social: 2.000.000 RON
Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063
Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr.Reg.Com.: .
CIF/CNP: RO4420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3
Judetul: ROMANIA
Banca:
Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	3,366.64	3,366.64		639.66

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
Confera legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților / facturilor și asigură efectuarea verificării privind recepționarea bunurilor / serviciilor în vederea plății conform contractelor încheiate cu Partenerii Comerciali.
Data / articol / nr. factură
Semnatura

61-20.01.09-945,46
61-20.01.06-306024

- VW TRANSPORTER

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

PLATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Total

3,366.64 RON

639.66 RON

Nr.

Act

Elib

Nr.

Semnatura

Total

Total factura

4,006.30 RON





FACTURA

Nr 100955/04.06.2018
Dir. Sc. Nr. 1579/13.06.2018

Numar: SDP 201802345

Data: 29/05/2018

Data scadenta: 28/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	437.91	437.91		83.20

BUG DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
Conditii egale, regularitate si oportunitate efectuam platilor
Incheierea cu toti stadiile verificari privind receptionarea bunurilor /
serviciilor si incalzirea serviciilor conform instructiilor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Calea Dudesti, nr. 191
Bucuresti

61-20.01.09 - 187,43
61-20.01.06 - 333,68

- DACIA LOGAN

Asigurator: , Nr. dosar dauna:

Masina

Intocm

PLATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Num

Act id

Elib.

Nr. m

Semi

Total

437.91 RON

83.20 RON

Total factura

521.11 RON





Nr 100847/09.06.2018

FACTURA

Dir. Ec. Clr. 1580/13.06.2018

Numar: SDP 201802325

Data: 28/05/2018

Data scadenta: 27/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax. 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3


Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,507.35	1,507.35		286.40



61-20.01.09-449,82
61-20.01.06-1343,92

- DACIA LOGAN

Asigurator ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

ATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Total

1,507.35 RON

286.40 RON

CONCEST

Numel

Act ide

Elib.

Nr. mij

Semne

Total factura

1,793.74 RON





FACTURA

Nr 100 809/04.06.2018
Dir. Ec. C.Nr 1581/13.06.2018


Numar: SDP 201802319
Data: 28/05/2018
Data scadenta: 27/06/2018
Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL
Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994
CIF: RO 6708759
Capital social: 2.000.000 RON
Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063
Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr.Reg.Com.: .
CIF/CNP: RO4420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3
Judetul: ROMANIA
Banca:
Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	69.78	69.78		13.26



61-20.01.09-7080
61-20.01.06-1224

- DACIA DUSTER Asigurator: , Nr. dosar dauna: Masina: [redacted] Intocmit: [redacted]				ATA : OP			
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total		13.26 RON	
[redacted]		[redacted]		69.78 RON		Total factura 83.04 RON	





nr. 100813 / 04.06.2018

FACTURA

Dir. Ec. Nr. 1582/13.06.2018

Numar: SDP 201802324

Data: 28/05/2018

Data scadenta: 27/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	390.23	390.23		74.14

BON DE PLATA: **ADMINISTRATIA**
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Contina legelelor, regulilelor si oportunitatea efectuarii platilor
 Datele au fost efectuate verificarea privind receptionarea marurilor /
 incalzirea marurilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Pacheia Sectorului 3
 Serviciul / Serviciul bugetar
 Numar
 Data

51 - 20.01.09 - 87,47
 61 - 20.01.08 - 376,91

- DACIA DUSTER

Asigurator ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

LATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	390.23 RON	74.14 RON
	Numar	Semnatura	Total factura	464.38 RON
	Act ide			
	Elib.			
	Nr. mij			
	Semna			

Nr 100 850/04.06.2018



FACTURA

Dir. Ec. Clr. 1583/13.06.2018

Numar: SDP 201802329

Data: 28/05/2018

Data scadenta: 27/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	2,282.44	2,282.44		433.66

SUM DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Conform legaturii, regulii bugete si oportunitatea efectuării plăților.
 Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 executarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Pomana Sectorului 3
 Căruț / Zăbala / Bredar
 [Redacted] [Redacted]
 [Redacted] [Redacted]
 [Redacted] [Redacted]

61-20.01.09 - 558,11
 61-20.01.06 - 2157,99

- VW TRANSPORTER

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

A : OP

Semnatura si stamila furnizorului	Date privind expeditia	Total	2,282.44 RON	433.66 RON
	Numele	Total factura		2,716.10 RON
	Act idet			
	Elib.			
	Nr. mijl			
	Semna			

Nr 100798/04.06.2018



FACTURA Dir. Ec. Nr. 1584/13.06.2018

Numar: SDP 201802282

Data: 25/05/2018

Data scadenta: 24/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191,SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform de viz reparatie	-	1	311.75	311.75		59.23

BUN DE PLATA: ADMINISTRATIVA
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executarea lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Firmata Sectorului 3
 Cuprins / articol bugetar
 Num: _____ Semnatura: _____
 Data: _____

61-20.01.09-140,61
61-20.01.06-229,37

- DACIA LOGAN
 Asigurator: ; Nr. dosar dauna:
 Masina: _____
 Intocmit de: _____ DATA: OP
 Semnatura si stampila Date privind expeditia Total 311.75 RON 59.23 RON
 furnizorului _____
 _____ Semnatura Total factura 370.98 RON

Nr 100 796 / 04.06.2018



FACTURA

Dir. Sc. Nr. 1585/13.06.2018

Numar: SDP 201802249

Data: 23/05/2018

Data scadenta: 22/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	3,472.83	3,472.83		659.84

BUN DE PLATA: ADMINISTRATIVA

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților. După ce au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / executarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primaria Sectorului 3

Copie / Actul de Lucrator

Numar

Data

Semnatura

51 - 20.01.09 - 774,69
61 - 20.01.06 - 3357,93

- RENAULT KANGOO

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

ATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele

Act ider

Elib.

Nr. mijl

Semnata

Total

3,472.83 RON

659.84 RON

Semnatura

Total factura

4,132.67 RON

nr 94291 / 22.05.2018



FACTURA Lit. Ec. Nr. 1586/13.06.2018

Numar: SDP 201802168

Data: 18/05/2018

Data scadenta: 17/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: -

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	645.11	645.11		122.57

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL: **ADMINISTRATIVA**
 Confirm legatatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/presterca serviciilor conform contractelor inchisate cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / Articol bugetar
 Num
 Data Semnatura

61-20.01.09 - 83,30
 61-20.01.06 - 684,38

- DACIA LOGAN

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina

Info

ATA : OP

semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
 Numele delegat COMANESCU DAN
 Act identitate RT, nr. 727614
 Elib.
 Nr. mijloc transport B-36-VUA
 Semnaturile.....

Total 645.11 RON
 Total factura 767.68 RON

Nr 94395/22.05.2018

Dir. Ec. nr. 1587/13.06.2018



FACTURA

Numar: SDP 201801982

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: BUCURESTI, Str. Tumu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:



Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,920.53	1,920.53		364.90

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul articol bugetar

Num
 Data

Semnatura

61-20.01.09-741,34
 61-20.01.06-1544,06

- DACIA LOGAN

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

ATA : OP

1,920.53 RON

364.90 RON

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind executia

Numel

Act ide

Elib.

Nr. mij

Semna

Semnatura

Total factura

2,285.43 RON



nr 94400/22.05.2018



FACTURA Dir. Ec. nr. 1588/13.06.2018

Numar: SDP 201801975

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Tumu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021 461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	877.44	877.44		166.71

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bunilor
 Num. _____
 Data _____ Semnatura _____

61-20.01.09-70,80
 61-20.01.06-973,35

- DACIA LOGAN
 Asigurator: ; Nr. dosar dauna:
 Masina: _____
 Intocmit _____

TA : OP

Semnatura si stampila furnizor	Date privind expeditia	Total	877.44 RON	166.71 RON
		Total factura		1,044.15 RON



MR 94403 / 22.05.2018

FACTURA Dir. Ec nr. 1589 / 13.06.2018



Numar: SDP 201801974

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	877.44	877.44		166.71

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platii.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptiunea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capatul / articolul bugetar
 Num
 Data

61 - 20.01.08 - 70,80
 61 - 20.01.06 - 973,35

- DACIA LOGAN

Asigurator: Nr. dosar dauna:

Masina

Intocmit

PLATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Num

Act ide

Ellb.

Nr. m

Semn

Total

877.44 RON

166.71 RON

Total factura

1,044.15 RON

nr 94411 / 22.05.2018



FACTURA

Dir. Ec. Nr. 1590/13.06.2018

Numar: SDP 201801973

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turmu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	879,29	879,29		167,07

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Cantitat / articol bugetar
 Nu
 Da
 Semnatura
 Data

61 - 20.01.09 - 70,81
 61 - 20.01.06 - 975,95

- DACIA LOGAN
 Asigurator: ; Nr. dosar dauna:
 Masina:
 Intocmit: DATA : OP

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele c Act identi Elib. Nr. mijloc Semnatu	Total	879,29 RON	167,07 RON
		Semnatura	Total factura	1,046,36 RON

Nr 94413 / 22.05.2018



FACTURA Dir. Ec. civ. 1591/13 06.2018

Numar: SDP 201801972

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.:

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	217.67	217.67		41.36

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **ADMINISTRATIA**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind retentivarea bunurilor /
 executia lucrariilor; presiarrea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital
 Num
 Data
 Semnatur

51-200109-7081
 61-20.01.06-188,22

- DACIA LOGAN

Asigurator ; Nr. dosar dauna:

Masina

Intocmi

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele

Act iden

Titlu

Nr. mijloc

Semnatura

Total

TA : OP

217.67 RON

41.36 RON

Total factura

259.03 RON

Nr 94417/22.05.2018



FACTURA Dir. Ec. UR, 1592/13.06.2018

Numar: SDP 201801971

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Tumu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.:

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	877.44	877.44		166.71

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
 Confirm legitetate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor, prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul / articol bugetar
 Num
 Data

61 - 20.01.09 - 7080
 61 - 20.01.06 - 973,35

- DACIA LOGAN

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina:

Intocmit

Semnatura si stampila

Date privind expeditia

Total

ATA : OP

877.44 RON

166.71 RON

Total factura

1,044.15 RON



Nr 9420/22.05.2018



FACTURA Dir. Ec. Nr. 1593/13.06.2018

Numar: SDP 201801970

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191,SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,463.89	1,463.89		278.14

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **ADMINISTRATIV**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitan
 Num
 Data
 Semnatura

61-20.01.09 - 70,81
 61-20.01.08 - 167,22

- VW TRANSPORTER

Asigurator ; Nr. dosar dauna:

Masina

Intocmi

ATA : OP

Semnatura si stampila

Date privind expeditia

Total

1,463.89 RON

278.14 RON

Num

Act

Elib.

Nr. r

Sem

Total factura

1,742.03 RON



Nr 9423/22.05.2018



FACTURA Dir. Ec. Nr. 1594/13.06.2018

Numar: SDP 201801969
 Data: 07/05/2018
 Data scadenta: 06/06/2018
 Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994
 CIF: RO 6708759
 Capital social: 2.000.000 RON
 Adresa de Corespondenta: BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063
 Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.:
 CIF/CNP: RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3
 Judetul: ROMANIA
 Banca:
 Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,463.89	1,463.89		278.14

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Cantitat / articole bunurilor
 Num
 Data
 Semnatura

61-20.01.09-70,81
 61-20.01.06-1671,22

- VW TRANSPORTER

Asigurator: ; Nr. dosar dauna:

Masina

Intocmit

Semnatura si stampila furnizor

Date privind expeditia

Num

Act id

Elib.

Nr. m

Semn

Total

1,463.89 RON

278.14 RON

Total factura

1,742.03 RON

Nr 94308/22.05.2018



FACTURA Dir. Ec Nr. 1595/13.06.2018

Numar: SDP 201801966

Data: 07/05/2018

Data scadenta: 06/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	4,835.89	4,835.89		918.82

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Consemnez legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Num. [redacted]
 Data [redacted] Semnatura [redacted]

61-20.01.08-874,65
 61-20.01.06-4.880,05

- DACIA LOGAN
 Asigurator ; Nr. dosar dauna:
 Masina [redacted]
 Intocmit [redacted] TA : OP

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	4,835.89 RON	918.82 RON
[redacted]	Numel [redacted] Act ide [redacted] Elib. [redacted] Nr. mij [redacted] Semna [redacted]	Semnatura	Total factura	5,754.70 RON

Nr. 94430 / 22.05.2018

FACTURA Dir. Ec. Nr. 1596/13.06.2018



Numar: SDP 201802045

Data: 10/05/2018

Data scadenta: 09/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	ADBLUE10 - AD BLUE 10 L	BUC	1.00	42.46	42.46	19%	8.07

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
 Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital (restul brut)
 Num [redacted] Semnatura [redacted]
 Data [redacted]

60.-20.01.06-50,53

Asigurator: Nr. dosar dauna:

Masina: S
Intocmit de:

ATA: OP

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegat Act identitate, nr. Elib. Nr. mijloc transport Semnaturile.....	Total	42.46 RON	8.07 RON
		Semnatura	Total factura	50.53 RON



FACTURA

nr. 94307 / 22.05.2018
 dir. ec. civ. 1594 / 13.06.2018

Numar: SDP 201802072

Data: 11/05/2018

Data scadenta: 10/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	3,734.79	3,734.79		709.61

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Num. [redacted] Semnatura [redacted]
 Data [redacted]

61-20.01.09-810,49
 61-20.01.06-3573,91

- DACIA LOGAN		Asigurator: ; Nr. dosar dauna:	
Masina [redacted]		TA : OP	
Intocmit [redacted]			
Semnatura si stampila furnizorului CITROËN	Date privind expeditia	Total	3,734.79 RON
	Num. [redacted]		709.61 RON
	Act id [redacted]	Total factura	4,444.40 RON
	Elib. [redacted]		
	Nr. m [redacted]		
	Sem [redacted]		



FACTURA

Mr 94300/22.05.2018
 Dir. Ec. Nr. 1598/13.06.2018

Numar: SDP 201802070
 Data: 11/05/2018
 Data scadenta: 10/06/2018
 Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL
 Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994
 CIF: RO 6708759
 Capital social: 2.000.000 RON
 Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Tumu
 Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 /
 021.461.0063
 Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI,
 CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCURESTI
 Nr.Reg.Com.: .
 CIF/CNP: RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191,SECTOR 3
 Judetul: ROMANIA
 Banca:
 Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	273.02	273.02		51.87

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **ADMINISTRATIA**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prostarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / arical bugetar
 Nume _____ Semnatur _____
 Data _____

61-20.01.09-79,14
 61-20.01.06-24575

- DACIA LOGAN

Asigurator : Nr. dosar dauna:

Masur _____

Intocm _____

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Total

273.02 RON

51.87 RON

Nume _____

Act id _____

Elib. _____

Nr. mi _____

Semn _____

Total factura

324.89 RON





Nr 94296/22.05.2018

FACTURA Dir. Ec. Nr. 1599/13.06.2018

Numar: SDP 201802128

Data: 15/05/2018

Data scadenta: 14/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: , BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Contravaloare conform deviz reparatie	-	1	1,409.83	1,409.83		267.87

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / serviciilor / prestari / serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Căpitan / ...
 Nr. ...

61-20.01.09-458,15
 61-20.01.06-1219,55

- DACIA LOGAN			
Asigurator : Nr. dosar dauna: [redacted]			
Masina [redacted]			
Intocmit de [redacted] SA : OP			
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	1,409.83 RON
[redacted]	[redacted]	Total factura	267.87 RON
[redacted]	[redacted]		1,677.70 RON



94426/22.05.2018

FACTURA Dir. Ec. Nr. 1600/13.06.2018

Numar: SDP 201802151

Data: 17/05/2018

Data scadenta: 16/06/2018

Curs EUR/RON: 1

Furnizor: S.D. PRESTIGE IMPEX 97 SRL

Nr.Reg.Com.: J40/25684/1994

CIF: RO 6708759

Capital social: 2.000.000 RON

Adresa de Corespondenta: BUCURESTI, Str. Turnu Magurele, NR. 66, Tel/Fax: 021.461.01.66 / 021.461.0063

Punct de lucru: TURNU MAGURELE NR. 66, Bucuresti, BUCURESTI, CIF RO 6708759

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.Reg.Com.: .

CIF/CNP: RO4420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191, SECTOR 3

Judetul: ROMANIA

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	ITP	BUC	1,00	65,00	65,00	19%	12,35

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Numar [redacted]
 Data [redacted] A. Semnatura [redacted]

67-20.01.09-77,35

- renault kangoo

Asigurator: Nr. dosar dauna:

Masina

Intocmit

TA: OP

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	65.00 RON	12.35 RON
	Numele	Semnatura de primire	Total factura	77.35 RON
	Act iden			
	Elib.			
	Nr. mijl			
	Semna			

