

N. 3019/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Banc: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Banc: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Banc: [redacted]  
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059404</b>
Data Fact.:	03/09/2018 12:30
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047622</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[redacted]
Tel./Fax.:	[redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/08/2018		B323PLS	DACIA	L8M	30/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1858.95**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047622**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059404**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059404**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047622** si facturii fiscale nr. **NES059404** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editla 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
61-2001091

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>03/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari Intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila Furnizorului Date privind intocirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>30/08/2018 12:30 PM</b>	Semnatura de primire [redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 1,858.95</b> <b>TVA 353.20</b>	<b>TOTAL de plata 2,212.15</b>

Nr. 3018/06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059405</b>
Data Fact.:	03/09/2018 12:32
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047631</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/08/2018		B314PLS	DACIA	L8M	30/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2885.74**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047631**

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059405**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simerIng planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059405**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinul de reparatie nr. **OR : 110047631** si facturile fiscale nr. **NES059405** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
61-2001091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 03/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si numarul de telefon:	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura si enturii pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>2,885.74</b>
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 30/08/2018 5 Acu 8 12:32 PM		<b>TVA</b>	<b>548.29</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>3,434.03</b>



Nr. 3020/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercei, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax.:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059407**

Data Fact.: 03/09/2018 13:36

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047678**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: **19%**

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/09/2018			Alta Marca	ALTE	03/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 160**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047678**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059407**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059407**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047678** si facturii fiscale nr. **NES059407** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

PS3- 51-20.01.09 - 107,10  
PL - 61-20.01.09 - 47,60  
BGA5PC - 68-20.01.09 - 35,40.

Administrativ

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>03/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 160.00</b>
Date privind inlocuirea facturii	Delega	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TVA 30.40</b>
	CNP.			
	Buletin			
	Seria:			
	Mijloc			
	Nr. Inr			
	Exped			
	La dat			
				<b>TOTAL de plata 190.40</b>

Nr. 3016/06-09.2018

~~TRACTARI AUTO~~  
0747.33.83.88

# FACTURA

Furnizorul:  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax:: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei  
Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES251480</b>
Data Fact.: 31/08/2018 13:57
Asigurator:
Nr. O.R. : <b>PR052244</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b>
<b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel. /Fax. : [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		31/08/2018	0	B85ZYB						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001		or	1.00		70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>								<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. NES251480  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:  
placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei  
Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.  
Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251480  
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR052244 si facturii fiscale nr. NES251480 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 30/09/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire [REDACTED] S pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>  <b>TOTAL de plata 83.30</b>



Nr. 3015/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES115575**

Data Fact.: 31/08/2018 17:41

Asigurator:

Nr. O.R. : **170007640**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel. /Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/08/2018		B89ANL	DACIA	L8A	25/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 848.74**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 17007640 Nr.Dosar : 20180231114-R**  
Conform contract Nr. **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES115575**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES0115575**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 170007640** si facturii fiscale nr. **NES115575** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
[REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>30/09/2018</b>		Termen de plata: <b>30 zile</b>		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii [REDACTED] responsabil:	Date privind expeditia Del CN Bul Ser Mijl Nr. Exp La		Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe adresa insotire a marcilor ca primite turii		<b>TOTAL (fara TVA) 848.74</b>		
					<b>TVA 161.26</b>		
					<b>TOTAL de plata 1,010.00</b>		

Nr. 3014 / 06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES059356		
Data Fact.:	31/08/2018 11:29		
Asigurator:	Nr. O.R. : 110047614		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:	R04420465		
CUI/CNP:	R04420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:			
Contul:			
Tel. Mobil:	0744.499.033-dan	0744.499.033-dan	
Tel./Fax.:		0743.138.454-Radu	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/08/2018		B69DPC	DACIA	LSO	29/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 665.18**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047614**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059356**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059356**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047614** si facturii fiscale nr. **NES059356** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
68-20.01.09

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/09/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii		Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:		Semnatura de primire [REDACTED] pe avizul de insusire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL (fara TVA) <b>665.18</b> TVA <b>126.38</b>	
[REDACTED]		Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 29/08/2018 11:29 AM				TOTAL de plata <b>791.56</b>	



Nr. 3013/06-09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059362
Data Fact.:	31/08/2018 13:30
Asigurator:	
Nr. O.R.:	120012657
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/08/2018		B19YTI	Alta Marca	ALTE	28/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2387.44**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012657**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059362**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059362**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012657** si facturii fiscale nr. **NES059362** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
61-2001091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/09/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:		Semnatura de primire [REDACTED] S pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL (fara TVA) 2,387.44</b> <b>TVA 453.61</b> <b>TOTAL de plata 2,841.05</b>	
Num [REDACTED] nst [REDACTED] B/C [REDACTED] CNP [REDACTED]		Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 28/08/2018 5 Acu 18 1:30 PM					

Nr. 3012/06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Banca: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059313**

Data Fact.: 29/08/2018 10:39

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047338**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [redacted]

Tel./Fax.: [redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/08/2018		B301WPL	DACIA	-ISM	07/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1395.26**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047338**

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059313**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Piacute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059313**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047338** si facturii fiscale nr. **NES059313** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
61-200109  
[redacted]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/09/2018</b>		Termen de plata: <b>30 zile</b>		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,395.26</b>				
Date privind intocmirea facturii	Delegat	[redacted]	<b>TVA 265.10</b>				
Nu	CNP	[redacted]					
T	Bulet	[redacted]					
Bi	Seria	[redacted]					
Cl	Mijloc	[redacted]					
	Nr. In	[redacted]					
	Expe	[redacted]					
	La da	[redacted]					
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,660.36</b>				



Nr. 3011/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059314</b>
Data Fact.:	29/08/2018 10:45
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047358</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/08/2018		B302WPL	DACIA	-SM	08/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 83.14**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047358**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059314**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru plesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059314**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047358** si facturii fiscale nr. **NES059314** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
61-2001/091  
[REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/09/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat CNP. Bulet Seria Mijloc Nr. In Expe La da	Semnatura de primire [REDACTED]	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>83.14</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>TVA</b>	<b>15.80</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<b>TOTAL de plata</b>	<b>98.94</b>

N. 3010/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059321**

Data Fact.: 29/08/2018 14:08

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047602**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/08/2018		B319PLS	DACIA	L8M	28/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1290.85**
**Numar dosar: Deviz Reparatii Nr. 110047602**
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**
**Cretificat de Garantie nr.NES059321**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simerling planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059321**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047602** si facturii fiscale nr. **NES059321** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 61-20.01.091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/09/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>1,290.85</b>
Date privind integritatea facturii	Delegat:	[REDACTED]	<b>TVA</b>	<b>245.26</b>
Num [REDACTED]	CNP. :	[REDACTED]		
nt [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	[REDACTED]		
BI/C [REDACTED]	Seria: Nr.	[REDACTED]		
CNP [REDACTED]	Mijlocul de transport:	[REDACTED]		
	Nr. Inmat.:	[REDACTED]		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	[REDACTED]		
	La data de: 28/08/2018 2 Acu 18 2:08 PM	[REDACTED]	<b>TOTAL de plata</b>	<b>1,536.11</b>
		[REDACTED]		



Nr. 3017/0609.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES059367
Data Fact.:	31/08/2018 15:15
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047642
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/08/2018		B85ZYB	Alta Marca	ALTE	31/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 134.04**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047642**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059367**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,Ilchide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059367**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul In Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047642** si facturii fiscale nr. **NES059367** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
51.20.01.08-NIT

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	30/09/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila Furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 134.04			
Date privind intocmirea facturii	Del. [REDACTED]	[REDACTED]	TVA 25.47			
Nr. [REDACTED]	CN [REDACTED]	[REDACTED]	TOTAL de plata 159.51			
Buc. [REDACTED]	Bul. [REDACTED]	[REDACTED]				
C [REDACTED]	Ser. [REDACTED]	[REDACTED]				
	Mijl. [REDACTED]	[REDACTED]				
	Nr. [REDACTED]	[REDACTED]				
	Exp. [REDACTED]	[REDACTED]				
	La data de: 31/08/2018 15:15 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii				

Nr. 3009/06-09-2018



RENAULT

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES704647
Data Fact.:	28/08/2018 12:32
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004228
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	4420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/08/2018		B67PKS	RENAULT=W0		31/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 505.93**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004228**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES704647**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704647**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004228** si facturii fiscale nr. **NES704647** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

51-20.01.091

[REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind activitatea facturii	Date privind expeditia Delegat: [REDACTED] CNP. : [REDACTED] Buletinul: [REDACTED] Seria: [REDACTED] Mijlocul: [REDACTED] Nr. Inmatriculare: [REDACTED] Expedierii: [REDACTED] La data: [REDACTED] :32 PM	Semnatura de primire [REDACTED] pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 505.93</b> <b>TVA 96.13</b> <b>TOTAL de plata 602.06</b>



14. 3008/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES704646**  
Data Fact.: 28/08/2018 12:18  
Asigurator:  
Nr. O.R. : **10004229**  
Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **4420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [REDACTED]  
Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/08/2018		B67PKR	DACIA	-ISM	31/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 984.92**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004229**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES704646**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Piactute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES0704646**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004229** si facturile fiscale nr. **NES704646** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
51-20-01-08-1

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>	Termen de plata: <b>30</b> zile	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>984.92</b>
Date privind inlocuirea facturii	Delega [REDACTED]	[REDACTED]	<b>TVA</b>	<b>187.13</b>
Nr [REDACTED]	CNP. : [REDACTED]	[REDACTED]		
Th [REDACTED]	Buletin [REDACTED]	[REDACTED]		
Bi/C [REDACTED]	Seria: [REDACTED]	[REDACTED]		
CN [REDACTED]	Mijloc [REDACTED]	[REDACTED]		
	Nr. Inm [REDACTED]	[REDACTED]		
	Expedi [REDACTED]	[REDACTED]		
	La data [REDACTED] 18 PM	[REDACTED]	<b>TOTAL de plata</b>	<b>1,172.05</b>

Nr. 3007/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059297
Data Fact.:	28/08/2018 13:16
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047235
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	4420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/07/2018		B40CCA	DACIA	-ISM	30/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1421.51**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047235**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059297**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059297**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047235** si facturii fiscale nr. **NES059297** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
51-20.01.09

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 27/09/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii Nu n Bi Ch	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 30/07/2018 1 Acu18 1:16 PM	Semnatura de primire [REDACTED] pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 1,421.51</b> <b>TVA 270.09</b> <b>TOTAL de plata 1,691.60</b>



Nr. 3006/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059289**  
Data Fact.: 28/08/2018 12:27  
Asigurator:  
Nr. O.R. : **110047268**  
Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **4420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [REDACTED]  
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/08/2018		B300AOP	DACIA	L8A	01/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 777.31**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047268**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059289**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu plesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru ueluri,lichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059289**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047268** si facturile fiscale nr. **NES059289** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
68-11-01-09

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>		Termen de plata: <b>30 zile</b>		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 777.31</b>	
Date privind inlocuirea facturii		Deleg [REDACTED]		[REDACTED]		<b>TVA 147.69</b>	
Nume si prenume responsabil:		CNP. [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Buletin [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Seria: [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Mijloc [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Nr. In [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Exped [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		La da [REDACTED] PM		[REDACTED]		<b>TOTAL de plata 925.00</b>	
				pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii			

Nr. 3005/06-09-2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercei, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Banca: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Banca: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Banca: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059301</b>
Data Fact.:	28/08/2018 14:15
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>120012632</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client:	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert.:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/08/2018		B17PDC	Alta Marca	ALTE	23/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1881.55**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012632** Conform contract **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059301**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat Inlocuire de plese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru ueluri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059301**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012632** si facturii fiscale nr. **NES059301** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
68-20.01.09

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 23/08/2018 14:15 PM	Semnatura de primire [REDACTED] S. [REDACTED] lui pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 1,881.55</b> <b>TVA 357.49</b> <b>TOTAL de plata 2,239.04</b>



H. 3004/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: 021-460.82.57

Fax:: 021-460.82.77

Banca: B.C.R. - Suc. Berceni

IBAN: RO26 RNCB 0064 0049 2303 0001

Banca: B.R.D. - Suc Berceni

IBAN: RO72 BRDE 441S V149 8470 4410

Banca: TREZORERIA MUN BUCURESTI

IBAN: RO83TREZ7005069XXX003715

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059282**

Data Fact.: 28/08/2018 10:56

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047543**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/08/2018		B36VUA	DACIA	LS1	23/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 4553.9**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047543**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059282**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,  
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantile.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059282**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr:80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie medlului ,ca **PRESATIA**

efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047543** si facturii fiscale nr. **NES059282** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce Impact negativ asupra medlului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
06.09.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>4,553.90</b>
Date privind intocmirea facturii	Delega		<b>TVA</b>	<b>865.24</b>
Nr.	CNP.		<b>TOTAL de plata</b>	<b>5,419.14</b>
r	Buletin			
B	Seria:			
C	Mijlocu			
	Nr. Inr			
	Exped			
	La data			

Nr. 3003/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:  
Fax:  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059283**

Data Fact.: 28/08/2018 11:14

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047584**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		27/08/2018		B47NHY	DACIA	LS0	27/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 327.08**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047584**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059283**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059283**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047584** si facturii fiscale nr. **NES059283** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
28-08-2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia		Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>327.08</b>
Date privind intocmirea facturii	Dele			<b>TVA</b>	<b>62.15</b>
Num	CNP				
Thed	Bule				
Bi/Cf	Serie				
CNP	Mijloc				
	Nr. l				
	Expe				
	La d				
				<b>TOTAL de plata</b>	<b>389.23</b>



Nr. 3002/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059284**

Data Fact.: 28/08/2018 11:19

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047514**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		21/08/2018		B302PLS	DACIA	L8M	21/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1815.87**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047514**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059284**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059284**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului  
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002  
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**  
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047514** si facturii fiscale nr. **NES059284** la care se refera aceasta declaratie  
 ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu  
 manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**  
**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

61-20.00.091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Dele CNP Bule Serie Mijlo Nr. In Expe La d	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA)</b> <b>TVA</b>	<b>1,815.87</b> <b>345.02</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>2,160.89</b>

Nr. 3001/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059288**

Data Fact.: 28/08/2018 12:22

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047594**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/08/2018		B320PLS	DACIA	L8M	28/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 802.95**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047594**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059288**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059288**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind reglmlu de produsele si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047594** si facturii fiscale nr. **NES059288** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
- 06.09.2018

Conditii de plata:	<b>ORU RASPUNDERE</b>	Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>802.95</b>
Date privind intocmirea facturii	Delegat		<b>TVA</b>	<b>152.56</b>
Numar	CNP:		<b>TOTAL de plata</b>	<b>955.51</b>
Inst	Buletin			
B/C	ROMANIA			
CNP	Seria:			
	Mijlocu			
	Nr. Inm			
	Expedi			
	La data de: <b>28/08/2018 12:22 PM</b>			



Nr. 3000/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Bercei, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059290</b>
Data Fact.:	28/08/2018 12:34
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047500</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		20/08/2018		B36VTS	DACIA	LS1	20/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 341.17**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047500**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059290**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,  
 -24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante,fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059290**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047500** si facturii fiscale nr. **NES059290** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 61-20.01.091

[REDACTED]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/08/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 341.17</b>			
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	[REDACTED]	<b>TVA 64.82</b>			
Nr. [REDACTED]	CNP.:	[REDACTED]				
ns. [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	[REDACTED]				
Bi/C [REDACTED]	Seria: Nr.	[REDACTED]				
CN [REDACTED]	Mijlocul de transport:	[REDACTED]				
	Nr. Inmat.:	[REDACTED]				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	[REDACTED]	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii			
	La data de: 20/08/2018 1 Acu 8 12:34 PM	[REDACTED]	<b>TOTAL de plata 405.99</b>			

Nr. 2999/06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:  
Fax:  
Banca:  
IBAN:  
Banca:  
IBAN:  
Banca:  
IBAN:  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059291		
Data Fact.:	28/08/2018 12:38		
Asigurator:			
Nr. O.R.:	110047295		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:			
CUI/CNP:	4420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:			
Contul:			
Tel. Mobil:	0744.499.033-dan	021.318.03.23	
Tel./Fax.:		0743.138.454-Radu	

Coef TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/08/2018		B36VUI	DACIA	LS1	03/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 977.67**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047295**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059291**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleluri,lichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059291**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047295** si facturii fiscale nr. **NES059291** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
60-20-08-09

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>	Termen de plata: <b>30</b> zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 977.67</b>	
Date privind inlocuirea facturii	Delegat		<b>TVA 185.76</b>	
Num. fact.	CNP.:			
Thed.	Buletin:			
Bi/Ci	Seria:			
CNP	Mijlocul:			
	Nr. Inm.			
	Expedie			
	La data			
		pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,163.43</b>	



Nr. 2998/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Bercenti, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059293</b>
Data Fact.:	28/08/2018 12:53
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047210</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/08/2018		B47TFU	DACIA	LSO	27/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1309.7**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047210**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059293**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059293**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercenti nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului  
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002  
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**  
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047210** si facturii fiscale nr. **NES059293** la care se refera aceasta declaratie ,nu  
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul  
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**  
**066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 61-2001091

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>27/09/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Data privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Dele [REDACTED] CNP [REDACTED] Bule [REDACTED] Serie [REDACTED] Mijlo [REDACTED] Nr. In [REDACTED] Expe [REDACTED]	Semnatura de primire [REDACTED] Se [REDACTED] pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL (fara TVA) 1,309.70</b> <b>TVA 248.84</b>
La data de: <b>27/07/2018 12:53 PM</b>				<b>TOTAL de plata 1,558.54</b>

Nr. 2997/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Bercei, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:  
Fax:  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059294</b>
Data Fact.:	28/08/2018 12:59
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047237</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/07/2018		B324PLS	DACIA	L8M	30/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1217.13**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047237**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059294**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,llichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059294**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047237** si facturii fiscale nr. **NES059294** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
68-20.08.091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 1,217.13</b>
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	 pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TVA 231.25</b>
Nr. [redacted]	CNP.:			<b>TOTAL de plata 1,448.38</b>
ns [redacted]	Buletinul/carte de identitate			
Bi/C [redacted]	Seria: Nr.			
CN [redacted]	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 30/07/2018 2 Acu8 12:59 PM			



Nr. 2996/06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.J.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059295**

Data Fact.: 28/08/2018 13:01

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047385**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/08/2018		B315PLS	DACIA	L8M	09/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 761.3**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047385**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059295**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Piactute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059295**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047385** si facturii fiscale nr. **NES059295** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

*Administrativ*

*61-20.08.091*

[REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>	Termen de plata: <b>zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>761.30</b>
Date privind emiterea facturii	Delega	[REDACTED]	<b>TVA</b>	<b>144.65</b>
Nume si prenume responsabil:	CNP. :	[REDACTED]		
Tel:	Buletin	[REDACTED]		
Bil:	Seria:	[REDACTED]		
CNP:	Mijlocu	[REDACTED]		
	Nr. Inm	[REDACTED]		
	Expedi	[REDACTED]		
	La data de: <b>09/08/2018 7 Ora 18 1:01 PM</b>	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata</b>	<b>905.95</b>

Nr. 2995/06-09-2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059296**

Data Fact.: 28/08/2018 13:15

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047318**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/08/2018		B47NHO	DACIA	LSO	06/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 839.58**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047318**
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**
**Cretificat de Garantie nr. NES059296**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleluri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059296**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047318** si facturii fiscale nr. **NES059296** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/09/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 839.58</b>
Date privind factura	Delega	[Redacted Signature]		<b>TVA 159.52</b>
Nume si prenume responsabil:	CNP.			<b>TOTAL de plata 999.10</b>
T	Buletin	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		
Bi	Seria:			
Ci	Mijloc			
	Nr. In			
	Expec			
	La dat			



Nr. 2994/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059298</b>
Data Fact.:	28/08/2018 13:27
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047253</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/08/2018		B313PLS	DACIA	L8M	02/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1449.27**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047253**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059298**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de plese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059298**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047253** si facturii fiscale nr. **NES059298** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
60-20.08.09/1

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>28/08/2018</b>		Termen de plata: <b>30 zile</b>		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii [REDACTED]	Date privind expeditia		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 1,449.27</b> <b>TVA 275.36</b>		
	Delegat: [REDACTED] CNP.: [REDACTED] Buletin: [REDACTED] Seria: [REDACTED] Mijlocu: [REDACTED] Nr. Inm: [REDACTED] Expedi: [REDACTED] La data: [REDACTED] PM	[REDACTED]		[REDACTED] pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata 1,724.63</b>	

Nr. 2993 / 06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES059300
Data Fact.:	28/08/2018 14:07
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047381
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/08/2018		B300WPL	DACIA	-ISM	09/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 58.16**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047381**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059300**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discursi de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lilchide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059300**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047381** si facturii fiscale nr. **NES059300** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea micii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
61-2001091

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/09/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 58.16</b>	
Date privind informarea facturii		Delegat [REDACTED]		[REDACTED]		<b>TVA 11.05</b>	
Nume si prenume responsabil:		CNP. : [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Buletin [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Seria: [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Mijlocul [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Nr. Inm [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		Expedie [REDACTED]		[REDACTED]			
[REDACTED]		La data [REDACTED] PM		[REDACTED]		<b>TOTAL de plata 69.21</b>	



Nr. 2992/06.08.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059303</b>
Data Fact.:	28/08/2018 14:31
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047560</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert.:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		24/08/2018		B300WPL	DACIA	-ISM	24/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1096.56**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047560** Conform contract **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059303**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059303**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului

cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002

privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca PRESATIA

efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047560** si facturii fiscale nr. **NES059303** la care se refera aceasta declaratie ,nu

pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul

de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**

**066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-20.08.09/1

[REDACTED]

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,096.56</b>
Date privind acceptarea facturii	Delegat	[REDACTED]	<b>TVA 208.35</b>
Numar	CNP.	[REDACTED]	
Inst	Buletin	[REDACTED]	
BI/C	Seria:	[REDACTED]	
CNP	Mijloc	[REDACTED]	
	Nr. In	[REDACTED]	
	Exped	[REDACTED]	
	La data de: 24/08/2018 5:40:18 PM	pe avizul de insotire a marzii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,304.91</b>



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059279**

Data Fact.: 27/08/2018 16:09

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047234**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/08/2018		B41UIZ	RENAULT=WO		02/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 497.93**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047234**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059279**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059279**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047234** si facturile fiscale nr. **NES059279** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce Impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
67-20.01.09

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/08/2018	Termen de plata: zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 497.93</b>	
Date privind intocuirea facturii	Delegat	[Redacted]		<b>TVA 94.61</b>	
Num	CNP. :	[Redacted]			
Thes	Buletin	[Redacted]			
Bi(Cl)	Seria:	[Redacted]			
CNP	Mijlocul	[Redacted]			
	Nr. Inm	[Redacted]			
	Expedie	[Redacted]			
	La data	[Redacted]		<b>TOTAL de plata 592.54</b>	



N. 2990/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059274
Data Fact.:	27/08/2018 15:33
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047280
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	4420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/08/2018		B73ECZ	DACIA	-ISM	02/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 266.24**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047274**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059280**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059274**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047280** si facturii fiscale nr. **NES059274** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/08/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Delegat: [REDACTED] CNP: [REDACTED] Buletin: [REDACTED] Seria: [REDACTED] Mijloc: [REDACTED] Nr. Inm: [REDACTED] Exped: [REDACTED] La data de: 02/08/2018 15:33 PM		Semnatura de primire [REDACTED] S. [REDACTED] lui [REDACTED] pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL (fara TVA) 266.24</b> <b>TVA 50.59</b> <b>TOTAL de plata 316.83</b>

N. 2989 / 06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercei, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax.:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059264**

Data Fact.: 27/08/2018 14:50

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047377**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/08/2018		B69DPC	DACIA	LS0	09/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 438.94**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047377**
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**
**Cretificat de Garantie nr.NES059264**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059264**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguratam,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047377** si facturii fiscale nr. **NES059264** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

68-200109

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 438.94</b>	
	Delegat		<b>TVA 83.40</b>	
T B C	CNP	S	<b>TOTAL de plata 522.34</b>	
	Buletin			
	Seria	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		
	Mijloc			
	Nr. Inregistrare			
	Expirat			
	La data de: 09/08/2018 18:50 PM			



Nr. 2988/06-09-2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059266
Data Fact.:	27/08/2018 14:56
Asigurator:	
Nr. O.R.:	120012615
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		21/08/2018		B91VMX	Alta Marca	ALTE	21/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 22.49**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012615**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059300**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059300**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012615** si facturii fiscale nr. **NES059300** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
68-20.01.08

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 26/09/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 22.49</b>
Date privind intochiria facturii	Delega [REDACTED]	[REDACTED]		<b>TVA 4.27</b>
Nume si prenume responsabil:	CNP. : [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED] 368	Buletin [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED] R	Seria: [REDACTED]	[REDACTED]		
	Mijlocu [REDACTED]	[REDACTED]		
	Nr. Inn [REDACTED]	[REDACTED]		
	Expedi [REDACTED]	[REDACTED]		
	La data de: 21/08/2018 s Acu18 2:56 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata 26.76</b>

Nr. 2987/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:  
Fax:  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059268**

Data Fact.: 27/08/2018 15:03

Asigurator:

Nr. O.R. : **110047361**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/08/2018		B75DPS	Alta Marca	ALTE	10/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2767.88**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047361**

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059268**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059268**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047361** si facturile fiscale nr. **NES059268** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
6.8.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/08/2018	Termen de plata: zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delega	Se	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>2,767.88</b>
Date privind intocmirea facturii	CNP.	Buletin		<b>TVA</b>	<b>525.90</b>
Nume si prenume responsabil:	Seria:	Mijloc		<b>TOTAL de plata</b>	<b>3,293.78</b>
Th	Nr. Inr	Exped	Se		
B/C	La dat	PM	pe avizul de insotire a mării certifica primirea facturii		



Nr. 2986/06-09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059267</b>
Data Fact.:	27/08/2018 15:03
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047527</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/08/2018		B321PLS	DACIA	L8M	22/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3660.04**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047527**  
 Conform contract Nr. **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059267**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059267**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului  
 Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului  
 nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectle mediului ,ca  
 PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047527** si facturii fiscale nr. **NES059267** la care se refera aceasta  
 declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate  
 cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-  
 DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
 61-20.01.09/1

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/08/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delegat	[REDACTED]	Semnatura de primire	[REDACTED]	<b>TOTAL (fara TVA) 3,660.04</b>
Date privind intocmirea facturii	CNP.:	Buletin	[REDACTED]	pe avizul de insotire a	marfii certifica	<b>TVA 695.41</b>
Nume si prenume responsabil:	Seria:	Mijlocu	[REDACTED]	primirea facturii		<b>TOTAL de plata 4,355.45</b>
[REDACTED]	Nr. Inm	Expedic	[REDACTED]			
[REDACTED]	La data de:	27/08/2018	15:03 PM			

Nr. 2985/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax.:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059269**

Data Fact.: 27/08/2018 15:22

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047273**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/08/2018		B47TGB	DACIA	LS0	01/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3152.91**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047273**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059269**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES05929**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047273** si facturii fiscale nr. **NES059269** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
01-20-2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>27/08/2018</b>	Termen de plata: <b>zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii Nume si prenume responsabil: Tel: Bucuresti 368 CNP:	Date privind expeditia Delegat CNP. : Buletin Seria: Mijlocul Nr. Inmatriculare Expediat La data	Semnatura de primire Seria pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>3,152.91</b>
			<b>TVA</b>	<b>599.05</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>3,751.96</b>



Nr. 2984/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059275**  
 Data Fact.: 27/08/2018 15:36  
 Asigurator:  
 Nr. O.R. : **110047528**  
 Cod Client: **000988**  
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
 Nr. Reg. Comert:  
 CUI/CNP: **R04420465**  
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
 Banca:  
 Contul:  
 Tel. Mobil: [REDACTED]  
 Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/08/2018		B316PLS	DACIA	L8M	22/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 4432.94**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047528**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059275**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placate de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059275**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului  
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002  
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca PRESTATIA  
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047528** si facturii fiscale nr. **NES059275** la care se refera aceasta declaratie  
 ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu  
 manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-  
 DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
 61-20.09.09

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 4,432.94</b>
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	[REDACTED]		<b>TVA 842.26</b>
Nume si prenume responsabil:	CNP. :	[REDACTED]		
n:	Buletinul/cartea de identitate	[REDACTED]		
Bi:	Seria: Nr.	[REDACTED]		
CN:	Mijlocul de transport:	[REDACTED]		
	Nr. Inmat.:	[REDACTED]		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	[REDACTED]		
	La data de: 22/08/2018 1 Acu 18 3:36 PM	[REDACTED]		<b>TOTAL de plata 5,275.20</b>

Nr. 2983/06.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059276</b>
Data Fact.:	27/08/2018 15:41
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047236</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/07/2018		B47TZI	DACIA	LS0	30/07/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2307.14**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047236**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059276**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059276**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047236** si facturile fiscale nr. **NES059276** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce Impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 61-20.00.09/1

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/08/2018		Termen de plata: zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 2,307.14</b>	
Date privind inregistrarea facturii		Delegat [REDACTED]		[REDACTED]		<b>TVA 438.36</b>	
Nume si prenume [REDACTED]		CNP. : [REDACTED]		[REDACTED]			
IBAN [REDACTED]		Buletin [REDACTED]		[REDACTED]			
Bi [REDACTED]		Seria: [REDACTED]		[REDACTED]			
CN [REDACTED]		Mijlocul [REDACTED]		[REDACTED]			
		Nr. Inm [REDACTED]		[REDACTED]			
		Expedie [REDACTED]		[REDACTED]			
		La data 30/07/2018		[REDACTED]		<b>TOTAL de plata 2,745.50</b>	



Nr. 2982/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES251205
Data Fact.: 09/08/2018 10:57
Asigurator:
Nr. O.R.: PR051960
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		09/08/2018	0	B300WPL						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP OR1100047381		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>	

Certificat de garantie nr. NES251205

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:


placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251205

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR051960 si facturii fiscale nr. NES251205 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 09/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 83.30</b>

Nr. 2981/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Bank

IBAN

Bank

IBAN

Bank

IBAN

Bank

IBAN

Bank

IBAN

Capit

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.:	<b>NES251185</b>
Data Fact.:	08/08/2018 11:22
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>PR051940</b>
Cod Client:	000988
Tip client:	SC
Client:	<b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b>
	<b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		08/08/2018	0	B302WPL							
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>											
ITP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. NES251185

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251185

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR051940 si facturii fiscale nr. NES251185 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	08/08/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b>			
Date privind intocmirea facturii	Numele delegatului		<b>TVA 13.30</b>			
Nume si prenume responsabil:			<b>TOTAL de plata 83.30</b>			
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii				
	enta noastra					
	La data de: 08/08/2018 11:22 AM					



H. 2980/06-09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES251163</b>
Data Fact.: 07/08/2018 10:07
Asigurator:
Nr. O.R. : <b>PR051919</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b> <b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		07/08/2018	0	B301WPL						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001	or	1.00			70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>	

Certificat de garantie nr. NES251163

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie. Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251163

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR051919 si facturii fiscale nr. NES251163 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoar autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 07/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>
			<b>TOTAL de plata 83.30</b>
	oastrea 10:07 AM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. : 1. B. B.

Nr. 2979/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES251086</b>
Data Fact.: 01/08/2018 11:26
Asigurator:
Nr. O.R.: <b>PR051837</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>4420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b>
<b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		01/08/2018	0	b19kez						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001		or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>	

Certificat de garantie nr. NES251086

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placate de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251086

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR051837 si facturii fiscale nr. NES251086 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 01/08/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului [REDACTED]	Semnatura de primire [REDACTED] tului tirea a primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>  <b>TOTAL de plata 83.30</b>



Nr. 2978/06-09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES251062</b>
Data Fact.: 31/07/2018 08:45
Asigurator:
Nr. O.R.: <b>PR051812</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>4420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b> <b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		31/07/2018	0	B67PKS						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>							<b>70.00</b>			

Certificat de garantie nr. **NES251062**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES251062**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR051812** si facturii fiscale nr. **NES251062** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>31/07/2018</b>	Termen de plata: <b>zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>1% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului C B S C M E noastra La data de: <b>31/07/2018</b> la Ora <b>18 8:45 AM</b>	Semnatura de primire Ser entului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b> <b>TOTAL de plata 83.30</b>

nr. 3023/06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Banc:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES251051**

Data Fact.: 30/07/2018 13:20

Asigurator:

Nr. O.R. : **PR051800**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

**BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare			
1		30/07/2018	0	B40CCA					
Denumire produs sau servicii	Cod Reper U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>									
ITP	MD99001	or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>							<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. NES251051

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES251051

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR051800 si facturii fiscale nr. NES251051 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 30/07/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind emiterea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului C B S C M N E La data de: 30/07/2018 1 Acu 18 1:20 PM	Semnatura de primire S pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b> <b>TOTAL de plata 83.30</b>



nr. 3024 / 06.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax.:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES251068**

Data Fact.: 31/07/2018 10:43

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR051817**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

**BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		31/07/2018	0	B67PKR						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>								<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. **NES251068**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES251068**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu

nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul

produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de

reparatie nr. **PR051817** si facturii fiscale nr. **NES251068** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu

produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in

baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Stampa de plata: Administrativ  
51-20.09.09

Observatii mod plata:

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>31/07/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>1% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>
Ma Bi/ CN	noastra B 10:43 AM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 83.30</b>

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev :1\_B.B.