

Nr. 4705116.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060054**

Data Fact.: 09/10/2018 12:29

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048119**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
 BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B302WPL	DACIA	-ISM	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 763.02

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048119**
 Conform contract **142421 din 31.07.2018**

Cretificat de Garantie nr.NES060054

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru ne se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060054**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048119** si facturii fiscale nr. **NES060054** la care se refera aceasta declaratie ,nu
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SEMNA DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIULUI Administrativ
 [Stampa] 09/10/2018
 [Semnatura]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 08/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N [REDACTED] bil: T [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 763.02
	CNP. :	Buletinul/cartea de identitate		TVA 144.97
	Seria: Nr.	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului	
	Nr. Inmat.:	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	pe avizul de insotire a	
	La data de: 09/10/2018 12:29 PM		marfii certifica	
			primirea facturii	TOTAL de plata 907.99

N. 4707/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060076
Data Fact.:	10/10/2018 11:09
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048129
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B302PLS	DACIA	L8M	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 573.55

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10048129**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060076

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060076**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048129** si facturii fiscale nr. **NES060076** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Stampa: **Administrativ**
61.2000.09-PL
16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 573.55
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	Semnatura clientului		TVA 108.97
Nu [REDACTED] sabil:	CNP.:	pe avizul de insotire a		
n [REDACTED]	Buletinul/carte de identitate	marfii certifica		
Bi [REDACTED]	Seria: Nr.	primirea facturii		
C [REDACTED]	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 09/10/2018 Acu B 11:09 AM			TOTAL de plata 682.52

Nr. 4708/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:


SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.
Fax
Ban
IBA
Ban
IBA
Ban
IBA



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060082
Data Fact.:	10/10/2018 12:16
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048137
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	RO4420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B215CMT	DACIA	L8M	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 174.86

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1110048137**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060082

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060082**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048137** si facturii fiscale nr. **NES060082** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea micii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

AVIZ DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
10/10/2018
Semnatura

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 174.86	
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:		TVA 33.22	
Nume si prenume responsabil:	CNP.:			
	Buletinul/cartea de identitate	Semnatura clientului		
	Seria: Nr.	pe aviz de insotire a		
	Mijlocul de transport:	marfii certifica		
	Nr. Inmat.:	primirea facturii		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra		TOTAL de plata 208.08	
	La data de: 10/10/2018 1 Acu B 12:16 PM			

N. 4709/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax.:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060052**

Data Fact.: 09/10/2018 11:42

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048114**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B306DGA	DACIA	L8A	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 293.92

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048114

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060052

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060052**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048114** si facturii fiscale nr. **NES060052** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

SCUT DE PLATA: **Administrativ**
 DIRECTIA / SERVICIUL
 In baza Legii nr. 100/2016 si a Hotararii de Guvernare nr. 1022/2002
 privind regimul de produse si servicii care pot pune in pericol viata /
 sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESATIA /
 reparatia efectuata conform contractelor asociate
 este scutita de plata a TVA.
 Data: 16.10.2018
 Semnatura: [Redacted]

Conditii de plata: DP		Data Scadenta: 08/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 293.92
Date privind inlocuirea pieselor	Delegat:	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TVA 55.84
Nr. inmatriculare:	CNP.:			TOTAL de plata 349.76
Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.			
Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:			
CNP:	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 09/10/2018 J Acu B 11:42 AM			

Nr. 4714/17.10.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060110**

Data Fact.: 11/10/2018 16:51

Asigurator:

Nr. O.R.: **120012632**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/08/2018		B17PDC	Alta Marca	ALTE	23/08/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3276.03

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 120012632

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060110

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060110**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012632** si facturii fiscale nr. **NES060110** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68.20.01.09
16.10.2018
Pt. suma de 1.659,44 lei

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 11/10/2018	Termen de plata: zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carte de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 23/08/2018 11:41:51 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 3,276.03 TVA 622.45 TOTAL de plata 3,898.48

1659,44

N. 4711/17.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Ban:

IBAN:

Ban:

Ban:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060091**

Data Fact.: 10/10/2018 17:06

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048143**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B47TGG	DACIA	LSO	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 716.98

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048143

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060091

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060091**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048143** si facturii fiscale nr. **NES060091** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/11/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 716.98	
Date privind intocmirea facturii		Dele				TVA 136.23	
N		CNP					
B		Bule					
C		Seria					
		Mijlo					
		Nr. l					
		Expe					
		La d		tra			
				06 PM			
				Semnatura clientului		TOTAL de plata 853.21	
				pe avizul de insotire a			
				marfii certifica			
				primirea facturii			

N. 4713 / 17.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060099**

Data Fact.: 11/10/2018 12:23

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048156**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		11/10/2018		B304WPL	DACIA	HSJ	11/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 915.78

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048156**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060099

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,llichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060099**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048156** si facturii fiscale nr. **NES060099** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
60.200109-PL
10.10.2018

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 10/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intoarcerea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 11/10/2018 12:23 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 915.78 TVA 174.00 TOTAL de plata 1,089.78

16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060089
Data Fact.:	10/10/2018 16:21
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048008
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[redacted]
Tel./Fax.:	[redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/10/2018		B72SRW	DACIA	LS0	01/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1114.35

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048008**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060089

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060089**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048008** si facturii fiscale nr. **NES060089** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68.20.01.09
16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,114.35
Date privind inlocuirea facturii	Dele [redacted]			TVA 211.73
Nume si prenume responsabil:	CNP [redacted]	Semnatura clientului		
[redacted]	Bule [redacted]	pe avizul de insotire a		
[redacted]	Seri [redacted]	marfii certifica		
[redacted]	Mijle [redacted]	primirea facturii		TOTAL de plata 1,326.08
[redacted]	Nr. [redacted]			
[redacted]	Exp [redacted]			
[redacted]	La c [redacted]			

Nr. 4712/17.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060097**

Data Fact.: 11/10/2018 11:21

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048141**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax. :

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B47TZI	DACIA	LSO	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1551.29

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048141

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060097**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048141** si facturii fiscale nr. **NES060097** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

AVIZ DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Credinta legala, in regimul si oportunitatea efectuării plății
Plățile se fac în lei. Se pot verifica privind recepționarea bonurilor /
- se poate înlocui cu chitanță de serviciu conform contractului încheiat
- în baza contractului nr. 3
Nr. **61200909-PL**
16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 10/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,551.29	
Date privind intrarea facturii	Dele		TVA 294.75	
Nr. sasiu	CNP			
Buletin	Buletin			
CNP	Serie			
	Mijloc			
	Nr. l			
	Expe			
	La data de: 10/10/2018 11:21 AM			
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 1,846.04	

N. 4709/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: NES060084
Data Fact.: 10/10/2018 13:21
Asigurator:
Nr. O.R. : 110048062
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		04/10/2018		B89AOI	DACIA	L8A	04/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 340.28

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048062

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060084

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060084**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048062** si facturii fiscale nr. **NES060084** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
INACTIA / SERVICIUL Administrativ
16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 340.28	
Date privind intocmirea facturii	Delega		TVA 64.65	
Nr.	CNP			
T	Bulet			
B	Seria			
C	Mijlo			
	Nr. In			
	Expe			
	La da	stra		
		21 PM		
			Semnatura clientului	
			pe avizul de insotire a	
			marfii certifica	
			primirea facturii	
			TOTAL de plata 404.93	

Nr. 4706/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060061
Data Fact.:	09/10/2018 14:57
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048120
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B47NHU	DACIA	LS0	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1212.86

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048120**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060061

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060061**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048120** si facturii fiscale nr. **NES060061** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ:**
[REDACTED]
61.20.01.09-PL
16.10.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	08/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,212.86			
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		TVA 230.44			
[REDACTED]	CNP.:		TOTAL de plata 1,443.30			
	Buletinul/cartea de identitate					
	Seria: Nr.					
	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului				
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica				
	La data de: 09/10/2018 1 Acu 18 2:57 PM	primirea facturii				

N. 3716/17-10-2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060116
Data Fact.:	12/10/2018 11:14
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048163
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		11/10/2018		B314PLS	DACIA	L8M	11/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 764.67

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048163**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060116

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060116**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048163** si facturii fiscale nr. **NES060116** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BON DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Contra legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuare platilor
Directia ca sa fi fost efectuate verificari privind receptionarea si marilor
facturilor si a serviciilor conform contractelor incheiate
cu Firmata Sectorului 3
Cajuta Contabilizata: *6120009 PL*
Data: *16.10.2018*
Semnatura: [Redacted]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 11/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 764.67	
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:		TVA 145.29	
Nu	CNP.:	Semnatura clientului		
n	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
Bi	Seria: Nr.	marfii certifica		
Cl	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 11/10/2018 4 Ora 8 11:14 AM		TOTAL de plata 909.96	

N. 47031/6.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060050
Data Fact.:	09/10/2018 11:10
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048113
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B42WPC	DACIA	LS0	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 175

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048113**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060050

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060050**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048113** si facturii fiscale nr. **NES060050** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

DATE DE PLATA: **Administrativ**
 DIRECTIA / SERVICIUL [Redacted]
 [Redacted] 16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 08/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii [Redacted]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA)	175.00
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 09/10/2018 1 Acu 8 11:10 AM		TVA	33.25
			TOTAL de plata	208.25

Nr. 4702/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060049
Data Fact.:	09/10/2018 10:28
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048089
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/10/2018		B47TFV	DACIA	LS0	08/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 723.33

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048089**
Conform contract **142421 din 31.07.2018**

Cretificat de Garantie nr. NES060049

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060049**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048089** si facturii fiscale nr. **NES060049** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

CON DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Condam leg. persoana fizica si oportunitatea efectuare platilor
in baza leg. nr. 1022/2002 privind receptiunea bunurilor /
serviciilor si in baza contractelor de reparatie / distributie /
serviciu de reparatie / distributie conform contractelor incheiate
la data de 08/10/2018
Nr. inmatriculare: **B47TFV**
Data: **10.10.2018**
Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 08/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 723.33	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TVA 137.43	
[REDACTED]	[REDACTED]	Semnatura clientului	TOTAL de plata 860.76	
[REDACTED]	[REDACTED]	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		
[REDACTED]	La data de: 08/10/2018 10:28 AM			

N. 4700 / 16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.:	NES059949
Data Fact.:	03/10/2018 09:18
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048033
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Tel.: [REDACTED]
 Fax:: [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]
 Banc [REDACTED]
 IBAN [REDACTED]
 Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/10/2018		B300AOP	DACIA	L8A	03/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 127.6

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048033**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES059949

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES059949**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048033** si facturii fiscale nr. **NES059949** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administratiei*
 Confera legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declara ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bonurilor /
 facturilor pentru prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / Contul bugetar: *6820020916GASPC*
 Numar: [REDACTED] semnatura [REDACTED]
 Data: *16.10.2018*

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 02/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampa furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat [REDACTED] CNP [REDACTED] Buletin [REDACTED] Seria [REDACTED] Mijloc [REDACTED] Nr. In [REDACTED] Expediat [REDACTED] La data de: <i>03/10/2018</i> la ora: <i>9:18 AM</i>	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 127.60 TVA 24.24 TOTAL de plata 151.84



N. 4699 / 16.10.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.
Fax
Ban
IBAN
Ban
IBAN
Ban
IBAN



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059947**

Data Fact.: 03/10/2018 08:13

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048031**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :



Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/10/2018			Alta Marca	ALTE	03/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 230

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048031

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES059947

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059947**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048031** si facturii fiscale nr. **NES059947** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ.
 Conform legislatiei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptiunea bunurilor /
 executiile facturilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capatul / Actiuni / Anulatur
 Risc
 Data: **16.10.2018** Semnatura:

AS3-51.20.01.09-9520
 PL-61.20.01.09-10710
 NGASPC-62.20.01.09-7160

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 02/11/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii		Date privind expeditia Dele CNP Bule Seri Mijlo Nr. l Exp La d		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 230.00 TVA 43.70	
 N T B C		 AM		Semnatura clientului pe aviz de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 273.70	

Nr. 4698 / 16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES059922
Data Fact.:	02/10/2018 09:51
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047969
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		26/09/2018		B307WPL	DACIA	HSJ	26/09/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 480.67

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047969**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES059922

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059922**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047969** si facturii fiscale nr. **NES059922** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor pentru
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptia si executia
Executia lucrarii/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capital / Costul bunului: **61.2001.09.10L**
Numar: [redacted] Semnatura: [redacted]
Data: **16.10.2018**

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	01/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 480.67			
Date privind inlocuirea facturii	Delegat: [redacted]		TVA 91.33			
Nr. [redacted]abil:	CNP: [redacted]					
T: [redacted]	Bulet: [redacted]					
B: [redacted]	Serie: [redacted]					
C: [redacted]	Mijloc: [redacted]	Semnatura clientului				
	Nr. In: [redacted]	pe avizul de insotire a				
	Explicarea si prezenta noastra	marfii certifica				
	La data de: 26/09/2018 5 Acu 18 9:51 AM	primirea facturii	TOTAL de plata 572.00			

16.4697/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES059942
Data Fact.:	02/10/2018 16:45
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048014
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	RO4420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/10/2018		B62NIU	DACIA	FEA	02/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3631.68

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048014**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES059942

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059942**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048014** si facturii fiscale nr. **NES059942** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *Administratiei*

Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuarii platilor

Declara ca au fost efectuate verificarea privind respectarea termenilor si

conditiilor financiarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capatul / articol bugetar *Art. 80 din lege - Piete*

Num [Redacted] semnatura [Redacted]

Data *16.10.2018*

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	01/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 3,631.68			
Date privind incheierea facturii	Delega [Redacted]		TVA 690.02			
N [Redacted]	CNP. [Redacted]					
B [Redacted]	Buletin [Redacted]					
C [Redacted]	Seria: [Redacted]					
	Mijlocu [Redacted]					
	Nr. Inr [Redacted]					
	Exped [Redacted]					
	La dat [Redacted]					
			TOTAL de plata 4,321.70			

№. 4701/16.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]
Banc [Redacted]
IBAN [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: NES060048
Data Fact.: 09/10/2018 10:23
Asigurator:
Nr. O.R. : 110048101
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [Redacted]
Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/10/2018		B47TGB	DACIA	LS0	08/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 469.19

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048101**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060048

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060048**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048101** si facturii fiscale nr. **NES060048** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Conform legii salariale, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declara ca au fost efectuate verificări privind recuperarea banilor și
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Căpitan / Articol bugetar: **61.20.109.04**
Numar: [Redacted] Semnatura: [Redacted]
Data: **16.10.2018**

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 08/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: [Redacted] CNP: [Redacted] Buletin: [Redacted] Seria: [Redacted] Mijloc: [Redacted] Nr. Inmatriculare: [Redacted] Expediat: [Redacted] La data de: 08/10/2018 17:00:00 AM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 469.19 TVA 89.15 TOTAL de plata 558.34

Nr. 4718/17.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]
Fax [Redacted]
Ban [Redacted]
IBAN [Redacted]
Ban [Redacted]
IBAN [Redacted]
Ban [Redacted]
IBAN [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060146
Data Fact.:	13/10/2018 12:40
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048149
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B47NHY	DACIA	LSO	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 710.83

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048149

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060146

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060146**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048149** si facturii fiscale nr. **NES060146** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

AVIZ DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
16.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 12/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocirea facturii	Date privind expeditia Dele CNP Bule Ser Mijl Nr. Exp	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	710.83
[Redacted]	[Redacted]	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	135.06
[Redacted]	La data de: 10/10/2018 - ACU 5 12:40 PM		TOTAL de plata	845.89

Nr. 4719 / 17.10.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060147**
Data Fact.: 13/10/2018 12:55
Asigurator:
Nr. O.R.: **110048122**
Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [redacted]
Tel./Fax.: [redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/10/2018		B808LWL	DACIA	-ISM	09/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 553.94

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048122**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060147

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES060147**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048122** si facturii fiscale nr. **NES060147** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Stampa de plata: **DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**
Conferm plata, regularitate si oportunitate incasare a sumei de lei si eventuale venituri privind receptionarea banilor / incasarea facturilor si serviciilor conform contractelor incheiate.
Municipalitatea Sectorului 3
Data / ora: Bucuresti 09.10.2018
[redacted] [redacted]

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 12/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N [redacted] abil: E [redacted] 68 C [redacted]	Date privind expeditia Dele [redacted] CNF [redacted] Bule [redacted] Ser [redacted] Mijlo [redacted] Nr. [redacted] Exp [redacted] pastra La c [redacted] 2:55 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 553.94 TVA 105.25 TOTAL de plata 659.19