

Nr. 4033/19.09.2018

TRACTARI AUTO  
0747.33.83.88

# FACTURA


Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4



Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES251650**

Data Fact.: 13/09/2018 13:50

Asigurator:

Nr. O.R. : **PR052403**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

**BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		13/09/2018	0	B91VMX						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>								<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. **NES251650**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES251650**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR052403** si facturii fiscale nr. **NES251650** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoare autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ  
5820.01.09  
18.09.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 13/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 83.30</b>

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver: :0912 Rev: :1 B.B.

Nr. 4032/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banc: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059632
Data Fact.:	13/09/2018 16:25
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110047793
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/09/2018		B47NHV	DACIA	LS0	12/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1447.98**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047793**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059632**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059632**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047793** si facturii fiscale nr. **NES059632** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 13.09.2018  
 [REDACTED]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	13/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila Furnizorului Date privind inlocuirea facturii	[REDACTED]	Date privind expeditia D C B S M N E La data de 12/09/2018 14:25 PM	[REDACTED]	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 1,447.98</b> <b>TVA 275.12</b>
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata 1,723.10</b>

Nr. 4031/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Banc [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059631</b>
Data Fact.:	13/09/2018 16:19
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047806</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		13/09/2018		B301PLS	DACIA	ISM	13/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 684.95**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047806**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059631**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru ne se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059631**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047806** si facturii fiscale nr. **NES059631** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
18.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	13/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del CN Bul Ser Mijl Nr. Exp noastra La data de: 13/09/2018 14:19 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)		<b>684.95</b>	
			TVA		<b>130.14</b>	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata		<b>815.09</b>	

Nr. 4030/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: 021-460.82.57

Fax: 021-460.82.77

Bar  
IBA  
Ban  
IBA  
Ban  
IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059598**

Data Fact.: 12/09/2018 14:57

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047768**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/09/2018		B322PLS	DACIA	L8M	10/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3802.63**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047768**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059598**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059598**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047768** si facturii fiscale nr. **NES059598** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Stampa: ADMINISTRATIV  
51.20.01.09A  
18.09.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 12/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 3,802.63</b>
Date privind introducerea facturii	Delegat:	CNP.:		<b>TVA 722.50</b>
	Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.	Semnatura clientului	
	Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a	
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 10/09/2018 1 Acu 18 2:57 PM	marfii certifica	
			primirea facturii	<b>TOTAL de plata 4,525.13</b>

Nr. 4029 / 19.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES059587**  
Data Fact.: 12/09/2018 12:07  
Asigurator:  
Nr. O.R.: **110047747**  
Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **R04420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [REDACTED]  
Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/09/2018		B47FDL	Alta Marca	ALTE	07/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1146.89**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047747**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059587**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059587**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047747** si facturii fiscale nr. **NES059587** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
12.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>12/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30</b> zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,146.89</b>	
Date privind intocmirea facturii	Del [REDACTED]		<b>TVA 217.91</b>	
Semnatura si stampila:	CN [REDACTED]			
	Bul [REDACTED]			
	Ser [REDACTED]			
	Mijl [REDACTED]	Semnatura clientului		
	Nr. [REDACTED]	pe avizul de inotire a		
	Exp [REDACTED]	marfii certifica		
	La [REDACTED]	primirea facturii		
			<b>TOTAL de plata 1,364.80</b>	

Nr. 4028 / 19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059556**

Data Fact.: 11/09/2018 10:51

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047749**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/09/2018		B47TGB	DACIA	LSO	07/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 4534.74**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047749**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059556**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059556**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asigurat,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047749** si facturii fiscale nr. **NES059556** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BON DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV  
Data: 18.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	11/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	[REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/09/2018 2 Acu 8 10:51 AM	Semnatura de primire	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 4,534.74</b> <b>TVA 861.60</b>	<b>TOTAL de plata 5,396.34</b>

Nr. 4027 / 19.09.2018

TRACTARI AUTO  
0747.33.83.88

# FACTURA

Furnizorul:  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**  
Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]  
Fax: [Redacted]  
Banca: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
Capital Social 385.000 lei  
Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES251623**  
Data Fact.: 11/09/2018 14:41  
Asigurator:  
Nr. O.R. : **PR052377**  
Cod Client: **000988** Tip client: **SC**  
Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **R04420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR 3 Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [Redacted]  
Tel./Fax.: [Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		11/09/2018	0	B87KXY						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>							<b>70.00</b>			

Certificat de garantie nr. **NES251623**  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii;  
 placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei  
 Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.  
 Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratie de conformitate nr. **NES251623**  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR052377** si facturii fiscale nr. **NES251623** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ  
 18.09.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 11/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inotificarea facturii abil:	Date privind expeditia N C B S C M N E L	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de inotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b> <b>TOTAL de plata 83.30</b>

Nr. 4026/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
 Fax [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059537</b>
Data Fact.:	10/09/2018 12:22
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110047737</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel. /Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/09/2018		B73EDF	DACIA	-ISM	06/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 611.08**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047737**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059537**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059537**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100477637** si facturii fiscale nr. **NES059537** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Stampa: **Administrativ**  
 18.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	10/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inchirierea facturii	[REDACTED]	Date privind expeditia	[REDACTED]	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 611.08</b>
						<b>TVA 116.11</b>
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata 727.19</b>



Nr. 4025/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Banca: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Banca: [redacted]  
IBAN: [redacted]  
Banca: [redacted]  
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES059536		
Data Fact.:	10/09/2018 12:12		
Asigurator:			
Nr. O.R.:	110047763		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:			
CUI/CNP:	R04420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:			
Contul:			
Tel. Mobil:	0744.499.033-dan	0744.499.033-dan	
Tel./Fax:		0743.138.454-Radu	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/09/2018		B73ECZ	DACIA	-ISM	10/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 545.69**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047763**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059536**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059536**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047763** si facturii fiscale nr. **NES059536** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SOL. DE PLATA:  
 DIRECTIA REGIONALA A FISCALITATII  
 Bucuresti, Romania  
 Adm. districtului  
 10.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	10/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 10/09/2018 12:12 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) <b>545.69</b> TVA <b>103.68</b>			
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata <b>649.37</b>			

Nr. 4024/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]  
 Fax: [Redacted]  
 Banc IBAN [Redacted]  
 Banc IBAN [Redacted]  
 Banc IBAN [Redacted]  
 Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: <b>NES059534</b>
Data Fact.: 10/09/2018 11:20
Asigurator:
Nr. O.R.: <b>110047728</b>
Cod Client: <b>000988</b>
Client <b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b> BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: <b>0744.499.033-dan</b> <b>021.318.03.23</b>
Tel./Fax: <b>0743.138.454-Radu</b>

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/09/2018		B39HJP	DACIA	KSO	06/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3458.82**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047728**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059534**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059534**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047728** si facturii fiscale nr. **NES059534** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

**DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Stampa de primire: **Administrativ**  
 08.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>10/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii [Redacted]	Date privind expeditia De CN BU Se Mi Nr Ex La [Redacted] noastra 11:20 AM	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 3,458.82</b> <b>TVA 657.18</b> <b>TOTAL de plata 4,116.00</b>

Nr. 4023/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] 01  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] 10  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] TI

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059542**

Data Fact.: 10/09/2018 13:33

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047736**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/09/2018		B359PLS	DACIA	K8M	06/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2347.78**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047736**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059542**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru plesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059542**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047736** si facturii fiscale nr. **NES059542** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ.  
10.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>10/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30</b> zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>06/09/2018 4 Acu18 1:33 PM</b>	Semnatura de primire   Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 2,347.78</b> <b>TVA 446.08</b>	
			<b>TOTAL de plata 2,793.86</b>	

Nr. 4022/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059541</b>
Data Fact.:	10/09/2018 13:05
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>120012732</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel. /Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/09/2018		B55NAX	RENAULT =W0		10/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 607.5**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 120012732**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059541**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059541**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012732** si facturii fiscale nr. **NES059541** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
 18.09.2018

Conditii de plata:		Data Scadenta: <b>10/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 607.50</b>
Date privind intocmirea facturii	Delegat:			<b>TVA 115.43</b>
[REDACTED]	CNP.:	Semnatura clientului		
	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
	Seria: Nr.	marfii certifica		
	Mijlocul de transport:	primirea facturii		<b>TOTAL de plata 722.93</b>
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 10/09/2018 1 Acu 18 1:05 PM			

Nr. 4021/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059497**

Data Fact.: 07/09/2018 12:59

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047730**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/09/2018		B306DGA	DACIA	L8A	06/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2388.99**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047730**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059497**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059497**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047730** si facturii fiscale nr. **NES059497** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
68.20.01.09  
19.09.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 07/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului: Date privind inlocuirea facturii: [REDACTED]	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 2,388.99</b>	
	Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/09/2018 2 Acu B 12:59 PM		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA 453.91</b>
		<b>TOTAL de plata 2,842.90</b>		

Nr. 4020/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]  
Fax: [Redacted]  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN  
Banc  
IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059496**

Data Fact.: 07/09/2018 12:35

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047733**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [Redacted]

Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/09/2018		B308PLS	DACIA	K8M	06/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1244.6**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047733**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059496**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059496**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047733** si facturii fiscale nr. **NES059496** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ  
18.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>07/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>06/09/2018</b> Acu 8 12:35 PM	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,244.60</b> <b>TVA 236.47</b>	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,481.07</b>	

Nr. 4019/19.09.2008



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
 Fax [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059477**

Data Fact.: 06/09/2018 12:43

Asigurator:

Nr. O.R.: **120012705**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
 BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		05/09/2018		B317PLS	DACIA	L8M	05/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1228.75**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012705**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059477**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059477**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012705** si facturii fiscale nr. **NES059477** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Stampa: **Administrativ**  
 06.09.2018  
 18.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>06/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii [REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>1,228.75</b>
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>05/09/2018 1 Acu B 12:43 PM</b>		<b>TVA</b>	<b>233.46</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>1,462.21</b>

NU. 4028/19.08.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059480**

Data Fact.: 06/09/2018 13:19

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047703**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel. /Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		04/09/2018		B324PLS	DACIA	L8M	04/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2867.96**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047703**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059480**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059480**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047703** si facturilor fiscale nr. **NES059480** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
06.09.2018  
[REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 06/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind Intocmirea facturii N [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 04/09/2018 5 Acu 18 1:19 PM	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>2,867.96</b>
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA</b>	<b>544.91</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>3,412.87</b>





Nr. 4017/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059459**  
Data Fact.: 05/09/2018 12:40  
Asigurator:  
Nr. O.R.: **110047682**  
Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **R04420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [REDACTED]  
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/09/2018		B318PLS	DACIA	L8M	03/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2090.29**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047682**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059459**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului;
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059459**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047682** si facturii fiscale nr. **NES059459** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
03.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>05/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>2,090.29</b>
	Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>03/09/2018 4 Acu 8 12:40 PM</b>	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA</b>	<b>397.16</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>2,487.45</b>

Nr. 4016/19.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./Jan: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059442**

Data Fact.: 04/09/2018 15:08

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047673**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/09/2018		B306PLS	DACIA	L8M	03/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1649.64**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110047673**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059442**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059442**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047673** si facturii fiscale nr. **NES059442** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
18.09.2018

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>04/10/2018</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,649.64</b>	
	Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>03/09/2018 2 Ora 18 3:08 PM</b>		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA 313.43</b>
		<b>TOTAL de plata 1,963.07</b>		

N. 4015/19.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banc: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059429**  
Data Fact.: 04/09/2018 11:15  
Asigurator:  
Nr. O.R.: **120012655**  
Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **R04420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
Banca:  
Contul:  
Tel. Mobil: [REDACTED]  
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/08/2018		B47FDJ	Alta Marca	ALTE	28/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 461.77**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012655**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059429**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059429**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012655** si facturii fiscale nr. **NES059429** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

ADMINISTRATIV  
[REDACTED]  
18.09.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 04/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP: : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 28/08/2018 5 Ora 8 11:15 AM	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 461.77</b> <b>TVA 87.74</b>	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 549.51</b>	

N. 4014/18.09.2018

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991



C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:   
Fax:   
Banca:   
IBAN:   
Banca:   
IBAN:   
Banca:   
IBAN: 

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES059434</b>
Data Fact.:	04/09/2018 13:06
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>120012625</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/08/2018		B19KEZ	Alta Marca	ALTE	22/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2789.92**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012625**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES059434**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiil:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,



Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059434**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012625** si facturii fiscale nr. **NES059434** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Stampa: **Administrativ**  
Data: **04.09.2018**  
18.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	04/09/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia De CN Bu Se Mij Nr Ex a La data de: 22/08/2018 1 Ora 18 1:06 PM		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 2,789.92</b> <b>TVA 530.08</b>
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata 3,320.00</b>

10.4013/18.09.2018



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES059414**

Data Fact.: 03/09/2018 15:04

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047619**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel. /Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/08/2018		B47NHP	DACIA	LS0	29/08/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1883.3**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110047619**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059414**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059414**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047619** si facturii fiscale nr. **NES059414** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ  
51.20.01/09  
[REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 03/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii [REDACTED]	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>1,883.30</b>
	Delegat:		<b>TVA</b>	<b>357.83</b>
	CNP. :	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata</b>	<b>2,241.13</b>
	Buletinul/cartea de identitate			
	Seria: Nr.			
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 29/08/2018 5 Acu18 3:04 PM			

Nr. 4034/19.09.2018

# FACTURA





Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**



Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.:   
Fax:   
Banca:   
IBAN: 

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES059645</b>
Data Fact.:	14/09/2018 11:39
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>120012766</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client:	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/09/2018		B47FDJ	Alta Marca	ALTE	14/09/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 349.85**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012766**  
Conform contract **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES059645**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059645**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012766** si facturii fiscale nr. **NES059645** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

*Administrativ*  
18.09.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	14/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarzieré la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia	Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 14/09/2018 1 Acu B 11:39 AM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) <b>349.85</b> TVA <b>66.47</b>	TOTAL de plata <b>416.32</b>
Date privind inlocuirea facturii		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii				