

Nr. 5861/10.12.2018



Seria : CDS Furnizor : S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF : RO31730943 Nr ORC : J40/7049/2013 Capital Social : 200 Lei Sediul : Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti Contul : [REDACTED] Banca : [REDACTED]	Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF : 4420465 Sediul : Calea Dudești 191 Judetul : Sector 3, Bucuresti Contul IBAN : RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX Banca : Trezorerie Sector 3
--	--

Serie factura CDS SOL18 Nr factura: 20122
 Data (ziua,luna,anul): 05/12/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3, conform contract subsecvent nr. 11881/10.10.2017 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd Corneliu Coposu nr.5, bl. 103, sc.1	mp	2,814.21	2,19	6.163.12	1.170.99	7.334.11
2	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd Unirii nr. 33, bl A2, sc. 2	mp	2,812.21	2,19	6.158.74	1.170.16	7.328.90
3	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul BD. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2	mp	3,079.57	2,19	6.744.26	1.281.41	8.025.67
4	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd Unirii nr. 37, bl M10, sc. 1,2,3,4	mp	11,559.06	2,19	25.314.34	4.809.73	30.124.07
5	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Al Budacu nr. 3A, bl. M6, sc. 1,2,3	mp	4,006.48	2,19	8.774.19	1.667.10	10.441.29
6	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Al Budacu nr. 5, bl. M3, sc. 1,2,3,4,5,6	mp	8,034.08	2,19	17.594.64	3.342.97	20.937.61
7	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Al Budacu nr. 3, bl. M5, sc. 1,2,3,4,5	mp	6,692.41	2,19	14.656.38	2.784.71	17.441.09
8	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd Unirii nr. 68, bl K2, sc. 1	mp	4,325.31	2,19	9.472.43	1.799.76	11.272.19
9	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd. Mircea Voda nr. 36, bl. M6, sc. 2	mp	2,831.54	2,19	6.201.07	1.178.21	7.379.28
10	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Al. Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. 2	mp	1,235.86	2,19	2.706.53	514.24	3.220.77
11	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Al. Perisoru nr. 10, bl. 1	mp	2,683.87	2,19	5.877.68	1.116.75	6.994.43
12	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd Octavian Goga nr. 22, bl. M63	mp	2,989.36	2,19	6.546.70	1.243.87	7.790.57
13	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 1	mp	3,900.30	2,19	8.541.66	1.622.91	10.164.57
14	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial pentru imobilul Intr. Odobesti nr. 12, bl. V7A, sc. A	mp	3,496.26	2,19	7.656.81	1.454.79	9.111.60
Total					132,408.55	25,157.60	
						TOTAL DE PLATA	157,566.15

	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele [REDACTED] Buletinul [REDACTED] Seria R [REDACTED]	Semnatura de primire
--	------------------------------------	---	----------------------

SUN DE PLATA
 DIRECTIA : SERVICIUL **MA**
 Conform legifitarea, regulentata si oportunitatea efectuarii platilor
 Decern ca sa fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 si calitatii lucratiilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Valoarea / articolul bugetar **7002.03.01** **7101.01**
 Data: **06.12.2018**
 Semnatura [REDACTED]

[REDACTED]



70020301 7010 [redacted]
Semnatura


Seria : CDS Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutons Srl CIF: RO31730943 Nr ORC: J40/7049/2013 Capital Social: 200 Lei Sediul: Str. Sublocotenent Zahana Nr.5, Sector 1, Bucuresti Contul: [redacted] Banca: [redacted]	06.12.2018 [redacted]	Cumparator: CIF: 4420465 Sediul: Calea Dudesti 191 Judetul: Sector 3, Bucuresti Contul IBAN: RO89 TREZ.7032.4510 271X XXXX Banca: Trezorerie Sector 3
---	--------------------------	--

Serie factura CDS SOL18 Nr factura: 20123
Data (ziua,luna,anul): 05/12/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA 5 = 3 x 4	Valoare TVA 6 = 5 x 19%	Valoare Inclusiv TVA 7 = 5 + 6
0	1	2	3	4	5	6	7
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3, conform contract subsecvent nr. 11881/10.10.2017 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd.Corneliu Coposu nr.5, bl. 103, sc. 1	mp	2.814.21	2,92	8.217,49	1.561,33	9.778,82
2	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2	mp	2.812.21	2,92	8.211,65	1.560,22	9.771,87
3	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul BD. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2	mp	3.079.57	2,92	8.992,34	1.708,55	10.700,89
4	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 37, bl. M10, sc. 1.2,3,4	mp	11.559.06	2,92	33.752,46	6.412,96	40.165,42
5	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Al. Budacu nr. 3A, bl. M6, sc. 1,2,3	mp	4.006.48	2,92	11.698,92	2.222,80	13.921,72
6	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Al. Budacu nr. 5, bl. M3, sc. 1,2,3,4,5,6	mp	8.034.08	2,92	23.459,51	4.457,31	27.916,82
7	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Al. Budacu nr. 3, bl. M5, sc. 1,2,3,4,5	mp	6.692.41	2,92	19.541,84	3.712,95	23.254,79
8	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1	mp	4.325.31	2,92	12.629,91	2.399,68	15.029,59
9	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Mircea Voda nr. 36, bl. M6, sc. 2	mp	2.831.54	2,92	8.268,10	1.570,94	9.839,04
10	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Al. Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. 2	mp	1.235.86	2,92	3.608,71	685,66	4.294,37
11	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Al. Perisoru nr. 10, bl. 1	mp	2.683.87	2,92	7.836,90	1.489,01	9.325,91
12	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Octavian Goga nr. 22, bl. M63	mp	2.989.36	2,92	8.728,93	1.658,50	10.387,43
13	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 1	mp	3.900.30	2,92	11.388,88	2.163,88	13.552,76
14	DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Intr. Odobesti nr. 12, bl. V7A, sc. A	mp	3.496.26	2,92	10.209,08	1.939,72	12.148,80
Total					176,544.72	33,543.51	
TOTAL DE PLATA							210,088.23
		Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia		Semnatura de primire		
[redacted]		[redacted]	Nume Buletin Seria [redacted]		[redacted]		

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Prin intermediul legatarii, regularitatea si oportunitatea mentinuta platilor
 Director ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 executate / lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractului incheiat
 cu Primaria Sectorului 3

Nr. 5859/10.12.2018


 Capitol / articol bugetar: 70020301 710101
 Data: 07.12.2018

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl
 CIF: RO31730943
 Nr. ORC: J407049/2013
 Capital Social: 200 Lei
 Sediul: Str. Sublocteni Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti
 Contul: [redacted]
 Banca: [redacted]

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 CIF: 4420465
 Sediul: Calea Dudesti 191
 Judetul: Sector 3, Bucuresti
 Contul IBAN: RO69.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
 Banca: Trezorerie Sector 3

Serie factura CDS SOL18 Nr factura: 20125
 Data (ziua,luna,anul): 12/04/2016

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
					5 = 3 x 4	6 = 5 x 16%	7 = 5 + 6
0	1	2	3	4			
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3, conform contract subsecvent nr. 10788/04.09.2015 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte, Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Bd Octavian Goga nr 4, bl.M26, sc 1	mp	2,995.04		306.09		306.09
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte, Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Bd Octavian Goga nr 4, bl.M26, sc 2	mp	2,931.84		299.63		299.63
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Bd Unirii nr. 63, bl. F4	mp	4,604.60		470.59		470.59
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Bd Unirii nr. 64, bl. K4, sc 3	mp	5,842.21		597.07		597.07
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Bd Unirii nr. 64, bl. K4, sc 4	mp	4,445.78		454.36		454.36
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Sos Mihai Bravu nr 202, bl. 104	mp	3,324.73		339.79		339.79
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Piata Alba Iulia nr. 4, bl. I3	mp	6,504.14		664.72		664.72
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Piata Alba Iulia nr. 5, bl. I4	mp	7,723.69		789.36		789.36
9	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini imobilul Ion Pillat nr. 2, bl. G1, Ansamblul Unirii	mp	6,048.41		618.15		618.15
Total					4,539.76	0.00	
TOTAL DE PLATA							4,539.76
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire			
[redacted]		Num. Bulet. Seria [redacted]		[redacted]			

SUNI DE PLATA
NETUL DE PLATA

ATA

Nr. 5858/10.12.2018



Seria CDS
Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl
CIF: RO31730943
Nr ORC: J40/7049/2013
Capital Social: 200 Lei
Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti
Contul: [redacted]
Banca: [redacted]


70020301 77.01.01
07-12-2018
Semnatura
[redacted]

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF: 4420465
Sediul: Calea Dudesti 191
Judetul: Sector 3, Bucuresti
Contul IBAN: RO89 TREZ 7032 4510 271X XXXX
Banca: Trezorerie Sector 3

Serie factura CDS SOL18 Nr factura: 20124
Data (ziua, luna, anul): 12/04/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inklusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3, conform contract subsecvent nr. 10788/04.09.2015 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.1	mp	2,995.04	2,19	15,304.65	2,907.89	18,212.54
2	Garantie de buna executie cf contract Bd. Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.1				-306.09		
3	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.2	mp	2,931.84	2,19	14,981.70	2,846.53	17,828.23
4	Garantie de buna executie cf contract Bd. Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.2				-299.63		
5	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 63, bl. F4	mp	4,604.60	2,19	23,529.51	4,470.60	28,000.11
6	Garantie de buna executie cf contract Bd. Unirii nr. 63, bl. F4				-470.59		
7	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3	mp	5,842.21	2,19	29,853.69	5,672.20	35,525.89
8	Garantie de buna executie cf contract Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3				-597.07		
9	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4	mp	4,445.78	2,19	22,717.94	4,316.40	27,034.34
10	Garantie de buna executie cf contract Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4				-454.36		
11	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Sos. Mihai Bravu nr. 202, bl. 104	mp	3,324.73	2,19	16,989.37	3,227.98	20,217.35
12	Garantie de buna executie cf contract Sos. Mihai Bravu nr. 202, bl. 104				-339.79		
13	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Piata Alba Iulia nr. 4, bl. I3	mp	6,504.14	2,19	33,236.16	6,314.86	39,551.02
14	Garantie de buna executie cf contract Piata Alba Iulia nr. 4, bl. I3				-664.72		
15	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Piata Alba Iulia nr. 5, bl. I4	mp	7,723.69	2,19	39,468.06	7,498.93	46,966.99
16	Garantie de buna executie cf contract Piata Alba Iulia nr. 5, bl. I4				-789.36		
17	Expertiza tehnica, Audit energetic, Certificat energetic initial, DALI; Deviz general; Devize pe obiecte; Analiza cost beneficiu; DTAC; Proiect tehnic; Liste de cantitati; Caiet de sarcini pentru imobilul Ion Pillat nr. 2, bl. G1, Ansamblul Unirii	mp	6,048.41	2,19	30,907.38	5,872.40	36,779.78
18	Garantie de buna executie cf contract Ion Pillat nr. 2, bl. G1, Ansamblul Unirii				-618.15		
Total					222,448.70	43,127.79	

TOTAL DE PLATA 265,576.49




Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Num
Bulet
Seria


Semnatura de primire


NR 5864/10.12.2018

		Seria : CDS Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF R031730943 Nr J40/7049/2013 Capital Social 200 Lei Sediul Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti Contul [REDACTED] Banca [REDACTED]		Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI CIF 4420465 Sediul Calea Dudesti nr. 191 Judetul Sector 3, Bucuresti Contul RO89.TREZ.7032.4610.271X.XXXX IBAN: Banca Trezorerie Sector 3	
---	--	---	--	--	--


Serie Nr factura: CDSSOL18 NR 20129
 Data (ziua,luna,anul) 05/12/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	valoare exclusiv TVA 5 = 3 x 4	Valoare TVA 6 = 5 x 19%	Valoare Inclusiv TVA 7 = 5 + 6
0	1						
1	Prestari servicii conform Act Adicional nr. 10452/23.11.2017 la contractul subsecvent nr. 10366/06.09.2017 la Acordul -cadru nr. 9496/21.08.2017 - "Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Str. Textilistilor" - faza PT + DTAC						
	Garantie de buna executie conform contract (4,5% din pretul contractului)		1.00	7,445.44	7,445.44	0.00	7,445.44
Total					7,445.44	0.00	7,445.44

	Sematura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numel Buletin Seria F	Semnatura de primire
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Nr. 5863/10.12.2018

		Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF: RO31730943 Nr ORC: J407049/2013 Capital Social: 200 Lei Sediu: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti Contul Banca: [REDACTED]		Cumparator: CIF: 4420465 Sediul: Calea Dudesti nr. 191 Judetul: Sector 3, Bucuresti Contul IBAN: IBAN: RO15TREZ70321350250XXXXX Banca: Trezorerie Sector 3	
Serie Nr factura: CDSSOL18 NR 20128 Data (ziua luna anu): 05/12/2018					

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant.	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
1	Prestari servicii conform Act Aditional nr. 10452/23.11.2017 la contractul subsecvent nr. 10366/06.09.2017 la Acordul -cadru nr. 9486/21.08.2017 - "Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Str. Textilstilor" - faza PT		1.00	135,590.78	135,590.78	25,762.25	161,353.03
	Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Str. Textilstilor - faza DTAC		1.00	29,863.36	29,863.36	5,674.04	35,537.40
	Garantie de buna executie conform contract (4,5% din pretul contractului)		1.00	-7,445.44	-7,445.44	0.00	-7,445.44
Total					158,008.70	31,436.29	189,444.99

	Semnatura si stampila furnizor: [REDACTED]		Date privind executia: [REDACTED]		TOTAL DE PLATA: 189,444.99	
	Numele: [REDACTED] Buletin: [REDACTED] Seria P: [REDACTED]		Semnatura de primire: [REDACTED]		[REDACTED]	



BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE
 Confirm legitimitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății.
 Declara ca au fost efectuate toate procedurile necesare pentru executia lucrarilor/prestatiei, astfel incat sa nu fie necesar inchiderea
 a Primariei Sectorului 3
 Copie: [REDACTED]
 Data: 07.12.2018

