



RENAULT

Nr. 5759/06.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061045
Data Fact.:	24/11/2018 12:00
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048676
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/11/2018		B67PKS	RENAULT=WO		14/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 227

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048676

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61045

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61045**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,minci si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048676** si facturii fiscale nr. **NES61045** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

57-20.01.09 APS3
[REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 24/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 227.00	
[REDACTED]	Delegat:		TVA 43.13	
	CNP.:			
	Buletinul/cartea de identitate			
	Seria: Nr.			
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului		
	La data de: 14/11/2018 12:00 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		
			TOTAL de plata 270.13	

Nr 5755 / 06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061004**

Data Fact.: 22/11/2018 17:28

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048817**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/11/2018		B36VTU	DACIA	LS1	22/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1327.17

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048817
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr. NES61004 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61004**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048817** si facturii fiscale nr. **NES61004** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

60-20 01.09-PL

05.12.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 22/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,327.17
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	CNP. :		TVA 252.16
	Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.	Semnatura clientului	
	Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a	
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 22/11/2018 4 Acu18 5:28 PM	marfii certifica	
			primirea facturii	TOTAL de plata 1,579.33

Nr. 5757/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Ban:

IBA:

Ban:

IBA:

Ban:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061018**

Data Fact.: 23/11/2018 11:48

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048686**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/11/2018		B70DWR	DACIA	HSA	14/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 81.2

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048686

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61018 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61018**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048686** si facturii fiscale nr. **NES61018** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

51-20.01.09-AS3
05.12.2018.

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 23/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 81.20	
	Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 14/11/2018 11:48 AM		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA 15.43
		TOTAL de plata 96.63		

Nr 5758/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061006**

Data Fact.: 23/11/2018 09:00

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048818**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/11/2018		B36VUA	DACIA	LS1	22/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1676.05

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048818
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61006 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

 Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61006**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048818** si facturii fiscale nr. **NES61006** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

 [Redacted signature area]
 05.12.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 23/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intrarea in functii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,676.05
	Delegat: CNP. : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 22/11/2018 4 Acu 18 9:00 AM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	318.45
			TOTAL de plata	1,994.50

Nr 5750/06.12.2018. P.L.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060788		
Data Fact.:	15/11/2018 15:31		
Asigurator:			
Nr. O.R.:	110048703		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:			
CUI/CNP:	R04420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:			
Contul:			
Tel. Mobil:	0744499033	0744499033	
Tel./Fax.:		0743138454	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		15/11/2018		B47TFZ	DACIA	LS0	15/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 910.68

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 1100048703

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060788 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060788**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048703** si facturii fiscale nr. **NES060788** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

06.12.2018 P.L.

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	15/12/2018	a:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
--------------------	-----------	----------------	-------------------	----	----------------	--

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 15/11/2018 1 Acu 18 3:31 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 910.68
	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA 173.03	
TOTAL de plata			1,083.71

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te

Fa

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252606

Data Fact.: 27/11/2018 11:27

Asigurator:

Nr. O.R.: PR053363

Cod Client: 000988

Tip client: SC

Client: SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: R04420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		27/11/2018	0	B62NIW							
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus											
ITP		MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00		

Certificat de garantie nr. NES252606

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252606

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053363 si facturii fiscale nr. NES252606 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoar autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

51-20 01.09-PS3
09.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:		Date privind expeditia Numele delegatului		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1 B.B.

5760/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061050**

Data Fact.: 24/11/2018 13:04

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048775**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: **0744499033****0744499033**

Tel. /Fax. :

0743138454

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		20/11/2018		B89AOK	DACIA	L8A	20/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 480.51

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048775**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61050 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

 Declaratie de conformitate nr. **NES61050**

 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliatate ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048775** si facturii fiscale nr. **NES61050** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

5760/06.12.2018

05.12.2018

Conditii de plata:	op	Data Scadenta:	24/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 20/11/2018 1 Acu 18 1:04 PM		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 480.51 TVA 91.30
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 571.81

Nr. 5753 / 06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252540**

Data Fact.: 21/11/2018 11:30

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053298**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: **0744499033****0744499033**

Tel./Fax.:

0743138454

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		21/11/2018	0	B47NHN						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. **NES252540**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252540**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053298** si facturii fiscale nr. **NES252540** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoare autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	21/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:		Date privind expeditia Numele delegatului		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1 B.B.

5748/06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252463**

Data Fact.: 15/11/2018 10:01

Asigurator:

Nr. O.R. : **PR053220**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		15/11/2018	0	B47NHO						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. **NES252463**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252463**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatarea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053220** si facturii fiscale nr. **NES252463** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatarea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoare autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	15/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:		Date privind expeditia Numele delegatului		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1_B.B.

Nr. 5752 / 06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060879**

Data Fact.: 20/11/2018 10:50

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048744**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

RO4420465Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		19/11/2018		B308WPL	DACIA	HSJ	19/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 248.63

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 1100048744
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60879 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60879**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048744** si facturii fiscale nr. **NES60879** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

[Redacted signature area]

Conditii de plata: OP Data Scadenta: 20/12/2018 Termen de plata: 30 zile Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 19/11/2018 1 Acu 8 10:50 AM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 248.63 TVA 47.24 TOTAL de plata 295.87
--	--	--	--

Nr. 5768/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061095**

Data Fact.: 27/11/2018 16:59

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048811**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [Redacted]

Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/11/2018		B808LWL	DACIA	-ISM	22/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 350.3

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048811

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61095 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleluri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61095**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048811** si facturii fiscale nr. **NES61095** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

68-20.01.09 - DEASAC
05.12.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intotdeauna facturii	[Redacted]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 22/11/2018 1 Acu 18 4:59 PM		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 350.30 TVA 66.56
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 416.86

Nr 5761 / 06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Ban

IBA

Ban

IBA

Ban

IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061044**

Data Fact.: 24/11/2018 11:38

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048779**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		20/11/2018		B307PLS	DACIA	HSA	20/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 82.58

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048779
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61044 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61044**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048779** si facturii fiscale nr. **NES61044** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

61-2011-09-P.L
25.12.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	24/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 82.58			
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		TVA 15.69			
Nr. /	CNP. :					
ns	Buletinul/carta de identitate					
Bi/C	Seria: Nr.					
CN	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului				
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica				
	La data de: 20/11/2018 Acu 8 11:38 AM	primirea facturii	TOTAL de plata 98.27			

Nr. 5783 / 06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei
 Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252662
Data Fact.: 29/11/2018 13:11
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053416
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [Redacted]
Tel. /Fax. : [Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		29/11/2018	0	B47NHK						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252662

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252662

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053416** si facturii fiscale nr. **NES252662** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

61-2001.09-P.L
 05.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 29/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
[Redacted Signature]	[Redacted Name]	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Nr. 5780/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061107**

Data Fact.: 28/11/2018 12:37

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048884**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/11/2018		B303PLS	DACIA	-ISM	28/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1141.12

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048884
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61107 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61107**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048884** si facturii fiscale nr. **NES61107** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

 01-20.09.09-PL
 05.12.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,141.12
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 28/11/2018 1 Acu 8 12:37 PM		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TVA 216.81
						TOTAL de plata 1,357.93

Nr. 5781/06.12.2018.

AAA



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:
Fax:
Ba:
IBAN:
Ba:
IBAN:
Ba:
IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061138**

Data Fact.: 29/11/2018 14:17

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048651**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **RO4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B89AMZ	DACIA	L8A	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 724.41

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048651

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61138 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61138**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericula sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048651** si facturii fiscale nr. **NES61138** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatarea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ.

67-20.01.09-AAA
05.12.2018

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 29/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/11/2018 : Acu 18 2:17 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 724.41 TVA 137.64 TOTAL de plata 862.05

Nr. 5781/06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061137**

Data Fact.: 29/11/2018 13:56

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048900**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **RO4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: **19%**

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/11/2018		B304PLS	DACIA	ISM	29/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2155.82

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048900**

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61137 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61137**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048900** si facturii fiscale nr. **NES61137** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Adm. auto stati

61-29-01.09-PL
05.12.2018

Conditii de plata: **bon Fisca** Data Scadenta: **29/11/2018** Termen de plata: zile Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 29/11/2018 1 Acu 18 1:56 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 2,155.82 TVA 409.61 TOTAL de plata 2,565.43
---	--	--	---

Nr. 5763/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [redacted]

Fax [redacted]

Bar [redacted]

IBA [redacted]

Bar [redacted]

IBA [redacted]

Bar [redacted]

IBA [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061056**

Data Fact.: 26/11/2018 10:13

Asigurator:

Nr. O.R. : **120013112**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [redacted]

Tel./Fax. : [redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/11/2018		B306DGA	DACIA	L8A	22/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 18.56

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 120013112

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61056 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61056**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013112** si facturii fiscale nr. **NES61056** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

68-200109-DEA-SR

Conditii de plata: OP Data Scadenta: 26/12/2018 Termen de plata: 30 zile Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume nr. B/C CNP	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 22/11/2018 1 Acu 8 10:13 AM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 18.56 TVA 3.53 TOTAL de plata 22.09
--	--	--	---

Nr. 5751/06.12.2018.

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060842**

Data Fact.: 17/11/2018 13:54

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048221**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		16/10/2018		B75DPS	Alta Marca	ALTE	16/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 5997.2

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 1100048221

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060842 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060842**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048221** si facturii fiscale nr. **NES060842** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

GP-20.01.98-DEASPC
05.12.2018.

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 17/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 5,997.20 TVA 1,139.47
Nu ns Bi/ CN	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 16/10/2018 la Ora 18 1:54 PM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 7,136.67

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252649

Data Fact.: 29/11/2018 08:43

Asigurator:

Nr. O.R.: PR053402

Cod Client: 000988

Tip client: SC

Client: SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: R04420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		29/11/2018	0	B47TFZ						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252649

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252649

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053402 si facturii fiscale nr. NES252649 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

29.11.2018.

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	Bon Fiscal	Data Scadenta:	29/11/2018	Termen de plata:	zile	Penalizari intarziere la plata-1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00			
Date privind intocmirea facturii	Numele delegatului		TVA 13.30			
Nume si prenume responsabil:		Semnatura clientului	TOTAL de plata 83.30			
	nta noastra	pe avizul de insotire a				
	La data de: 29/11/2018	marfii certifica				
	ACU 18 8:43 AM	primirea facturii				

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.:0912 Rev.:1 B.B.

Nr 5764/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banc: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061062
Data Fact.:	26/11/2018 12:45
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048847
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	[Redacted]
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		26/11/2018		B47TFV	DACIA	LS0	26/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 963.12

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048847**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61062 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61062**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliatia ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048847** si facturii fiscale nr. **NES61062** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

[Redacted] *05.12.2018*

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	26/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata	0.5% / zi
--------------------	-----------	----------------	-------------------	------------------	----------------	--------------------------------	------------------

Semnatura si stampila furnizorului D N B C	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	963.12
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 26/11/2018 s Acu 8 12:45 PM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	182.99
			TOTAL de plata	1,146.11

Nr. 5756 / 06.12.2018

DGASPC.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061017**

Data Fact.: 23/11/2018 11:38

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048690**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/11/2018		B90JSC	DACIA	LS0	14/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 32.71

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048690
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61017 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61017**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048690** si facturii fiscale nr. **NES61017** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

 68-20 01.99-DGASPC.
 [Redacted]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 23/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nr. [Redacted] B [Redacted] C [Redacted]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	32.71
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 14/11/2018 4 Acu 8 11:38 AM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	6.21
			TOTAL de plata	38.92

NR. 5754 / 06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
 Fax [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061005**

Data Fact.: 22/11/2018 17:52

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048806**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
 BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel. /Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/11/2018		B42WPC	DACIA	LS0	22/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1805.41

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048806
 Conform contract 142421 din 31.07.2018**

Cretificat de Garantie nr.NES61005 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61005**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048806** si facturii fiscale nr. **NES61005** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

[REDACTED] 68-2001.09-DEASPC
 05.12.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 22/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,805.41
Date privind fotoarea facturii	Delegat:			TVA 343.03
Nr. [REDACTED] bil:	CNP.:			
	Buletinul/cartea de identitate			
	Seria: Nr.			
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:	Semnatura clientului		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	pe aviz de insotire a		
	La data de: 22/11/2018 & Acu 18 5:52 PM	marfii certifica		
		primirea facturii		TOTAL de plata 2,148.44

Nr. 5766/06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252593
Data Fact.: 26/11/2018 13:58
Asigurator:
Nr. O.R.: PR053351
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		26/11/2018	0	B47TFV						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00	

Certificat de garantie nr. **NES252593**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252593**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053351** si facturii fiscale nr. **NES252593** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

60-2009.09 PL
05.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 26/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Numele responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Nr. 5773/06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061078**

Data Fact.: 27/11/2018 09:31

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048857**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		26/11/2018		B47TGG	DACIA	LSO	26/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1352.58

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048857
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61078 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61078**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliat ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048857** si facturii fiscale nr. **NES61078** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,352.58			
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		TVA 256.99			
Nr. [REDACTED]	CNP. :					
ns [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate					
Bi/C [REDACTED]	Seria: Nr.	Semnatura clientului				
CN [REDACTED]	Mijlocul de transport:	pe avizul de insotire a				
	Nr. Inmat.:	marfii certifica				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	primirea facturii				
	La data de: 26/11/2018 2 Acu 18 9:31 AM		TOTAL de plata 1,609.57			

Nr. 5744/06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252601**

Data Fact.: 27/11/2018 09:26

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053359**

Cod Client: **000988** Tip client: **SC**

Client: **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		27/11/2018	0	B47TGG							
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Can/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Lucrari/Comisioane/Bonus											
IJP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30		
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00			

Certificat de garantie nr. NES252601

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252601

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053359 si facturii fiscale nr. NES252601 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ.

61-2011-09-PL
09.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 27/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume responsabil: Manue Bi/Ci S CNP: RD	Date privind expeditia Numele delegatului Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 27/11/2018 9:26 AM	Semnatura de primire marfil/certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1_B.B.

Nr. 5776 / 06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061108
Data Fact.:	28/11/2018 12:50
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048879
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/11/2018		B301WPL	DACIA	ISM	28/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 164.28

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048879**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61108 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61107**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048879** si facturii fiscale nr. **NES61108** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

[Redacted] 06-2018-09-P.L.
05.12.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata	0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	[Redacted]	Date privind expeditia		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA)	164.28
		Delegat:				TVA	31.21
		CNP.:				TOTAL de plata	195.49
		Buletinul/cartea de identitate		Semnatura clientului			
		Seria: Nr.		pe avizul de insotire a			
		Mijlocul de transport:		marfii certifica			
		Nr. Inmat.:		primirea facturii			
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra					
		La data de: 28/11/2018 12:50 PM					

Nr. 5777/06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061105**
Data Fact.: 28/11/2018 12:17
Asigurator:
Nr. O.R. : **110048882**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca: [REDACTED]
Contul: [REDACTED]
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/11/2018		B47TGB	DACIA	LS0	28/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1510.93

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048882**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61105 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61105**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048882** si facturii fiscale nr. **NES61105** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

[REDACTED] 61-2009-08-N/L
05.12.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	[REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 28/11/2018 1 Acu B 12:17 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,510.93	
CNP:			Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	287.08	
				TOTAL de plata	1,798.01	

TRACTARI AUTO

Nr. 5779/06.12.2018.

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com/Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252642

Data Fact.: 28/11/2018 14:17

Asigurator:

Nr. O.R.: PR053395

Cod Client: 000988

Tip client: SC

Client: SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: R04420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		28/11/2018	0	B316PLS						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00	

Certificat de garantie nr. NES252642

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252642

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053395 si facturii fiscale nr. NES252642 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

62-20-01.09 P.L
05.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Numele delegatului		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: I B.B.

Nr. 5771/06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: **NES061088**
 Data Fact.: 27/11/2018 14:00
 Asigurator:
 Nr. O.R. : **110048866**

Cod Client: **000988**
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
 Nr. Reg. Comert:
 CUI/CNP: **RO4420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
 BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:
 Contul:
 Tel. Mobil:
 Tel./Fax.:

Tel: [Redacted]
 Fax: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 IBA: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 IBA: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 IBA: [Redacted]
 Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		27/11/2018		B300PLS	DACIA	-ISM	27/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1546.31

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048866**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61088 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
 -24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61088**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoloata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048866** si facturii fiscale nr. **NES61088** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ,

[Redacted]
 05.12.2018.
 [Redacted]

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 27/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 27/11/2018 1 Acu 18 2:00 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 1,546.31 TVA 293.80 TOTAL de plata 1,840.11

Nr. 5772/06.12.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061081
Data Fact.:	27/11/2018 10:18
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048248
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[redacted]
Tel./Fax.:	[redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		17/10/2018		B301WPL	DACIA	ISM	17/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1163.21

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048248

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61081 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61081**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048248** si facturii fiscale nr. **NES61081** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ.

[redacted] 61-20-01-09 P.L
05.12.2018. [redacted]

Conditii de plata:		Data Scadenta: 27/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 17/10/2018 1 Acu 8 10:18 AM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,163.21 TVA 221.01	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 1,384.22	

Nr. 5762/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061046**

Data Fact.: 24/11/2018 12:10

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048680**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/11/2018		B47TZI	DACIA	LS0	14/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 31.72

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048680
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61046 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61046**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliatate ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048680** si facturii fiscale nr. **NES61046** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ.

 60-200109-PL
 05.12.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 24/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 31.72
	Delegat:	Semnatura clientului		TVA 6.03
	CNP.:	pe avizul de insotire a		
	Buletinul/cartea de identitate	marfii certifica		
	Seria: Nr.	primirea facturii		
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 14/11/2018 12:10 PM			TOTAL de plata 37.75

Nr. 5770/06.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Banc

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061090**

Data Fact.: 27/11/2018 15:18

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048867**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		27/11/2018		B302WPL	DACIA	ISM	27/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 715.28
Numar dosar: Deviz Reparatii Nr. 110048867
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61090 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

 Declaratie de conformitate nr. **NES61090**

 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048867** si facturii fiscale nr. **NES61090** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

 61-2001.09-PL
 05.12.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 715.28
Date privind intocmirea facturii	Delegat:			TVA 135.90
Nu	CNP. :			
n	Buletinul/cartea de identitate			
Bi	Seria: Nr.			
C	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 27/11/2018 1 Acu 18 3:18 PM	primirea facturii		TOTAL de plata 851.18

Nr 5769/06 12 2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061094**

Data Fact.: 27/11/2018 16:50

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048863**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		27/11/2018		B42WPC	DACIA	LSO	27/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 98.57

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048863
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61094 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61094**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048863** si facturii fiscale nr. **NES61094** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emls de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ.

68-2001.09-DEASPC

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 27/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 98.57
Date privind intocmirea facturii	Delegat:			TVA 18.73
Nu	CNP. :			
ns	Buletinul/cartea de identitate			
Bi/	Seria: Nr.			
CN	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 27/11/2018 s Acu18 4:50 PM	primirea facturii		TOTAL de plata 117.30

Nr. 5765/06.12.2018

TRACTARI AUTO
0747.33.83.88

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel.:
 Fax:
 Ban:
 IBAN:
 Ban:
 IBAN:
 Ban:
 IBAN:
 Ban:
 IBAN:
 Ban:
 IBAN:
 Capital Social 385.000 lei
 Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252586
Data Fact.: 26/11/2018 09:09
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053343
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		26/11/2018	0	B47TFU						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252586

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252586

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053343 si facturii fiscale nr. NES252586 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Administrativ

61-20 01.09-PL
 25.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 26/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intoamirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Nr. CO Banca Sediul CNP M N Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 26/11/2018 s Acu 18 9:09 AM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5778/06.12.2018

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252626
Data Fact.: 28/11/2018 09:29
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053378
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel. /Fax. :

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		28/11/2018	0	B47TGB							
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus											
ITP		MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00		

Certificat de garantie nr. **NES252626**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtru ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252626**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053378** si facturii fiscale nr. **NES252626** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

61-20.09.09-PL
05.12.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: Mar Bi/C CNP	Date privind expeditia Numele delegatului [Redacted]	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1_B.B.