

Nr. 5105/27.11.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060497
Data Fact.:	01/11/2018 09:30
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048464
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/11/2018		B19YTI	Alta Marca	ALTE	30/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 900

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048464**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060497

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060497**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048464** si facturii fiscale nr. **NES060497** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ.
16.11.2018

ASB - 51-20.01.09 - 487,90
PL - 61-20.01.09 - 285,60
BAP - 67-20.01.09 - 47,60
GRASFC - 68-20.01.09 - 249,90

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 01/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del CN Bul Ser Mijl Nr. Exp La	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 900.00 TVA 171.00 TOTAL de plata 1,071.00	
Nume si prenume / responsabil:		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		

Nr. 5532/27 N 2018



AS3

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES704917
Data Fact.:	20/11/2018 15:14
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004500
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B73EDD	DACIA	ISM	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 127.36

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004500**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES704917 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704917**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliatia ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004500** si facturile fiscale nr. **NES704917** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

AS3
20.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi						
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia De Cl Bu Se M Nr Ex La	Semnatura de primire	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL (fara TVA)</td> <td>127.36</td> </tr> <tr> <td>TVA</td> <td>24.20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL de plata</td> <td>151.56</td> </tr> </table>				TOTAL (fara TVA)	127.36	TVA	24.20	TOTAL de plata	151.56
TOTAL (fara TVA)	127.36											
TVA	24.20											
TOTAL de plata	151.56											
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii										

Nr. 5583/27.11.2018



PS3


FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: NES704920
Data Fact.: 20/11/2018 15:59
Asigurator:
Nr. O.R.: 10004498Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR RomaniaBanca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B89AOF	DACIA	L8A	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 813.77

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004498**
Conform contract 142421 din 31.07.2018**Cretificat de Garantie nr. NES704920** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704920**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004498** si facturii fiscale nr. **NES704920** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-2021.09-PS3
20.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 813.77	
Date privind intocmirea facturii	De		TVA 154.62	
Nume si prenume responsabil	CN		TOTAL de plata 968.39	
	Bu	Semnatura clientului		
	Se	pe avizul de insotire a		
	Mi	marfii certifica		
	Nr	primirea facturii		
	Ex			
	La			

DACIA
DUPON REPALETT

Nr 5384/27 11 2018



PS3

FACTURA

Furnizorul:


SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES704922
Data Fact.:	20/11/2018 16:04
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004501
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B89AOB	DACIA	L8A	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 801.85

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004501**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES704922 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704922**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004501** si facturii fiscale nr. **NES704922** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ



Conditii de plata: Or		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del CNI Bul Ser Mijl Nr. Exp La	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 801.85 TVA 152.35	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 954.20	

Nr. 5585/27 11.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES704903
Data Fact.:	20/11/2018 10:47
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004490
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B73EDB	DACIA	ISM	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 233.06

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004490**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES704903 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa
clientului, %

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru plesele furnizate de unitate.
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se
acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES704903**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA
efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004490** si facturii fiscale nr. **NES704903** la care se refera aceasta declaratie ,nu
pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

20.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Deleg CNP. Bulet Seria Mijloc Nr. In Expec La da			Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 233.06 TVA 44.28
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 277.34

Nr. 5376 / 27.11.2018



RENAULT


FACTURA

PS3

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.:	NES060883
Data Fact.:	20/11/2018 11:15
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048596
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUIT/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/11/2018		B55NAX	RENAULT	W0	09/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 301.61

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048596**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60883 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujli,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60883**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048596** si facturii fiscale nr. **NES60883** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

20.11.2018 PS3

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 09/11/2018 1 Acu 8 11:45 AM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 301.61 TVA 57.31	
Nu Ma Bi CN		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 358.92	



Nr. 5384/27.11.2018.

FACTURA

AS3

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Factura Nr.:	NES060889
Data Fact.:	20/11/2018 12:24
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048582
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B303WPL	DACIA	-ISM	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 209.97

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048582**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60889 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60889**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048582** si facturii fiscale nr. **NES60889** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-20.01.09-PS3
20.11.2018.

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carteia de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 Acu B 12:24 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 209.97 TVA 39.89	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 249.86	



RENAULT

N.E. 3588/27.11.2018


FACTURA

AS3

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.:	NES060891
Data Fact.:	20/11/2018 12:42
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048608
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/11/2018		B73EDG	RENAULT 1157		09/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 205.04

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048608**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60891 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60891**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048608** si facturii fiscale nr. **NES60891** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

20.11.2018 AS3

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 09/11/2018 2 Acu8 12:42 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 205.04 TVA 38.96	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 244.00	


Nr 5107/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060887
Data Fact.:	20/11/2018 12:03
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048583
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B67PKR	DACIA	ISM	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 196.24

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048583**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60887 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60887**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048583** si facturii fiscale nr. **NES60887** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

08-11-2018
AS3

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N B C	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 : Acu B 12:03 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	196.24
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	37.29
			TOTAL de plata	233.53

Nr. S108/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceeni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES704905
Data Fact.:	20/11/2018 12:19
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004491
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B89AON	DACIA	L8A	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 769.42

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004491**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES704905 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704905**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceeni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004491** si facturii fiscale nr. **NES704905** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

26.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 769.42			
Date privind informarea facturii	Dele		TVA 146.19			
	CNP		TOTAL de plata 915.61			
	Bule					
	Seri					
	Mijlo					
	Nr. l					
	Exp					
	La d					

Nr 5109 / 27 11 2018




PS3

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060941
Data Fact.:	20/11/2018 15:48
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048562
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B89ANX	DACIA	L8A	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 626.61

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048562**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60941 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.


Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60941**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048562** si facturii fiscale nr. **NES60941** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

01-20 01.09 153
26.11.2018



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind incheierea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA)	626.61
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/11/2018 3:48 PM		TVA	119.06
			TOTAL de plata	745.67

Nr. 5110 / 27.11.2018



453

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060926
Data Fact.:	20/11/2018 15:20
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048577
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B89AOI	DACIA	L8A	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 698.98

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048577**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060926 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060926**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048577** si facturii fiscale nr. **NES060926** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

20.11.2018
26.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat. : Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 1 Acu 18 3:20 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 698.98 TVA 132.81	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 831.79	

Nr 5111/24 11 2018




AS3

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060915
Data Fact.:	20/11/2018 11:33
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048538
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CU/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B73EDF	DACIA	ISM	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 194.06

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048538**
Conform contract **142421 din 31.07.2018**

Cretificat de Garantie nr.NES060915 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060915**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048538** si facturii fiscale nr. **NES060915** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-20.11.09-AS3
26.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind infocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/11/2018 4 Acu 18 2:33 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 194.06 TVA 36.87	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 230.93	

Nr. 5112/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bancă [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060906**
Data Fact.: 20/11/2018 13:15
Asigurator:
Nr. O.R.: **110048575**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B89ANM	DACIA	L8A	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 848.17

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048575**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060906 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060906**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048575** si facturii fiscale nr. **NES060906** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

20.11.2018 - DS3

20.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 848.17
Date privind intocmirea facturii	Delegat:			TVA 161.15
Nr. [REDACTED]	CNP. :			
M [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate			
B [REDACTED]	Seria: Nr.			
C [REDACTED]	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 08/11/2018 1 Acu 18 1:45 PM	primirea facturii		TOTAL de plata 1,009.32

DACIA
GRUPUL FINANCIAR

Nr. 5113/27.11.2018



AS3

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060901
Data Fact.:	20/11/2018 13:28
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048574
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B89AOA	DACIA	L8A	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 668.4

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048574**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060901 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES060901**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048574** si facturii fiscale nr. **NES060901** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

26.11.2018
AS3

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 1 Acu18 1:28 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 668.40 TVA 127.00	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 795.40	

Nr. 5114/27.11.2018



ASB

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES704910**

Data Fact.: 20/11/2018 12:48

Asigurator:

Nr. O.R.: **10004492**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B73ECY	DACIA	ISM	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 170.86

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004492**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES704910 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES704910**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004492** si facturii fiscale nr. **NES704910** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-20.11.09 ASB

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia		Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 170.86
	Date privind expeditia		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA 32.46
			TOTAL de plata	203.32

Nr. 5115/27 11 2018



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES704907
Data Fact.:	20/11/2018 12:39
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004488
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B89AOH	DACIA	L8A	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1124.6

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004488**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES704907 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES704907**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004488** si facturii fiscale nr. **NES704907** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

26.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,124.60			
Date privind intocmirea facturii	Delo		TVA 213.67			
	CNP		TOTAL de plata 1,338.27			
	Bulo					
	Ser					
	Mijl					
	Nr.					
	Exp					
	La c					


Nr. 5116/27 11 2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES704911
Data Fact.:	20/11/2018 12:49
Asigurator:	
Nr. O.R.:	10004494
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B89ANJ	DACIA	L8A	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 735.94

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004494**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES704911 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lliche de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES704911**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004494** si facturii fiscale nr. **NES704911** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea mincii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

51-200109-AS3
20.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0,5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Dele CNP Bule Serie Mijlo Nr. In Expe La d		Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 735.94 TVA 139.83
			Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 875.77


Nr. SM7/27.N.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Bercei, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060916
Data Fact.:	20/11/2018 14:38
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048584
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B89AMX	DACIA	L8A	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 751.24

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048584**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60916 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES60916**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoliat ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048584** si facturii fiscale nr. **NES60916** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericoliat ,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

20.11.2018
PS3

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 751.24	
Date	Delegat:		TVA 142.74	
Numar	CNP.:			
Inst.	Buletinul/cartea de identitate			
Bi/Ci	Seria: Nr.	Semnatura clientului		
CNP	Mijlocul de transport:	pe avizul de insotire a		
	Nr. Inmat.:	marfii certifica		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	primirea facturii		
	La data de: 08/11/2018 3 Acu18 2:38 PM		TOTAL de plata 893.98	

Nr. 5118/27.11.2018



AS3

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060918
Data Fact.:	20/11/2018 11:43
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048587
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B89AOK	DACIA	L8A	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 195.28

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048587**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60918 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.


Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60918**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr:80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048587** si facturii fiscale nr. **NES60918** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

51-20.01.09-AS3



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind incasarea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 4 Acu 18 2:43 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	195.28
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	37.10
			TOTAL de plata	232.38

Nr. 5119 / 27.11.2018



FACTURA

AS3

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060924**
Data Fact.: 20/11/2018 15:03
Asigurator:
Nr. O.R.: **110048641**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel. /Fax.:



Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B73ECZ	DACIA	ISM	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 402.99

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048641**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60924 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului, %
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetar pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri, lichide de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantefuzibile, stergatoare parbriz, chedere, ornamente, bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES60924**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectie mediului , ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048641** si facturii fiscale nr. **NES60924** la care se refera aceasta declaratie , nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii , nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-20.01.09-AS3



20.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 402.99	
Date privind intocirea facturii	Delegat:		TVA 76.57	
Nr. [Redacted]	CNP.:			
	Buletinul/cartea de identitate			
	Seria: Nr.			
	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 12/11/2018 1 Acu 18 3:03 PM	primirea facturii	TOTAL de plata 479.56	

Nr 5120/27.11.2018



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060921
Data Fact.:	20/11/2018 14:51
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048594
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/11/2018		B89AOP	DACIA	L8A	09/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 679.64

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048594**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60921 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES60921**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048594** si facturii fiscale nr. **NES60921** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-2001.09-PS3
26.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata	0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)		679.64		
Date privind intocirea facturii	Delegat:		TVA		129.13		
	CNP.:		TOTAL de plata		808.77		
	Buletinul/cartea de identitate	Semnatura clientului					
	Seria: Nr.	pe avizul de insotire a					
	Mijlocul de transport:	marfii certifica					
	Nr. Inmat.:	primirea facturii					
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra						
	La data de: 09/11/2018 1 Acu 18 2:51 PM						

Nr. 5121/27.11.2018



FACTURA

453


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES704915**

Data Fact.: 20/11/2018 15:09

Asigurator:

Nr. O.R. : **10004499**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:



Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B73ECX	DACIA	ISM	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 127.12

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 10004499**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES704915 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES704915**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 10004499** si facturii fiscale nr. **NES704915** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

26.11.2018
[Redacted]

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind informarea facturii	Date privind expeditia Del CNI Bul Ser Mijl Nr. Exp La c	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 127.12 TVA 24.15 TOTAL de plata 151.27

NE-5122/27 U 2018



DS3

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060933
Data Fact.:	20/11/2018 15:26
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048548
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B50WPL	DACIA	ISM	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 199.47

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048548**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60933 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60933**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048548** si facturii fiscale nr. **NES60933** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

26.11.2018

Conditii de plata:	AOP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA)		199.47
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	Semnatura clientului		TVA		37.90
	CNP.:	pe avizul de insotire a		TOTAL de plata		237.37
	Buletinul/cartea de identitate	marfii certifica				
	Seria: Nr.	primirea facturii				
	Mijlocul de transport:					
	Nr. Inmat.:					
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra					
	La data de: 07/11/2018 1 Acu18 3:26 PM					

Nr. 5123/24 11 2018



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060929
Data Fact.:	20/11/2018 15:22
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048539
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B70DWR	DACIA	HSA	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 232.58

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048538**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60929 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES60929**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048539** si facturii fiscale nr. **NES60929** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

51-20 01.09-PS3
26.11.2018

Conditii de plata: OR	Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/11/2018 3:22 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 232.58 TVA 44.19 TOTAL de plata 276.77

Nr. 5125 / 27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060519
Data Fact.:	02/11/2018 10:54
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048471
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/11/2018		B47TFZ	DACIA	LS0	01/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2745.23

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048471

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060519

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060519**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048471** si facturii fiscale nr. **NES060519** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-2001.09-P1

10.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 02/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Dele: CNP: Bule: Serie: Mijlo: Nr. In: Expe: La data 02/11/2018 10:54 AM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	2,745.23
			TVA	521.59
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata	3,266.82

Nr. 5126 / 27.11.2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060543
Data Fact.:	05/11/2018 11:51
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048488
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/11/2018		B36VUC	DACIA	LS1	02/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2968.17

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048488**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60543

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
- Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060543**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048488** si facturii fiscale nr. **NES60543** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

[Redacted signature area]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 05/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carte de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 02/11/2018 11:51 AM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	2,968.17
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	563.95
			TOTAL de plata	3,532.12

Nr 5127/27 11 2018

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: NES252420	Data Fact.: 12/11/2018 13:57
Asigurator:	Nr. O.R.: PR053175
Cod Client: 000988	Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	
Nr. Reg. Comert:	CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191	BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:	Contul:
Tel. Mobil:	Tel./Fax.:

T
F
B
IB
B
IB
B
IB
B
IB
B
IB
Capital Social 385.000 lei
Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		12/11/2018	0	B47NHY							
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus											
ITP		MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00		

Certificat de garantie nr. **NES252420**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252420**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053175** si facturii fiscale nr. **NES252420** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
 12.11.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 12/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: 1_B.B.

Nr. 5128/27 11 2018

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
Ba: [redacted]
IBA: [redacted]
Ba: [redacted]
IBA: [redacted]
Ba: [redacted]
IBA: [redacted]
Ba: [redacted]
IBA: [redacted]
Ba: [redacted]
Capital Social 385.000 lei
Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252411
Data Fact.: 12/11/2018 09:45
Asigurator:
Nr. O.R.: PR053165
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [redacted]
Tel./Fax.: [redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		12/11/2018	0	B47NHP						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari							70.00			

Certificat de garantie nr. **NES252411**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei
 Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.
 Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252411**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053165** si facturii fiscale nr. **NES252411** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

6-12-2018 09:45

NO 111.2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 12/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: [redacted]	Date privind expeditia Numele delegatului [redacted] oastra 9:45 AM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5129/27 11.2018.



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060691**

Data Fact.: 12/11/2018 14:27

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048632**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B47NHP	DACIA	LS0	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 79.88

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 1100048632

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060691 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060691**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048632** si facturii fiscale nr. **NES060691** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ



Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 12/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii:	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/11/2018 1 Acu18 2:27 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 79.88 TVA 15.18 TOTAL de plata 95.06

Nr. 5130/27.11.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252434
Data Fact.: 13/11/2018 13:10
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053190
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		13/11/2018	0	B47TGE						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari							70.00			

Certificat de garantie nr. NES252434

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252434

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053190 si facturii fiscale nr. NES252434 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuito autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
60-200809

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 13/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5131/24.11.2018.

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252427	Data Fact.: 13/11/2018 09:41
Asigurator:	Nr. O.R.: PR053183
Cod Client: 000988	Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	
Nr. Reg. Comert:	CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania	
Banca:	Contul:
Tel. Mobil:	Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		13/11/2018	0	B47NHM						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.	Cant/Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252427

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252427

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053183 si facturii fiscale nr. NES252427 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogul si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 13/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00
Nume si prenume responsabil:			TVA 13.30
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5133/27 N 2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252446
Data Fact.: 14/11/2018 09:28
Asigurator:
Nr. O.R.: PR053202
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		14/11/2018	0	B47TZI							
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus											
ITP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00		

Certificat de garantie nr. **NES252446**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252446**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053202** si facturii fiscale nr. **NES252446** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

16-11-2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 14/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5395/27 11 2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060899
Data Fact.:	20/11/2018 13:20
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048541
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B36VUA	DACIA	LS1	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3429.81

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048541**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60899 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60899**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048541** si facturii fiscale nr. **NES60899** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/11/2018 5 Acu18 1:20 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 3,429.81 TVA 651.66	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 4,081.47	

Nr. 5396/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060893**

Data Fact.: 20/11/2018 12:57

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048532**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CXP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B306WPL	DACIA	HSJ	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 194.64
Deviz Reparatii Nr. 1100048532
Numar dosar: Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr. NES60893 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

 Exceptii:
Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

 Declaratie de conformitate nr. **NES60893**

 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048532** si facturii fiscale nr. **NES60893** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat In baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

 [REDACTED]
26.11.2018 [REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 194.64
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	TOTAL de plata		231.62
N T B C	CNP.:	TOTAL de plata		231.62
	Buletinul/cartea de identitate	Semnatura clientului		
	Seria: Nr.	pe avizul de insotire a		
	Mijlocul de transport:	marfii certifica		
Nr. Inmat.:	primirea facturii			
Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 06/11/2018 1 AcuB 12:57 PM			

Nr. 5594/27 11 2018




FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceeni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: NES060910

Data Fact.: 20/11/2018 14:17

Asigurator:

Nr. O.R.: 110048563

Cod Client: 000988

Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: R04420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B321PLS	DACIA	L8M	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1055.69

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048563**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60910 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

 Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60910**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceeni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048563** si facturii fiscale nr. **NES60910** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

CA-200109-PL

26.11.2018

 Conditii de plata: **OP** Data Scadenta: **20/12/2018** Termen de plata: **30** zile Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/11/2018 5 Acu 18 2:17 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 1,055.69 TVA 200.58 TOTAL de plata 1,256.27
--	---	--	---


Nr 5598/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060912
Data Fact.:	20/11/2018 14:25
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048579
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		08/11/2018		B307WPL	DACIA	HSJ	08/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 622.35

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048579**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60912 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60912**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048579** si facturii fiscale nr. **NES60912** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-20-0109-PL
[Redacted]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 08/11/2018 1 Acu 18 2:25 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 622.35		TVA 118.25	
[Redacted]		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 740.60			

Nr. 5599 / 27 11 2018



PL

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060908
Data Fact.:	20/11/2018 13:51
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048554
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B323PLS	DACIA	L8M	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 737.79

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048554**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60908 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60908**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048554** si facturii fiscale nr. **NES60908** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ



Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intochirarea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/11/2018 1 Acu 18 1:54 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	737.79		
			TVA	140.18		
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata	877.97		

Nr. 5100/27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060902**
Data Fact.: 20/11/2018 13:35
Asigurator:
Nr. O.R.: **110048521**Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CXP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR RomaniaBanca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		05/11/2018		B36VUI	DACIA	LS1	05/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1932.93

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048521**
Conform contract 142421 din 31.07.2018**Cretificat de Garantie nr.NES60902** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se
acorda garantie.Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES60902**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**
efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048521** si facturii fiscale nr. **NES60902** la care se refera aceasta declaratie ,nu
pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-20.11.09-PL



Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carte de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 05/11/2018 4 Acu 18 1:35 PM		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,932.93 TVA 367.26
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 2,300.19

Nr 5102/24 U 2018.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060867
Data Fact.:	19/11/2018 17:22
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048480
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/11/2018		B300PLS	DACIA	-ISM	01/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2057.04

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048480**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060867 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se


acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060867**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048480** si facturii fiscale nr. **NES060867** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ



Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	19/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stamila furnizorului	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat. : Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 01/11/2018 4 Acu18 5:22 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	2,057.04		
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	390.84		
			TOTAL de plata	2,447.88		

Nr. 5103/27.11.2018



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060869
Data Fact.:	19/11/2018 17:46
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048515
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		05/11/2018		B305PLS	DACIA	L8M	05/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2092.66

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048515**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060869 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060869**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048515** si facturii fiscale nr. **NES060869** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ



Conditii de plata: 120 ZILE	Data Scadenta: 19/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 05/11/2018 2 Acu18 5:46 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 2,092.66 TVA 397.61 TOTAL de plata 2,490.27

Nr 5106 / 27.11.2018.



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060510**

Data Fact.: 01/11/2018 14:59

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048449**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/10/2018		B36VTS	DACIA	LS1	31/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1470.23

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048449

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060510

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060510**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048449** si facturii fiscale nr. **NES060510** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

01.09.18

10.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 01/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del Bu Se Mij Nr. Ex	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,470.23
[Redacted]		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TVA 279.34
[Redacted]		[Redacted]		TOTAL de plata 1,749.57



RENAULT

Nr. 5104/27.11.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060509
Data Fact.:	01/11/2018 14:11
Asigurator:	
Nr. O.R.:	120012916
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		17/10/2018		B41UIZ	RENAULT=WO		17/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 4687.11

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012916**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Certificat de Garantie nr. NES60509

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060509**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si proteciea mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012916** si facturii fiscale nr. **NES60509** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

67-200109

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 01/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 17/10/2018 2 Acu 18 2:11 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 4,687.11 TVA 890.55	
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 5,577.66	

Nr. 5032/27.11.2018

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252450
Data Fact.: 14/11/2018 12:17
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053207
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax. :

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		14/11/2018	0	B47FDJ						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
TOTAL(fara TVA)Lucrari									70.00	

Certificat de garantie nr. **NES252450**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei


Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252450**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053207** si facturii fiscale nr. **NES252450** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 14/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia			TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
				TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 5134/27.11.2018

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252454
Data Fact.: 14/11/2018 13:56
Asigurator:
Nr. O.R. : PR053211
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: RO4420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [Redacted]
Tel./Fax: [Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		14/11/2018	0	B47FDL						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252454

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie. Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252454

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053211 si facturii fiscale nr. NES252454 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 14/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	TOTAL de plata 83.30
	La data de: 14/11/2018 JACU 18 1:56 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver: r0912 Rev: r1_B.B.


Nr. 5593 / 27.11.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060946
Data Fact.:	20/11/2018 16:14
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048653
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B89ANR	DACIA	L8A	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 684.2

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048653**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60946 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60946**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048653** si facturii fiscale nr. **NES60946** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

[Redacted signature area]

Conditii de plata:	DP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 684.20			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/11/2018 4 Acu18 4:14 PM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA 130.00			
			TOTAL de plata 814.20			

Nr. 5594 / 27.11.2018.



DASP

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
B: [REDACTED]
IB: [REDACTED]
B: [REDACTED]
IB: [REDACTED]
B: [REDACTED]
IB: [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060939
Data Fact.:	20/11/2018 15:39
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048633
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	[REDACTED]
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B89ANL	DACIA	L8A	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 695.59

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048633**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60939 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60939**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048633** si facturii fiscale nr. **NES60939** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ.

67-900109-111P

[REDACTED]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	[REDACTED]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	[REDACTED]	Semnatura de primire	[REDACTED]	TOTAL (fara TVA) 695.59 TVA 132.16
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/11/2018 1 Acu 18 3:39 PM		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 827.75

Nr 5101/27.11.2018

6045 PC



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060962
Data Fact.:	21/11/2018 10:20
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048484
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		02/11/2018		B27WPC	DACIA	LS0	02/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 163.84

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048484**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60962 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60962**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048484** si facturii fiscale nr. **NES60962** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

CP 20.11.09 - 11.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	21/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata	0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 163.84 TVA 31.13		
	D C B S M N E La data de: 02/11/2018 la ACUS 10:20 AM		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 194.97		

Nr. 5124 (27 U 2018)

AGASPO



FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060511
Data Fact.:	01/11/2018 14:59
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048273
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert.:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		19/10/2018		B42WPC	DACIA	LS0	19/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 385.16

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048273**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060511

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060511**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048273** si facturii fiscale nr. **NES060511** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SUNI DE PLATA: *Administrativ*
DIRECTIA / SERVICIUL
CP 200109 - AGASPO

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	01/12/2018	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 385.16		
Date privind intocirea facturii	Delegat:		TVA 73.18		
	CNP.:				
	Buletinul/cartea de identitate				
	Seria: Nr.				
	Mijlocul de transport:				
	Nr. Inmat.:	Semnatura clientului			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	pe avizul de insotire a			
	La data de: 19/10/2018 1 Acu 18 2:59 PM	marfii certifica			
		primirea facturii	TOTAL de plata 458.34		

Nr. 5589 / 27.11.2018

FACTURA

NGASPC

Furnizorul:


SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060953
Data Fact.:	20/11/2018 17:54
Asigurator:	
Nr. O.R.:	120013002
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		05/11/2018		B33KOP	Alta Marca	ALTE	05/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1076.23

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1200013002**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES60953 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60953**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1200013002** si facturii fiscale nr. **NES60953** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

62-2001,09-NGASPC
20.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 05/11/2018 1 Acu18 5:54 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,076.23
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	204.48
			TOTAL de plata	1,280.71

Nr. 5590 / 27.11.2018



NGASPC

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060895
Data Fact.:	20/11/2018 13:06
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048527
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel. /Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		06/11/2018		B68JVS	DACIA	-ISM	06/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1487.24

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048527**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES60895 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES60895**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048527** si facturii fiscale nr. **NES60895** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

68-20.01.09-NGASPC
20.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	20/12/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/11/2018 1 Acu18 1:06 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,487.24		
			TVA	282.58		
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata	1,769.82		

Nr. 5591/24.U 2018



DGASPC

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060943
Data Fact.:	20/11/2018 15:58
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048549
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/11/2018		B69DPC	DACIA	LS0	07/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 900.56

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1100048549**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060943 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060943**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericolata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048549** si facturii fiscale nr. **NES060943** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

68-20.01.09-DGASPC

[Redacted]

[Redacted]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N B C	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	900.56
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/11/2018 1 Acu 18 3:58 PM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TVA	171.11
			TOTAL de plata	1,071.67

Nr. 5392/27.11.2018



DGA SPC

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060938
Data Fact.:	20/11/2018 15:39
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048628
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/11/2018		B68LGP	DACIA	L8A	12/11/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 861.08

Deviz Reparatii Nr. 1100048628

Numar dosar: **Conform contract 142421 din 31.07.2018**

Cretificat de Garantie nr. NES060938

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. **NES060938**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericoiata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100048628** si facturii fiscale nr. **NES060938** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

68-20109-DGA SPC



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 20/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind emiterea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat. : Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/11/2018 1 Acu 18 3:39 PM	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	861.08
			TVA	163.61
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata	1,024.69

NR-5135 (27.11.2018)

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252455
Data Fact.: 14/11/2018 14:28
Asigurator:
Nr. O.R.: PR053212
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: 0744499033 0744499033
Tel./Fax.: 0743138454

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		14/11/2018	0	B90JSC						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP		MD99001	or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252455

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252455

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053212 si facturii fiscale nr. NES252455 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 14/12/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30
Nu Ma Bi/ CN		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1