

14.6522/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Bar: [Redacted]
IBA: [Redacted]
Bar: [Redacted]
IBA: [Redacted]
Bar: [Redacted]
IBA: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061423 |
| Data Fact.: | 12/12/2018 15:09 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110047612 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel./Fax.: | [Redacted] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 12/10/2018 | | B17PDC | Alta Marca | ALTE | 12/10/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3015.84

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110047612

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061423

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranteuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061423**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110047612** si facturii fiscale nr. **NES061423** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparatie / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68-20-0109-16400
[Redacted]
[Redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 11/01/2019 | | Termen de plata: 30 zile | | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi | |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Num. [Redacted] Bil: [Redacted] The [Redacted] Bi/C [Redacted] 68 CNP [Redacted] | Date privind expeditia De [Redacted] CN [Redacted] Bu [Redacted] Se [Redacted] Mij [Redacted] Nr. [Redacted] Ex [Redacted] La [Redacted] ta noastra [Redacted] cu 18 3:09 PM | | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | | TOTAL (fara TVA) 3,015.84 TVA 573.01 | | |
| | | | | | TOTAL de plata 3,588.85 | | |

Nr. 6528/20-12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.
Fax
Bar
IBA
Bar
IBA
Bar
IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061453**

Data Fact.: 13/12/2018 15:09

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049118**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert :

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 13/12/2018 | | B318PLS | DACIA | L8M | 13/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 683.57

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049118

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061453

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061453**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049118** si facturii fiscale nr. **NES061453** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
6.12.2018
13.12.2018

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 12/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Dele CNP Bule Serie Mijloc Nr. l Exp La c | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 683.57 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 129.88 |
| | | | TOTAL de plata | 813.45 |

N. 6529/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te

Fa

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Ba

IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|---|
| Factura Nr.: NES252851 |
| Data Fact.: 13/12/2018 13:42 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R.: PR053605 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: |
| Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 13/12/2018 | 0 | B305WPL | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | Cod Reper U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. NES252851

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252851

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053605 si facturii fiscale nr. NES252851 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 12/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | | TVA 13.30 |
| Nume si prenume responsabil: | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |
| | Centura noastra | | |
| | Acu 18 1:42 PM | | |

N. 6518/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252807**

Data Fact.: 11/12/2018 09:02

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053561**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 11/12/2018 | 0 | B308WPL | | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252807**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252807**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053561** si facturii fiscale nr. **NES252807** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
11.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 10/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului a noastra La data de: 11/12/2018 s Ora 18 9:02 AM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.:0912 Rev.:1.B.B.

Nr. 6525/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES252836 |
| Data Fact.: | 12/12/2018 14:02 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | PR053591 |
| Cod Client: | 000988 |
| Tip client: | SC |
| Client: | SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | |
| Tel. /Fax.: | |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 12/12/2018 | 0 | B306WPL | | | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | Cod Reper | U.M. | | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | or | 1.00 | | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. NES252836

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252836

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053591 si facturii fiscale nr. NES252836 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
19-12-2018

Observatii mod plata:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 11/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | | TOTAL (fara TVA) 70.00 | | |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | | TVA 13.30 | | |
| Nume si prenume responsabil: | | | | TOTAL de plata 83.30 | | |
| | | La data de: 12/12/2018 2:02 PM | | | | |

Nr. 6524/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.fan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercești, nr. 80

București, sector 4

Tel:

Fax:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252828**

Data Fact.: 12/12/2018 09:21

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053584**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 ROMANIA

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--|
| 1 | | 12/12/2018 | 0 | B304WPL | | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | | | | | | | | | | |
| | | Cod Reper U.M. | | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | or | 1.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252828**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252828**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercești nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053584** si facturii fiscale nr. **NES252828** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
 Aceasta factura este emisa in baza contractului nr. 01.09.2018
 si este valida pentru servicii conform contractului nr. 01.09.2018
 Contractul nr. 01.09.2018

01.09.2018
 [Redacted Signature]

Observatii mod plata:

| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 11/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
|------------------------------------|----|------------------------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | | Date privind expeditia | | Semnatura de primire | | TOTAL (fara TVA) 70.00 |
| Date privind intocmirea facturii | | Numele delegatului | | | | TVA 13.30 |
| Nume si prenume responsabil: | | CN | | | | |
| Ma | | B | | | | |
| Bi/A | | S | | Semnatura clientului | | |
| CN | | C | | pe avizul de insotire a | | |
| | | M | | marfii certifica | | |
| | | N | | primirea facturii | | TOTAL de plata 83.30 |
| | | E | | | | |
| | | La data de: | 12/12/2018 9:21 AM | | | |

Nr. 6536/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061473 |
| Data Fact.: | 14/12/2018 13:35 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049119 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client: | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel./Fax.: | [Redacted] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 13/12/2018 | | B306PLS | DACIA | L8M | 13/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 470.35

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049119**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061473

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061473**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049119** si facturii fiscale nr. **NES061473** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
61-200109-PL
19.12.2018

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia [Redacted] noastra La data de: 13/12/2018 s Acu 18 1:35 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 470.35 TVA 89.37 | |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 559.72 | |

Nr. 6523/20.12.2018

DAJP.

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]
Fax [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061424 |
| Data Fact.: | 12/12/2018 15:22 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 120012978 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client: | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | [Redacted] |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel./Fax.: | [Redacted] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------|--------------|
| 1 | | 30/10/2018 | | B47FDL | Alta Marca ALTE | | 30/10/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 820.48

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012978**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061424

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061424**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012978** si facturii fiscale nr. **NES061424** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administratia
[Redacted]
19.12.2018
[Redacted]

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|--|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 11/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | [Redacted] | Date privind expeditia C B S M N | [Redacted] | Semnatura de primire | | TOTAL (fara TVA) 820.48 |
| | | Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 30/10/2018 8 Acu 18 3:22 PM | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | | TVA 155.89 |
| | | | | | | TOTAL de plata 976.37 |

Nr. 6544/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061329**

Data Fact.: 07/12/2018 14:53

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048977**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 05/12/2018 | | B37ZVW | DACIA | LS0 | 05/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1875

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048977
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61329 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61329**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048977** si facturii fiscale nr. **NES61329** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
 19.12.2018

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 06/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 1,875.00 |
| Date privind intocmirea facturii | Delegat: | | TVA | 356.25 |
| Numar | CNP.: | | | |
| nr. | Buletinul/cartea de identitate | | | |
| Bi/C | Seria: Nr. | Semnatura clientului | | |
| CNP | Mijlocul de transport: | pe avizul de insotire a | | |
| | Nr. Inmat.: | marfii certifica | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | primirea facturii | TOTAL de plata | 2,231.25 |
| | La data de: 05/12/2018 1 Acu 18 2:53 PM | | | |

Nr. 6537/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061475 |
| Data Fact.: | 14/12/2018 13:48 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049012 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | [REDACTED] |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] |
| Tel./Fax.: | [REDACTED] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 06/12/2018 | | B320PLS | DACIA | L8M | 06/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 151.01

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049012**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061475

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061475**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049012** si facturii fiscale nr. **NES061475** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
19.12.2018

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | Date privind expeditia De [REDACTED] CN [REDACTED] Bu [REDACTED] Se [REDACTED] Mij [REDACTED] Nr. [REDACTED] Ex [REDACTED] La [REDACTED] ra 8 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 151.01 TVA 28.69 | |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 179.70 | |

16.6507/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061308 |
| Data Fact.: | 06/12/2018 16:09 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 120013052 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | |
| Tel./Fax.: | |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 15/11/2018 | | B41UIZ | RENAULT=WO | | 15/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2133.51

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 120013052

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61308 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru ueluri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61308**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericula ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013052** si facturii fiscale nr. **NES61308** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatarea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ

01.09-140P

15.12.2018

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 05/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 2,133.51 | | | |
| Date privind intocmirea facturii | Delegat: | | TVA 405.37 | | | |
| N B C | CNP.: | | | | | |
| | Buletinul/cartea de identitate | | | | | |
| | Seria: Nr. | | | | | |
| | Mijlocul de transport: | | | | | |
| | Nr. Inmat.: | Semnatura clientului | | | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | pe avizul de insotire a | | | | |
| | La data de: 15/11/2018 1 Acu 18 4:09 PM | marfii certifica | | | | |
| | | primirea facturii | TOTAL de plata 2,538.88 | | | |

Nr. 6538 / 20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061478 |
| Data Fact.: | 14/12/2018 14:01 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110048700 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] |
| Tel. /Fax.: | [REDACTED] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 15/11/2018 | | B47NHO | DACIA | LSO | 15/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 169.61

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048700**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061478

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061478**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048700** si facturii fiscale nr. **NES061478** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
15.12.2018
[REDACTED]

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 13/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 169.61 | | | |
| Date privind intocmirea facturii | De [REDACTED] | | TVA 32.23 | | | |
| Numar telefon: | CN [REDACTED] | | | | | |
| Th [REDACTED] | Bu [REDACTED] | | | | | |
| Bi/ [REDACTED] | Se [REDACTED] | Semnatura clientului | | | | |
| CN [REDACTED] | Mi [REDACTED] | pe avizul de insotire a | | | | |
| | Nr [REDACTED] | marfii certifica | | | | |
| | Ex [REDACTED] | primirea facturii | | | | |
| | La data de: 15/11/2018 14:01 PM | | TOTAL de plata 201.84 | | | |

Nr. 6526/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061454 |
| Data Fact.: | 13/12/2018 15:15 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 120013160 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | [REDACTED] |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] |
| Tel. /Fax.: | [REDACTED] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 29/11/2018 | | B19KEZ | Alta Marca | ALTE | 29/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1952.54

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120013160**

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES61454 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61454**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013160** si facturii fiscale nr. **NES61454** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68-20109-1450
13.12.2018

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Conditii de plata: Bon Fisca | | Data Scadenta: 13/12/2018 | Termen de plata: zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 29/11/2018 1 Acu18 3:15 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 1,952.54 TVA 370.98 | |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 2,323.52 | |

Nr. 6534/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061481**

Data Fact.: 14/12/2018 14:21

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048937**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax: [REDACTED]

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 03/12/2018 | | B317PLS | DACIA | L8M | 03/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 439.07

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048937

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61481 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61481**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048937** si facturii fiscale nr. **NES61481** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
14.12.2018

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia De C B S M N Ex | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 439.07 TVA 83.42 | |
| | La data de: 03/12/2018 14:21 Acu 18 2:21 PM | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 522.49 | |

Nr. 6515/20.12.2018 PL

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:
Fax:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| | |
|--|-----------------------------------|
| Factura Nr.: NES252786 | Data Fact.: 10/12/2018 09:37 |
| Asigurator: | Nr. O.R. : PR053541 |
| Cod Client: 000988 | Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI | |
| Nr. Reg. Comert: | CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 | BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: | Contul: |
| Tel. Mobil: | Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 1 | | 10/12/2018 | 0 | B47TGF | | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | | |

Certificat de garantie nr. NES252786

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtru ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252786

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053541 si facturii fiscale nr. NES252786 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoar autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Director Serviciu Administrativ
 Serviciu bugetar
 17.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 09/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Numele delegatului | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |

Nr. 6500/20.12.2018 DGASPC

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:
Fax:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|--|
| Factura Nr.: NES252717 |
| Data Fact.: 04/12/2018 11:42 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R.: PR053472 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: |
| Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 04/12/2018 | 0 | B33KOP | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. **NES252717**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252717**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053472** si facturii fiscale nr. **NES252717** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Director Serviciu Administrativ
68-20.01.09-NGASPC
13.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|---|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 03/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |

Nr. 6499/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|
| Factura Nr.: | NES252711 | |
| Data Fact.: | 04/12/2018 10:21 | |
| Asigurator: | Nr. O.R. : PR053466 | |
| Cod Client: | 000988 | Tip client: SC |
| Client: | SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI | |
| Nr. Reg. Comert: | R04420465 | |
| CUI/CNP: | Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 | |
| Sediul: | BUCURESTI SECTOR 3 Romania | |
| Banca: | [REDACTED] | |
| Contul: | [REDACTED] | |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] | |
| Tel./Fax.: | [REDACTED] | |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 04/12/2018 | 0 | B19KJO | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. NES252711

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252711

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053466 si facturii fiscale nr. NES252711 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Observatii mod plata:

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 03/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 | | | |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | | TVA 13.30 | | | |
| Nume si prenume responsabil: | COM [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | Bul [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | Ser [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | CN [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | Mijl [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | Nr. [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | Exp [REDACTED] | | | | | |
| [REDACTED] | La data [REDACTED] la noastra | Semnatura clientului | | | | |
| [REDACTED] | La data 04/12/2018 ora 10:21 AM | pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 | | | |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

H. 6527/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bar: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]
Bar: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]
Bar: [REDACTED]
IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061458**

Data Fact.: 13/12/2018 15:38

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048887**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul: [REDACTED]

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 28/11/2018 | | B91VMX | Alta Marca | ALTE | 28/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 4090.27

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048887**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061458

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de plese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061458**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048887** si facturii fiscale nr. **NES061458** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
 19.12.2018
 [REDACTED]

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 12/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 4,090.27 |
| Date privind intocmirea facturii | Dele [REDACTED] | | TVA | 777.15 |
| Nr. [REDACTED] | CNP [REDACTED] | | | |
| Titlu [REDACTED] | Bulet [REDACTED] | | | |
| Bulet [REDACTED] | Serie [REDACTED] | | | |
| CH [REDACTED] | Mijloc [REDACTED] | Semnatura clientului | | |
| | Nr. [REDACTED] | pe avizul de insotire a | | |
| | Exp [REDACTED] | marfii certifica | | |
| | La data de: 28/11/2018 11:38 PM | primirea facturii | TOTAL de plata | 4,867.42 |

Nr. 6510/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

| |
|---|
| Factura Nr.: NES061327 |
| Data Fact.: 07/12/2018 14:07 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R. : 120013191 |
| Cod Client: 000988 |
| Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: |
| Contul: [REDACTED] |
| Tel. Mobil: [REDACTED] |
| Tel./Fax.: [REDACTED] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 06/12/2018 | | B33KOP | Alta Marca | ALTE | 06/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 220.66

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 120013191

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61327 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61327**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013191** si facturii fiscale nr. **NES61327** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
68.20.01.09
[REDACTED]

| | | | |
|---|---|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 06/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata: 0.5% |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind incalzirea facturii Nume si prenume: Nume in scris: Bicn: CNP: | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 06/12/2018 1 Acu 18 2:07 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 220.66 TVA 41.93 TOTAL de plata 262.59 |

Nr. 6521/20-12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banc [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banc [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banc [REDACTED]
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061413**

Data Fact.: 12/12/2018 13:08

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048914**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 29/11/2018 | | B300AOP | DACIA | L8A | 29/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1384.47

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048914**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES061413

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061413**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048914** si facturii fiscale nr. **NES061413** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
[REDACTED]
12-12-2018

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 11/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Delegat CNP Buletin Seria Mijloc Nr. Inmatriculare Expedient La data | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 1,384.47 TVA 263.05 | |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 1,647.52 | |

Nr. 6513 / 20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061363**

Data Fact.: 10/12/2018 11:38

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049062**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 10/12/2018 | | B73WPS | DACIA | HSJ | 10/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 546.09

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049062
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES61363 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61363**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049062** si facturii fiscale nr. **NES61363** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
6.12.2018
[REDACTED]
[REDACTED]

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 09/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 546.09 | |
| Date privind obtinerea facturii | Delegat: | | TVA 103.76 | |
| Nr. [REDACTED] | CNP. : | | | |
| ns [REDACTED] | Buletinul/cartea de identitate | | | |
| Bi/C [REDACTED] | Seria: Nr. | Semnatura clientului | | |
| CNP [REDACTED] | Mijlocul de transport: | pe avizul de insotire a | | |
| | Nr. Inmat.: | marfii certifica | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | primirea facturii | | |
| | La data de: 10/12/2018 11:38 AM | | TOTAL de plata 649.85 | |

14.6533/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: **NES061474**
Data Fact.: 14/12/2018 13:40
Asigurator:
Nr. O.R. : **120012893**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel. /Fax. :

Tel.:
Fax:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 1 | | 12/10/2018 | | B99PLE | RENAULT | JD1 | 12/10/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3532.35

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012893**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61474 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61474**
Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012893** si facturii fiscale nr. **NES61474** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
68-201109-16ASPC
12.12.2018

| | | | |
|--|--|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/10/2018 1 Acu18 1:40 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 3,532.35 TVA 671.15 TOTAL de plata 4,203.50 |

Nr. 6498/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
 Fax [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061223 |
| Data Fact.: | 04/12/2018 13:38 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110048958 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] |
| Tel./Fax.: | [REDACTED] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 04/12/2018 | | B72WPS | DACIA | JSJ | 04/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 664.88

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048958

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES61223 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61223**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048958** si facturii fiscale nr. **NES61223** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ.
 68-2001.09-15A/PC
 19.12.2018

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 03/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii [REDACTED] Responsabil: | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 04/12/2018 1 Acu 18 1:38 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 664.88 TVA 126.33 | |
| | | | TOTAL de plata 791.21 | |

14. 6519/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|---|
| Factura Nr.: NES252819 |
| Data Fact.: 11/12/2018 14:06 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R.: PR053575 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 6 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: [REDACTED] |
| Tel./Fax.: [REDACTED] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 11/12/2018 | 0 | B324PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. **NES252819**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252819**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053575** si facturii fiscale nr. **NES252819** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
60-100199-PL
19.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 10/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului CO Bu Se CN Mij Nr. Explicatia s-a facut in prezenta noastra La data de: 11/12/2018 2:06 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver: :0912 Rev: :1 B.B.

Nr. 6532/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061485 |
| Data Fact.: | 14/12/2018 16:35 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049143 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [REDACTED] |
| Tel./Fax.: | [REDACTED] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 14/12/2018 | | B85CLS | DACIA | LS1 | 14/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 126.05

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049143

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61485 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61485**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049143** si facturii fiscale nr. **NES61485** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
[REDACTED]
[REDACTED]

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 14/12/2018 Acu 18 4:35 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 126.05 |
| Nu ns Bi/ CN | [REDACTED] | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 23.95 |
| | | | TOTAL de plata | 150.00 |

NU 6512/20-12-2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Ban [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061321**

Data Fact.: 07/12/2018 12:53

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049026**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 07/12/2018 | | B40CCA | DACIA | -ISM | 07/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 465.99

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049026**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61321 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61321**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SECTIA DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
[REDACTED]
Data: [REDACTED]

| | | | |
|--|---|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 06/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocuirea facturii | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 07/12/2018 12:53 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe aviz de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 465.99 TVA 88.54 TOTAL de plata 554.53 |

Nr. 6530/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

| |
|---|
| Factura Nr.: NES061452 |
| Data Fact.: 13/12/2018 14:25 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R. : 110049127 |
| Cod Client: 000988 |
| Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: [Redacted] |
| Tel. /Fax. : [Redacted] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 13/12/2018 | | B19YTI | Alta Marca | ALTE | 13/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 350

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049127**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061452

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,


Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061452**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049127** si facturii fiscale nr. **NES061452** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

PS3 - 51 - 20.01.09 - 214,20 lei
PL - 61 - 20.01.09 - 71,40 lei
DEASTO - 68 - 20.01.09 - 130,90 lei



| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 12/01/2019 | | Termen de plata: 30 zile | | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi | |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | | Date privind expeditia | | Semnatura de primire | | TOTAL (fara TVA) 350.00 | |
| [Redacted Signature] | | [Redacted Date] | | [Redacted Signature] | | TVA 66.50 | |
| [Redacted Signature] | | [Redacted Date] | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | | TOTAL de plata 416.50 | |

Nr. 6504/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061221**

Data Fact.: 04/12/2018 13:08

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048604**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel. /Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 09/11/2018 | | B305WPL | DACIA | HSJ | 09/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 344.07

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048604**

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61221 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61221**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048604** si facturii fiscale nr. **NES61221** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
19.12.2018

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--|
| Conditii de plata: | Data Scadenta: 03/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| [REDACTED] | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 344.07 |
| | Delegat: | | TVA 65.37 |
| [REDACTED] | CNP: | | |
| | Buletinul/cartea de identitate | | |
| [REDACTED] | Seria: Nr. | Semnatura clientului | |
| | Mijlocul de transport: | pe avizul de insotire a | |
| [REDACTED] | Nr. Inmat.: | marfii certifica | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | primirea facturii | TOTAL de plata 409.44 |
| | La data de: 09/11/2018 1 Acu 18 1:08 PM | | |

K. 6535 / 20.12.18

DITL



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banc: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061480**

Data Fact.: 14/12/2018 14:18

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049014**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 06/12/2018 | | B333TAX | DACIA | KEA | 06/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 138.01

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049014

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061480

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranteufuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061480**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049014** si facturii fiscale nr. **NES061480** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**

Administrativ
 Verificarea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 produse / serviciilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Finansa Sectorului 3
 Planșă / articol bugetar 50-2000.09
 Data: 19.12.2018
 Semnatura: [REDACTED]

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 13/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Data C B S M N E L | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 138.01 TVA 26.22 | |
| Nu T Bi Cl | oastra 2:18 PM | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 164.23 | |

Nr. 6503/20.12.2018

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|---|
| Factura Nr.: NES252710 |
| Data Fact.: 01/12/2018 09:13 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R.: PR053465 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 |
| BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: |
| Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | 04/12/2018 | 0 | B47NHU | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | | 70.00 | |

Certificat de garantie nr. **NES252710**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252710**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053465** si facturii fiscale nr. **NES252710** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

| | | | |
|--|---|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 03/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind informarea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia N C B S C M N E L | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

14.6502/20.12.2018

TRACTARI AUTO
0747.33.83.88

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [redacted]
Fax [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
Capital Social 385.000 lei
Cota TVA: 19 %

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Factura Nr.: | NES252722 | | |
| Data Fact.: | 04/12/2018 14:00 | | |
| Asigurator: | | | |
| Nr. O.R.: | PR053477 | | |
| Cod Client: | 000988 | Tip client: | SC |
| Client | SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI | | |
| Nr. Reg. Comert: | | | |
| CUI/CNP: | R04420465 | | |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 | | |
| | BUCURESTI SECTOR 3 Romania | | |
| Banca: | | | |
| Contul: | | | |
| Tel. Mobil: | [redacted] | | |
| Tel./Fax.: | [redacted] | | |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 04/12/2018 | 0 | B321PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. NES252722

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului,daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri,lichid de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere ornamente,bujii,filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252722

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053477 si facturii fiscale nr. NES252722 la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoar autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
[redacted]
19.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 03/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 | | | |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | | TVA 13.30 | | | |
| Nume si prenume responsabil: | [redacted] | | | | | |
| [redacted] | [redacted] | Semnatura clientului | | | | |
| [redacted] | [redacted] | pe avizul de insotire a | | | | |
| [redacted] | [redacted] | marfii certifica | | | | |
| [redacted] | [redacted] | primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 | | | |
| [redacted] | [redacted] | | | | | |

Nr. 6531/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061455 |
| Data Fact.: | 13/12/2018 15:24 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049107 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | |
| Tel./Fax.: | |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 12/12/2018 | | B67PKR | DACIA | -ISM | 12/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 72.5

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049107**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61455 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61455**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049107** si facturii fiscale nr. **NES61455** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-20109-PS3

15.12.2018

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 12/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Delegat: | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 72.50 | | |
| Date privind intocmirea facturii | CNP. : | Buletinul/cartea de identitate | | TVA 13.78 | | |
| | Seria: Nr. | Mijlocul de transport: | Semnatura clientului | TOTAL de plata 86.28 | | |
| | Nr. Inmat.: | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | pe avizul de insotire a marfii certifica | | | |
| | La data de: 12/12/2018 | Acu 18 3:24 PM | primirea facturii | | | |

N. 6506/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| | |
|--|-----------------------------------|
| Factura Nr.: NES252731 | Data Fact.: 05/12/2018 09:15 |
| Asigurator: | Nr. O.R.: PR053486 |
| Cod Client: 000988 | Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI | |
| Nr. Reg. Comert: | CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 | BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: | Contul: |
| Tel. Mobil: | Tel./Fax: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|
| 1 | | 05/12/2018 | 0 | B47NHV | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252731**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NE5252731**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053486** si facturii fiscale nr. **NES252731** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ

61-200109-PL

15.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 04/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | | TVA 13.30 |
| Nume si prenume responsabil: | | | |
| | | Semnatura clientului | |
| | | pe avizul de insotire a | |
| | | marfii certifica | |
| | | primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |
| | enta noastra | | |
| | La data de: 05/12/2018 9:15 AM | | |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: 1_B.B.

Nr. 6509 / 20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Factura Nr.: | NES252756 |
| Data Fact.: | 06/12/2018 09:41 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | PR053511 |
| Cod Client: | 000988 |
| Tip client: | SC |
| Client | SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 |
| | BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel./Fax.: | [Redacted] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 06/12/2018 | 0 | B320PLS | | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. NES252756

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252756

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053511 si facturii fiscale nr. NES252756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
 61-20109-PL
 19.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 05/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 | | | |
| Date privind intocmirea facturii | Numele delegatului | | TVA 13.30 | | | |
| Nume si prenume responsabil: | CC [Redacted] | | | | | |
| | Bu [Redacted] | | | | | |
| | Se [Redacted] | | | | | |
| | Cl [Redacted] | | | | | |
| | Mi [Redacted] | | | | | |
| | Nr [Redacted] | | | | | |
| | Ex [Redacted] | | | | | |
| | ta noastra | | | | | |
| | La data de: 06/12/2018 9:41 AM | | | | | |
| | | Semnatura clientului | TOTAL de plata 83.30 | | | |
| | | pe avizul de insotire a | | | | |
| | | marzii certifica | | | | |
| | | primirea facturii | | | | |

Nr. 6501/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061242**

Data Fact.: 04/12/2018 14:53

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048950**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 04/12/2018 | | B301WPL | DACIA | -ISM | 04/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1624.7

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048950

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61242 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61242**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1100489580** si facturii fiscale nr. **NES61242** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
18.12.2018

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 03/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|--|--|--|--------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii [REDACTED] | Date privind expeditia Delegat: CNP : Buletinul/carta de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 04/12/2018 14:53 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 1,624.70 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 308.69 |
| | | | TOTAL de plata | 1,933.39 |

Nr. 6517 / 20.12.2018

FACTURA


Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252785**

Data Fact.: 10/12/2018 08:32

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053540**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 | | 10/12/2018 | 0 | B303WPL | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | | Cod Reper U.M. | | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | | MD99001 | or | 1.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252785**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252785**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053540** si facturii fiscale nr. **NES252785** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
 Serviciul Administrativ
 51-20 01.09-PS3
 10.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 09/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | | TOTAL (fara TVA) 70.00 |
| Date privind inlocuirea facturii | Numele delegatului | [Redacted Signature] | | TVA 13.30 |
| Nu [Redacted] | C [Redacted] titate | Semnatura clientului | | |
| Ma [Redacted] | B [Redacted] | pe avizul de insotire a | | |
| Bi/ [Redacted] | S [Redacted] | marfii certifica | | |
| CN [Redacted] | C [Redacted] | primirea facturii | | TOTAL de plata 83.30 |
| | M [Redacted] | | | |
| | N [Redacted] | | | |
| | E [Redacted] prezenta noastra | | | |
| | La data de: 10/12/2018 8:32 AM | | | |

Nr. 6516/20.12.2018

AS3

TRACTARI AUTO

0747.33.83.88

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252795**

Data Fact.: 10/12/2018 13:24

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053550**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax: [Redacted]

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 10/12/2018 | 0 | B62NIU | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. NES252795

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252795

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053550 si facturii fiscale nr. NES252795 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administ. Serv. Stradiv
51-20.01.09-153

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 09/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | Date privind expeditia Numele delegatului | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 |
| [Redacted] | [Redacted] | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: 1_B.B.

H. 6508/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061306**

Data Fact.: 06/12/2018 15:46

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048962**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 04/12/2018 | | B321PLS | DACIA | L8M | 04/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 349.29

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048962**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61306 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61306**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericula ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048962** si facturii fiscale nr. **NES61306** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
61-120109-PL
15.12.2018

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 05/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 349.29 |
| | Delegat: | CNP.: | TVA | 66.37 |
| [Redacted] | Buletinul/cartea de identitate | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 415.66 | |
| | Seria: Nr. | | | |
| | Mijlocul de transport: | | | |
| | Nr. Inmat.: | | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | | | |
| | La data de: 04/12/2018 2 Acu 18 3:46 PM | | | |

Nr. 6505/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [redacted]
Fax [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|---|
| Factura Nr.: NES252744 |
| Data Fact.: 05/12/2018 14:32 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R.: PR053499 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 10 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: [redacted] |
| Tel./Fax: [redacted] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 05/12/2018 | 0 | B318PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252744**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252744**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053499** si facturii fiscale nr. **NES252744** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
61-2009-09-PL
10.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 01/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Nu CO BU SE CH MI NR EX noastra La data de: 05/12/2018 2 Acu 18 2:32 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 6520/20.12.2018



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:
Fax:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061401**
Data Fact.: 11/12/2018 17:10
Asigurator:
Nr. O.R. : **120013083**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **RO4420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------|--------------|
| 1 | | 19/11/2018 | | B311PLS | RENAULT FVO | | 19/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 253.04

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120013083**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES61401 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61401**
Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013083** si facturii fiscale nr. **NES61401** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparat / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

DECLARATIE DE CONFORMITATE
SINECTIA, SERVICIUL **Administrativ**
Declara ca au fost efectuate verificari privind realizarea punerii
in executare a lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu **Intitatie Sectorului 3**
Data: **19.12.2018**
Semnatura: [Redacted]

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 10/01/2019 | | Termen de plata: 30 zile | | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi | |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nr. [Redacted] B C | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 19/11/2018 4 Acu 18 5:10 PM | | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | | TOTAL (fara TVA) 253.04 TVA 48.08 | | |
| | | | | | TOTAL de plata 301.12 | | |

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fa:

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Ba:

IB/

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252763**

Data Fact.: 06/12/2018 14:14

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053518**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 06/12/2018 | 0 | B315PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. **NES252763**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252763**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053518** si facturii fiscale nr. **NES252763** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 05/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Numele delegatului | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |

Nr. 6496/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Ban:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES252701**

Data Fact.: 03/12/2018 14:03

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053456**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP:

R04420465

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 03/12/2018 | 0 | B322PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252701**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252701**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotatara Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053456** si facturii fiscale nr. **NES252701** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoare autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Observatii mod plata:

Administrativ
15.12.2018

| | | | |
|--|--|---|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 02/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului CO Bu Se CM Mi Nr Ex La | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |
| | La data 03/12/2018 Acu 18 2:03 PM | | |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1_B.B.

Nr. 6497/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:
Fax:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:
Banca:
IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|---|
| Factura Nr.: NES252691 |
| Data Fact.: 03/12/2018 09:06 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R. : PR053447 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 |
| BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: |
| Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 03/12/2018 | 0 | B317PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. **NES252691**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei
Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.
Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252691**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053447** si facturii fiscale nr. **NES252691** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoar autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
61-2009.09-PL
12-2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|---|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 02/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului C E S C M N E La data de: 03/12/2018 Ora 18 9:06 AM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

Nr. 6514/20.12.2018

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Bar

IBA

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

| |
|--|
| Factura Nr.: NES252797 |
| Data Fact.: 10/12/2018 14:21 |
| Asigurator: |
| Nr. O.R. : PR053553 |
| Cod Client: 000988 Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: |
| CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania |
| Banca: |
| Contul: |
| Tel. Mobil: |
| Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | | 10/12/2018 | 0 | B323PLS | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | or | 1.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | 70.00 | | | |

Certificat de garantie nr. NES252797

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252797

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053553 si facturii fiscale nr. NES252797 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
15.12.2018

Observatii mod plata:

| | | | |
|---|--|---|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 09/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii. Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 83.30 |

14.18/07.01.2019

P.L

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061603**

Data Fact.: 20/12/2018 15:44

Asigurator:

Nr. O.R.: **110049233**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [Redacted]

Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|----------------|---------|--------------|
| 1 | | 20/12/2018 | | B47FDJ | Alta Marca\LTE | | 20/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2116.52

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049233**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061603

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061603**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049233** si facturii fiscale nr. **NES061603** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-20.01.09 PL

20.12.2018

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 19/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 2,116.52 |
| Date privind inlocuirea facturii | Delegat [Redacted] | | TVA | 402.14 |
| Nu [Redacted] | CNP: [Redacted] | | | |
| Ti [Redacted] | Bulet [Redacted] | | | |
| Bi [Redacted] | Seria: Nr. | Semnatura clientului | | |
| Ch [Redacted] | Mijlocul de transport: | pe avizul de insotire a | | |
| | Nr. Inmat.: B307WPL | marfii certifica | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra | primirea facturii | TOTAL de plata | 2,518.66 |
| | La data de: 20/12/2018 1 Ora 18 3:44 PM | | | |

N. 13/07.01.2019

C.M.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Ban [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061582**

Data Fact.: 19/12/2018 17:22

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049214**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatii | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 19/12/2018 | | B310PLS | DACIA | K8M | 19/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 284.18

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049214**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061582

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061582**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049214** si facturii fiscale nr. **NES061582** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
 19.12.2018
 [REDACTED]
 [REDACTED]

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 18/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 284.18 | |
| Date privind intocmirea facturii | [REDACTED] | | TVA 53.99 | |
| Nu [REDACTED] bil: | CN [REDACTED] | | | |
| T [REDACTED] | Bu [REDACTED] | | | |
| Bi [REDACTED] 8 | Se [REDACTED] | | | |
| Ci [REDACTED] | Mi [REDACTED] | Semnatura clientului | | |
| | Nr [REDACTED] | pe avizul de intotire a | | |
| | Ex [REDACTED] | marfii certifica | | |
| | La [REDACTED] oastra | primirea facturii | | |
| | | | TOTAL de plata 338.17 | |
| | | | 5:22 PM | |

Nr. 16/07.01.2019

PS3



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061590 |
| Data Fact.: | 20/12/2018 10:43 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049161 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel./Fax.: | [Redacted] |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 17/12/2018 | | B73ECZ | DACIA | -ISM | 17/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 139.8

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049161

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061590

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061590**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049161** si facturii fiscale nr. **NES061590** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Administrativ
51-200108-PS3
[Redacted]

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 19/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N T B C | Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 139.80 |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 17/12/2018 10:43 AM | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 26.56 |
| | | | TOTAL de plata | 166.36 |

N. 23 / 07.01.2019



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061635**

Data Fact.: 22/12/2018 09:30

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049196**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 18/12/2018 | | B324PLS | DACIA | L8M | 18/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3950.5

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049196
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES061635

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea Indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061635**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049196** si facturii fiscale nr. **NES061635** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
07.01.2019

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 21/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|--|---|--|---|--|
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Del CNP Buc Ser Mijl Nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 18/12/2018 9:30 AM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 3,950.50 TVA 750.60 | |
| Nu T Bi/ CN | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 4,701.10 | |

Nr. 17 / 07.01.2019

DGASPC

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061611**

Data Fact.: 20/12/2018 18:02

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048895**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 28/11/2018 | | B75DPS | Alta Marca | ALTE | 28/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2626.27

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048895**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061611

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061611**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048895** si facturii fiscale nr. **NES061611** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68-2018-09-DGASPC

| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 19/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 2,626.27 |
| Date privind intocmirea facturii | Dele | | TVA | 498.99 |
| N | CNP | | | |
| B | Bule | Semnatura clientului | | |
| C | Seri | pe avizul de insotire a | | |
| | Mijlo | marfii certifica | TOTAL de plata | 3,125.26 |
| | Nr. l | primirea facturii | | |
| | Exp | | | |
| | La data 06.12.2018 ora 18:02 PM | | | |

14.22/07.01.2019



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES061627**

Data Fact.: 21/12/2018 15:48

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049255**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax. :

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 21/12/2018 | | B068978 | DACIA | JSJ | 21/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1215.48

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110049255

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061627

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061627**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049255** si facturii fiscale nr. **NES061627** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68-10.01.09
DGASPC

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 20/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Dele CNF Bule Seri Mijl Nr. I Exp La data de: 21/12/2018 2 Acu 18 3:48 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 1,215.48 TVA 230.94 | |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL de plata 1,446.42 | |

14.15/07.01.2019

DL



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: **NES061578**
Data Fact.: 19/12/2018 14:34
Asigurator:
Nr. O.R. : **110049206**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax. :

Tel. [redacted]
Fax [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Ban [redacted]
IBA [redacted]
Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 19/12/2018 | | B308WPL | DACIA | HSJ | 19/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 705.76

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049206**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061578

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu plesa clientului,
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061578**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049206** si facturii fiscale nr. **NES061578** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce Impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
61-2018-09-PL
19.12.2018

| | | | |
|--|--|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 18/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii | Date privind expeditia Del CN Bul Ser Mij Nr. Exp La | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 705.76 TVA 134.09 TOTAL de plata 839.85 |

N. 20/07.01.2019

DADP.

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061612 |
| Data Fact.: | 21/12/2018 09:11 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 120013228 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | |
| Tel./Fax.: | |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 14/12/2018 | | B47FDL | Alta Marca | ALTE | 14/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 555.95

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120013228**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061612

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061612**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013228** si facturii fiscale nr. **NES061612** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

64-20.09.09-DADP

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 20/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata | 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | | 555.95 | | |
| Date privind intocmirea facturii | Del | | TVA | | 105.63 | | |
| Nr. [redacted] | CN [redacted] | | Semnatura clientului | | | | |
| T [redacted] | Bu [redacted] | | pe avizul de insotire a | | | | |
| Bi [redacted] | Se [redacted] | | marfii certifica | | | | |
| C [redacted] | Mij [redacted] | | primirea facturii | | | | |
| | Nr. [redacted] | | TOTAL de plata | | 661.58 | | |
| | Exp [redacted] | | | | | | |
| | La [redacted] | | | | | | |

Nr. 21/07.01.2019



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061626**

Data Fact.: 21/12/2018 15:43

Asigurator:

Nr. O.R.: **110049256**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [Redacted]

Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 21/12/2018 | | B068977 | DACIA | JSJ | 21/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1216.4

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049256**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061626

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061626**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproducerselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049256** si facturii fiscale nr. **NES061626** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
68-2001.09.09.09.09.09

| | | | |
|--|---|--|---|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 20/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Dele CNP Bule Ser Mijlo Nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 21/12/2018 2 Acu18 3:43 PM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 1,216.40 TVA 231.12 TOTAL de plata 1,447.52 |

Nr. 12/07-01.2019 AL

TRACTARI AUTO
0747.33.83.88

FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
C.I.F.(C.U.I.): RO388736
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei
Cota TVA: 19 %

| | |
|---|------------------------------|
| Factura Nr.: NES252911 | Data Fact.: 18/12/2018 10:07 |
| Asigurator: | Nr. O.R.: PR053664 |
| Cod Client: 000988 | Tip client: SC |
| Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI | |
| Nr. Reg. Comert: | CUI/CNP: R04420465 |
| Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania | |
| Banca: | Contul: |
| Tel. Mobil: | Tel./Fax.: |

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Tip APV | Data livrare | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|
| 1 | | 18/12/2018 | 0 | B307WPL | | | | | | |
| Denumire produs sau servicii | Cod Reper | U.M. | Cant/ Timp | Red % | Pret Unit net | Valoare unit (fara TVA) | Valoare total (fara TVA) | Pret cu TVA | Valoare TVA | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lucrari/Comisioane/Bonus | | | | | | | | | | |
| ITP | MD99001 | | or | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.30 | 13.30 | |
| TOTAL(fara TVA)Lucrari | | | | | | | | 70.00 | | |

Certificat de garantie nr. **NES252911**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei
Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.
Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES252911**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053664** si facturii fiscale nr. **NES252911** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Administrativ
61-2009-09014

Observatii mod plata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| Conditii de plata: OP | Data Scadenta: 17/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 1% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: | Date privind expeditia Numele delegatului C B S C M N E La data de: 18/12/2018 1 Ora 8 10:07 AM | Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30 |

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Nr. 14 / 07.01.2019

453



FACTURA

Furnizorul:
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: **NES061568**
 Data Fact.: 19/12/2018 09:18
 Asigurator:
 Nr. O.R. : **110049198**

Cod Client: **000988**
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
 Nr. Reg. Comert:
 CUI/CNP: **R04420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:
 Contul:
 Tel. Mobil:
 Tel. /Fax. :

Te
 Fa
 Ba
 IB/
 Ba
 IB/
 Ba
 IB/
 Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|-------|---------|--------------|
| 1 | | 19/12/2018 | | B89ANR | DACIA | L8A | 19/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 431.02

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049198**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061568

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
 -24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061568**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049198** si facturii fiscale nr. **NES061568** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ
 11-2001-09-153
 19/12/2018

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| Conditii de plata: OP | | Data Scadenta: 18/01/2019 | Termen de plata: 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii | Date privind expeditia Delegat CNP: Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: B307WPL Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 19/12/2018 la ora 9:18 AM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 431.02 |
| | | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 81.89 |
| | | | TOTAL de plata | 512.91 |

Nr. 29/07.01.2019

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]
Fax [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061654 |
| Data Fact.: | 27/12/2018 13:31 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 110049281 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | [Redacted] |
| Tel. /Fax.: | [Redacted] |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 27/12/2018 | | B19YTI | Alta Marca | ALTE | 27/12/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 220

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049281**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES061654

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061654**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049281** si facturii fiscale nr. **NES061654** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

PSB - 51.20.01.09 - 190.ho
AL - 61.20.01.09 - 4.ho

Administrativ
 Director General / Serviciul Administrativ
 [Redacted]
 Data: 07.01.2019

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 26/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului Date privind inchirierea facturii | Date privind expeditia Delegat CNP. Buletin Seria Mijloc Nr. Inmatriculare Expedient La data de: 27/12/2018 13:31 PM | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) | 220.00 | | |
| [Redacted] | [Redacted] | Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii | TVA | 41.80 | | |
| | | | TOTAL de plata | 261.80 | | |

14.11/07.01.2019

PL

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB/
Ba
IB/
Ba
IB/
Capital Social 385.000 lei

| | |
|------------------|--|
| Factura Nr.: | NES061591 |
| Data Fact.: | 20/12/2018 10:59 |
| Asigurator: | |
| Nr. O.R.: | 120013047 |
| Cod Client: | 000988 |
| Client | SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI |
| Nr. Reg. Comert: | |
| CUI/CNP: | R04420465 |
| Sediul: | CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania |
| Banca: | |
| Contul: | |
| Tel. Mobil: | |
| Tel./Fax.: | |

Cota TVA: 19%

| Pag | Serie sasiu | Data reparatiei | Kilometraj | Nr inmatriculare | Marca | Tip APV | Data livrare |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | | 14/11/2018 | | B47FDJ | Alta Marca | ALTE | 14/11/2018 |

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 360.04

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120013047**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES061591

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061591**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013047** si facturii fiscale nr. **NES061591** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Administrativ

61-2008.09-PL

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|---------|--|
| Conditii de plata: | OP | Data Scadenta: | 19/01/2019 | Termen de plata: | 30 zile | Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi |
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia | Semnatura de primire | TOTAL (fara TVA) 360.04 | | | |
| Date privind inlocuirea facturii | De | | TVA 68.41 | | | |
| Nr | CN | | | | | |
| T | Bu | | | | | |
| Bi | Se | | | | | |
| Cl | Mij | | | | | |
| | Nr. | Semnatura clientului | | | | |
| | Exp | pe avizul de insotire a | | | | |
| | La data de: 14/11/2018 | marfii certifica | | | | |
| | Acu 8 10:59 AM | primirea facturii | TOTAL de plata 428.45 | | | |