



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București  
www.primarie3.ro

**HOTĂRÂRE**

**privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 39478/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 35947/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;
- Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;
- Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 489 alin.(5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;
- HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

**Luând în considerare:**

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. (1)** Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

**(2)** Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 46  
DIN 31.01.2019**



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI **3**



CABINET PRIMAR

SECTOR 3

**CABINET PRIMAR**

Nr. 39478

Data 25.01.2019

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 0310S4, București, www.primarie3.ro

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București**

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

În urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 98 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și aconcluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.



ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

CONF. DISPOZIȚIEI  
NR. 253/2019  
VICEPRIMAR  
ELENA PETRESCU



Notă de constatare

Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 17.01.2019 la adresa: Cal. Mădăraș nr. 98, și a constatat următoarele:

1. Teren :

.....  
.....  
.....  
.....

2. Clădire :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Măsuri dispuse :

.....  
.....  
.....  
.....

Comisia,

Tatomirescu George  
Petrescu Dorcas  
Abre Dragoș



**Fișă de evaluare**  
Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă Cal. Mădăraș 97Data 20.01.2019**I. ACOPERIȘ**

| Învelitoare*                              |  | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Nu este cazul    | Nu există  |         |                 |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |  | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale.                 | 1-2     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.                              | 3-7     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală. | 8-12    | —               |

\*Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrila, etc.

| Cornișă, streșină, atic*                  |  | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |  | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală. | 1-2     | —               |
|   | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate  |         |                 |



|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| Degradări medii                           | parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială  | 3-7  |  |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători | 8-12 |  |

\*Indiferent dacă este streășină orizontală, înclinată sau înfundată.

| Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie* |   | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Nu este cazul          | Nu există   |         |                 |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări         |   | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore       | Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.  | 1-2     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii        | Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială  | 3-7     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore       | Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală. | 8-12    | 10.             |

\*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

| 2. FAȚADE                                 |   |         |                 |
|---|---|---------|-----------------|
| Tencuială*                                |   | Punctaj | Punctaj acordat |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |   | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore | Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.                | 1-2     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. | 3-7     | 7               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din       | 8-12    | —               |

suprafață. Suprafețele se refac total.

\*Se vor lua în considerare balcoanele, sociul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

| Zugrăveală*  |   | Punctaj | Punctaj acordat |
|--|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Fără degradări              |   | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore            | Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.                                       | 1-2     | —               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Degradări medii  | Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.            | 3       | 3               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Degradări majore | Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total. | 4       | —               |



\*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, sochul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

| Tâmplărie*   |  | Punctaj | Punctaj acordat |
|--|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Fără degradări              |  | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore            | Vopsire defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. | 1-2     | —               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Degradări medii  | Materialele componente deteriorate, deformat, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.   | 3       | —               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Degradări majore | Materialele componente puternic deteriorate și deformat. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.        | 4       | —               |

\*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces).

| Elemente decorative*                                 |   | Punctaj | Punctaj acordat |
|--|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Nu este cazul               |   |         |                 |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări              |   | 0       | —               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Degradări minore | Elemente decorative incomplete și/sau afectate în | 1-2     | —               |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | timp de factori atmosferici și biologici   |   |   |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.                                    | 3 | / |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători. | 4 | / |

\*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

### 3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

| Șarpantă*                                 |   | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Nu este cazul    |   |         |                 |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |   | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.                                 | 1-7     | /               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători. | 8-12    | /               |

\*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

| Pereți*                                   |  | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|--|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |  | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.  | 1-7     | /               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și | 8-24    | /               |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | reparații capitale, ori se va desființa în baza unui proiect tehnic autorizat. |  |  |
|--|--|--|--|

\*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

| Împrejmuire*                              |   | Punctaj | Punctaj acordat |
|---|---|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Nu este cazul    | Nu există   |         |                 |
| <input type="checkbox"/> Fără degradări   |   | 0       |                 |
| <input type="checkbox"/> Degradări minore | Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remediarea punctuală.   | 1-2     | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări medii  | Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. | 3       | —               |
| <input type="checkbox"/> Degradări majore | Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.           | 4       | —               |



\*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

#### CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR


- Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.
- Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri
- Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Regulamentului local de urbanism, etc.

#### OBSERVAȚII

*Nu s-au făcut lucruri de reparare factuale, nu elemente de siguranță.*

Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însușind punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.



**Punctajul procentual.** Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință (PT/PRx100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

**Categoria de impozitare a clădirii**

- Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%
- Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%
- Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%
- Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%
- Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ REFERINȚĂ | PUNCTAJ PROCENTUAL | CATEGORIA DE IMPOZITARE |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 20            | 96                | 20,8               | 4                       |

Intocmit,

TATOMINESCU GEORGE  
PETROSU AURAS  
DOBRE DRAGOS

Semnătura

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe**

**RAPORT**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup> de pe ordinea de zi /  
~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare din data de .....<sup>31-01-2019</sup>.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....<sup>30-01-2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup>..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**

**MEMBRI:**

RADU CONSTANTIN  
FLEANCU FLORIN  
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN  
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA  
MĂLUREANU LIVIU  
ENE STELIAN BOGDAN  
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN  
POPESCU ROMEO  
PETRESCU CRISTIAN

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii  
publice și respectarea drepturilor cetățenilor**

**R A P O R T**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup>..... de pe ordinea de zi /  
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare~~ din data de .....<sup>31.01.2019</sup>.....


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....<sup>29.01.2019</sup>..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup>..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare~~, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**VĂDUVA IULIANA**



**SECRETAR,**  
**VASILIU MARIANA**

*Mariana*

**MEMBRI:**

PELINARU CORNEL

*Pelinaru*

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

*Baetică*

DOBRE ALEXANDRU

*Dobre*

PĂUNICĂ ADRIANA

*Păunică*

IACOB CEZAR

*Iacob*

ENE STELIAN-BOGDAN

*Ene*

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

*Voinea*

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control**

**RAPORT**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup>..... de pe ordinea de zi /  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...<sup>31.01.2019</sup>.....

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din  
data de ...<sup>30.01.2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>47</sup>.....  
de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare~~, și consideră că acesta  
A FOST / NUA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001  
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /  
~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

~~FĂTU ADRIAN - ABSTINERIE~~

**PREȘEDINTE,**  
**POPESCU ROMEO**



**SECRETAR,**  
**BELU-SIMA ELENA-DANIELA**



**MEMBRI:**

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

