

N. 413 / 07.02.2019

DGR

## FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4Tel:  
Fax:Banca:  
IBAN:  
Banca:  
IBAN:  
Banca:  
IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES062087**

Data Fact.: 30/01/2019 12:58

Asigurator:

Nr. O.R. : **120013355**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/01/2019		B33KOP	Alta Marca	ALTE	29/01/2019

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 162.4

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. **120013355**Conform contract **142421** din **31.07.2018****Cretificat de Garantie nr. NES62087**In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62087**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013355** si facturii fiscale nr. **NES62087** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Continut legalizat, reglementat si oportunitatea efectuării plății  
 facturii ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor  
 executate facturanțului/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Firmata Sectorului 3  
 Capite / arbicol pagetar  
 Data: 07.02.2019

Conditii de plata: OP

Data Scadenta: 01/03/2019

Termen de plata: 30 zile

Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi

Semnatura si stampila furnizorului  
Date privind primirea facturii

Date privind expeditia

Semnatura de primire

**TOTAL (fara TVA) 162.40****TVA 30.86**Num  
nst

Delegat:

CNP.:

Buletinul/cartea de identitate

Seria: Nr.

Mijlocul de transport:

Nr. Inmat.:

Expedierea s-a facut in prezenta noastra

La data de: 29/01/2019 12:58 PM

Semnatura clientului

pe avizul de insotire a

marfii certifica

primirea facturii

**TOTAL de plata 193.26**

N. 411/07.02.2019

NGISRC



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED] 01  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED] 10  
Ban [REDACTED] TI  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES062065**

Data Fact.: 29/01/2019 11:24

Asigurator:

Nr. O.R. : **110049568**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **RO4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191  
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/01/2019		B300AOP	DACIA	L8A	29/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 537.36**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049568**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES62065** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62065**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049568** si facturii fiscale nr. **NES62065** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

**DECLARATIE / SERVICIUL ADMINISTRATIV**  
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / articol bugetar: 68 - 20.01.09 - NGISRC  
 Data: [REDACTED] Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>28/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carte de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 29/01/2019 11:24 AM	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 537.36</b> <b>TVA 102.10</b> <b>TOTAL de plata 639.46</b>



416/07.02.2019

PS3



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Ba: [redacted]  
IBAN: [redacted] 01  
Ba: [redacted]  
IBAN: [redacted] 10  
Ba: [redacted] STI  
IBAN: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES116125</b>
Data Fact.:	31/01/2019 17:00
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>170007822</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[redacted]
Tel./Fax.:	[redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/12/2018		B70DWR	DACIA	HSA	04/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 16688.51**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 170007822**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES116125** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+ -

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES116125**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproeduselor si serviciilor care pot pune in pericata ,sanatatea,securitatea mincii si protrectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 170007822** si facturii fiscale nr. **NES116125** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**SUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Din data legalizata, regularizata si oportunitatea efectuarii platilor  
reclara au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia licentelor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Gara STI / articol licentier  
[redacted]  
Semnatura [redacted]  
07.02.2019

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 02/03/2019	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat CNP. Buletin Seria Mijloc Nr. In Expedientia noastra La data de: 04/01/2019 JACU 19 5:00 PM	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 16,688.51</b> <b>TVA 3,170.82</b> <b>TOTAL de plata 19,859.33</b>	

10.414/07.02.2019

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**



Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

T  
F  
B  
IE  
B  
IE  
B  
IE



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062090</b>
Data Fact.:	30/01/2019 13:43
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>120013286</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/01/2019		B75DPS	Alta Marca	ALTE	14/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1371.3**

**Deviz Reparatii Nr. 120013286**

Numar dosar: **Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES62090** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.



Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.


Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62090**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120013286** si facturii fiscale nr. **NES62090** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatarea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONDIȚII DE PLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 Cantitatea legalizata, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind recapitularea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitolul / articolul bugetar **68-20.01.09-145PC.**  
 Numar  Semnatul   
 Data **07.02.2019**

Conditii de plata: <b>DP</b>	Data Scadenta: <b>01/03/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>14/01/2019 14:43 PM</b>	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 1,371.30</b> <b>TVA 260.55</b> <b>TOTAL de plata 1,631.85</b>

**STAMPILA CURASOR**  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**  




N 417/07.02.2019

10/15/19



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

T  
F  
B  
IB  
B  
IB  
B  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES062109**  
Data Fact.: 31/01/2019 12:53  
Asigurator:  
Nr. O.R. : **110049589**

Cod Client: **000988**  
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
Nr. Reg. Comert:  
CUI/CNP: **R04420465**  
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/01/2019		B306DGA	DACIA	L8A	31/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 735.96**

Deviz Reparatii Nr. **110049589**  
Numar dosar: Conform contract **142421** din **31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES62109** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62109**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproducerselor si serviciilor care pot pune in pericula ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049589** si facturii fiscale nr. **NES62109** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

**CONDITII DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Conținutul prezentului document este corect și oportunitatea efectuării plăților  
Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bonurilor /  
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Data / articol / anexa  
68-2008.09 - BATAPE  
07.02.2019  
Semnatura

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 02/03/2019	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 31/01/2019 12:53 PM	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 735.96</b> <b>TVA 139.83</b> <b>TOTAL de plata 875.79</b>





# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Te  
 Fa  
 Ba  
 IB  
 Ba  
 IB  
 Ba  
 IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062094</b>
Data Fact.:	30/01/2019 14:41
Asigurator:	
Nr. O.R. :	<b>110049582</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax. :	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/01/2019		B303TAX	DACIA	KEA	30/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 459.67**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049582**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062094**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062094**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049582** si facturii fiscale nr. **NES062094** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONDITII DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Continut legalizat, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 In cazul in care nu sunt efectuate verificari privind regularitatea si oportunitatea  
 efectuarea platilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / Aruncat  
 51-20.01.09-DTL  
 Semnatura  
 01.01.2019

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	01/03/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia De CN Bu Se Mij Nr Ex	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)		459.67	
			TVA		87.33	
	La data de: 30/01/2019 14:41	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata		547.00	





# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

T  
F  
B  
IB  
B  
IB  
B  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062088</b>
Data Fact.:	30/01/2019 13:14
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049526</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/01/2019		B068977	DACIA	JSJ	23/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 65.42**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049526**  
 Conform contract 142421 din 31.07.2018

**Cretificat de Garantie nr.NES62088** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62088**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049526** si facturii fiscale nr. **NES62088** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**

*DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV*  
 Avand in vedere faptul ca au fost efectuate verificari privind inregistrarea planurilor de executie si respectarea termenilor de executie a lucrarilor / serviciilor contractate cu Pontarea Sectorului 3  
 Capitan / articol de art. 68 - 20.01.09 - B.G.H.S.P.C.  
 07.02.2019

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	01/03/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stamila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 65.42</b>			
Date de expeditie	Delegat:		<b>TVA 12.43</b>			
Numar facturii	CNP. :					
Numar stamila	Buletinul/cartea de identitate					
Bi/CNP	Seria: Nr.	Semnatura clientului				
	Mijlocul de transport:	pe avizul de insotire a				
	Nr. Inmat.:	marfii certifica				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	primirea facturii	<b>TOTAL de plata 77.85</b>			
	La data de: 23/01/2019 1 Acu19 1:14 PM					

10.418 / 10.02.2019

DEASPC



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Factura Nr.:	<b>NES062115</b>
Data Fact.:	31/01/2019 16:05
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049581</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Te  
Fa  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/01/2019		B69DPC	DACIA	LS0	30/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1659.66**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049581**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062115**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,  
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062115**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049581** si facturii fiscale nr. **NES062115** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

CONDITII DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Domeniul regimului, regimului si oportunitatea efectuarii planului  
reparatiei au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
serviciilor furnizate; prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
CNP / act de bugetar  
Data: 30/01/2019  
Semnatura

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	02/03/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,659.66</b>			
Date privind intocmirea facturii	Dele		<b>TVA 315.34</b>			
Nu	CNP					
T	Bule					
Bi	Seri					
Cl	Mijlo					
	Nr.					
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului				
	La data de: 30/01/2019 1 Ora 19 4:05 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,975.00</b>			

