

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062056</b>
Data Fact.:	28/01/2019 13:56
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049481</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel. /Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		18/01/2019		B19YTI	Alta Marca	ALTE	18/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2645.58**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049481**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062056**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062056**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049481** si facturii fiscale nr. **NES062056** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SEMPER PARTI  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Confirmarea receptiei, ingrijirea si oportunitatea efectuării plăților  
Declarație că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Capitol / articol / număr *61-29 01.09-PL*  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
28.01.2019

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>27/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia	Delegat CNP. Buletin Seria: Mijloc Nr. In Exped La data	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 2,645.58</b> <b>TVA 502.66</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 3,148.24</b>	

IV. 201 / 31.01.2019

000000



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Te  
Fa  
Ba  
IB/ 1  
Ba  
IB/ 0  
Ba  
IB/ 7

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062054</b>
Data Fact.:	28/01/2019 13:51
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049361</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/01/2019		B69DPC	DACIA	LSO	07/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 67.27**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049361**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062054**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062054**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049361** si facturii fiscale nr. **NES062054** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**AVIZ DE PLATA**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 Conform legii, in calitate de oportunitate efectuam platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / articol bugetar 68-2001.09-16450  
 Data: [redacted] Semnatura: [redacted]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind plata facturii	Date privind expeditia Del CN Bu Ser Mij Nr. Exp La			Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 67.27</b> <b>TVA 12.78</b>	
				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 80.05</b>	

N. 390/31.01.2019

DG-1SPC

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]  
Bar: [REDACTED]  
IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062044</b>
Data Fact.:	28/01/2019 13:12
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049527</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/01/2019		B19KEZ	Alta Marca	ALTE	23/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 106.79**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049527**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062044**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062044**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049527** si facturii fiscale nr. **NES062044** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**SEMNA DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Conținutul, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
solicitar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Data / ora: 28.01.2019  
Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 106.79</b>			
Date privind intocmirea facturii	Dele [REDACTED]		<b>TVA 20.29</b>			
Numarabil:	CNP [REDACTED]					
TH [REDACTED]	Bule [REDACTED]					
Bi [REDACTED]	Seri [REDACTED]					
CN [REDACTED]	Mijle [REDACTED]					
	Nr. [REDACTED]	Semnatura clientului				
	Exp [REDACTED]	pe avizul de insotire a				
	La c [REDACTED]	marfii certifica				
		primirea facturii	<b>TOTAL de plata 127.08</b>			

N. 589/31.01.2019



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

T  
F  
B  
IB  
B  
IB  
B  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES062046**

Data Fact.: 28/01/2019 13:16

Asigurator:

Nr. O.R.: **110049362**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **RO4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/01/2019		B27WPC	DACIA	LS0	07/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 62.77**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049362**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062046**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062046**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049362** si facturii fiscale nr. **NES062046** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONDITII DE PLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 Continutul legalitatii, regularitatii si oportunitatea efectuării plăților  
 declară ca au fost efectuate verificări privind regularitatea bugetelor /  
 executivă hierarhică prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitalul / Titlul / Termenul  
 Data  
 Semnatura

68-2019-09-DGKSTC  
 28-01-2019

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>27/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 62.77</b>	
Date privind inlocuirea facturii	Dele		<b>TVA 11.93</b>	
Nu	CNP			
Th	Bule			
Bi/	Seria			
CN	Mijlo			
	Nr. l			
	Expe			
	La d	noastra		
		9 1:16 PM		
			<b>Semnatura clientului</b>	
			pe avizul de insotire a	
			marfii certifica	
			primirea facturii	
			<b>TOTAL de plata 74.70</b>	





# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Banca: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]  
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES062048</b>
Data Fact.:	28/01/2019 13:22
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049558</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		28/01/2019		B73ECY	DACIA	-ISM	28/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 474.16**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049558**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES062040**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se  
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062040**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului  
 Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului  
 nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca  
**PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049558** si facturii fiscale nr. **NES062040** la care se refera aceasta  
 declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate  
 cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-  
 DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**AVIZ DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legatului, regularitatea si oportunitatea efectuării plății  
 Declar ca au fost efectuate veniturile privind recepționarea bunurilor  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar: *915021.09-183*  
 Num: [REDACTED] anului: [REDACTED]  
 Data: *28.01.2019*

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Dele CNP Bule Serie Mijlo Nr. In Expe La d		Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>474.16</b>
					<b>TVA</b>	<b>90.09</b>
			Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		<b>TOTAL de plata</b>	<b>564.25</b>



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Ba: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]  
 Ba: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]  
 Ba: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062019</b>
Data Fact.:	26/01/2019 10:09
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049525</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/01/2019		B333TAX	DACIA	KEA	23/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 192.27**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049525**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES62019** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62019**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049525** si facturii fiscale nr. **NES62019** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

DATE DE PLATA:  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administratiei*  
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitul / articol bugetar *51-2009.09-517*  
 Data: *24.01.2019* semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 25/02/2019	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Data: Nr: ns: Bi/C: CN:	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 192.27</b>	
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 23/01/2019 1 Ora 9 10:09 AM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA 36.53</b>	
			<b>TOTAL de plata 228.80</b>	

N. 386/31-01-2019



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062020</b>
Data Fact.:	26/01/2019 10:31
Asigurator:	
Nr. O.R. :	<b>110049420</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	[REDACTED]
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel. /Fax. :	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/01/2019		B314PLS	DACIA	L8M	14/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 148.61**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049420**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES62020** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62020**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericula ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049420** si facturii fiscale nr. **NES62020** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONDITII DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Placuta legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
vector ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executata lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitlu / articol bugetar *61-20.01.09-PL*  
Data: *29.01.2019*  
Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata: <b>OR SOCIETATEA</b>		Data Scadenta: <b>25/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 148.61</b>
Date	Delegat:			<b>TVA 28.24</b>
Nume	CNP. :			
Inst	Buletinul/cartea de identitate			
Bi/Ci	Seria: Nr.			
CNP:	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: <b>14/01/2019 1 Ora 9 10:31 AM</b>	primirea facturii		<b>TOTAL de plata 176.85</b>



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Te  
Fa  
Ba  
IB/  
Ba  
IB/  
Ba  
IB/

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	<b>NES061999</b>
Data Fact.:	24/01/2019 12:32
Asigurator:	
Nr. O.R. :	<b>110049443</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax. :	

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		16/01/2019		B323PLS	DACIA	L8M	16/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1559.83**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049443**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES61999**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+ -

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61999**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049443** si facturii fiscale nr. **NES61999** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Director / Serviciul Administrativ  
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății  
 declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Firmă Sectorul 3  
 Capitol / articol bugetar  
 Data: 24.01.2019  
 Semnatura

Conditii de plata:		Data Scadenta: <b>23/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 1,559.83</b>
Date privind intrarea facturii	Delegat:	CNP. :		<b>TVA 296.37</b>
Nr. :	Buletinul/carte de identitate	Seria: Nr.	Semnatura clientului	
ns. :	Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a	
Bi/C :	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: <b>16/01/2019 1 Acu 9 12:32 PM</b>	marfii certifica	
CN :			primirea facturii	<b>TOTAL de plata 1,856.20</b>



Nr. 384/31.01.2019



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062023</b>
Data Fact.:	26/01/2019 11:53
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049397</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/01/2019		B303PLS	DACIA	-ISM	10/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 909.92**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049397**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES62023** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62023**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049397** si facturii fiscale nr. **NES62023** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONTRASINTELA DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**  
Conținutul legalității, regularității și oportunitatea efectuării plăților  
Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractului încheiat  
cu Primăria Sectorului 3  
Capital / aruncat bugetar **61-20.01.09 PL**  
Data [REDACTED] Semnatura [REDACTED]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>25/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stempila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 909.92</b>
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	Semnatura clientului		<b>TVA 172.88</b>
Nr. [REDACTED]	CNP.:	pe avizul de insotire a		
Ban [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	marfii certifica		
Ci [REDACTED]	Seria: Nr.	primirea facturii		<b>TOTAL de plata 1,082.80</b>
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: <b>10/01/2019 1 Ora 9 11:53 AM</b>			

Nr. 383/31.01.2019 P53



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] 1  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] 10  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] TI

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062021</b>
Data Fact.:	26/01/2019 11:19
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049422</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert.:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		14/01/2019		B305WPL	DACIA	HSJ	14/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 216.6**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049422**  
**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES62021** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES62021**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049422** si facturii fiscale nr. **NES62021** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

DEPLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Conform legatatei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitolul / articol bugetar 91-200109-P53  
Num [REDACTED] Semnatura [REDACTED]  
Data [REDACTED]

Conditii de plata: 90		Data Scadenta: <b>25/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>14/01/2019 1 Ora 9 11:19 AM</b>	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 216.60</b>		
Nu [REDACTED]			<b>TVA 41.15</b>		
Bi/ [REDACTED]		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 257.75</b>		
CN [REDACTED]					

Nr. 382/31.01.2019

1453



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Te  
Fa  
Ba  
IB/  
Ba  
IB/  
Ba  
IB/

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES061978</b>
Data Fact.:	23/01/2019 14:28
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049524</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/01/2019		B70DWR	DACIA	HSA	23/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 962**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049524**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES61978**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se  
acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratie de conformitate nr. **NES61978**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr:80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericula ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049524** si facturii fiscale nr. **NES61978** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata PLATA:**

**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Cantit / aritcol bugetar  
Data: 21-20.01.2019  
Semnatura

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 22/02/2019	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		<b>TOTAL (fara TVA) 962.00</b>
Date privind intocpirea facturii	Delegat:			<b>TVA 182.78</b>
Nu	CNP.:			
115	Buletinul/cartea de identitate			
Bi/	Seria: Nr.			
CN	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 23/01/2019 1 Acu 19 2:28 PM	primirea facturii		<b>TOTAL de plata 1,144.78</b>

N. 3811/31.01.2019

PL



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES061962</b>
Data Fact.:	22/01/2019 15:43
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049439</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		15/01/2019		B316PLS	DACIA	L8M	15/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 604.62**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049439**

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES061962**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061962**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049439** si facturii fiscale nr. **NES061962** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**SUN DE PLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
Conform legitatatei, regularitatei si oportunitatii efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitol / articol bugetar: **61-20 0109-PL**  
Data: [REDACTED] Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata:	<b>OP</b>	Data Scadenta:	<b>21/02/2019</b>	Termen de plata:	<b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 604.62</b>			
Date privind inlocuirea facturii	Delegat		<b>TVA 114.88</b>			
Nr. Contabil:	CNP:					
	Bulet:					
	Seria:					
	Mijloc:					
	Nr. In:					
	Expe:					
	La data de: <b>15/01/2019 1 Acu 19 3:43 PM</b>	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata 719.50</b>			



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]  
Fax [Redacted]  
Bar [Redacted]  
IBA [Redacted]  
Bar [Redacted]  
IBA [Redacted]  
Bar [Redacted]  
IBA [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061963		
Data Fact.:	22/01/2019 16:11		
Asigurator:	[Redacted]		
Nr. O.R.:	110049360		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:	[Redacted]		
CUI/CNP:	R04420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:	[Redacted]		
Contul:	[Redacted]		
Tel. Mobil:	0744499033	0744499033	
Tel./Fax.:	[Redacted]	0743138454	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		07/01/2019		B68LGP	DACIA	L8A	07/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 457.36**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049360**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES061963**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061963**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049360** si facturii fiscale nr. **NES061963** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

**AVIZ DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Dovada legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuarii platilor  
reclat ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executiile hierarhice/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capatul / aricol bugetar [Redacted]  
Data: [Redacted] [Redacted]  
21.01.2019

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	21/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila Furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 457.36</b>			
Date privind intocmirea facturii	Delegat [Redacted]		<b>TVA 86.90</b>			
Nr. [Redacted]	CNP. [Redacted]	Semnatura clientului				
T. [Redacted]	Buletin [Redacted]	pe avizul de insotire a				
Bar [Redacted]	Seria: [Redacted]	marfii certifica				
IBA [Redacted]	Mijloc [Redacted]	primirea facturii				
Bar [Redacted]	Nr. In [Redacted]					
IBA [Redacted]	Expec [Redacted]					
	La data de: 07/01/2019 5 Acu 19 4:11 PM		<b>TOTAL de plata 544.26</b>			



# FACTURA

Furnizorul:  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**  
 Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
 Bucuresti, sector 4

Factura Nr.: **NES061964**  
 Data Fact.: 22/01/2019 16:24  
 Asigurator:  
 Nr. O.R. : **110049384**  
 Cod Client: **000988**  
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
 Nr. Reg. Comert:  
 CUI/CNP: **R04420465**  
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**  
 Banca:  
 Contul:  
 Tel. Mobil: [redacted]  
 Tel./Fax. : [redacted]

Tel. [redacted]  
 Fax [redacted]  
 Bar [redacted]  
 IBA [redacted]  
 Bar [redacted]  
 IBA [redacted]  
 Bar [redacted]  
 IBA [redacted]  
 Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/01/2019		B303WPL	DACIA	-ISM	09/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1063.66**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049384**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES061964**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

**Exceptii:**

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

**Declaratie de conformitate nr. NES061964**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049384** si facturii fiscale nr. **NES061964** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**  
 Conform legatului, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / articol bugetar  
 Num [redacted]  
 Data: **22-01-2019** Semnatura [redacted]

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>21/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat [redacted] CNP. [redacted] Buletin [redacted] Seria [redacted] Mijloc [redacted] Nr. In [redacted] Expec [redacted] La da [redacted]	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 1,063.66</b> <b>TVA 202.10</b> <b>TOTAL de plata 1,265.76</b>	

Nr. 378131.01.2019

AS3

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBAN [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBAN [REDACTED]  
 Ban [REDACTED]  
 IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES061961**  
 Data Fact.: 22/01/2019 15:11  
 Asigurator:  
 Nr. O.R.: **110049243**

---

Cod Client: **000988**  
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**  
 Nr. Reg. Comert:  
 CUI/CNP: **R04420465**  
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**  
**BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:  
 Contul:  
 Tel. Mobil: [REDACTED]  
 Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		21/12/2018		B47FDL	Alta Marca	ALTE	21/12/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 9148.2**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049243**

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES061961**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061961**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049243** si facturii fiscale nr. **NES061961** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**BUCH DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recapitonarea bunurilor /  
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Cursul / articolul bugetar  
 Nr. [REDACTED]  
 Data: 22-01-2019

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>21/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>0.5% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del [REDACTED] CN [REDACTED] Bu [REDACTED] Ser [REDACTED] Mijl [REDACTED] Nr. [REDACTED] Exp [REDACTED] La [REDACTED]	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 9,148.20</b> <b>TVA 1,738.16</b>  <b>TOTAL de plata 10,886.36</b>

Nr. 377/31.01.2019

# FACTURA

Furnizorul:  
**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Ban [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Capital Social 385.000 lei  
Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES253157</b>
Data Fact.: 16/01/2019 08:52
Asigurator:
Nr. O.R.: <b>PR053905</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b> BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1		16/01/2019	0	B55NAX							
Denumire produs sau servicii											
		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
	1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>											
TP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. NES253157

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES253157

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053905 si facturii fiscale nr. NES253157 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

**STAMPILA DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Continut legalitate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost efectuate verificarile privind regularitatea bugetului  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitolul / articolul bugetar 51-20.01.09-153  
Nume [REDACTED] Semnatura [REDACTED]  
Data 30.01.2019

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP Data Scadenta: 15/02/2019 Termen de plata: 30 zile Penalizari intarziere la plata 1% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii U [REDACTED] abil:	Date privind expeditia N [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED] E [REDACTED] La data de: 16/01/2019 Ora 19 8:52 AM	Semnatura de primire  Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>  <b>TOTAL de plata 83.30</b>
---	---	--	--

Documentariu auto: EXEMPLARUL 1



Nr. 376/31-01-2019

0681010

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Bar: [redacted]  
IBA: [redacted]  
Bar: [redacted]  
IBA: [redacted]  
Bar: [redacted]  
IBA: [redacted]  
Bar: [redacted]  
IBA: [redacted]  
Bar: [redacted]  
IBA: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES253139</b>	Data Fact.: 15/01/2019 08:26
Asigurator:	Nr. O.R.: <b>PR053888</b>
Cod Client: <b>000988</b>	Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>	
Nr. Reg. Comert:	CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b>	<b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:	Contul:
Tel. Mobil: [redacted]	Tel./Fax: [redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare						
1		15/01/2019	0	B01KJO								
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>												
TP		MD99001		or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
<b>TOTAL(fara TVA) Lucrari</b>										<b>70.00</b>		

Certificat de garantie nr. **NES253139**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie. Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES253139**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053888** si facturii fiscale nr. **NES253139** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

DIJN DE PLATA: [redacted]

DIRECTIA / SERVICIUL **Administratiei**

Conform legii, regularitatea si oportunitatea efectuarii platiilor  
 refer ca au fost efectuate verificarile privind recuperarea bunurilor /  
 executiile lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3

Cantol / articol bugetar **68-200109-NFAS-SC**

Numar [redacted] Semnatura [redacted]

Data **29-01-2019**

Observatii mod plata:

Conditii de plata: <b>OP</b>	Data Scadenta: <b>14/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata <b>1% / zi</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului CC [redacted] B [redacted] S [redacted] C [redacted] M [redacted] N [redacted] Ex [redacted] La [redacted] ta noastra J 19 8:26 AM	Semnatura de primire   Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL (fara TVA) 70.00</b> <b>TVA 13.30</b>  <b>TOTAL de plata 83.30</b>

Documentariu auto: EXEMPLARUL 1

N. 375/31-01.2019

PL

## FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Te  
Fa  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES253126**

Data Fact.: 14/01/2019 09:36

Asigurator:

Nr. O.R.: **PR053876**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		14/01/2019	0	B314PLS						
Denumire produs sau servicii										
		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
TP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>	

Certificat de garantie nr. **NES253126**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES253126**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **PR053876** si facturii fiscale nr. **NES253126** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP Data Scadenta: 13/02/2019 Termen de plata: 30 zile Penalizari intarziere la plata 1% / zi

Semnatura si stampila furnizorului ate privind intocmirea facturii ume si prenume responsabil:	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>70.00</b>
	Numele delegatului		<b>TVA</b>	<b>13.30</b>
	Identitate	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata</b>	<b>83.30</b>
	in prezenta noastra			
	2019 9:36 AM			

mentariu auto: EXEMPLARUL 1



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES061789</b>
Data Fact.:	10/01/2019 10:33
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049389</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		09/01/2019		B333TAX	DACIA	KEA	09/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1097.83**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049389**  
Conform contract **142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES61789** In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%  
-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61789**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049389** si facturii fiscale nr. **NES61789** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

SUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capital / articol bugetar *51-20.01.09-ATZ*  
Suma [REDACTED] Semnatura [REDACTED]  
Data *25.01.2019*

Conditii de plata:	<b>OP</b>	Data Scadenta:	<b>09/02/2019</b>	Termen de plata:	<b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: <b>09/01/2019 4 Acu 9 10:33 AM</b>	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>1,097.83</b>		
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA</b>	<b>208.59</b>		
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>1,306.42</b>		

Nr. 373/31.01.2019

DGASPC



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 Bar: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]  
 Bar: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]  
 Bar: [REDACTED]  
 IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES061798		
Data Fact.:	10/01/2019 16:20		
Asigurator:			
Nr. O.R.:	110049329		
Cod Client:	000988		
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI		
Nr. Reg. Comert:			
CUI/CNP:	RO4420465		
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania		
Banca:			
Contul:			
Tel. Mobil:	0744499033	0744499033	
Tel./Fax.:		0743138454	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		04/01/2019		B808LWL	DACIA	ISM	04/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 409.8**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049329**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr. NES61798**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61798**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049329** si facturii fiscale nr. **NES61798** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**JURAT DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Suma regandita, regularizata si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 respectia ierarhiei; prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / articol bunatar  
 09-20-01-09-DGASPC  
 Semnatura

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 09/02/2019	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind inlocuirea facturii	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>409.80</b>
Nu ns Bi/ CN	Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 04/01/2019 1 Acu 19 4:20 PM	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TVA</b>	<b>77.86</b>
			<b>TOTAL de plata</b>	<b>487.66</b>

N.372/30.01.2019

LGASPC



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Ban

IBAN

Ban

IBAN

Ban

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES061797</b>
Data Fact.:	10/01/2019 15:38
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049323</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/01/2019		B68JVS	DACIA	-ISM	03/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 89.9**

Numar dosar:

**Deviz Reparatii Nr. 110049323**

**Conform contract 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES61797**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,%+-

-24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,  
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES61797**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049323** si facturii fiscale nr. **NES61797** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

CONDIȚIILE PLĂȚII:  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Conținutul legatului, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților  
Declarații care au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
execuția hierarhilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Capital / articolele bunurilor  
Data: 29.01.2019  
Semnatura: [Redacted]

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	09/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata	0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>		<b>89.90</b>		
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		<b>TVA</b>		<b>17.08</b>		
Nr. [Redacted]	CNP.:		<b>TOTAL de plata</b>		<b>106.98</b>		
Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.	Semnatura clientului					
Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a					
Expedierea s-a facut in prezenta noastra		marfii certifica					
La data de: 03/01/2019	Acu 19 3:38 PM	primirea facturii					

Nr. 371/31.01.2019



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Tel:  
Fax:  
Ba:  
IBA:  
Ba:  
IBA:  
Ba:  
IBA:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES061763</b>
Data Fact.:	08/01/2019 11:30
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049216</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>RO4420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		19/12/2018		B47TFR	DACIA	LSO	19/12/2018

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 7873.59**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049216**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES061763**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES061763**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049216** si facturii fiscale nr. **NES061763** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONDITII DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**  
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Capitol / articol / anexa: **20-20.01.09-AL**  
Data: **20.01.2019** Semnatura:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	07/02/2019	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 7,873.59</b>			
Date privind intocmirea facturii	Dele		<b>TVA 1,495.98</b>			
Nr. de inregistrare	CNP					
Tel. / Fax	Bule					
Banca	Seri					
CNP	Mijlo					
	Nr.					
	Exp					
	La data de: 19/12/2018					
	Ora 11:30 AM					
			<b>TOTAL de plata 9,369.57</b>			

# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4

Te  
Fa  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB  
Ba  
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: <b>NES253061</b>
Data Fact.: 08/01/2019 09:32
Asigurator:
Nr. O.R.: <b>PR053815</b>
Cod Client: <b>000988</b> Tip client: <b>SC</b>
Client <b>SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: <b>R04420465</b>
Sediul: <b>CALEA DUDESTI, NR. 191</b> <b>BUCURESTI SECTOR 3 Romania</b>
Banca:
Contul:
Tel. Mobil:
Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		08/01/2019	0	B47TFR						
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lucrari/Comisioane/Bonus</b>										
ITP		MD99001	or	1.00		70.00	70.00	70.00	83.30	13.30
<b>TOTAL(fara TVA)Lucrari</b>									<b>70.00</b>	

Certificat de garantie nr. NES253061

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile;


placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES253061

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR053815 si facturii fiscale nr. NES253061 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuator autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP      Data Scadenta: 07/02/2019      Termen de plata: 30 zile      Penalizari intarziere la plata 1% / zi

Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>70.00</b>
			<b>TVA</b>	<b>13.30</b>
		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	<b>TOTAL de plata</b>	<b>83.30</b>

N. 393/31.01.19



# FACTURA

Furnizorul:

**SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80  
Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	<b>NES062050</b>
Data Fact.:	28/01/2019 13:26
Asigurator:	
Nr. O.R.:	<b>110049530</b>
Cod Client:	<b>000988</b>
Client	<b>SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI</b>
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	<b>R04420465</b>
Sediul:	<b>CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania</b>
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	
Tel./Fax.:	

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/01/2019		B73ECX	DACIA	-ISM	23/01/2019

**TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 678.92**

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110049530**  
**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

**Cretificat de Garantie nr.NES062050**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES062050**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110049530** si facturii fiscale nr. **NES062050** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

**CONTRASINCRONIZARE DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitol / articol bugetar: *51-20.01.09-PS3*  
Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]  
Data: *28/01/2019*

Conditii de plata: <b>OP</b>		Data Scadenta: <b>27/02/2019</b>	Termen de plata: <b>30 zile</b>	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	<b>TOTAL (fara TVA) 678.92</b>	
Date privind intocmirea facturii	[Redacted]		<b>TVA 128.99</b>	
Nr. [Redacted] bil:		Semnatura clientului	<b>TOTAL de plata 807.91</b>	
[Redacted]		pe avizul de insotire a		
[Redacted]		marfii certifica		
[Redacted]		primirea facturii		
[Redacted]	La data de: <b>23/01/2019 2 Acu 19 1:26 PM</b>			