

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Te
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co

FACTURA FISCALA

Serial NES	
Nr. facturii	62589
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

14-050121-03-019
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,536.87	1,536.87	292.01

OR: 100377, km: 67500

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100377, km: 67500 si a Facturii Fiscale Nr. 62589 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoi autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Total:	1,536.87	292.01
Semnatura de primire	Total de plata	1,828.88

Nr. Exp
Buc
ser
Mijl
nr. B
Exp
a la
data de: 05/03/2019, ora: 11:27:00

Administrativ
21.09-AS3
2.03.2019.

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62587
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	254.21	254.21	48.28

OR: 100374, km: 3765
Masina Nr.: B 89 AOI, VIN: UU14SD8H458842287
DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100374, km: 3765 si a Facturii Fiscale Nr. 62587 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila autorizului UF [Redacted]	Date privind expeditia Num [Redacted] Bule [Redacted] seria [Redacted] Mijlo [Redacted] nr.B [Redacted] Expe [Redacted] data de: 05/03/2019, ora: 11:03:00	Total:	254.21	48.28
		Semnatura de primire [Redacted]	Total de plata	302.49

Administrativ
05.03.2019
[Redacted]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Serial NES	
Nr. facturii	62590
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	262.65	262.65	49.89

OR: 100381, km: 14960
 Masina Nr.: B 89 AOB, VIN: UU14SD8H458842288
 DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100381, km: 14960 si a Facturii Fiscale Nr. 62590 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si efectuata in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
 furnizorului

Date privind expeditia

Num

Bule

seria

Mijlo

nr.B

Expe

data de: 05/03/2019, ora: 11:32:00

stra la

Total:

262.65

49.89

Semnatura de primire

Total de plata

312.54

Administrativ
 05.03.2019
 AS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62591
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr. 1099/12103-2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	343.84	343.84	65.32

OR: 100395, km: 36700
 Masina Nr.: B 89 AOF, VIN: UU14SD8H458842307
 DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100395, km: 36700 si a Facturii Fiscale Nr. 62591 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoi autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	343.84	65.32
		Semnatura de primire	Total de plata	409.16

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 11:36:00

Administrativ
 01.09.153
 21.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. 054121-03-2019 PS3
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 Cor: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 Cor: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 Cor: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 Cor: [Redacted]
 Bar: [Redacted]
 Cor: [Redacted]

Seria NES
 Nr. facturii 253647
 Data (ziua, luna, anul) 04/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 04-2020-09-PS3
 04.03.2019

DATA SCADENTA: 04/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253647 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza tabelului de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Num Bule seria Mijlo nr.B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 04/03/2019, ora: 15:16:00			
	Semnatura de plata Total de plata			83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. 653/21.03.2019 PS3
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:

Seria NES
Nr. facturii 253646
Data (ziua, luna, anul) 04/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
91-200109-PS3
21.03.2019

DATA SCADENTA: 04/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253646 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de utilizare si de mentenanta al produsului si a producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manuale

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Nu
Bu
ser
Mij
nr. f
Exp
data de: 04/03/2019, ora: 14:13:00

noastra la

Semnatura de primire

Total de plata

70.00

13.30

83.30

10 00710105-2019

PL

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	253734
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Amnestrare

6-2009-PL

21.03.2019



DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253734 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Nu
Bu
ser
Mij
nr. E
Exp

Total:	70.00	13.30
---------------	--------------	--------------

Semnatura de primire	Total de plata	83.30
----------------------	-----------------------	--------------

data de: 11/03/2019, ora: 15:41:00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel: [redacted]
 Ba: [redacted]
 Co: [redacted]
 Bar: [redacted]
 Co: [redacted]
 Bar: [redacted]
 Co: [redacted]
 Bar: [redacted]
 Co: [redacted]
 Bar: [redacted]
 Co: [redacted]

FACTURA FISCALA

15.000/12.03.2019
 Seria NES
 Nr. facturii 62680
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,065.16	1,065.16	202.35

OR: 100327, km: 35311
Masina Nr.: B 303 PLS, VIN: UU1HSDARN49624113
DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100327, km: 35311 si a Facturii Fiscale Nr. 62680 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	1,065.16	202.35



Administrativ
 21.03.2019
 [redacted]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comer: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62698
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

PL

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:
Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,054.73	1,054.73	200.40

OR: 100400, km: 81622

Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UU14SD0G452119684

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100400, km: 81622 si a Facturii Fiscale Nr. 62698 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Num. [redacted] N

Buletin

seria

Mijloc

nr. B

Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la

data de: 11/03/2019, ora: 17:00:00

Total:**1,054.73****200.40**

Semnatura de primire

Total de plata**1,255.13**

Administrativ

[redacted] 11.03.2019

11.03.2019

[redacted]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

S.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62699
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Cota TVA: 19 %

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	334.96	334.96	63.62

OR: 100443, km: 69000
Masina Nr.: B 307 PLS, VIN: UU1HSDCN549793088
DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100443, km: 69000 si a Facturii Fiscale Nr. 62699 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Nu Bu se Mij nr. Ex data de: 11/03/2019, ora: 17:04:00	Total:	334.96	63.62
		Semnatura de primire	Total de plata	398.58

Administrativ

6007 20.01.2019-CM
 22.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con



Seria NES	
Nr. facturii	253720
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
64.2001.09-DAOP
11.03.2019

DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: Numerar
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253720 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Nr. Bul seri Mijl nr. E Expeurerea s-a erectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 10:19:00			

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 62658
 Data (ziua, luna, anul) 08/03/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,161.94	1,161.94	220.78

OR: 100151, km: 81156
 Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528
 DATA SCADENTA: 08/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100151, km: 81156 si a Facturii Fiscale Nr. 62658 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	1,161.94	220.78
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 08/03/2019, ora: 14:35:00			

Administrativ
 08-20-01-09-PL
 [Redacted]

S.C. NEȘTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 253700
 Data (ziua, luna, anul) 08/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

68-20.01.09-DGASPC



22.05.2019

DATA SCADENTA: 08/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253700 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza Contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Num Bule seria Mijloc nr.B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 08/03/2019, ora: 10:53:00	Total: S  primire	70.00 Total de plata	13.30 83.30
--	---	--	---	----------------------------------

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor**FACTURA FISCALA**Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DGASPC

Seria NES	
Nr. facturii	62654
Data (ziua, luna, anul)	08/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	333.81	333.81	63.41
<p>OR: 100468, km: 87640 Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704 DATA SCADENTA: 08/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100468, km: 87640 si a Facturii Fiscale Nr. 62654 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului				Total:	333.81	63.41
<p>Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 08/03/2019, ora: 13:05:00</p>				Semnatura de primire	Total de plata	397.22

Administrativ
68-2001.09-DGASPC
21.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

62657

Data (ziua, luna, anul) 08/03/2019

Cumpărător

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	334.55	334.55	63.55
<p>OR: 350345, km: 476147 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752 DATA SCADENTA: 08/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350345, km: 476147 si a Facturii Fiscale Nr. 62657 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		63.55
				Total:		334.55
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 08/03/2019, ora: 13:58:00		Semnatura de primire		398.10
				Total de plata		398.10



Administrativ

68-20.01.09-ACASPC

2.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Serial NES
 Nr. facturii 253683
 Data (ziua, luna, anul) 07/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 97-29.01.09-PS3
 07.03.2019

DATA SCADENTA: 07/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253683 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Explicatii si prezenta noastra la data de: 07/03/2019, ora: 11:06:00			

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor
Bar
Cor



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	253681
Data (ziua, luna, anul)	07/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

07.03.2019 AS3



07.03.2019




DATA SCADENTA: 07/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevedenilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253681 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparati/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului



Date privind expeditia
Nr. Buk
seri
Mijl
nr. E
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 07/03/2019, ora: 09:38:00



	70.00	13.30
Total de plata		83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



Cota TVA: 19 %

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	253668
Data (ziua, luna, anul)	06/03/2019

N. 070/11.03.2019

PS3

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

06-03-2019-PS3

06.03.2019.

DATA SCADENTA: 06/03/2019 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253668 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 06/03/2019, ora: 10:38:00	Total de plata		83.30


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 253673
 Data (ziua, luna, anul) 06/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Stampa: DIRECTIA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE
 Data: 06.03.2019
 Semnatura: [Redacted]

DATA SCADENTA: 06/03/2019 | Modalitate plata: Numerar
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253673 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 06/03/2019, ora: 12:22:00		Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

62623

Data (ziua, luna, anul) 06/03/2019

DL
Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	652.76	652.76	124.02
<p>OR: 100420, km: 109250 Masina Nr.: B 36 VTS, VIN: UU1LSDBSP45510219 DATA SCADENTA: 06/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100420, km: 109250 si a Facturii Fiscale Nr. 62623 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-065/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia			Total:	652.76	124.02
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 06/03/2019, ora: 12:54:00			Semnatura de primire	Total de plata	776.78

Administrativ

61-20.01.09 P.L.

20.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62611
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	336.27	336.27	63.88

OR: 100402, km: 109220
 Masina Nr.: B 37 ZYVW, VIN: UU1LSDJ4P45646390
 DATA SCADENTA: 05/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100402, km: 109220 si a Facturii Fiscale Nr. 62611 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	336.27	63.88



Nr. [redacted]
 Bu [redacted]
 ser [redacted]
 Miji [redacted]
 nr.E [redacted]
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 16:06:00

Administrativ

[redacted] 01.09.2019
 24.03.2019 [redacted]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES
Nr. facturii 62585
Data (ziua, luna, anul) 05/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	529.76	529.76	100.65
<p>OR: 100390, km: 18776 Masina Nr.: B 89 AMZ, VIN: UU14SD8H458842285 DATA SCADENTA: 04/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100390, km: 18776 si a Facturii Fiscale Nr. 62585 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:	529.76	100.65
				Semnatura de primire	Total de plata	630.41
<p>Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 10:51:00</p>						

Administrativ

05.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62588
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	956.47	956.47	181.73
<p>OR: 100367, km: 32183 Masina Nr.: B 303 TAX, VIN: UU10SDCL550498823 DATA SCADENTA: 04/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097</p> <p>Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100367, km: 32183 si a Facturii Fiscale Nr. 62588 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila		Date privind expeditia		Total:		181.73
				956.47		
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 11:18:00		Semnatura de primire		1,138.20
				Total de plata		

Administratie
 05.03.2019


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62603
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	770.32	770.32	146.35
<p>OR: 100406, km: 104162 Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAG449633015 DATA SCADENTA: 05/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100406, km: 104162 si a Facturii Fiscale Nr. 62603 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza de date a reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		146.35
				770.32		
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 14:58:00		Semnatura de primire		916.67
				Total de plata		

Administrativ
61-20.01.09-PL
2019-2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

Ban

Con

Cota TVA: 19 %

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

62596

Data (ziua, luna, anul) 05/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3



Localitate:



Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,424.18	1,424.18	270.57
<p>OR: 100379, km: 30514 Masina Nr.: B 73 EDD, VIN: UU1HSD1DG54755842 DATA SCADENTA: 05/03/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100379, km: 30514 si a Facturii Fiscale Nr. 62596 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizor		Date privind expeditia		Total:		270.57
 Raspundere ROMANIA 05		 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 12:51:00		Semnatura de primire Total de plata		1,694.75

Administrativ
 68-20.01.09-DEASPC




S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	253656
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administreati

51-20.01.09-AS3

01.03.2019

DATA SCADENTA: 05/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253656 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia		
	Nu		
	Bu		70.00
	ser		13.30
	Mij		
	nr. f		
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 12:04:00		Total de plata
			83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Serial NES
 Nr. facturii 253654
 Data (ziua, luna, anul) 05/03/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 05.03.2019 - PS3
 05.03.2019

DATA SCADENTA: 05/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253654 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia		
	Nr. Buk. serie Mijloc nr. Exp. data de: 05/03/2019, ora: 10:22:00	Total:	70.00
		Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**FACTURA FISCALA**Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62610
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Tel.
Banca
Cont
Banca
Cont
Banca
Cont
Banca
Cont
Banca
Cont**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018****Cota TVA: 19 %**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,012.87	1,012.87	192.42
<p>OR: 100399, km: 19551 Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1HSD1DG55139053 DATA SCADENTA: 05/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100399, km: 19551 si a Facturii Fiscale Nr. 62610 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:	1,012.87	192.42
				Semnatura de primire	Total de plata	1,205.29

Administrativ

21.03.2019

PS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62609
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	336.07	336.07	63.84

OR: 100401, km: 10792
 Masina Nr.: B 89 AOK, VIN: UU14SD8H458842291
 DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana , saboti , simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100401, km: 10792 si a Facturii Fiscale Nr. 62609 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Num
Bulet
seria
Mijloc
nr.B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 15:42:00

Total:	336.07	63.84
Semnatura de primire	Total de plata	399.91

Administrativ

05.03.2019

109-PS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62608
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	343.84	343.84	65.32

OR: 100404, km: 6700
Masina Nr.: B 89 ANX, VIN: UU14SD8H458842293
DATA SCADENTA: 04/04/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100404, km: 6700 si a Facturii Fiscale Nr. 62608 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Num
Bule
Serie
Mile
nr.B
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de: 05/03/2019, ora: 15:36:00

Total:	343.84	65.32
Semnatura de primire	Total de plata	409.16

Administrativ
05.03.2019
PS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA


Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



Seria NES	
Nr. facturii	62599
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	329.56	329.56	62.60
<p>OR: 100372, km: 39282 Masina Nr.: B 70 DWR, VIN: UU1HSDCJ653844981 DATA SCADENTA: 05/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru oleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100372, km: 39282 si a Facturii Fiscale Nr. 62599 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia			Total:	329.56	62.60
				Semnatura de primire	Total de plata	392.16



Administrativ
 05.03.2019
 PS 3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62595

Data (ziua, luna, anul) 05/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	866.14	866.14	164.57
<p>OR: 100394, km: 13460 Masina Nr.: B 73 ECY, VIN: UU1HSD1DG55139097 DATA SCADENTA: 04/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevedenilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100394, km: 13460 si a Facturii Fiscale Nr. 62595 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		164.57
[Redacted Signature]		[Redacted Date]		866.14		
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 12:13:00		Semnatura de primire		1,030.71
				Total de plata		

Administrativ

05.03.2019

PS3

[Redacted Signature]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

CUI: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./
Banc
Cont
Banc
Cont
Banc
Cont
Banc
Cont
Banc
Cont
Banc
Cont

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 62584
Data (ziua, luna, anul) 05/03/2019



Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Localitate:
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

453

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.	
0	1	2	3	4	5	6	
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	847.04	847.04	160.94	
<p>OR: 100389, km: 40200 Masina Nr.: B 303 WPL, VIN: UU1HSD1DG53624425 DATA SCADENTA: 04/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100389, km: 40200 si a Facturii Fiscale Nr. 62584 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>							
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		847.04	160.94
 Nume Buletin seria: Mijloc nr. B 3 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 10:39:00				Semnatura de primire		Total de plata	1,007.98



Administrativ
 05.03.2019
 01.09.453

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62586
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	253.35	253.35	48.12
<p>OR: 100365, km: 2307 Masina Nr.: B 89 ANJ, VIN: UU14SD8H458842306 DATA SCADENTA: 04/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana , discuri de frana , saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurate fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100365, km: 2307 si a Facturii Fiscale Nr. 62586 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat la data de 05/03/2019, directelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		48.12
				253.35		
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 10:58:00				Semnatura de primire		301.47
				Total de plata		

Administrati
 05.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.M. RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Ban:
Con:
Ban:
Con:
Ban:
Con:

FACTURA FISCALA


Seria NES	
Nr. facturii	62593
Data (ziua, luna, anul)	05/03/2019


Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	346.13	346.13	65.75
<p>OR: 100380, km: 27228 Masina Nr.: B 67 PKR, VIN: UU1HSD1DF53644112 DATA SCADENTA: 05/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100380, km: 27228 si a Facturii Fiscale Nr. 62593 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului				Date privind expeditia		
				Total: 346.13 65.75		
				Semnatura de primire Total de plata 411.88		
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05/03/2019, ora: 11:53:00						

Stampila: DIRECTIA SERVICIUL Administrativ
 (Textul stampilei este parțial șters și conține informații despre verificarea și semnarea documentelor conform contractelor încheiate.)
 Data: 05.03.2019
 Semnatura: 

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 253744
 Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Nr. 702122.05.2019 DADP
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 67 2019.09 DADP
 2.05.2019

DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253744 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 10:53:00		Total de plata	83.30


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62724
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	261.40	261.40	49.66
<p>OR: 100490, km: 16500 Masina Nr.: B 72 WPS, VIN: UU1JSDF9659331782 DATA SCADENTA: 12/03/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100490, km: 16500 si a Facturii Fiscale Nr. 62724 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		49.66
				261.40		49.66
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:58:00		Semnatura de primire		311.06

Administrativ

54-29 clas-fiete

21.03.2019.

Ș.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.I.L.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 62679
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	342.99	342.99	65.16

OR: 100414, km: 5460
Masina Nr.: B 89 AOA, VIN: UU14SD8H458842305
DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: Numerar
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100414, km: 5460 si a Facturii Fiscale Nr. 62679 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	342.99	65.16
	Num. [redacted] AN Buletin [redacted] seria [redacted] Mijloc nr. B [redacted] Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 13:38:00	Semnatura de primire	Total de plata	408.15

Județul București
 Serviciul Administrativ
 91-20.01.09 AS3
 11-03-2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**FACTURA FISCALA**Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES

Nr. facturii

62700

Data (ziua, luna, anul)

11/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:


Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	849.98	849.98	161.48
<p>OR: 100439, km: 13400 Masina Nr.: B 73 EDB, VIN: UU1HSD1DG55139049 DATA SCADENTA: 10/04/2019 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100439, km: 13400 si a Facturii Fiscale Nr. 62700 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:	849.98	161.48
		Nume Bul seri Mijl nr.E		Semnatura de primire	Total de plata	1,011.46
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 17:10:00						

Administrativ

11.03.2019

AS3



S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax: [Redacted]
 Banc: [Redacted]
 Cont: [Redacted]
 Banc: [Redacted]
 Cont: [Redacted]
 Banc: [Redacted]
 Cont: [Redacted]
 Banc: [Redacted]
 Cont: [Redacted]
 Banc: [Redacted]
 Cont: [Redacted]

FACTURA FISCALA

14 01012102019
 Seria NES
 Nr. facturii 62697
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	691.94	691.94	131.46

OR: 350299, km: 10
 Masina Nr.: B 67 PKS, VIN: VF1FW58M552766946
 DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350299, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 62697 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizor	Date privind expeditia	Total:	691.94	131.46
	Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 16:46:00			

Administrativ
 11.03.2019
 PS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con

FACTURA FISCALA

18.07F121052019
AS3

Seria NES	
Nr. facturii	62688
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 București sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	392.58	392.58	74.57

OR: 100417, km: 10500

Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100417, km: 10500 si a Facturii Fiscale Nr. 62688 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Nu

Bul

Ser

Vin

NEE

NEE

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de: 11/03/2019, ora: 15:11:00

Total:


392.58

74.57

Semnatura de primire

Total de plata

467.15



S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62687
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	872.20	872.20	165.68

OR: 350336, km: 48832
Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FW58M554191582
DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350336, km: 48832 si a Facturii Fiscale Nr. 62687 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	872.20	165.68
	Nr. BU se Mi nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 15:03:00			



Administrativ
 11.03.2019
 PS3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti

Tel: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 Cor: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 Cor: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 Cor: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 Cor: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 Cor: [REDACTED]

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62686
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:
Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	901.92	901.92	171.35

OR: 100442, km: 37115

Masina Nr.: B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100442, km: 37115 si a Facturii Fiscale Nr. 62686 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Nun

Bule

seria

Mijlo

nr.B

 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
 data de: 11/03/2019, ora: 14:36:00
Total:**901.92****171.35**

Semnatura de primire

Total de plata**1,073.27**

Administrativ
 31-20.01.09 AS3
 [REDACTED]

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:



FACTURĂ FISCALĂ

Seria NES	
Nr. facturii	62695
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

IGASPC

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	89.90	89.90	17.08

OR: 350263, km: 82000

Masina Nr.: B 19 KJO, VIN: TMBAG7NE4F0100785

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350263, km: 82000 si a Facturii Fiscale Nr. 62695 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila



Date privind expeditia



Total:

89.90

17.08

Semnatura de primire



Total de plata

106.98

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 16:20:00

Administrativ

68-20 01.09-IGASPC



S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62682

Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,165.98	1,165.98	221.51
<p>OR: 350275, km: 263142 Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040 DATA SCADENTA: 10/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350275, km: 263142 si a Facturii Fiscale Nr. 62682 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		221.51
				1,165.98		
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 13:56:00		Semnatura de primire		1,387.49
				Total de plata		



Administrativ

11.03.2019

109-DEASPC

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DGASPC

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62684
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	356.99	356.99	67.81
<p>OR: 100438, km: 2025 Masina Nr.: B 203 DGA, VIN: UU1J9220161576734 DATA SCADENTA: 10/04/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100438, km: 2025 si a Facturii Fiscale Nr. 62684 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-068/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		67.81
		Numele delegatului: COMANESCU DAN Buletinul/carta de identitate seria: , nr. eliberat(a): Mijlocul de transport: nr. B 203 DGA Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 14:21:00		Semnatura de primire		424.80
				Total de plata		



Administrativ
 68-2019-09-DGASPC
 21.03.2019


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Cor
Ban
Cor
Ban
Cor
Ban
Cor
Ban
Cor
Ban
Cor**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62678
Data (ziua, luna, anul)	11/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

DGASPC

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	706.79	706.79	134.28

OR: 100368, km: 12400

Masina Nr.: B 89 AOP, VIN: UU14SD8H458842300

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100368, km: 12400 si a Facturii Fiscale Nr. 62678 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila

furnizorului



Date privind expeditia

Nur

Bule

seri

Mijl

nr.B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 13:32:00

Total:**706.79****134.28**


Semnatura de primire

Total de plata**841.07**

Administrativ

11-03-2019 - DGASPC

11-03-2019



S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 253728
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 68-202109-AGASPC
 11.03.2019

DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevedenilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253728 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Num Bulet seria Mijloc nr. B6			
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 13:59:00	Semnatura de primire	Total de plata	83.30