

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.M.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62339
Data (ziua, luna, anul)	18/02/2019

10. J40/15518/1991
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,951.73	2,951.73	560.87
<p>OR: 100199, km: 88940 Masina Nr.: B 87 KXY, VIN: UU1LSDAEH39995895 DATA SCADENTA: 18/02/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100199, km: 88940 si a Facturii Fiscale Nr. 62339 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoi autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila		Date privind expeditia		Total:		560.87
[Redacted Signature]		[Redacted Shipping Data]		2,951.73		560.87
[Redacted Signature]		[Redacted Shipping Data]		Semnatura de primire		3,512.60
[Redacted Signature]		[Redacted Shipping Data]		Total de plata		3,512.60

Administrativ
 61-200109-PL
 04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62464
Data (ziua, luna, anul)	26/02/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,586.05	2,586.05	491.36

OR: 100255, km: 47930
 Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093
 DATA SCADENTA: 25/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100255, km: 47930 si a Facturii Fiscale Nr. 62464 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	2,586.05	491.36
	data de: 26/02/2019, ora: 13:52:00			
	Semnatura de primire	Total de plata	3,077.41	



Administrativ
 04.03.2019
 Dialog-ASAPC

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: **RO388736**

Capital social: **385.000 Lei**

Sediul social: **Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti**

Seria NES	
Nr. facturii	62462
Data (ziua, luna, anul)	26/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: **RO4420465**

Sediul: **Dudești 191 Bucuresti sect 3**

Localitate:

Judetul: **BUCURESTI**

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	234.90	234.90	44.63

OR: 350184, km: 106800
Masina Nr.: B 55 NAX, VIN: VF1FW58M549401744
DATA SCADENTA: 25/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se accorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350184, km: 106800 si a Facturii Fiscale Nr. 62462 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatori/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	234.90	44.63
	Explicatii si proceduri in caz de probleme			
		Semnatura de primire	Total de plata	279.53



Administrativ
 51-20.01.09-PSB
 04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: **Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti**

Seria NES	
Nr. facturii	62466
Data (ziua, luna, anul)	26/02/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	196.77	196.77	37.39

OR: 100164, km: 14378
 Masina Nr.: B 89 AOB, VIN: UU14SD8H458842288
 DATA SCADENTA: 25/02/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100164, km: 14378 si a Facturii Fiscale Nr. 62466 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	196.77	37.39
	Num Bule seria Mijlo nr.B Expe data de: 26/02/2019, ora: 14.52.00			

Administrativ
 54290109-PR3
 04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURĂ FISCALĂ

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62465
Data (ziua, luna, anul)	26/02/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,201.62	2,201.62	418.31

OR: 100041, km: 68127
 Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474
 DATA SCADENTA: 25/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100041, km: 68127 si a Facturii Fiscale Nr. 62465 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura furnizorului	Data privind expeditia	[Redacted]	Total:	2,201.62	418.31
			Semnatura de primire	Total de plata	2,619.93

data de: 26/02/2019, ora: 14:13:00

Administrativ
 51-20 01.09-PS3
 04.05.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 62445

Data (ziua, luna, anul) 25/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,020.14	2,020.14	383.82

OR: 100036, km: 106980

Masina Nr.: B 36 VTS, VIN: UU1LSDBSP45510219

DATA SCADENTA: 25/02/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100036, km: 106980 si a Facturii Fiscale Nr. 62445 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila

furnizorului

Date privind expeditia

Nr. [redacted]
Buc [redacted]
ser [redacted]
Mijl [redacted]
nr. E [redacted]
Ext [redacted]
data de: 25/02/2019, ora: 16:30:00

Total:**2,020.14****383.82**

Semnatura de primire

Total de plata**2,403.96**

Administrativ

61-20.01.09-PL
04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.I. n.: RO588736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 62378

Data (ziua, luna, anul) 20/02/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Conform deviz					
1	TOTAL PIESE		1	8,190.56	8,190.56	1,556.18
2	TOTAL MANOPERA		1	2,952.20	2,952.20	560.91

OR: 100044, km: 76400

Masina Nr.: B 313 PLS, VIN: UU14SD0G452125518

DATA SCADENTA: 19/03/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100044, km: 76400 si a Facturii Fiscale Nr. 62378 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Total:

11,142.76

2,117.09

Semnatura de primire

Total de plata

13,259.85

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 20/02/2019, ora: 14:19:00

Administrativ

04.03.2019


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62426
Data (ziua, luna, anul)	25/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	326.97	326.97	62.14

OR: 100282, km: 101566

Masina Nr.: B 304 PLS, VIN: UU1HSDARN49624104

DATA SCADENTA: 25/02/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100282, km: 101566 si a Facturii Fiscale Nr. 62426 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Num

Bule

Seria

Mijloc

nr. B

nr. E

nr. F

nr. G

nr. H

nr. I

nr. J

nr. K

nr. L

nr. M

nr. N

nr. O

nr. P

nr. Q

nr. R

nr. S

nr. T

nr. U

nr. V

nr. W

nr. X

nr. Y

nr. Z

nr. AA

nr. AB

nr. AC

nr. AD

nr. AE

nr. AF

nr. AG

nr. AH

nr. AI

nr. AJ

nr. AK

nr. AL

nr. AM

nr. AN

nr. AO

nr. AP

nr. AQ

nr. AR

nr. AS

nr. AT

nr. AU

nr. AV

nr. AW

nr. AX

nr. AY

nr. AZ

nr. BA

nr. BB

nr. BC

nr. BD

nr. BE

nr. BF

nr. BG

nr. BH

nr. BI

nr. BJ

nr. BK

Total:**326.97****62.14**

Semnatura de primire

Total de plata**389.11**Explicarea s-a creatut in prezenta noastra la
data de: 25/02/2019, ora: 11:12:00

ROMANIA

Administrativ

61-20.01.09-PL

04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.I.U.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62333
Data (ziua, luna, anul)	18/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Conform deviz					
1	TOTAL PIESE		1	2,887.39	2,887.39	548.63
2	TOTAL MANOPERA		1	1,635.60	1,635.60	310.78

OR: 100166, km: 102230
Masina Nr.: B 25 VAN, VIN: UU1FSD1F543602839
DATA SCADENTA: 18/02/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100166, km: 102230 si a Facturii Fiscale Nr. 62333 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	4,522.99	859.41
			Semnatura de primire	Total de plata

Administrativ

67-20.01.09-DADP
07.03.2019

N.019/06.05.19

PETE

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Serial NES	
Nr. facturii	116179
Data (ziua, luna, anul)	21/02/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudesti 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,521.01	1,521.01	288.99

OR: 100005, km: 9727
Masina Nr.: B 89 ANM, VIN: UU14SD8H458842308
DATA SCADENTA: 21/02/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100005, km: 9727 si a Facturii Fiscale Nr. 116179 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7 4 3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila	Date privind expeditia	Total:	1,521.01	288.99
		Semnatura de primire	Total de plata	1,810.00

Administrativ

54-20 al.09-Pete
07.03.2019


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62292
Data (ziua, luna, anul)	14/02/2019

Cumparator
 10145/100
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,661.20	1,661.20	315.65

OR: 100145, km: 87700

Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784

DATA SCADENTA: 14/02/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100145, km: 87700 si a Facturii Fiscale Nr. 62292 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
 furnizorului



Date privind expeditia

Num
 Bulet
 seria
 Mijlo
 nr.B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 14/02/2019, ora: 09:56:00

Total:	1,661.20	315.65
Semnatura de primire	Total de plata	1,976.85

Administrativ
 14-02-2019
 [Redacted]


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62341
Data (ziua, luna, anul)	18/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,880.96	1,880.96	357.40
<p>OR: 100152, km: 75000 Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD0G452210780 DATA SCADENTA: 18/02/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - plăcuțe de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100152, km: 75000 si a Facturii Fiscale Nr. 62341 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila Societate		Date privind expeditia		Total:		357.40
				Total de plata		2,238.36
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 18/02/2019, ora: 16:05:00		Semnatura de primire		

Administrativ
61-2000.09-PL
01.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 62289
 Data (ziua, luna, anul) 13/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	217.50	217.50	41.32
<p>OR: 100139, km: 9000 Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294 DATA SCADENTA: 12/03/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100139, km: 9000 si a Facturii Fiscale Nr. 62289 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizor		Date privind expeditia		Total:		41.32
[Redacted Signature]		[Redacted Date]		217.50		
Semnatura de primire				Total de plata		258.82
[Redacted Signature]				[Redacted Date]		

Administrativ
 67-2000.30-BADP
 04.03.2019


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C. Unif. RO:88736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	62281
Data (ziua, luna, anul)	13/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	574.33	574.33	109.13

OR: 100040, km: 134241
Masina Nr.: B 39 HJP, VIN: UU1KSDA3H45656631
DATA SCADENTA: 13/02/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100040, km: 134241 si a Facturii Fiscale Nr. 62281 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila date privind expeditia furnizorului		Total:	574.33	109.13
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/02/2019, ora: 15:28:00		Semnatura de primire	Total de plata	683.46

Administrativ
68-2019-09-DGASPC
04.03.2019

Nr. 014/06-05-2019

DGASPC.

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: **Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti**

Seria NES	
Nr. facturii	62264
Data (ziua, luna, anul)	12/02/2019

Nr.ord.reg.com/an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %


Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	185.64	185.64	35.27

OR: 350052, km: 468700
Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752
DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350052, km: 468700 si a Facturii Fiscale Nr. 62264 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si este realizata in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizor UR 	Date privind expeditia Nu Bu ser Mij nr. l	Total:	185.64	35.27
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/02/2019, ora: 11:40:00	Semnatura de primire	Total de plata	220.91

Administrativ

68-20.0109-DGASPC

04.03.2019



Nr. 509/06-03-2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii **62259**
Data (ziua, luna, anul) **12/02/2019**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dude#ti 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018	BUC	1	118.90	118.90	22.59
<p>OR: 100080, km: 47700 Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093 DATA SCADENTA: 11/03/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei, - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100080, km: 47700 si a Facturii Fiscale Nr. 62259 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoi autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		22.59
				Total de plata		141.49
		data de: 12/02/2019, ora: 10:28:00		Semnatura de primire		

Administrativ
68-2019-1645PC
04.03.2019

10. 008/06.05.2019 #S3

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 62257
Data (ziua, luna, anul) 12/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: Dudesti 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %


Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie Tarif 29.00 fara TVA	BUC	1	1,495.27	1,495.27	284.11

OR: 100076, km: 47000
 Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017
 DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29



Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100076, km: 47000 si a Facturii Fiscale Nr. 62257 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia			
	 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/02/2019, ora: 09:39:00	Total:	1,495.27	284.11
		Semnatura de primire	Total de plata	1,779.38

Administrativ
 91-20.01.09-AS3
 07.03.2019

NV-207/06-05-2019

DGASPC

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 62252
Data (ziua, luna, anul) 11/02/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dude#ti 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	784.91	784.91	149.15
<p>OR: 100075, km: 212000 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879 DATA SCADENTA: 10/03/2019 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii: - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului Declaratia de conformitate nr. NES062097</p> <p>Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100075, km: 212000 si a Facturii Fiscale Nr. 62252 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata</p>						
Semnatura si stampila autorizatului		Date privind expeditia		Total:		149.15
				784.91		
		Semnatura de primire		Total de plata		934.06



Administrativ
68-20.01.09-DGASPC
01.05.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. Comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 62282
 Data (ziua, luna, anul) 13/02/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudesti 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018	BUC	1	1,188.24	1,188.24	225.76

OR: 350024, km: 114300
 Masina Nr.: B 47 FDJ, VIN: WV1ZZZ7HZDX004200
 DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350024, km: 114300 si a Facturii Fiscale Nr. 62282 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7 4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	1,188.24	225.76
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/02/2019, ora: 15:28:00			
	Semnatura de primire	Total de plata	1,414.00	



Administrativ
 04.03.2019

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	253611
Data (ziua, luna, anul)	28/02/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ
 nr. 200/09-DGASPC
 01.03.2019

DATA SCADENTA: 28/02/2019 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253611 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia	Total: 70.00	13.30
	Numar Bulet seria Wijnloc nr.B1 Exped data de: 28/02/2019, ora: 11:04:00		