

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62692

Data (ziua, luna, anul) 11/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	334.58	334.58	63.55

OR: 100429, km: 2050

Masina Nr.: B 204 DGA, VIN: UU1J9220161560243

DATA SCADENTA: 10/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100429, km: 2050 si a Facturii Fiscale Nr. 62692 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Nu  
Bu  
se  
Mi  
nr.Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de: 11/03/2019, ora: 15:49:00

Total:

334.58

63.55

Semnatura de primire

Total de plata

398.13

Administrativ

01.09 - DGA/SPC

11.03.2019

[Stampa]



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

# FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

253721

Data (ziua, luna, anul)

11/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ  
01.09.2019  
11/03/2019

DATA SCADENTA: 11/03/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253721 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

[Redacted Signature]

Date privind expeditia

Num  
Bule  
seria  
Mijl  
nr.B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 11/03/2019, ora: 11:03:00

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62725

Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	1,829.67	1,829.67	347.64

OR: 100415, km: 37070

Masina Nr.: B 73 EDF, VIN: UU1HSD1DG54755840

DATA SCADENTA: 11/04/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100415, km: 37070 si a Facturii Fiscale Nr. 62725 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Nu  
Bule  
seri  
Mijl  
nr. B

Total:

1,829.67

347.64

Semnatura de primire

Total de plata

2,177.31

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de: 12/03/2019, ora: 14:05:00

Administrativ  
2019-03-12 14:05:00  
2019-03-12 14:05:00

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont**FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES

Nr. facturii

62736

Data (ziua, luna, anul)

12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Localitate:  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	511.61	511.61	97.21
<p>OR: 100446, km: 130440            Masina Nr.: B 36 VUI, VIN: UU1LSDBSP45510214            DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: Numerar            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii:            - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100446, km: 130440 si a Facturii Fiscale Nr. 62736 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		<b>Total:</b>		<b>97.21</b>
				<b>511.61</b>		
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 16:05:00		Semnatura de primire		<b>608.82</b>
				<b>Total de plata</b>		

Administrativ

PL 2019.09-PL

21.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES	
Nr. facturii	62717
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	2,307.56	2,307.56	438.46
<p><b>OR: 100149, km: 78596</b>  <b>Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UU14SD0G452127556</b>  <b>DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: OP</b>  <b>Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</b></p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097  In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  Exceptii:  - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  Declaratia de conformitate nr. NES062097  Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100149, km: 78596 si a Facturii Fiscale Nr. 62717 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		<b>Total:</b>	<b>2,307.56</b>	<b>438.46</b>
				Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,746.02</b>

Administrativ

61-70 el. 09-PL

21.03.2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**

Nr. 707/16.03.2019 DEP

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES	
Nr. facturii	62709
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	258.65	258.65	49.14
<p>OR: 100451, km: 2057 Masina Nr.: B 98 JUV, VIN: UU10SDPH561204280 DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100451, km: 2057 si a Facturii Fiscale Nr. 62709 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		49.14
				258.65		49.14
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 12:26:00		Semnatura de primire		307.79
				Total de plata		307.79

Administrativ

54 20 01.09 - DEP

24.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.****FACTURA FISCALA**Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62711
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:



Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:


**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	275.50	275.50	52.34
<p>OR: 100454, km: 54091            Masina Nr.: B 333 TAX, VIN: UU10SDCL548756191            DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: Numerar            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii:            - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.            Declaratia de conformitate nr. NES062097</p> <p>Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100454, km: 54091 si a Facturii Fiscale Nr. 62711 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		52.34
				275.50		52.34
				Semnatura de primire		Total de plata
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 12:56:00						

Administral

12.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES

Nr. facturii

62722

Data (ziua, luna, anul)

12/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	366.27	366.27	69.58
<p>OR: 100440, km: 52168            Masina Nr.: B 310 PLS, VIN: UU17SDAG449632962            DATA SCADENTA: 11/04/2019   Modalitate plata: OP  <b>Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</b></p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100440, km: 52168 si a Facturii Fiscale Nr. 62722 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		69.58
		Nr. _____ N Buk _____ seri _____ Mijle _____ nr. B _____ Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:50:00		Total:		366.27
				Semnatura de primire		Total de plata

Administrativ

24.03.2019

20.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I. RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel. [Redacted]  
 Bar. [Redacted]  
 Cor. [Redacted]  
 Bar. [Redacted]  
 Cor. [Redacted]  
 Ban. [Redacted]  
 Con. [Redacted]  
 Ban. [Redacted]  
 Con. [Redacted]  
 Ban. [Redacted]  
 Con. [Redacted]

**FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES  
 Nr. facturii 62718  
 Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	691.16	691.16	131.31

OR: 100433, km: 10  
 Masina Nr.: B 25 VAN, VIN: UU1FSD1F543602839  
 DATA SCADENTA: 11/04/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100433, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 62718 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului: [Redacted]

Date privind expeditia  
 Nr. [Redacted]  
 Bu. [Redacted]  
 Se [Redacted]  
 Mi [Redacted]  
 nr. [Redacted]  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:41:00

<b>Total:</b>	<b>691.16</b>	<b>131.31</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>822.47</b>

Administrativ  
 [Redacted]  
 [Redacted]


# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



# FACTURA FISCALA

Nr. 503112-05-2019 DADP.

Seria NES	
Nr. facturii	62731
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	364.54	364.54	69.26

OR: 350369, km: 87800  
 Masina Nr.: B 41 UIZ, VIN: VF1FW15M546754223  
 DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350369, km: 87800 si a Facturii Fiscale Nr. 62731 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Num Bule serie mijlo nr.B	<b>Total:</b>  364.54	<b>69.26</b>
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 15:14:00		

Administrativ

67.2001.09 DADP



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI** DGASPC

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capita! social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62786
Data (ziua, luna, anul)	15/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:


Banca:



**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,665.60	1,665.60	316.46



OR: 350377, km: 323000

Masina Nr.: B 19 KEZ, VIN: WVWZZZ3CZ6P130735

DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097.

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350377, km: 323000 si a Facturii Fiscale Nr. 62786 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatori/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Nr.

Bul

seri

Miji

nr.E

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de: 15/03/2019, ora: 09:41:00

**Total:**

**1,665.60**

**316.46**

Semnatura de primire

**Total de plata**

**1,982.06**



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont



## FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 62812  
 Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	1,231.47	1,231.47	233.98

Administratie  
 15-03-2019  
 15.03.2019

OR: 100497, km: 135519  
 Masina Nr.: B 36 VTU, VIN: UU1LSDBSP45510213  
 DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100497, km: 135519 si a Facturii Fiscale Nr. 62812 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
 furnizorului

Date privind expeditia  
 Num  
 Bule  
 Seria  
 Mijloc  
 nr.B  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 15:48:00

<b>Total:</b>	<b>1,231.47</b>	<b>233.98</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,465.45</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:

**FACTURA FISCALA**

15/03/2019

DGASPC

Seria NES  
 Nr. facturii 253797  
 Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA OR350365		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ  
 GP-2019-DEASPC  
 15-03-2019

**DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP**  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253797 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si Stampila furnizorului [Redacted]	Date privind expeditia Num Buie seria Milt nr. B Expedierea s-a erectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 17:52:00	<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.****FACTURA FISCALA**Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con

Seria NES

Nr. facturii

62780

Data (ziua, luna, anul) 14/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,155.16	2,155.16	409.47

Administrativ

61 200109-PL

21.03.2019

OR: 100515, km: 75594

Masina Nr.: B 307 PST, VIN: UU1HSDAC649592963

DATA SCADENTA: 13/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100515, km: 75594 si a Facturii Fiscale Nr. 62780 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Num

Bule

seria

Mijlo

nr.B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de: 14/03/2019, ora: 16:53:00**Total:****2,155.16****409.47**

Semnatura de primire

**Total de plata****2,564.63**



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62771
Data (ziua, luna, anul)	14/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	2,685.92	2,685.92	510.32

Administrativ  
68-2001.09-NGASPC  
21.05.2019

OR: 350373, km: 10

Masina Nr.: B 91 VMX, VIN: WF0XXTTFX8A37453

DATA SCADENTA: 13/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei.

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350373, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 62771 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia  
Nu  
Bu  
ser  
tij  
y b

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 14/03/2019, ora: 11:12:00

<b>Total:</b>	<b>2,685.92</b>	<b>510.32</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>3,196.24</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Con



**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	253783
Data (ziua, luna, anul)	14/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ  
14-03-2019 - DG+SPC  
14-03-2019

**DATA SCADENTA: 14/03/2019 | Modalitate plata: Numerar**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:  
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253783 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia  
Nu  
Bu  
ser  
Mij  
nr.  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 14/03/2019, ora: 16:10:00

<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62781
Data (ziua, luna, anul)	14/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	2,128.13	2,128.13	404.33

*Administrativ*

*Geolog NEASPC*

*14.03.2019*

OR: 100516, km: 208000  
 Masina Nr.: B 69 DPC, VIN: UU1LSDJKH38165134  
 DATA SCADENTA: 13/04/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100516, km: 208000 si a Facturii Fiscale Nr. 62781 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>2,128.13</b>	<b>404.33</b>
	Num Bulet seria Mijloc nr. B Expeditarea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 14/03/2019, ora: 16:56:00			
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,532.46</b>	

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.N.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti

Tel  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor

# FACTURA FISCALA

13/03/2019  
Seria NES  
Nr. facturii 62767  
Data (ziua, luna, anul) 13/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:


Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie Servicii spalatorie Ianuarie- Februarie- Martie 2019	BUC	1	680.00	680.00	129.20


OR: 350393, km: 102000  
Masina Nr.: B 19 YTI, VIN: WF04XXGGB45C64751  
DATA SCADENTA: 12/04/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:  
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097  
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350393, km: 102000 si a Facturii Fiscale Nr. 62767 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila autorizorului



Date privind expeditia

Num  
Bule  
seria  
Mijlo  
nr.B




Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 16:50:00

<b>Total:</b>	<b>680.00</b>	<b>129.20</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>809.20</b>

Administrativ

20032019



ASB - 51.20.01.09 - 119,00  
Aiete - 54.20.01.09 - 11,90  
CM - 60.02.20.01.09 - 35,70  
DADA - 67.20.01.09 - 71,40  
PL - 61.20.01.09 - 392,70  
BITL - 51.20.01.09 - 47,60  
DGA540 - 68.20.01.09 - 119,00  
BEA - 54.20.01.09 - 11,90



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62757
Data (ziua, luna, anul)	13/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:



Judetul: BUCURESTI



Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	439.30	439.30	83.46
<p>OR: 100523, km: 29937                      Masina Nr.: B 70 SSE, VIN: UU14SDA1453498143                      DATA SCADENTA: 13/03/2019   Modalitate plata: OP                      Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097                      In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:                      - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,                      - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.                      Exceptii:                      - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;                      - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.                      Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.                      Declaratia de conformitate nr. NES062097                      Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100523, km: 29937 si a Facturii Fiscale Nr. 62757 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila		Date privind expeditia		<b>Total:</b>	<b>439.30</b>	<b>83.46</b>
				Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>522.76</b>
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 14:28:00						

Administrativ  
 13.03.2019  
  


**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62762

Data (ziua, luna, anul) 13/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,166.48	2,166.48	411.64
<p>OR: 100480, km: 58800            Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186            DATA SCADENTA: 13/03/2019   Modalitate plata: OP            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.            Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.            Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100480, km: 58800 si a Facturii Fiscale Nr. 62762 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizor		Date privind expeditia		<b>Total:</b>	<b>2,166.48</b>	<b>411.64</b>
				Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,578.12</b>
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 15:34:00						

Administrativ

2-03-2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:  
Bar:  
Cor:



**FACTURA FISCALA**

1412712209-2019  
DEASPC

Serial NES	
Nr. facturii	253758
Data (ziua, luna, anul)	13/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudesti 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

68 20 0109 - DEASPC  
13.03.2019

DATA SCADENTA: 13/03/2019 | Modalitate plata: Numerar  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253758 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	70.00	13.30
	Nr. _____ Buletin nr. _____ Seria _____ Mijloc nr. B _____ Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 10:18:00			
	Semnatura de primire	Total de plata		83.30

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont

Nr. 720/2019-017  
**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
Nr. facturii 253759  
Data (ziua, luna, anul) 13/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord.reg.com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ  
13-03-2019  
[Redacted]

**DATA SCADENTA: 13/03/2019 | Modalitate plata: Numerar**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 253759 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
	Num Bule seria Mijlo nr.B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 10:50:00			



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: R0388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62766

Data (ziua, luna, anul) 13/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,693.04	1,693.04	321.66
<p>OR: 100405, km: 10254            Masina Nr.: B 89 ANM, VIN: UU14SD8H458842308            DATA SCADENTA: 12/04/2019   Modalitate plata: OP            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.            Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului            Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100405, km: 10254 si a Facturii Fiscale Nr. 62766 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		321.66
[Redacted]		[Redacted]		1,693.04		
[Redacted]		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 16:31:00		Semnatura de primire		2,014.70
				Total de plata		

Administrativ  
 13.03.2019  
 [Redacted]

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62761

Data (ziua, luna, anul) 13/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.	
0	1	2	3	4	5	6	
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	130.50	130.50	24.79	
<p>OR: 350043, km: 146705            Masina Nr.: B 91 VMX, VIN: WF0XXXTTFX8A37453            DATA SCADENTA: 13/03/2019   Modalitate plata: OP            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.            Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.            Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350043, km: 146705 si a Facturii Fiscale Nr. 62761 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>							
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia			<b>Total:</b>	<b>130.50</b>	<b>24.79</b>
[Redacted Signature]		[Redacted Date]			Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>155.29</b>
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 13/03/2019, ora: 14:59:00					

Administrativ

13.03.2019

13.03.2019

[Redacted]



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 62730  
 Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	335.44	335.44	63.72

**OR: 100471, km: 49032**  
**Masina Nr.: B 62 NIW, VIN: UU1HSDC5E51677813**  
**DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: Numerar**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100471, km: 49032 si a Facturii Fiscale Nr. 62730 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>335.44</b>	<b>63.72</b>
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 15:04:00	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>399.16</b>

Administrativ  
 51-2019-09-AS3  
 12.03.2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
Nr. facturii 62719  
Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Cota TVA: 19 %

Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	628.76	628.76	119.46

OR: 100421, km: 47603  
Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017  
DATA SCADENTA: 11/04/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:  
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100421, km: 47603 si a Facturii Fiscale Nr. 62719 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizor	Date privind expeditia	Total:	628.76	119.46
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:44:00	Semnatura de primire	Total de plata	748.22

Administrativ  
12.03.2019  
PS3



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: **Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti**

Seria NES	
Nr. facturii	62723
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Ducești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



**Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	363.58	363.58	69.06

OR: 100418, km: 10  
 Masina Nr.: B 89 AMX, VIN: UU14SDKJ458842299  
 DATA SCADENTA: 11/04/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100418, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 62723 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DAȚIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>363.58</b>	<b>69.06</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>432.64</b>

*Administrativ*

21.03.2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.****FACTURA FISCALA**Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62726
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Cota TVA: 19 %

**Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	336.10	336.10	63.85
<p>OR: 100413, km: 4921            Masina Nr.: B 89 ANR, VIN: UU14SD8H458842295            DATA SCADENTA: 11/04/2019   Modalitate plata: OP            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Exceptii:            - placute de frana , discuri de frana, saboti, simening planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului            Declaratia de conformitate nr. NES062097</p> <p>Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100413, km: 4921 si a Facturii Fiscale Nr. 62726 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		<b>Total:</b>	<b>336.10</b>	<b>63.85</b>
				Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>399.95</b>
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 14:08:00						

Administrativ  
 12/03/2019



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.N.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
Nr. facturii 62727  
Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Ducești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	496.30	496.30	94.30

OR: 100450, km: 86000

Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093

DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100450, km: 86000 si a Facturii Fiscale Nr. 62727 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

NU  
BU  
se  
Mi  
ar.

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de 12/03/2019, ora: 14:30:00

Total:

496.30

94.30

Semnatura de primire

Total de plata

590.60



Administrato  
GP-2019-0109-NGASPC  
12/03/2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor  
Ban  
Cor**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	62720
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

**Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	337.05	337.05	64.02

**OR: 100444, km: 69300**  
**Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474**  
**DATA SCADENTA: 11/04/2019 | Modalitate plata: OP**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100444, km: 69300 si a Facturii Fiscale Nr. 62720 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>337.05</b>	<b>64.02</b>
	Num Bule serie Mijloc nr.B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:47:00			

Administrativ  
 6P-200109-DIASPC  
 2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Bucuresti

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62721

Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:




Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	643.65	643.65	122.28
<p>OR: 100455, km: 37070            Masina Nr.: B 808 LWL, VIN: UU1HSDADF52109815            DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: OP            Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.            Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.            Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100455, km: 37070 si a Facturii Fiscale Nr. 62721 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total:		122.28
				643.65		122.28
		Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 13:47:00		Semnatura de primire		Total de plata
						765.93

Administrativ

68-20.01.09 - DGASPC

12.03.2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**


reg. comert: J40/15518/1991

J.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con



**FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES	
Nr. facturii	62714
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.	
0	1	2	3	4	5	6	
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	255.19	255.19	48.48	
<p>OR: 100467, km: 213075 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879 DATA SCADENTA: 12/03/2019   Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES062097 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei; - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES062097 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100467, km: 213075 si a Facturii Fiscale Nr. 62714 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.</p>							
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia			Total:	255.19	48.48
					Semnatura de primire	Total de plata	303.67

Administrativ  
CP 1009 - DEASPC  
12.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.I.L.: RO338736

C. tel social: 385.000 Lei

Sediul social: S.c.s. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES	
Nr. facturii	62708
Data (ziua, luna, anul)	12/03/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	523.17	523.17	99.40

OR: 100510, km: 70969  
 Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU14SDCL452945807  
 DATA SCADENTA: 12/03/2019 | Modalitate plata: Numerar  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100510, km: 70969 si a Facturii Fiscale Nr. 62708 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia		
	Num Bule seria Mijlo Pr.B		
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 11:56:00	<b>Total:</b>	<b>523.17</b>
		Semnatura de primire	<b>99.40</b>
		<b>Total de plata</b>	<b>622.57</b>

Administrativ  
 68-20.01.09-DEA-SPC  
 22.03.2019

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



Tel.  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 62728  
 Data (ziua, luna, anul) 12/03/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

**Conform Contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,813.55	1,813.55	344.56
<p> <b>OR: 350324, km: 99000</b>  <b>Masina Nr.: B 55 NAX, VIN: VF1FW58M549401744</b>  <b>DATA SCADENTA: 11/04/2019   Modalitate plata: OP</b>  <b>Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</b>            Certificat de garantie nr. NES062097            In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:            - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.            - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.            Exceptii:            - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;            - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.            Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.            Declaratia de conformitate nr. NES062097            Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350324, km: 99000 si a Facturii Fiscale Nr. 62728 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.         </p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		<b>Total:</b>	<b>1,813.55</b>	<b>344.56</b>
				Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,158.11</b>
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2019, ora: 14:32:00						

Administratie  
 CP-20.01.09-IGASPC  
 21.03.2019



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel. [Redacted]  
 Ban [Redacted]  
 Con [Redacted]  
 Ban [Redacted]  
 Con [Redacted]  
 Ban [Redacted]  
 Con [Redacted]  
 Ban [Redacted]  
 Con [Redacted]  
 Ban [Redacted]  
 Con [Redacted]

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 62811  
 Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	331.96	331.96	63.07

*Administrativ*  
 51.20.01.09-PS3  
 15.03.2019


OR: 100570, km: 76000  
 Masina Nr.: B 300 AOP, VIN: UU14SDCL448901701  
 DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100570, km: 76000 si a Facturii Fiscale Nr. 62811 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
 furnizorului

Date privind expeditia  
 Num [Redacted] N  
 Bule [Redacted]  
 seria [Redacted]  
 Mijloc [Redacted]  
 nr.B [Redacted]  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 15:46:00

<b>Total:</b>	<b>331.96</b>	<b>63.07</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>395.03</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.  
Ban  
Cor  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con  
Ban  
Con**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62795

Data (ziua, luna, anul)

15/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PS 3

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,421.28	1,421.28	270.03

Administrativ

51-20.01.09-ACB

OR: 100419, km: 13354

Masina Nr.: B 89 AON, VIN: UU14SD8H458842286

DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevedenilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100419, km: 13354 si a Facturii Fiscale Nr. 62795 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat pe baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Total:

1,421.28

270.03

Semnatura de primire

Total de plata

1,691.31

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 12:45:00



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor  
Bar  
Cor

**FACTURA FISCALA**

15/03/2019  
Seria NES  
Nr. facturii 62788  
Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 453

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,420.28	1,420.28	269.84

Administrativ  
15.03.2019  
01.09.1983

OR: 100422, km: 60  
Masina Nr.: B 89 AOH, VIN: UU14SD8H458842296  
DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:  
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097  
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100422, km: 60 si a Facturii Fiscale Nr. 62788 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului  
Date privind expeditia  
Num  
Bule  
seria  
Mijlo  
nr.B  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 09:53:00

<b>Total:</b>	<b>1,420.28</b>	<b>269.84</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,690.12</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62821
Data (ziua, luna, anul)	15/03/2019

Nr. ord. reg. com /an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	477.04	477.04	90.64

*Administrativ*  
 15.03.2019  
 ASB

OR: 100539, km: 19600

Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1HSD1DG55139053

DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100539, km: 19600 si a Facturii Fiscale Nr. 62821 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Nu  
Bul  
ser  
Mijl  
nr. E

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 17:50:00

**Total:**

**477.04**

**90.64**

Semnatura de primire

**Total de plata**

**567.68**





**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Banca

Cont

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62818

Data (ziua, luna, anul)

15/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	101.06	101.06	19.20

Administrativ  
 15-03-2019  
 15.03.2019

OR: 100154, km: 56000

Masina Nr.: B 318 PLS, VIN: UU14SD0G452125526

DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100154, km: 56000 si a Facturii Fiscale Nr. 62818 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Nu  
Bu  
Ser  
Mij  
nr. t

Total:

101.06

19.20

Semnatura de primire

Total de plata

120.26

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 16:45:00

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Banc:

Cont:

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62798

Data (ziua, luna, anul)

15/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,896.71	1,896.71	360.38

Administrativ

[Redacted]

[Redacted]

OR: 100469, km: 139636

Masina Nr.: B 36 VUA, VIN: UU1LSDBSP45510224

DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100469, km: 139636 si a Facturii Fiscale Nr. 62798 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Date privind expeditia

furnizorului

[Redacted Signature and Stamp]

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 13:52:00

Total:

1,896.71

360.38

Semnatura de primire

Total de plata

2,257.09



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cota TVA: 19 %

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

62816

Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	143.73	143.73	27.31

Administrativ

15-03-2019-PL

15.03.2019

OR: 100150, km: 70000

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516

DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100150, km: 70000 si a Facturii Fiscale Nr. 62816 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Num

Bulet

seria

Mijloc

nr. B

nr. B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la

data de: 15/03/2019, ora: 16:35:00

Total:

143.73

27.31

Semnatura de primire

Total de plata

171.04

**C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

**FACTURA FISCALA**

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62822
Data (ziua, luna, anul)	15/03/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dude#ti 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,992.56	2,992.56	568.60

*Administrativ*  
 15.03.2019  
 AGASPC

OR: 350365, km: 83

Masina Nr.: B 99 PLE, VIN: VF1JDAND528210025

DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR 350365, km 83 si a Facturii Fiscale Nr. 62822 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
 furnizorului

Date privind expeditia

Nu  
 Bu  
 se  
 Mi  
 nr.

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 18:05:00

**Total:**

**2,992.56**

**568.60**

Semnatura de primire

**Total de plata**

**3,561.16**





# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77  
 Banca: B.C.R.  
 Cont: RO26 RNCB 0064 0049 2303 0001  
 Banca: B.R.D.  
 Cont: RO72 BRDE 441S V149 8470 4410  
 Banca: Raiffeisen  
 Cont: RO49 RZBR 0000 0600 1116 9449  
 Banca: Alpha Bank  
 Cont: RO80 BUCU 1352 2344 5302 1RON  
 Banca: Trezorerie  
 Cont: RO83 TREZ 7005 069X XX00 3715  
 Cota TVA: 19 %

# FACTURA FISCALA

15.03.2019-09-0017  
 Seria NES  
 Nr. facturii **62802**  
 Data (ziua, luna, anul) **15/03/2019**

09ASPC  
 Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	691.77	691.77	131.45

Administrativ  
 15.03.2019-09-0017  
 09ASPC

OR: 350371, km: 497467  
 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752  
 DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350371, km: 497467 si a Facturii Fiscale Nr. 62802 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
 furnizorului

Date privind expeditia  
 Num  
 Bule  
 seria  
 Mijlo  
 nr.B  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
 data de: 15/03/2019, ora: 14:42:00

<b>Total:</b>	<b>691.77</b>	<b>131.45</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>823.22</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont  
Banc  
Cont**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 62820

Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DGASPC

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dude#ti 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

**Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	478.32	478.32	90.89

Administrativ  
62-200109-DGASPC  
28.03.2019

OR: 100561, km: 15000

Masina Nr.: B 73 WPS, VIN: UU1HSDJ9G58920876

DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100561, km: 15000 si a Facturii Fiscale Nr. 62820 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila

furnizorului

Date privind expeditia

Nun

Bule

seri


Mijl

nr. B

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 17:44:00

**Total:****478.32****90.89**

Semnatura de primire

**Total de plata****569.21**



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.N.R.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont  
Banca  
Cont

# FACTURA FISCALA

18.11.2019  
Seria NES  
Nr. facturii 62806  
Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DGASPC

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	3,216.72	3,216.72	611.18

Adm. Municipality  
68-10-109 DGASPC  
15.03.2019

OR: 100553, km: 101600  
Masina Nr.: B 91 CTD, VIN: UU1FSD1K538679804  
DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:  
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097  
Noi S.C. NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram de prima raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 100553, km: 101600 si a Facturii Fiscale Nr. 62806 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser furr	Date privind expeditia	Total:	3,216.72	611.18
			Semnatura de primire	Total de plata

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 15:21:00

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

# FACTURA FISCALA

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti

Seria NES	
Nr. facturii	62805
Data (ziua, luna, anul)	15/03/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloarea conform deviz reparatie	BUC	1	337.84	337.84	64.19

Administrativ  
68-20 01.09. NGASAC  
15.03.2019

OR: 350411, km: 21500

Masina Nr.: B 01 KJO, VIN: TMBAP7NEXH0032043

DATA SCADENTA: 15/03/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

medului si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350411, km: 21500 si a Facturii Fiscale Nr. 62805 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
furnizor

Date privind expeditia  
Nr. BU  
se  
Mij  
nr.  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de: 15/03/2019, ora: 14:58:00

<b>Total:</b>	<b>337.84</b>	<b>64.19</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>402.03</b>



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

Banc

Cont

# FACTURA FISCALA

10.7.2019  
 Seria NES  
 Nr. facturii 62810  
 Data (ziua, luna, anul) 15/03/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	351.20	351.20	66.72

Administrativ  
 68-20.01.09-DGASPC  
 15.03.2019

OR: 350412, km: 89200  
 Masina Nr.: B 19 KJO, VIN: TMBAG7NE4F0100785  
 DATA SCADENTA: 14/04/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 350412, km: 89200 si a Facturii Fiscale Nr. 62810 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila  
 [Stampa]

Date privind expeditia  
 Num Bulet  
 seria  
 Mijloc  
 nr. B  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 15/03/2019, ora: 15:41:00

Total:	351.20	66.72
Semnatura de primire	Total de plata	417.92






Furnizorul:

WESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F. (C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



# FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii: 0001835  
Data (ziua, luna, anul): 11.03.19  
Nr. avizului de însoțire a mărfii: (dacă este cazul)

Seria BNASf Nr. 0001835

Cumpărător: *FEOPREUL 3*

*SA NUNCIATIUNII MURESTI*

Nr. ordine Reg. com./anul: *Do 4120465*

Cod fiscal (C.U.I.): *Do 4120465*

Sediul (localitatea, str.): *MURESTI*

Judetul: *MURESTI*

Contul: *MURESTI*

Banca: *MURESTI*

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA)	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	<i>SALARIU INT.</i>	<i>Uc</i>	<i>66</i>	<i>10,00</i>	<i>660,00</i>	<i>125,10</i>
	<i>SALARIU EXT</i>	<i>Uc</i>	<i>66</i>	<i>10,00</i>	<i>660,00</i>	<i>125,10</i>
	<i>Administrativ</i>			<i>423-31.20.01.09-416,50</i> <i>PL-61.20.01.09-737,80</i> <i>DGASAC-68.20.01.09-416,50</i>		
Semnătura și stampla furnizorului				Total din care: accize		
<i>01.03.2019</i>				1320,00		250,80
Date privind expediția				Semnătura de primire		
Numele delegatului				Total de plată (col.5+col.6)		1570,80
Buletinul/cartea de identitate						
seria nr. eliberat(ă)						
Mijlocul de transport nr.						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de						
Semnăturile						
Ora						

Printat la S.C. PAPER PRINT INVEST S.A. Braila, Tel/Fax: 0239/610210

Cod 14-4-10/A

N. 728/22.03.2019

PL

Furnizorul:  
**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**  
 Nr. ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F. (C.U.I.): RO388736  
 Sediu: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



**FACTURĂ  
FISCALĂ**

Seria BNASF Nr. **0002189**  
 Cumpărător: **MEPRU 3**  
**A. HUNDOBIUȘ BUCUREȘTI**  
(denumirea, formă juridică)  
 Nr. ordine Reg. cog. Janul  
 Cod fiscal (C.U.I.): **400420467**  
 Sediul (localitatea, str., nr.):

Nr. facturii: **0002189**  
 Data/zia, luna, anul: **14.03.19**  
 Nr. avizului de însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Capital social: **385.000 lei**  
 Cota TVA: %

Județul:  
 Contul:  
 Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0		2	3	4	5 (3x4)	6
	cr. de <i>regalare</i> nr. <i>118</i> [Stampa: Serviciu de administrare, Cl. 201.09-PL, 14.03.2019]				<b>7996,31</b>	<b>179,30</b>
Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate nr. Mijlocul de transport nr. eliberat(ă)					Total de plată (col.5+col.6) <b>9515,61</b>	

Tipărit la S.C. PAPER PRINT INVEST S.A. Braila, Tel./Fax: 0239/610210 Cod 14-4-10/A



Nr. 652/21.03.2019



# FACTURĂ FISCALĂ

Furnizorul:  
**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**  
 Nr. ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991  
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736  
 Sediu: Sos. Bercenti nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria **BNASf** Nr. **0002189**  
 Cumpărător: **SECTORUL 3**  
 Nr. ordine Reg. com. capul: **AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
 (denumirea, formă juridică)  
 Cod fiscal(C.U.I.): **RO44720661**  
 Sediul (localitatea, str., nr.):

Nr. facturii **0002189**  
 Data(zila, luna, anul) **21.03.19**  
 Nr. avizului de însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Județul:  
 Contul:  
 Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei- 6
0						
	ANV. BARUN 215/6VR16 MC	2h	2h	24577	685704	130288
	ANV. BARUN 185/6VR15 MC	88	88	16722	1471536	279191
	ANV. CONTY 215/6VR16 MC	h	h	44789	179156	34039
	<p>ADMINISTRAȚIA</p> <p>61 20 0108-31</p> <p>21.03.2019</p>					
	Date privind expediția				Total, din care:	
	Numele delegatului				23363,96	
	Buletinul/cartea de identitate seria nr. nr. eliberat(ă)				X	
	Mijlocul de transport nr.					
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de				Total de plată (col.5+col.6)	
	Semnăturile				27803,09	

Cod 14-4-10/A

Tipărit la S.C. PAPER PRINT INVEST S.A. Braila, Tel./Fax: 0239/610210