

H. 2736/23.07.2019



Seria : CDS
 Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl
 CIF: RO31730943
 Nr DRC: J40/7049/2013
 Capital Social: 200 Lei
 Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr. 5, Sector 1, Bucuresti
 Contul:
 Banca:

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 CIF: 4420465
 Sediul: Calea Ducesti 191
 Judetul: Sector 3, Bucuresti
 Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
 Banca: Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSSOL19 NR 20016
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3						
	conform contract subsecvent nr. 10810/04.11.2013 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Tomis nr. 1, bl.H6	mp	1.684.40	0.39	656.91	124.82	781.73
2	Garantie de buna executie cf contract Str. Tomis nr. 1, bl.H6				-13.14		
3	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Minis, Nr.8 PM91	mp	4.490.17	0.39	1.751.17	332.71	2.083.88
4	Garantie de buna executie cf contract Str. Minis, Nr.8 PM91				-35.02		
5	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Ramnicu Valcea, nr. 21, bl. 22 A	mp	3.516.60	0.39	1.371.48	260.57	1.632.05
6	Garantie de buna executie cf contract Ramnicu Valcea, nr. 21, bl. 22 A				-27.43		
7	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Al. Mizil, nr.2, bl. 2	mp	2.670.71	0.39	1.041.58	197.90	1.239.48
8	Garantie de buna executie cf contract Al. Mizil, nr.2, bl. 2				-20.83		
9	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul str. Ciucea nr.3 bl. P17	mp	4.286.00	0.39	1.671.54	317.60	1.989.14
10	Garantie de buna executie cf contract str. Ciucea nr.3 bl. P17				-33.43		
11	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Iliara nr. 10, bl. M30A	mp	3.168.20	0.39	1.235.60	234.76	1.470.36
12	Garantie de buna executie cf contract Aleea Iliara nr. 10, bl. M30A				-24.71		
13	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Camil Ressu nr.58. Bl. D1B	mp	6.033.50	0.39	2.353.07	447.08	2.800.15
14	Garantie de buna executie cf contract Str.Camil Ressu nr.58. Bl. D1B				-47.06		
15	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. Camil Ressu nr 31, Bl. N3	mp	16.370.29	0.39	6.384.41	1.213.04	7.597.45
16	Garantie de buna executie cf contract Bd. Camil Ressu nr 31, Bl. N3				-127.69		
total					16.136.45	3.128.48	
TOTAL DE PLATA							19,264.93

	Semnatura si stampila furnizorului <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>	Date privind expeditia Numel Buletin Seria P	Semnatura de primire <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div>
	<div style="border: 1px solid red; width: 100%; height: 40px; margin: 10px auto;"></div>		

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Nume
 Data 23.07.2019
 Semnatura

Nr. 2737 / 23.07.2019



Seria: CDS
 Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl
 CIF: RO31730943
 Nr. ORC: J40/7049/2013
 Capital Social: 200 Lei
 Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti
 Cont de garantii:
 Banca:

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 CIF: 4420465
 Sediul: Calea Dudesti 191
 Judetul: Sector 3, Bucuresti
 Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
 Banca: Trezorerie Sector 3

Nr factura: SERIA CDSSOL19 NR 20017
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 10810/04.11.2013 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Tomis nr.1, bl.H6	mp	1.684.40		13.14		13.14
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Minis. Nr.8 PM91	mp	4.490.17		35.02		35.02
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Ramnicu Valcea, nr. 21, bl. 22 A	mp	3.516.80		27.43		27.43
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Al. Mizil, nr.2, bl. 2	mp	2.670.71		20.83		20.83
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul str. Ciucea nr.3 bl. P17	mp	4.286.00		33.43		33.43
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Illoara nr. 10, bl. M30A	mp	3.168.20		24.71		24.71
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Camil Ressu nr.58, Bl. D1B	mp	6.033.50		47.06		47.06
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. Camil Ressu nr 31, Bl. N3	mp	16.370.29		127.69		127.69
Total					329.31		

 Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Numele delegatului: Alexandru Fulga Buletinul /CI Seria RT Nr. 625036	TOTAL DE PLATA 329.31 Semnatura de primire
---	---	--

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *DeA*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *CEC 2*
 Nume *CEC 2* Semnatura
 Data *22.07.2019*

H. 2738/23.07.2019



Seria : CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF RO31730943

Nr ORC J40/7049/2013

Capital Social 200 Lei

Sediul Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti

Contul

Banca

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 4420465

Sediul Calea Dudești 191

Judetul Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN RO89 TREZ.7032.4510.271X.XXXX

Banca Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSSOL19 NR 20012

Data (ziua,luna,anul): 19 Iulie 2019




Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inklusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 15798/14.12.2015 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48	mp	5.213.80	0.39	2.033.38	386.35	2.419.73
2	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48				-40.67		
3	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1	mp	2.700.69	0.39	1.053.27	200.12	1.253.39
4	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1				-21.07		
5	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2	mp	3.386.97	0.39	1.320.92	250.97	1.571.89
6	Garantie de buna executie cf contract Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2				-26.42		
7	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2	mp	2.973.88	0.39	1.159.81	220.37	1.380.18
8	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2				-23.20		
9	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3	mp	3.400.55	0.39	1.326.21	251.99	1.578.20
10	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3				-26.52		
11	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3	mp	2.711.73	0.39	1.057.57	200.95	1.258.52
12	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3				-21.15		
13	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2	mp	3.391.68	0.39	1.322.76	251.32	1.574.08
14	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2				-26.46		
15	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2	mp	2.589.41	0.39	1.009.87	191.88	1.201.75
16	Garantie de buna executie cf contract Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2				-20.20		
17	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1	mp	2.993.01	0.39	1.167.27	221.79	1.389.06
18	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1				-23.35		
19	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Liviu Rebreanu, nr.7, bl N4	mp	11,599.72	0.39	4,523.89	859.54	5,383.43
20	Garantie de buna executie cf contract Strada Liviu Rebreanu, nr.7, bl N4				-90.48		
21	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1	mp	2,868.26	0.39	1,118.62	212.54	1,331.16
22	Garantie de buna executie cf contract Str.Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1				-22.37		
23	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B	mp	3,128.72	0.39	1,220.20	231.84	1,452.04
24	Garantie de buna executie cf contract Str.Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B				-24.40		
25	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1	mp	2,984.44	0.39	1,163.93	221.14	1,385.07
26	Garantie de buna executie cf contract Str.Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1				-23.28		
27	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3	mp	3,389.17	0.39	1,321.78	251.13	1,572.91
28	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3				-26.44		
29	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. B	mp	2,761.67	0.39	1,084.85	206.12	1,290.97
30	Garantie de buna executie cf contract Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. B				-21.70		
31	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A	mp	3,185.42	0.39	1,242.31	236.04	1,478.35
32	Garantie de buna executie cf contract Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A				-24.85		
33	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Matei Basarab nr.98,bl.86,sc.1	mp	2,596.42	0.39	1,012.60	192.39	1,204.99
34	Garantie de buna executie cf contract Str.Matei Basarab nr.98,bl.86,sc.1				-20.25		
35	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2	mp	2,974.81	0.39	1,160.18	220.44	1,380.62
36	Garantie de buna executie cf contract Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2				-23.20		
37	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 2	mp	4,299.44	0.39	1,676.78	318.58	1,995.36
38	Garantie de buna executie cf contract Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 2				-33.54		
39	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 1	mp	4,304.30	0.39	1,678.68	318.94	1,997.62
40	Garantie de buna executie cf contract Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 1				-33.57		
41	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Panaite Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1	mp	2,698.87	0.39	1,052.56	200.00	1,252.56



Sena . CDS		Cumparator:	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl		CIF	4420455
CIF RO31730943		Sediul:	Calea Dudaesti 191
Nr ORC J40/7049/2013		Judetul	Sector 3, Bucuresti
Capital Social 200 Lei		Contul IBAN:	RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
Sediul Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1 Bucuresti		Banca	Trezorerie Sector 3
Cont de garantii			
Banca			

Nr factura: SERIA COSSOL 19 NR 20013
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 15798/14.12.2015 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48	mp	5.213,80		40,67		40,67
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1	mp	2.700,69		21,07		21,07
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2	mp	3.386,97		26,42		26,42
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2	mp	2.973,88		23,20		23,20
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3	mp	3.400,55		26,52		26,52
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3	mp	2.711,73		21,15		21,15
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2	mp	3.391,68		26,46		26,46
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2	mp	2.589,41		20,20		20,20
9	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1	mp	2.993,01		23,35		23,35
10	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Liviu Rebreanu, nr.7, bl N4	mp	11.599,72		90,48		90,48
11	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1	mp	2.868,26		22,37		22,37
12	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B	mp	3.128,72		24,40		24,40
13	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1	mp	2.984,44		23,28		23,28
14	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3	mp	3.389,17		26,44		26,44
15	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. B	mp	2.781,67		21,70		21,70

16	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A	mp	3.185.42	24.85	24.85
17	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Matei Basarab nr.98,bl.86,sc.1	mp	2.596.42	20.25	20.25
18	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2	mp	2.974.81	23.20	23.20
19	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 2	mp	4.299.44	33.54	33.54
20	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 1	mp	4.304.30	33.57	33.57
21	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1	mp	2.698.87	21.05	21.05
22	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3	mp	2.697.20	21.04	21.04
23	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Panait Cerna nr.1,bl.M52,sc.2	mp	2.985.24	23.28	23.28
24	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Voronet nr. 14, bl. D8	mp	6.321.37	49.31	49.31
25	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Voronet nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis	mp	6.307.28	49.20	49.20
26	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 1	mp	2.694.77	21.02	21.02
				Total	758.02	
					TOTAL DE PLATA	758.02
			Date privind expeditia Numar Bulet Seria		Semnatura de primire 	



BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *deA*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor
 executate / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar *cac 2*

Nume
 Data *22.07.2019*

Nr. 2760/23.07.2019



Seria: CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF: RO31730943

Nr ORC: J40/7049/2013

Capital Social: 200 Lei

Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti

Contul:

Banca:

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF: 4420455

Sediul: Calea Dudaesti 191

Judetul: Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX

Banca: Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSsol19 NR 20010

Data (ziua luna anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 3995/01.04.2016 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Breaza nr. 8 bl. V23B. sc. 1	mp	2.987.73	0.39	1.165.21	221.39	1.386.60
2	Garantie de buna executie cf contract Str. Breaza nr. 8 bl. V23B. sc. 1				-23.30		
3	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2	mp	2.696.74	0.39	1.051.73	199.83	1.251.56
4	Garantie de buna executie cf contract Str. Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2				-21.03		
5	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4	mp	9.574.44	0.39	3.734.03	709.47	4.443.50
6	Garantie de buna executie cf contract Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4				-74.68		
7	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 8. bl. V51. sc. 3	mp	2.740.22	0.39	1.068.68	203.05	1.271.73
8	Garantie de buna executie cf contract Calea Vitan nr. 8, bl. V51, sc. 3				-21.37		
9	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Al. Jieneasca nr. 7 bl. 33	mp	4.227.17	0.39	1.648.60	313.23	1.961.83
10	Garantie de buna executie cf contract Al. Jieneasca nr. 7 bl. 33				-32.97		
11	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Ramnicu Valcea nr. 9. bl. S34A	mp	4.321.35	0.39	1.685.33	320.20	2.005.53
12	Garantie de buna executie cf contract Str. Ramnicu Valcea nr. 9 bl. S34A				-33.71		
13	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Dristorului nr. 108-110. bl. 16ABC. sc. B+C	mp	7.320.26	0.39	2.854.90	542.44	3.397.34
14	Garantie de buna executie cf contract Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C				-57.10		
15	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A	mp	3.917.27	0.39	1.527.74	290.27	1.818.01
16	Garantie de buna executie cf contract Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A				-30.55		
17	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. Basarabia nr. 242, bl. MY7	mp	2.879.78	0.39	1.123.12	213.38	1.336.50
18	Garantie de buna executie cf contract Bd. Basarabia nr. 242, bl. MY7				-22.46		
19	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Valea Buzaului nr. 4 bl. G33	mp	4.286.45	0.39	1.671.72	317.63	1.989.35
20	Garantie de buna executie cf contract Str. Valea Buzaului nr. 4 bl. G33				-33.43		
21	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5B	mp	4.563.27	0.39	1.779.68	338.13	2.117.81
22	Garantie de buna executie cf contract Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5B				-35.59		
23	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5, sc. 1	mp	3.318.99	0.39	1.294.41	245.94	1.540.35
24	Garantie de buna executie cf contract Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5, sc. 1				-25.89		
25	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5, sc. C	mp	2.395.95	0.39	934.42	177.53	1.111.95
26	Garantie de buna executie cf contract Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5, sc. C				-18.69		
27	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Sos. Mihai Bravu nr. 292, bl. 5	mp	9.317.69	0.39	3.633.90	690.45	4.324.35
28	Garantie de buna executie cf contract Sos. Mihai Bravu nr. 292, bl. 5				-72.68		
29	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1	mp	3.128.72	0.39	1.220.20	231.84	1.452.04
30	Garantie de buna executie cf contract Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1				-24.40		
31	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. A,	mp	2.960.62	0.39	1.154.64	219.37	1.374.01
32	Garantie de buna executie cf contract Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. A,				-23.09		
33	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. B	mp	2.893.03	0.39	1.128.28	214.38	1.342.66
34	Garantie de buna executie cf contract Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. B				-22.57		
35	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. C	mp	2.895.15	0.39	1.129.11	214.53	1.343.64
36	Garantie de buna executie cf contract Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. C				-22.58		
37	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1	mp	1.650.56	0.39	643.72	122.31	766.03
38	Garantie de buna executie cf contract Bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1				-12.87		
39	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 2	mp	1.674.77	0.39	653.16	124.10	777.26

Nr. 2741/23.07.2019




Sena : CDS		Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl		CIF: 4420465
CIF: RO31730943		Sediul: Calea Dudesti 191
Nr ORC: J40/7049/2013		Judetul: Sector 3, Bucuresti
Capital Social: 200 Lei		Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti		Banca: Trezorerie Sector 3
Cont de garantii		
Banca		


Nr factura: SERIA CDSSOL19 NR 20011
Data (ziua luna, anul) 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 3995I01.04.2016 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Breaza nr.8,bl.V23B.sc.1	mp	2.987.73		23.30		23.30
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2	mp	2.696.74		21.03		21.03
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4	mp	9.574.44		74.68		74.68
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Calea Vitan nr. 8, bl. V51, sc. 3	mp	2.740.22		21.37		21.37
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Al.Jieneasca nr. 7 bl. 33	mp	4.227.17		32.97		32.97
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Ramnicu Valcea nr. 9, bl. S34A	mp	4.321.35		33.71		33.71
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C	mp	7.320.26		57.10		57.10
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A	mp	3.917.27		30.55		30.55
9	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd.Basarabia nr.242,bl.MY7	mp	2.879.78		22.46		22.46
10	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Valea Buzaului nr. 4 bl. G33	mp	4.286.45		33.43		33.43
11	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5B	mp	4.563.27		35.59		35.59
12	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. 1	mp	3.318.99		25.89		25.89
13	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. C	mp	2.395.95		18.69		18.69
14	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5	mp	9.317.69		72.68		72.68
15	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1	mp	3.128.72		24.40		24.40


16	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. A,	mp	2.960.62	23.09	23.09
17	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. B	mp	2.893.03	22.57	22.57
18	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. C	mp	2.895.15	22.58	22.58
19	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bd.Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1	mp	1.550.56	12.87	12.87
20	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bd.Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 2	mp	1.674.77	13.06	13.06
21	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Baba Novac nr. 3, bl. S2	mp	6.958.22	54.27	54.27
22	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Ion Tuculescu nr. 25, bl. L2	mp	2.226.15	17.36	17.36
23	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Al.Barajul Bicz nr.11C,bl.M32A	mp	5.760.71	44.93	44.93
24	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bd.N.Grigorescu nr.18,bl.B3bis	mp	27.727.05	216.27	216.27
25	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Intr.Babeni nr.1,bl.Z1	mp	7.038.87	54.90	54.90
26	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Calea Vitan nr. 213, bl. 20	mp	2.717.87	21.20	21.20
27	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Jean Steriadi nr. 18, bl. I 19, sc. 1-2	mp	2.373.55	18.51	18.51
28	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Istriei nr. 20, bl. 3E1	mp	2.266.46	17.68	17.68
29	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Codrii Neamtului nr. 13, bl. NB1bis, sc. 1	mp	3.173.62	24.75	24.75
30	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Str.Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D	mp	4.554.45	35.52	35.52
31	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Sos.Mihai Bravu nr. 290, bl.4	mp	9.095.58	70.95	70.95
				Total	1,198.36	

	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	TOTAL DE PLATA
		Num Bulet Seria	1,198.36
			Semnatura de primire

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL JIA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchise
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar OFC 2
 Nume _____
 Data 22.07.2019 _____
 Semnatura _____




14. LF28/22.07.2019

	
Seria: CDS Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF: RO31730943 Nr. ORC: J40/7049/2013 Capital Social: 200 Lei Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr. 5, Sector 1, Bucuresti Contul: <input type="text"/> Banca: <input type="text"/>	Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF: 4420455 Sediul: Calea Dudesti 191 Judetul: Sector 3, Bucuresti Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX Banca: Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSsol19 NR 20006
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inklusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3						
	conform contract subsecvent nr. 1493/19.02.2014 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Alea Berevoiesti nr. 5, bloc 54	mp	2.776.72	0.39	1.082.92	205.76	1.288.68
2	Garantie de buna executie cf contract Alea Berevoiesti nr. 5, bloc 54				-21.66		
3	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Alea Perisoru nr. 12, bloc N5	mp	4.567.52	0.39	1.781.34	338.45	2.119.79
4	Garantie de buna executie cf contract Alea Perisoru nr. 12, bloc N5				-35.63		
5	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bulevardul Camil Ressu nr. 33, bloc N4	mp	16.492.92	0.39	6.432.24	1.222.12	7.654.36
6	Garantie de buna executie cf contract Bulevardul Camil Ressu nr. 33, bloc N4				-128.64		
7	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Alea Ramnicu Valcea nr. 13, bloc S31	mp	4.510.17	0.39	1.758.97	334.20	2.093.17
8	Garantie de buna executie cf contract Alea Ramnicu Valcea nr. 13, bloc S31				-35.18		
9	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Calusarilor nr. 5, bloc 25	mp	4.324.48	0.39	1.686.54	320.45	2.006.99
10	Garantie de buna executie cf contract Strada Calusarilor nr. 5, bloc 25				-33.73		
11	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 27B Bl. PM74	mp	4.471.18	0.39	1.743.76	331.31	2.075.07
12	Garantie de buna executie cf contract B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 27B Bl. PM74				-34.88		
total					14.196.05	2.752.29	
TOTAL DE PLATA							16,948.34





Date privind expeditia
 Numele:
 Buletin:
 Seria R:

Semnatura de primire

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *SIA*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind recepţionarea bunurilor, execuţia lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *ccc 2*
 Nume: Semnatura:
 Data: *22.07.2019*


Nr. 22.07.2019



Seria: CDS Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF: RO31730943 Nr. ORC: J40/7049/2013 Capital Social: 200 Lei Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr. 5, Sector 1, Bucuresti Cont de garantii:  Banca: 	Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF: 4420465 Sediul: Calea Dudesti 191 Judetul: Sector 3, Bucuresti Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX Banca: Trezorerie Sector 3
--	---

Nr factura: SERIA CDSSOL 19 NR 20007
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019


Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 1493/19.02.2014 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Berevoiesti nr. 5, bloc 54	mp	2.776.72		21.66		21.66
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Perisoru nr. 12, bloc N5	mp	4.567.52		35.63		35.63
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bulevardul Camil Ressu nr. 33, bloc N4	mp	16.492.92		128.64		128.64
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Ramnicu Valcea nr. 13, bloc S31	mp	4.510.17		35.18		35.18
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Calusarilor nr. 5, bloc 25	mp	4.324.48		33.73		33.73
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 27B BI. PM74	mp	4.471.18		34.88		34.88
Total					289.72		
TOTAL DE PLATA							289.72




Date privind expeditia
 Numele delegatului: Alexandru Fulga
 Buletinul /CI
 Seria RT Nr. 625036

Semnatura de primire

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DA*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plătilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind recepționarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar *CEC 2*
 Nume _____
 Data *22.07.2019*

CEC 2
 Semnatura 



Nr. 2734/23.07.2019



Seria: CDS Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl CIF: RO31730943 Nr ORC: J40/7049/2013 Capital Social: 200 Lei Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti Contul: [redacted] Banca: [redacted]		Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CIF: 4420465 Sediul: Calea Dudesti 191 Judetul: Sector 3, Bucuresti Contul IBAN: RO89 TREZ 7032 4510 271X XXXX Banca: Trezorerie Sector 3	
--	--	---	--

Serie Nr factura: SERIA CDSsol19 NR 20014
 Data (ziua luna.anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 10810/04.11.2013 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Strada Mureseana nr. 2, bloc 43B	mp	3,249.60	0.39	1,267.35	240.79	1,508.14
2	Garantie de buna executie cf contract Strada Mureseana nr. 2, bloc 43B				-25.35		
3	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Strada Valea Buzaului nr. 16, bloc G24 bis	mp	5,145.20	0.39	2,006.63	381.26	2,387.89
4	Garantie de buna executie cf contract Strada Valea Buzaului nr. 16, bloc G24 bis				-40.13		
5	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Strada Tina Petre nr. 9, bloc L38, sc. A,B	mp	6,940.32	0.39	2,706.73	514.27	3,221.00
6	Garantie de buna executie cf contract Strada Tina Petre nr. 9, bloc L38, sc. A,B				-54.13		
7	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, bl. Z4	mp	6,676.46	0.39	2,603.82	494.73	3,098.55
8	Garantie de buna executie cf contract Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, bl. Z4				-52.08		
9	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str. Murgeni nr. 10, bl. L23	mp	4,203.27	0.39	1,639.28	311.46	1,950.74
10	Garantie de buna executie cf contract Str. Murgeni nr. 10, bl. L23				-32.79		
11	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str. Lipanesti nr. 6 bl. J18	mp	1,966.00	0.39	766.74	145.68	912.42
12	Garantie de buna executie cf contract Str. Lipanesti nr. 6 bl. J18				-15.33		
13	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Solidaritatii nr. 3, bl. M18	mp	3,253.00	0.39	1,268.67	241.05	1,509.72
14	Garantie de buna executie cf contract Aleea Solidaritatii nr. 3, bl. M18				-25.37		
15	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str. 1 Decembrie 1918 nr.29A, bl. PM78	mp	4,503.60	0.39	1,756.41	333.71	2,090.12
16	Garantie de buna executie cf contract Str. 1 Decembrie 1918 nr.29A, bl. PM78				-35.13		
17	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str. Campia Libertatii nr. 9, bl. PM62	mp	6,434.50	0.39	2,509.46	476.80	2,986.26
18	Garantie de buna executie cf contract Str. Campia Libertatii nr. 9, bl. PM62				-50.19		
19	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str. Adrian Carstea, nr. 3, bl. 33B	mp	4,433.30	0.39	1,728.98	328.52	2,057.50
20	Garantie de buna executie cf contract Str. Adrian Carstea, nr. 3, bl. 33B				-34.58		
total					17,888.99	3,468.27	

TOTAL DE PLATA 21.357.26

	Semnatura si [redacted]	Date privind expeditia	Semnatura de primire
		Numele [redacted] Buletinul [redacted] Seria R [redacted]	[redacted]

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *deA*
 Declaram legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declaram ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Cupritul / articol bugetar *TREZ 9*
 Nume [redacted] Semnatura [redacted]
 Data *22.07.2019*



Nr. 2735/23.07.2019



Seria: CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF: RO31730943

Nr ORC: J40/7049/2013

Capital Social: 200 Lei

Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti

Cont de

garanții

Banca

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF: 4420465

Sediul: Calea Dudești 191

Judetul: Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX

Banca: Trezorerie Sector 3

Nr factura: SERIA CDSSOL 19 NR 20015


Data (ziua.luna.anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inklusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 10810/04.11.2013 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Mureseana nr. 2, bloc 43B	mp	3.249.60		25.35		25.35
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Valea Buzaului nr. 16, bloc G24 bis	mp	5.145.20		40.13		40.13
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Tina Petre nr. 9, bloc L38, sc. A,B	mp	6.940.32		54.13		54.13
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, bl. Z4	mp	6.676.46		52.08		52.08
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Murgeni nr.10, bl. L23	mp	4.203.27		32.79		32.79
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Lipanesti nr. 6 bl. J18	mp	1.966.00		15.33		15.33
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Solidaritatii nr. 3, bl. M18	mp	3.253.00		25.37		25.37
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. 1 Decembrie 1918 nr.29A, bl. PM78	mp	4.503.60		35.13		35.13
9	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Campia Libertatii nr. 9, bl. PM62	mp	6.434.50		50.19		50.19
10	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str. Adrian Carstea, nr. 3, bl. 33B	mp	4.433.30		34.58		34.58
Total					365.08		

TOTAL DE PLATA

365.08

Semnatura si stampila furnizorului



Date privind expeditia

Numele delegatului: Alexandru Fulga

Buletinul /CI

Seria RT Nr: 625036

Semnatura de primire

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /

executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchise

cu Primaria Sectorului 3


Capital / articol bugetar

Nume

Data

Semnatura

22.07.2019





Seria CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF: RO31730943

Nr. ORC: J40/7049/2013

Capital Social: 200 Lei

Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr. 5, Sector 1, Bucuresti

Contul

Banca

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF: 4420455

Sediul: Calea Dudesti 191

Judetul: Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN: RO89 TREZ.7032.4510.271X.XXXX

Banca: Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSsol19 NR 20008
Data (ziua luna anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 3995/01.04.2016 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str.Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A	mp	2,925.13	0.39	1,140.80	216.75	1,357.55
2	Garantie de buna executie cf contract Str.Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A				-22.82		
3	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str.Valea Buzaului nr. 1 bl. G7	mp	9,336.92	0.39	3,641.40	691.86	4,333.26
4	Garantie de buna executie cf contract Str.Valea Buzaului nr. 1 bl. G7				-72.83		
5	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1	mp	4,010.59	0.39	1,564.13	297.19	1,861.32
6	Garantie de buna executie cf contract Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1				-31.28		
7	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Str.Trapezului nr. 2, bl. M6	mp	16,651.62	0.39	6,494.13	1,233.89	7,728.02
8	Garantie de buna executie cf contract Str.Trapezului nr. 2, bl. M6				-129.88		
9	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Al.Giurgeni nr. 3-5 bl. F7, sc. 1-4	mp	4,318.31	0.39	1,684.14	319.99	2,004.13
10	Garantie de buna executie cf contract Al.Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4				-33.68		
11	Asistenta tehnica. Certificat energetic final pentru imobilul Intrarea Muncii nr. 2, bl. M8	mp	5,490.04	0.39	2,531.11	480.91	3,012.02
12	Garantie de buna executie cf contract Intrarea Muncii nr. 2, bl. M8				-50.62		
total					16,714.60	3,240.59	
TOTAL DE PLATA							19,955.19

Semnatura si stampila furnizorului



Date privind expeditia

Numar

Bulet

Seria

Semnatura de primire

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Verificam legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plătilor.

Pentru ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primăria Sectorului 3

capitol / articol bugetar

nume

data

Semnatura

22.07.2019

IV. 27.07.2019






Seria CDS
 Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl
 CIF: RO31730943
 Nr ORC: J40/7049/2013
 Capital Social: 200 Lei
 Sediul: Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti
 Cont de garantii: [redacted]
 Banca: [redacted]

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 CIF: 4420465
 Sediul: Calea Dudesti 191
 Judetul: Sector 3, Bucuresti
 Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX
 Banca: Trezorerie Sector 3

Nr factura: SERIA CDSSOL19 NR 20009
 Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 3995/01.04.2016 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A	mp	2,925	13		22.82	22.82
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Valea Buzaului nr. 1 bl. G7	mp	9,336	92		72.83	72.83
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1	mp	4,010	59		31.28	31.28
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Str.Trapezului nr. 2, bl. M6	mp	16,551	62		129.88	129.88
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Al.Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4	mp	4,318	31		33.68	33.68
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Intrarea Muncii nr. 2, bl. M8	mp	6,490	04		50.62	50.62
Total					341.11		

TOTAL DE PLATA 341.11

Semnatura si stamila furnizorului  	Date privind expeditia Numele: [redacted] Buletinul: [redacted] Seria RT: [redacted]	Semnatura de primire 
---	---	---

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *de d*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății;
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *TREZ 9*
 Nume: [redacted]
 Data: *22-07-2019* Semnatura: [redacted]

14-2726/22-07-2019



Seria : CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF RO31730943

Nr ORC J40/7049/2013

Capital Social 200 Lei

Sediul Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti

Contul

Banca

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 4420465

Sediul Calea Dudaesti 191

Judetul Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX





Banca Trezorerie Sector 3

Serie Nr factura: SERIA CDSsol19 NR 20004
Data (ziua luna.anul) 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inclusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 1493/19.02.2014 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzandu:						
1	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Liviu Rebreanu nr. 35, bloc M15	mp	4,778.37	0.39	1,863.56	354.08	2,217.64
2	Garantie de buna executie cf contract Strada Liviu Rebreanu nr. 35, bloc M15				-37.27		
3	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Fizicienilor nr. 3, bloc D3B	mp	6,117.19	0.39	2,385.70	453.29	2,838.99
4	Garantie de buna executie cf contract Strada Fizicienilor nr. 3, bloc D3B				-47.71		
5	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 55, bloc M1	mp	11,400.95	0.39	4,446.37	844.81	5,291.18
6	Garantie de buna executie cf contract Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 55, bloc M1				-88.93		
7	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Istriei nr. 16 Bl 3E sc 1+2+3+4	mp	4,329.00	0.39	1,688.31	320.78	2,009.09
8	Garantie de buna executie cf contract Strada Istriei nr. 16 Bl 3E sc 1+2+3+4				-33.77		
9	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Ramnicu Valcea nr.13, bl. S34	mp	3,047.00	0.39	1,188.33	225.78	1,414.11
10	Garantie de buna executie cf contract Strada Ramnicu Valcea nr.13, bl. S34				-23.77		
11	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Iliara nr. 12, bloc M30B	mp	3,018.41	0.39	1,177.18	223.66	1,400.84
12	Garantie de buna executie cf contract Aleea Iliara nr. 12, bloc M30B				-23.54		
13	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Mizil nr. 2, bloc G17, sc. D	mp	2,330.46	0.39	908.88	172.69	1,081.57
14	Garantie de buna executie cf contract Strada Mizil nr. 2, bloc G17, sc. D				-18.18		
15	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Ramnicu Valcea nr. 20, bloc 32, sc. A,B	mp	9,268.49	0.39	3,614.71	686.80	4,301.51
16	Garantie de buna executie cf contract Strada Ramnicu Valcea nr. 20, bloc 32, sc. A,B				-72.29		
17	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Prevederii nr. 15, bl. A12	mp	12,294.80	0.39	4,794.97	911.05	5,706.02
18	Garantie de buna executie cf contract Strada Prevederii nr. 15, bl. A12				-95.90		
19	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Mizil nr.1, bl. 1	mp	3,179.30	0.39	1,239.92	235.59	1,475.51
20	Garantie de buna executie cf contract Aleea Mizil nr.1, bl. 1				-24.80		
21	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Zemes nr. 4, bloc PM19	mp	9,704.95	0.39	3,784.94	719.13	4,504.07
22	Garantie de buna executie cf contract Strada Zemes nr. 4, bloc PM19				-75.70		
23	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, bl U25	mp	2,578.90	0.39	1,005.77	191.10	1,196.87
24	Garantie de buna executie cf contract Strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, bl U25				-20.12		
25	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Fizicienilor nr.17 bl. 2C	mp	3,283.96	0.39	1,280.75	243.34	1,524.09
26	Garantie de buna executie cf contract Strada Fizicienilor nr.17 bl. 2C				-25.62		
27	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Gura Ialomitei nr. 14, bloc PC10	mp	3,351.00	0.39	1,306.89	248.31	1,555.20
28	Garantie de buna executie cf contract Strada Gura Ialomitei nr. 14, bloc PC10				-25.14		
29	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Florin Ciungan nr. 1, bloc 69	mp	4,582.54	0.39	1,787.19	339.57	2,126.76
30	Garantie de buna executie cf contract Aleea Florin Ciungan nr. 1, bloc 69				-35.74		
31	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Lunca Moldovei nr. 1, bloc B4	mp	3,014.70	0.39	1,175.74	223.38	1,399.12
32	Garantie de buna executie cf contract Aleea Lunca Moldovei nr. 1, bloc B4				-23.51		
33	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Theodor Pallady nr.15 bl U28	mp	2,903.21	0.39	1,132.25	215.13	1,347.38
34	Garantie de buna executie cf contract Strada Theodor Pallady nr.15 bl U28				-22.65		
35	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Baba Novac nr. 11A, Bl 1	mp	5,224.30	0.39	2,037.47	387.13	2,424.60
36	Garantie de buna executie cf contract Strada Baba Novac nr. 11A, Bl 1				-40.75		
37	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A	mp	4,326.45	0.39	1,687.32	320.59	2,007.91
38	Garantie de buna executie cf contract Strada Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A				-33.75		
39	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Odobesti nr.2B, bl N3B	mp	3,575.50	0.39	1,394.45	264.94	1,659.39
40	Garantie de buna executie cf contract Strada Odobesti nr.2B, bl N3B				-27.89		

41	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bulevardul Theodor Pallady nr.18 bl. M5A, Sc. B	mp	3.452.94	0.39	1.346.64	255.87	1.602.51
42	Garantie de buna executie cf contract	Bulevardul Theodor Pallady nr.18 bl. M5A, Sc. B				-26.93		
43	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bulevardul 1 Dec 1918 Nr. 39, Bl. P100-101	mp	5.496.20	0.39	2.143.52	407.27	2.550.79
44	Garantie de buna executie cf contract	Bulevardul 1 Dec 1918 Nr. 39, Bl. P100-101				-42.87		
45	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Aleea Giurgeni nr. 19-23, bloc F11	mp	5.909.59	0.39	2.304.74	437.90	2.742.64
46	Garantie de buna executie cf contract	Aleea Giurgeni nr. 19-23, bloc F11				-46.09		
47	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Matei Basarab, nr. 70, bl. L112A	mp	4.512.61	0.39	1.759.92	334.38	2.094.30
48	Garantie de buna executie cf contract	Strada Matei Basarab, nr. 70, bl. L112A				-35.20		
49	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Prevederii nr. 13A, bloc M1C	mp	10.676.00	0.39	4.163.64	791.09	4.954.73
50	Garantie de buna executie cf contract	Strada Prevederii nr. 13A, bloc M1C				-83.27		
51	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Soldat Erou Tina Petre nr. 6, bloc L31	mp	8.784.64	0.39	3.426.01	650.94	4.076.95
52	Garantie de buna executie cf contract	Strada Soldat Erou Tina Petre nr. 6, bloc L31				-68.52		
53	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Racari nr. 16, bloc 44A	mp	3.054.74	0.39	1.191.35	226.35	1.417.70
54	Garantie de buna executie cf contract	Strada Racari nr. 16, bloc 44A				-23.83		
55	Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Muresana nr. 4, bloc 44	mp	4.222.36	0.39	1.646.72	312.88	1.959.60
56	Garantie de buna executie cf contract	Strada Muresana nr. 4, bloc 44				-32.93		
				total		56.725.57	10.997.83	

TOTAL DE PLATA 67.723.40

	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire
		Nume Buletin Seria 	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *814*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.

Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor

executate lucrari/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar *TR 70 9*

Nume _____ Semnatura _____

Data *22.07.2019*



14-2727/22.07.2019



Seria : CDS

Furnizor: S.C. Concrete&Design Solutions Srl

CIF RO31730943

Nr ORC J40/7049/2013

Capital Social 200 Lei

Sediul Str. Sublocotenent Zaharia Nr.5, Sector 1, Bucuresti

Cont de

garantii

Banca

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 4420465

Sediul Calea Dudaesti 191


Judetul Sector 3, Bucuresti

Contul IBAN: RO89.TREZ.7032.4510.271X.XXXX

Banca Trezorerie Sector 3

Nr factura: SERIA CDSOL19 NR 20005
Data (ziua,luna,anul): 19 iulie 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar	Valoare exclusiv TVA	Valoare TVA	Valoare Inklusiv TVA
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 5 x 19%	7 = 5 + 6
	Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica- Blocuri Sector 3 conform contract subsecvent nr. 1493/19.02.2014 la Acord Cadru nr.10755/04.11.2013 cuprinzand:						
1	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Liviu Rebreanu nr. 35, bloc M15	mp	4,778.37		37.27		37.27
2	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Fizicienilor nr. 3, bloc D3B	mp	6,117.19		47.71		47.71
3	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 55, bloc M1	mp	11,400.95		88.93		88.93
4	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Istriei nr. 16 Bl 3E sc 1+2+3+4	mp	4,329.00		33.77		33.77
5	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Ramnicu Valcea nr.13, bl. S34	mp	3,047.00		23.77		23.77
6	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Ilioaia nr. 12, bloc M30B	mp	3,018.41		23.54		23.54
7	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Mizil nr. 2, bloc G17, sc. D	mp	2,330.46		18.18		18.18
8	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Ramnicu Valcea nr. 20, bloc 32, sc. A,B	mp	9,268.49		72.29		72.29
9	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Prevederii nr. 15, bl. A12	mp	12,294.80		95.90		95.90
10	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Mizil nr.1, bl. 1	mp	3,179.30		24.80		24.80
11	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Zemes nr. 4, bloc PM19	mp	9,704.96		75.70		75.70
12	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, bl U25	mp	2,578.90		20.12		20.12
13	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Fizicienilor nr.17 bl. 2C	mp	3,283.96		25.62		25.62
14	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Strada Gura Ialomitei nr. 14, bloc PC10	mp	3,351.00		26.14		26.14
15	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul Aleea Florin Ciungan nr. 1, bloc 69	mp	4,582.54		35.74		35.74

16	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Aleea Lunca Moldovei nr. 1, bloc B4	mp	3.014.70	23.51	23.51
17	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Theodor Pallady nr.15 bl U28	mp	2.903.21	22.65	22.65
18	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Baba Novac nr. 11A, Bl 1	mp	5.224.30	40.75	40.75
19	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A	mp	4.326.46	33.75	33.75
20	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Odobesti nr.2B, bl N3B	mp	3.575.50	27.89	27.89
21	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bulevardul Theodor Pallady nr.18, bl. M5A, Sc. B	mp	3.452.94	26.93	26.93
22	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Bulevardul 1 Dec 1918 Nr. 39, Bl. P100-101	mp	5.496.20	42.87	42.87
23	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Aleea Giurgeni nr. 19-23, bloc F11	mp	5.909.59	46.09	46.09
24	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Matei Basarab, nr. 70, bl. L112A	mp	4.512.61	35.20	35.20
25	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Prevederii nr. 13A, bloc M1C	mp	10.676.00	83.27	83.27
26	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Soldat Erou Tina Petre nr. 6, bloc L31	mp	8.784.64	68.52	68.52
27	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Racari nr. 16, bloc 44A	mp	3.054.74	23.83	23.83
28	Garantie de buna executie - suma care nu intra in sfera TVA aferenta serviciilor: Asistenta tehnica, Certificat energetic final pentru imobilul	Strada Muresana nr. 4, bloc 44	mp	4.222.36	32.93	32.93
				Total	1.157.67	
					TOTAL DE PLATA	1.157.67
		Semnatura	Date privind expeditia	Semnatura de primire		
			Numele d Buletinul / Sena RT			

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *214*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor în
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *TEHO 9*
 Nume _____ Semnatura _____
 Data *22.07.2019*