

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64437

Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumparator *10.05.17/10.07.2019*
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101678 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,682.88	1,682.88	319.76

Administrativ

61.20.01.09-PL

07.07.2019

OR: 101678, km: 114497

Masina Nr.: B 47 TFZ, VIN: UU1LSDA3P48263208

DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si detinam raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea mediului, protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101678, km: 114497 si a Facturii Fiscale Nr. 64437 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si tractiilor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Sem
furni

Total:	1,682.88	319.76
Semnatura de primire	Total de plata	2,002.64

Data sc. 26/07/2019, Ora: 11:14:00

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64439
 Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %


Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101855 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	310.73	310.73	59.03

OR: 101855, km: 52821
 Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017
 DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101855, km: 52821 si a Facturii Fiscale Nr. 64439 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza documentatiei de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura
 furnizor



Total:	310.73	59.03
Semnatura de primire	Total de plata	369.76

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64482

Data (ziua, luna, anul) 29/06/2019

Cumpărător
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101840 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Administrativ 61-200109-PL 01.07.2019	BUC	1	4,644.01	4,644.01	882.36

OR: 101840, km: 90500

Masina Nr.: B 300 PLS, VIN: UU1HSDARN49788211

DATA SCADENTA: 29/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101840, km: 90500 si a Facturii Fiscale Nr. 64482 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizor

Total:	4,644.01	882.36
Semnatura de primire	Total de plata	5,526.37

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

S.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti


Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	116754
Data (ziua, luna, anul)	29/06/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	8.323.09	8.323.09	1.581.40


Administrativ
29.06.2019

OR: 101895, km: 91020
Masina Nr.: B 300 PLS, VIN: UU1HSDARN49788211
DATA SCADENTA: 29/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101895, km: 91020 si a Facturii Fiscale Nr. 116754 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoar autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila

Total:	8,323.09	1,581.40
Semnatura de primire	Total de plata	9,904.49



Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Cap. al social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Seria NES
 Nr. facturii 64502
 Data (ziua, luna, anul) 01/07/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101964 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	2,103.47	2,103.47	399.70

Administrativ
~~61-20.06.09- PL~~
 01.07.2019

OR: 101964, km: 135600
 Masina Nr.: B 36 VTU, VIN: UU1LSDBSP45510213
 DATA SCADENTA: 31/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101964, km: 135600 si a Facturii Fiscale Nr. 64502 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	2,103.47	399.70
Semnatura de primire	Total de plata	2,503.17

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: R0388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

64402

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351392 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ
~~61-2001.09-PC~~
 07.07.2019

OR: 351392, km: 995

Masina Nr.: B 020240, VIN: VF1AG000X63147903

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351392, km: 995 si a Facturii Fiscale Nr. 64402 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

SOCIETATEA CU RASPUNDEABILITATE LIMITATA

Se
 fu
 AL

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64400
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 35193 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ
 01-07-2019

OR: 351393, km: 1181
 Masina Nr.: B 020249, VIN: VF1AG000463147265
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351393, km: 1181 si a Facturii Fiscale Nr. 64400 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Stampila de plata

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64401
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351390 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ
 61-2009-PL
 01.07.2019

OR: 351390, km: 230
 Masina Nr.: B 020241, VIN: VF1AG000X63372676
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351390, km: 230 si a Facturii Fiscale Nr. 64401 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Stampila si semnatura

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U. RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64393

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101842 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	504.86	504.86	95.92

Administrativ

61-20.01.09-PL

OR: 101842, km: 64620

Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101842, km: 64620 si a Facturii Fiscale Nr. 64393 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

504.86

95.92

Semnatura de primire


Total de plata

600.78

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.C. RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64394
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment:
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:




Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform de viz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101843 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,105.91	1,105.91	210.12

Administrativ
~~61-200109 PL~~
 04.07.2019

OR: 101843, km: 212
 Masina Nr.: B 018338, VIN: UU10SDPH562965153
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101843, km: 212 si a Facturii Fiscale Nr. 64394 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	1,105.91	210.12
Semnatura de primire	Total de plata	1,316.03

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64395
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator:
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101844 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,105.91	1,105.91	210.12

Administrativ
 61-20.01.09-12
 04.07.2019

OR: 101844, km: 141
 Masina Nr.: B 018339, VIN: UU10SDPH562965157
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101844, km: 141 si a Facturii Fiscale Nr. 64395 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	1,105.91	210.12
Semnatura de primire	Total de plata	1,316.03


CU RASPUNDE

SC NESTY AUTO SERVICE SRL
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64396
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %


Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101857 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	278.79	278.79	52.98

Administrativ
 61-20.01.09-PL
 04.07.2019

OR: 101857, km: 32000
 Masina Nr.: B 47 NHM, VIN: UU1LSDA3P48263196
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101857, km: 32000 si a Facturii Fiscale Nr. 64396 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si este realizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	278.79	52.98
Semnatura de primire	Total de plata	331.77

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64391

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101838 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	529.80	529.80	100.66

Administrativ
25-06-2019-PL
05.06.2019

OR: 101838, km: 57037

Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101838, km: 57037 si a Facturii Fiscale Nr. 64391 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat pe baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

SECTIA DE
CONTABILITATE

Total:	529.80	100.66
Semnatura de primire	Total de plata	630.46

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. inregistrare comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	64389
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101837 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	529.80	529.80	100.66

Administrativ

61-2001.09-PL
[Redacted]

OR: 101837, km: 93036
Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784
DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becu, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101837, km: 93036 si a Facturii Fiscale Nr. 64389 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura de primire	Total:	529.80	100.66
	Total de plata		630.46

data de: 25/06/2019, ora: 15:50:00

G.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: R0388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64390
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101839 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	529.80	529.80	100.66


Administrativ
 61-2001.09-PL
 25.07.2019

OR: 101839, km: 87800
 Masina Nr.: B 318 PLS, VIN: UU14SD0G452125526
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101839, km: 87800 si a Facturii Fiscale Nr. 64390 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si finalizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	529.80	100.66
Semnatura de primire	Total de plata	630.46



S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64374

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101667 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	907,68	907,68	172,45

Administrativ

Nr. 61-20.00.09-PL

OR: 101667, km: 99941
 Masina Nr.: B 300 WPL, VIN: UU1HSDADG51185267
 DATA SCADENTA: 24/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101667, km: 99941 si a Facturii Fiscale Nr. 64374 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser furr		Total:	907.68	172.45
		Semnatura de primire	Total de plata	1,080.13

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64440

Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101669 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Administrativ 04.07.2019	BUC	1	2,232.43	2,232.43	424.19

OR: 101669, km: 81000

Masina Nr.: B 300 AOP, VIN: UU14SDCL448901701

DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declarata in conformitate nr. NES062097

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea unitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur

Total:	2,232.43	424.19
Semnatura de primire	Total de plata	2,656.62

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii **64431**
 Data (ziua, luna, anul) **26/06/2019**

Compartiment
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 108359 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	555.32	555.32	105.52

Administrativ

60-20/0109-PL
05.07.2019

OR: 101665, km: 108359
Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAG449633015
DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101665, km: 108359 si a Facturii Fiscale Nr. 64431 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

S
fu

Total:	555.32	105.52
Semnatura de primire	Total de plata	660.84

S.C. NESIY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64430

Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101666 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	535.25	535.25	101.71

Administrativ

07-2009-PL

04.07.2019

OR: 101666, km: 56889

Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024

DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES062097

Noi S.C. NESIY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101666, km: 56889 si a Facturii Fiscale Nr. 64430 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

535.25

101.71

Semnatura de primire

Total de plata

636.96

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64433

Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101679</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p> 	BUC	1	1,737.66	1,737.66	330.16

OR: 101679, km: 114130

Masina Nr.: B 47 TFR, VIN: UU1LSDA3P48263215

DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea


muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101679, km: 114130 si a Facturii Fiscale Nr. 64433 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila date privind expeditia

furn



Total:

1,737.66

330.16

Semnatura de primire

Total de plata

2,067.82

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

64435

Data (ziua, luna, anul) 26/06/2019

Cumpărător
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101672 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	807.81	807.81	153.54

OR: 101672, km: 112000

Masina Nr.: B 301 WPL, VIN: UU1HSDADG51185252

DATA SCADENTA: 26/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101672, km: 112000 si a Facturii Fiscale Nr. 64435 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se
fur**Total:****807.81****153.54**

Semnatura de primire

Total de plata**961.35**

S. C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

254866

Data (ziua, luna, anul)

20/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

GP-2001.09-NGASPC

DATA SCADENTA: 20/06/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 254866 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Ser

nre

Total de plata

83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

254898

Data (ziua, luna, anul) 24/06/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP - Revenire					
2	TOTAL PIESE		1.000	70.00	70.00	13.30
3	TOTAL MANOPERA		1	0.00	0.00	0.00
			1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

N. a 68-20.01.09-16456
04.07.2019

DATA SCADENTA: 24/06/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 254898 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64408
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compania: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351395 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ


61-20.04.09-PL

04.07.2019



OR: 351395, km: 1326
 Masina Nr.: B 020262, VIN: VF1AG000X63147268
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351395, km: 1326 si a Facturii Fiscale Nr. 64408 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	64409
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Cumpărător /
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351397 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ

61-200109 PL

07.07.2019

OR: 351397, km: 204

Masina Nr.: B 020263, VIN: VF1AG000263147877

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351397, km: 204 si a Facturii Fiscale Nr. 64409 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4 3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.




Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALE
 Seria NES
 Nr. facturii 64410
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartament
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351398 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administratia
61-2000.09-PL
 [Redacted]
 [Redacted]


OR: 351398, km: 140
 Masina Nr.: B 020264, VIN: VF1AG000663147266
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351398, km: 140 si a Facturii Fiscale Nr. 64410 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[Redacted]	Total:	781.35	148.46
	Semnatura de primire	Total de plata	929.81

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALE
 Seria NES
 Nr. facturii 64422
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019


Compartiment: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101826 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Administrativ 05.06.2019 [Redacted]	BUC	1	489.22	489.22	92.97

OR: 101826, km: 85469
 Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101826, km: 85469 si a Facturii Fiscale Nr. 64422 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	489.22	92.97
Semnatura de primire	Total de plata	582.19

SC NESIY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii **64416**
 Data (ziua, luna, anul) **25/06/2019**

Compartament
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101853 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	84.10	84.10	15.98

Administrativ

Mina. 25-20.01.2019-2019
 [Redacted]

OR: 101853, km: 78000
 Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU14SDCL452945807
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi, SC NESIY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si deservim pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101853, km: 78000 si a Facturii Fiscale Nr. 64416 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat la data contractului de reparatie/distribuit autorizat Nr. RA-DA-CIA-000/16-10-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.


Ser
 furn
 [Redacted]

Total:	84.10	15.98
Semnatura de primire	Total de plata	100.08


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64414
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compania: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351381 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	990.23	990.23	188.14

OR: 351381, km: 96000
Masina Nr.: B 19 KJO, VIN: TMBAG7NE4F0100785
DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351381, km: 96000 si a Facturii Fiscale Nr. 64414 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	Total:	990.23	188.14
	Semnatura de primire	Total de plata	1,178.37

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: R 388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64415
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101859 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 <i>Administrativ</i> <i>6P-20.01.09 - NGK SPC</i> <i>04.07.2019</i>	BUC	1	222.92	222.92	42.35

OR: 101859, km: 104500
 Masina Nr.: B 91 CTD, VIN: UU1FSD1K538679804
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101859, km: 104500 si a Facturii Fiscale Nr. 64415 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat pe baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	222.92	42.35
Semnatura de primire	Total de plata	265.27

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64412

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101872 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 <i>Administrativ</i> <i>25.06.2019</i>	BUC	1	495.97	495.97	94.24

OR: 101872, km: 13471

Masina Nr.: B 68 LGU, VIN: UU14SDCL452945798

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101872, km: 13471 si a Facturii Fiscale Nr. 64412 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	495.97	94.24
Semnatura de primire	Total de plata	590.21

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 CUI: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64411
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101933 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	261.27	261.27	49.63

Administrativ
 68-20.01.09-DEASPC
 04.07.2019

OR: 101933, km: 51540
 Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101933, km: 51540 si a Facturii Fiscale Nr. 64411 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	Total:	261.27	49.63
	Semnatura de primire	Total de plata	310.90

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64382
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351269 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	2,377.34	2,377.34	451.73

Administrativ
 68-2001.09-AGA SPA
 04.07.2019

OR: 351269, km: 268000
 Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
 DATA SCADENTA: 24/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351269, km: 268000 si a Facturii Fiscale Nr. 64382 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si eticheta

Total:	2,377.34	451.73
Semnatura de primire	Total de plata	2,829.07

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64387
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compart.:
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101736 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,448.97	1,448.97	275.30

Administrativ

20.07.2019

OR: 101736, km: 40500
 Masina Nr.: B 808 LWL, VIN: UU1HSDADF52109815
 DATA SCADENTA: 24/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoara parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101736, km: 40500 si a Facturii Fiscale Nr. 64387 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	1,448.97	275.30
Semnatura de primire	Total de plata	1,724.27

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

64381

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101663 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	3,013.14	3,013.14	572.53

Administrativ
 68-2001.09-DEAS/PC
 04.07.2019

OR: 101663, km: 54582

Masina Nr.: B 215 CMT, VIN: UU14SD04452900381

DATA SCADENTA: 24/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101663, km: 54582 si a Facturii Fiscale Nr. 64381 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila

Total:	3,013.14	572.53
Semnatura de primire	Total de plata	3,585.67

SC NESTY AUTO SERVICE SRL
 Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64392
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101841 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	504.86	504.86	95.92

Administrativ
 6007-2019-09-01
 01.07.2019

OR: 101841, km: 34700
 Masina Nr.: B 307 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56384023
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101841, km: 34700 si a Facturii Fiscale Nr. 64392 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat pe baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur

Total:	504.86	95.92
Semnatura de primire	Total de plata	600.78

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA
 Seria NES
 Nr. facturii 64388
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Compartiment: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Ducești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101812 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	198.53	198.53	37.72

Administrativ
 Data: 25.06.2019
 [Redacted]

OR: 101812, km: 40980
 Masina Nr.: B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073
 DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101812, km: 40980 si a Facturii Fiscale Nr. 64388 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si este realizata in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[Redacted Signature Area]

Total:	198.53	37.72
Semnatura de primire	Total de plata	236.25

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 64383
 Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com /an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101668 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	286.68	286.68	54.48

OR: 101668, km: 175000
 Masina Nr.: B 89 AOB, VIN: UU14SD8H458842288
 DATA SCADENTA: 24/06/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101668, km: 175000 si a Facturii Fiscale Nr. 64383 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	Total:	286.68	54.48
	Semnatura de primire	Total de plata	341.16

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	64385
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Compartiment: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101670 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	820.64	820.64	155.93

Administrafu

Munca 21-20.01.09-AS3

07.07.2019

OR: 101670, km: 15994
 Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294
 DATA SCADENTA: 24/07/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101670, km: 15994 si a Facturii Fiscale Nr. 64385 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

S
fu

Total:	820.64	155.93
Semnatura de primire	Total de plata	976.57

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Seria NES	
Nr. facturii	64397
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351371 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	108.96	108.96	20.69

Administrativ

21-20.d.09-PS3

04.07.2019

OR: 351371, km: 53900

Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FW58M554191582

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana , saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351371, km: 53900 si a Facturii Fiscale Nr. 64397 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Ser fur		Total:	108.96	20.69
		Semnatura de primire	Total de plata	129.65

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77
Banca: B.C.R.
Cont: RO26 RNCB 0064 0049 2303 0001
Banca: B.R.D.
Cont: RO72 BRDE 441S V149 8470 4410
Banca: Raiffeisen
Cont: RO49 RZBR 0000 0600 1116 9449
Banca: Alpha Bank
Cont: RO80 BUCU 1352 2344 5302 1RON
Banca: Trezorerie
Cont: RO83 TREZ 7005 069X XX00 3715
Cota TVA: 19 %

Seria NES	
Nr. facturii	64413
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101667 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351270</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p>	BUC	1	735.57	735.57	139.77


Administrativ

Masa 51-20.01.09 - AS3

04.07.2019

OR: 351270, km: 137000
Masina Nr.: B 55 NAX, VIN: VF1FW58M549401744
DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351270, km: 137000 si a Facturii Fiscale Nr. 64413 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	735.57	139.77
Semnatura de primire	Total de plata	875.34

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64386

Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101731 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,277.27	1,277.27	242.67

Administrativ

61-20.0109 PL
01.07.2019

OR: 101731, km: 54500

Masina Nr.: B 301 PLS, VIN: UU1HSDARN49718323

DATA SCADENTA: 25/06/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101731, km: 54500 si a Facturii Fiscale Nr. 64386 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	1,277.27	242.67
Semnatura de primire	Total de plata	1,519.94

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	64407
Data (ziua, luna, anul)	25/06/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351391 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ

64407-PL
25.06.2019

OR: 351391, km: 959

Masina Nr.: B 020251, VIN: VF1AG000863147267

DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351391, km: 959 si a Facturii Fiscale Nr. 64407 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Seria NES
Nr. facturii **64404**
Data (ziua, luna, anul) **25/06/2019**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351394 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ
61-2001-09-PL
04.07.2019

OR: 351394, km: 1397
Masina Nr.: B 020252, VIN: VF1AG000763147910
DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351394, km: 1397 si a Facturii Fiscale Nr. 64404 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Seria NES
Nr. facturii 64403
Data (ziua, luna, anul) 25/06/2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: Dudești 191 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351396 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	781.35	781.35	148.46

Administrativ
25.06.2019
01-2019-PL
07.2019

OR: 351396, km: 1324
Masina Nr.: B 020250, VIN: VF1AG000X63147870
DATA SCADENTA: 25/07/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351396, km: 1324 si a Facturii Fiscale Nr. 64403 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	781.35	148.46
Semnatura de primire	Total de plata	929.81