

N. 3196106-08-2019

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
C.U.I.: RO388736  
Capital social: 385.000 Lei  
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
Nr. facturii 116865  
Data (ziua, luna, anul) 20/07/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	1,064.15	1,064.15	202.19

**BUNDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *51-200109-ASB*  
 Num. *51-200109-ASB*  
 Data *02.08.2019*      semnatura *[Redacted]*

OR: 102162, km: 5170  
Masina Nr.: B 89 AOI, VIN: UU14SD8H458842287  
DATA SCADENTA: 19/08/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102162, km: 5170 si a Facturii Fiscale Nr. 116865 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>1,064.15</b>	<b>202.19</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,266.34</b>

Se  
fu  
[Redacted]

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii **64830**  
 Data (ziua, luna, anul) **19/07/2019**

Nr. 3145/06-08-2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351630</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,425.69	1,425.69	270.89

**DUDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 In conformitate cu legea, regulamentul si oportunitatea efectuării plății.  
 Ieclar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capital / articol bugetar  
 Numar *68-2001/09-DEASPC*  
 Data *02.05.2019*

OR: 351630, km: 106000  
 Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939  
 DATA SCADENTA: 18/08/2019 | Modalitate plata: OP  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351630, km: 106000 si a Facturii Fiscale Nr. 64830 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuite ulterior Nr. 64830 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>1,425.69</b>	<b>270.89</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,696.58</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64758  
 Data (ziua, luna, anul) 16/07/2019

Nr. 5194/0608.2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102187</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,112.74	1,112.74	211.43

**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirmarea regularitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.  
 Declara ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /  
 executarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Genul / articolul bugetar *68-20.01.09-1658PC*  
 Num. *68-20.01.09-1658PC*  
 Data *16.07.2019*  
 Semnatura *[Signature]*

OR: 102187, km: 156300  
 Masina Nr.: B 90 JSC, VIN: UU1LSDAEF40403899  
 DATA SCADENTA: 15/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102187, km: 156300 si a Facturii Fiscale Nr. 64758 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	<b>Total:</b>	<b>1,112.74</b>	<b>211.43</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,324.17</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.M.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 64752  
 Data (ziua, luna, anul) 16/07/2019

Nr. 5145/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102151</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	2,015.08	2,015.08	382.86

**PUNDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-20.01.09-PL  
 Num. [redacted] Semnatura [redacted]  
 Data 16.07.2019

OR: 102151, km: 105486  
 Masina Nr.: B 304 PLS, VIN: UU1HSDARN49624104  
 DATA SCADENTA: 15/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102151, km: 105486 si a Facturii Fiscale Nr. 64752 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-055/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[redacted]	<b>Total:</b>	<b>2,015.08</b>	<b>382.86</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,397.94</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

## FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 64751  
 Data (ziua, luna, anul) 16/07/2019

10. 5142106-08.2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102149</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	520.70	520.70	98.93

**DUIN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 In conformitate cu legea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 executarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar: 61-20.01.09-PL  
 Num  
 Data

OR: 102149, km: 94500  
 Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784  
 DATA SCADENTA: 15/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102149, km: 94500 si a Facturii Fiscale Nr. 64751 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>520.70</b>	<b>98.93</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>619.63</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sociu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**


Seria NES	
Nr. facturii	64664
Data (ziua, luna, anul)	10/07/2019

10.0191/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	406.54	406.54	77.26



OR: 102013, km: 65000  
 Masina Nr.: B 36 VTS, VIN: UU1LSDBSP45510219  
 DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protejia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102013, km: 65000 si a Facturii Fiscale Nr. 64664 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat la baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



<b>Total:</b>	<b>406.54</b>	<b>77.26</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>483.80</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

64657

Data (ziua, luna, anul)

10/07/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102032</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	323.42	323.42	61.45

OR: 102032, km: 90600

Masina Nr.: B 323 PLS, VIN: UU14SD0G452210782

DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simening planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi S.C. NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102032, km: 90600 si a Facturii Fiscale Nr. 64657 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

**Total:****323.42****61.45**

Semnatura de primire

**Total de plata****384.87**

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I. : RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii **64656**  
 Data (ziua, luna, anul) **10/07/2019**

Cumparator *14.3129/106-08.2019*  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351282</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	465.64	465.64	88.47

OR: 351282, km: 10  
 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752  
 DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351282, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 64656 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>465.64</b>	<b>88.47</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>554.11</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti


Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**


Seria NES	
Nr. facturii	64653
Data (ziua, luna, anul)	10/07/2019

Cumparator *10.3188/06-08-2019*  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102058</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	142.10	142.10	27.01

OR: 102058, km: 56000  
 Masina Nr.: B 303 WPL, VIN: UU1HSD1DG53624425  
 DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi S.C. NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102058, km: 56000 si a Facturii Fiscale Nr. 64653 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>142.10</b>	<b>27.01</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>169.11</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 64655

Data (ziua, luna, anul) 10/07/2019

Cumparator

N. 3182/06-08.2019  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101863</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	330.17	330.17	62.73

**DUDEPLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 - pentru regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 - pentru ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /  
 - executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 51-20.01.09 - PS3  
 Numar / natura  
 Data

OR: 101863, km: 92000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101863, km: 92000 si a Facturii Fiscale Nr. 64655 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>330.17</b>	<b>62.73</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>392.90</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 64661

Data (ziua, luna, anul) 10/07/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102040</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	753.43	753.43	143.16

**LOCUL DE PLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 Justitia legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.  
 Inscris ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Categori / articol bugetar 51-20.01.09-PS3  
 Num / Data \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_

OR: 102040, km: 10282

Masina Nr.: B 89 AMX, VIN: UU14SDKJ458842299

DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102040, km: 10282 si a Facturii Fiscale Nr. 64661 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser  
furn

Total:

753.43

143.16

Semnatura de primire

Total de plata

896.59

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64662  
 Data (ziua, luna, anul) 10/07/2019

Cumparator N. 5180/06-08-2019  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**



Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351541</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	815.19	815.19	154.91

OR: 351541, km: 124000  
 Masina Nr.: B 47 FDJ, VIN: WV1ZZZ7HZDX004200  
 DATA SCADENTA: 09/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351541, km: 124000 si a Facturii Fiscale Nr. 64662 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura de primire 	<b>Total:</b>	<b>815.19</b>	<b>154.91</b>
	Semnatura de primire 	<b>Total de plata</b>	<b>970.10</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**


Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64632  
 Data (ziua, luna, anul) 09/07/2019

10.3179/06-08.2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102107</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	2,156.72	2,156.72	409.80

**PUNDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Confirmi regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-20909-AL  
 Numr. [redacted] semnatura [redacted]  
 Data [redacted]

OR: 102107, km: 10  
 Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UU14SD0G452119684  
 DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102107, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 64632 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>2,156.72</b>	<b>409.80</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,566.52</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	64642
Data (ziua, luna, anul)	09/07/2019

Nr. 3178/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102069</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	245.57	245.57	46.66

**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 lectur ca au fost efectuate verificării privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitlul / articolul bugetar: *61-20.01.09-PL*  
 Num: [redacted] natura: [redacted]  
 Data: [redacted]

OR: 102069, km: 88668  
 Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516  
 DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102069, km: 88668 si a Facturii Fiscale Nr. 64642 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>245.57</b>	<b>46.66</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>292.23</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO368736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64633  
 Data (ziua, luna, anul) 09/07/2019

Nr. 3177/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102102</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,631.67	1,631.67	310.01

**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.  
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitul / articol bugetar *61-20.01.09-PL*  
 Num  
 Data

OR: 102102, km: 57338  
 Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024  
 DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102102, km: 57338 si a Facturii Fiscale Nr. 64633 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si utilizata in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>1,631.67</b>	<b>310.01</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,941.68</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 64637  
 Data (ziua, luna, anul) 09/07/2019

Nr. 5176/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351571</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	549.16	549.16	104.34

**BUCHET DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Cind este legitimata, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.  
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-200109-PL  
 Semnatura

OR: 351571, km: 9376  
 Masina Nr.: B 311 PLS, VIN: VF1MAF4DF49571796  
 DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351571, km: 9376 si a Facturii Fiscale Nr. 64637 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Inate privind expeditia	<b>Total:</b>	<b>549.16</b>	<b>104.34</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>653.50</b>



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64640

Data (ziua, luna, anul) 09/07/2019

Nr. 3175/06-08-2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102071</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,905.86	1,905.86	362.15

**BUCHET DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Continut legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executiile lucrurilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-200109-PL  
 Data: [redacted] Semnatura: [redacted]

OR: 102071, km: 59970

Masina Nr.: B 306 PLS, VIN: UU14SDAG449838606

DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES062097

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102071, km: 59970 si a Facturii Fiscale Nr. 64640 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza contractelor de reparati/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[redacted]	<b>Total:</b>	<b>1,905.86</b>	<b>362.15</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,268.01</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64645  
 Data (ziua, luna, anul) 09/07/2019

Nr. 3174106-08 2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351413</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	4,610.49	4,610.49	876.01

**BUCHET DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Continut: regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *68-200109-AGASPC*  
 Nume: [Redacted] Data: [Redacted]  
*02.07.2019*

OR: 351413, km: 148000  
 Masina Nr.: B 91 VMX, VIN: WF0XXTTFX8A37453  
 DATA SCADENTA: 08/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351413, km: 148000 si a Facturii Fiscale Nr. 64645 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si facturile in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16-12-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser furn	<b>Total:</b>	<b>4,610.49</b>	<b>876.01</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>5,486.50</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 64575  
 Data (ziua, luna, anul) 05/07/2019

Cumparator  
 Nr. 3173/06.08.2019  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %


Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101959</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	6,228.55	6,228.55	1,183.45

DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Verificarea legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 65.0402-200109-41c  
 Nr. [redacted] / Data [redacted]  
 [redacted] / [redacted]

OR: 101959, km: 77950  
 Masina Nr.: B 92 DDX, VIN: UU1LSDJKF39749328  
 DATA SCADENTA: 04/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101959, km: 77950 si a Facturii Fiscale Nr. 64575 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>6,228.55</b>	<b>1,183.45</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>7,412.00</b>



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 255319  
 Data (ziua, luna, anul) 31/07/2019

Nr. 3245/06-08-2019 #53

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

SUNTE DE PLATA:  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării planului  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor  
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 51-2001.09-PS3  
 Nu  
 Data  
 Semnatura

**DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: OP**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**  
 Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Descrierea de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam  
 o buna raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255319 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,  
 sau produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza  
 manualului distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura furnizorului PR	[Redacted Signature Area]	<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 255315  
 Data (ziua, luna, anul) 31/07/2019

*NU, 31/07/2019*

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

**BUCHET DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administratiei*  
 Conform legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.  
 Declară ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar: *51-20.01.09-PS3*  
 Num  
 Data

DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia in conformitate nr. NES062097  
 No. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam  
 raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 publicului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255315 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,  
 nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza  
 autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura  
 furnizor  
 PREDE

Semnatura de primire Total de plata	<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
			<b>83.30</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA


Seria NES	
Nr. facturii	65018
Data (ziua, luna, anul)	31/07/2019

Nr. 2115/06-08.2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351835</b></p> <p><b>Conform contract Nr. 436441</b></p> <p><b>din 05.06.2019</b></p> 	BUC	1	620.43	620.43	117.90

OR: 351835, km: 269640

Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040

DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351835, km: 269640 si a Facturii Fiscale Nr. 65018 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA DACIA 066/16-12-2019 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>620.43</b>	<b>117.90</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>738.33</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. Reg. Comert: J40/15518/1991

CUI: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES	
Nr. facturii	65019
Data (ziua, luna, anul)	31/07/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

14.07.2019 06-08-2019

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102414</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	806.87	806.87	153.32

DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților  
 locale ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitul / articol bugetar 61-20.01.09-NEASPC  
 Nume [redacted] Data [redacted]  
 Data 05.07.2019

OR: 102414, km: 217400  
 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879  
 DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: Numerar  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102414, km: 217400 si a Facturii Fiscale Nr. 65019 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser fur	[redacted]	<b>Total:</b>	<b>806.87</b>	<b>153.32</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>960.19</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**


101 3211106-08-2019  
Cumparator

Seria NES  
Nr. facturii 65020  
Data (ziua, luna, anul) 31/07/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102425</b></p> <p><b>Conform contract Nr. 436441</b></p> <p><b>din 05.06.2019</b></p> 	BUC	1	766.93	766.93	145.72

OR: 102425, km: 91736  
Masina Nr.: B 40 CCA, VIN: UU1HSD1DF50905869  
DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
Exceptii:  
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102425, km: 91736 si a Facturii Fiscale Nr. 65020 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	<b>Total:</b>	<b>766.93</b>	<b>145.72</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>912.65</b>



**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	64999
Data (ziua, luna, anul)	30/07/2019

10. 3210/06-08.2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102346</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	2,213.75	2,213.75	420.62

BUNDE PLATA:  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea muncii /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-200109-PL  
 Nu  
 Data 02.08.2019  
 Semnatura

OR: 102346, km: 114400

Masina Nr.: B 301 WPL, VIN: UU1HSDADG51185252

DATA SCADENTA: 29/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102346, km: 114400 si a Facturii Fiscale Nr. 64999 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Inregistrata

<b>Total:</b>	<b>2,213.75</b>	<b>420.62</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,634.37</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 255302  
 Data (ziua, luna, anul) 30/07/2019

16.3209/106-08/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

**SUNDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.  
 Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital facturat: 71-20.01.09-PSB  
 Numar  
 Data

DATA SCADENTA: 29/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi, S.C. NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 unui, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255302 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,  
 si distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura furnizor PREDE	[Redacted Signature]	<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

## FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 255281  
 Data (ziua, luna, anul) 29/07/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

14-3208/06-08 2019 DGASPC

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

**BUCHET DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Prin prezenta, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 68-10.01.09-DGASPC  
 Data: [redacted] semnatura: [redacted]

DATA SCADENTA: 28/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255281 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>

Nr. 320 F106-02.2019

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
C.U.I.: RO388736  
Capital social: 385.000 Lei  
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Serial NES  
Nr. facturii 116892  
Data (ziua, luna, anul) 29/07/2019

Cumparator  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,892.48	2,892.48	549.57

**DUDE PLATA:**  
**DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ**  
 In conformitate cu regulamentul, regularitatea si oportunitatea efectuării plătilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol hotetar 68 - 20.07.2019 NGASD  
 Nume / Prenume  
 Data

OR: 102353, km: 80486  
Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU14SDCL462945807  
DATA SCADENTA: 28/08/2019 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate  
Exceptii:  
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie  
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
Declaratia de conformitate nr. NES062097  
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102353, km: 80486 si a Facturii Fiscale Nr. 116892 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Date privind expeditia

<b>Total:</b>	<b>2,892.48</b>	<b>549.57</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>3,442.05</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64952  
 Data (ziua, luna, anul) 26/07/2019

14.3206/06-08.2019  
 Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102376</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	973.11	973.11	184.91

OR: 102376, km: 132900  
 Masina Nr.: B 39 HJP, VIN: UU1KSDA3H45656631  
 DATA SCADENTA: 25/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102376, km: 132900 si a Facturii Fiscale Nr. 64952 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	<b>Total:</b>	<b>973.11</b>	<b>184.91</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,158.02</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: R0388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii **64924**  
 Data (ziua, luna, anul) **25/07/2019**

Nr. 2409 / 06-08-2019  
 Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 101793</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,039.56	1,039.56	197.53

**SUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *68-20.01.09-80450*  
 Num *[redacted]*  
 Data *[redacted]* Semnatura *[redacted]*

OR: 101793, km: 214640  
 Masina Nr.: B 69 DPC, VIN: UU1LSDJKH38165134  
 DATA SCADENTA: 24/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 101793, km: 214640 si a Facturii Fiscale Nr. 64924 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editie 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>1,039.56</b>	<b>197.53</b>
	<b>Total de plata</b>	<b>1,237.09</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 255258  
 Data (ziua, luna, anul) 25/07/2019

16. 5204/106-08.2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:


Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP REVENIRE		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

**DUDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administratia*  
 Conform legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *68-20.0109-NES/SPC*  
 Numar  
 Data

**DATA SCADENTA: 24/08/2019 | Modalitate plata: OP**  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam  
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255258 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,  
 securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza  
 datelor de reparatie din Autodata.



<b>Total:</b>	<b>70.00</b>	<b>13.30</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>83.30</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64906

Data (ziua, luna, anul) 24/07/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351532</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	7,206.89	7,206.89	1,369.34

**DUDEȘTI PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii plătii  
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / articol bugetar 61-2001.09-PL  
 Nume [redacted] natura [redacted]  
 Da [redacted]

OR: 351532, km: 124000

Masina Nr.: B 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7HZCX017116

DATA SCADENTA: 23/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351532, km: 124000 si a Facturii Fiscale Nr. 64906 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

**Total:**

**7,206.89**

**1,369.34**

Semnatura de primire

**Total de plata**

**8,576.23**



# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES  
 Nr. facturii 64872  
 Data (ziua, luna, anul) 23/07/2019

Nr. 5102/06-08.2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102277</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	80.02	80.02	15.21

**SUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Pentru legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 68-20 01 09 - DGA SPC  
 Numar / data

OR: 102277, km: 91000  
 Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704  
 DATA SCADENTA: 22/08/2019 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102277, km: 91000 si a Facturii Fiscale Nr. 64872 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila de furn	<b>Total:</b>	<b>80.02</b>	<b>15.21</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>95.23</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. r.g. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 64885

Data (ziua, luna, anul) 23/07/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102304</b></p> <p><b>Conform contract Nr. 436441</b></p> <p><b>din 05.06.2019</b></p> 	BUC	1	2,304.66	2,304.66	437.92

OR: 102304, km: 64522

Masina Nr.: B 317 PLS, VIN: UU14SD0G452125530

DATA SCADENTA: 22/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102304, km: 64522 si a Facturii Fiscale Nr. 64885 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fu	<b>Total:</b>	<b>2,304.66</b>	<b>437.92</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,742.58</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 64858  
 Data (ziua, luna, anul) 22/07/2019

Nr. 5200/06-08.2019  
 Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102243</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	491.47	491.47	93.39

**SUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 lector ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *61-200109-PI*

OR: 102243, km: 82500  
 Masina Nr.: B 313 PLS, VIN: UU14SD0G452125518  
 DATA SCADENTA: 21/08/2019 | Modalitate plata: Numerar  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simening planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102243, km: 82500 si a Facturii Fiscale Nr. 64858 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	<b>Total:</b>	<b>491.47</b>	<b>93.39</b>
	Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>584.86</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO386736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii 64853

Data (ziua, luna, anul) 22/07/2019

Nr. 5199/106-08.2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:


Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351467</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	418.28	418.28	79.48



OR: 351467, km: 230000

Masina Nr.: B 99 PLE, VIN: VF1JDAND528210025

DATA SCADENTA: 21/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351467, km: 230000 si a Facturii Fiscale Nr. 64853 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>418.28</b>	<b>79.48</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>497.76</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

I.R. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 116868  
 Data (ziua, luna, anul) 20/07/2019

Cumparator  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr.ord.reg.com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,727.94	2,727.94	518.33

**SUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administratia*  
 Conținutul legitimității, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților  
 declară că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
 executarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
 cu Primăria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar *61-20.0109-PL*  
 Data *20.07.2019*

OR: 102209, km: 1714  
 Masina Nr.: B 018338, VIN: UU10SDPH562965153  
 DATA SCADENTA: 19/08/2019 | Modalitate plata: OP  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate  
 Exceptii:  
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratia de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102209, km: 1714 si a Facturii Fiscale Nr. 116868 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>2,727.94</b>	<b>518.33</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>3,246.27</b>

# S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

# FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 116867

Data (ziua, luna, anul) 20/07/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,463.71	2,463.71	468.12

**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Continut legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății  
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capital / artice/bugetar 61-20009-PL  
 Nr. [redacted] data [redacted]  
 20.07.2019

OR: 102207, km: 60970

Masina Nr.: B 308 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56381535

DATA SCADENTA: 19/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR 102207, km: 60970 si a Facturii Fiscale Nr. 116867 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

<b>Total:</b>	<b>2,463.71</b>	<b>468.12</b>
Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>2,931.83</b>

**S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991  
 C.U.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

**FACTURA FISCALA**

Seria NES  
 Nr. facturii 65021  
 Data (ziua, luna, anul) 31/07/2019

Nr. 3216/06.08.2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102416</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>	BUC	1	1,093.35	1,093.35	207.73

**BUNDE PLATA:**  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Conform regulilor, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor  
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
 cu Primaria Sectorului 3  
 Capitol / articol bugetar 61-20-0109-PL  
 Numar / data 31-07-2019  
 (Data) (Semnatura)

OR: 102416, km: 59500  
 Masina Nr.: B 302 WPL, VIN: UU1HSDADG51185253  
 DATA SCADENTA: 30/08/2019 | Modalitate plata: OP  
**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES062097  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:  
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;  
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.  
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.  
 Declaratie de conformitate nr. NES062097  
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102416, km: 59500 si a Facturii Fiscale Nr. 65021 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser fun	[Redacted]	<b>Total:</b>	<b>1,093.35</b>	<b>207.73</b>
		Semnatura de primire	<b>Total de plata</b>	<b>1,301.08</b>

**C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

r. reg. còmert: J40/15518/1991  
 C.U.I.: RO388736  
 Capital social: 385.000 Lei  
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti  
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


**FACTURA FISCALA**

Seria NES	
Nr. facturii	64930
Data (ziua, luna, anul)	25/07/2019

Cumparator  
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351780</b>  <b>Conform contract Nr. 436441</b>  <b>din 05.06.2019</b>  	BUC	1	202.60	202.60	38.51

OR: 351780, km: 336400

Masina Nr.: B 19 KEZ, VIN: WVVZZZ3CZ6P130735

DATA SCADENTA: 24/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351780, km: 336400 si a Facturii Fiscale Nr. 64930 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura de primire	<b>Total:</b>	<b>202.60</b>	<b>38.51</b>
	<b>Total de plata</b>		<b>241.11</b>