

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:
Bar:
Co:


FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 65491
Data (ziua, luna, anul) 30/08/2019

Cumparator:
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102033 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	335.68	335.68	63.79

OR: 102033, km: 79300
Masina Nr.: B 322 PLS, VIN: UU14SD0G452210783
DATA SCADENTA: 29/09/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102033, km: 79300 si a Facturii Fiscale Nr. 65491 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	335.68	63.79
	Num Bule seria Mijlo nr.B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 30/08/2019, ora: 12:31:00			
		Semnatura de primire	Total de plata	399.47

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RC388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel
Bar
Co
Bar
Co
Bar
Co
Bar
Co
Bar
Co


FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 65490
Data (ziua, luna, anul) 30/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102419</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p> 	BUC	1	158.06	158.06	30.03

OR: 102419, km: 89000
Masina Nr.: B 300 AOP, VIN: UU14SDCL448901701
DATA SCADENTA: 29/09/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102419, km: 89000 si a Facturii Fiscale Nr. 65490 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura furnizor	[Redacted Signature]	[Redacted Stamp]	Total:	158.06	30.03
			Semnatura de primire	Total de plata	188.09

data de: 30/08/2019, ora: 12:22:00

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel. [redacted]

Ban [redacted]

Con [redacted]

Ban [redacted]

Con [redacted]

Ban [redacted]

Con [redacted]

Ban [redacted]

Con [redacted]

Ban [redacted]

Con [redacted]

Cota TVA: 19 %

Seria NES
Nr. facturii 65413
Data (ziua, luna, anul) 26/08/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102743 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	696.00	696.00	132.23

CUIN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform legatata, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *61-20.01.09-R*
 Data *26.08.2019* Semnatura [redacted]

OR: 102743, km: 107880

Masina Nr.: B 47 TGB, VIN: UU1LSDA3P48263211

DATA SCADENTA: 25/09/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei.
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102743, km: 107880 si a Facturii Fiscale Nr. 65413 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila fur [redacted]	Date privind expeditia [redacted] AN [redacted] bastra la data de: 26/08/2019, ora: 17:00:00	Total:	696.00	132.23
		Semnatura de primire	Total de plata	828.23

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65352
Data (ziua, luna, anul)	22/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351893</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p>	BUC	1	837.18	837.18	159.09

DEVIZ DE PLATA
DIRECTIA SERVICIILOR
In conformitate cu regularitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuarii platilor
declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar: 62-20 0109-05150
Numar: [redacted]
Data: 04.09.2019
Semnatura: [redacted]

OR: 351893, km: 109000

Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939

DATA SCADENTA: 21/09/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351893, km: 109000 si a Facturii Fiscale Nr. 65352 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizor	DAN	Total:	837.18	159.09
		Semnatura de primire	Total de plata	996.27

data de: 22/08/2019, ora: 12:13:00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65354
 Data (ziua, luna, anul) 22/08/2019


Cumparator/
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102559 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	552.53	552.53	104.99



OR: 102559, km: 90139
 Masina Nr.: B 318 PLS, VIN: UU14SD0G452125526
 DATA SCADENTA: 21/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102559, km: 90139 si a Facturii Fiscale Nr. 65354 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si aguarizata in baza contractului de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-068/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Nr. Bu ser Mij nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 22/08/2019, ora: 13:06:00	Total:	552.53	104.99
		Semnatura de primire	Total de plata	657.52

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:
Bar:
Cor:



FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 65443
Data (ziua, luna, anul) 28/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351621 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	3,221.63	3,221.63	612.12

DUDE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Declaram legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol / anexa: *68-2001/08-2019*
 Num: *[redacted]*
 Data: *05.09.2019*
 [redacted] *[signature]*

OR: 351621, km: 491430
 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752
 DATA SCADENTA: 27/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351621, km: 491430 si a Facturii Fiscale Nr. 65443 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului [redacted]	Date privind expeditia [redacted]	Total:	3,221.63	612.12
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 28/08/2019, ora: 10:42:00	Semnatura de primire [redacted]	Total de plata	3,833.75

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

S.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel:

Bar:

Cor:

Bar:

Cor:

Bar:

Cor:

Bar:

Cor:

Bar:

Cor:

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65489
Data (ziua, luna, anul)	30/08/2019

Cumparator: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352133 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	957.57	957.57	181.95

PLAN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Confirmi legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plătilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capatul / atitudine: *OP-29.09.2019-DGASPC*
 Nr. *09.09.2019*
 Semnatura

OR: 352133, km: 270000
Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
DATA SCADENTA: 29/09/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352133, km: 270000 si a Facturii Fiscale Nr. 65489 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Nr. Bu se Mi nr. Ex	Total:	957.57	181.95
		Semnatura de primire	Total de plata	1,139.52

data de: 30/08/2019, ora: 12:12:00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Te
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co



FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 117101
 Data (ziua, luna, anul) 29/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	10,924.05	10,924.05	2,075.58

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm ingustarea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Notar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 Executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar 51-20 01 09 153
 Num
 Data 09.09.2019
 Semnatura


OR: 102461, km: 79841
 Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54765841
 DATA SCADENTA: 28/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR. 102461, km: 79841 si a Facturii Fiscale Nr. 117101 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia
 Nr.
 Bu
 se
 Mi
 nr
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
 data de: 29/08/2019, ora: 18:21:00

Total:	10,924.05	2,075.58
Semnatura de primire	Total de plata	12,999.63




S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO238736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

65356

Data (ziua, luna, anul)

22/08/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102694</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p>	BUC	1	640.54	640.54	121.73

OR: 102694, km: 59905

Masina Nr.: B 302 WPL, VIN: UU1HSDADG51185253

DATA SCADENTA: 21/09/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102694, km: 59905 si a Facturii Fiscale Nr. 65356 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila



Date privind expeditia

Nu
Bu
se
Mij
nr.
Ex
a la
data de: 22/08/2019, ora: 14:13:00

Total:

640.54

121.73

Semnatura de primire

Total de plata

762.27

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES
 Nr. facturii 65342
 Data (ziua, luna, anul) 21/08/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352080 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	490.00	490.00	93.10

BUNDE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conținutul legalității, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declar ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar
 Număr
 Data *09.09.2019*

ASB-51-20.01.09-261, 80 lei
PL-61-20.01.09-238 lei
AGASAC-68-20.01.09-83, 30 lei

OR: 352080, km: 10
 Masina Nr.: B 19 YTI, VIN: WF04XXGBB45C64751
 DATA SCADENTA: 20/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352080, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 65342 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol
 viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat
 in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila 	Date privind expeditia Num Bule seria Mijloc nr. B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 21/08/2019, ora: 15:42:00	Total:	490.00	93.10
	Semnatura de primire	Total de plata	583.10	

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Te
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co
Ba
Co

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65343
Data (ziua, luna, anul)	21/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:


Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102531</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p> 	BUC	1	796.76	796.76	151.40

OR: 102531, km: 66434
 Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186
 DATA SCADENTA: 20/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102531, km: 66434 si a Facturii Fiscale Nr. 65343 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila 	Date privind expeditia Num Bulet seria Mijloc nr. B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 21/08/2019, ora: 16:42:00	Total:	796.76	151.40
		Semnatura de primire	Total de plata	948.16


S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti



FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65344
 Data (ziua, luna, anul) 21/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102544 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	889.40	889.40	168.99

SCADENTA: *Administrativ*
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Conform legatatei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Iecler ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul / articol bugetar
 Nr. / Data
61-20109-PL
 Semnatura
09.09.2019

OR: 102544, km: 85822
 Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD0G452210780
 DATA SCADENTA: 20/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102544, km: 85822 si a Facturii Fiscale Nr. 65344 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul de reparatie si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizor 	Date privind expeditia Num Bile seria Mijlo nr. B Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 21/08/2019, ora: 16:59:00	Total:	889.40	168.99
		Semnatura de primire	Total de plata	1,058.39

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

65345

Data (ziua, luna, anul)

21/08/2019

Cumpărător

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Jan
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102426</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p>	BUC	1	303.05	303.05	57.59

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Continut legalizat, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 lectur ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / Contract nr. 2009-19
 Data: 20.09.2019
 Semnatura

OR: 102426, km: 55000

Masina Nr.: B 47 TFV, VIN: UU1LSDA3P48263200

DATA SCADENTA: 20/09/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102426, km: 55000 si a Facturii Fiscale Nr. 65345 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatori/distributori autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia
Data de: 21/08/2019, ora: 17:12:00

Total:	303.05	57.59
Semnatura de primire	Total de plata	360.64

Nr. 071010709.0114

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES

Nr. facturii 117028

Data (ziua, luna, anul) 17/08/2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3


Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Tel./F
Banc
Cont:
Banc
Cont:
Banc
Cont:
Banc
Cont:
Banc
Cont:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	2,894.94	2,894.94	550.05

DUNCE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Incluzand ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executata lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitolul / articolul bugetar 61-20.01.09-PL
Data 17/08/2019
Semnatura

OR: 351748, km: 2970

Masina Nr.: B 48 PLS, VIN: VF1AG000863147267

DATA SCADENTA: 16/09/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351748, km: 2970 si a Facturii Fiscale Nr. 117028 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Num
Bule
seria
Mijloc
nr. B

Total: 2,894.94 550.05

Semnatura de primire Total de plata 3,444.99

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de: 17/08/2019, ora: 10:48:00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei


Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65536
 Data (ziua, luna, anul) 03/09/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102857 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,373.70	1,373.70	261.00

CONDE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Cameră / articol bugetar
 Nr. / Data
 03.09.2019
 Semnatura

OR: 102857, km: 210000
 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879
 DATA SCADENTA: 03/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102857, km: 210000 si a Facturii Fiscale Nr. 65536 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Nr. Bul. N seri Mijl nr. E Exp data de: 03/09/2019, ora: 12:35:00	Total:	1,373.70	261.00
		Semnatura de primire 	Total de plata	1,634.70


Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65197
 Data (ziua, luna, anul) 13/08/2019

Cuiparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURES

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102382 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	596.13	596.13	113.28

CVIN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Conform legislatiei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / Contract / Nr. / Data
 Semnatura
 05.09.2019

OR: 102382, km: 260000
 Masina Nr.: B 69 DPC, VIN: UU1LSDJKH38165134
 DATA SCADENTA: 12/09/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102382, km: 260000 si a Facturii Fiscale Nr. 65197 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 in baza Contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Date privind expeditia
 furnizorului

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
 data de: 13/08/2019, ora: 15:57:00

Total:	596.13	113.28
Semnatura de primire	Total de plata	709.41

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. 0711 / 09.09.2019

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Seria NES
 Nr. facturii 255445
 Data (ziua, luna, anul) 12/08/2019

Cumparator
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
 SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
 SECTOR 3

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: 16762836
 Sediul: Parfumului 2-4 Bucuresti sect 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	88.24	88.24	16.77
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	88.24	88.24	16.77

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
 Serviciu Administrativ
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capatul / articol bugetar: 68-10.01.09-16-50
 Num. [redacted]
 Data [redacted] Semnatura [redacted]

DATA SCADENTA: 12/08/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia ofenta este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255445 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Nu [redacted] EL
 Bu [redacted]
 ser [redacted]
 Mij [redacted]
 nr. [redacted]

Explicarea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/08/2019, ora: 10:17:00

Total:

88.24

16.77

Semnatura de primire

Total de plata

105.01

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel.
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con
Ban
Con



FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 255446
Data (ziua, luna, anul) 12/08/2019

Cumparator
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: 16762836
Sediul: Parfumului 2-4 Bucuresti sect 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

10-3710/09.09.2019

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP					
2	TOTAL PIESE		1.000	21.01	21.01	3.99
3	TOTAL MANOPERA		1	0.00	0.00	0.00
			1	21.01	21.01	3.99

DATE DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU Administrativ
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării platilor
lectar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
serviciilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Cantol / articol bugetar
Nr. / data
09.09.2019
Semnatura

DATA SCADENTA: 12/08/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255446 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

emnatura si stampila firmizorului	Date privind expeditia	Total:	21.01	3.99
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/08/2019, ora: 10:19:00			

S.C. NESI Y AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei


Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65139
 Data (ziua, luna, anul) 09/08/2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102558 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	963.15	963.15	183.02

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conținutul legalității, regularității și oportunității efectuării plăților
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / art. 10
 Num. [redacted]
 Data 09.08.2019
 [redacted] semnatura

OR: 102558, km: 98500
 Masina Nr.: B 47 NHO, VIN: UU1LSDA3P48263214
 DATA SCADENTA: 08/09/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protejia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102558, km: 98500 si a Facturii Fiscale Nr. 65139 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semna
 furnizo
 CE

Date privind expeditia
 Num
 Bule
 serie
 Mijlo
 nr.B
 Expe
 data de: 09/08/2019, ora: 16:07:00

Total:	963.15	183.02
Semnatura de primire	Total de plata	1,146.17

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.


Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 116964
 Data (ziua, luna, anul) 07/08/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:



Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	976.93	976.93	185.63

DUDE DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administ. statului*
 Comandă respectată, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 declară că au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor
 executate lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitu / articol bugetar *51-20-01-09-853*
 Data *09.09.2019*

OR: 102495, km: 42242
 Masina Nr.: B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073
 DATA SCADENTA: 06/09/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102495, km. 42242 si a Facturii Fiscale Nr. 116964 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total:	976.93	185.63
	Nr. DAN Bl. se Mi nr. Ex noastra la data de: 07/08/2019, ora: 18:08:00			