

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77
 Banca: B.C.R.

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66028
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103150 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	480.32	480.32	91.27

BUNDE PLATA!
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Suntem siguri ca regulata, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 facel ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 secuta lucrurilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchiriat
 cu Primaria Sectorului 3
 Contul / articol bugetar
 Num
 Data

GR-10-09-1615PC
 07.10.2019

OR: 103150, km: 82000
 Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU14SDCL452945807
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103150, km: 82000 si a Facturii Fiscale Nr. 66028 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.



Date privind expeditia			
[Redacted]		Total:	480.32
[Redacted]		Total de plata	571.59

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.M.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66026
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

10. 2901 / 07.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352301 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	541.64	541.64	102.91

DUZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Guvern legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 factur ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Cursul / articolul bugetar *66-20.01.09-DEASPC*
 Num. *[redacted]* Semnatura *[redacted]*
 Data *07.10.2019*

OR: 352301, km: 273200
 Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352301, km: 273200 si a Facturii Fiscale Nr. 66026 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Date privind expeditia			
Total:		541.64	102.91
Semnatura de primire	Total de plata		644.55

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

101 270010010-2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
 Nr. facturii 66022
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103139 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	130.17	130.17	24.73

BON DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conținutul, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol / anexă *68-20.09.2019*
 Num
 Data *07.10.2019* Semnatura

OR: 103139, km: 219500
 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103139, km: 219500 si a Facturii Fiscale Nr. 66022 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 este realizata in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Date privind expeditia [Stampa]	Total:	130.17	24.73
	Semnatura de primire	Total de plata	154.90

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. r.g. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66020
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

10-2457/08-10-0019
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an. -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102945 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	134.58	134.58	25.57

SURSE DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol / bugetar *68-20.09.09-DGASPC*
 Nume / semnatura
 Data *07.10.2019*

OR: 102945, km: 10520
 Masina Nr.: B 204 DGA, VIN: UU1J9220161560243
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102945, km: 10520 si a Facturii Fiscale Nr. 66020 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furnizatorului 	Date privind expeditia 	Total:	134.58	25.57
		Semnatura de primire	Total de plata	160.15

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66019
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352466 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,721.49	1,721.49	327.10

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuarii plilor
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Cuprind / articole bugetar *68-20.01.09-DEASPC*
 Numi _____ Semnatura _____
 Data *07/10/19*

OR: 352466, km: 490000
 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352466, km: 490000 si a Facturii Fiscale Nr. 66019 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Data privind expeditia 	Total:	1,721.49	327.10
	Semnatura de primire	Total de plata	2,048.59

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66012
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Nr. 0457/08.10.2019
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103175 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	332.29	332.29	63.15

DECLARATIE DE
 DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**
 Conform Legii nr. 92/2009 privind procedurile de plata a
 facturilor ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul / articol bugetar **68-2001.09-DGASPC**
 Nume **[redacted]** natura **[redacted]**
 Data **07.10.2019**

OR: 103175, km: 94041
 Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103175, km: 94041 si a Facturii Fiscale Nr. 66012 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser furn	Total:	332.29	63.15
	Semnatura de primire	Total de plata	395.44

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66011
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103208 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,203.54	1,203.54	228.69

SCIM DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Contine modalitatea, regulile si oportunitatea efectuarii platilor
 Iecliar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitul / articol/anexa *66-20.01.09-NEASPC*
 Num. *[redacted]*
 Data *07.10.2019* *[redacted]*

OR: 103208, km: 218000
 Masina Nr.: B 69 DPC, VIN: UU1LSDJKH38165134
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103208, km: 218000 si a Facturii Fiscale Nr. 66011 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila Data privind expeditia	Total:	1,203.54	228.69
	Semnatura de primire	Total de plata	1,432.23

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	66013
Data (ziua, luna, anul)	30/09/2019

Nr. 2455/100 10.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103179 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	2,592.06	2,592.06	492.51

OR: 103179, km: 39400
 Masina Nr.: B 307 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56384023
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103179, km: 39400 si a Facturii Fiscale Nr. 66013 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	2,592.06	492.51
Semnatura de primire	Total de plata	3,084.57

Ser
 furr

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66029
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

10.07591 00 10.0119
 Comparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102205 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	581.09	581.09	110.42

OR: 102205, km: 98000
 Masina Nr.: B 320 PLS, VIN: UU14SD0G452210781
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102205, km: 98000 si a Facturii Fiscale Nr. 66029 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	581.09	110.42
Semnatura de primire	Total de plata	691.51

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	66027
Data (ziua, luna, anul)	30/09/2019

10: 2475/08 10-2019
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102626 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	221.21	221.21	42.04

SUNDE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conținutul, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Judecăr ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitolul / articol / anexă *61-2019.09-PL*
 Num. *[redacted]* Semnatura *[redacted]*
 Data *07-2019*

OR: 102626, km: 87000
 Masina Nr.: B 47 NHV, VIN: UU1LSDA3P48263217
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102626, km: 87000 si a Facturii Fiscale Nr. 66027 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	Total:	221.21	42.04
	Semnatura de primire	Total de plata	263.25

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66024
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Nr. 2452/108-10-019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103159 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	522.00	522.00	99.18

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIU: *Administrativ*
 Continut: *regulata, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor*
 Teclar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Cap. 501 / art. 101 lit. b)
 Num. *61-20 dog-PL*
 Data: *07.10.2019*
 Semnatura: *[Signature]*

OR: 103159, km: 84450
 Masina Nr.: B 313 PLS, VIN: UU14SD0G452125518
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frans , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protejia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103159, km: 84450 si a Facturii Fiscale Nr. 66024 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fu	Total:	522.00	99.18
	Semnatura de primire	Total de plata	621.18

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 66015
 Data (ziua, luna, anul) 30/09/2019

Nr. 2491/08-10-2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103216 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	168.20	168.20	31.97

DEVIZ DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL Administratiei
 Conform legislatiei, reglementate si oportunitatea efectuarii platilor
 facuta ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitul 7 articol 100ter
 Nr. [redacted]
 Data 01-10-2019
 Semnatura [redacted]

OR: 103216, km: 61000
 Masina Nr.: B 302 WPL, VIN: UU1HSDADG51185253
 DATA SCADENTA: 30/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103216, km: 61000 si a Facturii Fiscale Nr. 66015 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fu	Total:	168.20	31.97
	Semnatura de primire	Total de plata	200.17

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65942
 Data (ziua, luna, anul) 25/09/2019

Nr. 54901/08.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103164 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	568.65	568.65	108.05

DUNEE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capatul / articolul lunetar
 Numar
 Data *09-10-2019*



OR: 103164, km: 17000
 Masina Nr.: B 68 LGU, VIN: UU14SDCL452945798
 DATA SCADENTA: 25/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103164, km: 17000 si a Facturii Fiscale Nr. 65942 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila 	Total:	568.65	108.05
	Semnatura de primire 	Total de plata	676.70

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65944
 Data (ziua, luna, anul) 25/09/2019

Nr. 5449/08.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352429 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,675.38	1,675.38	318.34

DUZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 executate lucrariilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol / punct 68-20.0109-DEASTC
 Numar
 Data 07.10.2019
 Semnatura

OR: 352429, km: 10
 Masina Nr.: B 19 KEZ, VIN: WVWZZZ3CZ6P130735
 DATA SCADENTA: 25/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352429, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 65944 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura de primire [Stampa]	Total:	1,675.38	318.34
	Semnatura de primire	Total de plata	1,993.72

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	255870
Data (ziua, luna, anul)	25/09/2019

Nr. 4498/102 10 2019

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	REVENIRE ITP		1.000	21.01	21.01	3.99
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	21.01	21.01	3.99

BON DE PLATA: Administrativ
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Pentru regularitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitolul / articol / paragraf: 68 - 200109 - DGASPC
 Data: 07.10.2019

DATA SCADENTA: 25/10/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255870 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila	Total:	21.01	3.99
	Semnatura de primire	Total de plata	25.00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 255863
 Data (ziua, luna, anul) 25/09/2019

Nr 3447/08.10.2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Cinstita legalitate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 astfel ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Numara Sectorului 3
 Conform art. 109 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 57/2004
 Data: 07.10.2019

DATA SCADENTA: 25/10/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255863 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoi autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur P	Total:	70.00	13.30
	Semnatura de primire	Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65941
 Data (ziua, luna, anul) 25/09/2019

247610810.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103168 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	668.38	668.38	127.00

DUZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Conform legatatei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / Contract / Numar: 01-10-01.09-153
 Num: [redacted]
 Data: 07.10.2019
 Semnatura: [redacted]

OR: 103168, km: 23350
 Masina Nr.: B 89 AOP, VIN: UU14SD8H458842300
 DATA SCADENTA: 25/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103168, km: 23350 si a Facturii Fiscale Nr. 65941 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	668.38	127.00
Semnatura de primire	Total de plata	795.38

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 255850
 Data (ziua, luna, anul) 24/09/2019

N. 0445/08.12.2019.5

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Continutul, regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 reflecta ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executiile / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar 65.02.04 - 2001.08 - SC.SP.5
 Numar / Data
 Data 24.09.2019
 Semnatura

DATA SCADENTA: 24/10/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255850 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,
 securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza
 contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila	Total:	70.00	13.30
	Semnatura primire	Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Seria NES	
Nr. facturii	255848
Data (ziua, luna, anul)	24/09/2019

Nr. 5499/108.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cont: RO65 TREZ 7005 009X XXXX 0119

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

BUCHET DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Cursantii regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Contract / articol bugetar 68-20.1109-NGASPC
 Data 07.10.2019

DATA SCADENTA: 24/10/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255848 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur P	Total:	70.00	13.30
	Semnatura de primire	Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: R0388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65908
 Data (ziua, luna, anul) 23/09/2019

Nr. 044210010.0019 Hede.
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103013 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	931.18	931.18	176.94

DUPLICATE DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Contina legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 factur ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 executia facturilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar 76-00.01.09-Hede
 Semnatura
 04.10.2019

OR: 103013, km: 76887
 Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474
 DATA SCADENTA: 23/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103013, km: 76887 si a Facturii Fiscale Nr. 65908 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	931.18	176.94
Semnatura de primire	Total de plata	1,108.12

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65902
 Data (ziua, luna, anul) 23/09/2019

Nr. 2992108 10.1019 EP
 Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103135 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	553.83	553.83	105.24

DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Continut legalitate, regularitate si oportunitatea efectuarii platilor
 factur ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar 54-200 09 - NEP
 Numi
 Data 04.10.2019
 Semnatura

OR: 103135, km: 7660
 Masina Nr.: B 98 JUV, VIN: UU10SDPH561204280
 DATA SCADENTA: 23/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103135, km: 7660 si a Facturii Fiscale Nr. 65902 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	Total:	553.83	105.24
	Semnatura de primire	Total de plata	659.07

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65874
Data (ziua, luna, anul)	20/09/2019

Cumparator
 Nr. 5991/100-10-2019
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 351859 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	3,616.18	3,616.18	687.12

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractului incheiat
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul / articolul anexat 68-20.01.09-DEASPC
 Nr. [redacted]
 Data 07.10.2019
 Semnatura [redacted]

OR: 351859, km: 336615
 Masina Nr.: B 19 KEZ, VIN: WVVZZZ3CZ6P130735
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 351859, km: 336615 si a Facturii Fiscale Nr. 65874 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Ser furr	Total:	3,616.18	687.12
	Semnatura de primire	Total de plata	4,303.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii **65867**
 Data (ziua, luna, anul) **20/09/2019**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103103 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,699.19	1,699.19	322.84

DIRECTIA PLATA
 DIRECTIA / SERVICIU **Administrativ**
 Scopul: verificarea regularitatii si oportunitatii efectuării plăților
 Trecuta sa au fost efectuate verificari privind receptiile bunurilor /
 executia lucrarilor-prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol / anexa
 Numar
 Data **07.10.2019**

OR: 103103, km: 108000
 Masina Nr.: B 47 TGB, VIN: UU1LSDA3P48263211
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103103, km: 108000 si a Facturii Fiscale Nr. 65867 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	Total:	1,699.19	322.84
	Semnatura de primire	Total de plata	2,022.03

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. res. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii **65866**
 Data (ziua, luna, anul) **20/09/2019**

Cumparator
 2019.10.10.2019
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103104 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,698.32	1,698.32	322.68

DEVIZ DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**
 Suma ingradita, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 facer ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capet
 Data **20.09.2019**
 Data **20.10.2019**

OR: 103104, km: 57800
 Masina Nr.: B 47 TZI, VIN: UU1LSDA3P48263212
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103104, km: 57800 si a Facturii Fiscale Nr. 65866 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Total:	1,698.32	322.68
Semnatura de primire	Total de plata	2,021.00

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65848
Data (ziua, luna, anul)	20/09/2019

Nr. 2438/107.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103101 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,683.43	1,683.43	319.85

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Confirmarea regularitatii si oportunitatii efectuării plăților
 Ieșitor ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capul / art. nr. *61-200909-PL*
 Data: *07.2019*
 Semnatura: *[Redacted]*

OR: 103101, km: 33869
 Masina Nr.: B 47 NHM, VIN: UU1LSDA3P48263196
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103101, km: 33869 si a Facturii Fiscale Nr. 65848 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat NR. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Sei furi	Total:	1,683.43	319.85
	Semnatura de primire	Total de plata	2,003.28

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65847
 Data (ziua, luna, anul) 20/09/2019

Nr. 09557/107.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103096 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,678.44	1,678.44	318.91

Administrativ
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 La Primaria Sectorului 3
 Cap. Nr. 7 art. 101 par. 1
 Data 07.10.2019

OR: 103096, km: 74063
 Masina Nr.: B 47 TGF, VIN: UU1LSDA3P48263205
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103096, km: 74063 si a Facturii Fiscale Nr. 65847 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fun	la D N B S M n E d:	Total:	1,678.44	318.91
		Semnatura de primire	Total de plata	1,997.35

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Bercești nr. 80, sector 4, București,
 București
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65857
 Data (ziua, luna, anul) 20/09/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352265 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	2,066.55	2,066.55	392.67

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Criterii legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 realizate ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitul / articol bugetar *91-20.01.09-PSB*
 Numar *07.10.2019*
 Data *07.10.2019*
 Semnatura

OR: 352265, km: 115000
 Masina Nr.: B 55 NAX, VIN: VF1FW58M549401744
 DATA SCADENTA: 20/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercești nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352265, km: 115000 si a Facturii Fiscale Nr. 65857 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizata in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	2,066.55	392.67
Semnatura de primire	Total de plata	2,459.22

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 CUI: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65836
 Data (ziua, luna, anul) 19/09/2019

Nr. 3435/07.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103086 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,696.05	1,696.05	322.24

Denumirea / Serviciul: *Administrativ*
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării platilor
 factur ca au fost efectuate verificari privind recepționarea bunurilor
 executate / serviciilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articolele: *61-20.01.09-PL*
 Nume: _____
 Data: *07.10.2019*

OR: 103086, km: 33408
 Masina Nr.: B 47 TGE, VIN: UU1LSDA3P48263209
 DATA SCADENTA: 19/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103086, km: 33408 si a Facturii Fiscale Nr. 65836 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	1,696.05	322.24
Semnatura de primire	Total de plata	2,018.29

SECTIA CURATOR

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.I.L.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65825
 Data (ziua, luna, anul) 19/09/2019

101.0424/07.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103069 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,498.06	1,498.06	284.63

BON DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Căminul legalizat, reglementat și oportunitatea efectuării planilor
 Ierarhice care au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitul / articol bugetar *61-2019.09-PL*
 Nr. *07.10.2019*
 Data

OR: 103069, km: 50221
 Masina Nr.: B 47 NHU, VIN: UU1LSDA3P48263195
 DATA SCADENTA: 19/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103069, km: 50221 si a Facturii Fiscale Nr. 65825 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	Total:	1,498.06	284.63
	Semnatura de primire	Total de plata	1,782.69

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65834
 Data (ziua, luna, anul) 19/09/2019

10.2727/07.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103068 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,675.71	1,675.71	318.39

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Constatam legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
 executate lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Către: [Redacted]
 Data: 19.10.2019
 Semnatura: [Redacted]

OR: 103068, km: 58000
 Masina Nr.: B 47 TFV, VIN: UU1LSDA3P48263200
 DATA SCADENTA: 19/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana , saboti , simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si raspundem, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si bun-tatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Semnatura furnizorului CHEL...	Total:	1,675.71	318.39
	Semnatura de primire	Total de plata	1,994.10

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seriala NES
 Nr. facturii 65838
 Data (ziua, luna, anul) 19/09/2019

Nr. 24221/07.10.2019
 Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103095 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,676.94	1,676.94	318.62

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Situatia legala, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Contul / articolul bugetar *61.20.01.09.7L*
 Data *07.10.2019*
 [Signature]

OR: 103095, km: 67000
 Masina Nr.: B 47 TFU, VIN: UU1LSDA3P48263210
 DATA SCADENTA: 19/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103095, km: 67000 si a Facturii Fiscale Nr. 65838 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[Signature]	Total:	1,676.94	318.62
	Semnatura de primire	Total de plata	1,995.56

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
 Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65839
 Data (ziua, luna, anul) 19/09/2019

Nr. 2931/07-10-2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103087 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,720.19	1,720.19	326.83

BON DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Galati / articol bugetar 61.2009.09-PL
 04.10.2019

OR: 103087, km: 50569
 Masina Nr.: B 47 TGG, VIN: UU1LSDA3P48263198
 DATA SCADENTA: 19/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103087, km: 50569 si a Facturii Fiscale Nr. 65839 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16-12-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semn
furniz

Total:	1,720.19	326.83
Semnatura de primire	Total de plata	2,047.02

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

N.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES	
Nr. facturii	65815
Data (ziua, luna, anul)	18/09/2019

14-2950/107-10-2019
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	<p>Contravaloare conform deviz reparatie</p> <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103079</p> <p>Conform contract Nr. 436441</p> <p>din 05.06.2019</p> 	BUC	1	842.55	842.55	160.09

OR: 103079, km: 97918
Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784
DATA SCADENTA: 18/10/2019 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103079, km: 97918 si a Facturii Fiscale Nr. 65815 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si contractelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	842.55	160.09
Semnatura de primire	Total de plata	1,002.64

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65814
 Data (ziua, luna, anul) 18/09/2019

141 3724/107.10-2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103083 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	732.07	732.07	139.11

Administrativ
 declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol lucrat
 Nume
 Data 18.10.2019
 Semnatura

OR: 103083, km: 78000
 Masina Nr.: B 307 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56384023
 DATA SCADENTA: 18/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103083, km: 78000 si a Facturii Fiscale Nr. 65814 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

S fu	Total:	732.07	139.11
	Semnatura de primire	Total de plata	871.18

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77


FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65816
 Data (ziua, luna, anul) 18/09/2019

Nr. 2728/07.10.2019
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103020 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 	BUC	1	1,324.59	1,324.59	251.68

OR: 103020, km: 25516
 Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294
 DATA SCADENTA: 18/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103020, km: 25516 si a Facturii Fiscale Nr. 65816 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuator autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila fu	Total:	1,324.59	251.68
	Semnatura de primire Total de plata		1,576.27

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65792
 Data (ziua, luna, anul) 17/09/2019

Nr. 596 + 104 10/09/19
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352278 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	443.10	443.10	84.19

BUNDE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**
 Confirm legatimitate, regularitate si oportunitatea efectuării plății
 factur ca au fost efectuate verificari privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol / articol
 Data **17-09-2019** Semnatura

OR: 352278, km: 49800
 Masina Nr.: B 67 PKS, VIN: VF1FW58M552766946
 DATA SCADENTA: 17/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352278, km: 49800 si a Facturii Fiscale Nr. 65792 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

	Total:	443.10	84.19
	Semnatura de primire	Total de plata	527.29

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65794
 Data (ziua, luna, anul) 17/09/2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103022 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	381.70	381.70	72.54

DUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIU: *Administrativ*
 Continut: regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Teclar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articol / bugetar: *91-20.01.09-PS3*
 Data: *07.10.2019*
 Semnatura: _____

OR: 103002, km: 19051
 Masina Nr.: B 89 AON, VIN: UU14SD8H458842286
 DATA SCADENTA: 17/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103002, km: 19051 si a Facturii Fiscale Nr. 65794 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza conectelor de reparator/distribuitoare autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Se fur	Total:	381.70	72.54
	Semnatura de primire	Total de plata	454.24

S C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65748
 Data (ziua, luna, anul) 13/09/2019

Nr. 5420/07.10.2019 A.S.P.C.
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352318 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,369.83	1,369.83	260.27

DEVIZ DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Continut: regularitatea si oportunitatea efectuarii platurilor
 facel ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchinate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar
 Nr. *68-200109-DEASPC*
 Data *07.10.2019*

OR: 352318, km: 490000
 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752
 DATA SCADENTA: 13/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergaloare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352318, km: 490000 si a Facturii Fiscale Nr. 65748 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila	Total:	1,369.83	260.27
	Semnatura de primire	Total de plata	1,630.10

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. leg. comerț: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 255693
 Data (ziua, luna, anul) 10/09/2019

NO. 3424/07.10.2019

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

CONTE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Denumirea registratorului, registratorului si oportunitatea efectuării platilor
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarii/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar 68-200109-DEASTC
 Data 07.10.2019

DATA SCADENTA: 10/10/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES062097

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 255693 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila	Total:	70.00	13.30
	Semnatura de primire	Total de plata	83.30

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Numar: 2423167.10.009A.L.
 Cumparator
 Seria NES
 Nr. facturii 65594
 Data (ziua, luna, anul) 05/09/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352167 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	699.22	699.22	132.85

DECLARATIE DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Declara faptul ca regulata si oportunitatea efectuarii platilor
 faptul ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia bicranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol / punct 61-200109-PL
 Nr. [redacted] Semnatura [redacted]
 Data 07.10.2019

OR: 352167, km: 127000
 Masina Nr.: B 47 FDJ, VIN: WV1ZZZ7HZDX004200
 DATA SCADENTA: 05/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352167, km: 127000 si a Facturii Fiscale Nr. 65594 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

[redacted]	Total:	699.22	132.85
	Semnatura de primire	Total de plata	832.07

S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti
 Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 65547
 Data (ziua, luna, anul) 03/09/2019

14. 2762/UT.10.0119
 Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord reg.com./an: -/-/
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102885 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	780.37	780.37	148.30

SURSE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform Legii nr. 571/2004 privind reglementarea si oportunitatea efectuării plăților
 pentru ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
 executate / prestația serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol / anexă *51-20.01.09-PS3*
 Nr. *[redacted]*
 Data *07.10.2019* / semnatura *[redacted]*

OR: 102885, km: 42900
 Masina Nr.: B 058112, VIN: UU1HSDJ9G56077427
 DATA SCADENTA: 03/10/2019 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES062097
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - placute de frana , discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului
 Declaratia de conformitate nr. NES062097
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 102885, km: 42900 si a Facturii Fiscale Nr. 65547 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Semnatura si stampila furni L	Total:	780.37	148.30
	Semnatura de primire	Total de plata	928.67