



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,
032158 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 341 07 15
fax (004 021) 341 07 15
e-mail domeniu.public@primarie3.ro

Anexa la adresa nr. 102644/13.12.2016

Nr. Crt	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Altă situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Fotografii
1	Aleea Giurgeni, nr. 2, bl. F14	Plantație în grădina - intrare bloc	Parcare, rădăcina a ridicat trotuarul	Plantație în grădina - intrare bloc, în apropierea locului de parcare nr. 88	Plop	D >30cm, H >18m	X		Înclinație, dezlădăcinare	Foto 1,2

DIRECTOR
BOGDAN CONSTANTIN COTIGA

Întocmit: Săndița Stan

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dozvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Aleea Glurerei, nr. 2, bl. F 14 ← Intrarea în bloc (grădina)
apropo de loc de parcare nr. 88 (plop)



B-44-TRT-FOTO:2

Aleea Glurgeni, nr. 2, Bl. F14 - intrarea in bloc (grădina) - aproape de loc de parcare nr. 88



Aleea Glurgeni nr. 2

FOTO 1.