

16.4458/02.10.2018

TRACTARI AUTO




FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES059758

Data Fact.: 21/09/2018 12:15

Asigurator:

Nr. O.R.: 110047891

Cod Client: 000988

Tip client: SC

Client: SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

Nr. Reg. Comerț:

CUI/CNP:

R04420465

Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare			
1	UU14SD0G452210781	20/09/2018	74840	B320PLS	L8M	21/09/2018			
Denumire produs sau servicii	Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8
Lucrari/Comisioane/Bonus									
INLOCUIRE AMBREIAJ 2A 1	MC0120020	or	7.00		29.00	29.00	203.00	34.51	38.57
INLOCUIRE 1 PORTFUZETA STG	MC0132870	or	3.80		29.00	29.00	110.20	34.51	20.94
INLOCUIRE BURDUF TRANSMISIE DR	MC0122440	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82
PRELUCRARI MECANICE - DEBLOCAT PLANETARA	MD99MC00141	or	3.00		29.00	29.00	87.00	34.51	16.53
TOTAL(fara TVA)Lucrari							446.60		
Piese									
SET AMBREIAJ D180	302055852R	1	1.00		456.43	456.43	456.43	543.15	86.72
*BURDUF DIRECTIE	7701209239	1	1.00		132.35	132.35	132.35	157.50	25.15
PROMO SUPT NUMAR	NST-0000*		2.00				0.00	0.00	0.00
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb							588.78		

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legatitabz, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar
 Num
 Data

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 21/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intoamirea facturii Nume si prenume responsabil	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 1,035.38 TVA 196.72 TOTAL de plata 1,232.10

Ver. : 0912 Rev. : 1 B. B.

TRACTARI AUTO

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4

Tel: 021 460 82 57

Fax: [REDACTED]

Ba: [REDACTED]

IB: [REDACTED]

Ba: [REDACTED]

IB: [REDACTED]

Ba: [REDACTED]

IB: [REDACTED]

Ba: [REDACTED]

IB: [REDACTED]

Ba: [REDACTED]

IB: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059782**

Data Fact.: 24/09/2018 08:13

Asigurator:

Nr. O.R.: **120012667**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	VF1JDAND528210025	30/08/2018	250000	B99PLE	JD1	30/08/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Piese										
ECOTAXA1		ECOTAXA1		8.00		0.26	0.26	2.08	0.31	0.40
ECOTAXA1		ECOTAXA1		1.00		0.27	0.27	0.27	0.32	0.05
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb								2.35		
Lucrari/Comisioane/Bonus										
INLOCUIRE A FILTRULUI DE AER 1P		MC0112940	or	0.40		29.00	29.00	11.60	34.51	2.20
INLOCUIT FILTRU MOTORINA		MC010000001	or	0.70		29.00	29.00	20.30	34.51	3.86
SUDURA INTARITURA ESAPAMENT		MC027661	or	2.00		29.00	29.00	58.00	34.51	11.02
PRELUCRARI MECANICE - CADRU GRIPAT		MD99MC00141	or	4.00		29.00	29.00	116.00	34.51	22.04
D/R A TOBELOR DE ESAPAMENT COMPLETA 1AC		MC0126950	or	4.40		29.00	29.00	127.60	34.51	24.24
DEMONTARE REMONTARE COLOANA DE DIRECTIE 3Q		MC0130030	or	2.20		29.00	29.00	63.80	34.51	12.12
DEMONTARE REMONTARE 1 ETRIER SPATE STG		MC0131060	or	1.50		29.00	29.00	43.50	34.51	8.27
INLOCUIRE 1 CABLU FRANA DE MANA STG		MC0132460	or	1.90		29.00	29.00	55.10	34.51	10.47
PROBA STAND FRANA		MDDAAM004	or	0.60		29.00	29.00	17.40	34.51	3.31
PURJARE CIRCUIT DE FRANARE 3T 4		MC0133050	or	0.60		29.00	29.00	17.40	34.51	3.31
DEMONTARE REMONTARE INLOCUIRE CASETA DE DIRECTIE 3R 4		MC0131700	or	3.90		29.00	29.00	113.10	34.51	21.49
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE		MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43
DEMONTARE REMONTARE 2 TAMPOANE		MC0187320	or	2.40		29.00	29.00	69.60	34.51	13.22
SUPTOR TOBA										
CONSTATARE MECANICA		MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
PROBA DE DRUM		MCDAA001	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
GOLIRE MOTOR SI INLOCUIRE A FILTRULUI DE ULEI OB		MC0102180	or	0.70		29.00	29.00	20.30	34.51	3.86
TOTAL(fara TVA)Lucrari								858.40		

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	24/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 6,496.09			
Date privind intocmirea facturii	Numele delegatului		TVA 1,234.26			
Nume si prenume responsabil:			TOTAL de plata 7,730.35			
	La data de: 24/09/2018 8:13 AM					

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.:0912 Rev.:1_B.B.

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059782**

Data Fact.: 24/09/2018 08:13

Asigurator:

Nr. O.R.: **120012667**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
2	VF1JDAND528210025	30/08/2018	250000	B99PLE	JD1	30/08/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
Piese										
CASETA DIRECTIE	JRP268		1.00			3,403.36	3,403.36	3 403.36	4 050.00	646.64
SUPORT EVACUARE ESAPAMENT	495 78 3		2.00			4.30	4.30	8.60	5.12	1.63
FILTRU AER	C-32154/1		1.00			42.18	42.18	42.18	50.19	8.01
FILTRU ULEI	HU-923X		1.00			27.86	27.86	27.86	33.15	5.29
COL.ETRIER STG.	M-7701208036		1.00			915.63	915.63	915.63	1 089.60	173.97
CABLU FRANA MANA	M-8200694128		1.00			117.13	117.13	117.13	139.38	22.25
AX VOLAN	REN-0147		1.00			738.40	738.40	738.40	878.70	140.30
ULEI HAVOLINE 10W40-1 L	TEX-003		8.00			27.56	27.56	220.48	32.80	41.89
BECURI AUTO	7701040849	1	1.00			56.83	56.83	56.83	67.63	10.80
GARNITURA D 16	7703062062	1	1.00			2.76	2.76	2.76	3.28	0.52
COLIER DE PLASTIC ALB	NST-0007		3.00			0.84	0.84	2.52	1.00	0.48
DACIA OIL PLUS PWER STEERING 1L	6001999719	1	1.00			47.13	47.13	47.13	56.08	8.95
FILTRU COMBUSTIBIL	P-718 X		1.00			52.46	52.46	52.46	62.43	9.97
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb							5,635.34			

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 24/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 6,496.09
Date privind inlocuirea facturii	Numele delegatului		TVA 1,234.26
Nume si prenume responsabil:			
		Semnatura clientului	
		pe avizul de insotire a	
		marfii certifica	
		primirea facturii	TOTAL de plata 7,730.35

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059782**

Data Fact.: 24/09/2018 08:13

Asigurator:

Nr. O.R.: **120012667**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj		Nr inmatriculare		Tip APV	Data livrare			
3	VF1JDAND528210025	30/08/2018	250000		B99PLE		JD1	30/08/2018			
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1		2	3		4	5	6	7	8	9	

Certificat de garantie nr. **NES059782**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059782**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **120012667** si facturii fiscale nr. **NES059782** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.



Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	24/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 6,496.09
Date privind incheierea facturii		Numele delegatului				TVA 1,234.26
Nume si prenume responsabil				Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 7,730.35

14.4461/02.10.2018



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
Ba: [redacted]
IB: [redacted]
Ba: [redacted]
IB: [redacted]
Ba: [redacted]
IB: [redacted]
Ba: [redacted]
IB: [redacted]
Ba: [redacted]
IB: [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legatului, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
Primaria Sectorului 3
articol / articol bugetar 51 20 01 09 AS3
Seminatura
10.09.2018

Factura Nr.: **NES059804**

Data Fact.: 25/09/2018 09:39

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047879**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax: [redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG55139017	19/09/2018	4	B50WPL	ISM	19/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
INLOCUIRE BATERIE 8A		MC0182070	or	0.60		29.00	29.00	17.40	34.51	3.31
CONTROL CIRCUIT DE INCARCARE 8A		MC0108000	or	0.30		29.00	29.00	8.70	34.51	1.65
TEST AL BATERIEI CU TESTER DE		MC0103170	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
DIAGNOSTICARE OAH										
TOTAL(fara TVA)Lucrari								40.60		
Piese										
BATERIE L3 70AH 720A		6001547711	1	1.00		311.84	311.84	311.84	371.09	59.25
LICHID SPALARE PARBRIZ VARA MOTRIO		6001998895	1	2.00		12.96	12.96	25.92	15.42	4.92
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb								337.76		

Certificat de garantie nr. **NES059804**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei



Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059804**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **110047879** si facturii fiscale nr. **NES059804** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distributor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 25/10/2018		Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 1% / zi	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA)	
Date privind inlocuirea facturii		Numele delegatului				TVA	
Nume si prenume responsabil:						378.36	
				pe avizul de insotire a		71.89	
E		a noastra		marfii certifica		TOTAL de plata	
C		18 9:39 AM		primirea facturii		450.25	

16/4462/02.10.2018

TRACTARI AUTO



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059857**

Data Fact.: 27/09/2018 15:05

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047967**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DF53644112	26/09/2018	24000	B67PKR	ISM	26/09/2018				
Denumire produs sau servicii	Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE	MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43	
CONSTATARE MECANICA	MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51	
PROBA STAND FRANA	MDDAAM004	or	0.60		29.00	29.00	17.40	34.51	3.31	
DIAGNOSTICARE KTS	MD99AM008	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82	
CURATARE INJECTOARE	MD9999999	or	4.30		29.00	29.00	124.70	34.51	23.69	
DEMONTARE REMONTARE A PATRU	MC0115790	or	2.40		29.00	29.00	69.60	34.51	13.22	
PORTINJECTOARE 1LD 4										
CONTROL SI CURATARE A CIRCUITULUI DE	MCDA104850	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51	
ALIMENTARE										
CONTROL AL CONTINUITATII UNUI CABLAJ.	MC0182580	or	2.00		29.00	29.00	58.00	34.51	11.02	
OAF										
TOTAL(fara TVA)Lucrari							455.30			
Piese										
SOL.CURATIRE FRANA	7711422414L		1.00		28.84	28.84	28.84	34.32	5.48	
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb							28.84			

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Num. [redacted] Data [redacted]
 Semnatura [redacted]

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 27/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire [redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 484.14 TVA 91.99 TOTAL de plata 576.13

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.:0912 Rev.:1_B.B.

Nr. 4463/02.10.2018

TRACTARI AUTO




FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059861**

Data Fact.: 27/09/2018 15:32

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047968**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG54755841	26/09/2018	54000	B73ECZ	ISM	27/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE	MD9903464	or	2.80			29.00	29.00	81.20	34.51	15.43
DEMONTARE REMONTARE A PATRU	MC0115790	or	2.40			29.00	29.00	69.60	34.51	13.22
PORTINJECTOARE 1LD 4										
CONSTATARE MECANICA	MD9999999	or	1.00			29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
CURATARE INJECTOARE	MDDA9999	or	4.30			29.00	29.00	124.70	34.51	23.69
DIAGNOSTICARE KTS	MD99AM008	or	1.60			29.00	29.00	46.40	34.51	8.82
CONTROL SI CURATARE A CIRCUITULUI DE	MCDA104850	or	1.00			29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
ALIMENTARE										
PROBA DE DRUM	MCDA001	or	0.50			29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
TOTAL(fara TVA)Lucrari								394.40		
Piese										
SOL.CURATIRE FRANA	7711422414L		1.00			28.84	28.84	28.84	34.32	5.48
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb								28.84		



Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii		Date privind expeditia Numele delegatului		Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 423.24 TVA 80.42
						TOTAL de plata 503.66

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: 1_B.B.



FACTURA

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
București, sector 4

T
F
B
IE
B
IE
B
IE
B
IE
B
IE

Cota TVA: 19 %

Nr. O.R. : 110047974

Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI

BUCURESTI SECTION Romania

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG54755840	27/09/2018	31500	B73EDF	-ISM	27/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE	MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43	
DIAGNOSTICARE KTS	MD99AM008	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82	
CURATARE INJECTOARE	MDDA9999	or	4.30		29.00	29.00	124.70	34.51	23.69	
DEMONTARE REMONTARE A PATRU PORTINJECTOARE 1LD 4	MC0115790	or	2.40		29.00	29.00	69.60	34.51	13.22	
PROBA DE DRUM	MCDA001	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76	
CONTROL SI CURATARE A CIRCUITULUI DE ALIMENTARE	MCDA104850	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51	
CONTROL CABLAJ INJECTIE CU BORNIER 1LE	MC0112680	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76	
PURJARE A FILTRULUI DE MOTORINA 1LD	MC0117840	or	0.40		29.00	29.00	11.60	34.51	2.20	
OG CURATARE FILTRU DE PARTICULE	MCDA2668	or	1.70		29.00	29.00	49.30	34.51	9.37	
TOTAL(fara TVA)Lucrari							440.80			
Piese										
SOL.CURATIRE FRANA	7711422414L		1.00		28.84	28.84	28.84	34.32	5.48	
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb							28.84			

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *61 20 01 09 - PSB*
Numar *[redacted]* Semnatura *[redacted]*
Data *10.10.2018*

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	27/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 469.64 TVA 89.23			
			TOTAL de plata 558.87			



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059870**

Data Fact.: 28/09/2018 08:45

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047922**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare			
1	UU1LSDBSP45510225	24/09/2018	91790	B36VUK	LS1	24/09/2018			
Denumire produs sau servicii	Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8
Lucrari/Comisioane/Bonus									
INLOCUIRE BATERIE 8A	MC0182070	or	0.60		29.00	29.00	17.40	34.51	3.31
TEST AL BATERIEI CU TESTER DE	MC0103170	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
DIAGNOSTICARE 0AH									
CONTROL CIRCUIT DE INCARCARE 8A	MC0108000	or	0.30		29.00	29.00	8.70	34.51	1.65
DIAGNOSTICARE KTS	MD99AM008	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82
OS REPROGR CALCULATOR DE INJECTIE	MCDA0412	or	0.70		29.00	29.00	20.30	34.51	3.86
CONTROL AL CONTINUITATII UNUI CABLAJ -	MC0182580	or	2.00		29.00	29.00	58.00	34.51	11.02
CURATARE BORNE ELECTROMOTOR									
CONSTATARE MECANICA	MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
PROBA DE DRUM	MCDA001	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
TOTAL(fara TVA)Lucrari							208.80		
Piese									
BATERIE L2 60AH 510A	6001547710	1	1.00		279.63	279.63	279.63	332.76	53.13
CAP CHEIE CU TELECOMANDA	NST-0130		1.00		176.47	176.47	176.47	210.00	33.53
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb							456.10		



Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire Numele primitorului Data primirii Data de primire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 664.90 TVA 126.33 TOTAL de plata 791.23

14.4466/02.10.2018

TRACTARI AUTO



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059876**

Data Fact.: 28/09/2018 12:31

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047987**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP:

R04420465Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG55139049	28/09/2018	12000	B73EDB	ISM	28/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE		MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43
PROBA DE DRUM		MCDA001	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
CONSTATARE MECANICA		MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
DIAGNOSTICARE KTS		MD99AM008	or	1.60		69.75	69.75	111.60	83.00	21.20
TOTAL(fara TVA)Lucrari								236.30		

Certificat de garantie nr. **NES059876**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059876**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **110047987** si facturii fiscale nr. **NES059876** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legatatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar
 Num
 Data

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 236.30 TVA 44.90 TOTAL de plata 281.20

N: 4467/02.10.2018

TRACTARI AUTO




FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059875**

Data Fact.: 28/09/2018 12:01

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047988**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP:

R04420465Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1	UU1HSD1DG55139097	28/09/2018	13800	B73ECY	ISM	28/09/2018					
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus											
CONSTATARE MECANICA		MD9999999	or	1.00			29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
PROBA DE DRUM		MCDA001	or	0.50			29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE		MD9903464	or	2.80			29.00	29.00	81.20	34.51	15.43
OS DEM-REM BIELET.CU ROTULA AX DIR		MC013206	or	1.00			29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
PRELUCRARI MECANICE - DEBLOCAT BIELET		MD99MC00141	or	1.00			29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
DIRECTIE											
TOTAL(fara TVA)Lucrari									182.70		

Certificat de garantie nr. **NES059875**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii;

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES059875**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **110047988** si facturii fiscale nr. **NES059875** la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor / servicii Dacia 066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

BL/DEPLAT
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăţii
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepţionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar 51.20.01.09-153
 Num
 Data
 Semnatura

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 182.70 TVA 34.71
			TOTAL de plata 217.41

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver.: 0912 Rev.: 1_B.B.

10.4468/02.10.2018

TRACTARI AUTO



FACTURA

Furnizorul:


SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80

Bucuresti, sector 4



Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059872**

Data Fact.: 28/09/2018 09:11

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047982**

Cod Client: **000988**

Tip client: **SC**

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTOR 3 Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG55139017	27/09/2018	32000	B50WPL	ISM	27/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE	MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43	
CONSTATARE MECANICA	MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51	
PROBA DE DRUM	MCDA001	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76	
DIAGNOSTICARE KTS	MD99AM008	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82	
D/R CALCULATOR INJECTIE 1LE 1	MC0113090	or	1.80		29.00	29.00	52.20	34.51	9.92	
OG DEM-REM CABLAJ MOTOR + CURATARE	MCDAA3YI	or	3.90		29.00	29.00	113.10	34.51	21.49	
CONTACTE										
TOTAL(fara TVA)Lucrari								336.40		
Piese										
SOL.CURATIRE FRANA	7711422414L		1.00		28.84	28.84	28.84	34.32	5.48	
BANDA IZOLATOARE	NST-2330		1.00		12.60	12.60	12.60	14.99	2.39	
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb								41.44		

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU *Administrativ*
Confirm legatului, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar: *51202109-453*
Num. *[redacted]* Semnatura *[redacted]*
Data *10.2018*

Observatii mod plata:

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	28/10/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 377.84			
Date privind intocmirea facturii	Numele delegatului		TVA 71.79			
Nume si prenume responsabil:			TOTAL de plata 449.63			



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059871**

Data Fact.: 28/09/2018 08:48

Asigurator:

Nr. O.R.: **110047983**Cod Client: **000988**Tip client: **SC**Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191****BUCURESTI SECTOR 3 Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1	UU1HSD1DG55139053	27/09/2018	14800	B73ECX	-ISM	28/09/2018				
Denumire produs sau servicii		Cod Reper U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
DIRECTIE CALCULATOR FATA+SPATE		MD9903464	or	2.80		29.00	29.00	81.20	34.51	15.43
CONSTATARE MECANICA		MD9999999	or	1.00		29.00	29.00	29.00	34.51	5.51
DEMONTARE REMONTARE CABLAJ SCAUN FATA 8P		MC0188280	or	3.60		29.00	29.00	104.40	34.51	19.84
OS CTR CONT CABLAJ		MCDA8258	or	2.00		29.00	29.00	58.00	34.51	11.02
DIAGNOSTICARE KTS		MD99AM008	or	1.60		29.00	29.00	46.40	34.51	8.82
D/R SCAUN FATA		MCDAA0ZD	or	1.10		29.00	29.00	31.90	34.51	6.06
OS INLOC CONECTOR CABLAJ		MC010500	or	0.50		29.00	29.00	14.50	34.51	2.76
TOTAL(fara TVA)Lucrari								365.40		
Piese										
BANDA IZOLATOARE		NST-2330		1.00		12.60	12.60	12.60	14.99	2.39
CLESTE CABLAJ		NST-2466		1.00		11.53	11.53	11.53	13.72	2.19
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb								24.13		

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar 51.20.01.09-PSB
 Num _____
 Data 10-2018 _____

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 28/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind întocmirea facturii Nume si prenume responsabil:	Date privind expeditia Numele delegatului	Semnatura de primire pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 389.53 TVA 74.01 TOTAL de plata 463.54

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.



Ver. : 0912 Rev. : 1 B. B.

© 2006 The Authors

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

**Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4**

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: **NES059889**

Data Fact.: 29/09/2018 08:02

Asigurator:

Nr. O.R. : 110047613

Cod Client: 000988

Tip client: SC

Client **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: R04420465

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**

BUCURESTI SECTION Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax. :

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare					
1	WV1ZZZ7HZ6H091752	29/08/2018	1	B75DPS	ALTE	29/08/2018					
Denumire produs sau servicii		Cod Reper	U.M.		Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Piese											
ULEI CASTROL EDGE 5W30-1L		CAS-001			1.00		38.16	38.16	38.16	45.41	7.25
TOTAL(fara TVA)Piese de schimb										38.16	

Certificat de garantie nr. NES059889

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de utilizare. Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.


Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES059889

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti,Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotatarea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului,ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **110047613** si facturii fiscale nr. **NE5059889** la care se refera aceasta declaratie,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitor autorizat nr.RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

BUN DE PLATA: *Administrativ*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar *68 20 01 09 16*
 Numar _____
 Data _____ Semnatura _____

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 29/10/2018	Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind incalzirea facturii Nume si prenume responsabil: 		Date privind expeditia Numele delegatului 		Semnatura de primire  S pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	
				TOTAL (fara TVA) TVA	38.16 7.25
				TOTAL de plata	45.41

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. :0912 Rev. :1 B. B.