

Auto Cobalcescu SRL

RO1590376

Str. Splaiul Unirii nr. 311, Sector 3, Loc. SECTOR3, Jud. B,  
Tara RO, CodPostal 030138

RO89BACX0000000070385310

## FACTURA

3316229  
03.10.2022

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SCT.3, Loc. MUNICIPIUL  
BUCURESTI, Tara RO

Nr. ordin reparatie: 320100291 # Nr. inmatric.: B330PLS # VIN: VF1AG000X63752844

Data scadenta 02.11.2022

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
OG REVIZIE VEHICUL	BUC	1,000	225,00	225,00		19,00	OG REVIZIE VEHICUL
OS INLOC FILTRU HABITACLU	BUC	0,100	225,00	22,50		19,00	OS INLOC FILTRU HABITACLU
FILTRU HABITACLU	BUC	1,000	129,28	129,28		19,00	FILTRU HABITACLU
BEC 12 V - 5 W	BUC	2,000	7,76	15,52		19,00	BEC 12 V - 5 W
OG INLOC BEC LAMPA SPATE	BUC	0,200	225,00	45,00		19,00	OG INLOC BEC LAMPA SPATE
MATERIALE MICI	BUC	0,050	445,80	22,29		19,00	MATERIALE MICI

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	459,59	87,32	546,91		546,91