

Auto Cobalcescu SRL  
RO1590376  
Str. Splaiul Unirii nr. 311, Sector 3, Loc. SECTOR3, Jud. B,  
Tara RO, CodPostal 030138  
RO89BACX0000000070385310

# FACTURA

3316219  
03.10.2022

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
RO4420465  
Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SCT.3, Loc. MUNICIPIUL  
BUCURESTI, Tara RO

Nr. ordin reparatie: 320100285 # Nr. inmatric.: B325PLS # VIN: VF1AG000463752841

Data scadenta 02.11.2022

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
OG REVIZIE VEHICUL	BUC	1,000	225,00	225,00		19,00	OG REVIZIE VEHICUL
OS INLOC FILTRU HABITACLU	BUC	0,100	225,00	22,50		19,00	OS INLOC FILTRU HABITACLU
FILTRU HABITACLU	BUC	1,000	132,13	132,13		19,00	FILTRU HABITACLU
COLIER	BUC	8,000	1,45	11,60		19,00	COLIER
MATERIALE MICI	BUC	0,050	445,80	22,29		19,00	MATERIALE MICI

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	413,52	78,57	492,09		492,09