

Auto Cobalcescu SRL

RO1590376

Str. Splaiul Unirii nr. 311, Sector 3, Loc. SECTOR3, Jud. B,  
Tara RO, CodPostal 030138

RO89BACX0000000070385310

FACTURA

3316220

03.10.2022

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SCT.3, Loc. MUNICIPIUL  
BUCURESTI, Tara RO

Nr. ordin reparatie: 320100294 # Nr. inmatric.: B334PLS # VIN: VF1AG000663752839

Data scadenta 02.11.2022

Valuta RON

| Articol                   | UM  | Cantitate | Pret   | Valoare | Deducere | TVA   | Observatii                |
|---------------------------|-----|-----------|--------|---------|----------|-------|---------------------------|
| OG REVIZIE VEHICUL        | BUC | 1,000     | 225,00 | 225,00  |          | 19,00 | OG REVIZIE VEHICUL        |
| OS INLOC FILTRU HABITACLU | BUC | 0,100     | 225,00 | 22,50   |          | 19,00 | OS INLOC FILTRU HABITACLU |
| FILTRU HABITACLU          | BUC | 1,000     | 132,13 | 132,13  |          | 19,00 | FILTRU HABITACLU          |
| MATERIALE MICI            | BUC | 0,050     | 445,80 | 22,29   |          | 19,00 | MATERIALE MICI            |

| TOTAL | Val. fara TVA | Val. TVA | Val. cu TVA | Rotunjiri | Val. de plata |
|-------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|       | 401,92        | 76,36    | 478,28      |           | 478,28        |