

Nr. facturii 73776
Data (ziua, luna, anul) 12/03/2021

Nr. ord. reg. com./an: 4-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	414.28	414.28	78.71
	DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356392					
	Conform contract Nr. 538377					
	din 15.10.2020					

BUN DE PLATA
DIRECTIA SERVICIILOR
12/03/2021
[Stampa]

OR: 356392, km: 101210

Masina Nr.: B 41 UZ, VIN: VF1FW16M546764223

DATA SCADENTA: 11/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST73776

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST73776

Incl. SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1601, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea scalei Nr. 73776 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Distogla si este din Autodata.

414.28	78.71
Total de plata	492.99

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 73755
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. art. -/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109681 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	795.40	795.40	151.13

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU

OR: 109681, km: 40534

Plasina Nr.: B 194 DGA, VN: UU1J8220X64293487

DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 28

Carte de garantie nr. NES73786

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES73786

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/16518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea imunitatii publice si medului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73755 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea imunitatii publice si medului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73755 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea imunitatii publice si medului.

795.40

151.13

Total de plata

946.53

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. cont. / an: 11/03/2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 73755
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	353.02	353.02	67.07
---	---	-----	---	--------	--------	-------

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356666

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA

DIRECTIA / SERVICIU

Director / Serviciu

Director / Serviciu

OR: 356666, km: 290400

Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040

DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST3755

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

penru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, elergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie,

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST3755

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si a mediului de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si

se din Autodata.

353.02

67.07

Total de plata

420.09

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 73757
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com/an: 11-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

Contravaloare piese si manopera conform deviz

BUC

1

880.95

880.95

167.38

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109694

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL
Contin legatului, regularitatea si oportunitatea efectuata platii

QR: 109694, km: 117962

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452128816

DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73757

In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES73757

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muntilor si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie QR: 109694, km: 117962 si a Facturii Fiscale Nr. 73757 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si

editia din Autodata.

880.95

167.38

Total de plata

1,048.33

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. fact: 41
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 73754
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUG	1	1,000.34	1,000.34	190.06
---	---	-----	---	----------	----------	--------

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109667

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL
Conferm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.

OR: 100667, km: 6623
Masina Nr.: B 103 LVG, VIN: UU10SDPH582965186
DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Beneficiu de garantie nr. NEST3754
In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST3754

Conform cu Nr.140/15518/1991, asiguram, garantam
sa pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
eratie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
data.

1,000.34	190.06
de plata	1,190.40

Seria NES
Nr. facturii 73753
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. rd. reg. com./an. 11. 692/18.03.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sedlul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109928 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BU	1	725.21	725.21	137.79

BUN DE PLATA
DIRECTIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV
Cantitatea si valoarea produselor si serviciilor livrate sunt conforme cu cele declarate in factura
Data emiterii: 11.03.2021

OR: 109928, km: 31100

Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1HSD1DG55139063

DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73753

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piese clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Registrul Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
de Nr. 73753 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
cauza de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogul si
de din Autodata.

725.21	137.79
Total de plata	863.00

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 44
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturi 73752
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	583.47	583.47	110.86
	DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109934					
	Conform contract Nr. 538877					
	din 15.10.2020					
	BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Conform legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării plății. Declarația de fapt efectuată verificării privind recepționarea bunurilor					
	R: 109934, km: 29979 Masina Nr.: B 73 EDB, VN: UU1HSD1DG86139049 DATA SCADENTA: 10/04/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Articlat de garantie nr. NEST3752 In conformitate cu Legea 446/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, asigurare fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.					
	pentru Comertului cu Nr.140/15516/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea la Nr. 73752 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in salut de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogie si e din Autodata.					
					583.47	110.86
					Total de plata	694.33

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 14-690/18-03-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Serie NES
Nr. facturii 73751
Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356834 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	660.13	660.13	125.42

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL
Conținut legalitate, regularitate si oportunitatea efectuării
Declar ca au fost efectuate verificări dintr-un

DR: 356834, km: 90160
Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FW86M564191882
DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES73751
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES73751

Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
ale Nr. 73751 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
din Autodata.

660.13	125.42
Total de plata	785.55

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serie NES

Nr. facturii

119085

Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

rest,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

Contravaloare piese si manopera conform deviz

BUC

1

689.08

689.08

130.93

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356582

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm tagajetului, regularizarii si oportunitatea efectuarii platilor.
Declara ca au fost efectuate verificari privind toate aspectele.

CR: 356582, km: 24509

Masina Nr.: B 26 PLS, VIN: VF1AQ000063147286

DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte de garantie nr. NES119085

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarația de conformitate nr. NES119085

Registrului Comerțului cu Nr. 340/15518/1991, asiguram, garantam
vinovților care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
Nr. 119085 la care se referă această declarație, nu pune în
cauza de reparare emise de producător edite 7.4.3 Dialegie el
din Autodata.

689.08

130.93

Total de plata

820.01

Seria NES
Nr. facturii 73744
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Nr. ord.reg.com./an: 4-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,019.62	1,019.62	193.73
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109643 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020						
BUN DE PLATA: <i>Administrativ</i> DIRECTIA / SERVICIUL Elaborat de: <i>Administrativ</i> Verificat de: <i>Administrativ</i> Secheta: <i>Administrativ</i>						

C.R: 109643, km: 113832

Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528

DATA SCADENTA: 08/04/2021 | Modificata plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73744

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, etanșare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
i serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
scara Nr. 73744 la care se refera aceasta declaratie, nu puna in
treptului de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
din Autodata.

1,019.62

193.73

Total de plata

1,213.35

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. 682/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 73743
 Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

rest,

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	118.86	118.86	22.58

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102949

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

SUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Contractul nr. 102949, regimul de plată este în contul nr. 102949

Suma de plată este în contul nr. 102949

Suma de plată este în contul nr. 102949

OR: 109552, km: 102949

Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UH48D0G452127556

DATA SCADENTA: 08/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73743

In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES73743

Legislatia Comerțului cu Nr. 40/1991/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
 scale Nr. 73743 la care se referă această declarație, nu pune în
 pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 din Autodata.

118.86

22.58

Total de plata

141.44

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: **44-11893-2021**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediul: **DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3**
 Localitate:
 Judetul: **BUCURESTI**
 Contul:
 Banca:

Seria **NES**
 Nr. facturii **73742**
 Data (ziua, luna, anul) **10/03/2021**

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	322.66	322.66	61.31
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109959 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020						

AVAN DE PLATA
 DUCOSTIS, SERVICE

OR: 109959, km: 103615
 Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UU14SD0G452127556
 DATA SCADENTA: 08/04/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73742
 In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Conform Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 73742 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 din Autodata.

322.66	61.31
Total de plata	383.97

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 44-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: DUDESTI NR.101 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 73741
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	180.00	180.00	34.20
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109548 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020						
BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ Comandant legatarii, inginerul si asistentul tehnic Conducatorul unitatii de reparatii pentru piese si manopera						

OR: 109548, km: 113513

Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU148D0G462210780

DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73741

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

— pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

segarului Comerțului cu Nr. J40/15518/1901, asiguram, garantam serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea locală Nr. 73741 la care se referă această declarație, nu pune în nuiul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

180.00	34.20
Total de plata	214.20

Seria NES
Nr. facturii 73739
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Cumperator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 1-1-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	729.66	729.66	138.64
	DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109511					
	Conform contract Nr. 538677					
	din 15.10.2020					
	BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i> Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății. Declara că au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /					

OR: 109511, km: 35000

Masina Nr.: B 47 MHY, VIN: UU1LSDA3P49263213

DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73739

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea estel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

gietului Comerului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 73739 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
tutut de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si
din Autodata.

729.66	138.64
Total de plata	868.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. 679 / 12.03.2021
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 119086
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,344.54	1,344.54	255.46

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356591

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL
Comanda / Inginerul / Reparatia si
Ordonanta efectuata

OR: 388891, ION: 167321
Masina Nr.: B 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7H2CX017116
DATA SCADENTA: 08/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES119086
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Sunt: firma / nu se acorda garantie
Serviciul Comerțului cu Nr.40/15518/1991, asigurăm, garantăm
serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
ale Nr. 119086 la care se referă această declarație, nu punem
serviciul de reparație emis de producător ediția 7.4.3 Diagnoza și
din Autodata

1,344.54	255.46
Total de plata	1,600.00

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 678/1703.2021
Nr. ord. reg. com./an: --
Cod Fiscal.: RO4420466
Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 73735
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109473 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	2,463.38	2,463.38	468.04

BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL
Cantitatea receptionata si oportunitatea efectuării
Specifice de plată alese de către beneficiar privind recepționarea

OR: 109473, km: 65043
Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H468B42294
DATA SCADENTA: 08/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST3735
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

al si Registrului Comerțului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
ator si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Fiscala Nr. 73735 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Disloge si
reparatie din Autodata.

	2,463.38	468.04
Impre	Total de plata	2,931.42

Seria NES

Nr. facturii

73748

Data (ziua, luna, anul)

10/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: 11-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	523.91	523.91	99.54
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109947						
Conform contract Nr. 538877						
din 15.10.2020						

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU: Administrativ
COMITATUL JUDAREI: Bucuresti
RO4420465

Nr: 109947, km: 120000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG64785841

DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitatea plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73748

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, schimbare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES73748

Inregistrat la Comertul cu Nr. J40/16318/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 73748 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emite de producator edia 7.4.3 Dialogia si este din Autodata.

523.91	99.54
Total de plata	623.45

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 44-
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 73748
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Gata 14.10.21

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	523.91	523.91	99.54
---	---	-----	---	--------	--------	-------

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109947

Conform contract Nr. 538877

din 15.10.2020

BUN DE PLATA:
DIRECTIA : SERVICIUL
Comuna Iugurului, Municipiul Bucuresti
Comuna Iugurului, Municipiul Bucuresti

OR: 109947, km: 120000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73748

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

inului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 73748 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si
din Autodata.

523.91	99.54
total de plata	623.45

Serie NES

Nr. facturii

73806

Data (ziua, luna, anul) 15/03/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 11-11712/18.03.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,323.87	2,323.87	441.54
	DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109853					
	Conform contract Nr. 538877					
	din 15.10.2020					
	BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății Dacă nu a fost efectuată verifi care privind recepționarea lucrărilor					

OR: 109853, km: 39812

Masina Nr.: B 47 NHK, VIN: UU1LSDA3P46263207

DATA SCADENTA: 14/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73806

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru puterea functionarii de servit

, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Strului Comerului cu Nr.140/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viaza, sanatatea, securitatea
 Nr. 73806 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 alui de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialog si
 din Autodata.

2,323.87

441.54

Total de plata

2,765.41

Seria NES
Nr. facturii 73504
Data (ziua, luna, anul) 15/03/2021

Nr. ord. reg. conf./an: 15/03/2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105978 Conform contract Nr. 536877 din 15.10.2020	BUC	1	70.00	70.00	13.30

BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Conținutul prezentei facturii este în conformitate cu documentele însoțite.
Data și ora în care s-a emis factura: 15/03/2021

R: 105978, km: 103800

Masina Nr.: B 313 PL8, VIN: UU148D0G452125518

DATA SCADENTA: 14/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES73804

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

buji, filtre, nu se acorda garantie.

Centrul Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asigurăm, garantăm serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea sale Nr. 73504 la care se referă această declarație, nu pune în valoare de reparare emisia de producător editia 7.4.3 Dialogis si le din Autodata.

70.00	13.30
Total de plata	83.30

Seria NES

Nr. facturii

73801

Data (ziua, luna, anul) 15/03/2021

Comparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an. 16.710/18.03.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Județul BUCURESTI

Contul

Banca

0	1	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
2	3	4	5	6	7	8
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	614.79	614.79	116.81
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109834						
Conform contract Nr. 538677						
din 15.10.2020						
BUN DE PLATA <i>Administrativ</i>						
DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i>						
Completat la data, in cantitatea si conformitatea cu devizul nr. 109834						
Măsurat și înlocuit piesele necesare pentru repararea autovehiculului						

CNR: 109834, km: 108548

Masina Nr.: B 320 PLS, VIN: UU14SD0G452210781

DATA SCADENTA: 14/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73801

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

buji, filtre, nu se acorda garantie.

Strului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
Nr. 73801 la care se referă această declarație, nu pune în
statul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si
din Autodata.

614.79

116.81

Total de plata

731.60

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. 709/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com. Jan: 44
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sedul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 73800
 Data (ziua, luna, anul) 15/03/2021

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,063.83	1,063.83	202.13
	DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356764					
	Conform contract Nr. 538877					
	din 15.10.2020					

BUN DE PLATA:

DIRECTIA SERVICIUL

Administratie

OR: 356764, km: 167682

Masina Nr.: S 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7H2CX017116

DATA SCADENTA: 14/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73800

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

trului Comertului cu Nr.40/16518/1991, asiguram, garantam
 vicilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 73800 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 al de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialoga si
 din Autodata.

1,063.83

202.13

Total de plata

1,265.96

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Serie NES
Nr. facturii 73799
Data (ziua, luna, anul) 15/03/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: 11.708/1803.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

esti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,708.06	1,708.06	324.53
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109785 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020						
BUN DE PLATA DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ						

OR: 109785, km: 65800

Masina Nr.: B 32 ADP, VIN: UU1HSDJ9G66077427

DATA SCADENTA: 14/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES73799

in conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

e, buji, filtre, nu se acorda garantie.

gistrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1891, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
ale Nr. 73799 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
trei de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
tie din Autodata.

1,708.06

324.53

Total de plata

2,032.59