

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 262124
Data (ziua, luna, anul) 02/12/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: 4-1
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	TP		1.000	70.00	70.00	13.30
Administrativ						

DATA SCADENTA: 01/01/2022 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte de garantie nr. NES262124

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Deductia de conformitate nr. NES262124

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 262124 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Diaglog si actualizat in baza

de catre producatorul de reparatie autorizat Nr. RA-DACIA-068/10.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

70.00	13.30
de plata	83.30

Seria NES

Nr. facturii

119894

Data (ziua, luna, anul) 30/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./ari: 44-119894/30.12.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sedul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0		2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	8,369.75	8,369.75	1,590.25
OR: 113809, km: 87000 Masina Nr.: B 89 AOP, VIN: UU14SD8H458842300 DATA SCADENTA: 30/12/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 entitat de garantie nr. NES119894 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES119894 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea finanelor si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113809, km: 87000 al a Facturii Fiscale Nr. 119894 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea finanelor si protectia mediului.						
					8,369.75	1,590.25
Total de plata						9,960.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 119896
Data (ziua, luna, anul) 30/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. Jan. 9512-2021
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0		2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz.	BUC	1	10,196.64	10,196.64	1,937.36

Administrativ

OR: 113546, km: 67932

Masina Nr.: B 70 DWR, VIN: UU1H8DCJ653844981

DATA SCADENTA: 30/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 28

Certificat de garantie nr. NES119896

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frama, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, elargitoare parbriz, chedere emansanta, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES119896

Notă: SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul în București, Str. Berceni nr. 60, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15516/16/91, asigură și garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producătorilor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea și protecția mediului, că PRESTATA efectuată conform Ordinului de reparație OR: 113546, km: 67932 al a Facturii Fiscale Nr. 119896 în care se reține această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea mediului, nu produce impact negativ asupra mediului și este efectuată în conformitate cu manualul de reparație emis de producător editat la data de recepție din AutoData.

10,196.64

1,937.36

Total de plata

12,134.00

NETTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES

Nr. facturii

119895

Data (ziua, luna, anul) 30/11/2021

Nr. ord. reg. com. Jan: 11.5522/12.12.2021

Cod Fiscal: RO4420485

Sedul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	11,403.36	11,403.36	2,166.64

Administratia
Comuna BUCURESTI - Sectorul 3
Calea Ducești nr. 191
Codul de identificare fiscală: RO4420485

Km: 113810, km: 132000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1D054755841

DATA SCADENTA: 30/12/2021 | Modelul de plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie de 36 (treizeci) luni

in conformitate cu termenii si conditiile prezentate in documentul anexat

si care va fi data receptiei autovehiculului, data la care se va efectua plata si la care se va efectua plata

si care va fi data receptiei autovehiculului pentru piesele si manopera

Factura

este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie de 36 (treizeci) luni

in conformitate cu termenii si conditiile prezentate in documentul anexat

si care va fi data receptiei autovehiculului, data la care se va efectua plata si la care se va efectua plata

si care va fi data receptiei autovehiculului pentru piesele si manopera

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

11,403.36

2,166.64

Total de plata

13,570.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Serie NES
Nr. facturii 119893
Data (ziua, luna, anul) 30/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: 11/553/19742/2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Centul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	8,608.40	8,608.40	1,255.60

CR: 113806, km: 129290

Masina Nr.: B 49 CCA, VIN: UU1HSD1DF50905889

DATA SCADENTA: 30/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES119893

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoara parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES119893

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Banesti nr. 60, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.40/15618/1961, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea mediului si protecia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie CR: 113806, km: 129290 si a Facturii Fiscale Nr. 119893 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si este in conformitate cu cerintele din Ordinul de reparatie Nr. 34/2007 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

6,608.40

1,255.60

total de plata

7,864.00

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: 44-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 119890
Data (ziua, luna, anul) 30/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	8,268.91	8,268.91	1,571.09

OR: 113807, km: 40021

Masina Nr.: B 73 EDB, VIN: UU1H8D1DG56139049

DATA SCADENTA: 30/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES119890

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele oferite.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES119890

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Soa. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1891, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si mediului, ca PRESTATALE PRESTATALE conform Ordinului de reparatie OR: 113807, km: 40021 si a Facturii Fiscale Nr. 119890 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog's si

din Autodata.

8,268.91	1,571.09
Total de plata	9,840.00

549.33	104.37
Total de plata	653.70

Seria NES
Nr. facturii 78372
Data (ziua, luna, anul) 29/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC		1,168.07	1,168.07	221.93

Administrativ

UR: 358274, km: 48408
Masina Nr.: B 103 LVB, VIN: VF1FWFZTJ63478986
DATA SCADENTA: 29/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES78372

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat intocuri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, etichetare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de expicature prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarația de conformitate nr. NES78372

No: SC NESTY AUTO SERVICE SRL

Registru de Comert nr. J40/15.10.2019
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Judetul: BUCURESTI
Cod Fiscal.: RO4420465
Nr. ord. reg. com./an: -/-
Data: 29/11/2021

1,168.07

221.93

Total de plata

1,390.00

Seria NES
Nr. facturii 262108
Data (ziua, luna, anul) 29/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 44

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30

DATA SCADENTA: 29/12/2021 | Modalitate plata: CP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES262108

conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurete fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES262108

SG NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 262108 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

comunicare de la producator nr. 12-2019 si in baza Modurilor de reparatie din Autodata

70.00

13.30

de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Șeila NES
Nr. facturii 73340
Data (ziua, luna, anul) 26/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Nr. ord. nr. 107/12-2021
Cod Fiscul RD4420485
Sediu: CAL. DUDEȘTI NR. 1111
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2.070.75	2.070.75	393.44

R: 114119, km: 88700

Mașina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294

DATA SCADENTA: 26/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garanție nr. NES2348

Se eliberează în conformitate cu Legea 448/2007 privind protecția consumatorilor.

5 ani de la data achiziției vehiculului, sau până la 100.000 km, whichever is first, sau până la 100.000 km, whichever is first.

24 luni de la data recepției defectului, pentru piesele furnizate de vânzător.

(Anexa 1)

Garanta este condiționată de respectarea instrucțiunilor de exploatare prevăzute de producătorul vehiculului.

Declarația de conformitate nr. NES2348

NESTY AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul în București, Str. Berzei nr. 81, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului nr. J40/15.10.2017, cu capital social de 100.000 RON, este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului nr. J40/15.10.2017, cu capital social de 100.000 RON.

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 448/2007 privind protecția consumatorilor, în cazul în care consumatorul nu este în măsură să plătească suma datorată, compania va fi obligată să plătească suma datorată în termen de 30 de zile de la data recepției defectului.

2,070.75

393.44

total de plata

2,464.19

Seria NES
Nr. facturii **78335**
Data (ziua, luna, anul) **26/11/2021**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. (an) **16.5515/07.12.2021**
Cod Fiscal **RO44200065**
Sediul: CAL. DUDESTI NR 187
Localitate:
Judetul:
Codul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	219.00	219.00	41.61

Administratie

PR: 114122, km: 97500

Masina Nr.: B 62 NHJ, VIN: UU18SDPL451182474

DATA SCADENTA: 26/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES78335

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, alergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtri, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78335

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
8335 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
reparatie amle de producator adica 7.4.3 Diagnoze si
utdata.

219.00

41.61

total de plata

260.61

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

78304

Data (ziua, luna, anul)

25/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

isti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	369.73	369.73	70.25

R: 114023, km: 18600

Masina Nr.: B 72 KJX, VIN: UU149DE3454394954

DATA SCADENTA: 26/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78304

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, alergetoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78304

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

369.73	70.25
Total de plata	439.98

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78302
Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	975.56	975.56	185.36

OR: 114031, km: 57132

Masina Nr.: B 203 DGA, VIN: UU1J6220161676734

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78302

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78302

Noi SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

.78302 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in de reparatie emis de producator ed. 7.4.3 Dialogis si Autodata.

975.56

185.36

ptal de plata

1,160.92

Seria NES

Nr. facturii

78310

Data (luna, ziua, anul) 25/11/2021

Nr. ord. reg. com. an: 4412/2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL DUCESTI NR 191

Localitate:

Judetului:

Contul:

Bancă:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0		2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	918.66	918.66	174.55

Adm. un. facturi

R: 114113, km: 168000

Masina Nr.: B 39 HJP, VIN: UU1KSDA3H4566631

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Termenul de garantie nr. NES78310

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78310

NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Berceni nr. 50, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si raspundem pentru corectitudinea datelor si a serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si averea clientilor.

Nr. 78310 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si averea clientilor de reparatie emisa de producator editie 7.4.3 Dialogic si Autodata.

918.66

174.55

Total de plata

1,093.21

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 11-5511/07.12.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 78313
Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	191.71	191.71	36.42

OR: 369198, km: 18000

Masina Nr.: B 104 LYZ, VIN: VF1AG000263782840

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST78313

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Except:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamenta, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NEST78313

No: SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 89, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, cu Nr. MC/15518/1991, asiguram, garantam

sa declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

sa declaram si protejăm mediul, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 369198, km: 18000 si a Facturii Fiscale Nr. 78313 la care se returna ocazional declaratiile, nu pune in

pericolul de reparatie emisa de producator edita 7.4.3 Dialogul si

garantia din Autodata.

191.71	36.42
Total de plata	228.13

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78280
Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 4-1-12-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,357.72	2,357.72	447.97
---	---	-----	---	----------	----------	--------

Administratie

OR: 114016, km: 117013

Mașina Nr.: B 323 PLS, VW: UU148D0G452210782

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES78280

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

EXCLUSIV:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Conformitatea de conformitate nr. NES78280

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991. asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

2,357.72	447.97
Total de plata	2,805.69

Seri NES

Nr. facturii

78289

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 44

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,353.17	2,353.17	447.10

CNR: 114084, km: 120162

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G462126616

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78289

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Deductibil de conformitate nr. NES78289

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam

si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Fiscale Nr. 78289 la care se refera aceasta declaratie, nu puna in
manusul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
alte din Autodata.

2,353.17

447.10

Total de plata

2,800.27

Seria NES
Nr. facturii 78303
Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Nr. brd. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal: RO4420466
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,265.82	2,265.82	430.51

CIR: 114091, km: 120953
Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127628
DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78303

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES78303

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor, ca Nr. 78303 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor si este de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si este din Autodata.

2,265.82	430.51
Total de plata	2,696.33

Seria NES

Nr. facturii

78301

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 11-2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judet:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Conava oare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,788.73	2,788.73	529.86

OR: 114037, km: 120920

Masina Nr.: B 320 PLS, VIN: UU148D0G452210781

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78301

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Conformitate de conformitate nr. NES78301

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul recuzarii si recuzarii si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 78301 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si nu este de reparatie emis de producator adica 7.4.3 Dieselg si in Autodata.

2,788.73

529.86

Total de plata

3,318.59

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5506/07.12.2021
Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Seria NES

Nr. facturii

78305

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

sti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,284.45	2,284.45	434.05

Administrativ

OR: 114017, km: 122612

Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD0G462210780

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78305

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78305

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguresc, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Factura Nr. 78305 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

serviciu de reparatie seria de producator editia 7.4.3 Dialog si

si din Autodata.

2,284.45

434.05

Total de plata

2,718.50

Seria NES:

Nr. facturii

78309

Data (ziua, luna, anul)

25/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,102.35	1,102.35	209.45

IR: 114085, km: 39621

Masina Nr.: B 47 NHY, VIN: UU1L8DA3P48263213

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78309

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat intocuri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

pentru ulaturi, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, schimbare pastre, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Daceti de conformitate nr. NES78309

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Registrul Comerului cu Nr. J40/15518/1901, asiguram, pentru serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea sau ale Nr. 78309 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol de reparati emisa de producator edile 7 4.3 Dialog si tie din Autodata.

1,102.35

209.45

Total de plata

1,311.80

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

78311

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,261.43	2,261.43	429.67

C.R: 114086, km: 140000

Masina Nr.: B 318 PLS, VIN: UU14SD0G452125626

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78311

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78311

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15516/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 78311 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

2,261.43

429.67

Total de plata

2,691.10

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 5503/10712.2021
 Nr. ord. reg. com. fan: 1-1-
 Cod Fiscal: RO4420465
 Sediu: CAL. DUDESTI, NR. 181
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **78315**
 Data (ziua, luna, anul) **25/11/2021**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
5	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,214.21	1,214.21	230.70

Administrativ

OR: 114106, km: 82960

Masina Nr.: B 308 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56381636

DATA SCADENTA: 25/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78315

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78315

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 78315 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator ecila 7.4.3 Dialogie si din Autodata.

1,214.21

230.70

Total de plata

1,444.91

Seria NES
Nr. facturii 78268
Data (ziua, luna, anul) 24/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. fan: 11-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,199.25	1,199.25	227.86

OR: 114056, km: 81966

Masina Nr.: B 47 NHP, VIN: UU1LSDA3P48263199

DATA SCADENTA: 24/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST78268

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uterul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NEST78268

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15519/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 78268 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in alul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

1,199.25

227.86

total de plata

1,427.11

Seria NES
Nr. facturii 119833
Data (ziua, luna, anul) 23/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 5500 / 07.12.2021
Nr. ord. reg. com. / an, 4-1.
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR. 181
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	16,217.05	16,217.05	3,081.24

OR: 356517, km: 33480

Masina Nr.: B 35 PLS, VIN: VF1AG000X03147070

DATA SCADENTA: 23/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES119833

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

8 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uteluri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES119833

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1001, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

marilor si consumatorilor, sa PRESTATI servitiile prevazute in Ordinul de reparatie OR: 119833, din 23.11.2021 al a Factura Fiscale Nr. 119833 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

treaba de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

in Autodata.

16,217.05

3,081.24

total de plata

19,298.29

Seria NES
Nr. facturii **78264**
Data (ziua, luna, anul) **24/11/2021**

Nr. ord.reg.com./an: **11-5501/102-12-1000**
Cod Fiscal.: **RO4420465**
Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.191**
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,545.55	3,545.55	673.65
--	---	-----	---	----------	----------	--------

NR: 113964, km: 52000

Masina Nr.: B 103 LVG, VIN: UJ10SDPH562965156

DATA SCADENTA: 24/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78264

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

- Actiunea este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Conferinta de conformitate nr. NES78264

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea ale Nr. 78264 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogue si din Autodata.

3,545.55	673.65
Total de plata	4,219.20