

Seria NES
 Nr. facturii 74831
 Data (ziua, luna, anul) 08/05/2021

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord.reg.com./an: 44-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.101
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357343 Conform REFERAT Nr. 49195 din 27.04.2021	BUC	1	789.92	789.92	150.08

[Stampa Administrativă]
 [Semnatura]
 [Blindat]


OR: 357343, km: 103900
 Masina Nr.: B 41 UZ, VIN: VF1FW16M546764223
 DATA SCADENTA: 08/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74831
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergetoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtra, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES74831
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1981, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATA efectuate conform Ordinului de reparatie OR: 357343, km: 103900 si a Facturii Fiscale Nr. 74831 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului.
 Serviciul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 rale din Autodata.

789.92	150.08
Total de plata	940.00

Seria NES
Nr. facturii **74638**
Data (ziua, luna, anul) **08/05/2021**


Nr. ord.reg.com./an: **47**
Cod Fiscal.: **RO4420465**
Sedul: **CAL. DUDESTI, NR. 191**
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:



0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1		2	3	4	5	6
	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	577.13	577.13	109.65

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110743

Conform REFERAT Nr. **79195**
din **27.04.2021**



OR: 110743, km: 128631
Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAQ449833015
DATA SCADENTA: 08/08/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

Certificat de garantie nr. NES74638
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, statoratoare parbriz, oledere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratie de conformitate nr. NES74638

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sca. Beroani nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
... care pot pune in pericol viata, sanătatea, securitatea
... 74638 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
... de reparatie emis de producator seria 7.4.3 Dialogie si
... Autodata.

	577.13	109.65
Total de plata		686.78



Seria NES
 Nr. facturii 74639
 Data (ziua, luna, anul) 06/05/2021

Nr. ord.reg.com./an. N. 1950 / 10-05-2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110705 Conform REFERAT Nr. 79195 din 27.04.2021	BUC	1	543.70	543.70	103.30

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

OR: 110705, km: 123506
 Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG5478841
 DATA SCADENTA: 06/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES74639
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a condus cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtru, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES74639
 Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producator si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 74639 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 autodata.

543.70	103.30
al de plata	647.00

Seria NES
 Nr. facturii **74529**
 Data (ziua, luna, anul) **29/04/2021**

Nr. ord.reg.com Jan: **44**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,106.07	1,106.07	210.15

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110488
 Conform **REFERAT Nr. 79195**
 din **27.04.2021**

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA: SERVICIUL **Administrativ**
Directia Administrativa, Reparatii si Operatiile si Operatiile de Inlocuire a Pieselor

CR: 110488, km: 111530
 Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UJ14SD0G452119684
 DATA SCADENTA: 29/05/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74529
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES74529

Serviciul Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 74529 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogic si
 din Autodata.

1,106.07	210.15
total de plata	1,316.22

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 74508
 Data (ziua, luna, an) 28/04/2021

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord.reg.com./an: 11/05/2020
 Cod Fiscal: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopara conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357317 Conform REFERAT Nr. 79195 din 27.04.2021	BUC	1	102.24	102.24	19.43

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ

OR: 357317, km: 31500
 Masina Nr.: B 01 KJO, VIN: TMBAP7NEXH0032043
 DATA SCADENTA: 28/05/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES74508
 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de explicatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratie de conformitate nr. NES74508
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15618/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 74508 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 lucru de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si
 le din Autodata.

102.24	19.43
Total de plata	121.67

Seria MES
 Nr. facturi **74519**
 Data (ziua, luna, anul) **28/04/2021**

Nr.ord.reg.com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420485
 Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110675 Conform REFERAT Nr. 79195 din 27.04.2021	BUC	1	90.00	90.00	17.10

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**
 Cămin Republicii, Municipiului de Administrație Publică, judec
 Direcția de Servicii / Serviciul Administrativ



OR: 110675, km: 2950
 Masina Nr.: B 067164, VIN: VF1HJD40868199674
 DATA SCADENTA: 28/05/2021 | Modelul de plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74519
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranțe fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazuti de producatorul autovehiculului.
 Declaratie de conformitate nr. NES74519



Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 74519 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 cazul de reparatie emis de producator editie 7.4.3 Diagnoza si
 din Autodata.

	90.00	17.10
Total de plata		107.10

Seria NES
 Nr. facturi **74509**
 Data (ziua, luna, anul) **28/04/2021**

Nr. ord.reg.com./an: **11**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.101**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110671 Conform REFERAT Nr. <i>79195</i> din <i>27.04.2021</i>	BUC	1	931.93	931.93	177.07

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIUL Administrativ
Unitate de reparatii, echiparea si mentinutia climatizatorului



OR: 110671, km: 116664
 Masina Nr.: **B 319 PLS**, VIN: **UU14SD0G462210784**
 DATA SCADENTA: **28/05/2021** | Modalitate plata: **OP**
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. **NES74669**
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. **NES74669**
 Noi, **SC NESTY AUTO SERVICE SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1901, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor, faptul ca piesele de reparatie emise de producator edita 7.4.3 Dialog si sunt din Autodata.

931.93	177.07
Total de piata	1,109.00

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii **74636**
 Data (ziua, luna, anul) **08/05/2021**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: **11-1005/10.05.2021**
 Cod Fiscal: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR. 191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Bucuresti,

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
		2	3	4	5	6
	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	883.19	883.19	167.81

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110744
Conform REFERAT Nr. 79195
din 27.04.2021

SERVICIUL Administrativ

OR: 110744, lun: 21346
 Masina Nr.: B 103 LVA, VIN: UU10SDPH62885153
 DATA SCADENTA: 08/08/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Perioada de garantie nr. NES74636
 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de fraina, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratie de conformitate nr. NES74636
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/1651B/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 ale Nr. 74636 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialoga si
 din Autodata.

883.19	167.81
Total de plata	1,051.00