

FACTURA FISCALA

DEP

Seria NES
 Nr. facturii 74763
 Data (ziua, luna, anul) 13/05/2021

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an. 10.1630/19.05.2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110818 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021	BUC	1	1,070.59	1,070.59	203.41

EURO DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE

OR: 110818, km: 36250
 Masina Nr.: B 98 JUV, VIN: UU10SDPH861204280
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carticel de garantie nr. NES74763
 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamenta, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratie de conformitate nr. NES74763


Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Soc. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam si raspundem pentru calitatea serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatatea, securitatea si proprietatea clientului. Factura Nr. 74763 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata sau sanatatea clientului si este emisa de catre un atelier de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogue si este din Autodata.

1,070.59	203.41
Total de plata	1,274.00

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com/an: **111079/15.05.2021**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Serie NES
 Nr. facturi **74759**
 Data (ziua, luna, an) **13/05/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contrainlocuire piese si manopere conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110801 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021	BUC	1	352.94	352.94	67.06

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIUL Administrativ


OR: 110801, km: 51020
 Masina Nr.: B 194 DGA, VIN: UU1J9220X64293487
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Cartel de garantie nr. NES74759
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 pentru Uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoarele parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES74759
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/18518/1991, asigunam, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 110801, km: 51020 si a Facturii Fiscale Nr. 74759 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol viata, sanatatea sau siguranta din Autodata.

352.94	67.06
Total de plata	420.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. Comert: J40/15518/1991

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 74772
 Data (ziua, luna, anu) 13/05/2021

DADA
 Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: 11/1678/19.05.2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:




Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,484.80	2,484.80	472.11
<p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357376 Conform REFERAT Nr. 81078 din 06.05.2021</p>						
<p>BUN DE PLATA DONESTIA SERVICIILOR [Signature]</p>						



OR: 357376, km: 174470
 Masina Nr.: B 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7HZCX017116
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
 Certificat de garantie nr. NES74772
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garanta este conditonata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

pietrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 74772 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 valul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si
 e din Autodata.

	2,484.80	472.11
Total de plata		2,956.91



Seria NES
 Nr. facturii **74766**
 Data (ziua, luna, anul) **13/05/2021**

Nr. ord.reg.com.fan: **11.05.2021**

Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediu: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Județul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110822 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021	BUC	1	234.32	234.32	44.52

BUN DE PLATA
 DIRECTIE - SERVICIUL Administrativ

©R: 110822, km: 46563
 Masina Nr.: B 203 DGA, VIN: UU1J9220161876734
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST4766
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat interventii de reparatie sau daca a fost necesara repararea la termenul de garantie, nu se acorda garantie.

Conform Legii Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 furnizorii care pot pune in perioda viza, sanatarea, securitatea
 Nr. 74766 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 in Autodeta.

234.32	44.52
total de plata	278.84


Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 1676 / 19.05.2021
 Nr.ord.reg.com.fan: 44
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Serial NES
 Nr. facturii **74774**
 Data (ziua, luna, anul) **13/05/2021**

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357419 Conform REFERAT Nr. 81078 din 06.05.2021	BUC	1	30.00	30.00	5.70

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL *Auto Service*
 Director / Serviciu *[Signature]*



OR: 357419, km: 18644
 Masina Nr.: B 332 PLS, VIN: VF1AG000363762832
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74774
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru vicleuri, lichid de racire, lichid de frama, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, etergetoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Strucului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 74774 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dilegie si
 din Autodata.

	30.00	5.70
Total de plata		35.70

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 1675/19.05.2021
 Nr. ord. reg. com./an. ---
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **74773**
 Data (ziua, luna, anul) **13/05/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357437 Conform REFERAT Nr. <i>81078</i> din <i>06.05.2021.</i>	BUC	1	214.60	214.60	40.77
<p>SUN DE PLATA: <i>Administrativ</i></p> <p>DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i></p>						
<p>OR: 357437, km: 5700 Masina Nr.: B 325 DGA, VIN: WF0FXXTTRFLB63827 DATA SCADENTA: 12/08/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES74773 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.</p> <p>...jii, filtre, nu se acorda garantie.</p> <p>...ului Comerului cu Nr.J40/15518/1901, asiguram, garantam ...licitor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea ...r. 74773 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in ...de reparatie anie de producator editia 7.4.3 Dialogic si ...in Autodata.</p>						
					214.60	40.77
Total de plata					255.37	

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. an. 11-
 N. 1674/19.05.2021
 Cod Fiscal.: RO4420485
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Serie NES
 Nr. facturii 74768
 Data (ziua, luna, anul) 13/06/2021



Cod TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr: 110854 Conform REPERAT Nr. 84078 din 06.05.2021 BANI DE PLATA: DIRECTIA SERVICIILOR DE SERVICIU DE SERVICIU	BUC	1	127,23	127,23	24,17



OR: 110854, km: 106470
 Masina Nr.: B 307 PST, VIN: UU1HSDAC849592963
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74768
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.



...piile, fibre, nu se acorda garantia.

...trului Comertului cu Nr. J40/18518/1991, asiguram, garantam
 ...vicilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 ...Nr. 74768 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 ...de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 ...din Autodata.

127.23	24.17
Total de plata	151.40

Serial nr. 74770
 Nr. facturii 74770
 Data (ziua, luna, anul) 13/05/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110858 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021 BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Administratiei (Căminul Republicii, sediul Direcției de Organizare și Activități din cadrul Serviciului de Organizare și Activități)	SUC	1	153,00	153,00	29

OR: 110858, km: 51383
 Masina Nr.: B 104 DGA, VIN: UU1J9220X04293487
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: Numerar
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 28

Certificat de garantie nr. NEST4770
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea: salita
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții: ... bușii, fire, nu se acorda garantie.

Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram gar
 care pot pune in pericol viata, sanetatei, securit
 74770 la care se refera aceasta doborânte, nu pun
 de reparatie entia de producator editia 7.4.3 Dialog
 Autodata.

153,00	29
total de plata	182

Seria NES
 Nr. facturii **74654**
 Data (ziua, luna, anul) **07/05/2021**

Nr. ord. reg. com./an: **N. 1672/19.05.2021 PL**

Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR. 191**

Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	235.56	235.56	44.76
<p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110760 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021</p>						
<p>BUN DE PLATA DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i> DATA RECEPTIEI AUTOVEHICULUI SI DEPARTAMENTUL INCHIRIILOR</p>						

OR: 110760, km: 116618
 Masina Nr.: B 324 PLB, VIN: UU149D0G462210780
 DATA SCADENTA: 06/06/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES74654
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele plantului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoarea parbriz, chedere ornamentale, buji, filtre, nu se acorda garantie.

meritului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 are poi pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 654 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 parade emisa de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 data.

235.56	44.76
de piata	280.32

Seria NES
Nr. facturii 74853
Data (ziua, luna, anul) 07/05/2021

Nr. ord. reg. com./an: 11-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr. 110759 / 19.05.2021 PL



rest,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
D	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110759 Conform REFERAT Nr. <i>84078</i> din <i>06.05.2021</i>	BUC	1	1,080.36	1,080.36	205.27
<p>OR: 110759, km: 22704 Masina Nr.: B 103 LVH, VIN: UU10SDPH562966167 DATA SCADENTA: 06/06/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES74853 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Excepții: pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, Sire, nu se acorda garantie. Garantie este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES74853</p>						
					1,080.36	205.27
Total de plata						1,285.63



BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIUL Administrativ



Comertului cu Nr. J40/15518/1691, asiguram, garantam
 lor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 74853 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogia si
 Autodata.

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg.com./an: N.168/19.05.2021
 Cod Fiscal.: RO4420485
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 74765
 Data (ziua, luna, anul) 13/05/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110819 Conform REFERAT Nr. 84078 din 06.05.2021  	BUC	1	1,256.30	1,256.30	238.70

OR: 110819, km: 111270
 Masina Nr.: B 323 PLS, VIN: UU14SD0G452210782
 DATA SCADENTA: 12/06/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2016 art. 319 alin. 29

Cartof de garantie nr. NES74765
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitatea.
 Excepții:
 pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamenta, buji, filtre, nu se acorda garantia.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
 care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 74765 la care se refera aceasta declaratie, nu puna in
 reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si
 adata.

1,256.30	238.70
al de plata	1,495.00