

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comer.: MD15518/1991

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 74989
 Data (ziua, luna, anul) 27/05/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE
 16.7.2021/28.05.2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111049 Conform REPERAT Nr. 101566 din 26.05.2021	BUC	1	836.13	836.13	158

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ

nu se acorda garantie.

mentul cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 care la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 garantie emis de producator editia 7.4.3 Dialogic si
 S.A.

836.13	158.81
de plata	994.91

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii **74988**
 Data (ziua, luna, anul) **27/05/2021**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
16.1753/28.05.2021
 Nr. ord.reg.com./an: **44**
 Cod Fiscal.: **RO4420485**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopere conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111052 Conform REFERAT Nr. <i>101566</i> din <i>26.05.2021</i>	BUC	1	953.40	953.40	181.15
<p>BUN DE PLATA: <i>Administrativ</i></p> <p>DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i></p> <p>Centrul Regional de Inregistrari si Administrare a Categoriilor de Activitate</p> <p>Localitatea: BUCURESTI, Calea Dudesti nr. 191</p>						
					953.40	181.15
primire					Total de plata	1,134.55

...lezele clientului,

...omamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

...ional al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 ...duselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 ...facturii Fiscale Nr. 74988 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 ...te cu marusul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 ...de reparatie din Autodata.

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: *11705/29.05.2021*

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:-

Judetul:

Contul:

Banca:

Seria NES
Nr. facturii 74986
Data (ziua, luna, anul) 27/05/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110856 Conform REFERAT Nr. <i>101566</i> din <i>26.05.2021.</i>	BIJC	1	7,446.88	7,446.88	1,414.91

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administratie*

... nu se acorda garantie.
Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam
... care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
... la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
... reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialoge si
... auto.

7,446.88	1,414.91
al de plata	8,861.79