

Seria NES

Nr. facturii

77749

Data (ziua, luna, anul) 04/11/2021

Nr. ord. reg. com./an. -/-

Cod Fiscal.: RO4420485

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,154.92	1,154.92	219.43

OR: 113507, km: 12160

Masina Nr.: B 89 AOF, VIN: UU14SD6H458842367

DATA SCADENTA: 04/12/2021 | Modelfitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77749

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77749

No. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercani nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
la Nr. 77749 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialog si
din Autodata.

1,154.92

219.43

Total de plata

1,374.35

Seria NES

Nr. facturi

77715

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

N. 4755/08.11.2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,499.28	1,499.28	284.86

OR: 113492, km: 28020

Masina Nr.: B 89 ANM, VIN: UU14SD6H468842308

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77715

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de radere, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77715

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
factura Nr. 77715 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
mulusul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si
din Autodata.

1,499.28

284.86

Total de plata

1,784.14

Seria NES
 Nr. facturii 261925
 Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

 Nr. ord.reg.com Jan: 11
 Cod Fiscal: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1,000	70.00	70.00	13.30

 BOMBA DE PLATA
 S.C. NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 C. BUCURESTI, CAL. DUDESTI NR. 191
 CUI: 261925

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES261925

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

- garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES261925

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercei nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

consumator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

70.00

13.30

Total de plata

83.30

Seria NES
Nr. facturii 261926
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord.reg.com./an: 44-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
NOTA DE PLATA: DIRECTIA SERVICIUL Administrativ Denumirea unitatii, regulamentul si oportunitatea efectuării Denumirea unitatii, regulamentul si oportunitatea efectuării						

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP.

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte de garantie nr. NES261926

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca a-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES261926

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Baroni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 261926 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emisa de producatorul seriei 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

70.00	13.30
Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 77722
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 11
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,047.04	2,047.04	388.94

BUCURESTI, 03/11/2021
BUCURESTI, SECTORUL 3
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

OR: 113542, km: 28012
Masina Nr.: B 89 AOA, VIN: UU14SD8H458942305
DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modificata plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NEST77722
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, amortizatori peribitzi, chadene ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Document de conformitate nr. NEST77722

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediu in Bucuresti, Sos. Bercani nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam
si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 192/2006 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
la Nr. 77722 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogul ei
din Autodata.

2,047.04	388.94
Total de plata	2,435.98

Seria NES
Nr. facturi 77717
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr.ord.reg.com./an: +/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	244.24	244.24	48.41

MINISTERUL DE PLATA
DIRECTIA DE PLATA
Administrativ

OR: 358911, km: 115000

Masina Nr.: B 41 UIZ, VIN: VF1FW16M548764223

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77717

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77717

Noi SC NESY AUTO SERVICE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Bucuresti 191, Sectorul 3, Romania

Registrata Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
cale Nr. 77717 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
pasul de reparatie emisa de producator edilia 7.4.3 Dialogis si
din Autodata.

244.24	48.41
Total de plata	290.65

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 4-1-
Ced Fiscal.: RO4420485
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77723
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	385.38	385.38	73.22

RECEPUTA DE PLATA
PENTRU SERVICIUL Administrativ

CR: 112492, km: 63843
Masina Nr.: B 73 EDF, VIN: UU1HSD1DG54788840
DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77723
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
- Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
- Declaratia de conformitate nr. NES77723

Conform Legii 449/2003, art. 10, alin. 1, si a Legii 449/2003, art. 10, alin. 2, eu, subsemnatul, reprezentant legal al unitatii comerciale, asiguram, garantam si garantez ca aceasta factura este emisa de catre unitatea comerciala care a emis aceasta factura si ca aceasta factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29.

385.38	73.22
Total de plata	458.60

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Compartor
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 14.5750/2021-11-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77724
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,409.17	1,409.17	267.74

SEMPRE DE PLATA
ADMINISTRATIE

R: 358997, km: 21320

Masina Nr.: B 311 PLB, VIN: VF1MAF4DF49871796

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST77724

Conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Capitlu:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NEST77724

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 20, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1901, asiguram, garantam si raspundem pentru calitatea serviciilor care pot pune in pericol viaa, sanatatea, securitatea si proprietatea clientului. Aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator codul 7.4.3 Dialog si este din Autodata.

1,409.17	267.74
Total de plata	1,676.91

Seria NES

Nr. facturii

77725

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com. art.

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetului:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	324.68	324.68	61.69

CHITANȚA PLATA
 PRIMĂRIE ȘI SERVICIUL ADMINISTRATIV
 LA ADRESA: BUCUREȘTI, CAL. DUDESTI, NR. 191

OR: 113430, km: 55565

Mașina Nr.: B 73 EDD, VIN: UU1HSD1DG64766842

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77725

In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77725

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram ca starea responsabilitatei conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1032/2003 asupra recipientilor produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si Nr. 77725 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

si din Autodata.

324.68

61.69

Total de plata

386.37

Seria NES
Nr. facturii 77739
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com. fact. 11-4748/08-11-2021
Cod Fiscal.: RO4420485
Sedlul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare plase si manopera conform deviz	BU	1	1,751.17	1,751.17	332.72

PLATA
ADMINISTRATIV

OR: 111778, km: 32823

Masina Nr.: B 89 AOB, VIN: UU14SD6H458842280

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77739

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77739

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Perceani nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si Nr. 77739 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si

din Autodata.

1,751.17

332.72

Total de plata

2,083.89

922.23	175.22
Total de plata	1,097.45

Seria NES
Nr. facturii 77746
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord.reg.com./an: 11-4746/08-11-2021
Cod Fiscal.: RO4420165
Sedlul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	170.04	170.04	32.31
OR: 358805, km: 45860 Masina Nr.: B 48 PLS, VIN: VF1AG000863147267 DATA SCADENTA: 03/12/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES77746 In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Excepții: pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, elemente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.						
					170.04	32.31
Total de plata						202.35

Seria NES
Nr. facturii 77741
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. 4766/03.11.2021
Nr. ord. reg. com. Jan: 44-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Bucuresti,

0	1	2	3	4	5	6
	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	200.04	200.04	38.01

DR: 358627, km: 38984

Masina Nr.: B 334 PLS, VIN: VF1AG000663762839

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77741

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77741

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie DR: 358627, km: 38984 al a Facturii Fiscale Nr. 77741 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului si este de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialog si in Autodata.

200.04

38.01

Total de plata

238.05

Serie NES

Nr. facturii

77742

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Bucuresti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	174.20	174.20	33.10

DATA DE PLATA: 03/12/2021
Municipalitatea Bucuresti

CNR: 355819, km: 47896

Masina Nr.: B 46 PLS, VIN: VF1AG000X03147803

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77742

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77742

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15515/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

in Autodata.

174.20

33.10

Total de plata

207.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 442/08.11.2021
Nr. ord. reg. com. an: 44-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

-011 TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	2	3	4	5	6	7
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Garantie nr. NES261929

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES261929

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15616/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuada conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 261929 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

si protectia mediului, nu produce impact negativ asupra mediului si este executata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

70.00

13.30

Total de plata

83.30

Serie NES

Nr. facturii

77733

Data (ziua, luna, anul)

03/11/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,086.47	1,086.47	206.43

STAMPILA DE BATA

Administralu

OR: 113108, km: 49425

Masina Nr.: B 304 WPL, VIN: UU1HSDJ6F56384137

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77733

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77733

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercani nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2007 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 77733 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

siul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si

din Autodisla.

1,086.47

206.43

Total de plata

1,292.90

10

Seria NES
Nr. facturii **77731**
Data (ziua, luna, anul) **03/11/2021**

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 4720/108.11.2011
Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

[illegible]

Declarație de conformitate nr. NES77731

Înstrul Comerului cu Nr. 140/15518/1991, asigurăm, garantăm
 rivilor care pot pune în pericol: viața, sănătatea, securitatea
 Nr. 77731 la care se referă această declarație, nu pune în
 de reparare amle de producător edile 7.4.3 Dialogis și
 din Autodale.

240.41	45.68
Total de plata	286.09

Seria NES

Nr. facturii

77726

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: J-I-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	345.24	345.24	65.60

Administrativ

R: 113285, km: 119795

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G482126616

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77726

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77726

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si a bunurilor din Autodata, ca PRESTATIA de servicii conform Oficiului de protectie a consumatorilor nr. 148205, la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

din Autodata.

345.24

65.60

Total de plata

410.84

NES
Nr. facturii 77719
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 11-11-2021

Cod Fiscal: RO4420485

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	644.04	644.04	122.37

DR: 113321, km: 124656

Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G462210784

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77719

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca a-e executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declararea de conformitate nr. NES77719

Nel SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguresc, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorului de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogie si

644.04	122.37
Total de plata	766.41

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. feg. com./an: 11.2021
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77716
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	281.15	281.15	53.42

Administrativ

PR: 113413, km: 99174

Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77716

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77716

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1901, asiguram, garantam

si raspundem de calitatea serviciilor noastre conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor si

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 77716 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
e din Autodata.

281.15

53.42

Total de plata

334.57

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	364.85	364.85	69.32
CONTINUT PLATA: CONTINUT SERVICIU: Administrativ						

declaram pe propria răspundere, conținutul prezentei declarații să fie adevărat și corect. Nr. 77747 la care se referă această declarație, nu pune în discuție de reparare emise de producător ediția 7.4.3 Dialog's și

434.17

Seria NES

Nr. facturii

77745

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord.reg.com./an: 11

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	260.14	260.14	49.43

SERVITIILE PLATA

SERVITIILE PLATA

SERVITIILE PLATA

Administrativ

OR: 112214, km: 110100

Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU146DCL452345807

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77745

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantiile sunt conditionate de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77745

No. RC NESTY AUTO SERVICE SRL - cu sediul in Bucuresti, Sos. Buzesti nr. 42, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea persoanelor si bunurilor.

Factura Nr. 77745 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata sau bunurile de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialog si este din Autodata.

260.14

49.43

Total de plata

309.57

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 10.4734/08.11.201
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77740
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contrava care piese si manopera conform deviz	BUC	1	326.61	326.61	62.06

EDUNDE PLATA
CASA DE PLATA
CASA DE PLATA

NR: 112100, km: 183000

Masina Nr.: B 90 JSC, VIN: UU1LSDAEF40403889

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modelul de plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77740

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stăpatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acordă garanție.

Garanția este condiționată de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarație de conformitate nr. NES77740

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1981, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si mediul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

326.61

62.06

total de plata

388.67

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 11-11-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturi 77736
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,017.80	1,017.80	193.38

IMBARS DE PLATA

BUCURESTI - SECTOR 3

Administratie

OR: 113251, km: 5952

Masina Nr.: B 388 WSW, VIN: VF1HJD40686199674

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Clarificari de garantie nr. NES77736

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de fraina, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Deducerile de conformitate nr. NES77736

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
le Nr. 77736 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogue si
bile din Autodata

1,017.80

193.38

Total de plata

1,211.18

Seria NES

Nr. facturii

77737

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,291.95	1,291.95	245.47

SUA DE PLATA:

TARZOTUL SERVICIULUI

OR: 111597, km: 13426

Masina Nr.: B 89 DGP, VIN: UU1L5220888044937

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77737

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77737

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/5518/1991, asiguresc, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

1,291.95

245.47

Total de plata

1,537.42

Seria NES

Nr. facturii

77732

Data (ziua, luna, anul)

03/11/2021

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sedul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,089.70	1,089.70	207.04

BUN DE PLATA

NESTY AUTO SERVICE

Administratia

OR: 111488, km: 48410

Masina Nr.: B 203 DGA, VIN: UU1J9220161576734

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77732

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarația de conformitate nr. NES77732

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111488, km: 48410 si a Facturii Fiscale Nr. 77732 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagnostics si

din Autodata.

1,089.70

207.04

Total de plata

1,296.74

Seria NES

Nr. facturii

77720

Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com. / an: 11-11-2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

rest,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1.390.04	1.390.04	264.11

BON DE PLATA
MONTAJ, SERVICIU ADMINISTRATIV

QR: 358005, km: 171131

Masina Nr.: B 47 FDJ, VIN: WV1ZZZ7H2DX004200

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77720

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptie:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77720

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National si Registrul Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca serviciile Nr. 77720 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol

1,390.04

264.11

Total de plata

1,654.15

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 77718
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Nr. ord. reg. com. / an: 44
Cod Fiscal.: RO4420465
Sedlul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	405.72	405.72	77.09

NUMER DE PLATA
Administrativ

OR: 113568, km: 62491
Masina Nr.: B 70 SSE, VIN: UU14SDA1483498143
DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST77718

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Decarata de conformitate nr. NEST77718

Pentru SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sedlul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16618/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea financiara si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113568, km: 62491 si a Facturii Fiscale Nr. 77718 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea financiara si protectia mediului din Autodata.

405.72	77.09
Total de plata	482.81

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 4729/08-11-2021
Nr. ord. reg. com./an: 1-1-1
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77738
Data (ziua, luna, anul) 03/11/2021

Bucuresti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,704.78	1,704.78	323.91

OR: 111878, km: 81425

Masina Nr.: B 103 LVE, VIN: UU10SDPH862865154

DATA SCADENTA: 03/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77738

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77738

Nesti SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

publica si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111878, km: 81425 si a Facturii Fiscale Nr. 77738 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea publica si protectia mediului.

Declaratia este emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si

este din Autodata.

1,704.78

323.91

Total de plata

2,028.69

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com Jan: 44
Cod Fiscal.: RO4420485
Sedul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77699
Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

sti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	951.03	951.03	180.70

OR: 113567, lum: 22202

Mașina Nr.: B 89 ANX, VIN: UU148D8H458842293

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

Carton de garantie nr. NES77699

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77699

NOI SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantem si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 77699 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si nu este de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogia si din Autodata.

951.03	180.70
Total de plata	1,131.73

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 4727/08.11.2024
Nr. ord. reg. com./an: 44-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Serie NES
Nr. facturii 77706
Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

1	2	3	4	5	6
Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	2	3	4	5	6
Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	4,663.76	4,663.76	886.10

OR: 113237, km: 22750

Masina Nr.: B 89 ANR, VIN: UU148D6H456842295

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 310 alin. 20

certificat de garantie nr. NES77706

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frama, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77706

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam serviciile noastre si ne asumam raspunderea, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1037/2002 privind actiunile si obligatiile producatorilor de servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si proprietatea persoanelor fizice si juridice, in ceea ce priveste declaratiile de conformitate, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogul si din Autodata.

3,762.72	714.92
Total de plata	4,477.64

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 44-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77711
Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

COD TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,097.96	2,097.96	398.61

SECTIE PLATA
Denumirea produselor sau a serviciilor
Data scadenta: 02/12/2021
Modul de plata: OP

OR: 113483, km: 18360

Masina Nr.: B 89 AOI, VIN: UU14SD8H458842287

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES77711

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77711

Registrul Comerțului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam si servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea scale Nr. 77711 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialogia si din Autodata.

2,097.96

398.61

Total de plata

2,496.57

Seria NES

Nr. facturii

77713

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 11

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,021.39	1,021.39	194.06

PORT DE PLATA

DIRECTIA / SERVICIU

Administrativ

OR: 111833, km: 56480

Masina Nr.: B 89 AOH, VIN: UU1L5220X66487172

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST77713

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piesa sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepție:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST77713

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111833, km: 56480 si a Facturii Fiscale Nr. 77713 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emisa de producator edita 7.4.3 Dialogia : I

Autodata.

1,021.39

194.06

Total de plata

1,215.45

Seria NES

Nr. facturii

77714

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Cota TVA 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,920.57	1,920.57	364.91

BUN DE PLATA
DARDEALA / SERVICIU

Administralia

OR: 111769, km: 46760

Masina Nr.: B 89 AOK, VIN: UU14SD6H466842291

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77714

conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77714

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 77714 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

1,920.57

364.91

Total de plata

2,285.48

Seria NES

Nr. facturii

77700

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Nr. ord.reg.com./an: 44

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

restii,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	164.84	164.84	31.32

BUN DE PLATA

DIRECTIA GENERALA

FISCALA

BUCURESTI

CIR: 359011, km: 168000

Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modificata plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77700

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77700

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 77700 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator editie 7.4.3 Dialog's si din Autodata.

164.84

31.32

Total de plata

196.16

Seria NES

Nr. facturii

77702

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 4-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

0	1	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
2	3	4	5	6		
1	Contra valoare piese si manopera conform deviz	BUC	1	616.06	616.06	117.05

OR: 112483, km: 130900

Masina Nr.: B 47 TFZ, VIN: UU1LSDA3P48263208

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77702

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77702

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National si Registrului Comertului cu Nr. J40/15519/1991, asiguram, garantem

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 77702 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericolul de reparatie emis de producator editie 7.4.3 Dialog si
 e din Autodata.

616.06

117.05

Total de plata

733.11

Serie NES

Nr. facturii

77708

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: -14-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	745.12	745.12	141.57

OR: 111405, km: 67000

Masina Nr.: B 303 PLS, VIN: UU1HSDARN49624113

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77708

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, sargentare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77708

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16516/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111405, km: 67000 la Factura Fiscala Nr. 77708 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

745.12	141.57
Total de plata	886.69

Serie NE6

Nr. facturi

77709

Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	164.52	164.52	31.26

OR: 358822, km: 48011

Masina Nr.: B 39 PLS, VIN: VF1AG000X63372676

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77709

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, schimbare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este condilionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77709

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1901, asiguram, garantam

si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatarea, securitatea

si a proprietatii publice, ca datele de pe factura Nr. 77709 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in

de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si

din Autodata.

164.52

31.26

Total de plata

195.78

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 14.4819/08.11.2021
 Nr.ord.reg.com.fan: +/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sedlul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Serie NES
 Nr. facturii 77707
 Data (ziua, luna, anul) 02/11/2021

Bucuresti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Contrava oare piese si manopera conform deviz	BUC	1	451.32	451.32	85.75

PLATA: Administrativ

OR: 111987, km: 24808

Masina Nr.: B 103 LVA, VIN: UU10SDPH562986153

DATA SCADENTA: 02/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77707

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77707

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111987, km: 24808 si a Facturii Fiscale Nr. 77707 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii sau mediul invecinat si ca aceasta declaratie este in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editie 7.4.3 Dialog si de la Autodata.

451.32

85.75

Total de plata

537.07