

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78091
Data (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: -/-/
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	179.84	179.84	34.17

Administrativ

OR: 398068, km: 300005
Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
DATA SCADENTA: 15/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 318 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78091
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78091
Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind termenul de garantie, ca:

179.84	34.17
de plata	214.01

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

78066

Data (ziua, luna, anul) 13/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	165.80	165.80	31.50

OR: 399076, km: 43800

Masina Nr.: B 01 KJO, VIN: TMBAP7NEXH0032043

DATA SCADENTA: 13/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78066

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergetoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78066

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producator si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 78066 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
ul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
Autodata.

165.80

31.50

Total de plata

197.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

eria NES
 r. facturii 78050
 ata (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. / an: 44-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI NR. 181
 Localitate:
 Judet:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	628,40	628,40	119,40

BUCURESTI
 12/11/2021
 Administratie

OR: 113878, km: 113273
 Masina Nr.: B 307 PST, VIN: UU1HSDAC849582963
 DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST6059

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorigif, becuri, sigurantе fuzibile, stergetoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantia.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST6050

strului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea
 de Nr. 78050 la care se referă această declarație, nu pune în
 zău de reparație emis de producător ediția 7.4.3 Dialogul s
 din Autodata.

628.40	119.40
Total de plata	747.80

Seria NES

Nr. facturii

78051

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an:

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. BUCURESTI NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	472.16	472.16	89.71

OR: 113874, km: 63382

Masina Nr.: B 73 EDF, VIN: UU1HSD1DG54755840

DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78051

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78051

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sec. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113874, km: 63382 al a Facturi Fiscale Nr. 78051 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog's si

este din Autopart.

472.16	89.71
Total de plata	561.87

NESTY AUTO SERVICE S R L

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78053
Data (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

0	1	2	3	4	5	6
		U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	520.26	520.26	98.85

Adm. Municipiului Bucuresti

OR: 113843, km: 190000
Masina Nr.: B 90 JSC, VIN: UU1LSDAEF40403899
DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78053

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Deductiile de conformitate nr. NES78053

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113843, km: 190000 si a Facturii Fiscale Nr. 78053 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113843, km: 190000 si a Facturii Fiscale Nr. 78053 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

520.26	98.85
total de plata	619.11

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78054
Data (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: J-L
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	890.94	890.94	169.28

OR: 113876, km: 44336

Masina Nr.: B 73 WPS, VIN: UU1HSDJ9G56920876

DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78054

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78054

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113876, km: 44336 al a Facturii Fiscale Nr. 78054 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
pericol mediul si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagnoza si
din Autodata.

890.94	169.28
Total de plata	1,060.22

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord.reg.com./an: 11-2021
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Serie NES
Nr. facturii 78057
Data (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	284.87	284.87	54.13
---	---	-----	---	--------	--------	-------

BIRO DE PLATA:

Administrativ

OR: 113848, km: 120000
Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452126516
DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78057

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat intocuri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78057

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113848, km: 120000 si a Facturii Fiscale Nr. 78057 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si

si din Autodata

284.87

54.13

Total de plata

339.00

Seria NES

Nr. facturii

78052

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	465.66	465.66	88.48

OR: 359087, km: 56500

Masina Nr.: B 41 UIZ, VIN: VF1FW15M648754223

DATA SCADENTA: 12/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78052

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78052

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 50, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 359087, km: 56500 la Factura Fiscala Nr. 78052 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

465.66

88.48

Total de plata

554.14

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78099
Data (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 11-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

esti,

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
2	3	4	5	6		
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	617.09	617.09	117.25

OR: 113801, km: 69198

Masina Nr.: B 69 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093

DATA SCADENTA: 15/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78099

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uteluri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratii de conformitate nr. NES78099

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1901, asiguram, garantam
si declaram pe propria raspundere conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
ale Nr. 78099 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si
din Autodata.

617.09	117.25
Total de plata	734.34

NES
facturii 78103
la (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Nr. ord. reg. com./an: 16.5109/17.11.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,072.07	1,072.07	203.69

OR: 113898, km: 86000

Masina Nr.: B 215 CMT, VIN: UU149D04482900381

DATA SCADENTA: 15/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78103

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78103

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea ale Nr. 78103 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in suauul de reparatie emisa de producator editie 7.4.3 Dialogue si din Autodata.

1,072.07	203.69
Total de plata	1,275.76

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

78104

Data (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 11/11/2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

esti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1.009.41	1.009.41	191.79

OR: 359104, km: 151000

Masina Nr.: B 19 KJO, VIN: TMBAG7NE4F0100785

DATA SCADENTA: 15/12/2021 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78104

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES78104

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beresti nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie nr. NES78104, la masina Nr. 78104 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si mediul, si ca aceasta declaratie este emisa de producatorul editiei 7.4.3 Dialogis si

este valabila din Autodata.

1.009.41

191.79

Total de plata

1.201.20

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 11-5107/17.11.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 78100
Data (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Bucuresti,

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,446.56	2,446.56	464.85

OR: 113909, km: 44205

Masina Nr.: B 47 NHM, VIN: UU1LSDA3P48263196

DATA SCADENTA: 15/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78100

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de radca, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Deductia de conformitate nr. NES78100

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1981, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

mobilitatii, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113909, km: 44205 al a Facturii Fiscale Nr. 78100 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea mobilitatii, ca PRESTATIA este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Diagnoza si reparatie din Autodata.

2,446.56

464.85

Total de plata

2,911.41

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 78105
Data (ziua, luna, anul) 15/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	965.16	965.16	163.38

OR: 113907, km: 56272

Masina Nr.: B 73 EDD, VIN: UU1HSD1DG64756842

DATA SCADENTA: 18/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78105

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele oferite,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, bacul, sigurantă fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES78105

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 113907 km: 56272 al a Facturii Fiscale Nr. 78105 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

965.16

163.38

total de plata

1,148.54