

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 687/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com./an: +-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 73743
 Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Veloara	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	118.86	118.86	22.58
<p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 102949</p> <p>Conform contract Nr. 538877</p> <p>din 15.10.2020</p>						
<p>BUN DE PLATA: DIRECTIA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE Directia legalitati, reglementari si inspectiile tehnice si inspectiile de siguranta si calitatea produselor si serviciilor furnizate de catre operatorii de servicii publice</p>						

OR: 109652, km: 102949
 Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UU148D0G462127658
 DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73743
 In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES73743

Registru Comertului cu Nr. J40/18618/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 scale Nr. 73743 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 riscul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 este din Autodata.

118.86	22.58
Total de plata	141.44

Seria NES
Nr. facturii 73744
Data (ziua, luna, anul) 10/03/2021

Nr. ord.reg.com./an: 4-
11.688/10.03.2021

Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopere conform deviz	BUC	1	1,019.62	1,019.82	193.73
<p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109643</p> <p>Conform contract Nr. 538877</p> <p>din 15.10.2020</p>						
<p>BUN DE PLATA</p> <p>DIRECTIA / SERVICIUL <i>Administrativ</i></p> <p>Locul de reparatie: reparatia si schimbarea motorului</p> <p>Adresa de livrare: strada si nr. casa / apartament / bloc</p>						

CR: 109643, km: 113832
Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU148D0G452127528
DATA SCADENTA: 09/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

Certificat de garantie nr. NES73744
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigonic, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Legislativ Comertului cu Nr.140/15518/1901, asiguram, garantam
si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
scale Nr. 73744 la care se refera aceasta declaratie, nu puna in
responsabilitate de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialoge si
ale din Autodata.

1,019.62	193.73
Total de plata	1,213.35

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturi 119085
Data (ziua, luna, anu) 10/03/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopere conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356582 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	689.08	689.08	130.93
<p>OR: 356582, lun: 24908 Masina Nr.: B 28 PLS, VIN: VF1AG000863147268 DATA SCADENTA: 09/04/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Carte de garantie nr. NES119085 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a asociat cu piesele clientului. 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.</p> <p>Excepții: - pentru ulaiul, lichid de motor, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, oghedera ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Comertul cu ridicata nr. NES119085</p> <p>Comertul cu ridicata nr. NES119085</p>						
					689.08	130.93
Total de plata						820.01

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii
Din cauza ca au fost elucadata verificarii

Comertul cu ridicata nr. NES119085

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
14.690/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420466
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **73751**
 Data (zlua, luna, anul) **11/03/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopara conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356834 Conform contract Nr. 538877 dln 15.10.2020	BUC	1	660.13	660.13	125.42

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIULUI
[Signature]

DR: 356834, km: 80160
 Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FWS9M664191682
 DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES73751
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
 pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES73751

registrului Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantem
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 ale Nr. 73751 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 riscul de reparatie amas de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 ale din Autodata.

660.13	125.42
Total de plata	
	785.55

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 694/18.03.2021
 Nr. ord. reg. ecm./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420485
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturi **73752**
 Data (ziua, luna, anul) **11/03/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109934 Conform contract Nr. 536877 din 15.10.2020	BUC	1	583.47	583.47	110.86
---	--	-----	---	--------	--------	--------

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV
 Conform legii nr. 449/2003 si dispozitiilor Ministerului
 Intern, ca actiuni efectuate in scopul prevederilor art. 20
 din Legea nr. 449/2003

R: 109934, lun: 29979
 Masina Nr.: B 73 EDB, VIN: UU1HSD1DG66139049
 DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modificata plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST3782
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea este:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru uzul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

gestiunii Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 73752 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 de reparatie emis de producator conform 7.4.3 Directivei
 din Autodata.

583.47	110.86
Total de plata	694.33

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 73753
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. / an: 11-03-2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109928 Conform contract Nr. 538877 dIn 15.10.2020	BUC	1	725.21	725.21	137.79

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIU Administrativ
 Conținut: legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Data la care este efectuată verificarea privind recepționarea bunurilor / serviciilor facturate

OR: 109928, km: 31100
 Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: LUJ1HSD1DG55139053
 DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modelitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73753
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca e-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea termenilor de garantie.

pietrului Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 73753 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si
 din Autodata.

725.21	137.79
Total de plata	863.00

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. fact: 41
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sedlul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 73754
 Data (ziua, luna, anul) 11/03/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopara conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109667 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	1,000.34	1,000.34	190.06

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Conform legalitatii, regulii de plata si oportunitatilor de efectuare a platilor.

GR: 109667, km: 8823
 Masina Nr.: B 103 LVG, VIN: UU10SDPH862965156
 DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte de garantie nr. NES73754
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantia.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES73754

mentului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 - nu pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 eratie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie el
 eta.

1,000.34	190.06
de plata	1,190.40

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 694/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **73757**
 Data (ziua, luna, anul) **11/03/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109694 Conform contract Nr. 538677 din 15.10.2020	BUC	1	880.95	880.95	167.38

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Confirm legatatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

OR: 109694, km: 117962
 Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516
 DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES73757
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
 pentru Uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES73757
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 8D, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109694, km: 117962 si a Facturii Fiscale Nr. 73757 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

	880.95	167.38
Total de plata		1,048.33

Seria NES
Nr. facturii **73753**
Data (ziua, luna, anul) **11/03/2021**

N. 695/18.03.2021
Nr. ord. reg. com./an: *1-1*
Cod Fiscal.: RO4420465
Sedlu: DUDĚȘTI NR.191 BUCUREȘTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCUREȘTI
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356666 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	353.02	353.02	67.07

BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
CENTRUL LOCALITATII SI DEPARTAMENTUL
LEGEA SI INDIAGRAMUL

OR: 356666, km: 290400
Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WVZZZZ7HZ7H079040
DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2016 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST3753
In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
penru uieturi, lichid de racire, lichid de freza, agent frigorific, bocuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chadere ornamenta, buji, filtre, nu se acorde garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST3753

Nr SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sedlu in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National si Registrulul Comertului cu Nr.J40/15518/1981, asiguram, garantiam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea trunchi si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparata OR: 356666, km: 290400 si a Facturii Fiscale Nr. 73753 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol din Autodata.

353.02	67.07
Total de plata	420.09

Seria NES
 Nr. facturii **73756**
 Data (ziua, luna, anul) **11/03/2021**

N. 096/18.03.2021
 Nr. ord. reg. com. Jani: 41-

Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: DUDESTI NR.101 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 109681 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	795.40	795.40	151.13

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL
 CANT. JUDETLUI BUCURESTI

OR: 109681, km: 40534

Plasina Nr.: B 104 DGA, VIN: UU1J9220X64293487

DATA SCADENTA: 10/04/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

Certificat de garantie nr. NES73756

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES73756

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercani nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1994, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producator al serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muntenirea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 109681, km: 40534 si a Facturii Fiscale Nr. 73756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

	795.40	151.13
Total de plata		946.53

Nr. ord. reg. com./an: N: 697/12.03.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sedul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

aria NES
facturii 73776
ta (ziua, luna, anul) 12/03/2021

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 356892 Conform contract Nr. 538877 din 15.10.2020	BUC	1	414.28	414.28	78.71

BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL
oportunitatea prezentării pieselor.

OR: 356892, km: 101210

Masina Nr.: B 41 UIZ, VIN: VF1FW16M646764223

DATA SCADENTA: 11/04/2021 | Modelata plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST3776

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST3776

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sedul in Bucuresti, Sos. Beroani nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam

si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
scala Nr. 73776 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
manusul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagloga si
rate din Autodata.

414.28	78.71
Total de plata	492.99