

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 77537
Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./art. 44-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sedlu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2.718.92	2.718.92	516.59

STAMPILA SI SEMNATURA
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L. - Bucuresti

OR: 357891, km: 300000
Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29
Certificat de garantie nr. NES77537
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES77537
SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

gistrului Comerului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
ale Nr. 77537 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si
e din Autodata.

2,172.70	412.81
Total de plata	2,585.51

NES

cturi

77545

(ziua, luna, anu)

26/10/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,477.18	1,477.18	280.67

QR: 111998, km: 68000

Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1H8DADF52119093

DATA SCADENTA: 26/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77545

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca a-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de explicare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77545

Nr. 60 NESTY AUTO SERVICE S.R.L. - sediul in Bucuresti, Str. Bucuresti nr. 60, Sector 5, intrarea la Cofa / Neocol si Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si vom raspunde in numele nostru si al tuturor asociatilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si averea persoanelor fizice si juridice care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol si nu raspundem de reparatiile emise de producatorul editia 7.4.3 Dialogie si din Autodata.

1,361.83

258.75

Total de plata

1,620.58

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

77558

Data (ziua, luna, anul)

28/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: 11-2021

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,186.41	3,186.41	607.29

OR: 358626, km: 162100

Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939

DATA SCADENTA: 28/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77558

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77558

NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Daboveni nr. 30, Sector 5, inregistrata la Oficiul National de Registrare a Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

ca datele care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 77558 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
ul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
Autodata.

2,572.07

488.69

Total de plata

3,060.76

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 77556
Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. Jan: 1014664/08.11.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Com TVA: 13%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,408.20	3,408.20	547.55

CR: 112577, km: 116000

Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77556

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitatea.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de radare, lichid de frana, agenti frigorifica, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77556

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercei nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1951, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind primul produs si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, echiparea de Nr. 77556 la care se refera aceasta declaratie, nu punem in pericol de reparatie entita de producator edita 7.4.3 Dinog a ei din Autodata.

2,856.17

542.67

Total de plata

3,398.84

Seria NES

Nr. facturii

77555

Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 4663/08.11.2021

Nr. ord. reg. com./an: 44-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,522.19	1,522.19	289.22

UR: 111892, km: 82722

Masina Nr.: B 67 PKR, VIN: UU1HSD1DF53644112

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77555

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77555

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercent nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 77555 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialog si din Autodata.

1,425.09

270.77

Total de plata

1,695.86

Seria NES

Nr. facturii

77550

Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 4662/08.11.2021

Nr. ord. reg. com. / an: 44-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,126.08	1,126.08	213.94

MIN DE PLATA:
 SUMA DUEZIVA: 1.340.02
 SUMA DUEZIVA: 1.340.02

K-R: 111922, km: 124000

Masina Nr.: B 40 CCA, VIN: UU1HSD1DF50905869

DATA SCADENTA: 26/11/2021 | Modalitate plata: Card

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77550

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, siarșoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77550

MIL SC NESTY AUTO SERVICE SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 cele Nr. 77550 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
 de din Autodata.

1,048.08

199.14

Total de plata

1,247.22

Seria NES

Nr. facturi

77541

Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 44-10661/08.11.2021

Cod Fiscal.: RO4420485

Sediul: CAL. BUCURESTI NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,261.66	1,261.66	239.71

OR: 111502, km: 89000

Masina Nr.: B 89 AOP, VIN: UU14SD6H458842300

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77541

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77541

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si Nr. 77541 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si din Autodata.

1,179.06

224.02

Total de plata

1,403.08

Seria NES

Nr. facturii

77544

Data (ziua, luna, anul) 28/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Județul:

Contul:

Banca:

rest,

0	1	2	3	4	5	6
		U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,176.41	3,176.41	603.52

BUN DE PLATA

PROCES VERBAL

DECLARATIE

Administrabil

R: 358103, km: 55520

Masina Nr.: B 67 PKS, VIN: VF1FW56M652766948

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77544

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77544

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si servim serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si proprietatea clientului. Aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogie si servicii din Autodata.

2,781.50

528.49

Total de plata

3,309.99

Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
	2	3	4	5	6
1	BUC	1	4,496.19	4,496.19	854.28
Contra valoarea piese si manopera conform deviz					

OR: 111689, km: 128877

Masina Nr.: B 301 WPL, VIN: UU1HSDADG51185252

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77561

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.


Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77561

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea tale Nr. 77561 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in vustul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si tie din Autodata.

3,612.12	686.30
Total de plata	4,298.42





NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serie NES

Nr. facturii

77581

Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Nr. ord. reg. com/an: 10.4659/08.11.2021

Cod Fiscal: RO4420465

Seria NES
Nr. facturii 77560
Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BIJURETI
Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420495
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Bancă:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,521.08	3,521.08	669.0

Am cumparat de la SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asigurat, garantat si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 77560 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor si sunt de reparatie emise de producatorul editiei 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

3,597.8'

Sarta NES

Nr. facturii

77559

Data (ziua, luna, anul)

26/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,208.43	1,208.43	229.21

OR: 112150, km: 117908

Masina Nr.: B 300 WPL, VIN: UU1HSDADG51185267

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77559

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77559

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Barcenii nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1072/2000, servicii de reparatii si servicii care pot pune in pericol viata, sanitatea, securitatea

masinii Nr. 77559 la care se refera aceasta declaratie, nu punem in pericol de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogis si

din Autodata.

Total de plata 1,209.72

Seria NES
Nr. facturii 77557
Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: 11.4656/2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Prețul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,226.40	1,226.40	233.02

CR: 112001, km: 22382

Masina Nr.: B 103 LVH, VIN: UU10SDPH662965157

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77557

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77557

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanătatea, securitatea
piel de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialogia si
din Autodata.

1,226.40

233.02

Total de plata

1,459.42

Seria NES

Nr. facturii

77551

Data (ziua, luna, anul)

26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

N. 4655/08.11.2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 101

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	SUC	1	1,188.12	1,188.12	225.75
---	---	-----	---	----------	----------	--------

PLATIT DE BUCURESTI
 REPUBLICA ROMANIA
 Administratie

OR: 112973, km: 133806

Masina Nr.: B 47 TFR, VIN: UU1LSDA3P48263215

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77551

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de radare, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre. nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77551

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

1,017.10

193.25

Total de plata

1,210.35

Seria NES

Nr. facturii

77549

Data (ziua, luna, anul)

26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4428465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,734.12	2,734.12	519.49

BUN DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

DEBETUL DE PLATA

OR: 112173, km: 130293

Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU179DAG449633015

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77549

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77549

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Nr. 77549 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

ul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogie si

in Autodis.

2,252.35

427.95

Total de plata

2,680.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

77543

Data (ziua, luna, anul)

26/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 4653/08.11.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Județul:

Contul:

Banca:

Nr.	Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,803.95	3,803.95	722.75

RECEPUTA
SERVICIUL DE REPARATII
DATA 26.10.2021

OR: 113716, km: 80827

Masina Nr.: B 317 PLS, VIN: UU14SD0G462126530

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77543

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat interventii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77543

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL. cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam

si garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si proprietatea clientului. Aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si este din Autodata.

3,803.95	722.75
Total de plata	4,526.70

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 77542
Data (ziua, luna, anul) 28/10/2021

Nr. ord.reg.com./an: 11-
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	6,559.78	6,559.78	1,240.24

BUN DE PLATA
ADMINISTRATIE

OR: 113104, krc: 115774
Masina Nr.: B 300 PLS, VIN: UU1HSDARN49785211
DATA SCADENTA: 28/11/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte de garantie nr. NES77542

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77542

Registrul Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea celei Nr. 77542 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in nozul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si se din Autodata.

5,270.38

1,001.37

Total de plata

6,271.75

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 77540
Data (ziua, luna, anul) 26/10/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

16.4654/08.11.2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopara conform deviz	BUC	1	3.190.15	3.190.15	606.13

DEVIZ DE VATA
PENTRU: *Administrativ*

OR: 112874, km: 88000

Clasina Nr.: B 39 HJP, VIN: UU1K3DA3H4686631

DATA SCADENTA: 25/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES77640

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77540

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si mediul inlocuibile de reparatie emise de producatorul edina 7.4.3 Dialogis si din Autodata.

2,650.52

503.60

Total de plata

3,154.12

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sed./ul: CAL. BUCURESTI, NR 19
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	564.57	564.57	107.27
EUROSTAT ADMINISTRATIA REGIONALA Administratia Regionala						

R: 111778, km: 118990
 Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516
 DATA SCADENTA: 28/11/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Carte d'identité de l'ASTT346

In conformitate cu Legea 449/2000 unitatea de cost generalizată trebuie să fie:

2. Luu de la Jap reușește să-l înșelăm, dacă totuși nu e nimeni dintr-un câmp sau dintr-un grup de oameni care să-l ajute.

24. Nu se pot utiliza informații de natură financiară pentru scopuri financiare de investiții.

5. Conclusions

Informații despre acest document sunt disponibile la: <http://www.legislatie.ro>

Suratilly Av'e, conținutul du respectarea indicilor de calitate produse de producătorul de servicii.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

AC NESTY AUTO REINVENTE BEN, cu sediul în București, Șosea Berceni nr. 85, Sector 2, înregistrat la Clinica Funcțională al Spitalului Cernăveanu nr. 14/1411771/1991, asigurăm garanția pentru toate părțile în procesul evaluării, consultării, selecției și altele nr. 77233 în care se referă la activitatea de evaluare în cadrul de activitate prin care este evaluat starea 3.4.3. Evaluarea și altele de activitate.

507.77

96.48

Total de plăți

604.25

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturi 77511
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,538.56	1,538.56	292.34

OR: 112936, km: 51407

Masina Nr.: B 393 TAX, VIN: UU10SDCL550498823

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77511

in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77511

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holaranaa Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si integritatea consumatorilor, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 112936, km: 51407 si a Facturii Fiscale Nr. 77511 la care se poate raporta declaratia, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si integritatea consumatorilor si ca aceasta declaratie este emisa de producatorul adica 7.4.3 Dialogia si Autodata.

1,258.93	239.20
total de plata	1,498.13

Seria NES

Nr. facturii

77501

Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2.020.94	2.020.94	384.00

OR: 112436, km: 64480

Masina Nr.: B 194 DGA, VIN: UU1J9220X64293487

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modelitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST77501

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST77501

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soa. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15618/1991, asiguram, garantam

si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si proprietatea consumatorilor, ca in conformitate cu prevederile art. 77501 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si proprietatea consumatorilor

si ca aceasta declaratie este emisa de producator editia 7.4.3 Dialogia si

este din Autodisla.

1,687.21

320.57

Total de plata

2,007.78

NESTY AUTO SERVICE S.R.L

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

77517

Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 4621/04.11.2021

Cod Fiscal.: RO4420465

Sedut: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2.256.97	2.256.97	428.84

SINDEPLATA

Serviciu Administrativ

CR: 113586, km: 36679

Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1H8D1DG55139053

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77617

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca luarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, elargitoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77617

SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asigunam, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1122/2002 privind actiunile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

nr. 77517 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

il de -> paratle emle de producator editia 7.4.3 Diaglogia el

n Autodata.

1,803.54

342.67

Total de plata

2,146.21

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

11.4620/04.11.2021
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Serie NES
Nr. facturi 77515
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr.ord.reg.com Jan: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sedlu: CAL. DUDESTI, NR.191
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BLJC	1	2,432.84	2,432.84	462.24

Administrativ

NR: 111401, km: 94804

Masina Nr.: B 62 NU, VIN: UU16SDPL45182474

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES77515

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77515

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si servitiilor care pot pune in pericol viata, sanitatea, securitatea Nr. 77515 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie eroa de producator editie 7.4.3 Dialogia si de din Autodata.

2,109.82

400.87

Total de plata

2,510.69

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

N. 4619/04.11.2021
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 77499
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscol.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	7,367.24	7,367.24	1,333.83

BUCURESTI
15.10.2021
Administrativ

NR: 111820, km: 94084

Mesina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F58048186

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

...erificat de garantie nr. NES77499

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare perforiz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77499

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Barcent nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15516/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 77499 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in riscul de reparatie emia de producator edita 7.4.3 Dialogic si life din Autodata.

6,162.21

1,170.82

Total de plata

7,333.03

Seria NES
Nr. facturii 77505
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: 4618/04.11.2021
Cod Fiscal.: RO4420485
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6

1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	5,398.16	5,398.16	1,025.65
---	---	-----	---	----------	----------	----------

OR: 358410, km: 70000

Masina Nr.: B 312 PLS, VIN: VF1MAF4DF49571797

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 28

Certificat de garantie nr. NES77505

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES77505

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie a OR: 358410, km: 70000 al a Facturii Fiscale Nr. 77505 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, si ca aceasta declaratie este emisă de producător editia 7.4.3 Dialogie si

in Autodata.

4,226.40

803.02

Total de plata

5,029.42

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

77514

Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Județul:

Contul:

Banca:

sti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	4,338.92	4,338.92	824.38

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

OR: 111276, km: 118076

Mașina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU143D0G452127628

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES77514

in conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a emisoutat cu piesele oferitului.

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77614

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/16518/1991, asiguram, garantem

si declaram ca produsele noastre, conform termenilor de garantie, sunt acoperite de garantie pentru care pot pune in perioada valabila, cancelatia, securitatea

77514 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

reparatie emis de producator editie 7.4.3 Dialog's si

autodeta.

3,770.55

716.41

tal de plata

4,486.97

Seria NES
Nr. facturii 77512
Data (ziua, luna, anul) 28/10/2021Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,256.59	2,256.59	48.74
SEDIU PLATA DIRECTIA DE ADMINISTRATIE [Redacted]						
OR: 111834, km: 121070 Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD00452210780 DATA SCADENTA: 24/11/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 artificat de garantie nr. NES77512 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 9 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuit de piese sau daca s-a executat cu piese originale, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, scurci, sigurante fuzibile, elargitoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES77512 SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producator si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si bunul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogic si Se din Autodata:						
					1,864.19	354.20
Total de plata					2,218.39	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Nr. 4615/04.11.2021
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 77510
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.181
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare plese si manopera conform daviz	BUC	1	3,713.47	3,713.47	705.58

CR: 113206, km: 74336

Masina Nr.: B 301 PLS, VIN: UU1HSDARN49718323

DATA SCADENTA: 24/11/2021 | Modelitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77510

Conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, atergetoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantia.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77510

NESTY AUTO SERVICE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Ros. Docteurilor, 85, Sector 4, este autorizata de Denumirea el Partenerului Comerțului cu Nr. J40/16518/1891, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 77510 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
serviciul reparatie omis de producator editie 7.4.3 Dialogie el
din Autodata.

2,973.40

564.95

Total de plata

3,538.35

Seria NES
Nr. facturii 77504
Data (ziua, luna, anul) 25/10/2021

Nr. ord. reg. com./an: +/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul: 10465/04/11/204
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3.347.15	3.347.15	635.96
DR: 111935, km: 117175 Masina Nr.: B 320 PLS, VIN: UU14SD0G452210761 DATA SCADENTA: 24/11/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES77504 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: pentru uleiuri, lichid de racina, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratie de conformitate nr. NES77504 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sansele, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111935, km: 117175 si a Facturii Fiscale Nr. 77504 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sansele, securitatea muncii si protectia mediului. La aceasta declaratie la confirmarea de mentinut al mentinutului de reparatie emisa de producator edita 7.4.3 Dialogis si din Autodata.						
					2,656.88	504.81
Total de plata					3,161.69	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com Jan: 16.477-0109-11-2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seria NES
Nr. facturii 77849
Data (ziua, luna, anul) 08/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	89.34	89.34	16.97

OR: 113732, km: 60502

Masina Nr.: B 317 PLS, VIN: UU14SD0G462125630

DATA SCADENTA: 08/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77849

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea estel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Registrului Comerului cu Nr. J40/15518/1981, asiguram, garantam
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
Nr. 77849 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
riscul de reparatie emise de producator edita 7.4.3 Dialog's si
ile din Autodata.

89.34	16.97
Total de plata	106.31

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com. / an: 109/11.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

77821
(ziua, luna, anul) 05/11/2021

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	483.23	483.23	91.81

OR: 358041, km: 35000
Masina Nr.: B 332 PLS, VIN: VF1AG000363752832
DATA SCADENTA: 05/12/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

certificat de garantie nr. NEST77821
in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptia:
pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST77821
SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
si raspundem pentru corectitudinea datelor furnizate in prezenta factura si declaratiile care se refera la aceasta declaratie, nu punem in
cauză reputația noastră sau a companiei noastre sau a altor persoane fizice sau juridice, inclusiv a autoritatilor din Autoritatea

483.23	91.81
Total de plata	575.04

NEST AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. cont. fan: 11.4768/109/11.2021
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Seriă NES

Nr. facturii

77823

Data (ziua, luna, anul) 05/11/2021

Bucuresti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	483.23	483.23	91.81
OR: 359040, km: 35000 Masina Nr.: B 48 PLB, VIN: VF1AG000863147267 DATA SCADENTA: 05/12/2021 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Artificat de garantie nr. NES77823 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca a-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Excepții: pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declarație de conformitate nr. NES77823 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea le Nr. 77823 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in ustul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dislogis si e din Autodata.						
					483.23	91.81
Total de plata					575.04	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: **4767/09.11.2021**

Cod Fiscal.: **RO4420465**

Sediu: **CAL. DUDESTI, NR.191**

Localitate:

Județul:

Contul:

Banca:

Seria **NES**

Nr. facturii

261955

Data (ziua, luna, anul) **08/11/2021**

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30

DATA SCADENTA: 08/12/2021 | Modafitate pista: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. **NES261955**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurete fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES261955**

Noi SC **NESTY AUTO SERVICE SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/16518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si protectia mediului, ca **PRESTATA** efectuate conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 261955 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuate in conformitate cu manualul de reparatie emisa de producatorul editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

70.00	13.30
Total de plata	83.30

Seria NES
Nr. facturii 77853
Data (ziua, luna, anul) 08/11/2021

Nr. 4766/09.11.2021
Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoarea	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz.	BUC	1	674.43	674.43	128.14

PR: 113745, km: 60000

Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G462127528

DATA SCADENTA: 08/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES77853

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77853

Nu SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Nr. 77853 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol de reparatie arme de producator edia 7.4.3 Dialogis si de din Autodeta.

674.43	128.14
Total de plata	802.57

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 261956
Data (ziua, luna, anul) 08/11/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 16.4762/09.11.2021

Cod Fiscal: RO4420485

Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191

Localitate:

Judetul:

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.50

DATA SCADENTA: 08/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES261956

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

pentru urmatoarele: lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoarea parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditiei de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES261956

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1931, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATAIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 261956 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialoga si actualizat in baza

70.00	13.50
Total de plata	83.50

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com./an: **14.4764/09.11.2021**
 Cod Fiscal: **RO4420465**
 Sediul: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Bance:

Seria NES
 Nr. facturii **77826**
 Data (ziua, luna, anul) **05/11/2021**

Bucuresti,

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0		2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	174.04	174.04	33.07

OR: 113856, km: 80000

Masina Nr.: B 73 EDB, VIN: UU1HSD1DG55139049

DATA SCADENTA: 05/12/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES77826

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza luarea actiunii:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca luarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES77826

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, as-guram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialogis si

174.04	33.07
total de plata	207.11