

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 734744

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

Bucuresti
Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.37

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117540

Data (ziua, luna, anul) 30/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

1	2	3	4	5	6
Contravaloare conform deviz reparatie	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
	BUC	1	2.310.91	2.310.91	439.09

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104295

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Administrativ

01.09.2019

30.12.2019

OR: 104295, km: 63370

Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024

DATA SCADENTA: 30/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117540

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117540

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform devizului nr. 104295, km: 63370 si a Facturii Fiscale Nr. 117540 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, si in baza Manualului de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

Total:

2,310.91

439.09

Semnatura de primire

Total de plata

2,750.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 734723

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67211

Data (ziua, luna, anul) 29/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5384/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353130 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	980.00	980.00	186.20

Administrativ

09.12.2019

AS3 - 57.20.01.09 - 440,30 lei
PL - 61.20.01.09 - 440,30 lei
AGASPC - 68.20.01.09 - 285,60 lei

OR: 353130, km: 10

Masina Nr.: B 19 YTI, VIN: WF04XXGBB45C64751

DATA SCADENTA: 29/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67211

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67211

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353130, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 67211 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

980.00

186.20

Semnatura de primire

Total de plata

1,166.20

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **734720**

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67210Data (ziua, luna, anul) **29/11/2019**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**Nr. 5383/09.12.2019**

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104238 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	950.48	950.48	180.58

*Administrativ***09-11-2019****01.12.2019**

OR: 104238, km: 200

Masina Nr.: B 077735, VIN: UU1J9220864293486

DATA SCADENTA: 29/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67210

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferta este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67210

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104238, km: 200 si a Facturii Fiscale Nr. 67210 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**950.48****180.58**

Semnatura de primire

Total de plata**1,131.06**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67215

Data (ziua, luna, anul) 29/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5382/09.12.2019

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353133 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	6,647.90	6,647.90	1,263.10

Administrativ

09.12.2019

OR: 353133, km: 20000

Masina Nr.: B 104 LYZ, VIN: VF1AG000263752840

DATA SCADENTA: 29/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67215

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia ofenta este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67215

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353133, km: 20000 si a Facturii Fiscale Nr. 67215 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul edilia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuit autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

6,647.90

1,263.10

Semnatura de primire

Total de plata

7,911.00

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Data (ziua, luna, anul) 29/11/2019

Banca:

Administrative
04.12.2019

SA SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul în București, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului nr. J40/15518/1991, asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea și protecția mediului, că PRESTATAIA efectuată conform Ordinului de reparația și a Facturii Fiscale Nr. 256562 la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea și protecția mediului, iar informațiile de producător editate la 7.4.3 Dialogis și actualizată în baza

70.00	13.30
Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67212

Data (ziua, luna, anul) 29/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353123 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	2,803.68	2,803.68	532.74

OR: 353123, km: 133200

Masina Nr.: B 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7HZCX017116

DATA SCADENTA: 29/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67212

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferta este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67212

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353123, km: 133200 si a Facturii Fiscale Nr. 67212 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizata pe baza contractelor de reparatie/distributie autorizate Nr. DA-DACIA-056/16-12-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**2,803.68****532.74**

Semnatura de primire

Total de plata**3,336.42**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67181

Data (ziua, luna, anul) 28/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/2019

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	423.43	423.43	80.45
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104195						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						

Administrativ

07.12.2019

OR: 104195, km: 99930

Masina Nr.: B 323 PLS, VIN: UU14SD0G452210782

DATA SCADENTA: 28/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67181

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67181

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor, ca aceasta factura este emisa in baza Manualului de reparatie emis de producatorul autovehiculului, cu Nr. 104195, km: 99930 si a Facturii Fiscale Nr. 67181 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor si este emisa in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul autovehiculului, editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

423.43

80.45

Semnatura de primire

Total de plata

503.88

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **734633**

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256547

Data (ziua, luna, anul) 28/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: **N. 53781/09.12.2019**

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

1.09-84

04.12.2019

DATA SCADENTA: 28/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256547

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256547

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATA efectuada conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256547 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza manualului de reparatie din Autodata

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67167

Data (ziua, luna, anul) 28/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5376109.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104117 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	295.11	295.11	56.07

OR: 104117, km: 93000

Masina Nr.: B 40 CCA, VIN: UU1HSD1DF50905869

DATA SCADENTA: 28/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67167

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbrz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67167

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104117, km: 93000 si a Facturii Fiscale Nr. 67167 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-06616-12-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

al:

295.11

56.07

natura de primire

Total de plata

351.18

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67143

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 10.5375/09.12.2019

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	278.12	278.12	52.84

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352923**Conform contract Nr. 436441****din 05.06.2019**

Administrativ

04.12.2019

OR: 352923, km: 15000

Masina Nr.: B 35 PLS, VIN: VF1AG000X63147870

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67143

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67143

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352923, km: 15000 si a Facturii Fiscale Nr. 67143 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

278.12

52.84

Semnatura de primire

Total de plata

330.96

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67141

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/2019

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103959 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	70.14	70.14	13.33

OR: 103959, km: 74422

Masina Nr.: B 47 NHP, VIN: UU1LSDA3P48263199

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67141

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenring planetara pentru care garantia ofenta este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67141

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103959, km: 74422 si a Facturii Fiscale Nr. 67141 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie din Autodata.

Total:**70.14****13.33**

Semnatura de primire

Total de plata**83.47**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67132

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 145373/09.12.2019

Cod Fiscal.: RO4420465



Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetului: BUCURESTI

Contul:

Banca:

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
2	3	4	5	6		
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	63.79	63.79	12.12
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104137						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
   04.12.2019						

OR: 104137, km: 98000

Masina Nr.: B 301 PLS, VIN: UU1HSDARN49718323

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67132

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenring planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67132

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104137, km: 98000 si a Facturii Fiscale Nr. 67132 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat la baza de date de reparatie din Autodata.

al:

63.79

12.12

natura de primire

Total de plata

75.91

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **F34703**

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67128

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: **N5372/09.12.2019**

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	81.64	81.64	15.51

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103850

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Administrativ

60-2001.09+PL

04.12.2019

OR: 103850, km: 85000

Masina Nr.: B 302 PLS, VIN: UU14SDAG449855893

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: Card

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67128

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67128

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103850, km: 85000 si a Facturii Fiscale Nr. 67128 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

81.64

15.51

Semnatura de primire

Total de plata

97.15

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

Bucuresti

Tel/Fax: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67124

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 537110912.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	270.43	270.43	51.38

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352986

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Administrativ

01.09.2019

04.12.2019

OR: 352986, km: 11000

Masina Nr.: B 104 LYZ, VIN: VF1AG000263752840

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67124

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67124

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352986, km: 11000 si a Facturii Fiscale Nr. 67124 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autoeditat Nr. R4-DACIA-06616-12-2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

270.43

51.38

Semnatura de primire

Total de plata

321.81

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **734706**

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67129

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: **145370/09.12.2019**

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104217 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	989.08	989.08	187.92

OR: 104217, km: 100

Masina Nr.: B 077734, VIN: UU1J9220X64293487

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67129

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67129

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104217, km: 100 si a Facturii Fiscale Nr. 67129 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

989.08

187.92

Semnatura de primire

Total de plata

1,177.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

CUI: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 734724

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67149

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

N. 5369/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353014 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,184.45	1,184.45	225.06

Administrativ

G. M. O. C. S. - K. A. S. A.

04.12.2019

OR: 353014, km: 155550

Masina Nr.: B 91 VMX, VIN: WF0XXXTTFX8A37453

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67149

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67149

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuate conform Ordinului de reparatie OR: 353014, km: 155550 si a Facturii Fiscale Nr. 67149 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si anualelor de reparatie din Autodata.

	1,184.45	225.06
ura de primire	Total de plata	1,409.51

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67145

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	494.78	494.78	94.01

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104149

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Administrativ

06.12.2019

OR: 104149, km: 14400

Masina Nr.: B 68 LGU, VIN: UU14SDCL452945798

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67145

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigonic, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67145

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104149, km: 14400 si a Facturii Fiscale Nr. 67145 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

ste efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

494.78

94.01

Semnatura de primire

Total de plata

588.79

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67140

Data (ziua, luna, anul) 26/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103991 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	211.18	211.18	40.13

OR: 103991, km: 260000

Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879

DATA SCADENTA: 26/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67140

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67140

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103991, km: 260000 si a Facturii Fiscale Nr. 67140 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si manualul de reparatie din Autodata.

Total:

211.18

40.13

Semnatura de primire

Total de plata

251.31

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256499

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

Cășilor 209109+ Lie

09.12.2019

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256499

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256499

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256499 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

total:	70.00	13.30
semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67098

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

DADP

16.5365/09.12.2019

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

0	1	2	3	4	5	6
ilor		U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare conform deviz reparatie	BUC	1	269.75	269.75	51.25
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 352863						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
						

OR: 352863, km: 11000

Masina Nr.: B 103 LVB, VIN: VF1FWFZTJ63478965

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67098

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

+ 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

+ 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

+ placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

+ pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67098

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 352863, km: 11000 si a Facturii Fiscale Nr. 67098 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii sau mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis s

total:	269.75	51.25
semnatura de primire	Total de plata	321.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67107

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104142 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	475.65	475.65	90.38

OR: 104142, km: 8027

Masina Nr.: B 72 KJX, VIN: UU14SDE3454394954

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67107

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67107

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104142, km: 8027 si a Facturii Fiscale Nr. 67107 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**475.65****90.38**

Semnatura de primire

Total de plata**566.03**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel / Fax : 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67106

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 14.5363/09.12.2019

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353071 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	457.08	457.08	86.84

OR: 353071, km: 10

Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67106

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67106

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353071, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 67106 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat la Manualul de reparatie din Autodata.

Total:**457.08****86.84**

Semnatura de primire

Total de plata**543.92**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67103

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 10.5362/09.12.2019

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
		2	3	4	5	6
0	1					
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104180 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	933.98	933.98	177.44

OR: 104180, km: 96700

Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67103

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenring planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67103

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104180, km: 96700 si a Facturii Fiscale Nr. 67103 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatori/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**933.98****177.44**

Semnatura de primire

Total de plata**1,111.42**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67100

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. fan: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103894 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	119.12	119.12	22.62

OR: 103894, km: 94000

Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67100

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES67100

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103894, km: 94000 si a Facturii Fiscale Nr. 67100 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

119.12

22.62

Semnatura de primire

Total de plata

141.74

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **734678**
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

67091

Data (ziua, luna, anul) 25/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5360/09.12.2019
Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104178 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	263.90	263.90	50.13

OR: 104178, km: 108000

Masina Nr.: B 91 CTD, VIN: UU1FSD1K538679804

DATA SCADENTA: 25/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67091

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67091

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104178, km: 108000 si a Facturii Fiscale Nr. 67091 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

al:

263.90

50.13

atura de primire

Total de plata

314.03

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei **734624**

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256476

Data (ziua, luna, anul) 22/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: **N. 5354/09.12.2019**

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

[Redacted]

09.12.2019

[Redacted]

DATA SCADENTA: 22/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256476

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES256476

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256476 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256477

Data (ziua, luna, anul) 22/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

BA-2001.09 PL

04.12.2019

DATA SCADENTA: 22/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256477

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferta este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256477

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256477 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67056

Data (ziua, luna, anul) 22/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5357/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:




Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104123 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	132.81	132.81	25.24

Administrativ

68-20109-DEASPC

09.12.2019



OR: 104123, km: 52200

Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093

DATA SCADENTA: 22/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67056

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67056

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104123, km: 52200 si a Facturii Fiscale Nr. 67056 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

132.81

25.24

Semnatura de primire

Total de plata

158.05

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67057

Data (ziua, luna, anul) 22/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5356/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353031 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,704.75	1,704.75	323.93

Administrativ

67-200109-DAMP

04.12.2019

OR: 353031, km: 95000

Masina Nr.: B 41 UIZ, VIN: VF1FW15M546754223

DATA SCADENTA: 22/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67057

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67057

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevedenilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353031, km: 95000 si a Facturii Fiscale Nr. 67057 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,704.75

323.93

Semnatura de primire

Total de plata

2,028.68

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67021

Data (ziua, luna, anul) 20/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5355/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104104 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,194.96	1,194.96	227.04

Administrativ

68 20 01 09 - DCA SEC

04.12.2019

OR: 104104, km: 28200

Masina Nr.: B 73 WPS, VIN: UU1HSDJ9G58920876

DATA SCADENTA: 20/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67021

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES67021

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104104, km: 28200 si a Facturii Fiscale Nr. 67021 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,194.96

227.04

Semnatura de primire

Total de plata

1,422.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66996

Data (ziua, luna, anul) 19/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5354/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104029 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1.330.04	1.330.04	252.71

Administrativ

[Redacted]

04.12.2019

[Redacted]

OR: 104029, km: 96300

Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528

DATA SCADENTA: 19/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66996

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66996

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104029, km: 96300 si a Facturii Fiscale Nr. 66996 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

	Total:	1,330.04	252.71
la	Semnatura de primire	Total de plata	1,582.75

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66995

Data (ziua, luna, anul) 19/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104027 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	451.27	451.27	85.73

OR: 104027, km: 92418

Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784

DATA SCADENTA: 19/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66995

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66995

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104027, km: 92418 si a Facturii Fiscale Nr. 66995 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie si/sau autorizat Nr. RA-DACIA-065/16-12-2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**451.27****85.73**

Semnatura de primire

Total de plata**537.00**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256389

Data (ziua, luna, anul) 14/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 16.5352/09.12.2019

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:


Banca:



Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

01.12.2019



DATA SCADENTA: 14/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256389

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei.

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES256389

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256389 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NEST AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256388

Data (ziua, luna, anul) 14/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

DATA SCADENTA: 14/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256388

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenring planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256388

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256388 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuite autovehiculului.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

705901

Data (ziua, luna, anul) 13/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 5350109.12.2019

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104014 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	806.96	806.96	153.32

OR: 104014, km: 10546

Masina Nr.: B 89 ANX, VIN: UU14SD8H458842293

DATA SCADENTA: 13/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES705901

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piesa sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES705901

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104014, km: 10546 si a Facturii Fiscale Nr. 705901 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si pe baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

806.96

153.32

Semnatura de primire

Total de plata

960.28

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256372

Data (ziua, luna, anul) 13/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

9-PSB

09.12.2019

DATA SCADENTA: 13/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256372

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului: daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256372

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256372 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256370

Data (ziua, luna, anul) 13/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5348/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

61.20.01.02-153

09.12.2019

DATA SCADENTA: 13/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256370

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- piacote de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256370

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256370 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

alelor de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256359

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com.fan: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

51-109-09-153

04.12.2019

DATA SCADENTA: 12/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256359

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului: daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES256359

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256359 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuit autorizat Nr. BA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66877

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 11.5346 / 09.12.2019

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
		2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103893 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	776.50	776.50	147.54

Administrativ

CA 30/09/2019

04.12.2019

OR: 103893, km: 40484

Masina Nr.: B 307 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56384023

DATA SCADENTA: 12/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66877

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66877

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

103893, km: 40484 si a Facturii Fiscale Nr. 66877 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4 3 Dialogis si

010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

776.50

147.54

Semnatura de primire

Total de plata

924.04

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I. RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

705893

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denominarea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103978 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	756.68	756.68	143.78

OR: 103978, km: 20721

Masina Nr.: B 89 AON, VIN: UU14SD8H458842286

DATA SCADENTA: 12/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES705893

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES705893

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

consumatorului, ca aceasta factura este emisa in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

756.68

143.78

Semnatura de primire

Total de plata

900.46

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel/Fax: 021 460 83 57/021 460 83 77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256363

Data (ziua, luna, anul) 12/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/19-5344/09.12.2019

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

68-200909-NEASR

09.12.2019

DATA SCADENTA: 12/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256363

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе luzibile, siergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtra, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256363

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256363 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul edritia 7.4.3 Dalogis si actualizat in baza

alelor de reparatie din Autodata.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 734634

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66851

Data (ziua, luna, anul) 11/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 5343/09.12.2019

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103818 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	933.43	933.43	177.36

Administrativ

04.12.2019

OR: 103818, km: 24250

Masina Nr.: B 72 WPS, VIN: UU1JSDF9659331782

DATA SCADENTA: 11/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66851

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66851

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea 03818, km: 24250 si a Facturii Fiscale Nr. 66851 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in te efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

933.43

177.36

Semnatura de primire

Total de plata

1,110.79

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66839

Data (ziua, luna, anul) 11/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103954 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	259.06	259.06	49.22

Administratie

68-200129-1648

04.12.2019

OR: 103954, km: 45550

Masina Nr.: B 808 LWL, VIN: UU1HSDADF52109815

DATA SCADENTA: 11/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66839

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate,

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simenng planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, siergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66839

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103954, km: 45550 si a Facturii Fiscale Nr. 66839 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualiilor de reparatie din Autodata

Total:

259.06

49.22

Semnatura de primire

Total de plata

308.28

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

256342

Data (ziua, luna, anul) 11/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

68 2201 9 11/11/2019

DATA SCADENTA: 11/12/2019 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin, 29

Certificat de garantie nr. NES256342

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- piacute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256342

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256342 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

Declaratia de conformitate nr. NES256342 este emisă în conformitate cu Manualul de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66854

Data (ziua, luna, anul) 11/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. fan: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

BITL

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103756 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,025.10	1,025.10	194.78

OR: 103756, km: 37101

Masina Nr.: B 303 TAX, VIN: UU10SDCL550498823

DATA SCADENTA: 11/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66854

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantă fuzibila, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicailor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66854

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103756, km: 37101 si a Facturii Fiscale Nr. 66854 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si Manualul de reparatie din Autodata.

Total:

1,025.10

194.78

Semnatura de primire

Total de plata

1,219.88

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

66850

Data (ziua, luna, anul) 11/11/2019

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. fan: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare conform deviz reparatie DEVIZ DE REPARATIE Nr. 103821 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019	BUC	1	1,592.55	1,592.55	302.55

OR: 103821, km: 85000

Masina Nr.: B 305 PLS, VIN: UU14SDAG49855892

DATA SCADENTA: 11/12/2019 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES66850

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei;

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES66850

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 103821, km: 85000 si a Facturii Fiscale Nr. 66850 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparator/distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autocata.

Total:**1,592.55****302.55**

Semnatura de primire

Total de plata**1,895.10**