

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68785

Data (ziua, luna, anul) 31/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1143/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	336.56	336.56	63.95
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105611 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr.768521 din data de 24.12.2019 <i>Administrativ</i>						

OR: 105611, km: 73500

Masina Nr.: B 73 EDF, VIN: UU1HSD1DG54755840

DATA SCADENTA: 30/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68785

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astiei:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68785

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105611, km: 73500 si a Facturii Fiscale Nr. 68785 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

ste efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

336.56

63.95

Semnatura de primire

Total de plata

400.51

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel: 0211 488 88 88 / 0211 488 88 87

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68775

Data (ziua, luna, anul) 31/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1142 / 03.04.2020

Cota IVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	336.96	336.96	64.02
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105597						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr.768521 din						
data de 24.12.2019						
Administrativ						

OR: 105597, km: 12100

Masina Nr.: B 89 AOA, VIN: UU14SD8H458842305

DATA SCADENTA: 30/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68775

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68775

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105597, km: 12100 si a Facturii Fiscale Nr. 68775 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

336.96

64.02

Semnatura de primire

Total de plata

400.98

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68774

Data (ziua, luna, anul) 31/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1141/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	329.00	329.00	62.51
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105604 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr.768521 din data de 24.12.2019 <i>Administrativ</i>						

OR: 105604, km: 24400

Masina Nr.: B 89 AON, VIN: UU14SD8H458842286

DATA SCADENTA: 30/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68774

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, siergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68774

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

R: 105604, km: 24400 si a Facturii Fiscale Nr. 68774 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

2.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

329.00

62.51

Semnatura de primire

Total de plata

391.51

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68773

Data (ziua, luna, anul) 31/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1150/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	344.32	344.32	65.42
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105605						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr.768521 din						
data de 24.12.2019						
Administrativ						

OR: 105605, km: 15642

Masina Nr.: B 73 EDB, VIN: UU1HSD1DG55139049

DATA SCADENTA: 30/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68773

in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Declaratia de conformitate nr. NES68773

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105605, km: 15642 si a Facturii Fiscale Nr. 68773 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editat 7.4.3 Dialogis si 6.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

344.32

65.42

Semnatura de primire

Total de plata

409.74

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68769

Data (ziua, luna, anul) 31/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com /an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1239/03 04-2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	558.73	558.73	106.16
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105598 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr.768521 din data de 24.12.2019 <i>Administrativ</i>						

OR: 105598, km: 17060

Masina Nr.: B 89 ANM, VIN: UU14SD8H458842308

DATA SCADENTA: 30/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68769

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68769

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105598, km: 17060 si a Facturii Fiscale Nr. 68769 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

558.73

106.16

Semnatura de primire

Total de plata

664.89

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68756

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N 1138/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105581 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	344.32	344.32	65.42
Administrativ						
OR: 105581, km: 66000 Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68756 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68756 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105581, km: 66000 si a Facturii Fiscale Nr. 68756 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.						
Total:				344.32	65.42	
Semnatura de primire				Total de plata	409.74	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68757

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

14.14.37/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105582 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	344.32	344.32	65.42
OR: 105582, km: 61000 Masina Nr.: B 73 EDD, VIN: UU1HSD1DG54755842 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68757 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului; 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bupi, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68757 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105582, km: 61000 si a Facturii Fiscale Nr. 68757 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata						
Total:				344.32	65.42	
Semnatura de primire				Total de plata	409.74	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.O.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturi

68759

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1136/03 04 2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105589 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	344.32	344.32	65.42

Administrativ

OR: 105589, km: 24550

Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1HSD1DG56139053

DATA SCADENTA: 29/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68759

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuni, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68759

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105589, km: 24550 si a Facturii Fiscale Nr. 68759 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diaglogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

344.32

65.42

Semnatura de primire

Total de plata

409.74

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 68768

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1135/0304/2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105595 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	336.96	336.96	64.02
OR: 105595, km: 83650 Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68768 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Excepții: - pentru uleiuri, lichid de radiu, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declarata de conformitate nr. NES68768 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105595, km: 83650 si a Facturii Fiscale Nr. 68768 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata						
Total:					336.96	64.02
Semnatura de primire					Total de plata	400.98

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 68760

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1134/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105583 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	344.32	344.32	65.42
Administrativ						
OR: 105583, km: 15015 Masina Nr.: B 73 EGY, VIN: UU1HSD1DG55139097 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68760 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68760 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105583, km: 15015 si a Facturii Fiscale Nr. 68760 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, cu produse impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 6.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata						
Total:				344.32	65.42	
Semnatura de primire				Total de plata	409.74	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68761

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1133/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105588 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . Administrativ	BUC	1	365.77	365.77	69.50
OR: 105588, km: 8200 Masina Nr.: B 89 AOI, VIN: UU14SD8H458842267 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: Numerar Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68761 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68761 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105588, km: 8200 si a Facturii Fiscale Nr. 68761 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata						
Total:				365.77	69.50	
Semnatura de primire				Total de plata	435.27	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68765

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 113210304.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105592 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	334.84	334.84	63.62

Administrativ

OR: 105592, km: 5956

Masina Nr.: B 89 AOF, VIN: UU14SD8H458842307

DATA SCADENTA: 29/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68765

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68765

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105592, km: 5956 si a Facturii Fiscale Nr. 68765 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

2019 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

334.84

63.62

Semnatura de primire

Total de plata

398.46

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturi

68767

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 431/0304.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105591 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	334.84	334.84	63.62
Administrativ						
OR: 105591, km: 12100 Masina Nr.: B 89 ANX, VIN: UU14SD8H458842293 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68767 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68767 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105591, km: 12100 si a Facturii Fiscale Nr. 68767 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.						
Total:					334.84	63.62
Semnatura de primire		Total de plata				398.46

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68649

Data (ziua, luna, anul) 17/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord reg com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1115/03.04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	786.76	786.76	149.48

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105471

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act additional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105471, km: 180000

Masina Nr.: B 68 LGP, VIN: UU14SDCL452945807

DATA SCADENTA: 16/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68649

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68649

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105471, km: 180000 si a Facturii Fiscale Nr. 68649 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

786.76

149.48

Semnatura de primire

Total de plata

936.24

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257547

Data (ziua, luna, anul) 17/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

16.12.14/03-04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B70SSE		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 16/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257547

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele oferite;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepție:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257547

No: SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257547 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-CACIA-056/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.Ș.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68648

Data (ziua, luna, anul) 17/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

16.11.13/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,758.19	1,758.19	334.06
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105511 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . <i>Administrativ</i>						

OR: 105511, km: 40000

Masina Nr.: B 70 SSE, VIN: UU14SDA1453498143

DATA SCADENTA: 16/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68648

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68648

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105511, km: 40000 si a Facturii Fiscale Nr. 68648 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuite autovehiculului nr. RA-DACIA-DS6/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

1,758.19

334.06

Semnatura de primire

Total de plata

2,092.25

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturii

68624

Data (ziua, luna, anul) 16/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1112/03.04.2020

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105374 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	520.04	520.04	98.82

Administrativ

OR: 105374, km: 49700

Masina Nr.: B 73 EDF, VIN: UU1HSD1DG54755840

DATA SCADENTA: 15/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68624

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68624

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105374, km: 49700 si a Facturii Fiscale Nr. 68624 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editat 7.4.3 Dialogis si

in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

520.04

98.82

Semnatura de primire

Total de plata

618.86

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257516

Data (ziua, luna, anul) 13/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

RO 1111/0304-0020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 12/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257516

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea asfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului, pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257516

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257516 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editat 7.4.3 Dialogic si actualizat in baza manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68577

Data (ziua, luna, anul) 12/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

12.1110103042020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1.635.31	1.635.31	310.71
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353884 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . Administrativ						

OR: 353884, km: 281669

Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040

DATA SCADENTA: 11/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68577

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68577

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353884, km: 281669 si a Facturii Fiscale Nr. 68577 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,635.31

310.71

Semnatura de primire

Total de plata

1,946.02

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

321674

Data (ziua, luna, anul) 12/03/2020

Banca

N. 1109/03 04. 2020

Administrative

NOI SC NESTY AUTO SERVICE SRL cu sediul în București, Sos. Bercei nr. 80, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Nr. 140/15518/1991, asigurăm garanția și declarăm pe propria răspundere conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că PRESTAȚIA efectuată conform Ordinului de reparație și a Fișei de Intervenție este de producător editat la 7.4.3 Dialogis și actualizat în baza Fișei de Intervenție de reparație din Autocaută.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

CALL: R0388736

Capital social: 385.000 Lei 22722

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

Seria NES

Nr. facturii	257487
--------------	--------

Data (ziua, luna, anul) 11/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. req. com./an: -/-/-

Cod Fiscale: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT.3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nº. 1108/03042020

Administrativ

DATA SCADENTA: 10/04/2020	Modalitate plata: Numerar
---------------------------	---------------------------

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garanție nr. NES257487

În conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastră garantează lucrarea astfel:

3 luni de la data recepției autovehiculului, dacă lucrarea nu a necesitat înlocuiri de piese sau dacă s-a executat cu piesele clientului.

24 luni de la data recepției autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Except:

- pentru uleiuri, lichid de răcire, lichid de frână, agent frigorific, pecuți, siguranțe fuzibile, stercatoare parbriz, chedere ornamente, buzi, filtre, nu se acordă garanție

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarația de conformitate nr. NES257487

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul în București, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1622/2992 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, siguranța muncii și protecția mediului, că PRESTĂTA efectuată conform Ordinului de reparație și a Facturii Fiscale Nr. 257-87 la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este efectuată în conformitate cu manualul de reparație emis de producător indicat 7.4.3 Diagnoză și actualizat în baza documentației tehnice emise de producător.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

257479

Data (ziua, luna, anul) 10/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1107103042020

Denumirea produselor sau a serviciilor		U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B313PLS		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 09/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257479

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, cheridre ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declarata de conformitate nr. NES257479

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257479 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Diagis si actualizat in baza

Manualului de reparatie din Autodata

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

Data (ziua, luna, anul)

257468

09/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1106/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP OR353883 B99PLE		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 08/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257468

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES257468

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257468 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

recomandarilor de reparatie/distributie autovehicul Nr. RA-DACU-06615-12-2010 si pe baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

321677

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68532

Data (ziua, luna, anul) 09/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1105/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,895.34	1,895.34	360.13
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353883						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act aditional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Administratia						

OR: 353883, km: 256000

Masina Nr.: B 99 PLE, VIN: VF1JDAND528210025

DATA SCADENTA: 08/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68532

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68532

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National si Registrulul Comerului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353883, km. 256000 si a Facturii Fiscale Nr. 68532 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 12 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,895.34

360.13

Semnatura de primire

Total de plata

2,255.47

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

București

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257444

Data (ziua, luna, anul) 05/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca: N. 1104/03.04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B 73 EDB		1.000	70.00	70.00	13.30

Administator

DATA SCADENTA: 04/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257444

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare paroniz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257444

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257444 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

confortul si protectia mediului, deoarece aceasta este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257449

Data (ziua, luna, anul) 05/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1103/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B73EDG		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 04/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257449

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptie:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257449

Noi: SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257449 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogic si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA.066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68487

Data (ziua, luna, anul) 05/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

14.1102/0304 2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	4,755.81	4,755.81	903.60
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105349 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .						
Administrativ						

OR: 105349, km: 65200

Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017

DATA SCADENTA: 04/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68487

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68487

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105349, km: 65200 si a Facturii Fiscale Nr. 68487 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-065/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

4,755.81

903.60

Semnatura de primire

Total de plata

5,659.41

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68475

Data (ziua, luna, anul) 04/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 101/03042020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	114.72	114.72	21.79
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353893						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Administrativ						

OR: 353893, km: 10

Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FW58M554191582

DATA SCADENTA: 03/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68475

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68475

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353893, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 68475 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16 12 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

114.72

21.79

Semnatura de primire

Total de plata

136.51

321712 **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
 C.U.I.: RO388736
 Capital social: 385.000 Lei
 Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 257429
 Data (ziua, luna, anul) 04/03/2020

Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-
 Cod Fiscal: RO4420465
 Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3
 Localitate:
 Judetul: BUCURESTI
 Contul:
 Banca:

16.11.2020/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B73ECZ		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 03/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257429

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES257429

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257429 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator ed. 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

copierilor de reparati/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

321718

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 257436

Data (ziua, luna, anul) 04/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an. -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N 1094/03-04-2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B73ECX		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 03/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257436

In conformitate cu Legea 449/2002 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare partiz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declarata de conformitate nr. NES257436

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257436 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuite autorizat de RA/DACIA 066/16-12-2016 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

321715 **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: **RO388736**

Capital social: **385.000 Lei**

Sediul social: **Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,**

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257420

Data (ziua, luna, anul) **03/03/2020**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal.: **RO4420465**

Sediul: **DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3**

Localitate:

Judetul: **BUCURESTI**

Contul:

Banca:

14.109810304 2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B73EDF		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 02/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. **NES257420**

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului: daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. **NES257420**

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATA efectuat conform Ordinului de reparatie si a Facturei Fiscale Nr. 257420 la care se refera aceasta declaratie. Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emise de producatorul editat 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuitor autorizat Nr. RA-DaCia-DEP/16.12.2016, si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

321713 **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257422

Data (ziua, luna, anul) 03/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1097/03.04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B50WPL		1.000	70.00	70.00	13.30
Administrativ						
DATA SCADENTA: 02/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES257422 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele oferite; - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, ochere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES257422 Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257422 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat 7.4.3 Dialog si actualizat in baza anualelor de reparatie din Autodata.						
Total:				70.00	13.30	
Semnatura de primire				Total de plata	83.30	

321716

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257414

Data (ziua, luna, anul) 03/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an. -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1096 / 03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B73ECY		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 02/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257414

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES257414

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257414 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DA-C-6/06646-12-2016 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

321685

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117981

Data (ziua, luna, anul) 02/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul BUCURESTI

Contul

Banca:

10.1095/0304.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	515.13	515.13	97.87

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105175

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act additional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105175, km: 96056

Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD0G452210780

DATA SCADENTA: 01/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117981

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117981

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105175, km: 96056 si a Facturii Fiscale Nr. 117981 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuitor autorizat Nr. RA-DACIA-066/15.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

515.13

97.87

Semnatura de primire

Total de plata

613.00

321700 **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturi 68442
Data (ziua, luna, anul) 02/03/2020

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

NO. 1094/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353703 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	530.38	530.38	100.77

Administrativ

OR: 353703, km: 26000
Masina Nr.: B 103 LVB, VIN: VF1FWFZTJ63478985
DATA SCADENTA: 01/04/2020 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68442

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului, pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68442

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Scs. Bercei nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353703, km: 26000 si a Facturii Fiscale Nr. 68442 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza actiunilor de mentenanta si reparatie efectuate in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:	530.38	100.77
Semnatura de primire	Total de plata	631.15

325711
NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257405

Data (ziua, luna, anul) 02/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1093/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP ITP B 73 EDD		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 01/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257405

In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare paroniz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES257405

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1052/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257405 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii sau produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

sculelor de reparatie din Autodata

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

Sediile sociale: Soc. Porceni nr. 20, sector 4, Bucuresti.

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Banco:

141130/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B 135 DIR		1.000	70.00	70.00	13.30
Administrativ						

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 89, Sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68754

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1129/03 04 2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105483 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	536.03	536.03	101.84
Administrativ						
OR: 105483, km: 97940 Masina Nr.: B 320 PLS, VIN: UU14SD0G452210781 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68754 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68754 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 89, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105483, km: 97940 si a Facturii Fiscale Nr. 68754 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.						
Total:					536.03	101.84
Semnatura de primire				Total de plata		637.87

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
Bucuresti

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Banca:

N 1128/03.04.2020

Administrative

NOI, CA SOCIETATE AUTOTRASECTA SRL, cu sediul în București, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regulile produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca PRESTAȚIA efectuată conform Ordinului de reparație OR 1055/4, km. 1163/7 și a Facturii Fiscale Nr. 69574 la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este efectuată în conformitate cu manualul de reparație emis de producător editat 7.4.3 Dialogis și 2010 și în baza Manualului de reparație din Autocăruța

Total:	488.51	92.83
Semnatura de primire	Total de plata	581.34

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
Bucuresti

FACTURA FISCALA

Serie NES

Nr. facturii

68750

Data (ziua, luna, anul) 30/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/-

Cod Fiscale: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT.3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

NL 1127/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353841 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . Administrativ	BUC	1	1,451.24	1,451.24	275.78
OR: 353841, km: 510000 Masina Nr.: B 75 DPS, VIN: WV1ZZZ7HZ6H091752 DATA SCADENTA: 29/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68750 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68750 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353841, km: 510000 si a Facturii Fiscale Nr. 68750 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata						
Total:				1,451.24	275.78	
Semnatura de primire				Total de plata	1,727.02	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68739

Data (ziua, luna, anul) 26/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca

NR. 1126/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105388 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1.285.93	1.285.93	244.32

Administrativ

OR: 105388, km: 100939

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516

DATA SCADENTA: 25/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68739

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, fibre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68739

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105388, km: 100939 si a Facturii Fiscale Nr. 68739 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagnozis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,285.93

244.32

Semnatura de primire

Total de plata

1,530.25

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 68737

Data (ziua, luna, anul) 26/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1125/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105386 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1.099,46	1.099,46	208,94

Administrativ

OR: 105386, km: 60000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 25/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68737

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca o a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68737

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105386, km: 60000 si a Facturii Fiscale Nr. 68737 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:	1,099.46	208.94
Semnatura de primire	Total de plata	1,308.40

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68742

Data (ziua, luna, anul) 26/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N/ 1124/03-04 2020

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353966 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,224.33	1,224.33	232.64

Administru

OR: 353966, km: 137405

Masina Nr.: B 47 FDJ, VIN: WV1ZZZ7HZDX004200

DATA SCADENTA: 25/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68742

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68742

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353966, km: 137405 si a Facturii Fiscale Nr. 68742 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,224.33

232.64

Semnatura de primire

Total de plata

1,456.97

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68738

Data (ziua, luna, anul) 26/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca: RO 1123/03 04 2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105519 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,358.91	1,358.91	258.20

Administretiv

OR: 105519, km: 118035

Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAG449633015

DATA SCADENTA: 25/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68738

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68738

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105519, km: 118035 si a Facturii Fiscale Nr. 68738 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 3.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,358.91

258.20

Semnatura de primire

Total de plata

1,617.11

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 321689

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68736

Data (ziua, luna, anul) 26/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

16.11.22/03 04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105568 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	255.97	255.97	48.64

Administrativ

OR: 105568, km: 69765

Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186

DATA SCADENTA: 25/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68736

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, pecuni, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68736

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2007 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR 105568, km: 69765 si a Facturii Fiscale Nr. 68736 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

255.97

48.64

Semnatura de primire

Total de plata

304.61

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68728

Data (ziua, luna, anul) 25/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

16.11.21/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353900 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,620.47	1,620.47	307.88
OR: 353900, km: 56000 Masina Nr.: B 73 EDG, VIN: VF1FW58M554191582 DATA SCADENTA: 24/04/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68728 In conformitate cu Legea 445/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piese de calitate. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, orndere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului Declaratia de conformitate nr. NES68728 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353900, km: 56000 si a Facturii Fiscale Nr. 68728 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si pe baza Manualului de reparatie din Autodata						
	Total:				1,620.47	307.88
	semnatura de primire			Total de plata		1,928.35

N'ESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 321747

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

118063

Data (ziua, luna, anul) 23/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

R. 1120/03.04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1.602.66	1.602.66	304.49
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105476						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Administratie						

OR: 105476, km: 40000

Masina Nr.: B 89 ANJ, VIN: UU14SDBH458842306

DATA SCADENTA: 22/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES118063

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratie de conformitate nr. NES118063

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 60, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR. 105476, km: 40000 si a Facturii Fiscale Nr. 118063 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,602.66

304.49

Semnatura de primire

Total de plata

1,907.15

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

118062

Data (ziua, luna, anul) 23/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

10.1119/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,166.03	2,166.03	411.56

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105378

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act aditional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105378, km: 62500

Masina Nr.: B 50 WPL, VIN: UU1HSD1DG55139017

DATA SCADENTA: 22/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES118062

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza luarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES118062

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105378, km: 62500 si a Facturii Fiscale Nr. 118062 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie distribuite autorizat Nr. 80-13ACIA-066/06.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

	Total:	2,166.03	411.56
1	Semnatura de primire	Total de plata	2,577.59

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68696

Data (ziua, luna, anul) 23/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

15.11.18/03.04.2020

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	262.94	262.94	49.95
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 354014 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .						

Administrativ

OR: 354014, km: 17800

Masina Nr.: B 37 PLS, VIN: VF1AG000463147265

DATA SCADENTA: 22/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68696

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68696

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 354014, km: 17800 si a Facturii Fiscale Nr. 68696 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si 010 si in baza Manualului de reparare din Autodata

Total:

262.94

49.95

Semnatura de primire

Total de plata

312.89

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U. RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68654

Data (ziua, luna, anul) 18/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

18/03/2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	253.69	253.69	48.20
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105502						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Administrativ						

OR: 105502, km: 60000

Masina Nr.: B 47 TFV, VIN: UU1LSDA3P48263200

DATA SCADENTA: 17/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68654

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68654

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105502, km: 60000 si a Facturii Fiscale Nr. 68654 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si pe baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

253.69

48.20

Semnatura de primire

Total de plata

301.89

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68653

Data (ziua, luna, anul) 18/03/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1116/03.04.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,911.64	1,911.64	363.21
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105501						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						

Administrativ

OR: 105501, km: 96343

Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528

DATA SCADENTA: 17/04/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68653

In conformitate cu Legea 449/2005 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68653

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105501, km: 96343 si a Facturii Fiscale Nr. 68653 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata

Total:	1,911.64	363.21
Semnatura de primire	Total de plata	2,274.85