

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO383736

Capital social: 385.000 Lei

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257120

Data (ziua, luna, anul) 31/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 347/05-02-2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.		Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6	
1	262997321R 262997321R *BEC	BUC	6.000	26.95	161.70	30.72	
2	6001998883 LICHID SPALARE PARBRIZ -	BUC	5.000	29.92	149.60	28.42	
3	TOTAL PIESE		1	311.30	311.30	59.14	
4	TOTAL MANOPERA		1	0.00	0.00	0.00	

INSTRUMENTE DE PLATA

NUMERUL SERVICIULUI *Administrativ*

NUMERUL DE INCHISURA SI DECONTAREA LICHIDAREI PLATEI

NUMERUL DE INCHISURA SI DECONTAREA LICHIDAREI PLATEI

DATA SCADENTA: 01/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara

Administrativ

DATA SCADENTA: 01/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257120

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Declaratia de conformitate nr. NES257120

No: SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257120 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editat la 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

Total:	311.30	59.14
Semnatura de primire	Total de plata	370.44

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68077

Data (ziua, luna, anul) 31/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	783.54	783.54	148.86

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105021**Conform contract Nr. 436441****din 05.06.2019****Act additional Nr. 768521 din****data de 24.12.2019 .**

Admistrativ

OR: 105021, km: 95511

Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UU14SD0G452119684

DATA SCADENTA: 01/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68077

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68077

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105021, km: 95511 si a Facturii Fiscale Nr. 68077 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si a Manualului de reparatie din Autodata.

al:

783.54

148.86

natura de primire

Total de plata

932.40

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comer: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68058

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

NOTE

10345/05.02.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	61.60	61.60	11.70
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104997 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .						
SERVICIU DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ						

OR: 104997, km: 81900

Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68058

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68058

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104997, km: 81900 si a Facturii Fiscale Nr. 68058 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si pe baza Manualului de reparatie din Autodata.

total:

61.60

11.70

semnatura de primire

Total de plata

73.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68061

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	197.20	197.20	37.48

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353621

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act additional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 353621, km: 110000

Masina Nr.: B 19 KJO, VIN: TMBAG7NE4F0100785

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68061

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68061

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353621, km: 110000 si a Facturii Fiscale Nr. 68061 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in executu in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

197.20

37.48

Semnatura de primire

Total de plata

234.68

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68060

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	936.42	936.42	177.93
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353562						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						

DIPOSAZIE
DIRECTIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV
Functia de verificare si aprobare a documentelor
si a actiunilor efectuate conform procedurii de lucru

OR: 353562, km: 10

Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68060

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68060

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353562, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 68060 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol

Total:	936.42	177.93
Semnatura de primire	Total de plata	1,114.35

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel/Fax: 021 460 82 57/021 460 82 77

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68059

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	322.15	322.15	61.21
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105000						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Stampa de plată: DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ						

OR: 105000, km: 61730

Masina Nr.: B 215 CMT, VIN: UU14SD04452900381

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68059

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68059

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105000, km: 61730 si a Facturii Fiscale Nr. 68059 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	322.15	61.21
Semnatura de primire	Total de plata	383.36

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68056

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

0	1	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	2	3	4	5	6	
	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	898.82	898.82	170.80
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104945 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .						

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.
 DIRECTIA SERVICE
 Admistrativ
 Serviciu de reparatii si mentenanta
 Serviciu de reparatii si mentenanta

OR: 104945, km: 88173

Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UU14SD0G452127556

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68056

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbrz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68056

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104945, km: 88173 si a Facturii Fiscale Nr. 68056 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si baza Manualelor de reparatie din Autodata.

total:	898.82	170.80
semnatura de primire	Total de plata	1,069.62

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68054

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 340/05022020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,122.09	1,122.09	213.22
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104958						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						

ADMINISTRATIV

OR: 104958, km: 25136

Masina Nr.: B 47 NHK, VIN: UU1LSDA3P48263207

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68054

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68054

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104958, km: 25136 si a Facturii Fiscale Nr. 68054 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,122.09

213.22

Semnatura de primire

Total de plata

1,335.31

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68055

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	358.17	358.17	68.06

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104946

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act aditional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 104946, km: 99928

Masina Nr.: B 319 PLS, VIN: UU14SD0G452210784

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68055

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68055

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104946, km: 99928 si a Facturii Fiscale Nr. 68055 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

358.17

68.06

Semnatura de primire

Total de plata

426.23

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO398736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68053

Data (ziua, luna, anul) 30/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 338/05.02.2020

Cod Fiscal.: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,113.27	1,113.27	211.53
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104959						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act aditional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
						

OR: 104959, km: 109247

Masina Nr.: B 304 PLS, VIN: UU1HSDARN49624104

DATA SCADENTA: 29/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68053

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68053

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104959, km: 109247 si a Facturii Fiscale Nr. 68053 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat 7.4.3 Dialogis si 2 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**1,113.27****211.53**

Semnatura de primire

Total de plata**1,324.80**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68032

Data (ziua, luna, anul) 29/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE NR. 104980 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	502.92	502.92	95.56

OR: 104980, km: 47720

Masina Nr.: B 808 LWL, VIN: UU1HSDADF52109815

DATA SCADENTA: 28/02/2020 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68032

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68032

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104980, km: 47720 si a Facturii Fiscale Nr. 68032 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si cu Manualul de reparatie din Autodata.

al:

502.92

95.56

semnatura de primire

Total de plata

598.48

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68029

Data (ziua, luna, anul) 29/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 14.336/05.02.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104915 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	2,019.35	2,019.35	383.71

Administrativ

OR: 104915, km: 109800

Masina Nr.: B 91 CTD, VIN: UU1FSD1K538679804

DATA SCADENTA: 28/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68029

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES68029

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104915, km: 109800 si a Facturii Fiscale Nr. 68029 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, si nu este in conflict cu interesele publice.

Faptura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29.

Total:

2,019.35

383.71

Semnatura de primire

Total de plata

2,403.06

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68012

Data (ziua, luna, anul) 28/01/2020

N. 335/05.02.2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353601 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	263.16	263.16	50.01

CONTINUT PLATA:
DIRECTIA SERVICIILOR
Administrativ

OR: 353601, km: 13800

Masina Nr.: B 34 PLS, VIN: VF1AG000763147910

DATA SCADENTA: 27/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68012

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68012

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353601, km: 13800 si a Facturii Fiscale Nr. 68012 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	263.16	50.01
Semnatura de primire	Total de plata	313.17

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68014

Data (ziua, luna, anul) 28/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 16.334/05.02.2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353563 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	909.68	909.68	172.85

DIRECTIA PLATA: Administrativ
DIRECTIA / SERVICIUL

OR: 353563, km: 120300

Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4F0102939

DATA SCADENTA: 27/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68014

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68014

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353563, km: 120300 si a Facturii Fiscale Nr. 68014 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si pe baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

909.68

172.85

Semnatura de primire

Total de plata

1,082.53

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67960

Data (ziua, luna, anul) 23/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 16.333/05.02.2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104866 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	943.21	943.21	179.20

CURTE PLATA:
DIRECTIA SERVICIULUI Administrativ

OR: 104866, km: 74790

Masina Nr.: B 324 PLS, VIN: UU14SD0G452210780

DATA SCADENTA: 22/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67960

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67960

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104866, km: 74790 si a Facturii Fiscale Nr. 67960 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat la 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

943.21

179.20

Semnatura de primire

Total de plata

1,122.41

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117778

Data (ziua, luna, anul) 23/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104815 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	6,447.25	6,447.25	1,224.99

OR: 104815, km: 57742

Masina Nr.: B 68 JVS, VIN: UU1HSDADF52119093

DATA SCADENTA: 22/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117778

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117778

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104815, km: 57742 si a Facturii Fiscale Nr. 117778 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

Total:	6,447.25	1,224.99
Semnatura de primire	Total de plata	7,672.24

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67944

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104749 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	832.24	832.24	158.12

OR: 104749, km: 89926

Masina Nr.: B 47 NHV, VIN: UU1LSDA3P48263217

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67944

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67944

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

km: 89926 si a Facturii Fiscale Nr. 67944 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

tutata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

832.24

158.12

Semnatura de primire

Total de plata

990.36

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67942

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: - / -

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:



Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104725 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,199.67	1,199.67	227.95

DIRECTIE PLATA
DIRECTIA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE

OR: 104725, km: 93000

Masina Nr.: B 316 PLS, VIN: UU14SD0G452127528

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67942

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67942

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca datele din aceasta factura sunt corecte si conforme cu realitatea, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,199.67

227.95

Semnatura de primire

Total de plata

1,427.62

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67938

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104893 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	2,141.63	2,141.63	406.92

RECEPUTA
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Numele titularului, reprezentant si semnatura clientului platitor
Data si ora receptiei vehiculului pentru piesele furnizate de unitate

OR: 104893, km: 57115

Masina Nr.: B 308 PLS, VIN: UU17SDAG449633021

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67938

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67938

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104893, km: 57115 si a Facturii Fiscale Nr. 67938 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7-4-3 Dialogis si 12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**2,141.63****406.92**

Semnatura de primire

Total de plata**2,548.55**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

Tel./Fax.: 021-460.82.57/021-460.82.77

Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67941

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104894 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,595.13	1,595.13	303.08

PLATA
DIRECTIA SERVICIULUI Administrativ

OR: 104894, km: 66200

Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67941

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES67941

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104894, km: 66200 si a Facturii Fiscale Nr. 67941 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,595.13

303.08

Semnatura de primire

Total de plata

1,898.21

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67940

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an. 14.327/05.02.2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104906 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1.504.61	1.504.61	285.89

MODUL DE PLATA:
NIMIC / SERVICIUL Administrativ

OR: 104906, km: 99020

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67940

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67940

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinelor de reparatie Nr. 104906, km: 99020 si a Facturii Fiscale Nr. 67940 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat 7.4.3 Dialogis si

2.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

1,504.61

285.89

Semnatura de primire

Total de plata

1,790.50

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67937

Data (ziua, luna, anul) 22/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 326/105-02-2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353498 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	388.56	388.56	73.84

OR: 353498, km: 257000

Masina Nr.: B 99 PLE, VIN: VF1JDAND528210025

DATA SCADENTA: 21/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67937

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67937

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353498, km: 257000 si a Facturii Fiscale Nr. 67937 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 10 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:**388.56****73.84**

Semnatura de primire



Total de plata**462.40**

Cota TVA: 19 %

Data (ziua, luna, anul) 21/01/2020

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104709 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . 	BUC	1	732.25	732.25	139.13
						
OR: 104709, km: 90000 Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841 DATA SCADENTA: 20/02/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES67919 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigonic, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbnz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES67919 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercei nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si declaram ca aceasta factura este emisa in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si Manualul de reparatie din Autodata						
				Total:	732.25	139.13
Semnatura de primire				Total de plata	871.38	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.M.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67923

Data (ziua, luna, anul) 21/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104713 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	810.82	810.82	154.07

SERIE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrazie*
Declarația de conformitate și răspundere: Declarația de
declarația de testare de verificare privind recepția produselor

OR: 104713, km: 46863

Masina Nr.: B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073

DATA SCADENTA: 20/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67923

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67923

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea si a autovehiculului nr. B 305 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56383073, km: 46863 si a Facturii Fiscale Nr. 67923 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

Total:

810.82

154.07

Semnatura de primire

Total de plata

964.89

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Serviu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67902

Data (ziua, luna, anul) 20/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353456 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	414.60	414.60	78.78

OR: 353456, km: 340000

Masina Nr.: B 19 KEZ, VIN: WYVZZZ3CZ6P130735

DATA SCADENTA: 19/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67902

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES67902

Not SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353456, km: 340000 si a Facturii Fiscale Nr. 67902 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii sau protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si 010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

414.60

78.78

Semnatura de primire

Total de plata

493.38

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257013

Data (ziua, luna, anul) 20/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 322/05.02.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	6001998883 LICHID SPALARE PARBRIZ -	BUC	5.000	29.92	149.60	28.42
2	TOTAL PIESE		1	149.60	149.60	28.42
3	TOTAL MANOPERA		1	0.00	0.00	0.00

DATA SCADENTA: 19/02/2020 | Modalitate plata: OP**Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29**

Certificat de garantie nr. NES257013

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257013

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257013 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagnoza si actualizat in baza contractelor de reparatie din Autodata.

Total:**149.60****28.42**

Semnatura de primire

Total de plata**178.02**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturii

67858

Data (ziua, luna, anul) 17/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.ord.reg.com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353482 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	2,408.67	2,408.67	457.65

RECEPUTA PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ

OR: 353482, km: 161000

Masina Nr.: B 91 VMX, VIN: WF0XXXTFX8A37453

DATA SCADENTA: 16/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67858

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67858

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam
2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
3482, km: 161000 si a Facturii Fiscale Nr. 67858 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
te efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si
10 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**2,408.67****457.65**

Semnatura de primire

Total de plata**2,866.32**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4 Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67848

Data (ziua, luna, anul) 16/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104809 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	435.49	435.49	82.74

IMPRIMAT
IN Baza de date
Administrativ

OR: 104809, km: 86000

Masina Nr.: B 300 AOP, VIN: UU14SDCL448901701

DATA SCADENTA: 15/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67848

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67848

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 104809, km: 86000 si a Facturi Fiscale Nr. 67848 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

435.49

82.74

Semnatura de primire

Total de plata

518.23

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67846

Data (ziua, luna, anul) 16/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

0	1	2	3	4	5	6
		U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 104826 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,698.04	1,698.04	322.64

DUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Conforma legaturii, regulatelor si oportunitatea alestarii platilor

Fiecare cu au fost efectuate verificari pentru reexpedierea si

reexpedierea si

Administrativ

OR: 104826, km: 222854

Masina Nr.: B 69 DPC, VIN: UU1LSDJKH38165134

DATA SCADENTA: 15/02/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES67846

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES67846

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR, 104826, km: 222854 si a Facturii Fiscale Nr. 67846 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

1,698.04

322.64

Semnatura de primire

Total de plata

2,020.68

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

67845

Data (ziua, luna, anul) 16/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord.reg.com./an: -/-/

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353469 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . Suma de plata: DIRECTIA SERVICIILOR ADMINISTRATIVE Căminul inginerilor, inginerilor, et al. specialitate: electricitate, instalatii Căminul inginerilor, inginerilor, et al. specialitate: electricitate, instalatii	BUC	1	100.21	100.21	19.04
OR: 353469, km: 120100 Masina Nr.: B 55 NAX, VIN: VF1FW58M549401744 DATA SCADENTA: 15/02/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES67845 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului Declaratia de conformitate nr. NES67845 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353469, km: 120100 si a Facturii Fiscale Nr. 67845 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.						
Total:					100.21	19.04
Semnatura de primire				Total de plata		119.25

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Jr. reg. comerț: J40/15518/1991

S.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 256959

Data (ziua, luna, anul) 14/01/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
				4	5	6
0	1		1.000	70.00	70.00	13.30
1	ITP		1	0.00	0.00	0.00
2	TOTAL PIESE		1	70.00	70.00	13.30
3	TOTAL MANOPERA B 55 NAX					

DATE DE PLATA: Administrativ
DIRECTIA SERVICIULUI

DATA SCADENTA: 13/02/2020 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES256959

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptie:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES256959

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

municii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 256959 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie din Autodata.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 68068
Data (ziua, luna, anul) 31/01/2020

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an: 14.348/05.02.2020
Cod Fiscal.: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	510.00	510.00	96.90
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353627 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . PLATA DIRECTIA/SERVICIUL Administrativ 493 - 51.20.01.09 = 238 lei Piele - 54.20.01.09 = 23,80 lei PL - 51.20.01.09 = 273,40 lei DGA APC - 68.20.01.09 = 71,40 lei						

OR: 353627, km: 10

Masina Nr.: B 19 YTI, VIN: WF04XXGBB45C64751

DATA SCADENTA: 01/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68068

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68068

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353627, km: 10 si a Facturii Fiscale Nr. 68068 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat pe baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**510.00****96.90**

Semnatura de primire

Total de plata**606.90**