

# NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.I.L.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

## FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68938

Data (ziua, luna, anul) 14/04/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

14.1553/08-05.2020

Cota TVA: 19 %

| Nr.                                                                                                                                                                                           | Denumirea produselor sau a serviciilor        | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0                                                                                                                                                                                             | 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5       | 6      |
| 1                                                                                                                                                                                             | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 343.92        | 343.92  | 65.35  |
| <p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105733</b></p> <p><b>Conform contract Nr. 436441</b></p> <p><b>din 05.06.2019</b></p> <p><b>Act aditional Nr.768521 din</b></p> <p><b>data de 24.12.2019</b></p> |                                               |      |           |               |         |        |
| <p>BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ</p> <p>Conținut legalitatea, regularitatea si corectitudinea</p>                                                                          |                                               |      |           |               |         |        |

OR: 105733, km: 66000

Masina Nr.: B 302 WPL, VIN: UU1HSDADG51185253

DATA SCADENTA: 14/05/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68938

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68938

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105733, km: 66000 si a Facturii Fiscale Nr. 68938 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractului de servicii nr. 436441 din 05.06.2019 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

343.92

65.35

Semnatura de primire

Total de plata

409.27

**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

68939

Data (ziua, luna, anul) 14/04/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

14/1552/08-05.2020

| Nr.                                  | Denumirea produselor sau a serviciilor        | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0                                    | 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5       | 6      |
| 1                                    | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 90.23         | 90.23   | 17.14  |
| <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105735</b> |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>Conform contract Nr. 436441</b>   |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>din 05.06.2019</b>                |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>Act aditional Nr.768521 din</b>   |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>data de 24.12.2019</b>            |                                               |      |           |               |         |        |

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Contine legitimat, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunului

OR: 105735, km: 94000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 14/05/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68939

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68939

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105735, km: 94000 si a Facturii Fiscale Nr. 68939 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

90.23

17.14

Semnatura de primire

Total de plata

107.37

**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

345185

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

68927

Data (ziua, luna, anul) 14/04/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N.1551/08-05-2020

| Nr.                           | Denumirea produselor sau a serviciilor        | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare  | T.V.A. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|----------|--------|
| 0                             | 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5        | 6      |
| 1                             | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 4,923.72      | 4,923.72 | 935.52 |
| DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105661 |                                               |      |           |               |          |        |
| Conform contract Nr. 436441   |                                               |      |           |               |          |        |
| din 05.06.2019                |                                               |      |           |               |          |        |
| Act aditional Nr.768521 din   |                                               |      |           |               |          |        |
| data de 24.12.2019            |                                               |      |           |               |          |        |

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
Confirm legalitatea, regularitatea si corectitudinea  
Din punct de vedere contabil

OR: 105661, km: 94000

Masina Nr.: B 73 ECZ, VIN: UU1HSD1DG54755841

DATA SCADENTA: 14/05/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68927

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68927

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105661, km: 94000 si a Facturii Fiscale Nr. 68927 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, cu produse impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

4,923.72

935.52

Semnatura de primire

Total de plata

5,859.24

# NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comer: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

## FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68903

Data (ziua, luna, anul) 13/04/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr. 1550/08.05.2020

| Nr.                                                                                                                                                                                            | Denumirea produselor sau a serviciilor        | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare  | T.V.A. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|----------|--------|
| 0                                                                                                                                                                                              | 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5        | 6      |
| 1                                                                                                                                                                                              | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 1,320.75      | 1,320.75 | 250.97 |
| <p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105699</b></p> <p><b>Conform contract Nr. 436441</b></p> <p><b>din 05.06.2019</b></p> <p><b>Act additional Nr.768521 din</b></p> <p><b>data de 24.12.2019</b></p> |                                               |      |           |               |          |        |
| <p>BUN DE PLATA:</p> <p>DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ</p> <p>Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea</p> <p>Declar ca este corect</p>                                         |                                               |      |           |               |          |        |

OR: 105699, km: 41639

Masina Nr.: B 89 ANL, VIN: UU14SD8H458842294

DATA SCADENTA: 13/05/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68903

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68903

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105699, km: 41639 si a Facturii Fiscale Nr. 68903 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie din Autodata.

|                 |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
|                 | 1,320.75       | 250.97   |
| Suma de primire | Total de plata | 1,571.72 |



**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.****FACTURA FISCALA**

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

345244

Seria NES

Nr. facturii

68905

Data (ziua, luna, anul) 13/04/2020

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

16.1549/08.05.2020

| Nr.                                        | Denumirea produselor sau a serviciilor        | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0                                          | 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5       | 6      |
| 1                                          | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 377.92        | 377.92  | 71.80  |
| <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105703</b>       |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>Conform contract Nr. 436441</b>         |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>din 05.06.2019</b>                      |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>Act additional Nr.768521 din</b>        |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>data de 24.12.2019</b>                  |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>BUN DE PLATA:</b>                       |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>DIRECTIA / SERVICIUL Administratiei</b> |                                               |      |           |               |         |        |
| <b>Conform legislatiei in vigoare</b>      |                                               |      |           |               |         |        |

OR: 105703, km: 71787

Masina Nr.: B 317 PLS, VIN: UU14SD0G452125530

DATA SCADENTA: 13/05/2020 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68905

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Declaratia de conformitate nr. NES68905

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105703, km: 71787 si a Facturii Fiscale Nr. 68905 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

|                 |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
|                 | 377.92         | 71.80  |
| Suma de primire | Total de plata | 449.72 |

**NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

**FACTURA FISCALA**

Seria NES

Nr. facturii

68907

Data (ziua, luna, anul) 13/04/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 1548/08.05.2020

|                                               | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1                                             | 2    | 3         | 4             | 5       | 6      |
| Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC  | 1         | 254.24        | 254.24  | 48.30  |

**DEVIZ DE REPARATIE Nr. 354112**

**Conform contract Nr. 436441**

**din 05.06.2019**

**Act additional Nr.768521 din**

**data de 24.12.2019**

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.  
Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor prestare / servicii.

OR: 354112, km: 13426

Masina Nr.: B 26 PLS, VIN: VF1AG000663147266

DATA SCADENTA: 13/05/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68907

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68907

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 354112, km: 13426 si a Facturii Fiscale Nr. 68907 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

254.24

48.30

Semnatura de primire

Total de plata

302.54