

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68290

Data (ziua, luna, anul) 18/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 18/02/2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,405.16	3,405.16	647.01
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353676						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act aditional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						

OR: 353676, km: 277000

Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040

DATA SCADENTA: 19/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68290

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68290

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353676, km. 277000 si a Facturii Fiscale Nr. 68290 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autocata.

Total:**3,405.16****647.01**

Semnatura de primire

Total de plata**4,052.17**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Bercești nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68273

Data (ziua, luna, anul) 17/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105120 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	375.45	375.45	71.34

OR: 105120, km: 102129

Masina Nr.: B 136 DIR, VIN: UU1FSD1W543176735

DATA SCADENTA: 18/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68273

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68273

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercești nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105120, km: 102129 si a Facturii Fiscale Nr. 68273 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**375.45****71.34**

Semnatura de primire

Total de plata**446.79**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257271

Data (ziua, luna, anul) 17/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP ITP B 17 PDC / OR 353676		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 18/03/2020 / Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257271

in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declararea de conformitate nr. NES257271

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257271 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este conform cu manualul de reparatie emis de producatorul edita 7 4 3 Dialogis si actualizat in baza

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț. J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 293530

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68275

Data (ziua, luna, anul) 17/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 17/03/2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105154 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	688.25	688.25	130.77

Administrativ

OR: 105154, km: 116349

Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAG449633015

DATA SCADENTA: 18/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68275

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68275

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105154, km: 116349 si a Facturii Fiscale Nr. 68275 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

defectiune in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editat 7.4.3 Dialogis si

si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:	688.25	130.77
Semnatura de primire	Total de plata	819.02

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 293532

Sediul social: Sos. Bercești nr. 80, Sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68274

Data (ziua, luna, anul) 17/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an. 10.762/10.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105058 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	493.11	493.11	93.70

OR: 105058, km: 99553

Masina Nr.: B 321 PLS, VIN: UU14SD0G452125516

DATA SCADENTA: 18/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68274

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES68274

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediu in Bucuresti, Sos. Bercești nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si raspundem pentru calitatea serviciilor si produselor noastre conform termenilor si conditiilor prevazute in Regulamentul de Garantie nr. 105058, km: 99553 si a Facturii Fiscale Nr. 68274 la care se refera aceasta declaratie, nu punem in discutie calitatea serviciilor si produselor noastre efectuate in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialogis si 610 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

493.11

93.70

Semnatura de primire

Total de plata

586.81

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturii

68270

Data (ziua, luna, anul) 17/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. /an -/-/

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105040 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	668.09	668.09	126.95

Administrativ

OR: 105040, km: 88256

Masina Nr.: B 314 PLS, VIN: UU14SD0G452127556

DATA SCADENTA: 18/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68270

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68270

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105040, km: 88256 si a Facturii Fiscale Nr. 68270 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

ste efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

010 s. in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:	668.09	126.95
Semnatura de primire	Total de plata	795.04

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert. J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 293528

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68260

Data (ziua, luna, anul) 15/02/2020

N 760/10.03.2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	673.67	673.67	128.01

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105098

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act aditional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105098, km: 95860

Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UU14SD0G452119684

DATA SCADENTA: 16/03/2020 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68260

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, cergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68260

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105098, km: 95860 si a Facturii Fiscale Nr. 68260 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

673.67

128.01

Semnatura de primire

Total de plata

801.68

293526 **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

Nr. reg. comert: J40/15518/1991
C.U.I.: RO388736
Capital social: 385.000 Lei
Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,
Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES
Nr. facturii 117883
Data (ziua, luna, anul) 14/02/2020

Nr. 759/10.03.2020
Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr ord.reg.com./an: -/-
Cod Fiscal: RO4420465
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3
Localitate:
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,955.79	3,955.79	751.61

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105133

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act aditional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105133, km: 63272
Masina Nr.: B 306 PLS, VIN: UU14SDAG449838606
DATA SCADENTA: 15/03/2020 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117883

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117883

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105133, km: 63272 si a Facturii Fiscale Nr. 117883 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

Total:

3,955.79

751.61

Semnatura de primire

Total de plata

4,707.40

ERVICE S.R.L.

1/1991

293512

nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68223

Data (ziua, luna, anul) 13/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 75110903-2020

Nr. ord. reg. com./an: 4-4-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Județul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
1	2	3	4	5	6
iese si manopera conform deviz	BUC	1	7,269.38	7,269.38	1,381.18

REPARATIE Nr. 353639

Contract Nr. 436441

2019

al Nr. 768521 din

.12.2019 .

Administrativ

000

B, VIN: WV2ZZZ7H27X024727

14/03/2020 | Modalitate plata: OP

a fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

NES68223

449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

rei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

rier autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

ita de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

ite nr. NES68223

ERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

aspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

rii, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR. 353639, km: 40000 si a Facturii Fiscale Nr. 68223 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

ctelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-068/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

7,269.38

1,381.18

Semnatura de primire

Total de plata

8,650.56

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257223

Data (ziua, luna, anul) 12/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 16750/09.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP B85ZYB OR353639		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 13/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257223

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257223

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257223 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

ualelor de reparatie din Autodata.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257212

Data (ziua, luna, anul) 11/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord reg com / an / luna / ziua / 11/02/2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	8671094229 LICHID SPALARE PARBRIZ M		5.000	56.01	280.05	53.21

Adm. Berceni

DATA SCADENTA: 12/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257212

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES257212

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257212 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 Dialog si actualizat in baza

contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

280.05

53.21

Semnatura de primire

Total de plata

333.26

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu: Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, București

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117867

Data (ziua, luna, anul) 11/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 11/02/2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	12,873.93	12,873.93	2,446.07

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105064

Conform contract Nr. 436441

din 05.06.2019

Act additional Nr. 768521 din

data de 24.12.2019 .

Administrativ

OR: 105064, km: 42718

Masina Nr.: B 303 PLS, VIN: UU1HSDARN49624113

DATA SCADENTA: 12/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117867

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului; daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES117867

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105064, km: 42718 si a Facturii Fiscale Nr. 117867 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator/distributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/16.12.2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

12,873.93

2,446.07

Semnatura de primire

Total de plata

15,320.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68171

Data (ziua, luna, anul) 10/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an. -/-/2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,512.05	2,512.05	477.30
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105097 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . <i>Administrativ</i>						

OR: 105097, km: 142700

Masina Nr.: B 39 HJP, VIN: UU1KSDA3H4556631

DATA SCADENTA: 11/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68171

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68171

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 65/16 12 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:

2,512.05

477.30

Semnatura de primire

Total de plata

2,989.35

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București, București

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257200

Data (ziua, luna, anul) 10/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 14746/09.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	REVENIRE ITP B136DIR OR105120		1.000	37.82	37.82	7.19

CON. DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIU: Administrativ

DATA SCADENTA: 11/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257200

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate;

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257200

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Factura Fiscale Nr. 257200 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7.4.3 D'Algis si actualizat in baza

contractului de reparatie distribuit autovehiculului Dacia Dacia, secțiune de reparare din Autodata.

Total:	37.82	7.19
Semnatura de primire	Total de plata	45.01

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257196

Data (ziua, luna, anul) 10/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 1-1-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

N. 745/09.02.2020

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 11/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257196

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES257196

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257196 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea,

securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza

contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-066/18-12-2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:	70.00	13.30
Semnatura de primire	Total de plata	83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București, București

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257194

Data (ziua, luna, anul) 10/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP ITP B 39 HJP		1.000	70.00	70.00	13.30

ADMINISTRATIV

DATA SCADENTA: 11/03/2020 | Modalitate plata: Numerar

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257194

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului;

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES257194

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257194 la care se returneaza aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Diagnoza si actualizat in baza anualelor de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 293513

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68152

Data (ziua, luna, anului) 07/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 1743/09.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	2,559.17	2,559.17	486.25
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353663						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
						

OR: 353663, km: 51760

Masina Nr.: B 67 PKS, VIN: VF1FW58M552766946

DATA SCADENTA: 08/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68152

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES68152

Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353663, km: 51760 si a Facturii Fiscale Nr. 68152 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata

Total:	2,559.17	486.25
Semnatura de primire	Total de plata	3,045.42

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68130

Data (ziua, luna, anul) 06/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an: 1742/10903-2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	352.06	352.06	66.89
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105072						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						

Administru

OR: 105072, km: 67010

Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG449910024

DATA SCADENTA: 07/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68130

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurantе fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68130

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Total:	352.06	66.89
Semnatura de primire	Total de plata	418.95

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti.

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68090

Data (ziua, luna, anul) 03/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 1744/09.05.2020

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	171.10	171.10	32.51
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 353630 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .						
Administrativ						

OR: 353630, km: 137860

Masina Nr.: B 47 FDL, VIN: WV1ZZZ7H2CX017116

DATA SCADENTA: 04/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68090

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES68090

No. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 353630, km: 137860 si a Facturii Fiscale Nr. 68090 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

171.10

32.51

Semnatura de primire

Total de plata

203.61

293521
NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediu social: Sos. Bercești nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

257144

Data (ziua, luna, anul) 03/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 740/09.03.2020

Nr. ord. reg. com./an -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Județul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	ITP		1.000	70.00	70.00	13.30
2	TOTAL PIESE		1	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL MANOPERA B 314 PLS		1	70.00	70.00	13.30

Administrativ

DATA SCADENTA: 04/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES257144

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declarata de conformitate nr. NES257144

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bercești nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie si a Facturii Fiscale Nr. 257144 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producatorul editia 7, 4.3 Diagnoza si actualizat in baza Contractelor de reparatoridistributor autorizat Nr. RA-DACIA-066/18 12 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:

70.00

13.30

Semnatura de primire

Total de plata

83.30

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117964

Data (ziua, luna, anul) 29/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: 117964

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	1,150.20	1,150.20	218.54

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105266**Conform contract Nr. 436441****din 05.06.2019****Act additional Nr. 768521 din****data de 24.12.2019 .***Administrativ*

OR: 105266, km: 117022

Masina Nr.: B 309 PLS, VIN: UU17SDAG449633015

DATA SCADENTA: 30/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117964

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, cheiere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatorilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117964

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105266, km: 117022 si a Facturii Fiscale Nr. 117964 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata.

Total:**1,150.20****218.54**

Semnatura de primire

Total de plata**1,368.74**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 299951

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Sena NES

Nr. facturii

68422

Data (ziua, luna, anul) 28/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

10.776/10-03-2020

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105321 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .  	BUC	1	936.87	936.87	178.01
OR: 105321, km: 224350 Masina Nr.: B 72 SRW, VIN: UU1LSDJKH38506879 DATA SCADENTA: 29/03/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68422 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piese ale clientului. - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68422 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor, ca aceasta factura este emisa in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 si a Facturii Fiscale Nr. 68422 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea consumatorilor si este emisa in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si in baza Manualului de reparatie din Autodata.						
Total:					936.87	178.01
Semnatura de primire					Total de plata	1,114.88

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: R0388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68421

Data (ziua, luna, anul) 28/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com. / an. 107757/10.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105334 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	1,469.97	1,469.97	279.30

OR: 105334, km: 100529

Masina Nr.: B 306 DGA, VIN: UU14SDCL448901704

DATA SCADENTA: 29/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68421

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigonic, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68421

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Total:	1,469.97	279.30
Semnatura de primire	Total de plata	1,749.27

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

117952

Data (ziua, luna, anul) 28/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 774/10.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465



Sediul: DUDESTI NR. 191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	588.25	588.25	111.75
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105023						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
						
						

OR: 105023, km: 29331

Masina Nr.: B 73 WPS, VIN: UU1HSDJ9G58920876

DATA SCADENTA: 29/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES117952

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becun, siguranta fuzibila, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES117952

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

Total:	588.25	111.75
Semnatura de primire	Total de plata	700.00

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti, Bucuresti

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68397

Data (ziua, luna, anul) 27/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-/-

Cod Fiscal.: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105270 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	233.90	233.90	44.45

OR: 105270, km: 82500

Masina Nr.: B 62 NIU, VIN: UU18SDPL451182474

DATA SCADENTA: 28/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68397

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declarata de conformitate nr. NES68397

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam

si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105270, km: 82500 si a Facturii Fiscale Nr. 68397 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in

pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si

si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**233.90****44.45**

Semnatura de primire

Total de plata**278.35**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 294711

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68411

Data (ziua, luna, anul) 27/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: 10.772/1003-2020

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	3,863.61	3,863.61	734.12
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105324						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act aditional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
Administrativ						

OR: 105324, km: 62340

Masina Nr.: B 215 CMT, VIN: UU14SD04452900381

DATA SCADENTA: 28/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68411

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68411

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105324, km: 62340 si a Facturii Fiscale Nr. 68411 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si 22 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:

3,863.61

734.12

Semnatura de primire

Total de plata

4,597.73

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, București,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii 68395

Data (ziua, luna, anul) 26/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com./an: -/-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105308 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act aditional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 .	BUC	1	369.99	369.99	70.29
OR: 105308, km: 10426 Masina Nr.: B 91 CTD, VIN: UU1FSD1K538679804 DATA SCADENTA: 27/03/2020 Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29 Certificat de garantie nr. NES68395 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel: - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. Exceptii: - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. Garantia este conditionala de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului. Declaratia de conformitate nr. NES68395 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL., cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr.J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105308, km: 10426 si a Facturii Fiscale Nr: 68395 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualului de reparatie din Autodata						
Total:				369.99	70.29	
Semnatura de primire				Total de plata	440.28	

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei 294687

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68394

Data (ziua, luna, anul) 26/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: 770/10.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	685.64	685.64	130.28
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105299						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act additional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
						

OR: 105299, km: 165000

Masina Nr.: B 90 JSC, VIN: UU1LSDAEF40403899

DATA SCADENTA: 27/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68394

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurente fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului

Declaratia de conformitate nr. NES68394

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105299, km: 165000 si a Facturii Fiscale Nr. 68394 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii sau produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7 4.3 Dialogis si B 12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:**685.64****130.28**

Semnatura de primire

Total de plata**815.92**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comerț: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

Capital social: 385.000 Lei

Sediul social: Sos. Berceni nr. 80, sector 4, Bucuresti,

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68301

Data (ziua, luna, anul) 19/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. ord. reg. com / an: 16.769/10.03.2020

Cod Fiscal: RO4420465


Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	901.44	901.44	171.26
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105235						
Conform contract Nr. 436441						
din 05.06.2019						
Act aditional Nr. 768521 din						
data de 24.12.2019 .						
						

OR: 105235, km: 69640

Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56048186

DATA SCADENTA: 20/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68301

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatilor de explicare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68301

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Holararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 105235, km: 69640 si a Facturii Fiscale Nr. 68301 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata

Total:**901.44****171.26**

Semnatura de primire

Total de plata**1,072.70**

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. reg. comert: J40/15518/1991

C.U.I.: RO388736

FACTURA FISCALA

Seria NES

Nr. facturii

68291

Data (ziua, luna, anul) 18/02/2020

Cumparator

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. 768/10.03.2020

Nr. ord. reg. com./an: 4-1-

Cod Fiscal: RO4420465

Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3

Localitate:

Judetul: BUCURESTI

Contul:

Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz	BUC	1	893.08	893.08	169.68
DEVIZ DE REPARATIE Nr. 105003 Conform contract Nr. 436441 din 05.06.2019 Act additional Nr. 768521 din data de 24.12.2019 . <i>Administrativ</i>						

OR: 105003, km: 74175

Masina Nr.: B 47 NHN, VIN: UU1LSDA3P48263197

DATA SCADENTA: 19/03/2020 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES68291

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.

- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:

- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuni, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES68291

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR. 105003, km: 74175 si a Facturii Fiscale Nr. 68291 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator edita 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparatie/distributie autorizat Nr. RA-DACIA-065/16 12 2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata.

Total:	893.08	169.68
Semnatura de primire	Total de plata	1,062.76