

Seria NES  
 Nr. facturii **74002**  
 Data (ziua, luna, anul) **29/03/2021**

Nr. ord.reg.com./an: --  
 Cod Fiscal: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110144</b>  <b>Conform REFERAT Nr.</b>  <b>din</b>	BUC	1	239.50	239.50	45.51

BUN DE PLATA  
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*

OR: 110144, km: 50800  
 Masina Nr.: B 69 AOH, VIN: UU1L8220X65497172  
 DATA SCADENTA: 28/04/2021 | Modelitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conforma Legii 227/2015 art. 319 alin. 28

Cartoflet de garantie nr. NES74002  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca e-a executat cu piesele clientului,  
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

ujii, filtre, nu se acorda garantie.

ului Comertului cu Nr.140/15518/1991, asiguram, garantam  
 folilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 Nr. 74002 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in  
 ul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogul si  
 in Autodata.

<b>239.50</b>	<b>45.51</b>
<b>total de plata</b>	<b>285.01</b>

Seria NES  
 Nr. facturii 74001  
 Data (ziua, luna, anul) 28/03/2021

Nr. ord. reg.com./an: --/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BIJUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110157</b>  Conform REFERAT Nr.  din	BUC	1	944,80	944,80	179,51

BUN DE PLATA:  
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ  
 Director Inginerul: [Signature]



OR: 110157, km: 77853  
 Masina Nr.: B 308 PLS, VIN: UU179DAG440633021  
 DATA SCADENTA: 28/04/2021 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29  
 Certificat de garantie nr. NES74001  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.  
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.  
 Exceptii:

filtre, nu se acorda garantie.  
  
 In conformitate cu Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam  
 pentru care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 74001 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in  
 reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialog si  
 Autodata.

944.80	179.51
<b>Total de plata</b>	<b>1,124.31</b>

Seria NEC  
Nr. facturii 74000  
Data (ziua, luna, anul) 29/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: --  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopara conform deviz	BUC	1	971.54	971.54	184.59
<p><b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110171</b></p> <p><b>Conform REFERAT Nr.</b></p> <p><b>din</b></p>						
<p>BUCH DE PLATA: DIRECTIA SERVICIUL Administrativ</p>						

OR: 110171, km: 86300  
Masina Nr.: B 306 WPL, VIN: LU1HSDJ9F56048166  
DATA SCADENTA: 28/04/2021 | Modalitate plata: Numerar  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

certificat de garantie nr. NES74000  
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca e-a executat cu piesele clientului,  
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:  
Lichid de motor, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, Mergatoare parbriz, chedere ornamente, buii, filtre, nu se acorda garantie.

scutului cu Nr.J4018518/1991, asiguram, garantam  
nu pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
care se refera aceasta declaratie, nu pune in  
de emisa de producator editie 7.4.3 Dialogul ei

971.54      184.59  
e plata      1,156.13


NESTY  
facturii 73999  
data (ziua, luna, anul) 29/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: --/  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediu: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:



Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz  DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110178  Conform REFERAT Nr.  din	BUC	1	1,437.37	1,437.37	273.10

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*  
Conform legataturii, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților.



OR: 110178, km: 110811  
Masina Nr.: B 315 PLS, VIN: UU148D0G452119884  
DATA SCADENTA: 28/04/2021 | Modalitate plata: OP  
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20

certificat de garantie nr. NEST3099  
conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,  
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

nu se acorda garantie.  
merciului: Nr. J4015518/1981, asiguram, garantiam  
re pot pune in perioda viza, sanatatii, securitatea  
pe care se refera aceasta declaratie, nu pune in  
garantie emis de producator editia 7.4.3 Dialogul si  
fata.

1,437.37	273.10
<b>de plata</b>	<b>1,710.47</b>




Unitate NES  
 facturi: 74003  
 Data (ziua, luna, anul) 20/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: --/  
 Cod Fiscal.: RO4420465  
 Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
 Localitate:  
 Judetul: BUCURESTI  
 Contul:  
 Banca:




Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110235</b>  Conform REFERAT Nr.  din	BUC	1	412.24	412.24	78.33

BUN DE PLATA  
 DIRECTIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV  
 Căminul nr. 10, București



OR: 110235, km: 32000  
 Masina Nr.: B 73 ECX, VIN: UU1HSD1DG55139053  
 DATA SCADENTA: 28/04/2021 | Modalitate plata: OP  
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 20  
 Certificat de garantie nr. NES74003  
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:  
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.



se acorda garantie.  
 In conformitate cu Legea 449/2003, asiguram, garantam  
 pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea  
 care se refera necesita declaratie, nu pune in  
 emila de producator edilia 7.4.3 Dialogic si

412.24	78.33
<b>de plata</b>	<b>490.57</b>

seria NES  
nr. facturii 74004  
data (ziua, luna, anul) 29/03/2021

Nr.ord.reg.com./an: -/-  
Cod Fiscal.: RO4420465  
Sediul: DUDESTI NR.191 BUCURESTI SECT 3  
Localitate:  
Judetul: BUCURESTI  
Contul:  
Banca:

COEF. TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Contravaloare piese si manopera conform deviz  <b>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110224</b>  <b>Conform REFERAT Nr.</b>  <b>din</b>	BUC	1	233.78	233.78	44.41
<p>BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL</p>						
<p>OR: 110224, km: 51500 Masina Nr.: B 73 EDD, VIN: UU1HSD1DG64766842 DATA SCADENTA: 28/04/2021   Modalitate plata: OP Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2016 art. 319 alin. 29 certificat de garantie nr. NES74004 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:</p>						
					233.78	44.41
plata					278.17	