

Seria NES
 Nr. facturii **75284**
 Data (ziua, luna, anul) **15/06/2021**

Nr. ord.reg.com./an: **Nr. 2147/17-06-2021**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sedlul: **CAL. DUDESTI, NR.101**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M.. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|-------|-----------|---------------|----------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 1,912.80 | 1,912.80 | 363.39 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111262

Conform **REFERAT Nr. 104296**

din **28.05.2021**

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIILOR Administrative

OR: 111262, km: 79000
 Masina Nr.: **B 215 CMT, VIN: UH48D04452900391**
 DATA SCADENTA: **15/07/2021** | Modalitate plata: **OP**
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. **NES75284**
 In conformitate cu Legea 449/2009 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exemple:
 - pentru uleiul, lichid de radie, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratia de conformitate nr. **NES75284**

Noi, **SC NESTY AUTO SERVICE SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National si Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam
 si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producator si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 si proprietatea persoanelor fizice sau juridice, faptul ca piesele Nr. 75284 la care se refera aceasta declaratie, nu pun in
 pericol viata, sanatatea, securitatea si proprietatea persoanelor fizice sau juridice, in conformitate cu cerintele din Regulamentul (CE) nr. 743/2006 al Consiliului si al
 Comisiei din Autodata.

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 1,912.80 | 363.39 |
| Total de plata | | 2,275.99 |

a NES
 facturi 75268
 (ziua, luna, anul) 15/06/2021

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. / an: 11/2145/17.06.2021
 Cod Fiscal.: RO4420486
 Sedul.: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:



| 0 | 1 | U.M. | 2 | 3 | Cantitate | 4 | Pretul unitar | 5 | Valoare | 6 | T.V.A. |
|---|---|------|---|-------|-----------|-------|---------------|-------|---------|---|--------|
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 60.00 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 11.40 | | |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111294
 Conform REFERAT Nr. 104296
 din 28.05.2021


SUMA DE PLATA: Administrativ
 DIRECTIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV
 Contul bugetar al Republicii si conforma legea nr. 17/2014
 (Mentia pe fact de plata)



OR: 111294, lun: 67700
 Masina Nr.: B 307 WPL, VIN: UU1H8D.J9F56384023
 DATA SCADENTA: 15/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES75268
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele oferiteului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Exceptii:
 - pentru uzului, lichid de motor, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, sire, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declerarea de conformitate nr. NES75268
 Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asigurarea, garantam
 el serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 soale Nr. 75268 la care se refera aceasta declaratie, nu puna in
 manualul de reparatie emise de producator editia 7.4.3 Dialogia et
 brand din Autodata.

| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| | 60.00 | 11.40 |
| Total de plata | | 71.40 |



NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii **75247**
Data (ziua, luna, anul) **14/06/2021**

Nr. ord.reg.com./an: **11-2144/17.06.2021**
Cod Fiscal.: **RO4420465**
Sedliu: **CAL. DUDESTI, NR.101**
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111269 Conform REFERAT Nr. 104296 dln 28.05.2021 | BUC | 1 | 493.62 | 493.62 | 83.79 |

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU: **Administrativ**

OR: 111269, km: 92000
Masina Nr.: B 47 NHN, VIN: UU1LSDA3P45263197
DATA SCADENTA: 14/07/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES75247
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
Exceptii:
- pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, etergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
Declaratia de conformitate nr. NES75247

vertului ou Nr. J4Q15519/1991, asiguram, garantam
e pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
arante emila de producator editia 7.4.3 Dialogie si
ata

| | |
|-----------------|---------------|
| 493.62 | 93.79 |
| de piata | 587.41 |

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
N. 2143/17.06.2021
 Nr. ord. reg. com./art: --
 Cod Fiscal: RO4420485
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **75209**
 Data (ziua, luna, anul) **11/06/2021**

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 201.00 | 201.00 | 38.19 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111189
 Conform REFERAT Nr. **104296**
 din **28.05.2021**

SUM DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIUL Administrativ

SR: 111189, km: 89745
 Masina Nr.: B 359 PLS, VIN: UU17SDAG448910024
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES78209
 in conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Excepții:
 pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratie de conformitate nr. NES78209

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1991, asiguram, garantam
 celor care pot pune in pericol viata, sanitatea, securitatea
 nr. 75209 la care se refera aceasta declaratie, nu punem in
 de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 in Autodata.

| | |
|-----------------------|---------------|
| 201.00 | 38.19 |
| total de plata | 239.19 |

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 2142/17.06.2021
 Nr. ord. feg. com. lan: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.101
 Localitate:
 Judetui:
 Contul:
 Banca:

Serial NES
 Nr. facturii **75210**
 Data (ziua, luna, anul) **11/06/2021**




| U | Descriere | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|---|--|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloarea piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 341.60 | 341.60 | 64.90 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111227

Conform REFERAT Nr. *104296*
 din *28.05.2021*

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform legălatății, regularității și oportunității afacerii



OR: 111227, km: 72900
 Masina Nr.: B 308 WPL, VIN: UU1HSDJ9F56381636
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES75210
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
 - pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, beauri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES75210

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J4016518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1023/2007 privind statutul operatorilor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea Fiscala Nr. 75210 la care se refera scesia declaratiei, nu pune in manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogic si reparatie din Autodata.

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | 341.60 | 64.90 |
| Total de plata | | 406.50 |

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com. Jan: **47**
 Cod Fiscal.: **RO4420465**
 Sediu: **CAL. DUDESTI, NR.191**
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **75216**
 Data (zua, luna, anul) **11/06/2021**



COD TVA: 19%

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 111.00 | 111.00 | 21.09 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357700
 Conform **REFERAT Nr. 104296**
 din **28.05.2021**

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIUL Administrativ



OR: 357700, km: 20722
 Masina Nr.: B 332 PLS, VIN: VF1AG00363752832
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modelitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES75216
 In conformitate cu Legea 449/2009 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca a-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranțe fuzibile, stergătoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garanția.
 Garanția este condiționată de respectarea indicațiilor de exploatare prevăzute de producătorul autovehiculului.
 Declarație de conformitate nr. NES75216
 Noi, SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul în București, Sos. Bereni nr. 80, Sector 4, înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Nr. J40/16516/1861, asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul producător și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea și mediul înconjurător, în baza actului de autorizare emis de producător edita 7.4.3 Dialogia și de reparație din Autodata.

| | | |
|---------|-----------------------|---------------|
| | 111.00 | 21.09 |
| primire | Total de plata | 132.09 |



Cumparator
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord. reg. com Jan: 16.2140/17.06.2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii 75217
 Data (ziua, luna, anul) 11/06/2021

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Descrierea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|--|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopere conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357671 Conform REFERAT Nr. 104295 din 28.05.2021 | BUC | 1 | 206.46 | 206.46 | 39.23 |

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ

IDR: 357671, km: 30833
 Masina Nr.: B 327 PLS, VIN: VF1AG000463752838
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Perioada de garantie nr. NES75217
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului.
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.
 Excepții:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acordă garanție.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NES75217
 Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16518/1901, asiguram, garantam si ondam cu aceasta raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si averea din Autocata.

| | |
|-----------------------|---------------|
| 206.46 | 39.23 |
| Total de plata | 245.69 |

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 2159/17-06-2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **75220**
 Data (ziua, luna, anul) **11/06/2021**



| Nr. | Denominarea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|----------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 1,589.16 | 1,589.16 | 301.94 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 357660

Conform REFERAT Nr. *104296*
 din *28.05.2021*

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIILOR
Administrativ



OR: 357660, km: 297200
 Masina Nr.: B 17 PDC, VIN: WV2ZZZ7HZ7H079040
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST75220
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca e-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitatea.


Exceptii:
 - pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare perbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST75220

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/16519/1901, asiguram, garantam

serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 75220 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 pericolul de reparatie emisa de producator editia 7.4.3 Dialogic si
 in Autodata.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1,589.16 | 301.94 |
| total de plata | 1,891.10 |



NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. 145 comenzi: 14015518/1991

FACTURA FISCALA

Seria NES
 Nr. facturii 75222
 Data (ziua, luna, an) 11/06/2021

Cumparator
 DGA-SIC
 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr. ord.reg.com./an: 11/06/2021
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR. 191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|---|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 132.24 | 132.24 | 25.13 |
| <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111191 Conform REFERAT Nr. 104296 din 28.05.2021</p> | | | | | | |

BUJIN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Datele sa se pot modifica ulterior

CR: 111191, km: 54496
 Masina Nr.: B 194 DGA, VIN: UU1J9220X64293457
 DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Cartical de garantie nr. NEST75222
 In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
 - 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu e necesitat inlocuirii de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
 - 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Excepții:
 - pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frane, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantie este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.
 Declaratia de conformitate nr. NEST75222

Instiutului Comertului cu Nr J4015518/1991, asiguram, garantiam
 serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
 Nr. 75222 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in
 riscul de reparatie amie de producator editia 7.4.3 Dialogie si
 din Autodata.

| | |
|-----------------------|---------------|
| 132.24 | 25.13 |
| Total de plata | 157.37 |

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 2137/17.06.2021
 Nr. ord. reg. com./an: -/-
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediul: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **75224**
 Data (ziua, luna, anul) **11/06/2021**

| 0 | 1 | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|---|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 94.16 | 94.16 | 17.99 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111192

Conform REFERAT Nr. *104296*

din *28.05.2021*

BUN DE PLATA
 UNICATA - SERVICIUL
Adm. Nesty SRL

OR: 111192, km: 24500

Masina Nr.: B 193 DGA, VIN: UU1J0220004293488

DATA SCADENTA: 11/07/2021 | Modalitate plata: OP

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES76224

In conformitate cu Legea 448/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese esu daca s-a executat cu piesele clientului,
 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitatea.

Excepții:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
 Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES76224

Nr. SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991; asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform Ordinului de reparatie OR: 111192, km: 24500 si a Facturii Fiscale Nr. 75224 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

| | | |
|-----------------------|-------|---------------|
| | 94.16 | 17.99 |
| total de plata | | 112.05 |

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 2136/17-06-2021
 Nr. ord. reg. com./an: --
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Seria NES
 Nr. facturii **75114**
 Data (ziua, luna, anul) **04/06/2021**

Cota TVA: 19%

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 404.41 | 404.41 | 76.84 |

DEVIZ DE REPARATIE Nr. 87755

Conform REFERAT Nr. *104296*

din *28.05.2021*

BUN DE PLATA
 DIRECTIA ADMINISTRATIVA

OR: 111134, km: 87755
 Masina Nr.: B 92 DDX, VIN: UU1L9DJKF38749328
 DATA SCADENTA: 04/07/2021 | Modalitate plata: OP
 Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NEST75114

In conformitate cu Legea 449/2008 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,

24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NEST75114

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam serviciile care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea casei Nr. 75114 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol sanatatea si siguranta persoanelor si bunurilor din Autocata.

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | 404.41 | 76.84 |
| Total de plata | | 481.25 |

NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Seria NES
Nr. facturii 75029
Data (ziua, luna, anul) 31/05/2021

Nr. ord. reg. com. / an: --
Cod Fiscal: RO4420485
Sedlul: CAL. DUDESTI, NR. 191
Localitate:
Judetul:
Contul:
Banca:

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|-----|---|------|-----------|---------------|---------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz DEVIZ DE REPARATIE Nr. 111088 Conform REFERAT Nr. 104296 din 28.05.2021 | BUC | 1 | 479.51 | 479.51 | 91.11 |

RECIB DE PLATA
ADMINISTRATIA SERVICIULUI ADMINISTRATIV
si activitatea de mentinut si reparatii si constructii

OR: 111088, km: 43637
Masina Nr.: B 72 WPS, VIN: UU1J8DF9689331782
DATA SCADENTA: 30/06/2021 | Modalitate plata: OP
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29

Certificat de garantie nr. NES75029
In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:
3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului,
24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:
- pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frama, agenti frigorifici, becuri, siguranta fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie.
Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratia de conformitate nr. NES75029
Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Beroeni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15519/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului Nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si mediul in protectia mediului, ca PRESTATA este unitatea noastra conform Ordinului de executie nr. 1170/2011 al Consiliului de Administratie al Municipality Bucuresti, art. 10 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 750/2019 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si mediul in protectia mediului de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialog si este valabila din Autodata.

| | |
|-----------------------|---------------|
| 479.51 | 91.11 |
| Total de plata | 570.62 |

Cumparator
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. 2134/17-06-2021
 Nr. ord. reg. com. Jan: --
 Cod Fiscal.: RO4420465
 Sediu: CAL. DUDESTI, NR.191
 Localitate:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

Serie NES
 Nr. facturii **75030**
 Data (ziua, luna, anul) **31/05/2021**

Cota TVA: 19 %

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Pretul unitar | Valoare | T.V.A. |
|---|---|------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Contravaloare piese si manopera conform deviz | BUC | 1 | 349.01 | 349.01 | 66.31 |
| <p>DEVIZ DE REPARATIE Nr. 110422</p> <p>Conform REFERAT Nr. <i>104296</i></p> <p>din <i>28.05.2021</i></p> | | | | | | |
| <p>BUN DE PLATA:</p> <p>DIRECTIA - SERVICIUL <i>Administrativ</i></p> <p>Comandantul Serviciului: <i>[Signature]</i></p> <p>Directorul Serviciului: <i>[Signature]</i></p> | | | | | | |
| <p>OR: 110422, km: 153200</p> <p>Masina Nr.: B 33 KOP, VIN: TMBAG7NE4P0102939</p> <p>DATA SCADENTA: 30/06/2021 Modalitate plata: Numerar</p> <p>Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform Legii 227/2015 art. 319 alin. 29</p> <p>Certificat de garantie nr. NES75030</p> <p>In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuirea de piese sau daca s-a executat cu piesele clientului, 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate. <p>Excepții:</p> <ul style="list-style-type: none"> pentru uleiul, lichid de racire, lichid de frans, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, buji, filtre, nu se acorda garantie. <p>Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.</p> <p>Declaratia de conformitate nr. NES75030</p> <p>Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu Nr. J40/15518/1981, asiguram, garantam serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea sosele Nr. 75030 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericolul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogia si nu este din Autodata.</p> | | | | | | |
| | | | | | 349.01 | 66.31 |
| Total de plata | | | | | | 415.32 |

