

Nr. 30321/10.08.2020

Furnizor: S.C. ADETRANS S.R.L.
Nr. ord. reg. com./an: J24/833/1991
CUI: RO2213161

FACTURĂ

Cumpărător: PRIMARIA
SECTOR 3 BUCUREȘTI

Factura ADDET nr. 83526
a 05.08.2020
la vizuful de însoțire a mărfii

Nr. ord. reg. com./an
CUI: 4420665
Sediul: BUCUREȘTI
Județul: STR. SUD-EST
Contul: 145191


Cota TVA: 19 %

Banca:

nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei - 5 (3x4)	Valoarea TVA - lei - 6
1	FILTRU ABZ	st	1	93,72	93,72	
2	FILTRU COITBUSIAR	m	1	114,06	114,06	
3	FILTRU FOLEN CAPSULOR	l1	1	8,40	8,40	
4	FILTRU MLR	m	1	10,33	10,33	
5	MLGI MEANJA 5030	L	10	33,56	335,60	
6	PLACUTE FRANA LOGAN	mf	1	34,68	34,68	
					99,79	113,96
					713,75	

ASKA GRAFIKA Sighet Tel/fax: 0262 312915

-piesele nu au fost montate într-un atelier de specialitate (autorizat).



Nr. 3003/10-08-2020

Furnizor: S.C. ADETRANS S.R.L.
Nr. ord. reg. com./an: J24/833/1991
CUI: RO2213161

FACTURĂ

Cumpărător: **PRIMĂRIA**
SECTOR 3 BUCUREȘTI

Avaria nr. **83707**
Data: **04.08.2020**
avizului de însoțire a mărfii

Nr. ord. reg. com./an:
CUI: **4420465**
Sediul: **BUCUREȘTI**
Județul: **JR. BUCUREȘTI Nr. 191**
Contul:
Banca:

Cota T.V.A.%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	FORTE AEC	huc	2	3940,00	7680,00	
				DADP SECTOR 3		
				Total din care accize		X
				Semnătura de primire	Total de plată (col. 5+col. 6)	9139,20

Tip: ASKA GRAFIKA Sigheș, Tel/fax: 0262 312915

Garanta nu acopera urmatoarele cazuri:



Se pierde dreptul de garantie in cazurile:

- nesigilarea sau violarea sigiliilor produsului (daca este cazul);
- modificari in afara indicatiilor producatorului;
- atunci cind produsul nu se monteaza intr-o unitate de service autorizata;
- atunci cind avaria se datoreaza unei intretineri defectuoase, suprasolicitarii produsului, neefectuarii reviziilor sau reparatiilor efectuate in alte ateliere decit cele agreate de producator;
- participarea la curse sau alte competitii sportive.

In cazul in care se solicita inlocuirea unei piese in termen de garantie ,reclamantul va prezenta urmatoarele documente:

- factura de achizitie;
- dovada montarii intr-un atelier de specialitate;
- descrierea defectului constatat sau a deficientei.

Inlocuirea se face in termen de 15 zile de la prezentarea piesei la producator.


 Administrator
 Ing. Drimus Ioan